ल्या छ



1954 GAA

তাঁত ও রং

485

্ব্রীত্রৈলোক্যনার্থ বস্থু এ. জি. ডবলিউ. আই,

টেক্স্টাইল টেক্নোলজিষ্ট প্র্যাণ্ড টিঙ্কটোরিয়াল কেমিষ্ট।

পরিবন্ধিত সংস্করণ (Revis d & Enlarged Edition) ১৯৫৫

স্বব্দ্বত্ব সংরক্ষিত]

সাড়ে আট টাকা মাত্ৰ।

প্রকাশক— টি**. এন. বসু** রাউংভোগ, ঢাকা।

8015 (315

প্রতীর—

শ্রী হরিগোপাল বসাক।

আর, কে, বসাক প্রিন্টিং ওয়ারীস্

১০ নং বোগীনগর, ঢাকা।

নিবেদন

প্রিক্সিত সংস্করণ (Revised and Enlarged Edition)

তাত ও ব্রং প্তক প্রথম বাহির করিয়াছিলাম ইং ১৯৩৯ मार्ल्य देमिशनाम, त्य दम्स्भ कृतित नित्त्वत जित्रवन नार्ट, त्मरे दम्देनत মানুব জানে কেঁমন করিয়া না ধাইয়া নির্বিবাদে আত্তে আতে মরিতে হয়। ইহার জনস্ত দৃষ্টাস্ত "বিগত ছভিক্ত"। অবশ্র দেশের চিম্ভা ধারার একটা পরিবর্ত্তন আদিয়াছে। মানুষ এখন বুঝিতে পারিয়াছে বে বাঁচিবার মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সংসারের প্রত্যেকের ক্রিছু না কিছু করিতেই হইবে, কারণ একার রোজগারে আর ১০ট মুথ চলিতে পারিতেছে না; কিন্তু কি করিবে—অর্থকরী বিভা কিছুইত জানা নাই। কুটার শিল্পের উন্নয়ন করে আমাদের দেশে কাহারও কোন লক্ষ্য নাই বলিলেও অত্যক্তি হইবে না। ইহা সহজেই অনুমেয় যে এমন উর্বার দেশে আজ পর্যান্ত সাধারণ "তাঁত ও রং" এর সমকক্ষ দিতীয় আর একখানি প্তক্ত জন্ম নিতে পারে নাই, তাই আজ ট্রপদিনি করিতেছি—মহাপ্রাণ আচার্য্য প্রযুক্ত চন্দ্ৰ বাহা বিগত ইং ১৯৩৭ দালে আমার প্রথম করিপের পাণ্টলিপি পড়িয়া আন ক আত্মহারা ইইয়া কেন আমাকে সজোরে এক লাখি মারিয়া বলিয়াহিলেন "পোলামী করিয়া এমন একখানি সুকর জিনিষ তৈরী করবার সময় করতে পারলি।" এই বলিয়া তিনি বইথানির উচ্চ প্রশংসার বাৰি স্বৰ্ণাক্ষরে লিথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

"তাঁত ও বং" এর প্রথম ও বিতীয় সংস্করণ উভয় বন্ধে কুটীর শিল্লীদের মধ্যে যথার্থই একটা জাগরণ আনিয়াছে। বিশেষ করিয়া আমাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে—আমার প্রথম সংস্করণের কতকখলি উইয়ে কাটা বই (কোনটার অর্দ্ধিক বা কোনটার ভূ অংশ ছিল না) পাইয়াও শিল্পপ্রাণা নরনারিগণ হইতে আমার প্রতি শত শত ধ্রুবাদ সহ ভাতীর্ক দ্ জ্ঞাপন — আরও অনুপ্রাণিত হইয়াছি—আমার বিতীয় সংস্করণের একাধিক ফরমুলার সাহায়ে। বহুশিল্লীর পূর্ববন্ধ শিল্প বিত্যাপ্ত কর্তৃক প্রাদন্ত প্রস্কার প্রাপ্তিতে।

প্রথম ও বিতীয় সংস্করণে মাত্র ১০৬ থানি চিত্র সহ ২৯৮ পৃষ্ঠা ছিল এবং ভাহা "প্রাক্তিকেল গাইড্" হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। দেশের ডাকে অনুপ্রাণিত হইয়া আমি আমার কর্মজীবনের শেষ মুহুর্ত্তে বিগত স্থাদীর্ঘ ১৬ বংসরে (প্রাথম সংস্করণের পর) যে সমস্ত নৃতন নৃতন অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া রাথিয়াছিলাম, সেই সমস্ত গোপন তথা (secrets) সহ আমার সহকর্মীদের আন্তরিক সহান্তভূতি ও চেষ্টায় "তাঁত ও রং" পুত্তকথানি ১৮১ থানা চিত্র সহ ৫৭৬ পৃষ্ঠায় পরিবর্দ্ধিত করিয়া রূপায়িত করিতে সক্ষম হইয়াছি। টেকাটাইল কলেজ ও স্বুলের ছাত্র ছাত্রীদের Text Book বলিতে কে: উপযুক্ত বই নাই-এবং যাহাও আছে তাহ ত্থাপ্য ও সহজ বোধা নয়। তাই এই পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে প্রথম ও বিতীয় সংস্করণের বিষয়বস্তগুলি/ ধারাবাহিক প্রণালীতে "একাদেশ অথাত্যে" সজিত করিয়া সুল ও কলেজর ছাত্র ছাত্রীদের পাঠা গুন্তক হিসাবে এক একটি अधादि এক একটি বিষয় (Subject) পূর্ণাঙ্গ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে যথা সম্ভব চেষ্টা করিয়াছি, যেমন—

প্রথম অধ্যান্ত—Textile Calculations:

তির অধ্যান্ত—Textile Calculations:

তির অধ্যান্ত—Testing of Yarn.

চতুর অধ্যান্ত—Analysis of Cloth.

পর্বম অধ্যান্ত—Fabric Structure and Practice of

Miscellaneous Waving.

অধ্যান্ত—Textile Fibres or Materials.

সপ্তম অধ্যান্ত—Cocoanut and Coir Industry.

অধ্যান্ত—Dyeing.

অধ্যান্ত—Bleaching, Mercerising, Woolly Effect on Jate and Spot Removing.

দেশম অধ্যান্ত—Textile Printing.

অকাদেশ অধ্যান্ত—Finishing, Monopol Soap

Making etc.

সাধারণতঃ বাবসায় ক্ষেত্রে কোন টেক্নিশিয়ানের নিকট হইতেই কোন মূল্যবান ফরমূলা কেহ বাহির করিতে সহজে সুমর্থ হন না; কিন্তু এই পুস্তকের বৈশিষ্ট এই যে "All Secrets a. open" অর্থাও ইহাতে এমন সব ফরমূলা সহজ্ঞীরল ভাষায় দেওয়া আছে, যাহা ব্যবসায়িগণ অনেক ক্ষেত্রেই বহু অর্থ বায়েও সংগ্রহ করিতে গমর্থ হইয়া থাকেন না, স্কতরাং ই বই খান কে এক কথায় "Secret of Success" বলা যাইতে পারে । এই কারণেই মনে হয় আমার এই পরিবদ্ধিত সংস্করণের পাড়লিপি দেখিয়া স্থানীয় মিলমালিকগণও যার যার মিলের শ্রমিকদের কালোপযোগী ট্রেনীংএর স্থবিধার্থে ১০ হইতে ৭৫ কপি পর্যান্ত বই যার যার নিজস্ব লাইত্রেরীতে রাথিবার

জাত জাগ্রিম অর্ডার বুক করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও একবাকো স্বীকার করিতেছেন, যে এমন মূল্যবান তথ্য সম্বলিত প্রস্তক প্রত্যেক শ্রমিকেরই বর্ত্মান পরিস্থিতিতে পড়া একান্ত প্রয়োজন। "

আমার জীবনের এই দানটুকু যদি এমন স্থল্পর ভাবে দেশ দেবায় লাগে—তবে আমি বড়ই আশারিত, গর্বিত এবং নিজকে ধন্ত ও আমার পুকুন্তি পদ্মিশ্বম এবং অর্থব্যয় দার্থক মনে করিব।

রাউৎভোগ, ঢাকা। নভেম্বর, ১৯৫৫

বিনীত—> প্রভিকার

ু পূর্ব্ববর্তী সংস্করণের নিবেদন

বৃহকাল ধাবং বঙ্গীত্র গাভর্গমেন্টের অধীনে কুটার-শিলের প্রচাদকার্য্যে ঘনিইভাবে সংশ্লিষ্ট থাকায় বর্ত্তমান ভারতীত্র সুক্রেন্দ্র প্রাপ্তি পার্কি স্কান্তের অধিকাংশ জেলার তন্ত্রবাস সম্প্রদান্তর সহিত সামার বিশেষভাবে মিশিবার স্ক্রেয়াগ হইয়াছিল। তাহারই ফলে ব্রিতে পারিয়াছিলাম যে, বিজ্ঞানের নব্য আবিক্ষারগুলির সহিত পরিচয় না থাকায়, বয়নশিল্লে তন্ত্রবায়গণ পূর্বের মত আর ক্রতিত্ব দেখাইতে শারিতেছেন না; তাহারা গতান্ত্রগতিকের অনুসরণই করিতেছেন মাত্র। নব্যক্রচির সহিত তাল রাধিয়া চলিতে না পারায় তাহাদের বয়নশিল্প ও ব্যবসায় দিন দিন নিপ্তাভ ও পশ্চাদপদ হইয়া শক্তিতেছে।

ছাত্র ও ছাত্রাদিগের শিক্ষার জন্ম বয়নশিক্ষা সম্বন্ধে আমি কতকগুলি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট উহা বিশেষ সমাদর লাভ করে। তাহাতে উৎসাহিত হইয়া বয়নশিক্ষা সম্বন্ধে বাললা ভাষায় একখানি পুস্তক লিখিবার জন্ম আমার প্রবল আগ্রহ জন্মে। এই "তাঁত ও রং" পুস্তক সেই লিপিরই পরিবর্দ্ধিত আকার মাত্র।

এই পৃত্তকে বছপ্রকার ডিজানি সরিবেশিত হইয়াতে।
সেইভলিকে এরূপ সহজ ও সরল ভাবে ব্যাইবার চেষ্টা কাজি
থে, অল্লশিক্তিত ব্যক্তিও উহা অনায়াসে ব্যক্তি পারেন, ধেন
প্রস্তক্থানি নিজেই একজন। মুক্তক।

রং স্থান্ধেও এই পুতকে অনেক তিথা সংগৃহীত হইয়াছে। কি প্রণালীতে কার্পাদ, পাট, রেশম, কৃত্রিম রেশম, কয়ার (Coir) ইত্যাদি পাকা রং করা হয়, এই পুতকে তাহার বিত্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

এখনও বাল্লায় নারিকেল পিল্লের তেমন প্রচলন হয় নাই। মাজাজ প্রেদিভেন্সী এই শিরের হারা যে কতদ্য উন্নতিলাভ করিয়াছে, ভাহা আমাদের অনেকেরই জানা নাই। বাল্লাদেশে সমুদ্রতীরবর্ত্তী করেকটা জেলায় প্রচুর পরিষাণে নারিকেল জন্ম। স্থভরাং চেষ্টা করিলে মাজাজ প্রেনিডেন্সীর ন্যায় বাল্লাদেশেও বে নারিকেল শিল্লের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করা যায়, একথা নিঃসংশ্যে বলা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে শাহ্রিকেল শিল্পে সম্বন্ধেও এই প্রতকে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। কাপিড়া মুদ্রন্ধেও এই প্রতকে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি। কাপিড়া মুদ্রন্ধিত সম্বন্ধেও আন্টেচনা করা হইয়াছে।

বয়ন ও য়য়ন-শিল্প সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় অনেক প্রস্তক আছে—
কিন্তু বাদলা ভাষায় সেরূপ দেখা যায় না। ইংরাজী ভাষায়
প্রতিশব্দের সল্লভার এবং বাদলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকমের ভাষা
প্রচলিত থাকার জন্ম বাদলা ভাষায় এইরূপ প্রতক প্রণয়ন অতিশয়
কষ্টসাধ্য হইলেও জীবনের একমাত্র ত্রত হিসাবে বহু 'রিশ্রম
স্বীকারে চল্তি শন্দ সংগ্রহ করিয়া সহজ্ঞ ও সরল ভাষায় প্রস্তকধানাকে অভ্যাবশ্রক তথাপূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

এই কুদ্র পুস্তকথানা এত অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব্ধ ও পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িয়া, আসাম এবং উভয় ডমিনিয়নের নানা প্রদেশে এমন কি ডমিনিয়নের বাহিরে পর্যান্ত একখানি অমিতীয় প্রাক্তিক লাইডে হিসাবে সমাদৃত হওয়ায়—যথার্থই কিনির পরিশ্রম ও কর্ত্বিশ আমার সার্থক হইয়াছে।

িগত মহাযুদ্ধের ফলে পেপার কন্টোল হেতু প্রয়োজনীয় ক্রিজ সাপ্লাই না নতমান দেশের চাহিদা মিটান আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আশা করি শিল্পপ্রা দেশবাসা আমার অনিচ্ছাক্বত ক্রেটী মার্জনা করিবেন। ইতি—

রাউৎতোগ, ঢাকা,

বিনীত—

खून, ১৯৪৮

গ্রন্থকারা

Grence College 92 appr Circulare 28.9.37 DEVAT GOODFATT ONE 375 3 50 \$ 126 - ary - about 19 cours. 3/2 3 अगम्मान्ते क्षेत्रमा वर्षे देशमान्तिकार प्रभुरं- मेसिल. योपात्र । एड् अस्त answerple Jage gome signa Canpa. Don- 1 For also with survive sylvar. Lugare ora Lun Mer sum & sales all Orser Jose Ell Star El Sandi

''আপনারে ল'য়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী'পরে : সকলের তরে সকলে আমরা,

"প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

-কালিনী রায়-



গ্ৰন্থগাঁৰ—প্ৰীটেভলোক্যসাথ ৰপু

ক্রভীপত্র প্রথম **অ**ধ্যায়

তাতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

্ৰয়ন প্ৰণালা (Weaving Proces	SS ₂)	7-48
শ্বিটিভ্লুন , ঠক্ঠকি তাঁত (Fly Shuttle Loon	n).	
গর্ভান (Pit Loom.) ফ্রেম্ভান্ত (Frame Loom	in-	
cluding over hung and under hung sley)		₹—>
গৰ্ভ ও ক্ৰেন্ তাঁতের তারতমা (Difference betw	een	
Pit Loom & Frame Loom)	***	>•
ক্রেম্লুমের প্রধান প্রধান অংশগুলির নাম	***	>>
কলের ঠক্ঠকি তাঁত (Hattersley, Semiautom	etic 💡	
etc.)	***	۶. ۶۶
হাটার্সলি লুমের প্রধান প্রধান জংশগুলির নান	****	>8
thistories (C)		se.
জ্যাকার্ড তাঁত (Jacquard Loom)	***	24
পাঞ্চিং বক্স্ ও পিয়ানো কার্ড কাটার 😲	***	२६
त्निवात शृत्क क्याकार्ड भतीका (Testing of Jacquar	d)	২৮
का किए प्रापित्वर विक्ति प्राप्त (के कर) है जिस्स		- 1

30

দক্তি (Sley)	****	02
একাধিক মাকুর দক্তি (Multiple Shuttle Box S	Sley)	७১
দক্তি ভালমন্পরীক্ষা করিবার নিয়ম (Testing of	Sley)	್ಧ ೨೨
দক্তিৰ মাপ অনুসারে কাপড়ের বহর নির্ণন্ন	E	೨೨
মাড় প্রকরণ (Sizing)	***	८ 8≟8¢
খেত্দারযুত্য উপাদান (Starches), স্থতা কোমল ্ র	াথিবার ্	
উপাদান (Softeners), ওজন বৃদ্ধির উপাদান (Weig	hting	-2.
materials), প্রতিষেধক উপাদান (Antiseptic)	, রঞ্জন	#
উপাদান (Tinting matters) ···		€5.—8¢
হাত দাইজিং অথবা দেশী মাড় (Hand Sizing)	***	৫০
ববিন বা টানা নঙ্গি (Bobbin)	•••	, 88
মিল দাইজিং (Mill sizing)	***	88
মাড় দ্রাবণের শতকরা হার নির্ণয় (Determinatio	on of	
percentage of size in a mixture), মাড়	প্রকরণ	
দপ্ৰনীয় কয়েকটী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় (some	useful	
hints about sizing)	***	86 - 85
টানা প্রকর্ণ (Warping)	* * *	8565
वर जो होना. को लाव हिना, श्रिश होना (Feg or	Woof	
Vping), পাशानि ছামে होना (Horizontal]	Drum	£
Warping), थाड़ा डाट्म डोनो ्य वन-खग़ार्निः (Ve	ertical	
Drum or Ball Warping)	***	85-66
জা-কাঠি বা লিম্ব্রড (Lease Mod)	***	৫৮
গীম বা নবোজ (Beam or Roller)	401	ج ع
ণানা-গাঁথা ও বীম-করা (Denting and Reaming)	60 %

ভাফ্টিং বা ব-সাঁথা (Drafting)—সোজা দাঁফ্টিং,	
পরেক্টেড গ্রাফ্টিং, ভাকা ভাফ্টিং, মিশ্র ভাফ্টিং, স্পেশিয়াল	
ष्ठाक् हिर इंडामि ।	6 •
ব-বান্ধনি (Tie-up —রীল বা কাঠিম, লিভার, স্প্রীং, ধন্থ,	
७ द्विष्ठे ७ ७३	68
লিফ টিং া টিপ নি (Lifting or Depression of	1
Treadles or Peg plan)	৬৫
হ্রত তাঁতের গতি (Motions of Hand Lcom)—	
Shedding, Picking, Beating up ইত্যাদি ৬৬ -	69
বীম ছাড়ান ও কাপড় জড়ান Let off & Take up	
motions) ··· ··	दश
ওভার পিক্ও আগুার পিক্ (Over Pick and Under	
Pick)	9=
মাকু ও নলি (Shuttle & Pirn) ···	9 •
শতি কাঠি বা মতি কাঁটা (Temple)	92
বহর ও দৈখা নির্ণয় (Selection of Width & Length)	٩ ২
শাকু পড়ে কেন (Why the Shuttle Flies) "-	90
াণার স্থতা ছিত্ত কেন (Causes of Warp Breakages)	170
পাড় খারাপ হয় কেন (Causes of Bar! Selvedges)	19
ি ভিতীয় ভাষ্যায়	
হিসাব (Weaving Calculations) ৭৯—১	9 8
টেক্স্টাইল সম্বনীয় হিদাবের শ্রেণী বিভাগ	۹۶
र प्रिट्र अवसात रिमार्थ (या। पिनार	
স্তার নম্ব নির্থ (Relating to single yarns)	

करेंन, खराइड्डे करेंन, मितन, हम्भ, भारे. छम् छिछ,	উল,		
मिक, न्थान मिनक ्रेंचामि	151	9	2
টুইষ্ট স্তার নম্বর নির্ণয় (Relating to Folde	ed or		
Twisted yarns)—क हैन, ज्लान् त्रिक है छा। पि	***	ь	b
শানার ব্যবহার, শানার হিমাব, শানার প্রকারভেদ ও	गरिह्य	८ ५४	
দেকী দু বিভাতী শানা (Bamboo and Steel Ree		۵	
भागा निर्द्याहन (Selection of Reed)		2	5
স্থতার নম্বর অমুসারে শানার নম্বরের তালিকা	120	5	2
স্তার পরিমাণ নির্ণয় (Quantity Calculations	5,—∙টান	র	
হিদাৰ ও পড়েনের হিগাৰ(Warp and Weft Calcu			9
"ব" এর হিসাব (Heald Calculations)— দেশী	नांश	£ .	
"ব", হাতে তোলা "ব", আধপাটি 'ব', ভারের 'ব' (V	Vire		
Healds), বিলাতী 'ব' (Cotton Vernished He	alds)	6-16	Ъ
শানার সঙ্গে বিলাতী "ব' এর সম্বন্ধ	****	5	S
शिन्छ-निर्णि (Heald Knitting Calculations)		> 0	0
বিবিধ হিন্না (Miscellaneous Calculations)		5.	2
িদ্ৰ এন তালিকা (Chart Showing Lea Weig	(ht)	> 0	೨

ভূতীয় অধ্যায়

সূতা পরীকা (Cesting of yarn) ১০১—১১৯

স্থা নির্নাচন (Selection of Yarn)—স্থার নম্বর, স্থার শক্তি, সমতা, দৈর্ঘ্য, পাক ইত্যাদি নির্দারণ (Count, Strength, Uniformity, Twist per inch etc) ১০৫—১০৮

মিউল ও রিং ফ্রেমের স্থতায় পার্থক্য	***	200
ইউনিয়ন ফ্যাব্রিফ্ হইতে রেশম, উল ও উদ্ভিচ্ছ তম্ব প	রীকা	>>.
তন্ত্ব বা প্তার, ওড়ুনের হ্রাস বৃদ্ধি (Regains)	****	222
উ্তিজ্ঞ তথ্ত এবং প্রাণীজ তন্তু পরীক্ষা	•••	225
নানাবিধ কৃত্রিম রেশম পথীকা · · ·		>>0
কোরা এবং মারণেরাইজড্ কার্পাস পরীক্ষা	***	,550
ক্যাপক ও কার্পায় পরীক্ষা, কোরা এবং ধোলাই কা	পাস	
পরীকা, শব ও পাটে পার্থকা, খাটি রেশম ও ক্রম্রিম ত	রশম	
भिद्रीका करेग के जिल्ला भरीका, भारे, मन धवर क्रा	ক্স_	
পরীব্য	>>8 -	. >>6
अलेविकन यदा छिक्म्होरेन कारेवादात आकृष्टिक गरेन	* * *	>>9
খাটি রেশম, তসর, পশম এবং কটন নির্ণয় করণ	• • •	: >6
टिक ग्राहेम काहेवादात डेलत हैक, कात धवर व्य	ত্যান্ত	
শাঘাকার পদার্থের প্রভাব •••	***	411
A STATE OF THE STA		
চতুর্থ অধ্যায়	8	
কাপড় বিশ্লেষণ (Analysis of cloth) .	520-	584
কাপড় বিশ্লেষণ (Analysis of choose	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
কাপড় বিশ্লেষণ্" শব্দের অর্থ ও অন্যান্ত জাওবা বিষয়	>>>-	
কাপড়ের উপর দিক্ নির্বর, টানা ও শড়েন নির্বয়	35 3-	۶۰۰- ۶۶ر
ইঞ্চি প্রতি টানা ও পড়েন সংখ্যা নির্গ্নি	• • •	>20
নমুশা হইতে কাপড়ের ডিজাইন বা নক্সা করণ	•••	3 29
र-शिथा ल्यानी (Drafting) ···	•••) 2 b
ফিলাইন ক্রমত কিছু লি বা টিপ নি বাহির করণ	. • •	340

10/•	
কাপড়ের দোষ বা খৃত (Defects in Fabrics) . স্থাণ্ডার্ড ক্লথ (Standard Fabrics) .	··· >७
(Standard Fabrics)	•• 508
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইয়ার্ণ (Standard Varns)	>85
পঞ্চম অধ্যায়	
To the state of th	
বস্ত্ৰ গঠন প্ৰণালী	
(Principles of Fabric Structure	e* ′
Proofice & Art	
Practice of Miscellaneous Weaving)	186-299
ব্যাের গঠন ক্রাহাতে কলে ১	(1)
বস্ত্রের গঠন, গঠন কাহাকে বলে, টানা ও পড়েন কাহাকে ব টেক সটাইল ডিছাইলের স্থেম	ালে ,১৪৬
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
ডিজাইন পেপারের ব্যবহার ও মাণ নির্ণয় (Use and	4
Design Paper)	
সাণাসিলে বা প্লেন (Plain, Calico or Tabby	. 584
Weave) Calico or Tabby	
তম, ৪০. এই নং চিত্র—একটি খাঁটি প্লেন্ কাপড়েন	, ,8%
ডিজাইন ও Cross এবং Longitudina! Sections তেক চার, কি প্রাক্তিক প্রাক্তিক প্রাক্তিক	
টেক চার, কি প্রণালীতে প্রেন্ কাপড় অলম্ভত করা যায় ৪২, ৪১, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮ নং চিত্র—	>6>->65
রিব উইভ (Ribbed Fabrics)—ওয়ার্প রিব (পণ্-	
लिए) १९८० है जिल्ला के ज	
प्राप्त कर्म विश्व (अम् द्विष्ट) माहि क्वानिक्व - र	
त्वर् ७ कृष्टिम त्वर् थवः ইशास्त्व Longitudinal	
sections.	r

	প্লেনের উপর কলাও স্কীম্ হেয়ার লাইন কোটিং ইত্যা	हि	>64->65
	৪৯ নং চিত্র—অক্রফোর্ড পাটিং (Exford Shirting)	> 0 %
	টুইল ও টুইল জাতীয় বুনন্ (Twill and Kin	drêd	
	Weaves)	•••	365- 566
	(১) ক্রমাগত টুইল (Continuous Twill)	400	১ ৬১
	৫০ ত ৫১ নং চিত্র —৩ ঝাঁপে ক্ষুত্রতম টুইল	7	~~e>
	৫২ নং চিত্র'—৪ঝন্রপে রেগুলার টুইল	***	>63
	টানা-ভাগা, পভেন-ভাগা, টানা ও পড়েন-ভাগা, টানা	অথবা	
	পি:ড়ন অপেক্ষাঞ্চি বেশী ভাষা টুইল	***	১৬২
9	৫० नং हिळ — ८ साँदि स्कादन छोरेन हेरेन		>40
	৫৪ নং চিত্র—৬ ঝাঁপে হারভার্ড সাটিং	•••	১৬৫
	८ वः छिळ — ४ बाँ १०० मार्ड्ज पूरेन · · ·	***	>66
	টুইলের কোণ (The Angle of Twill)	+440	১৬৬
	৫৬ ন চিত্ৰ—45° Angle, ৫৭ নং চিত্ৰ—High A	ngle,	
	• ६৮ नः हिज—Low Angle	***	১৬৬
	টুইল ও টুইল জাতীয় কাপড়ের টুইল রেধার স্পষ্টতা	181	> 6 9
	(২) আঁকা বাঁকা বা ঢেউ টুইল (Zig-zag Twill)	506
	৫৯ ন: চিত্ৰ—8 ঝাঁপে পাশাপাশি চেউ টুইল (Hor	izon-	
	tal zig-zag Twill on 4 Healds)		> 9 •
	৬০ নং চিত্র—৪ ঝাঁপে খাড়া চেউ টুইল (Vei	ricai	590
	Zig-zag Twill on 4 Healds) ··· ৬০ নং চিত্ৰ ও ৬২ নং চিত্ৰ —৮ ঝাঁপে বক্ৰ টুইল (O	blique	
	Twill on 8 Healds)	***	>42

শিক্ত নং চিত্রটা বদান ভূল হইয়াছে; বাম দিক উপরে ঘুরিয়া বদিবে।

(৩) রি-য়ারেঞ্জড্ টুইল (Re-arranged Twill)		>92
(ক) সাটিন (Satin)—সাটিন ডিজাইন করিবার প্রণাঃ	ৰী	290
ইরেগুলার দাটিন (Irregular Satin)	• • •	2.18.
৬৩ নং চিত্ৰ—৪ ঝাঁপে সাটিন। ৬৪ নং চিত্ৰ—৫ ঝাঁ	পে	
সাটিন। ৬৫ নং চিত্র —৬ ঝাঁপে ইরেগুলার সাটিন	• • •	396
৩৬ ও ৬৭ নং চিত্র—৮ ঝাঁপে পড়েন ও টানা-ভাস, সাচি	हेन	>98
(刘) 本希 囊 (Cork Screw)		395
৬৮, ৬৯ নং চিত্র – বিজোড় দংখ্যক কর্ন ফু (Odd N	0.	
Cork Screw)		299
৭০, ৭১ নং চিত্র—জোড় দংখ্যক কর্ক জু (liven N	0.	
Cork Screw)	1 4 9	596
(গ) সাটিন অভারে টুইল সাজান (Re-arrangement	of	
Twill in Satin order)		292
৭২ — ৭৪ নং চিত্র — টুইলকে সাটিন অর্ডাবে সাজাইবার প্র	ণালী	> 12
(8) মিশ্র টুইল (Combined Twill)		
৭৭ ও ৭৮নং চিত্র—টানায় টানায় ও পড়েনে পড়েনে মিশ্র		>p.•
विकास विकास प्रशासन अरण्या किया के केवे व	पू रेल	363
টিলার টানায় ও পড়েনে পডেনে মিশ্র টুইল করিবার প্রণা	ালী	24.7
(৫) ত্রা টুইল (Broken Twill)	***	> b-0
৭৯নং চিত্ৰ —৪ ঝাঁপে ভালা টুইল ট্রাইপ্ এফেক ট		240
৮০ ও ৮১নং চিত্ৰ—৪ ঝাঁপে ভাষ্টা টুইল অল-ওভার-এে	ফক ট	३५७
৮২নং চিত্র —৬ ঝাঁপে ভাগু টুইল (Rice weave)		2F8
তনং চিত্র —৪ ঝাঁপে হেরিং বোন টুইল (Herring 1	Bone	•
Twill on 4 shafts of Healds)		15/28

(৬) ক্যান্সী বা অলম্ভত টুইল (Fancy Twill)	226
৮৪ ७ ৮৫ न् हिंख-৮ ७ ১२ वंश्य कामी हूँहेन (Fancy Twill)	226
ভারমণ্ড (Diamond) ···	১৮৬
৮৯ ৩৮৭ নং চিত্র-8 ঝালে ভাষমত ও আকার (Size) বড় করণ	514
হানিকম্ব (Honey Comb)	766
৮৮-১১ নং চিত্র-৪ ঝালে হানিকছ, ৫ ঝালে হানিকছ,	
৫ ঝাঁপে প্লেন্ ও হানিকম, ৬ ঝাঁপে প্লেন্ ও হানিকম • ১৮৯-	->>0
ৰাইটন (Brighton) ··· ·· ··	797
नर ७ ३७ नः हिंब-मर्वारिका हाउँ वतः ३६×३७ डाइँहेन	\$ वर
স্পৃঞ্জ (Sponge) ···	220
৯৪ নং চিত্র ->• ঝাঁপে স্পন্ন (Sponge on 10 shafts)	328
হক্-য়া-ব্যাক্ (Huck-a-Back)	358
৯৫ নং চিত্ৰ—৪ ঝাঁপে হক্-য়া ব্যাক্	256.
৯৬ ও ৯৭ নং চিত্র —৪ ঝাঁপে প্লেন্ ছক্-য়্যা-ব্যাক্ ও ভেডন ছক্ ১৯৫	७६ ८-
মক্লিনো (Mock Leno or Imitation Gauze)	326
৯৮ ও ৯৯ নং চিত্ৰ—৪ ঝাপে মক্লিনো ও প্লেন্ মক্লিনো	59,1
১•• ও ১•• (ক) নং চিত্র—৩ এবং ৪ ঝাঁপে মক্লিনো	१वर
সক্লিনো ব্নিতে শানাগাঁথার নানাবিধ প্রণালী ও বিশেষ জ্ঞাতবা	বি ষয়
,	259
ক্ৰেপ্ অথবা ওট্মিল (Crape or Oatmeal)	299
ক্রিটোন (cretone) ··· ·· ··	۶••
১০১-১০৩ নং চিত্র-৪, ৫ ও ৬ বাঁপে ক্রেপ্	500
লিনিয়ার জিগ জ্যাগ্ (Linear zig-zag or Distorted	
Weavel	205

১ - ৪ নং চিত্র — ৪ ঝাণে লিনিয়ার জিগ্ ভাগ ্ অথবা গ	পাইডার উই	छ २०३
গ্রীসিয়ান উইভ (Grecian Weave)		200
১০৫ ও ১০৬ নং চিত্র—৪ ও ১০ ঝাঁপে গ্রীসিয়ান উই	ভ	ં ર •૭
ভায়পার ডাইস্ (Diaper Dice)	***	₹•8
১০৭ ও ১০৮ নং চিত্র—৬ ও ১০ ঝাঁপে ভারপার ভ	াইস ্প ্যটোৰ্	₹ • ₫
বেড্ফোর্ড কড (Bed ford Cord)	***	२०१
১০৯ ও ১১০ নং চিত্র—৬ ঝাঁপে বেড্ফোর্ড কর্ড এব	্তা হ ার ক্রস	
সেক্শান •••	.; •••	₹•19
>>> নং চিত্ৰ—ওয়াডিং স্তা সহ বেড্ফোর্ড কর্ড ক	।পড়ের <mark>ক্রস</mark> ্	
সেকৃশান	g 616	, 50A
বেড্ফোর্ড কর্ড ও পিকি কাপড়ে পার্থক্য	•••	₹•≥
এক্ষ্ট্রা ওয়ার্প ও এক্ষ্ট্রা ওয়েফ ্ট (Extra wa	arp and	
Extra Weft)	***	202
১১২ নং চিত্ৰ—চাটাই পাড় (Matt Border with	Extra war	p) २১•
১১৩ নং চিত্ - ভায়মণ্ড বা বর ফিপাড় (Diamone	d Border	
with Extra warp)	* * *	332
ড্বল ক্লথ (Double cloth or Two-ply	cloth)	620
১১৪ নং চিত্র—একধার বন্ধ ভুরল ক্লথ। ১১৫ নং চি	উত্ত— ছুইধার	বন্ধ ডবল
ক্লথ। ১১৬ নং চিত্র— অলঙ্কত ডবল ক্লথ। ১১৭ নং		
ক্রস্ সেক্শান। ১১৮ নং চিত্র— ১১৫নং চিত্রের জন	্সেক্শান ২	38-578
বাাক্ড ফ্যা বিক্ (Backed Fabric)	•••	२७७
১১৯—১২১ নং চিত্র— ওয়েফ্ট্ ব্যাক্ড ফ্যাত্রিক্ (Weft Back	red [®]
Fabric)	*,* *	ঽ১৭

১২২—১২৪ নং চিত্র —ওয়াপ বাাক্ড্ ফ্যাব্রিক্ (Warp Backed) ২১৭
है। हिंच है। अर्य (Turkish Towel) ै २३४
द्रीकिन द्रीअर्थेस (Tarkish 1000)
(ठक् ट्रेक्टिम् डेर्ज्यम् (Oheck Turkish Towel)
কাস্টিয়ান্ ফ্যাব্রিক্ (Fustian Fabric) ২২০—২২৪ (খ)
का निक्-हेम रश्वियांन स्नायांन्त छाउन, इम्र्रावयांन
नाहित्य करिया प्रदेशक्षित वर्गाप्रक्रित, द्विविश्वार्थित, द्विविश्वार्थित, द्विविश्वार्थित, द्विविश्वार्थित,
ক্যান্ট্ৰ, মউল্স্কিন্, বিভার্টীন্ বা হাল্কা মউল্স্কিন্, ভেল্ভেটীৰ
कान्त्न, भडनाकन, (विज्ञाननी पा Castion and Fast or Lashed
(Showing "Races" & Cross Section and Fast or Lashed
Piles)
Piles) ১৩৪, ক, খ, গ নং চিত্ৰ-কডু রয় (Light Corduroy), ভারী কডু রয় ১৩৪, ক, খ, গ নং চিত্ৰ-কডু রয় (Light Corduroy), ভারী কডু রয়
im the Cot Cord) 208 At The Head
(Thick-Set-Outd),
এবং পরের অবস্থা ভামাস ্ক (Damask) ও ত্রোকেইড (Brocade) ২২৪ (গ)
ভামান ক (Damask) ও ব্যোক্তি (Table 1977)
বিবিধ ডিজাইন—(Miscellaneous Designs)
558 (A) 558 (A) 452 402
১৩ঃ —১৪০ নং চিত্র —৮ঝাপে ব্লেকেন্ ভাষ্মণ্ড ২২৪(ছ)—২২৫
১৪১নং চিত্র — ১০ ঝাঁপে ব্রোকেন্ ভারমণ্ড (চেক্ প্যাটার্ণ) ২২৭
১৪२ नः हिं — > वार्ष व्यादम वार्ष क्रांस्थ क्रांस्थित शाहिर्ग
১৪२ नः हिंच - ३० शारा ध्वार प्राप्त प्राप्ति शाहिर्ग ১৪৩ - ১৫১ नः हिंच - ७, १ ७ ४ साउप সোমেডিস शाहिर्ग २२४-२०७
to the (Fish on 5 Healds)
১৫২ নং চিত্র—৫ ঝাঁপে মাছ (Fish on 5 Healds) ২৩৭
के कि ना विकास किया किया किया किया किया किया किया किया
३६६ नर १६० - ८ वार्टिय का की शाहे २८२ - २८६ ३६२ - ३६१ नर हिंद्य- ८ वार्टिय का की शाहे

>eb नः हिज्— 8 योद्र ^भ एक् शाणां काणः २	80
 ২১৯ নং চিত্র—৬ গাঁপে ফ্যান্সী বেড্ফোর্ড সার্টিং 	88
১৫৯ ক নং চিত্র—১৫৯ নং চিত্রের জুক্টিং প্ল্যান্ · · · ং	85
See to it it to a	86
১৬০ নং চিত্র—১০ ঝাপে ফ্যান্সী জামার কাপড়	89
১৬১ নং চিত্র—১২ বাঁপে ফান্সী সার্টিং	485
১७२ नः हिं - >० बार्रि कामी मार्टिः	
বিবিধ উইভ (Miscellaneous Weaves) >৫০—:	199
৪ বাংপে ফ্যান্সী। ভায়মণ্ড। ৪ বাংপে ভান ছিল। দান প্রক্রে।	টিং
ত ঝাঁপে সেলুলয়েড্ সাটিং। ত ঝাঁপে মক্লিনো। ৪ ঝাঁপে রেগু	লার
টুইল কোটিং। ৪ ঝাঁপে ফ্যান্সী টুইল কোটিং। ৪ ঝাঁপে ফ্য	
পছেক্টেড টুইল কোটিং। ৪ ঝাঁপে টুইল কোটিং। ৪ ঝাঁপে হরত	
पूरेल। 8 बाँरि काली खारकन पूरेल काणि:। 8 बाँरिश क	
টুইল। 8 बाँदि का की हुँ हैं मार्टि: खथना का दि: 1 8 व	
ষ্ট্রাইপ্ সাটিং। ৪ ঝালে মাজাজ কেনানো কোটিং। ৪ ঝালে গ্রাবের	वेशान
ফ্যান্সী টুইল: ও ঝাপে নমনতারা টুইল। ও ঝাপে চেক আলো।	श्राम ।
৪ বা পে এটেবিল ক্লথ। ৪ বি পে আর একটি টেবিল ক্লথ। ৪ বাঁপে বিছানার চাদর।	
ৰ পাপে আৰু একটি টোৰল ক্লগ। ৪ ঝাপে বিছানার চাদর।	
র্ধ বাবে ভারিলেটেড ভায়মগু। ৪ বাবে আর একটি ভায়মগু হক্	~য়ায়]
ব্যাক্। ৪ ঝাপে ফ্যাঙ্গী উইভ। ৪ ঝাগে আর এক রকম ফ্যাঙ্গী	
8 को एल मक्लिरना । 8 दौर प्राप्त विक	- ર હર
मेक्लिन ७ (अन् राष्ट्राह्म । ८ वेशिय कामिने राष्ट्राह्म । ० र	시 [*] 4도 어
* ১৫৯ নং চিত্রটী ক, খ ও গ সহ ভূল ক্রেন্মে উপর দিক নীচেছ	6 16 Y
रहेशांट	বসাণ

একটি ফুল। ৫ ঝাপে মক্লিনো ও প্লেন্ ভোগালে। ৬ ঝাপে ভ্যারিলোটেড ভাষমণ্ড। ৬ ঝাপে ব্রোকেন্ ভাষমণ্ড? ৬ ঝাপে প্লেন্ ও
ক্রেশ্ নিশ্রিভ দার্টিং। ৬ ঝাপে ভাষপার ডাইস্ চেক্ প্লাটার্গ। ৬ ঝাপে
প্রেন্ মক্লিনো ট্রাইপ্ দার্টিং। ৬ ঝাপে ম্যান্তল। ৪ ঝাপে
ক্রিয়ার সাক্কার। ৪ ঝাপে বী-হাইভ। ৪ ঝাপে ভাষপার
সোলেরভিস্ পোটার্ল। ৪ ঝাপে বী-হাইভ। ৪ ঝাপে ভাষপার
সোলেরভিস্ পোটার্ল। ৪ ঝাপে ব্যালেরভিস্ ভাষমণ্ড
প্যাটার্ল। কটন চেনিলীর্যাগ। ৪ ঝাপে মনিপুরী।
৩ ঝাপে হক্র্যা-ব্যাক্। তরাতজ্ঞলারা। ৪ ঝাপে ব্রাইটন।
৪ ঝাপে দার্টিন ট্রাইপ্ কাপড়। ৯ ঝাপে চেনিলী-ভাষমণ্ড।
৫ ঝাপে ফ্রালী টেবিল ক্রথ। ৭ ঝাপে ক্রালী-ভাষমণ্ড। ৪ ঝাপে
মনিপুরী। ৩ ঝাপে ফ্রালী কোটিং। ৪ ঝাপে সেলুল্যেড সার্টিং।
৪ ঝাপে কেপ্ সার্টিং।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্য়ন তস্ত (Textile Fibers) ২৭৮-৩০৯
টেক্স্টাইল ফাহবার কাহাকে বলে। স্থলত: কয় ভাগে বিভক্ত।
ব্যবসায় ক্ষেত্রেই বা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে ইত্যাদি—
২৭৮—২৮০
উদ্ভিক্ততন্ত (Vegetable Fibres)— বীঞ্চতন্ত, বৃক্ষকোষ করে ও
ভাসকুলার তন্ত্র—
হ৮১—৩০৭
কার্পাদের শ্রেণী বিভাগ। কার্পাদের উপাদান। কার্পাদের দৈহিক
গঠন। সমগ্রপৃথিবীর তুলার উৎপত্তি স্থান। তুলা উৎপত্নের পরিমাণ ও
গুণাগুণ। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের কার্পাস চাষ। ভারত ও পাকিন্তানের
কার্পাস চাষ। তুলাগাছের শ্রেণী বিভাগ। কার্পাদের মাটী নির্কাচন।
হ৮১—২৮১

জিনিং ও গাঁইট বাঁধা। গাঁইট হইতে ভাবিয়া নিগা তুলাকে স্তায় পরিণত করিবার ক্রমিক প্রণালী। স্থতার নগর অনুযায়ী তুলার আঁশ নিৰ্দ্ধারণ ক্যাপক ও জ্বাভা ক্যাপক পাট-পাটের শ্রেণী বিভাগ। বীজ্বপন ও কাটিবার সময়। কোয়ালিটি Jute growing tracts বিভাগ। পাট পচাবার জল নির্বাচন পাটচাবের আবহাওয়া। ফলন। সর্বপ্রথম পাট হইতে ভুত। কাটিবার ও চট্বুনিবার মিদ স্থাপন। পাট হইতে স্তালী প্রত্ত করিবার মিল-প্রণাগীগুলির ক্রমিক নাম ও যথ। সম্ভব ব্যাখ্যা 🔑 ২৯৩—৩•২ ভিসি (Flax, Linen)। শ্ব (Hemp, Giant Hemp)। দান্ হেম্প (কের হেম্প, বাউন হেম্প, মাদ্রাজ হেম্প, বাস্ব হেম্প)। চীনা ঘাদ (Ramie, Rhea)। ম্যানিলা হেম্প (Musa Textiles)। সিদল হেম্প (Agave)। পিটা ফাইবার (Aloe)। নিউম্বল্যাণ্ড হেম্প্। আনারস ইত্যাদি—৩০২—৩০৭ জান্তব বা প্রাণীজ তন্তু (Animal Fibres)—উল ও ব্লেশ্ম—

পশ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। শ্রেণীবিভাগ। উপাদান। ব্রেহার। স্থান
বিশেষে গুণাগুণ। ভারত ও পাকিস্তানে যে যে স্থানে পশ্ম পাওয়া যায়।
পশ্ম ছাটবার সঁনয়। ভেড়ার গাত্রের স্থান বিশেষে এবং ভেড়ার রকম
হিসাবে পশ্মের প্রকৃতির তারতম্য—। পশ্ম ছাটাই। কুত্রিম
পশ্মের পরিচয়। ভেড়া ব্যত্নীত অন্যান্য পশুর পশ্মও বস্ত্রশিল্পে
ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
ত০৮—৩১৬
রেশ্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। পলুপোকার জীবনী এবং ইহার জীবনের
চারিটি অবস্থা। পলু পোকার প্রকার ভেদ। রিলীং প্রণালী।

পোকার খাদ্যের উপর হেশ্যের গুণাগুণ। রক্ষ্ অন্ত্র্সারে রেশ্যের নানা প্রকার প্রচলিত নাম।

কৃত্রিম উস্তু (Artificial Fibres)—সেলুলোজ, প্রোচীন্ ও
কি-ছেনারেটেড্ জাতীয়

ত্রত্রত্রত্র রেশ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ভিস্কোজ। সেলুলোজ এসিটেট্।
কিউপ্রা এমোনিয়াম। নাইট্রোসেলুলোজ। Azlons, Lanital, Aralac,
Vicara, Casin, Alginate, Vinyon, Saran, Dynel or
Vinyon N. Terylene, Orlon, Nylon, Vistra,
Hollow Fibre, Celta, Rayolanda X, Plastic Coated
Textile yarn, —

সপ্তম অধ্যায়

নারিকেল শিল

৩৪০—৩৭২

নারিকেল ও ইহার চাষের বিবরণ। নারিকেল ও ইহার প্রয়োজনীয়তা নারিকেলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। নারিকেল তৈল ও শুদ্ধ শাঁসের ব্যবসায় ছোবড়ার নানাবিধ ব্যবহার।

ছোবড়া শিল্পের ক্রমিক প্রণালী

089-026

- ()) নারিকেল বাছাই (Selection of Nuts)।
- (২) ছোবড়া ছাড়ান (Husking)। ১৬৬নং চিত্র—সাধারণ সাভলের সাহায্যে ছোবড়া ছাড়াইতেছে।
- (৩) ছোবড়া ভিন্তান ও পচান (Sonking of Husks)।
- (৪) পিটান বা ছাড়ান (Beating or Extraction)। ১৬৭নং চিত্র-পচা ছোবড়া পিটাইয়া আঁশ বাহির করিতেছে এবং ধুইয়া শুকাইতেছে। (৫) শুকান, ঝাড়ান এবং আঁচড়ান (Drying, Willowing &

Combing)। ১৬৮নং চিত্র—আচড়ান কল (Combing machine)। (৩) কাতা প্রস্ত করা (Coir Spinning)। ১৬৯নং চিত্র — চরকায় একহারা (single) কাতা প্রস্তত হইতেছে। ১৭০নং চিত্র -২ থানা চরকার সাহায়ে আবার দোহারা (Twisted) কাতা প্রগত হইতেচে। কাতা বয়ন প্রণালী (Coir Weaving) ম্যাটিং উইভিং। ১৭. নং 6িজ—এই তাঁতে ম্যাটিং বোনা হইতেছে। ৪ বাাঁপে ম্যাটিং বৃনিবার ৩টী ফরমূলা। মাাট্ অথবা পাপোষ উইভিং। ১৭২ নং চিত্র— এই তাঁতে পাণোষ বোনা হইভেছে। ১৭৩নং চিত্র—অলটারনেট টানায় বুনিবার পাপোবের अकिं ि जिल्लाहेन। ১१८नः हिल-1 up 2 down ही नाग्र वृतिवान পাপোনের একটি ডিক্রাইন। ম্যাটিং পাপোন। ফ্রেমের পাপোন। ১৭৫ নং চিত্র সাধারণ কাঠের ফ্রেয়ে পাপোষ বোন। হইতেছে। ১৭৬ নং চিত্র— পাপোষ তৈরী হওয়ার পর ছাটিয়া পরিকার করিতেছে। 460-CAD বেল্টিং বা কলের ফিতা প্রস্তুত প্রবালী ৩৬৯ ১৭৭ নং চিত্র—এই তাঁতে কাতার বেল্টিং প্রস্তত হইতেছে — ৩৬৯

ञ्छेम ञश्राय

রং (Dyeing)
ভাল (Water)— দক্তি ওয়াটার, হার্ড ওয়াটার
ভাল পরীক্ষা (Water testing) — এল শোধন (Purification of Water)

ওজন (Weight) তাপগান্যস্ত্র, জাবনের শক্তি মাপিবার যন্ত্র ইত্যাদি

বৰ্ণ (V-1-B-G-Y-O-R). বং বছবিধ (Varieties of Colour). বংএর
পূর্ব্বক্রিয়া। ১৭৮-১৭৯ নং চিত্র-কিয়ার ও হাইড্রোএক্ট্রাক্টার ৩৭৭-৩৭৮
(১) ডাইব্রেন্ট্রথ (Direct colour) ৩৭১ – ৬৮৫
কার্পাদে ডাইরেই রং। লবণ ও দোডার জিয়া। পরিশেষ জিয়া।
भाम, त्वभम आउँ निक । मात्रात्वाहेक ए किटन ए हित्वके तर।
ডাইবেক্ট বং পরীক্ষা (Testing of Direct Colour) ত৮৫
(২) ডায়েলোটাইলড, রং (Diazotised Colour)
7
বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড, নামের তালিকা ৩৮৮
(৩) বেসিক বা ক্ষারজাতীয় রং (Basic Colour)
०६०—यन०
लितनं, कार्शाम, भगम (त्रामम, भाषे ও करमद (विमक वः ७৮৮-७३२
বেদিক রং পরীক্ষা (Testing of Basic Colour) ৩৯৩
(৪) এসিড বা উক জাতীয় রং (Acid Colour)
660-040
কার্পাস, পাট ও পশমে এসিড রং ৩৯৩৩৯৬
অসমান রঞ্জিত পশমকে সংশোধন করিবার নিয়ম ৩৯৭
ख्म्यान वाक्ष्य भागायक गल्यायन स्थापात्र । १०००
রেশমে এসিড রং (Acid Colour on Silk) ৩৯৭
রেশমে এসিড রং (Acid Colour on Silk) ৩৯৭ বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড, নামের তালিকা ৩৯৯
রেশমে এসিড বং (Acid Colour on Silk) ৩৯৭ বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড, নামের তালিকা ৩৯৯
রেশমে এসিড রং (Acid Colour on Silk) ৩৯৭ বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড, নামের ডালিকা ৩৯৯ (৫) সালেফার বা গব্দক জাতীয় রহ (Sulphur on Silk) ৩৯৯—৪০৪
রেশমে এসিড বং (Acid Colour on Silk) ৩৯৭ বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড, নামের ডালিকা ৩৯৯ (৫) সালেফার বা গব্ধক জাতীয় রহ (Sulphur colour) ত ৩৯৯—৪০৪ ভাগনি, পশম ও রেশমে সাল্ফার বং
রেশমে এসিড বং (Acid Colour on Silk) ৩৯৭ বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড, নামের তালিকা ৩৯৯ (৫) সাক্ষেফার বা গাব্ধক জ্যাতীয় রহ (Sulphur 'Colour) কার্পান, পশম ও রেশমে সাল্ফার রং ৪০০ – ৪০৪ সাক্ষ্যার বং পরীক্ষা (Testing of Sulphur Colour) ৪০৪
রেশমে এসিড বং (Acid Colour on Silk) ৩৯৭ বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড, নামের ডালিকা ৩৯৯ (৫) সাক্ষেফার বা গাহ্মক জাতীয় রহ (Sulphur Colour) ৩৯৯—৪০৪ কার্পান, পশম ও রেশমে সাল্ফার রং ৪০০—৪০৪ নাল্ফার রং পরীক্ষা (Testing of Sulphur Colour) ৪০৪—৪০৪
রেশমে এসিড বং (Acid Colour on Silk) ৩৯৭ বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড, নামের ডালিকা ৩৯৯ (৫) সালেফার বা গব্ধক জাতীয় রহ (Sulphur colour) ত ৩৯৯—৪০৪ ভাগনি, পশম ও রেশমে সাল্ফার বং

(৬) মিনারেল বা ধাতব জাতীয় রং	(Mineral	
Colour)	D = 9-	-1872
(ক) ক্রোম ইয়েলো। (খ) ক্রোম অরেল্ল। (s	া। ,ক্রোম র	ीन्।
(च) আয়রণ বাফ বা গেডুয়া। (ঙ) ঞাশিয়ান বু।	(চ) ম্যাঞ্জ	িনজ
ব্ৰাউন। (ছ) জোম খাঁকী।		
(৭) মরডাাণ্ট বা অন্তর জাতীয় রং	(Mordani	t
Colour)	825-	-8२२
বিভিন্ন শরড্যাণ্টের নাম (Names of different Mor	dants)	858
खाल लोह भद्रोकः। श्रेगानी (Testing of iron from	water)	830
টাকিরেড বা পাকা লাল (Turkey Red)	***	829
বড় বড় মিল বা ফাক্টিরীর মরড্যান্ট প্রস্তুত্ত প্রণালী	•••	808
টাৰিৱেড পরীক্ষা (Testing of Turkey Red)	101	834
টার্কিরেড অয়েল প্রস্তুত প্রণালী	(Prepara	tion
of T. R. Oil)	***	826
নানাবিধ মরড্যাণ্ট সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়	•••	822
Asb এর বর্ণ দেখিয়া মরভ্যাণ্ট-রং পরীক্ষা	***	825
লৌহ (lron) হইতে নানাবিধ মরড্যান্ট প্রস্তুত	•••	815
আয়রণ মূরড়াণ্টের ব্যবহার বিধি		820
ক্রে।ম মরভাণ্টের বাবহার বিধি	•••	823
কার্পাদের উপর ক্রোম মরডাণ্ট	***	822
(৮) ভেজিটেবল বা উদ্ভিদ, জাত ীয়	3 32 /Ve	ege-
table Colour)	820-	
কার্পাস অথবা পশমে ধয়ের রং। কার্পাসে তেজ পাতা :	वर। क्लाहि	নাল
ও লাক্ষ্যা, ওয়েল্ড, ফাষ্টিক ইন্ড্যাদি। কার্পাদ, রেশম	ও পশমে	লগ
উড, ব্লাক, i°		

(১) অব্যিডেসন কালার (Oxidation Colour)

	0 () -	-004
এনিলিন ব্লাক্। এনিলিন ASH. খ্লীম্ ব্লাক্। এনিলিন এনিলেন ব্লাক্ সম্বন্ধে কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়।	ন্ন্যাক্ পর	ीका ।
(১০) ভাট্ জাতীয় রং (Vat Colour) ···	ै ८ ७२ –	-840
ভ্যাট্ট জাতীয় বংএর শ্রেণী বিভাগ	••	8७२
দেশানালের ভ্যাট্ প্রস্তুত ও বং প্রণালী •	• •	809
হারকেষ ভ্যাট (Copperas Vat) প্রস্তুত ও রং প্রণালী	***	806
Halalia (Bille vat) Ala o at all-11	••	89€
हाहेट्डामानक हें हैं जाहि अखड अ तर अनानों	• •	800
এ ष्ट्राक्टरनान् भागे ्वर	••	800
এই জাতীয় রংএর বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড, নামের তালি		801
ইন্ডানপি,বংএর শ্রেণী বিভাগ এবং প্রত্যেক শ্রেণীর	অন্তৰ্গন্ত :	রংএর
নামের তালিকা ও তাহাদের ভ্যাট, দ্রাবণের বর্ণ	•••	8८५
রং দ্রাবণ প্রস্তুত হইল কিনা তাহা বুঝিবার উপায়	***	885
ইন্ডানাধুণ্ রংএর ১ ও ২ নং প্রণালীর মধ্যে পার্থ 👣		883
ইন্ডান্থি গুমিশ্র রংএর ক্ষেক্টি ফরমূলা	***	889
ইন্ডান্থি প্রংএর ক্ষেক্ট জ্ঞাত্ব্য বিষয়	***	989
ক্ষেক্ট প্রেজনীয় ক্যালিডোন রং এবং রং দ্রাবণের উদ	ছাপ •••	885
ক্যালিডোন মিশ্ররংয়ের কমেকটি ফরমুল।। প্রতি লটে >	•• পাউৎ	ণ্ড`স্তা
রং করিবার জন্ম ক্যালিডোন রংএর করেকটি ফর্ম্লা	***	*8≥
व्याहे, त्रि, बाहे काम्यानीत धन शुक्रेश्नान , जाए तर	প্রণালী	84•
আই, নি, আই, কোম্পানীর ডুরিণডোণ ভ্যাট্ রং প্রণানী	***	863
ইণ্ডিগোসল (Indigosols)	***	86)
্রেপ্র ত ক্রিয় বেশ্বর ইতিলোমল বং প্রণালী	8004	861

সোলেডোন (Soledon)	* * *	8€₹
ইন্ডানিধি ণ্ ও অতান্ত ভ্যাট্ জাতীয় রং পরীক্ষা	100	860
(১১) স্থাপথল বা ব্রেন্থল (Napthol	or Brentl	nol.
Colours)		— 9.≈8.
ন্যাপথল ও ব্রেম্থলের তালিকা (
	Tist of	
Napthols and Brenthols)	0 0 4	844
ডেভেলপিং সন্ট ও ডেভেলপিং Ba	1e এব	
তালিকা	27	c
* 1 *		816
পূধক পূথক ত্যাপথলের সঙ্গে পূথক পূথক ডেভেলপি	ং ুসত্তি সংযে	য়াগে যে
বিভিন্ন প্রকার বং ধারণ করিয়া থাকে তাহার তালিব	5]	849
त्रर व्यवानी		
	d	. 860
পূথক পূথক ত্রেনথলের সলে পূথক পূধক Base	नश्यार्ग (य	বিভিন্ন
প্রকার রংধারণ করিয়া থাকে তাহার তালিকা		.865
Rose D at stress and a	***	.803
Base Bath প্রস্তুত প্রণালী ও বং প্রণালী	***	8७२
जरे व	dan	865
		305

নবম অধ্যায়

পোলাই ও মারসেরাইজিং (Bleaching	g and	
Mercerising)		9 me 0 m -
কার্পাস ধোলাই (Cotton Bleaching)		90.0
) नः थ्रेशना । २नः थ्रेशना । Col-माख्याद । नार्वेमःम	ওয়ার	া সতৰ্কতা।
মারসেরাইজেসান (Mercerisation)	***	869
) नः खाना। २नः खाना।		
পশন শোলাই (Wool Bleaching)	***	890
Scouring. Carbonizing. Sulphur Bleach	. Sc	da Bisul-
phite Bleach. Potash Permenganate Bleac	ch. F	Iydrogen
Peroxide Bleach. Crabing.		,

(정정의 (원T정T의 (JIK Dieselling)	 Soupling.	८१७
Libroin. Scrieige course -	ouping.	
তসর ধোলাই !		B9€
পাট খোলাই (Jute Bleaching)		
পাটকে উল সদৃশ করন (Woolly app	earance	894
on Jute)		
লিখেন পোলাই (Linea Bleaching)	•••	899
মধ্য ক বীল ব্যাহ্য প্ৰায়ী আলোয়াৰ প্ৰিছাৰ কাৰ্বা	র প্রণাল। ১ – কো ক ি	্য বিজ্ঞান
	्र जारा गा	प्रकाम संजीत
क्तिवात ल्यांनी। तक्रिन अद्भ कालक लिक्स क	ণ্যবংগ ⊶ প্ৰিস্কার ক	রিতে
করিবার প্রণালা। রাঙ্গন সম্ম পাত । বেশ্য (রশ্মী।ফতা পরিকার করিবার প্রণালী। রেশ্য	899-	-895
মৃত্তিতা	• • •	840
দাগ তোলা Spot Removing)		

मन्त्र अशाय

টেকাটাইল প্রিন্টিং (Textile Printing) ৪৮৩—৫১৯ টেকাটাইল প্রিন্টিং কাহাকে বলে। প্রিন্টিং ও ডাইংএ পার্থক্য। ক্যাণিকো প্রিন্টিং কাহাকে বলে। প্রিন্টিং বছবিধ—

১। হ্যাওন্নক্ প্রিন্টিং। ২। ম্যাদিন ব্লক্ প্রিন্টিং। ৩। দারফেস্
প্রিন্টিং। ৪। ফ্লাট্ প্রিন্টিং। ৫। ক্রিণ্ প্রিন্টিং। ৬। টেন্ দিস
অথবা ক্রে প্রিন্টিং। ৭। কপার রোলার-প্রিন্টিং ম্যাদিন।
ভাপড়কে প্রিন্ট করিবার উপযোগী করণ ৩৮০—৪৮৬
প্রিন্টিং পেট্ প্রস্তত করিতে আঠাজাতীয় জিনিবের প্রয়োজনীয়তা —৪৮৬
আঠাজাতীয় জিনিষ নানাবিধ, যথা—
ব্যতসার। গাম বা গদের আঠা। ডেক্স ট্রিণ্ অথবা ব্রিট্শ গাম। ডিম
বা এালের্মেন। কেছিন। মু বা শিরীষ ইত্যাদি ৩৮৭

ষ্টাইলস্ অব প্রিণ্টিং—	***	• द8 प प8
डाहरत्रके होरेन। छारेड, हे।रेन		
বিজাভ হাইল। প্রাজো ষ্টাইল।	ক্ৰেপন্ ষ্টাইন	। ব্ৰোঞ্জ টাইল।
মাণ্ট কালার প্রিণ্টিং কাহাকে বলে		0 890
ভাইরেক্ট কালার প্রিন্টিং		85)
এদিভ কালার প্রিটিং		⟨8≽⟩
েসিক কৃালার প্রিণ্টিং	• • •	१७३
এাজো কালার প্রিণ্টিং	***	۶۵۶ ، •••
সালফার কালার প্রিণ্টিং	***	8 6 8
ল্লাক্ প্রিণ্টিং-	***	°··· 8>€ −856
এনিবন ব্লাক প্রেণিটং। দেশী ই	য়াক্ প্রিণ্টিং	e.
রেড প্রিণ্টিং—	• # 6	838-839
पिनी (देख जि पिर on Cotton, Si	lk & wool	,
এলিজারিণ বা টার্কিরেড প্রিণ্টিং		
ডাইরেক্ট, বেসিক এব	াং এসিড	রং হারা
রেশম প্রিণ্টিং	•••	892
ভ্যাট কালার প্রিণ্টিং	100	··· too-co2
এন থাকুইনোন ভাাট প্রিণ্টিং পে	है। हार्किथिक	নিং৷ কলোরেদিন
थिकिनिश (७८७निष्श मनिष्णेमन	। অগ্রিডাইজিং	ং বাথ। সাব্দের
স্থল ইত্যাদি প্রস্তত প্রণালী। তুরিব		
ফুরমূলা		*

ব্যাপিড প্রিণ্ডিং (Rapid Printing) ..., ১০০-১০৬

র্যাপিড, রং এর তালিকা। করেকটী র্যাপিড, রং এর প্রিণ্টিং সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী। স্তুট্ট্যালগদের আঠা এবং নিউট্ট্যাল কোমেট্র সলিউশন কাহাকে বিলে। কৃষ্টিক সোডা ১:২ এবং মনোপল সোপ ১:২ বলিলে কি বুঝায়। ইণ্ডিগোসল প্রি-ভিং (Indigosal Printing) ০০৭—০০১
ইণ্ডিগোসলের তালিকা। কয়েকটি ইণ্ডগোসল রংয়ের প্রিন্টিং সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী। Indigosal এর বিভিন্ন কোম্পানীর ট্রেড, নাম।
সোনালী এবং রূপালী প্রি-ভিং (Bronze Printing)

ডিস্চার্ক্ত ও রেজিন্ত প্রিভিত্ (Discharge and Resist or Reserved Printing) ... ১০—৫১৯ ডাইরেন্ট কালার কাটাই। বেদিক কালার কোটাই। বেদিক কালার রেজিট। এনিলিন রাক্রে রেজিট। টাকিরেড সাদা কাটাই। টাকিরেড হল্দে কাটাই। টাকিরেড রেজিট। ভাণথল রেজিট। ভাগথল বরজিট। ভাগথল বরজিট। ভাগথল-রেড গ্রীণ্-কাটাই। ইণ্ডিগো এবং অভাভ ভাটি কাটাই। ভাটি কালার রেজিট। ইণ্ডিগোসল সাদা কাটাই। বেশমে এদিড রং কাটাই।

वकानम वाशाय

ফিনিশিং শব্দের অর্থ। ফিনিশিংরের ফলাফল। তিন্তিং (Singring)। ব্রন্তেলিং (Boiling)। কিয়ার ম্যাদিন কত প্রকার। ত্রাতিনং (Washing)। ওয়াদিং ম্যাদিন কত প্রকার। ১৮০ নং চিত্র—রোলার ওয়াদিং ম্যাদিন। ন্যাঞ্চালেং (Mangling)
ম্যাঞ্চালিংরের দাহায়ে কি কি ফিনিশিং দেওয়া হয়। কেতিনিশিং (Chemicking)। মার্ল-সেরাইজিং (Mercerising)।
ভিপেনিং (Opening)। ১৮১নং চিত্র—Scutches or Scroll

Opener. ষ্টেন্টারিং (Stentering or Tentering)।
ক্যাকেনডারিং (Calendering)। প্রাইনারীং
(Schreinering)। বীউ্লিং (Beetling), রেসিন ও ছাপান
কাপড় ফিনিশিং, রিসন কাপড়ের চাক্চকা পুনক্ষার

পরিশিষ্ট

3×5-007

- (১) হতার ব্যাস ও শানা নির্বাচন (Determination of Diameter of yarn and Selection of Reed)
- (২) Average Count. (৩) Resultant Count, (৪) Resultant Count). (৫) মিলে তাঁতের সরস্তামাদির আযুকালের গড় নিদ্ধারণ (Average life of weaving accessories in a Mill working 8 hours a day.)
 - (৬) ইতিয়ান ক্যাপক ও জাভা ক্যাপকে পার্থক্য।
 - (৭) দাবান প্রস্তুত প্রণালী—Cold Process & Hot Process.
 - › (৮) দ্রাবক সাবান (Soft Soap) প্রস্তুত প্রণানী।
- (১) মনোপল সোপ প্রস্তুত প্রণালী (Preparation of Monopol Soap)

চিত্রের তুল সংশোধন ... ১৩১ কতিপর তাঁতের সরঞ্জাম ও রং বিভেতার বিজ্ঞাপন এবং "তাঁত ও রং" পুস্তকের প্রাপ্তিস্থান ... ১৩২ গুটা হইতে—

প্রথম অধ্যায়

তাঁতের সংক্রিপ্ত পরিচয়

বরন প্রণালী (Weaving Process)

পূর্বকলে আমাদের দেশে এমন কি ইউরোপেও তাঁতিরা দক্তিবিহান তাতে মাকু হাতে ইড়িয়া এক অন্তুত উপায়ে কাপড় বুনিত।
কৈই বনর ফ্রাই সাটল ল অন্ত কোন প্রকার উন্নত প্রণালীর তাঁত
এ.দ.শ ছিল না। ১৭০০ খুটাকে জন্ কি (John Key) নামে জনৈক
ইউরোপীয়, দক্তি (Sley) এবং তাহার ছই পার্শ্ব ছুইটী বাক্স
(Shutile box) প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মেড়া (Picker) বসাইয়া
একটী হাতল (Handle) ও দুড়ির সাহায়ো এক বাক্স হইতে অপর
কর্মে পুরু ক্রতবেশে মাকু চলাচলের কৌশল আবিদ্ধার করেন।
ক্রাম কোমে তিনি হাত-তাতের (Handloom) আরও অনেক কিছু
উন্নতি সাধন কারেন; কলে তন্তুবারগণ প্রাচীন তাঁত (Primitive loom)
অপেকা যথেষ্ট বেশী বৃনিতে লাগিল; কারণ, মাকু আর হাতে ঠেলিতে
হর না। কিন্তু বাংলার তন্তুবারগণ তথন পর্যান্ত তাহাদের দাবেক প্রথা
লইয়াই সম্ভষ্ট।

হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুরে যখন ডেনিশেরা বাস করিতেন, সেই সময় জনৈক ডেনিশ উক্ত নবোন্নত প্রণালীর একখানা তাঁত তথার আন্য়ন করেন এবং একমাত্র সেই তাঁত অনুকরণ করিয়া শ্রীরামপুরের তম্ভবায়দের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম এই তাঁতের প্রচলন হয়। তারপর এইরূপ তাঁত শ্রীরামপুর হইতে ক্রমে ক্রমে বাংলার প্রায় সর্ব্বত্রই বিস্তৃত 'হইয়া পরে। সেই কারণেই উক্ত তাঁত বাংলাদেশে এখনও শ্রীরামপুরী ফ্লাই সাটেল লুম নামে প্রচলিত এবং ইহাকেই বাল ঠক্ঠকি তাঁত (Fly shuttle loom).

বর্ত্তমানে ঠক্ঠকি তাঁতের এতটা উন্নতি হইয়াছে যে মন্তবড় একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু বড়ই ছুঃখের বিষয়, বাংলার তন্তুবায়দের মধ্যে এখনও কেহ কেহ তাহাদের সেই মান্ধাতার আমলের অর্থাৎ প্রাচীন তাঁত (Primitive Loom) লইয়াই মাধা ঘামায়। পূর্ব্বপুরুষের প্রথা পরিত্যাগ করিলে পাছে অমঙ্গল ঘটে, মেই ভয়েও কেহ কেহ দনতিন প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অন্থিক অমঙ্গল ডাকিতে অনিজ্পুক। আমার বিশ্বাস, তাহাদের দারিজ্যের ইহাই অগ্যতম প্রধান কারণ।

প্রিমিটিভ পুম


Primitive Loom

আদিম যুগের এক প্রকার দক্তিবিহীন গর্ভতাত, একটা ঝুলান ফ্রেমে শানাটাকে আট্কাইয়া রাখিয়া মাকু হাতে ছুঁড়িয়া এক অভুত উপায়ে এই ভাঁতে কাপড় বোনা হয়। এই ভাঁতের মাকুকে থো সাটেল (Throw Shuttle) বলে। কোন কোন স্থানে টানার নরোজ (Warp beam) ব্যবহার না করিয়া সম্পূর্ণ টানাকে প্রয়োজন মত ভাজ করিয়া এক একটা ভাজ under high tensionএ রাখিয়া এই তাঁতে কাপড় বুনিয়া থাকে। শান্তিপুর, ঢাকা, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন তন্ত্রবায়দের মধ্যে কেহ কেহ এই দক্তিবিহীন তাঁতেই ওয়ার্পবীম এবং ক্লথবীম ফিট্ ক্রিয়া তত্নপরি জ্যাকার্ড ও তবি বদাইয়া এখনও কিছু কিছু কাজ করিতেছে। এই তাঁতের খরচ যথার্থ ই কম। মিহি স্তার পক্ষে এই তাঁত থুবই উপয়েগী; কিন্তু কাজ অত্যন্ত

কম হয় এবং বেশী বহরের কাপড় বোনা কন্ত সাধ্য। এই কারণে এই তাঁতের প্রচলন ক্রমশঃই কমের দিকে, এই যান্ত্রিক মুগে ইহার প্রচলন আদৌ না থাঁকাই বান্ত্রনীয়।

ঠক্ঠকি তাঁত Fly Shuttle Loom

এই তাঁত সাধারণতঃ হুই প্রকার ; যথা, **গর্ভ ভাঁত** (Pit Fly Shuttle Loom),ও **ফ্রেম্ ভাঁত** (Frame Fly Shuttle Loom).



>নং চিত্ৰ। গাৰ্ভ্জান্ত (Pit Loom or Pit Fly Shuttle Loom) :—

সমতল ভূমিতে চারি কোণে চারিটি বাঁশ বা কাঠের খুঁটী পুঁতিয়া মান্ধাতার আমলের (Primitive) তাঁতের মত মানীতে গর্ভ করিয়া বসান হয় বটে ; কিস্তু এই তাঁতে ফ্রেন্ ফ্লাই সাটেল লুমের ভায় দক্তি (Sley) এবং তাহার তুই পার্শ্বে তুইটী সাটেল বক্স রাখিরা পিকার, হাতেল ও পিকিং ব্যাতের সাহায়ে এক ব্যক্ষ হইতে অপর বাক্সে ক্রতবেগে মাকু চলাচলের কৌশঙ্গ বর্তমান আছে। একমাত্র মাটীতে গর্ভ করিয়া বদান হয় বলিয়া ইহাকে "পিট্ ফ্লাই সাটেল লুম" বলে। বয়ন প্রণালী ক্রেম্ ফ্লাই সাটেল লুমেরই মত। মাটীর মেঝে (floor) ঠাণ্ডা, তাই গর্ভ করিয়া তাঁত বদাইলে স্তা নৰ্বদা নরম থাকে, কড়া হইতে পারে না, ফলে হত। কম ছি'ড়ে, কাপড়ের Texture ও ভাল হয়। মিহি স্তার তম্তবায়গণ এই কারণেই ঠক্ঠকি পিট্লুম পছন্দ করিয়া থাকে। ইহাতে ফ্রেম্ভাড অপেক্ষা খরচ কম। অধিকাংশ গ্রামা তন্তুবায়গণ যাহাবা দাধাবণ কাপড় বুনিয়া থাকে, তাহারা এই তাঁতেই Warp Beam ব্যবহার না করিয়া সম্পূর্ণ টানাকে প্রয়োজন মত ভাজ করিয়া এক একটা ভাজ Under High Tensionএ রাখিয়া কাপড় বুনিয়া থাকে। পক্ষান্তরে এই তাঁতের খুঁটী ৭—৭ই ফুট উচু করিয়া ইহাতে ডবি অধবা জ্যাকার্ডের কাজ করিতেও কোন" অস্থবিধা নাই। অধিক সংখ্যক ঝাপের কাজ করিতে এই পিট্ ফ্লাই সাটেল লুমে বিশেষ অস্ত্রবিধা।

[&]quot;ফ্লাই সাটেল" শব্দের অর্থ মাকু এক বাক্স হইতে অপর বাক্সে উড়িয়া যাওয়া।

ফ্রেম্ভাঁড (Framed loom) :—একই রকম তাঁত, একটা ক্রেমের উপত্রক্ষন থাকে বলিয়া ইহাকে ফ্রেম্ভাঁড বলে।




২নং চিত্র। ফ্রেম্তাতের ফটো চিত্র।

২নং চিত্র। ক্রেম্ভাঁড (Frame Fly Shuttle Loom)। এই "ফ্রেম্ ফ্লাই সাটেল লুমে" নাটাতে বসিয়া বুনিতে হর না এবং নানা প্রকার ডিজাইনের কাপড় বুনিতে পূর্ব্ব বর্ণিত গর্ভতাঁত অপেক্ষা এই তাঁতেই অধিক স্থবিধা।


২নং চিত্রে যে ফ্রেম্ভাত দেখান হইয়াছে, ইহাতে ক্লপবীম্এবং ওয়ার্পবীম একই লেভেলে ফিট্ আছে বলিয়া বড বড় টানা ব্নিতে অস্কবিধা, কারণ ব্নিতে বুনিতে ক্লথবীমের ভায়মেটার খুব মোটা হইয়া পরে, পক্ষান্তরে ওয়ার্পবীমের ভায়মেটার কমিয়া যায়, ফলে টানার লেভেল right positionএ রাখিয়া স্থদীর্ঘ কাপড় নিথু তভাবে বোনা সম্ভব হয় না। স্থতরাং এই ফ্রেম্তাঁতেই ওয়ার্পবীম ব্যাক্রেপ্টের নীচে এবং ক্লথবীম ক্রণ্টরেষ্টের নীচে ফিট্ করিয়া কাপড় বুনিলে বড় বড় টানা বুনিতে কোন অস্ত্রবিধাই হয় না, এবং কাপডের Textureও অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়া থাকে; কারণ টানার পেছন দিক একটু উপরে ফিট্ করিয়া ওয়ার্পলেভেল সর্বাদার জন্ম এক অবস্থায় বাখিয়া cross shedএ কাপড় বুনিলে কাপড় খাঁপী (compact) হয়। দ্বিতীয়তঃ কাপড়ে Reed markও দেখায় না। ধ্য ফ্রেন্টাতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে তাহাকে **মান্দ্রাজীতাঁত** বলে।

তনং চিত্র দ্রষ্টবা। এই ফ্রেম্ ৭—৭ই ফুট উচু করিয়া তত্ত্পরি জ্যাকার্ড বা ডবি ফিট্ করিতে হয়।


এই ক্রেম্তাঁত আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা, দক্তি উপরে ঝুলান (over hung sley) এবং দক্তি নীচে ঝুলান (under hung sley).



(Side view of over hung sley—F. S. Frame Loom,




क्षम् किन्। मोन्न हेमाद मुनाम दोवा है। उन्माम किन।



ে প্রতির । দক্তি বীচে বুলান ফ্রেম্তাঁতের পর্ম চিত্র।
(Side view of under hung sley—F. S. Frame Loom)

এই দুই প্রকার ক্রেম্ভাঁতের মধ্যে পার্থক্য এই যে, উপরে বুলান দক্তি ইচ্ছাসুযায়ী এদিক ওদিক (সমুখে ও পেছনে) সরান্যায় এবং এই ভাঁতে মিহি ও মোটা যে কোন কাপড় বোনা চলে। কিন্তু নীচে ঝুলান দক্তি এক অবস্থায় আটকান থাকে; স্থতবাং এই ভাঁতে মিহি কাপড় বোনা যায় না। সাধারণতঃ মোটা কাপড় বুনিতেই ইহা ব্যবস্থত হইয়া থাকে।



গর্ত্ত ও ফ্রেম্তাতের তারতম্য

(The difference between Pit Fly Shuttle Loom and Frame Fly Shuttle Loom)

গর্বতাঁতের মূল্য অপেকাকত কম। এই তাঁতে সাধারণ plain weave করিতেই সুবিধা। খুঁটী চারিখানা উচু করিয়া ইহাতেও ডবি

এবং জ্যাকার্ড ফিট্ করিয়া ছোট বড় নক্ষা বোনা চলে। অত্যন্ত মিহি স্থতা ও রেশমের কাজ করিতে **গর্ভতাতই** উত্তম। এই তাঁতের কাপড় অপেক্ষাকৃত খাঁপী (compact) ও স্থন্দর হয়; কিন্তু বেশী দংশ্বাক ঝাঁপের কাজ করিতে অস্থবিধা এবং মাটীতে বসিয়া বুনিতে হয়। এই তাঁত যখন তখন এদিক ওদিক নাড়া যায় না এবং যেখানে দেখানে বদানও দহজ সাধ্য নয়। স্থদীর্ঘ টানা বোনার পক্ষে গর্ভতাত অযোগ্য। নাটীতে বসিয়া বুনিতে হয়। চেয়ার বা বেঞ্চিতে বসিয়া ইচ্ছানত স্থলীর্ঘ টানা বুনিতে এই **ফ্রেম্ভাঁত** উত্তম। এই তাঁত অতি অল্ল সময়ের মধ্যে যেখানে সেখানে তুলিয়া নেওয়া থুব নহজ। এই ফ্রেম্তাঁতে ডবি এবং জ্যাকার্ড ফিট্ করিয়া যে কোন নক্ষার কাপড় বুনিতে গর্ভতাত অপেক্ষা আয়াস সাধ্য। ফ্রেম্তাতে কাপড় বেশী বোনা যায়। উভয় প্রকার তাঁতেই যে কোন বহরের নানা প্রকার ডিজাইন কাপড় প্রস্তুত করা সম্ভব বটে, কিন্তু অধিক সংখ্যক ঝাঁপে (Healds) নানাপ্রকার ডিক্লাইন বুনিতে হইলে **ক্রেম্ভাঁতই** প্রকৃষ্ট। উন্নত ধরণের কোন ব্যবস্থা করিতে হইলে তাহাও এই ফ্রেন্তাঁতেই করা সম্ভব।

্রেম্লুমের প্রধান প্রধান অংশগুলির নাম (Names of the main parts of Fly Shuttle Frame Loom)

লুম্ফ্রেম্, শ্লে, শ্লেরেচ, শ্লেসোর্ড, দিট, সাটেল বক্স্, সাইড ওয়াল, ব্যাক ওয়াল, স্পিণ্ডিল, পিকার, পিকিং ব্যাও, হ্যাণ্ডেল, রীড, রীডক্যাপ, ক্লথবীম, ক্রণ্টেরেষ্ট, ব্যাক্রেম্ট, বীমওয়েট, বীমব্রাকেট, লিক্ষরড, টেম্পল, ক্রস্বার, ট্রেড্ল বা পেডাল, র্যাচেট ছইল, ক্যাচ অথবা পল, হিল্ড, হিল্ডখাই, হিল্ডওয়েট, হিল্ডলিভার, হিল্ড ষ্টেইভ ইত্যাদি।

ক্লের ঠক্ঠকি ভাঁত

কলেৰ ঠক ঠকি ভাতও নানা প্ৰকাৰ যথা, হাটাদলি (Hatţersley) ভালভেমৰ্ আন্মি (Salvation army), চিত্ৰৰজন ইতাৰ্ঘলৰ

এই সমস্ত তাঁতে ঝাপতোলা (Shedding), মাকু-ছোড়া (Picking), গাত্নি দেওয়া (Beating), কাপড় জড়ান (Take up), টালা ছাড়া (Let off) ইতাদি কাজগুলি পামে প্রেড্স টিপিয়া দজিখন মুমনের দিকে টানিলেই আপনা হইতে এক মান্ন হইতে থাকে; এই জন্ম উজ প্রকাবের তাঁতকে অটোমেটিক হাত-ভাঁত (Automatic Hand loom) প্রিয়া থাকে।

কলের ঠক্ঠ্কি ভাতেও ডবি এবং ক্রেকার্ড মাহাগ কবিয়া কাপ্তেড় হোট বড় মক্সা বোনা হয়।



পনং চিত্র। চিত্তরঞ্জন অথবা জাপানী তাঁতের ফটো চিত্র।

চিত্তরপ্তনতাতে লেহি এবং কার্চনিন্মিত। সাধারণ তাঁত অপেক্ষা এই তাঁতে ডবল কাজ হইরা থাকে। ইহাকে "থাটোমেটিক" না বলিয়া "সেমি খাটোমেটিক" (Semi Automatic Hand loom) বলা উচিত; কারণ, ইহাতে টানা ছাড়া (Let off) এবং কাপড় জড়ান (Take up) এই তুইটি কজ মাত্র আপনা হইতে এক দক্ষে হইতে থাকে। অভাত প্রক্রিন সাধারণ তাঁতের ভারে। সাধারণ তাঁতে কাপড়ের জিনি সার্বিত্র সমান হর না, কিন্তু এই ভাতে স্কৃত্র সমান (Uniform) হইনে থাকে। তারনা, পাবনা মাটা ও মিহি কাপড় বুনিতে ইহা থ্বই উপযুক্ত। তারনা, পাবনা, ইতাদি অঞ্চলে এই ভাতের ধ্ব বেশী প্রস্কান। এই ভাতেই জাপানা ভাঁতে বলিয়া বাজারে প্রচলিত।



৮নং চিত্র। হাটার্সলি তাতের ফটো চিত্র।
হাটাস লৈ তাঁত লোহ নিশ্মিত, সাধারণ তাঁত অপেক্ষা ৩৪ গুণ
অধিক ক্রতগতিতে চলে। ইহাই প্রকৃত "অটোমেটিক ভাঁড" কারণ,

এই তাঁতে 'টানা ছাড়া', 'কাপড় জড়ান' এবং "পিকিং" এই তিনটি কাজই আপনা হইতে এক দঙ্গে হইয়া থাকে।

১৮৫৬ খুষ্টাব্দে এই ভাঁতে আবিকার হয় এবং আবিকারকৈর নাম অনুসারেই এই ভাঁতের নাম হয় হাটার্স লি। অনেকটা Power Loom এর অনুরূপ। Power Loom ভারি, এই ভাঁত অপেকারত হাল্কা (Light)। হাতে চালাইতে হয় বলিয়া ৫০ ইঞ্চি (50" Reed Space) অপেকা বড় ভাঁত হাতে চালান সম্ভব নয়। এই ভাঁতে একজন বেশীক্ষণ বুনিতে পারেনা।

হাটার্সলি লুমের প্রধান প্রধান অংশগুলির নাম (Names of the main Parts of Hattersley)

- >-- নুম দাইড বা পার্শ্ব ক্রেম্ (বাম ও দক্ষিণ)।
- २—खण्डे त्त्रल ७ वर्ग क् त्त्रल (म्लूथ ७ त्भाइतन नीहभाषि)।
- ৩—ক্রণ্টরেষ্ট, ব্যাক্রেষ্ট, মিডিলরেষ্ট।
- 8—শ্লে, শ্লে সোর্ড (বাম ও দক্ষিন)।
- শেতাল, পেণ্ডাল ফ্রেম্, পেডাল কানেকটিং রড, ঐ লিভার।
- ৬—ট্রেড্ল, ট্রেড্ল ফ্রেম্, ট্রেড্ল বউল।
- ৭—ট্যাপেট্, মিডিল ট্যাপেট্, ট্যাপেট্ বল, পিকিং ট্যাপেট্, ট্যাপেট্ সাফ্ট্, ট্যাপেট্ সাফ্ট্ ব্রাকেট্, ঐ হুইল।
 - ৮—পিকিং কোন্, ট্যাপেট্ নোজ (বাম ও দক্ষিণ)।
- ৯—ক্র্যান্ধ সাফ্ট্, ক্র্যান্ধ হাইল, ক্র্যান্ধ আরম্, ক্রাই হুইল অথবা ব্যালেন্স হুইল (1st motion shaft)।
- > বটম্ সাফট্ অথবা পিকিং সাফট্ (2nd motion shaft) বটম্ সাফট্ হুইল, বেভেল হুইল।

>>—দাটেল বক্ম, মাটেল গাইড, স্পিণ্ডিল, সোয়েল চ্ছ্রীং, বাফার, বাফার ট্র্যাপ, চেক্ ট্র্যাপ, মাইড ওয়াল, ব্যাক্ ওয়াল।

>২—পিকিং ষ্টিক, পিকিং আরম, পিকিং ষ্ট্র্যাপ।

১৩---ক্লাচ্বক্স।

১৪—ভাইত্রেটিং ব্যাক বিয়ার '

২৫—অনিলেটিং ট্যাপেট্, অসিলেটিং লিভার।

>७—वीम खारक्ष, वीम खरस्रे, वीम टाइन, खरस्रे **लिखात ।**

२१-- नूर वीम, क्रथ वीम, अमाती वीम।

>৮—রীড, ব্রীড ক্যাপ, রীড ক্মপ্রেদার, রীড হোল্ডার।

১৯—টেকআপ এরেঞ্জমেন্ট, লেট্ অফ এরেঞ্জমেন্ট, লুজরীড এরেঞ্জমেন্ট।

২^৯—ব্যাচেট্ হুইল, ক্যাচ, পিনিয়ান বা ছোট দাঁতযুক্ত চাকা।

°२>—हिन्छ खोः, के करनकिंगः भिन्।

২২-এণ্টি ফ্রিক্শান বউল।


२०-- उष्मान, शिकात रेजामि।

ডবি তাঁত (Dobby Loom)

উবি হুই প্রকার, **দেশী** ও বিলাতী। দেশী ডবি সাধারণতঃ কার্কের নির্দ্মিত, ইহা ডাঙ্গি বিশিষ্ট ডবি।

বেশী সংখ্যক ঝাঁপ ডাঙ্গির সাহায্যে উঠা-নামা করিতে বড়ই কপ্তকর এবং ডাজিগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার খুবই সন্তাবনা। অতএব এই ডাঙ্গি-তাঁত দ্বারা অতি সহজে সাধারণ ঠিক্ঠকি তাঁতে পাড়ের উপর নানা প্রকার ছোট ছোট নক্সাই হইয়া থাকে; যথা, আঁশ, ভোম্ড়া, রাজমহল ইত্যাদি। শান্তিপুর, রাজবলহাট ইত্যাদি অঞ্চলে এই ডবির-ই খুব বেশী প্রচলন। এই ডাঙ্গিবিশিষ্ট দেশা ডবিরত নাত্র একই রকমের নক্স, হইয়া থাকে। এতএব উপরে লিখিত নানা প্রকার নন্ধার ভন্ত পৃথক পৃথক ডবির প্রয়োজন।


পাড়ে অপেক্ষাকৃত বড় নক্সা তুলিতে, যে সমন্ত ডিজাইন সাধারণ তাঁতে পায়ে ঝাঁপ টিপিয়া বোনা যায় না, তাহা বুনিতে এবং বহু সংখ্যক ঝাপ উঠা-নামা করিয়া স্থক্তর স্থক্তর নক্সার বিছানার চাদর, বিছননার ঢাক্নি, টেবিল ক্লথ, সুজ্নি ইত্যাদি বুনিতে বিলাতী ডবিই উত্তর;



৯নং চিত্ৰ দেশী ডবি বা ডাঞ্চি তাঁত

কারণ দেশী ডবির ডাঙ্গির পরিবর্তে বিলাভী ডবিতে লোহার হুক্ থাকে।
অতএব ডাঙ্গির চেয়ে লোহার হুকের শক্তি ঘথেষ্ট বেশা। বিলাভী
ডবিকে অমুকরণ করিয়া বর্তমানে এই দেশেও লোহনির্দ্মিত ডবি
বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। জ্যাকার্ড তাঁতে যেমন ডিজাইন
অমুযায়ী কার্ড কার্টিয়া নানা প্রকার নক্সা বোনা হয়, এই লোহনির্দ্মিত
ডবিতেও ল্যাটিচের প্রতি ল্যাগে ডিজাইন-অমুযায়ী পেণ্ পরিবর্তন
করিয়া ইচ্ছামত নানা প্রকার নক্সা বোনা হইয়া থাকে। ডিজাইনে রিপিটে

যতটা খেই (Pick) থাকে ল্যাটিচেও তত্তথানা ল্যাগের প্রয়োজন। যত ছকের ডবি, ল্যাগের গায়ে তত্তটা গর্ত্ত (Hole) থাকে । প্রত্যেকটা হক্ এক একটি ঝাপ উঠানামা করে। ডিজাইন-অনুযায়ী উক্ত গর্তগুলিতে 'পেগ্ (reg) ক্যান থাকে।




১০নং চিত্র।

১০নং চিক্র, বিসাভী ভবি (English Dobby)। জাকার্ড ব্নিতে ব্যন্ম প্রতি পিটুকর জন্ম এক থানি কার্ডের প্রয়োজন, তবি ব্নিতে প্রতি পিকের জন্ম তেমন এক একথানি (Lag) লাগের প্রয়োজন। ভবিতে যতটি ছক্ থাকে প্রতি ল্যাগের গায়ে ততটা গর্জ (hole) থাকিবে। ভিজাইন অনুযায়ী হক্ উঠ-নামা করিবার জন্ম ল্যাগ holeএপেগ বসাইয়া প্রতি ল্যাগে পিক্-নম্বর দিবে। এইরূপে ডিজাইনের রিপিট অনুযায়ী সমন্ত ল্যাগে পেগ্ বসাবার পর ল্যাগ্ গুলি দিয়া একথানি চেইন বা Lattice তৈরী করিবে এবং ছক্গুলির পার্থে যে খাঁচ-কাটা (Slotted or grooved) ব্যারেল বা সাইলিগুবেটী আছে তাহার উপর দিয়া

ল্যাটীচ্থানি আনিয়া তলার দিকে ভাজে ভাজে জ্যাকার্ডের কার্ডলেচের ল্যায় ঝুলাইয়া কাথিবে। বুনিবার সময় সিলেগুরেটা যথন প্রতি পিকে একখানা করিয়া উক্ত পেগ্ব্যান ল্যাগ্ সহ হুক্গুলির গায়ে আসিয়া ধাকা দিবে তথন ডিজাইন অনুসারে নির্দারিত হুক্ সমুহ উঠা;নামা করিবে।


জ্যাকার্ড তাঁত (Jacquard Loom)

ভবি তাঁত স্বারা যে নন্ধা বোনা অসম্ভব, তাহা বুনিবার জন্ম জ্য়াক। জ তাঁতের প্রয়োজন। এই তাঁতের সাহায্যে নানা প্রকার ফুল ও লতা-পাতা বিশিষ্ট যে কোন ছোট বড় নন্ধা বুনিতে পারা যায়।



১>নং চিত্র। ২০০ নর্ধর জ্যাকার্ড তাঁতের ফটো চিত্র।
১৮০০ খৃষ্টাব্দে জ্যাকার্ড (Jacquard) নামে জনৈক ফরাসী নিজের
নামে নাম দিয়া এই মেসিন আবিষ্ণার করেন। ইহা একটি লোহনিশ্মিত

কল (machine)। এই কল ঠক্ঠিকি তাঁতের উপরেই ফিট্ করিতে হয়, কিন্তু ক্রেম্ওলি সাধারণ ঠক্ঠিকি তাঁতের ফ্রেম্ অপেক্লা উচু থাকিবে। সাধারণতঃ ৭ইুকুট উচু ক্রেমের উপর জ্যাকার্ড ফিট্ করিলেই চলে।



২২নং চিত্র। সাধারণ ঠক্ঠকি তাঁতের উপর জ্যাকার্ড ফিট্ করিয়া তাহার সাহায্যে কাপড়ের সমস্ত জ্মীনে নক্মা বোনা হইতেছে। তব্ বর্ত্তমানে এই জ্যাকার্ড তাঁতের প্রচলন থুবই বেশী হইয়াছে; কারণ, একখানা সাধারণ শাড়ী বা চাদর বুনিতে যে খরচ হয়, প্রায় সেই

তাঁত ও রং

খ্যুটেই ভাষা জ্যাকার্ড তাঁতের সাহাযো নক্ষী হইয়া বাজার হইতে পিছ জান বিশ্ব নুনাকা বালাভ আনমন করে। শান্তিপুর, ঢাকা, টালাইল, বিশ্বপুর, তাকার প্রভৃতি অঞ্চলে যে সমস্ত স্থানর স্থার পাড় এবং জনীন হয়, তাহা এই জ্যাকার্ড তাঁতের সাহাযোই হইয়া থাকে। ১০০২০০৩০০।৪০০ বা তদুর্ধ নম্বরের জ্যাকার্ড প্রস্তুত হয়। ইংরাজীতে বলে 100's Jacquard, 200' Jacquard etc মেসিনে ঘতটা



১৩ন ংচিত্র। ১০০ নুম্বর জ্যাকার্ডের ফটো চিত্র।

ছক (Hook) থাকে **ভত নম্বরের জ্যাকার্ড বলে**; অতএব ১০০ নহর জ্যাকার্ডে ১০০টী ছক্ থাকিবে। অবশ্য প্রতি জ্যাকার্ডেই কিছু

D B

অতিবিক্ত (extra) তুকু থাকে। জ্যাকার্ডের প্রত্যেকটা তুকু এক একটি ঝাঁপের (Heald) কাজ করে। সাধারণতঃ ১০০ নম্বর জ্যাকার্ডের তুক্ চারি লাইনে সাজান (১০নং চিত্রে দ্রন্থরা)। ২০০ এরং ৪০০ নম্বর জ্যাকার্ডের তুক্ আট লাইনে সাজান (১১নং চিত্রে দ্রন্থরা)। এইরূপ ৩০০ ও ৬০০ নম্বর জ্যাকার্ডের তুক্ ১২ লাইনে সাজান থাকে। উক্ত প্রতি লাইন তুকের জন্ম একটি করিয়া নাইফ্ (Knife) থাকে ৬

অতএব :

 নম্ব জ্যাকার্ডে চারিখানি নাইফ্ আছে; এই চারি
খানা নাইফ্ একটি গ্রীফে (griffe) আটকান। এইরূপ ২০০নং

, জ্যাকার্ডে আটখানা নাইফ্ একটি গ্রীফে আটকান থাকে। প্রত্যেক
হক্ এক একটি সূঁচ (Needle) দ্বারা চ্লিত (actuated)।

অতএব > • নম্বর জ্যাকার্ডে > • • টী স্থ্র্ট থাকিবে। স্ট্রন্থলির এক মাথা নিভিল বোর্ডে (Needle board) এবং অপর মাথা জ্রীং বাক্সে (Spring box) থাকে। নিভিল বোর্ডের দিকে একটি দোলায়মান ফ্রেম্ (Swinging frame) আছে। সেই ফ্রেমটার ছ্রই পার্থে ছ্রইটা গাজন্ (Gazon) রহিয়াছে; ঐ গাজন্ ছ্রইটার উপরে দিলেগুরটা (Cylinder) বসান থাকে এবং দিলেগুরটা যাহাতে প্রতি পিকে বেশী ঘূরিতে না পারে তজ্জ্ঞ্জ দিলেগুরের একিক কোন কোন্ মেসিনে উভয় দিক জ্রীংএর সাহায্যে হাছ্ড়ি (Hammer) দারা চাপিয়া রাখা হয়। মেসিনের ভিতরে একখানা গ্রীড (Grid) আছে; তাহার সাহায্যে ছক্গুলি একটা অপরের দক্ষে জড়াইতে পারে না। ছক্গুলির ঠিক নীচেই একখানা রন্ধয়ুক্ত (perforated) বোর্ড আছে; তাহাকে বলে বটম্ বোর্ড (Bottom board), রদ্ধগুলি ঠিক ছকেরই মত লাইন ধরিয়া সাজান। প্রত্যেক হক্রের গল্মার একটি

2015 6315

করিয়া শক্ত দড়ি বাঁধিয়া উক্ত এক একটি রক্তের ভিতর দিরা টানিয়া লইতে হয়; এই দড়িগুলিকে বলে নেক্ কর্ড (Neck cord)

দক্তির সন্মুখে একটু উপরে, প্রায় দক্তির সমান দীর্ঘ একখানা বিজ্ঞান্ত (Perforated) বোড থাকে; তাহার নাম ক্ম্বার বোড (Comber board) ; প্রেইট্ ড্রাফ্টিং হইলে ডিজাইনের প্রত্যেক রিপিটের জন্ম একটি এবং **পরেওটেড ডাফ্টিং** ইইলে ছইটা স্তা (ক্রচেট্ বা কাঠিন স্তা হইলেই ভাল হয়) উক্ত প্রত্যেক নেক্ কডের সঙ্গে বাঁধিতে হইবে যেন প্রত্যেকটী স্থা নেক্কড হইতে কন্বার বোর্ড পর্যান্ত বুলিয়া পড়ে। এই স্তাগুলিকে বলৈ হারনেস্ कर्ড (Harness cord) এवः ইহাকে হারনেস্ বাঁধা বা ধাধা বাঁধা কহে। জ্যাকাডের প্রতি টানাস্থতার জন্ম একটি করিয়া পিতলের **মেল আই** (Mail eye) প্রয়োজন। মেল আই ঠিক চোধেরই মত দেখিতে, কিন্তু আকারে খুব ছোট (১৭নং চিত্রে ড্রন্টবা)। উহার হুই মাথায় ছুইটা ক্ষুদ্র ছিত্র এবং ঠিক মাঝে অপেক্ষাকৃত একটি বড় ছিদ্র থাকে। উক্ত ছই মাথার ক্রচেট্ বা কাঠিম স্থতা দারা একখানা কাঠের (Coupling plank) দাহায্যে কপলিং বাঁধিতে হয়। এই কপলিং ছুইটির নাম বটম্ কপলিং ও টপ্ৰপ্ৰিং (Bottom Coupling and Top Coupling). নীচের ছিদ্রের সঙ্গে যে কপলিং খাকে, তাহারই নাম বটম্ কপলিং; ইহার সহিত একটি করিয়া লিঙ্গোজ (Lingoes) থাকে, এবং উপরের ছিজের সঙ্গে যে কপলিং থাকে তাহার নাম টপ্কপলিং; ইহার সহিত ঐ হারনেস্কর্ত বাঁধা থাকে। নেল-আইয়ের মাঝে যে ছিদ্রটি আছে, তাহার ভিতর দিয়া একটি করিয়া টানার স্থতা থাকে অর্থাৎ ইহা এক একটি "ব' এর কাজ করে। এইরূপে মেল-আইগুলির সঙ্গে কপলিং ও লিঙ্গোজ বাঁগা সমাপ্ত হইলে প্রেরোজনীয় সমস্ত মেল-আইয়ের টপ্
কপলিং এর ভিতর দিয়া একখানা কাঠের রড্ পড়াইতে হয়। এই রড্
খানার নাম লেডেলিং রড্ (Levelling Rod), এই রড্খানি
এইরপে ফিট্ করিতে হইবে যেন ইহার তলদেশ দক্তির পলেস্তারার
(Sley race) সঙ্গে এক সমস্ত্রে থাকে। ব্নিবার সময় জ্যাকাডেরি
ভতি গুলি যাহাতে সমভাবে দক্তির পলেস্তারার মহিত লাগিয়া থাকে,
তাহার জন্যই এই ব্রক্ষা।

কম্বার বোডেরি পরিচয় পূর্বের দেওয়া হইয়াছে, ইহার দঙ্গে শামার খুব বনিষ্ঠ সম্বর্ধ। যেমন, ৪০ নম্বরের শানা ব্যবহার করিলে কম্বার · বোডেরিও >"ইঞ্চির মধ্যে ৪০টী মেল আই রাখিতে হইবে, অর্থাৎ কম্বার বোর্ডের বহরের দিকে এক ইঞ্চিতে যদি ৫টা ছিড (Hole) থাকে, তবে বিপরীত দিকের ৮টী ছিদ্র লইতে হইবে, তাহা হইলেই ৫×৮=৪০টী ছিত্র >" ইঞ্চির মধ্যে রহিল। এইরূপে শানা ও কম্বার বোর্ডের সম্বন্ধ ঠিক রাখিয়া নিম্নে লেভেলিং রড্ হইতে একটি একটি করিয়া টপ্কপলিং ক্রেটে ্ হুকের দাহায্যে কম্বার বোডের একধার হইতে প্রত্যেক ছিদ্রের ভিতর দিয়া উপর দিকে টানিয়া নিয়া কাঠি ম্বারা আটকাইয়া রাখিতে হইবে এবং এইরূপে সমস্ত টপ্কপলিং টানিবার পর প্রতি রিপিট হইতে ট্রেইট্ (সোজা) ড্রাফ্টিং হইলে একটি এবং পয়েণ্টেড্ ড্রাফটিং হইলে বিপিটের ছই দিক হইতে ছইটী কপলিং পূর্বেষে যে নেক্ কডের সহিত হারনেস্ কর্ড বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে টানিয়া বাঁধিতে হইবে। সমস্ত টানায় ২০টা বিপিট থাকিলে ষ্ট্ৰেইট্ ছাফ্টিং হইলে ১০টী এবং পয়েণ্টেড্ ড্রাফ্টিং হইলে ২০টী টপ্-কপলিং প্রতি निक् कर्छ थांकिरत। जमसूमारत हिमाव कतियां रे तिक् कर्छत मरन পূর্বে হারনেদ্ কর্জনি বাধিয়া রাখা হয়। হারনেদ্ বাধিবার সময়


å....v4

সাধারণতঃ জ্যাকার্ডের বাঁ দিকের সন্মুখের অথবা পিছনের হক্ প্রথম ধরিয়া আরম্ভ করিতে হয়। কম্বার বার্ডের ছই দিকে ছইজন বসিয়া এক সঙ্গে একই নেক্ কর্ডের হারনেস্ এর সঙ্গে কপলিং বাঁধিতে হইবে যেন নেক্ কর্ডগুলি হুকের সঙ্গে বেশ সোজা ভাবে থাকে। এইরূপে সমস্ত হারনেস্বাঁধা সমাপ্ত হইলে নিয়ের লেভেলিং রড্টা একটু ঢিলা অবস্থায় রাখিয়া ঐ অবস্থায়ই মেল্ আইগুলির ভিতর দিয়া টানার স্থতা টানিয়া লইলে ছাফ্টিং (ব-গাঁথা) এর কাজটা খুব সূহজে হইয়া য়ায়। কারণ উক্ত রডের মধ্যে থাকা অবস্থায় মেল্ আইগুলি পর পর সাজান থাকে। তৎপর রড্খানা খুলিয়া বাহির করিতেই আইগুলি যার যার স্থানে যাইয়া ঝুলিয়া থাকে। মেল্ আইয়ের পরিবর্তে ভারের ব (wire healds) ঘারাও বেশ কাজ চলে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জ্যাকার্ড মেদিনে যতটা হুক্ ততটা স্বচ থাকে এবং প্রত্যেক হুক্ এক একটি স্চঁ দ্বারা চালিত হয়।


সিলেণ্ডারের গায়েও প্রতি ধারে ততটা গর্ত্ত থাকে এবং সিলেণ্ডারটা এমন ভাবে ফিট্ করিতে হয় যেন গর্ত্তগুলি প্রত্যেকটা স্ট্রের ঠিক বরাবর থাকে। সিলেণ্ডারটা কি ভাবে এবং কাহার উপরে বদান আছে তাহা প্রথমেই বলা হইয়াছে। মেসিনের উপরে গ্রাফের সঙ্গে একটি জ্যাক লিভার আছে; একটি দড়ির এক মাথা উক্ত জ্যাক—লিভারের লেজে এবং অপর মাথা ভাতের নীচে একটি পেডেলের সঙ্গে বাধিয়া পেডেল নীচের দিকে চাপিলেই গ্রীফ্ উপরে উঠিবে। গ্রীফের সঙ্গে নাইফ্ গুলি আট্কান অতএব নাইফ্ গুলিও সঙ্গে স্পরে উঠিবে। উক্ত নাইফ্ গুলির গায়ে হুক্ গুলি সাজান রহিয়াছে, অতএব সিলেণ্ডার যথন নিডিল বোর্ডের গায়ে আসিয়া লাগে তখন যদি সিলেণ্ডারের গায়ে

কিছু না থাকে তবে স্চণ্ডলির মাথা সিলেণ্ডারের গর্ত্তে চুকিয়া য়য় এবং হক্তলি কোন প্রকার থাকা না পাইয়া নাইফের সঙ্গেই লাগিয়া থাকে, এই অবস্থায় পেডেল চাপিলে গ্রীফের সঙ্গে সমস্ত হুক্ উপরে উঠিয়া আমে কিয় সিলেণ্ডারের গায়ে য়ি একখানা সাদা কার্ড (Blank card) থাকে তবে উক্ত কার্ড কর্ত্তক স্টণ্ডলি থাকা পাইয়া ভিতরে চুকিয়া পরে, ফলে সমস্ত হুকের মাথা নাইফ্ হইতে সরিয়া য়য়, সেই অবস্থায় পেডেল চাপিলে সমস্ত হুক্কে নীচে রাখিয়া গ্রীফ্টা মাত্র উপরে উঠিয়া আমে। জ্যাকার্ড বুনিতে প্রতি পিক্, থেই বা ফেরার জন্ত একখানা করিয়া কার্ডের প্রয়োজন। ডিজাইনে য়ি ২৫০ পিকেরিপিট থাকে তবে ২৫০ খানা কার্ড লাগিবে। এই কার্ডগুলি ডিজাইন অনুয়ায়ী কার্টয়া লইতে হয়। ইয়া সাধারণতঃ এক প্রকার



১৪নং চিত্র। এই পাঞ্চিং রাক্সে এক একবানি কার্ড রাখিয়া হাতুড়ির ঘা দিয়া পাঞ্চারের সাহায্যে একটি একটি করিয়া কাটা হয়। পাঞ্চিং বাক্স ও পাঞ্চারের সাহায্যে কাটা হইয়া থাকে। (১৪নং চিত্রে দ্রেইবা)।

কার্ড কাটিবার ভন্ম আর একটি মেসিন আছে, তাহার নাম পিয়ানো কার্ড কাটার (Piano card cutter) >৫নং চিত্রে ডপ্টব্য।



>৫ নং চিত্র। পিয়ানো কার্ড কাটার।

ইহা দেখিতে অনেকটা পিয়ানোর মত। এই মেদিনে প্রতিবারে কার্ডের এক এক লাইন করিয়া কাটা হয় এবং অপেক্ষাকৃত সময় ও পরিশ্রম কম লাগে।

দাধারণতঃ ডিজাইনে যে যে স্থানে চানা ভাদা দেখায়, কার্ডের সেই দেই খান কাটিতে হয় কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে কার্ড কা<mark>টি</mark>বার প্রণালী সম্পূর্ণ বিপরীত ; কারণ তাহারা পাড়ের বা জমীনের সদরদিক নীচে রাথে। প্রত্যেক্ কার্ডের ছই মাথার ছইটা পেগ্ হোল্ (Peg hole) এবং প্রতি পেগ্ হোলের পার্শ্বে ছুইটা করিয়া লেইচ্ হোল্ (Lace hole) কাটিতে হয়। কাড বিদ বেশী লম্বা হয় তবে কার্ডের মধ্যস্থলেও ছুইটা লেইচ্ হোল্ কাটা প্রয়োজন। হারনেস্ বাঁধিবার পর কার্ড কা<mark>টিতে হইলে</mark> হারনেদের ১ম হুকের দঙ্গে কার্ডের প্রথম স্থতা মিল (Coincide) করিয়া কার্ড কাটিতে হয়। আর যদি ডিজাইন অনুযায়ী কার্ড পূর্ব্বে কাটা থাকে তরে কাডের ১ম স্তার দক্ষে ছক্ মিলাইয়া হারনেস্ বাঁধিতে रयः; তা ना कतिल ডিজাইन **जून र**हेरव। कार्ज कांगेत मल সঙ্গে প্রত্যেক কার্ডে নম্বর দিতে হয় এবং কাটা শেষ হইলে নম্বর মিলাইয়া সমস্ত কার্ড এক এক করিয়া লেইচ্ করিয়া সিলেণ্ডারের উপর দিয়া, আনিয়া তলার দিকে ভাজে ভাজে ঝুলাইয়া রাখিতে হয় (১২নং চিত্রে জন্টব্য)। বুনিবার সময় সিলেণ্ডারখানা যখন প্রতি পিকে একখানা করিয়া উক্তু কাটা কার্ড (Punched Card) সহ নিডিল বোডের গায়ে আসিয়া ধাকা দেয় তখন ডিজাইন অন্তুসারে কতকগুলি নির্দ্ধারিত হুক্ নীচে থাকিবার জন্ম নাইফ্ হইতে সরিয়া পড়ে এবং কতকগুলি উপরে উঠিবার জন্ম নাইফের গায়ে লাগিয়া থাকে। কার্ডের দাহায্যে কি প্রকারে তাহা হইতে পারে সেই সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপে শমস্ত কার্ডের পিক্ বোনা হইলে সম্পূর্ণ ডিজাইনটা কাপড়ে ফুটিয়া উঠিবে।

বুনিবার পূর্ব্বে জ্যাকার্ড পরীক্ষা


ডিজাইন অনুযায়ী কাড কাটিয়া লেইচ্টা সিলেণ্ডারের গায়ে ফিট্ করিবার পূর্বের জ্যাকাড মেসিন পরীক্ষা করিবার নিয়ম ঃ—

্ম পরীক্ষা—সিলেণ্ডারের গারে ৪খানা দাদা কার্ড (Blank Card)
কিট্ করিয়া জ্যাকার্ড উঠা নামা করিয়া দেখিবে জ্যাকার্ডের দমস্ত
হক্নীচে নামিয়াছে কি না।

২র পরীক্ষা—সিলেণ্ডারের গায়ে কোন কার্ড না রাপিয়া জ্যাকার্ড উঠা নামা করিয়া দেখিবে যে জ্যাকার্ডের সমস্ত হুক্ উপরে উঠিয়াছে কি না।

তয় পরীক্ষা—কাডের ২ন গর্ত (ist hole) এর সহিত ২ম স্থ্র (Ist needle) এর মিল আছে কি না অর্থাৎ Coincide করে কিনা।

সাধারণের স্থবিধার্থে জ্যাকার্ড নেসিনের প্রভ্যেকটা অংশ (Part) পৃথক পৃথক অন্থিত করিয়। নিম্নে ভাহাদের নামও উল্লেখ করা হইল।



১৬নং চিত্র। ১০০নং জ্যাকার্ড মেসিনের বিভিন্ন অংশ।

```
>—দক্ষিণ পার্শ (Nig... hand side or Gable)
```

২—বাম পার্ষ (Left hand side or Gable)

৩—উপরের ফ্রেম্ (Top Frame)

8- श्वीक् (Griffe)

e—ত্ৰেণ্ডার Partition Side or brander)

৬—নাইফ (Knife) 9— % (stay)

৮—গ্রীড্(Grid) ৯—বটম্ রোড (Bottom Board)

২০-- নি্ডিল বোড (Needle Board)

১২—স্প্রীং বাক্সের ক্রেম্ (Spring Box Frame)

>২—ख्दीः वाक्म (Spring Box)

১৩—সিলেণ্ডার (Cylinder)

>8—দোলায়মান ফ্রেম্ (Swinging Frame or Complete Batten)

১৫—বেটেন ক্তু এবং নাট সহ বেটেন বাছ (Batten Arm With Batten Screw and Nutt)

১৬—স্পিঙিল গাইড্ (Spindle guide)

১৭১৮—বেটেন কপলিং (Batten Couplings)

>>—বেটেন কপলিংএর বাক্ষ খণ্ড —(Box portion of Batten Coupling)

২ • ৷২১ – পার্শ্ব গতির লিক্ষ (Side Motion Link) ·

° ২২।২৩° বেটেন লিক (Batten Link)

২৪—ডবল লেচ (Double Latch)

২৫-সিলেণ্ডারের হাতুড়ি (Cylinder Hammer)

২৬-হাতুড়ির জ্ঞিং (Hammer Spring)


২৭—ট্রেপ অথবা গাজন (Brass step or Guzon)

২৮—জ্যাক্লিভার অথবা লিফ্টিংলিভার (Jac-lever or

Lifting Lever)

২৯ – লিফ্ টিং লিভারের ষ্টেণ্ড (Stand for Lifting Lever)

৩০ — লিফ্টিং লিঙ্ক (Lifting Link)



১৭ নং চিত্ৰ।


৩:—জ্যাকার্ড হক্ (Jacquard Hook)

৩২—লিলোজ (Lingoes)

৩৩—গোল চক্ষ্বিশিষ্ট হ'চ বা নিডিল (Round Eye Needle)

৩৪—অৰ্দ্ন চকুবিশিষ্ট হ's বা নিডল (Half Eye Needle)

৩৫—বটম্ এবং টপ্ কপলিং (Bottom and Top Coupling)



১৮নং চিত্ৰ

এই চিত্রে ২০০ বা তদুর্দ্ধ নম্বর জ্যাকার্ড মেদিনের প্রত্যেকটি অংশ পৃথক পৃথক অন্ধিত করিয়া দেখান হইয়াছে। 24- 24 1

দক্তি (Sley)


দাধারণতঃ দক্তি বলিলে ক্রেম্ দক্তি বুঝার। ইহার খাড়াই (Height) ৩০" ইঞ্চি হইতে ৩৬" ইঞ্চি পর্যন্ত থাকে। ৩৬" ইঞ্চি পাড়াই হইলে সমন্ত রকমের কাজই চলিতে পারে। এই ফ্রেমের নিয় ভাগে একখানা কাঠ আছে যাহার উপর দিয়া মাকু এক বাক্স হইতে জপর বাক্সে যাভায়াত করে তাহাকে পলেন্তারা বা শ্লে বেইচ (Sley race) বঙ্গে। এই পলেন্তারা মধ্যে শানা বদাইবার জন্ম যত ইঞ্চি যায়গা বা জুলি (Reed space) থাকে দেই দক্তিকে ভঙ ইঞ্চি দক্তি বলে। যলি ৬০" ইঞ্চি শানা বদাইবার জুলি বা যায়গা থাকে ত্বে দেই ভাতকে ৬০" ইঞ্চি ভাত বলিয়া থাকে (60"R/S Loom). ২, ৪, ৬ এবং ১২নং চিত্রে দক্তি দেখান হইয়াছে।

একাধিক মাকুর দক্তি

Multiple shuttlebox, Vibrating box or Revolving shuttle box sley.

একাধিক রংএর চেক্ কাপড় প্রস্তুত কবিতে নৈ বন নলি ও মুকু শ্বলাইরা বুনিতে অধিক সময় লাগে। এক প্রকার দক্তি আছে তাহার এক দিকে একটি বাক্স অপর দিকে গৃইটা বাক্স থাকে, ইহার না একাধিক মাকুর দক্তি। এই দক্তির সাহাযো ঠেক্ কাপড় বোনা খুবই শহজ এবং স্থবিধা। ১৯নং চিত্রে জন্তব্য।

দক্তির যে দিকে তুইটা বাক্স আছে তাহার প্রতি বাক্সে ১টা করিয়া মাকু থাকে। যখন একটি মাকু কার্জ করিতে থাকে তখন পার্শ্বের বাক্সে আর একটি মাকু বাহিরের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। এই একাধিক মাকুর বাক্সটীর গায়ে একটি লম্বা লোহার রড আট্কান (Fixed) আছে। রড্ধানা হাতমুঠের (Reed cap) মধ্যস্থল পর্যান্ত প্রদারিত, এবং তথার রডের মাধার একটি কাঠের হেণ্ডেল আছে। বুনিবার সময় যথন যে মাকুটীর প্রয়োজন তথন উক্ত হেণ্ডেলটীর সাহায্যে সেই



মাকুটী মেড়ার দমুখে আনা হয়। মেড়াটী এক অবস্থায়ই থাকে, বাক্স কুইটী মাত্র হেণ্ডেল দাহায়ো এপাশ ওপাশ হয়।

দক্তি ভাল মন্দ পরীক্ষা করিবার নিয়ম (Testing of Sley)

- (১) দ্বক্তির কাঠগুলি বেশ মজবুত হওয়া উচিত।
- (২) খাড়াই (Height) থ্ব কম না হয়।
- (৩) মাকুর বাক্সের পশ্চাৎভাগ এবং শামা ঠিক সমস্ত্রে থাকিবে।
- (৪) জ্লির মধ্যে শানাধানা বেশ সমভাবে বসিবে যেন কোন দিক উচু বা নীচু না হয়।
- (৫) মেড়ার মধ্যে যদি চামড়া থাকে, তবে তাহা যেন বেশ মজবুত হয়।

দক্তির মাপ অনুসারে কাপড়ের বহর নির্ণয়

বৈজ্ঞানিক মতে একই তাঁতে বড় ও ছোট বহরের কাপড় বোনা উচিত নয় কারণ বড় তাঁতে ছোট বহরের কাপড় বুনিতে দক্তি কাঁপে, মাকু পড়িয়া যায়, কাপড় ভাল হয় না, দিতীয়তঃ অনর্থক সময় বেশী লাগে ও পরিশ্রান্ত হইতে হয়।

দক্তিতে যত ইঞ্চি গলন অর্থাৎ শানা বদাইবার যারগা বা জুলি (Reed Suace) থাকে, কাপড়ের বহর তদপেক্ষা গৈন্ততঃ এ৬" ইঞ্চি কম হওরা উচিত; কিন্তু ১০০২ ইঞ্চি কম হইলেই কাজের পক্ষে অধিকতর স্থাবিশ হর গ অতএব যিনি যত বহরের কাপড় বুনিতে ইচ্ছা করেন, তদপেক্ষা ১০০২ ইঞ্চি বড় দক্তি ক্রম ক্রিবেন) সিক্ষেল (Single) বহরের কোটের কাপড় বুনিবার জন্ম ৩৬" ইঞ্চি, সাটিং বুনিবার জন্ম ৪৪" ইঞ্চি, প্রমান ধৃতি ও শাড়ী বুনিবার জন্ম ৫৪" ইঞ্চি হইতে ৫৬" ইঞ্চি, ডবল বহরের কোটের কাপড় ও চাদর বুনিবার জন্ম ৬৪" ইফি

মাড় প্রকরণ (Sizing)

স্তার মাড় দেওরাকে কোন কোন হানে "ভাতান", "ভাসান", "পাড়ি করা" ইত্যাদি বলে। স্তার শক্তি ও কমনিয়তা (Strength and softness) এবং ওজনবৃদ্ধি করাই মাড় দেওয়ার প্রধান উল্লেখ্য। মাড় দিয়া একতার (single) স্থতার শক্তির্দ্ধি না করিলে বৃনিরার কালীন টানার স্থতা বর্ষণ সহ্য করিতে পারে না। স্থতরাং, মিল, ফ্যাক্টরী বা কুটীর শিল্পে এই মাড় প্রকরণের প্রতিবিশেষ যত্নশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। মাড় (Sizing) ভাল মন্দের উপর কারখানার উন্নতি ও অবনতি অনেকটা নির্ভর করিয়া পাকে। ভাল স্তায় খারাপ মাড় (Bad Sizing) হইলে ষেমন কাপড় বুনিতে অমুবিধা তেমন খারাপ স্তায় ভাল মাড় (good Sizing) হইলে কাপড় বুনিতে অর্বিধা।

মাজের উপকরণঃ—যথা, ১। খেতসারযুক্ত উপাদান, ২। সূতা কোমল রাখিবার উপাদান, ৩। ওজন বৃদ্ধির উপাদান, ৪। প্রতিষেধক উপাদান এবং ৫। রঞ্জন উপাদান।

. ১। শ্বেতসারযুক্ত উপাদান

(Starches or Adhesive Substances)

খৈ, চাউব্দের গুড়া (Rice Powder), ময়দা (Flour), সাগু, ভুট্টা, চিড়া, আর্মুর পালো (Farina or Potatoo Starch), মেইজ (Maize), ভেঁতুল বীজের শাঁস, কুয়েলিওন (Quelion), সপোলিন, (Sopolin), ট্যাপিওকা (Tapioca), গামদ্রীগাকান্থ, গামদ্রীগাছল ইত্যাদি।

তন্যান্ত হাতেলুম্ বা ফ্যাক্টরীর জন্ম থৈ, চাউলের ওঁড়া ও ময়দার মাড়ই সর্কোৎকৃষ্ট এবং আমাদের দেশে কৃটার শিলিদের মধ্যে ইহাই বেনী প্রচলিত। মিলে সাধারণতঃ ময়দা, সাঞ্চ, ফ্যারিনা, ট্যাপিওকা, মেইজু প্রভৃতি ব্যবহৃত হইরা থাকে। শ্বেতসার (Starch) বেনী সিদ্ধ (over boil) হইলে মাড় খারাপ হয়, পক্ষান্তরে কম সিদ্ধ (under boil) হইলেও মাড় ভাল হয় না। ইহাতে ব্নিবার সময় ছোট ছোট আশ ওঠে। 150°F to 190°F Temperatureএ মাড় প্রকরণ হওয়া উচিত। সাও, ফ্যারিণা অপেক্ষা সিদ্ধ হইতে অনেক বেনী সময় লাগে, স্বতরাং মাড়ে যদি সাঞ্চ ও ক্যারিণা উভয়ই ব্যবহার করিতে হয় তবে সাঙ্গ প্রথমে সিদ্ধ করিয়া পরে আধা ঘণ্টা বাকি থাকিতে ফ্যারিণা জলে গুলিয়া সাঙ্গর সহিত মিশ্রিত করিবে। একা সাগ্ড সমস্ত দিন সিদ্ধ করিলেও কোন ক্ষতির কারণ হয় না; কিন্ত ফ্যারিণা বেনী সময় সিদ্ধ করিলেও কোন ক্ষতির কারণ হয় না; কিন্ত ফ্যারিণা বেনী সময় সিদ্ধ করিলেও কোন ক্ষতির কারণ হয় না; কিন্ত ফ্যারিণা বেনী সময় সিদ্ধ করিলে আঠালশক্তি (adhesiveness) নষ্ট ইইয়া য়য়।

২। সূতা কোমল রাখিবার উপাদান '(Softening Substances)

ত্তায় মাড় কড়া (hard) না হইয়া যাহাতে নরম ও কোমল (Soft and smooth) থাকে তজ্জ্জ্জ নারিকেল তৈল (cocoanut oil), ভিলের তৈল (Lin seed oil), ভালের তৈল (Palm oil), টার্কি রেড অন্মেল (Turkey Red Oil), জলপাইর তৈল (Olive Oil), তুলার বীজের তৈল (Cotton Seed Oil), চর্কি (Tallow), শোষ (Japan Wax), গিলারিণ (Glycerine), রেড়ীর ভৈল (Castor oil), সাবান (Soft Soap), কষ্টিকলোডা (Caustic Soda), পারাফিন (Parafin wax) প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। রেড়ীর তৈল প্রায়ই চর্ব্বির সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কারণ, একা ব্যবহার করিলে মাত্রায় বেশী লাগে। Hand Sizingএ নারিকেল তৈল অথবা রেড়ীর তৈল-ই উভ্তম। Mill Sizingএ Tallow সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে ইইবে, যেন ট্যালোডে কোন ভেজাল (Adulteration) না থাকে।

Tallow পরীক্ষাঃ—খাঁটি ট্যালো শক্ত ও জমাট থাকিবে এবং

118°F to 120°F temperature এ গলিবে। ইহাতে বালিকণা
(grit) থাকিলে হাতে নিয়া ঘষিলেই বুঝা ঘাইবে এবং জল থাকিলে
গরম করিলেই জলের উপর ট্যালো ভাসিবে।

ও। ওজন রুদ্ধির উপাদান (Materials which give weight)

কৃতা ও কাপড়ের ওজন বৃদ্ধি করিতে হইলে মাড়ের সহিত চক্ বা খড়িমাটি (Chaik), ফ্রেঞ্চক (French Chalk), চায়নাক্লে বা কেওলিন (China Clay), ক্যালসিরাম ক্লোরাইড (Calcium Chloride), ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড (Magnesium Chloride), জিম্বক্লোরাইড (Zinc Chloride), ব্যারিয়াম সালফেট (Barium Sulphate), ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (Magnesium Sulphate), ক্যালসিয়াম সালফেট (Calcium Sulphate), সোডিয়াম সালফেট (Sodium Sulphate), ইত্যাদি ব্যবহার করিতে হয়। চায়না ক্লে অপেক্লা ব্যারিয়াম সালফেট বেশী ভারী, তথাপি চায়না ক্লে-ই বেশী ব্যবহৃত হয়, কারণ, চায়না ক্লে **ওজন ব্লুদ্ধি** ও কোমলভা উভয়ই আন্ময়ন করে। ব্যারিয়াম দালফেট্ দাধারণতঃ ফিনিশিংএ ব্যবস্থত হইয়া থীকে। **জিন্ধক্লোরাইড** ওজন হৃদ্ধির উপাদান অপেক্ষা প্রান্তিবেধক (Antiseptic) হিসাবে বেশী ব্যবহৃত হয়। ইহার মাত্রা বেশী হুইলে সূতা ভাঙ্গে এবং ধস্ধনে (Brittle and harsh) হয়, এই অবস্থায় ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড মিশ্রিত করিলে স্থতা ছি^{*}ড়া ॰বার⁸। হইবে। **জিন্ধক্লোরাইডের** সহিত ক্**থন**ও কষ্টিক সোডা ব্যবহার করিতে নাই, কারণ তাহাতে ত্তা ছি^{*}ড়িবে। গরমের সময় স্তা খুব বেশী ছিঁড়ে এই কারণে **জিত্তকোরাইড** এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইও ব্যবহৃত হয়। ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড खननीन श्रमार्थ (Deliquescent Substance) श्रिमारव मार्रे बिश এ অতি প্রয়োজন ; দ্বিতীয়তঃ ইহা ওজন বৃদ্ধি করে। ওজন বৃদ্ধির জ্য চায়না ক্লে ব্যবহার করিলে পক্তে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ও জিলকোরাইড ব্যবহার করিতেই হইবে, কারণ ম্যাগনেশিয়াম কোৱাইড **দ্ৰৰণশীল** এবং জিককোৱাইড **প্ৰতিবেধক**।

চায়নাক্ষেতে নিম্নলিখিত ময়লা (impurities) আছে কি না তাহ পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে, যথা—

বালিকণা (Grit)—ইহা হাতে নিয়া ঘষিলেই বুঝা ঘাইবে অথবা জলে গুলিলে নীচে Sediment পড়িবে।

লোহ (Iron)—চারনা ক্লেতে আয়রণ থাকিলে কাপড়ে আপনা ইইতেই দাগ ধরিবে।

চূণ অথবা চক্ (Lime or Chalk)—চায়না ক্লেতে চূণ অথবা চক্ থাকিলে কাপড় খস্খনে (harsh feel) হয়, এবং তহুপরি দ্রবণশীল পদার্থ (Deliquescent Substance) হিসারে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (Calcium Chloride) মিশ্রিত করিলে স্থতা ভালিয়। থাকে এবং তাহাতে কাপড় নরমও (Tender) হয়।

ম্যাগনৈসিয়াম (Magnesium)—ইহাতে যদি নাগনেসিয়াম থাকে এবং মাড় জাবণে যদি ওজন বৃদ্ধির জন্ম ম্যাগনেসিয়াম সালফেট্ ব্যবহার করা হয় তবে কাপড়ের ওজ্ম প্রয়োজনের তুলনার বেশী হইবে।

8। প্রতিষ্থেক উপাদান (Antiseptic ingredients)

জিন্ধ ক্লোরাইড (Zinc Chloride), বরিক এসিড (Boric Acid), থাইমল (Thymol), কারবলিক এসিড (Carbolic Acid), কাইসোফেনিক এসিড (Crysofenic Acid), কপার সালফেট্ বা ভূঁতে (Copper Sulphate), লাইম (Lime), ফরমেলডিহাইড (Formaldehide), স্থালিসাইনিক এসিড (Salicylic Acid), গ্লিসারিণ (Glycerine), কোইসিলিক এসিড (Crycilic Acid), ইত্যাদি ব্যবস্থাত হইয়া থাকে।

জিল্পকোরাইড—ইহা নিলডিউ (Mil-dew) নিবারক হিদাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বরিক এসিড—ইহা খাঁটি মাড়ে (pure size) বিশেষ প্রয়োজন। কারবলিক এসিড—ইহা বেশী হইলে কাপড় পুড়িয়া যায় এবং স্থতায় দাগ ধরে।

স্থালিসাইলিক এসিড—ইহা খুব উত্তম প্রতিষেধক (1% to the weight of starch)। কোন কোন বন্ধিন স্থতায় বিশেষ করিয়া Congo Red বঞ্জিত স্থতায় ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ইহার গন্ধ অত্যন্ত আপত্তিকর।

थाटेमल-रेश थ्व मामी (costly)।

প্রতিষেধক উপাদান প্রয়োজন মত মাড়ের সহিত ব্যবহার না করিলে খেতুসার পাঁচিয়া নষ্ট হয় এবং বীমেই Mil-dew ধরে; এমন কি সূতার ভিতরে পোকা পর্যান্ত জুমিয়া থাকে।

৫। রঞ্জন উপাদান (Colouring or Tinting matters)

Blue Ultramarine—কটনের Natural yellow Colour কৈ Neutralise করিবার জন্ম প্রয়োগ করা হয়। Mixture of Chloromine Yellow and Benzo Chrôme Brown is Used to tint American Yarn a brown Egyption Shade.

হ্যাণ্ড সাইজিং অথবা দেশী মাড় (Hand Sizing in Country Process)

হ্যাণ্ডলুম ফ্যাক্টরী বা কুটার শিল্পিদের মধ্যে হ্যাণ্ড সাইজিংই প্রচলিত। এই ক্ষেত্রে মাড়ের খেতসার (starch) হিসাবে খৈ, চাউলের শুঁড়া এবং ময়দাই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাড় প্রশালী, যথাঃ

প্রথমে স্থাগুলি মোড়া হইতে থুলিয়া ৩।৪ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়, ভিজান অবস্থায় প্রত্যহ জলটা পারবর্ত্তন করা উচিত, তা না করিলে স্থতা পাঁচিয়া যাইতে পারে কিংবা দাগ ধরিবার খুবই সন্তাবনা। নিহি স্থাতা অপেক্ষা মোটা স্থতা বেশী দিন ভিজাইয়া রাখিতে হয়। স্থতা ভিজাইয়া রাখিতে হয়। স্থতা ভিজাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে তুলায় এক প্রকার ভৈলাক্ত অথবা ভিজাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে তুলায় এক প্রকার ভৈলাক্ত অথবা ভিজাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্য এই কে তুলায় এক প্রকার ভিলাক্ত অথবা দিন ভিজাইলে তাহা উঠিয়া যায়, ফলে মাড় সর্বাত্ত সমভাবে সাগে।

তাড়াতাড়ি মাড়ু দেওয়া প্রয়োজন হইলে ঐরপ ভিজাইয়া না রাখিয়া স্থতার ওজনের সের প্রতি ২॥ তোলা সোডা বা সাবান সহ পরিমিত জলে কাপড় ধোয়ার মত ১ ঘটা হইতে ২ ঘটা কাল দিদ্ধ করিয়া পরিশ্বার জলে ধুইয়া লইতে হয়। ইহাতে স্থতার রংও বেশ পরিকার হয়। তবে স্থতা ভিজাইয়া রাখিয়া মাড় দেওয়াই উত্তম। উক্ত মে কোন প্রণালী শ্বারা স্থতা ভিজানোর কার্য্য সমাপ্ত হইলে স্থতা ভাল করিয়া নিংড়াইতে হইবে।

মিহি স্তার, পক্ষে খৈয়ের মাড়ই উৎকৃষ্ট। খৈওলি একটি পাত্রে ৩।৪ নিনিট ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তারপর খৈওলি জল হইতে তুলিয়া আর একটি পাত্রে রাখিয়া উত্তমরূপে রগ্ড়াইয়া কাপড় দারা টাকিয়া মও বাহির করিয়া তাহাতে একটু চুণ মিশ্রিত করিয়া যখন মও বেশ আঠাল বোধ হইবে তখন তাহাতে উক্ত নিংড়ান স্থতা ভিজা অবস্থায় চট্কাইয়া মাখিতে হয়। এক পোয়া খৈয়ে এক পাউও স্থতায় উৎকৃষ্ট মাড় হইয়া থাকে।

ভাতের মাড় ব্যবহার করিলে আবশ্রক মত গরম ভাত লইয়া তাহাতে উক্ত নিংড়ান ভিজা স্থতা চট্কাইয়া লইতে হয়। চট্কাইছে চট্কাইতে যথন দেখা যাইবে যে স্থা হইতে জলের মত পদার্থ বাহির হইতেছে তখন বুঝিতে হইবে যে স্থায় মাড় বেশ ভালরকম ধরিয়াছে।

বেশী পরিমাণ স্থতা উত্তঃ প্রণালীতে হাত স্বারা চ্নৈকাইয়া মাড় দিতে পরিশ্রম ও সময়, বেশী লাগে বলিয়া আর একটি সহজ প্রণালী দেওয়া হইল।

মোটা বা মাঝারি স্থতায় চাউলের মাড়ই উৎক্লপ্ত। সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা আতপ চাউলের মাড়ই ভাল হয়। চাউলগুলি প্রথমে চেকিন্তে অথবা শিল নোড়ায় গুঁড়ি অর্থাৎ ময়দার মত করিয়া নিতে হয়। মোটা স্থার জন্ম সের প্রতি /। এক পোয়া আরু মাঝারি বা মিহি
স্থার জন্ম সের প্রতি / প্রাধা পোয়া আন্দাজ চাউলের ওঁড়ি বা ময়দা
একটি হাঁড়ীতে পরিমিত জল সহ সিদ্ধ করিয়া বার্লির মণ্ডের মত
করিতে হয়। মাড় সিদ্ধ হইয়া যখন বার্লির মণ্ডের মত প্রায় হইয়া
আসে ঠিক সেই সময় পুর্বেরাজ ভিজা ও নিংড়ান স্থতা তাহাতে ছাড়িগা
দিয়া কাঠি দ্বারা বেশ করিয়া ঘুঁটিয়া দিতে হয়। এই অবস্থায় স্থতাগুলি
আধে ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা সিদ্ধ হইলে হাড়ীটী নীচে নামাইয়া রাখিতে
স্থইবে এবং ঠাণ্ডুা হইলে স্থতা হাড়ী হইতে বাহির করিয়া নিয়া
নিংড়াইবে কিস্তু বেশী নিংড়ান উচিত নয়।

কোন কোন স্থানে মাড় দহ স্থতা দিন্ধ না করিয়া প্রথমে উক্ত প্রণালীতে মাড় প্রস্তুত করে, তৎপর সেই মাড় ঠাণ্ডা হইলে তাহার মধ্যে স্থতা ডুবাইয়া দিয়া হাত ধারা বেশ করিয়া চট্কাইয়া লয়।

শতায় মাড় দেওয়া হইলে, তাহাতে হাত দিয়া যদি আঠাল বোধ হয় এবং নিংড়াইলে যদি শতা হইতে জলীয় পদার্থ বেশী বাহির হয় তবেই বুঝিতে হইবে যে শতায় মাড় ঠিক ধরিয়াছে। শতা নরম ও কোমল রাখিবার জন্ম মাড়ের দহিত রেড়ীর ভৈল ব্যবহার করিতে হয়। মাড় দিদ্ধ হইয়া য়খন মণ্ডের মত হইয়া আদিবে দেই সময় তাহাতে ঐ রেড়ীর তৈল দিয়া আরও ফুটাইতে হইবে। য়তটা চাউলোর তাহাতে ঐ রেড়ীর তৈল দিতে হয়। শতা নরম ও কোমল রাখিবার জন্ম মারিকেল তৈল, ভিলের ভৈল, তালের তৈল, জলপাইর ভৈল, ভূলার বাজের তৈল, চর্বির, মোম, প্যারাফিণ, সাবাদ, সোড়া, গ্লিমারিনা প্রভৃতি ও মাড়ের দক্ষে ব্যবহার করা চলে কিন্তু রেড়ীর তৈলই দক্ষিণিকা উত্তম।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁতিরা মাড়ের সহিত একটু চূব (lime), ভুঁতে (copper sulphate), এক আধ ফোঁটা কারবলিক এসিড, ফরমেলডিহাইড, অথবা জিন্ধকোরাইড ব্যবহার করে। তাহার কারণ আর কিছুই নয়; "চ্ণ" ব্যবহার করিলে মাড় একটু আঠাল হয় ও কাকে নষ্ট করে না, "জুঁতে," ব্যবহার করিলে পোকার কাটে না এবং ''কারুবলিক এসিড'' অথবা ''জিক্ষ ক্লেরাইড'' ব্যবহার করিলে ইন্দুরে কাটে না বা ছাতা (Mildew) ধরে না। আরও দেখা যার যে তাঁতিরা গ্রীম্মকাল আসিলেই মাড়ের সহিত একটু লবণ (common salt) অথবা ক্লোরাইড অব ম্যাগনেসিয়া ব্যবহার করে, তাহার কারণ, দেই সময় মাড় কড়া হইয়া বুনিবার সময় অত্যন্ত ছিঁড়ে, তাই মাড়ের দহিত "প্রণ্" বা ক্লোরাইড অব মা**াগনেসিয়া** দিলে স্থতা নরম থাকে। মাড়ের সহিত চক্ বা খড়িমাটি, চায়নাক্লে বা কেওলিন ব্যবহার করিলে কাপড় ওজনে বৃদ্ধি পায়। মাড়ে সাবান ব্যবহার করিলে তাহাতে লবণ অথবা ক্লোরাইড অব ম্যাগনেসিয়া ব্যবহার করিতে নাই। এইরূপ নানা প্রকার দ্রব্য মাড়ের সহিত মিশ্রিত করিলে স্তার রং ময়লা দেখায়, এই স্থাল মাড়ের সহিত একটু "**মীল**" ব্যবহার করিতে হয়।

উক্ত যে কোন প্রণালীতে স্তার মাূড় খাওয়ান হইলে স্তা
নিংড়াইয়া একটি করিয়া হ্যাক্ষ বা ফেটা চরকিতে চড়াইয়া স্তায় হাতের
টিপ্ রাখিয়া নাটায়ে গুটাইতে হয়। এই টিপের মধ্যে এক খণ্ডু নেকড়া
নারিকেল তৈলে ভিজাইয়া রাখিলে স্তা মস্ত্ ও গোলাকার হয়।
এই প্রণালীতে স্তা তাদাবার সময় স্তার মধ্যে যদি কোন আবর্জনা
খাকে তাহাও অপসারিত হইয়া আঁশগুলি বদিয়া যাইয়া শক্ত হইয়া
খাকে। এইরূপে এক নাটায়ে ৩৪ ফেটা পৃথক পৃথক জড়ান হইলে

নাটাই মহ রোদে শুকাইয়া ছোট চরকির মাহায্যে টানানলিতে (ববিনে) ভরিয়া লইতে হয়। ২০ নং চিত্র জন্টবা। মাড় দেওয়া স্থানাটাইয়ে জড়াইবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাধিতে হইবে ফেন একই স্থানে বেশী স্থা জড়ান না হয়। য়ে কোন স্থার পক্ষে এই নিয়ম চাল কিন্তু মিহি স্থার পক্ষে ইহাই উত্তম ব্যবস্থা।

নোটা ও নাঝারি স্থতা মাড় হইতে তুলিয়া ভাল করিয়া নিংড়াইয়া ভিজা অবস্থায়ও টাঁনা নলিতে জড়াইয়া বিশেষ বিলম্ব না করিয়া টানা দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু বিলম্ব করিলে স্থতায় দাক্ষধবিবার সম্ভাবনা এবং টানা হাঁটিতে মাঝে মাঝে আট্কাইতেও পারে।

কেহ কেহ উক্ত মাড় দেওয়া সূতা ভাল করিয়া নিংড়াইয়া ভিজা অবস্থায় হ্যান্ধ বা ফেটী হইতেই টানা হাটিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে স্তা মোটেই মসন্ হয় না। এই প্রথা একমাত্র মোটা স্থতার পক্ষেই থাটে।

আর একটি প্রথা আছে, মাড় দেওরা সূতা নিংড়াইয়া শুকাইতে দেওরা হয় এবং সামান্ত ভিজা থাকিতে থাকিতে টানানলিতে গুটাইয়া টানা হাঁটিতে হয়। মোটা ও মাঝারি উভয় পক্ষেই এই প্রথা চলে।

শাভিপুর, ফরাসভালা ইত্যাদি হানের কাপড় ধোলাই করিয়া বিক্রয় হয়; কিন্তু ঢাকার কাপড় সর্বাদাই কোয়া। কোরা হইলেও সৌন্দর্য্যে কেন্স অংশে কম হয় না। ঢাকার তন্তুবায়গণ টানা ও পড়েন উভয় দিকেই মাড় দেওয়া স্থতা ব্যবহার করে এবং বুনিবার সন্দে দক্ষে কাপড়ের উপরি ভাগে চূলের স্বাহ্ব জালের ছিট্ দিয়া কাপড়ের উপরে ভাগে চূলের স্বাহ্ব জারা উত্তমরূপে মাজিয়া কাপড়ের উপরেও নীচে ত্রই হাভ হারা উত্তমরূপে মাজিয়া দের। তাহারা খেয়ের মাড় ব্যবহার করে। খেয়ের মাড়ে চূণের জন মিশ্রিত করিলে মাড় অপেক্ষাকৃত বেশী আঠা হয় এবং ঐ ভিজা

8—ভারী সাইভিং (Heavy Sizing i.e. above 50%size)

যে সমস্ত কাপড়ে ধোলাই, রং ও চাপান হয় তাহাতে "Light size", যাহা কোরা (grey) অবহায়ই বিক্রেয় হয় তাহাতে "Pure size", যাহার শাস্ত্র ও ওজন উভয়ই বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য তাহাতে Medium size এবং যাহার ওজন বৃদ্ধি করাই একমাত্র উদ্দেশ্য তাহাতে 'Heavy size' দিতে হয়।

মাড় জাবনের শতকরা হার নির্ণয়

(Determination of Percentage of Size in a Mixture)

প্রতি > পাউও Final mixture এ যত Percent Size তাহার অর্ক্কেক (in pound weight) dry starch সহ adhesive substance থাকিবে।

সূতা কোমল রাখিবার উপাদান—(softner) 5 to 10% to the weight of starchy materials,

প্রতিষ্থেক উপাদান—(Antiseptic ingredients) ½ to 2% to the weight of starchy materials.

জ্বণশীল পদাৰ্থ – (Deliquiscent substance) 3 to 5% to .the weight of starchy-materials.

রঞ্জন উপাদান—(Tinting materials) 2 to 4% to the weight of starchy materials,

ওজন বৃদ্ধির উপাদান—(weighting materials) ½ to Ilb per gallon of water.

মাড় প্রকরণ সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় (Some useful Hints About Sizing)

- । নাড়ের উপাদান ধাহাতে সংখ্যার কম হয় অথচ Quality তে ভাল থাকে তংপ্রতি সর্বাদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে।
- ২। টানার স্তা (Ends) সংখ্যায় বেশী হইলে মাড় তাড়াতাড়ি গ্রহণ করিতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে মাড়দ্রাবণ পাত্লা হওয়া উচিত।
- ০। শতে পাকের সূভার মাড় পাত্লা প্রয়োজন বটে; কিস্ত সূতা কোমল রাখিবার উপকরণ (Softner) এর পরিমান বেশী লাগে। পকান্তরে নরম পাকের সূভার মাড় অপেকাক্ত ঘন প্রয়োজন, এই হুলে ওজন বৃদ্ধির উপাদাম বেশী লাগিয়া থাকে।
- ৪। শানা যদি থুব ঘন হয় তবে শানার ঘষায় আঁশ উঠিবার সম্ভাবনা, স্থতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত মাড় জাবন (Size mixture) প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহাতে ঘ্যায় উঠা বারণ থাকে। এই স্থলে ট্যালোর পরিবর্তে জাপান ওয়াক্স ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- রিচিং, ডাইং ও প্রিণ্টিং এর জন্ম কাপড় বুনিতে মাড়
 জাবনে কখনও chlorides ব্যবহার করিবে না।
- ৬। ২ ভাগ ময়দা ব। সাগুর সহিত : ভাগ ফ্যারিনা size mixture এ ব্যবহার করা যায়; কিন্তু কখনও ফারিনা মিশাইবার পর বেশী সায় mixture সিদ্ধ করিবৈ না, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে, বেশীসময় সিদ্ধ করিলে ফ্যারিনার adhesiveness নষ্ট প্রাপ্ত হয়। স্মৃতরাং মাড়সিদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার আধাঘন্টা পূর্বে Farina মিশাইবে।
 - ৭। ময়দা यদি বেশী দিন ভিজাইয়া রাখা না হয় তবে মাড়

rough এবং harsh হয়, ফলে তাড়াতাড়ি "ব্^খ নষ্ট হয় এবং কাপড়ের **ফিনিশিঃ** ও ভাল হয় না।

সমপরিমান জলে ময়দা গুলিয়া যত বেশী পঁচান যাইবে, মাড় তত ভাল হইবে—৬ মাস কালও় পঁচানে রাখা যায়। ' জাবনে যদি acid form ক্রিতে থাকে তবে Caustic Soda মিশ্রিত ক্রিবে।

- ৮। আর এক প্রধায় ময়দা খুব তাড়াতা জি মাজের উপযোগী হয়; যথা, ১০০ গ্যালন জলে ৮ গ্যালন জিমকোরাইড মিশ্রিত করিয়া সেই জলে সমপরিমান ময়দা ১০।১২ দিশ নিজাইয়া রাখিয়া মাজের জন্ম ব্যবহার করিবে।
- ন। Size mixture প্রস্ত করিতে শ্রেভিসার (starch)
 নিশাইবার পূর্বের Tallow, China Clay এবং অক্যান্য উপাদান পৃথক পৃথক পাত্রে প্রস্তুত রাখিতে হইবে। China Clay
 প্রস্তুত করিতে অন্ততঃ ৪ ঘন্টা সিদ্ধ করা প্রয়োজন। চায়না
 ক্লেব্ন পরিবর্তে Talc ব্যবহার করা বায় এবং ইহা মিশান্ত সহজ।
- > । শেতসার যদি মন্নদা হয় তবে মন্নদার সহিতই Antiseptic মিশ্রিত করিয়া মন্নদা প্রস্তুত করিতে হয় এবং সেই কারণেই জিল্প-কোরাইডের জলে মন্নদা ভিজাবার কথা বলা হইরাছে। ইহা Mildew Preventive,
- ১১। মাড় প্রকরণের সময় মাড়জাবনের Temperature

 150°F to 195°F বিশেষ মুত্রের সহিত Control এ রাখিতে হইবে।

 Temperature uniform না রাখিলে স্তার স্থানে কড়া

 ও নরম মাড় হইবে (Hard and soft places will result due to imperfect drying)
- >২। মিহি স্থায় Light Size দিতে হইলে শ্বেতসার (starch) অয়দার পরিবর্ত্তে **সাগু** অথবা **ফ্যারিনা** ব্যবহার করিতে হয়।

২০। ম্যাগনেদিয়াম ক্লোরাইড (Mgcl₂),—যেহেতু জলধারক, ইহা Softner and weight giver. ম্যাগনেদিয়াম ক্লোরাইড Sizingএ—ব্যবহার না করিলে Tallow এবং অন্যান্য Softnersএর নাত্রা বেশী ব্যবহার করিতে হয়, যেমন, প্রতি ১০০ পাউত্ত ময়দার জন্ম যদি ম্যাগনেদিয়ামক্লোরাইড ব্যবহার করিতে না হয়, তবে ৪০ পাউত্ত চায়না ক্লো এবং ২৫ পাউত্ত ট্যালোর প্রয়োজন।

- ১৪। জিক ক্লোরাইড (Zncl₂)—Mildew নিবারক।
- ১৫। **ক্যানসিয়াম ক্লোরাইড** (Cacl₂)—হাল্কা মাড়ে ব্যবহৃত হয়, যাহাতে স্তা না ভাঙ্গে।
- ় ১৬) চায়না ক্লে—অত্যন্ত lieavy sizing এ > ভাগ ময়দার সহিত ২ ভাগ clay থাকিবে।


টানা প্রকরণ (Warping)

হ্যাণ্ডলুম ফ্যান্টরী ও কুটির শিল্পিনর প্রথার টানা প্রণাণী (Warping processes suitable for the Hand Loom Factories and cottage workers)

ে) এক খেই টানাঃ—কোন কোন স্থানে এখনও এই সনাতন প্রথাটির প্রচলন আছে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরাই এই টানা হাঁটিয়া থাকে এবং টানার লম্বা ১০ গজ হইতে ২৫ গজের বেশী করে না। অতি পাত্লা মাড়ের জলে ভিজান স্থতা প্রতিবারে একটি একটি করিয়া হ্যান্ক বা ফেটী নিংড়াইয়া চরকিতে চড়াইয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া এই টানা দেওয়া হয়। হই হাত কিয়া আড়াই হাত অন্তরই একটি করিয়া জালা, জোয়া, জো বা লিজ (Lease) রাখিতে হয়, কারণ

• এই টানায় দাধারণতঃ টানা প্রস্তুত হওয়ার পর বুরুষ (Brush) দারা মাড় দেওয়া হইয়া ধাকে। পূর্ববঙ্গে যোগী ও জোলা তাঁতিদের ভিতর এই প্রথার খুব বেশী প্রচলন। যাহারা তুর্ গামছা প্রস্তুত করে, তাহাদের মধ্যে দেখা যায় অনেকে প্রথমে স্তায় মাড় খাওয়ায়, পরে তুকায় এবং একটু ভিজা ভিজা থাকিতে উক্ত প্রণালীতে এক খেই করিয়া টানা ইাটিয়া থাকে।

(২) ক্রীলের' টানা:—এই টানা যাহার সাহায়ে দেওরা হয় তাহার নাম "কেজ ক্রীল"। দেখিতে অনেকিটা খাঁচার মত বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে "টানা হাঁটিবার খাঁচা"ওু বলে।



২১ নং চিত্র। কেন্দ ক্রীল (Cage Creel)।

এই কেন্দ ক্রীলের সাহায্যে ৩।৪ ডন্ধন ববিন একবারে লইয়া

একটা লোক অনায়াদে টানা হাঁটিতে পারে। ইহার তিনদিকে ব্রিন বসাইবার স্থান এবং সম্মুখে জোয়া বা লিজ্ কবিবি সেলেট্ (Heck)। ত্রীলেরু গায়ে উপরে-নীচে পরস্পরের বরাবর দরু দরু ছিচ্চ ষ্মাছে, প্রতি ছিদ্রে শলা বা শিকের সাহায্যে একটি করিয়া ববিন বসাইতে <mark>হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে ববিনগুলির ঘুরিবার গতি যেন একই</mark> দিকে থাকে। জ্যোড় পংখ্যক ববিন হওয়া <mark>আবশ্যক। ববিনগুলি ৰখা-</mark> স্থানে বদান হইলে প্রত্যেক ববিন হইতে স্তার মাধা বাহির করিয়া, যথাক্রমে বৃইদিক্ হইতে মাথা টানিয়া ক্রীলের সন্মুখে সেলেটে মধা নিয়নে পড়াইতে হুইবে। যেমন, ক্রীলে যদি ৩২টা ববিন থাকে তবে এক দিকের ১৬ থানি ববিনের মাথা মেলেটের ১৬টা ছিজের (Hole) ভিতর থাকিবে, অপর দিকের ১৬টা ববিনের মাথা ১৬টা ফাঁকের (dent) ভিতর দিয়া টানিবে। টানিবার নিয়ম Hole—Dent— Hole—Dent এইরূপ। তৎপর খোলা যায়গায় একটি খুঁটা পুঁতিয়া তাহাতে স্তার সমস্ত মাথাগুলি এক সঙ্গে বাঁথিয়া যত হাত লম্বা টানা প্ৰয়োজন তত হাত উক্ত কেজ ক্ৰীল সহ হাঁটিয়া শেষ দীমায় স্মাৰ একটি শক্ত খুঁটা পুঁতিতে হইবে। এক লম্বায় না হইলে প্রয়োজন মত বেশী খুঁটা পুঁতিয়া টানার লম্বা বৃদ্ধি করিতে হইবে। খুঁটার সম্মুখে আর একটি খুঁটা পুঁতিয়া সেলেটের সাহায্যে লিজ্ (Lease) রাখিতে হয়। খাঁচার যে দিকে সেনেট্ খাছে সেইদিক একটু এদিক ওদিক করিলেই লিজ্ পাওয়া যায়। মিহি স্তার লম্বা টানায় মাঝে নিজ্রাখার প্রয়োজন। টানার সমস্ত ববিন যদি ক্রীলের মধ্যে একবারে না ধরে, তবে ভাগে ভাগে হাঁটিতে হয়। এই প্রণালীতে টানা দেওয়া সমাগ্ত হইলে, শানা করিয়া, খোলা মার্কে निया वीत्म वा नद्वां क कड़ा देख दत्र! देशां द वरन Beaming.

(৩) পেগ টানাঃ—ইহাকে ইংরেজীতে বলে "পেগ ওয়ার্পিং" বা "উচ্ ওয়ার্পিং" (Peg or woof warping),

এই টানা ও ক্রীলের টানা প্রায় একই রকন। পার্থকা এই যে ক্রীলের টানায় অনেক যারগা আট্কার কিন্তু পেগ্ টানায় যত বড় লবা টানাই হউক না কেন অতি অল্ল যায়গায় এনন কি ঘরের ভিতরে




্বিম পরিশ্রম একজনেই টানা দিতে পারে। বীমে জড়াইবার (Beam-ing) জন্ম ক্রাল টানার মতই খোলা মাঠের প্রয়োজন।

ছইটী কাঠের অথবা বাঁশের খুঁটী ৮।১০ হাত ব্যবধানে (ধার মের বকম স্থান থাকে) শক্ত করিয়া পুঁতিতে হয় বা ফ্রেম্ করিয়া লইতে হয় এবং খুঁটী ছইটীর গায়ে ৬"।৭" ইঞ্চি অন্তর একটি করিয়া কাঠের বা বাঁশের গোঁজ বা পেগ্ পুঁতিতে হয়। মাথা কাটা বড় গজাল বা পেরেক হইলেও এই গোঁজের কাল চলিতে পারে। খুঁটীর পরিবর্তে দেওয়াল থাকিলে দেওয়ালের গায়েও উক্ত প্রণালীতে গোঁজ বা শেগ্ বদাইয়া টানা দেওয়া চলে। শেষের গোঁজটী অপেক্লাক্বত বড় থাকিবে এবং তাহা যেন ইচ্ছা করিলেই সহজে খোলা যায়। যদি ৩০ গজ টানা দিতে হয় এবং খুঁটী ছইটী যদি ৫ গজ ব্যবধানে থাকে তবে এক খুঁটী হইতে অপর খুঁটী পর্যান্ত ৬ বার মাত্র যাতায়াত আবশ্রক।

(৪) পাথালি ড্রানে টাসা (Horizontal Drum Warpins)

প্রায় সকল প্রকার টানা প্রথাতেই টানা হাঁটিতে ও বাঁমে জড়াইতে একটু খোলা মেলা স্থানের প্রয়োজন; স্থতরাং রোজ ও রষ্টিতে কাজের যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা, কিন্তু এই পাথালি জ্ঞামের সাহায্যে টানা দিতে বেশী প্রশস্ত যায়গার প্রয়োজন হয় না, ঘরের মধ্যেই টানা দেওয়া চলে এবং জ্ঞাম হইতেই বাঁমে জড়ান (Beaming) হয়! অতএব রোজ ও রিষ্টিতে কাজের কোন ক্ষতিই করিতে পারে না। এই জ্ঞামে টানা দেওয়ার সময় একজন সাহায্যকারী থাকিলে ভাল হয় কিন্তু বাঁমে জড়াইবার সময় দিতীয় ব্যক্তির সাহায্য নিপ্রয়োজন।

এই ড্রামের পরিধি (circumference) কারখানা হিসাবে ছোট বড় থাকে; কিন্তু সাধারণতঃ > হাত হইলেই বেশ ভাল কাজ চলে। ইহার গায়ে এক লাইন >" ইঞ্চি ব্যবধানে মাথা কাটা ২॥ ইঞ্চি পেরেক বসান আছে এবং ড্রামের ডান্দিকে চরকার হাতলের মত একটি হাতল



(handle) আছে। এই হাতলের সাহায্যে দ্রামটী ঘুরাইতে হয় বা দ্রামটীর মাঝে ধরিয়াও ঘুরান যায়। দ্রামের পরিধি যদি ১০ হাত হয় তবে ২০০ হাত টানা দিতে দ্রামটী ২০ পাক ঘুরিবে। সাধারণতঃ ১০০। ২০০ হাত টানা দিতে দ্রামের পাক গণিয়াই ঠিক রাখা যায়; কিন্তু যদি থুব বেশী লখা টানা দিতে হয়, তবে দ্রামের ডান্দিকে ঘড়ির কাঁটার মত একটি চাকা (dial) থাকে তাহার সাহায্যে দ্রাম কতবার ঘুরিল তাহা স্থির করা হয়।


দ্রামের পিছনে একটি বুক্ক্রীলের মধ্যে ববিনগুলি সান্ধান থাকে, ইহা দেখিতে অনেকটা মইএর (Ladder) মত।

শানার ইঞ্চি প্রতি যতটা স্থতার প্রয়োজন একবারে ততটা ববিন শইরা কাজ করিতে হয়। ববিনগুলি বুক্ক্রীলে বসান হইলে ববিন হইতে মাখাগুলি দেলেটের ভিতর দিয়া যথা নিয়মে টানিয়া আনিয়া পেরেকের দক্ষে আট্কাইয়া ডামটার পাক গণিয়া গণিয়া ঘুরাইতে হইবে এবং বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন প্রত্যেক ছুইটী পেরেকের মধ্যস্থলে অর্থাৎ প্রতি ইঞ্চিতে টানার দৈর্ঘ্যের সমতা ঠিক থাকে। পরিধি ১০ হাত থকিলে তাহাতে ২০০ শত হাত লম্বা টানা দিতে হইলে প্রতি ইঞ্চিতে ২০ পাক জড়ান হওয়া মাত্র সেলেটের সাহায্যে লিজ্বাথিয়া স্থতাগুলির মাথা কাটিয়া পুনরায় দ্বিতীয় ফাঁকে পূর্ববং ২০ পাক জড়াইতে হইবে। এই প্রণালীতে টানার বহর যত ইঞ্চি প্রয়োজন তত ইঞ্চি স্থতা জড়ান (winding) হইলে, ড্রাম হইতে ড্রইং ছকের সাহায্যে শানা ভরিতে হয় এবং ড্রামে নরোজ বা বীম রাখিরা ড্রাম হইতেই ঘরে বদিয়া সমস্ত টানাটী বীমে জড়াইতে হয়। ছামের সম্মুখে নরোজটী কি অবস্থায় থাকে তাহা ২৪ নং চিত্রে দেখান ररेशार्छ।

(৫) খাড়া ড্রামে টানা বা বলওয়ার্গিং (Vertical Drum or Ball warping or Chain warping)

ইহা দেখিতে 'অনেকটা পাথালি ছামেরই মত; কিন্তু পাথালি ছাম শোয়া অবস্থায় থাকে, এই ছাম দণ্ডায়মান। পাথালি ছামে টানা দিয়া ছাম হইতেই বীমে, জড়ান চলে; কিন্তু এই ছামের টানা বীমে জড়াইতে সেই খোলা মাঠেই যাইতে হয়।

স্বিধার মধ্যে এই যে, অন্ধ সময়ে ঘরের ভিতরে যত বড় ইচ্ছা লম্বা টানা দেওয়া চলে। রোদ্র কিংবা র্ষ্টি ছারা টানা দিতে কোন বাঁধা প্রাপ্ত হয় না। জামটার পরিধি যদি > হাত থাকে, তাহাতে ২০০ শত হাত টানা দিতে হইলে জামটা ২০ পাক ঘুরাইতে হইবে। জামের পার্শ্বে



২৫ নং চিত্র। খাড়া ড্রামে টানা দেওয়া হইতেছে।

একটি বুক্কীল ও সেলেট্ আছে। এই স্থলে টানার সমস্ত ববিন বুক্কীলে একবারে বদাইয়া নিতে পারিলে খুবই সহজ এবং সুবিধা হয়। সেলেট্ (heek) খানা এমনভাবে ফিট্ করা আছে, যে জাম এদিক ওদিক ঘুরিবার দক্ষে দঙ্গে সেলেট্ থানাও উপরে-নীচে উঠা নামা করিয়া থাকে। একটি দরু দড়ির এক মাথা জ্রামের মাথায় এবং অপর মাথা সেলেটে বাঁধা আছে।

প্রথম অবস্থার সেলেট্খানা দ্রামের নীচের লেভেলে রাখিতে হয়। তংপর বুকক্রীলে সাজান ববিন হইতে স্থভার মাথাগুলি বুগা নিয়ম সেলেটের ভিতর দিয়া আনিয়া ড্রামের তলদেশে অর্থাৎ সেলেটের বরাবর ছামের গায়ে একটি গোঁজ পুঁতিয়া তাহাতে বাঁগিয়া ভামটা গুৱাইতে হয়, সঙ্গে সঙ্গে ড্রামের মাথায়, সেলেটের দড়িটী জড়ীইতে থাকে, <mark>ফলে সেলেট্খানা আন্তে আন্তে উপর দিকে উঠে এবং দ্রামের গায়ে</mark> পর পর পেঁছ পড়িতে থাকে। এইরূপে দ্রাম ২০ পাক ঘূরিলেই ২০০ শত হাত টানা হইবে কারণ এই স্থলে দ্রামের পরিধি ১০ হাত ধরা হইয়াছে। টানার শেষ মাথার নিকটে ড্রামের গায়ে তুইটা গোঁজ পুঁতিয়া विজ ্রাথিয়া পুনরায় বিপরীত দিকে ভ্রাম খুরাইতে হইবে। এইবারে জামের মাথায় জড়ান দড়ি আস্তে আস্তে ছাড়িবে। ফলে **সেলেট্** খানা আন্তে আন্তে নীচের দিকে নামিয়া সাবেক স্থানে আসিবে। এই-রূপে ড্রামের গায়ে জড়াইয়া জড়াইয়া যত বড় ইচ্ছা টানা দেওয়া যায়। টানা যতই বড় হইবে, জামের মাথা যেখানে সেলেটের দড়ি বাঁগা থাকে তাহা অপেক্ষাকৃত দরু হইবে। টানা দেওয়া শেষ হইলে ব্রীমে জড়াইবার (Beaming) জন্ত খোলা মাঠে যাওয়ার পূর্ব্বে টানাটী ড্রাম হইতে খুলিয়া ৰলের মত তাল পাকাই<mark>য়া রাবে বলিয়া ইহাকে "বল ওম্নার্পিং"</mark> বলে।

জোকাঠি বা লিজ রড্ (Lease rod)

টানার স্থতা পর পর সাজান রাখিতে এবং ছিঁজিয়া স্থানচ্যুন্ত না হইতে পারে তজ্জ্ম লিজ রডের প্রয়োজন।

বীম বা নরোজ (Beam or Roller)

নরোজ সাধারণতঃ হুই প্রকার, যথা, টানার নরোজ (Warp Beam or Back Beam or Weaver's Beam) এবং কোল নরোজ (Cloth Beam or Front Beam). টানার নরোজ গোল অপেক্ষা ৮ গল (Eight sided) এবং কোল নরোজ গোল হওয়াই ভাল। টানা (warp) নরোজে জড়াইবার সময় পাড় সমান টানে রাখিবার জল্ঞ মাধ্যমান পাড়ের নীচে কাগজ দিলেই চলে, কিন্তু বড় টানা জড়াইতে নরোজের হুই পার্শ্বে হুইটী চাকা ব্যবহার করিতে হয়, ইহাকে ইংরাজীতে বলে "ক্লেঞ্জ" (Flange)। টানার যতটা চওড়া (width) হইবে, ঐ ক্লেঞ্জ হুইখানি ততটা ব্যবধানে ফিট করিয়া টানা জড়াইতে হয়। এই নরোজ সাধারণতঃ ৪"×৪° কাঠের হুইলেই কাজের পক্ষে স্থ্বিধা। ২৪ নং চিত্রে জন্তব্য।

২৪ নং চিত্রে সুদীর্ঘ টানা জড়াইবার জন্ম নরোজে ক্লেঞ্চ বা চাকা

ফিট্ করা হইয়াছে।

শানা গাঁথা ও বীম করা (Denting and Beaming)


4

পূর্ববর্ণিত যে কোন দেশী প্রথায় স্থাপি টানা প্রস্তুত হইলে একটি ছাইং হুক্ (Drawing Hook)এর সাহায্যে টানার সমস্ত স্থতা শানার প্রতি ঘরে সাধারণতঃ তুইটা করিয়া টানিয়া লইতে হয়, ইহাকে শানাগাঁথা বা ভেণ্টিং (Denting or Reeding) বলে। তংশর উক্ত ২৪ নং চিত্রের Beaming Frameটা খোলা মাঠে নিয়া ফিট্ করিয়া তাহাতে নরোজ ও টানা বহরের মধ্যস্থল ঠিক রাখিয়া বেশ টানের উপর (Under high tension) টানাটী জড়াইতে হয়। ইহাকে বলে বাম করা (Beaming)।

the state of the s

ড্রাফ্টিং (Drafting)

বীম করা সমাপ্ত হইলে শানা হইতে সমস্ত টানা স্থতার মাথাগুলি টানিয়া বাহির করিয়া একটি একটি করিয়া বীনের স্থতা ডিজাইন



২৬ নং চিত্র । ড্রইং ছক্ ইহার দাহাযো শানাও ব গাঁথা হইয়া থাকে।

অস্থায়ী ঝাঁপের (Heald) "ব" বক্ষুর (Heald eye) ভিতর দিয়া উক্ত দ্বইং ছকের সাহায্যে টানিতে হয় এবং ইহাকেই বলে ভাফ্টিং বা "ৰ" গাঁখা (Drafting or Drawing in or Twisting in).


ডিজাইন অনুসারে ড্রাফটিং নানাপ্রকার হইয়া থাকে, যথা—

- >। সোজা ড্রাফটিং (Straight Drafting) ১,২৩,৪
- २। পরেক্টেড্ ড্রাফটিং (Pointed or V Drafting)
- ১.২.৩.৪, ৩.২ (Pointed) অথবা ১.২.৩.৪, ৪.৩২ > (Flat Pointed)
 - ত। ভারা ড্রাফটিং (Broken Drafting) ১.২.৩.৪, ২,১.৪.৩.
 - 8 । বিশ্র ডাফটিং (Mixed Drafting) ১.২.৩.৪, ৩.২, € ৪.৩.১.
- ে। ক্রেপানিয়াল ড্রাফটিং (Special Drafting) ১.২.৩.৪, ১.৪৩ ২ অথবা ১,২৩৪, ৩২১৪,


ডিজাইন অনুসারে ব গাঁথা বা ডাফটিং সমাপ্ত হইলে উক্ত ড্রইং হুকের সাহায্যেই পুনরায় শানা গাঁথিতে হয় ইহাকে বলে Redenting, এইবারে, শানার মধ্যস্থল ঠিক রাখিয়া শানার প্রতি ঘরে ছুইটা ব চক্ষুর স্থৃতা থাকিবে। শানার দঙ্গে 'ব" এর কি সম্বন্ধ এবং কি ভাবে এক শমস্ত্রে রা।খাত হয় এবং কেন রাখিতে হয় তাহা এই পুস্তকের Calculation অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

ব-বন্ধনি (Tie up)


বুনিবার সময় ডিজাইন অনুযায়ী ঝাঁপগুলি যাহাতে সহজে উঠানাম। করিতে পারে ভজন্য নানা প্রকার সাঙ্কেতিক কৌশলে ঝাঁপগুলিকে ঝুলাইয়া বাঁধিতে হয়, ইহাকেই বলে ব-বান্ধনী। সাধারণতঃ হাত তাঁতে রীল বা কাঠিম, কাঠি বা লিভার, জ্রিং, ধয়ু, ওয়েট ইত্যাদির সাহায্যে ঝাঁপগুলিকে ঝুলাইয়া বাঁধা হয়। নিয়ে তাহাদের চিত্রপ্ত দেওয়া হইল।




२१ नः हिन् । दीन वा काठिम। (Reel arrangement)




২৮ নং চিত্র। কাঠি বা লিভার (Stick or liver arrangement:




২৯ নং চিত্র। কাঠি বা লিভার। (Stick or liver arrangement for five Healds)



(Spring arrangement)



(Bow arrangement)



৩২ নং চিত্র। ওয়েট্। (Weight arrangement

निक्षिः वा रिश्नि

(Lifting or Depression of treadles)

ব-বান্ধনি (Tie up) দ্যাপ্ত হইলে ডিজাইন অনুসারে নির্দারিত ঝাঁপ উঠাইরা নামাইরা পড়েন হতা দহ মাকু যাতারাতের রাস্তা বা শেড্ (shed) করিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। অতএব প্রতি ঝাঁপের তলদেশে একখানি করিয়া কাঠ বাঁধিতে হয়, ইহাকে পায়দল বা পেডেল (Pedal or Treadle) বলে। ঝাঁপের সলে কি ভাবে পেডেল বাঁধা থাকে তাহা ২৭ ও ৩২ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে।

একটি সাধারণ টুইল বুনিতে ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন; **অতএব** ৪ খানা পেডেলেরও প্রয়োজন।

সনং পেডেল সঙ্গে সনং ঝাঁপ; ২ নং পেডেল সঙ্গে ২নং ঝাঁপ; ৩ নং পেডেল সঙ্গে, ৩ নং ঝাঁপ এবং ৪ নং পেডেল সঙ্গে ৪নং ঝাঁপ বাঁধা থাকিবে। টুইলটীর লিফ্টিং বা টিপ্নি যদি ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১ হয়, তাহা হইলে সম ধেই (pick) দিতে ১ ও ২নং ঝাঁপ নিমের পেডেল সাহায্যে টিপিতে হইবে।

২য় থেই দিতে ২ ও ৩নং নাঁপ টিপিতে হইবে। ৩য় ... ৩ ও ৪নং ৪র্ব ৪ ও ১নং

অথবা ইহার বিপরীত (opposite) পেডেল টিপিয়া বুনিতে হইবে।

লিফ্টিং শব্দের খাঁটি অর্থ ঝাঁপ উঠান এবং টিপ্নি শব্দের অর্থ "ঝাঁপ টিপিয়া নামান"; কিন্তু হাওলুমে "লিফ্টিং" শব্দের চলতি অর্থে "ঝাঁপ টিপিয়া নামান"ই বুঝাইয়া থাকে, এবং এই পুস্তকে "ঝাঁপ-টিপিয়া-নামান" অর্থেই "লিফ্টিং" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

ডিজাইনের প্রতি পিকে যে যে ঘর খালি (Blank) থাকে, সেই সেই নম্লরের ঝাঁপ টিপিয়া বুনিলেই "টিপ্লি" শব্দের খাঁটি অর্থ প্রকাশ পায়; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বুনিবার স্থবিধার্থে ডিজাইনের জ যে ঘর পূর্ণ (Filled up) থাকে, সেই সেই নম্বরের ঝাঁপ টিপিয়া বোনা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই প্রচলন হিসাবে "লিফ্টিং" শব্দেরই প্রয়োগ। স্থাতরাং যে কোন ডিজাইনের খালি বর (Blank Squares)

অথবা পূর্ণ বর (Filled Squares) টিপিয়া অথচ "লিফ্টিং" শক্ষ্

প্রয়োগ করিয়া বুনিলে কাপড় কখনও ভুল হইবে না; কারণ, যে
কোন দিকে (উপরে অথবা নীচে) কাপড়ের দদর অথবা মফঃশ্বল (Face ব'

Back) রাখিয়া বুনিলে ক্ষতির কোন কারণ নাই।

লিফ্টিং কে "পোগ্প্লেন" ও বলে। "লেগ্পেগ্পেন" (peg plan) ডবি বুনিতে সাধারণতঃ প্রয়োগ হয়।

হাত তাঁতের গতি

(Motions of Handloom)

হাত তাঁতের প্রধান গতি ছয়টা (Handlooms have 6 chief motions), যথা —

>। ঝাঁপ ভোলা (shedding). (২) খেই বা মাকুমারা (picking) ৩) গাভিমারা (Beating up) এই ৩টা প্রাথমিক গভি (Primary motions) এবং সর্বপ্রকার তাঁতের পক্ষে ইহা প্রথম এবং প্রধান। (৪) একাধিক মাকুর বাক্স (Multiple shuttle box motion)। (৫) কাপড় জড়ান (Taking up) এবং (৬) বীম ছাড়ান (Let off) এই ৩টা সহায়কারী (Secondary motion)।

বাঁপড়োলা (Shedding)

টানার স্থতা ২ ভাগ করিয়া মাকু যাতায়াতের রাষ্ট্রা করাকে ঝাঁপ তোলা বা shedding বলে। তিন প্রকার যন্ত্রের দাহায্যে ঝাঁপ তোলা যায়, যথা :--

- (১) পারদল বা পেডেল (Shedding with Treadles).
- (২) ডবি বা ডাঞ্জি (Shedding with Dobby or Dangi).
- (৩) জাকার্ড (Shedding with Jacquards).

কলের তাঁতে অথবা কলের ঠক্ঠিকি তাঁতের ঝাঁপ তোলা উচ্চ তিন প্রণালীতেই হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্থলে পেডেলগুলি টিপিবার জন্ম পায়ের পরিবর্ত্তে চ্টেপেট্ (Tappet) ব্যবহার করিতে হয়।


নাঁপভোলা (Shedding) দাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা, পজিটিভ (Positive) ও নিমেটিভ (Negative),

পজিটিভ পোডিং (Positive Shedding)

এই শেডিংএ টানার হতা হুই ভাগ হইয়া একভাগ উপরে উঠে অপর
ভাগ নীচে নামে। এই স্থলে রীল বা কাঠীম, কাঠী বা লিভার ইত্যাদির
শাহায্যে ব বান্ধনি (Tie up)। টানার লাইন (Warp line) শানার
বধাস্থলে থাকে বলিয়া ইংরেজীতে Centre closed shed বলে।
সাধারণতঃ এই শেভেরই বেশী প্রচলন। ৩০ নং চিত্র মন্থব্য।

নিগেটিভ শেডিং (Negative Shedding)

এই শেডিংএ টানার স্থতা হুই ভাগ হইয়া একভাগ হয় নীচ হইতে উপরে উঠিবে না হয় উপর হইতে নীচে নামিবে। এই স্থলে ভারে, ওরেই, ধনু, ভবি, ভারিকার্ড ইত্যাদিব গাহায়ে ব-বান্ধনী। টানার লাইন (warp line) শানার নীচে অথবা উপরে থাকে বিলয়া ইহাকে ইংরেজীতে Top and Bottom closed Shed বলে। <mark>ডবি এবং জ্যাকার্ড বুনিতে এই শেডের প্রয়োজন। ৩৪ ও ৩৫ নং</mark> চিত্র জন্তব্য।



খেই বা মাকুমারা ও গাতিমারা

(Picking and Beating up)

ডিজাইন অনুযায়ী টানার স্থতা হুইটি ভাগ হইয়া এক একটি ফ**াঁ**ক (Shed) হওয়া মাত্র তাহার ভিতর দিয়া পড়েন স্থতা দহ মাকু এক বাক্স হইতে অপর বাক্সে মেড়ার সাহায্যে যাওয়া আদা করে, ইহাকেই
"খেই বা মাকুমারা" (Picking) বলে। মীকু মারিবার সময়
দক্তিথানা পিছন দিকে ঠেলিয়া রাখিতে হয় এবং মাকুমারার দলে দক্তেথানা কোলের দিকে টানিয়া খেইটা কাপড়ের গায়ে (Fell of the cloth) শানার বা মারিয়া বসাইতে হয়, ইহাকেই বলে "গভিমারা"
(Beating up)। তাহা হইলে যেই মুহুর্তে "ঝাপভোলা"
(Shedding) তার পর মুহুর্তে "খেইমারা" (Picking) এবং তাহার দলে দকেই "গাভিমারা" (Beating up); কিন্তু গাভিমারার পূর্বেত তৎপরবর্তি থেইটা মারিবার জন্ম ঝাঁপ তুলিয়া অর্থাৎ ক্রম্ শেড্ (Cross shed) এ গাতি মারিয়া কাপছ বুনিলে কাপড় থুব খাপি (Cômpact) হয়।

বীম ছাড়ান ও কাপড় জড়ান

(Let off and Taking up)

বীম ছাড়ান (Let off) এবং কাপড় জড়ান (Taking up) এই তুইটা সহায়কারী গতি (Secondary motion) কলের ঠকুঠকি তাঁতে (Semi Autometic or Autometic Loom) এবং পাওয়ার লুমে বুনিবার সাথে সাথে আপনা হইতে হইয় খাকে, মত্রাং এইস্থলে কাপড়ের ইঞ্চিপ্রতি পড়েন (picks) সংখ্যা সর্বত্র সমনে (uniform) হইয় থাকে, কিন্তু সাধারণ হস্তচালিত তাঁতে উক্ত গতি তুইটা তাঁতির (weaver) ইচ্ছাধীন, এই কারণে হ্যাগুলুমের কাপড় সর্বত্র মিলের কাপড়ের ন্যায় সমান (Uniform) হইতে পারে না।

অভার পিক ও আগুার পিক

(Over Pick and Under Pick)

কলের তাঁতে (power Loom) পিকিং ছই প্রকার, যথা—
"Over Pick" এবং "under Pick." সক্ত ও মধ্যম আকারের ক্রতগামী (Quick running) তাঁতে মিন্তি ও মধ্যম Quality ব কাপড় ব্নিতে Over pick, চওড়া (Broad) আকারের ধারিক্রগামী (Slow running) তাঁতে মধ্যম ও ভার্রা Qualityর কাপড় ব্নিতে "Under pick" Motion প্রযোজ্য।

মাকু ও নলি (Shuttle & Pirn)

রেশম, ক্বজিম রেশম, উল, জুট, কার্পেট, স্থইভেল, পাওয়ার লুম প্রেছতি বুনিবার জন্ম পৃথক পৃথক মাকু ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভাল, শক্ত, মোটা, মধ্যম ও স্থিতিস্থাপক (elastic) স্তার জন্ম বড় মাকু (Large Shuttle), কিন্তু মিহি ও নরম স্থা এবং মাড় শারাপ হইলে ছোট মাকু ব্যবহার করিতে হয়।

আমাদের দেশের তন্তবায়দের মধ্যে এক প্রকার মাকুর প্রচলন আছে, তাহার মাথা তুইটা স্থাচের মত, ভিতরে একটি ক্র্বদান, তাহাতে কাঠের নলির পরিবর্ত্তে বাশের সরু সরু নল ব্যবহার করিয়া থাকে; ইহার মূল্য কম বটে, কিন্তু প্রায়ই মেরামত করিতে হয়। এই মাকু ঘারা মেড়া (Picker) খুব নই হইয়া থাকে। এবং বুনিবার সময় ক্র্হতে নলি হঠাৎ খুলিয়া আদিয়া বিশেষ ক্ষতিও করিতে পারে। ঠক্ঠকি তাঁতে ব্যবহার করিবার জন্ত এক প্রকার খুব মজবুত বিদেশী মাকু আছে; বর্ত্তমানে তাহা আমাদের দেশেও বহুল পরিমাণে প্রভ্বত

ইইতেছে। ২নং চিত্রের কাপড়ের উপরে সেই মাকু দেখান হইয়াছে।
ইহা কলের তাঁতের পক্ষেও বেশ কার্য্যকরী। বেশী বহরের কাপড়
বুনিতে এই মাকুই চাকা বুক্ত (Roller shuttle) ব্যবহার কন্না শ্রেয়ঃ,
কারণ তাহাতে জাের (strength) কম লাগে। এই মাকুর উপযুক্ত
নলি নিম্নে ৩৬ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে। ইহা কাঠের নির্মিত
এবং ইহাতে যথেপ্ট ফুচা ধরে। এই নলির উপযুক্ত মাকুর ভিতরে
একটি স্প্রীং আছে তাহাকে ইংরাজীতে বলে Tongue, তাহাতে
এই নলি পড়াইরা দিলে আর খুলিয়া আদিবার কোন সম্ভাবনা
থাকে না। সাধারণতঃ ঠক্ঠকি তাঁতের জন্ম ৪"।৫" ইঞ্চি লখা নলি
ব্যবহাত হইয়া থাকে। এই নলিকে পার্গ বলে এবং ইহাতে স্তা
জড়ানকে বলে Pirn winding বা Pirning.




৩৬নং চিত্র। নলি বা পান

যতি কাঠি বা মৃতি কাঁটা (Temple)

কাপড় বুনিবার সময় প্রথম অবস্থায় শানায় যত ইঞ্চি বছর থাকে, পরে তত ইঞ্চি বছর থাকে না। ইহার প্রতিকারার্থে প্রত্যেক তাঁতিরই মতি কাঠি ব্যবহার করা উচিত 1

ইহা ব্যবহার করা সত্ত্বেও কাপড়ের বহর দাধারণতঃ ছই ইঞ্চি আন্দাজ কমিয়া থাকে। কিন্তু ইহা ব্যবহার না করিলে বুনিবার সঙ্গে সঙ্গে বহর ক্রমশঃ সন্ধৃচিত (contracted) হইতে হইতে এতটা কমিয়া যায় যে শেষ পর্যান্ত শানার ছই পার্শ্বের গ্যাবা (dents) স্তার



৩৭নং চিত্র। মতি কাঠি বা মতি কাঁটা

চাঁপে ভান্ধিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়, ফলে পাড় স্থন্দর হয় না, ঝাঁপ ভাল রকম উঠা নামা করে না। মিলে সাধারণতঃ স্থতি কাপড় বুনিতে "Roller Temple" ব্যবহার করে। রেয়ন, রেশম ইত্যাদি মিহি কাপড় বুনিতে রোলারগুলি Rubber Coated থাকা প্রয়োজন। আর এক প্রকার "মতি কাঠি" আছে তাহাকে বলে 'Ring Temple' ইহা ভারী কাপড় (Heavy cloth) বুনিতে ব্যবহৃত হয়।

কাপড়ের বহর ও দৈর্ঘ্য নির্ণয়

(Selection of width and length of cloth)

কাপড়ের বহর কমিয়া যাওয়া শামা ও স্থতার উপর অনেকটা নির্ভর করে, তবে সাধারণতঃ শানায় যত ইঞ্চি বহর থাকে বুনিবার পর হুই ইঞ্চি কমিয়া থাকে। অতএব টানার স্থতা হিসাব করিতে বুনিবার পর যত ইঞ্চি বহর থাকা উচিত তাহা অপেক্ষা হুই ইঞ্চিবেশী বহর ধরিয়া হিসাব করিতে হইবে। বুনিরার সময় দৈর্ঘ্যেও কিছু কিছু কমিয়া থাকে; এই জন্ম সাধারণতঃ ১০০ গজ কাপড় বুনিতে ১০৫ গজ টানা দিতে হয়।

কাপড়ের বক্ষম অনুসারে তাহার বহর নির্ণয় করিতে হয়। প্রতি
ও শাড়ী দৈর্দ্যে য়ত হাত, বহর তাহার চারি ভাগের এক ভাগ। য়েমন,
১ হাত পুতি বা শাড়ীর বহর আড়াই হাত বা ৪৫" ইঞ্চি।
১ হাত """ "৪ • ॥ • " ইঞ্চি।
৮ হাত ", "" "৩৬" ইঞ্চি।
কোটের কাপড় দিন্দেল বহর ২৭" ইঞ্চি।
"" ডবল বহর ৫৪" ইঞ্চি।
শাটের কাপড় ৩১" ইঞ্চি হইতে ৩৬" ইঞ্চি
এবং চাদরের বহর ৫৪" ইঞ্চি ৫৬" রাখাই ঠিক।

মাকু পড়ে কেন?

(Why the Shuttle Flies)

বুনিবার সময় মাকু এক বাক্স হইতে অপর বাক্সে চুকিবার
পূর্বেই কেন পড়িয়া যায় তাহার যথা সম্ভব কারণ নিমে প্রদন্ত হইল—

>--শানার সঙ্গে যদি মাকুর বাক্সের পশ্চাদ্ ভাগ এক সমস্ত্র না থাকে।

২—শানার কঠিগুলি (Strips) হদি মাঝে মাঝে বাঁকা থাকে।
৩—ঝাঁপ টিপিলে নীচের স্থতাগুলি যদি পলেস্তারার (Sley race)
দঙ্গে লাগিয়া না থাকে।

Lar

- 8—টানার স্থতা (warp ends) ছিঁড়িয়া অপর স্থতার দলে যদি জ্ঞাইয়া থাকে।
- শ্বলান কোন মাকুর বাক্সে মেড়া (Picker) বদাবার জন্ম এবং

 খানা পৃথক কাঠ জু খারা আটকান থাকে, সেই জু যদি টিলা হইয়া য়য়।
 - ৬—মেড়া অথবা মেড়ার চাম্ডা যদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।
 - 9—পলেস্তারা (sley race) যদি খারাপ হয়।
- ৮—পম্পূর্ণরূপে ঝাঁপ তোলা (Full Shed) না হন্তেই যদি খেই মারা (Picking) হয়।
 - ক—ব্নিতে ব্নিতে হঠাৎ যদি নলিতে স্থতা আট্কায়।
 - > -- भाकू यनि थाताश रहा।
- >>— মাকু মারার সময় দক্তিখানা যদি পেছন দিকেই ঠেলিয়া রাখা হয়।
- >২—মেড়ার শিকের সম্মুখ দিক যদি পশ্চাদ ভাগ হইতে একটু উচুনা থাকে।
 - ১৩—মেড়ার (picker) দড়ি বাঁধা যদি ঠিক না থাকে।
 - ১৪—টানার স্থতা ঢিলা থাকিলে !
 - ৩ তাঁতখানা যদি ঠিক লেভেলে বদান না থাকে।
 - >৬—মাকু যদি ওজনে অত্যন্ত পাত্লা (light) হয়।
- > १ জুলির (groove or channel) মধ্যে শানাখানা সমভাবে না বসিয়া যদি কোন দিক উচু নীচু থাকে।
 - ১৮ বুনিতে বুনিতে দক্তির উভর দিক যদি সমভাবে সরান না হয়।
 - ১৯—পিকারের দড়ি টানিবার জঁটী হইলে।
 - দক্তি ধরিবার এবং ঠেলিবার ক্রটী হইলো।

২>—কোন কোন স্থলে মাকু পরিবর্ত্তন হইলে প্রথম **অবস্থায় মাকু** পড়িয়া থাকে।

২২—বেশী বহারর দক্তিতে ছোট বহারর কাপড় বুনিলে।

२०—भागात जुई श्राल यि तभी काँक थारक।

২৪—মাকুর মাধায় পিকারের চাপ (pressure) লাগিলে।

টানার সূতা ছিঁড়ে কেন?

(What are the causes of Warp Breakages)

টানার স্থতা না ছিঁড়িলে কাপড়ের সৌন্দর্য্য রুদ্ধি পায় এবং কাব্দও বেশী হয়। স্থতা কেন ছিঁড়ে তাহার কয়েকটি প্রধান প্রধান কারণ নিয়ে দেওয়া হইল।

>-- মাকুর দোষে, অর্থাৎ মাকুর কিনারা এবং মাথা (sides & Heads) যদি মসুন (smooth) না থাকে।

২—ওয়ার্পের স্থতা যদি sley raceএর উপর বেশী চাপিয়া থাকে অথবা sley race হইতে উপরে যদি shed হয়।

৩—ঝাঁপগুলি যদি smoothly উঠা-নামা না করে অর্থাৎ uneven shedding হইলে।

8-Lease rod অথবা Back rest না থাকিলে।

«—মাড় যদি ঠিক না হয় (Bad Sizing) অর্থাৎ মাড় স্তার
ভিতরে ভাল, ভাবে প্রবেশ না করিয়া যদি Coating মত থাকে
তবে স্তাবুনিবার কালীন friction সহ্য করিতে পারে না।

৬—Humidityর অভাব হইলে।

৭—শানায় জং (Rust) ধরিলে অর্থবা শানা-কাঠি (strips) ধারাল

- ৮—টানা স্তায় ক্রস্ (cross) থাকিলে !
- ৯—স্থতার গিড়ে ঠিক না হইলে (Bad knotting)
- > টানা জড়ান ঢিল টান হইলে (Bad Beaming)
- ১১—স্থতা যদি অসমান অর্থাৎ মাঝে মাঝে সরু, মোটা, পাক ক্ষ ইত্যাদি থাকে।
 - >২ Ends ছি ভিয়া গেলে না জোড়াইয়া ফেলিয়া রাখা (Throwing the ends without piecing)
 - ১৩—মা**ড়** শুকাইরা যদি অত্যন্ত কড়া (over dried) হয় তবে বুনিৰার শময় ভাঙ্গিয়া যায় অর্থাৎ Brittle হয়।
- >8—Shed যদি কম হয় (under shedding) তবে স্থতার স্থিক শানার ব্যায় টানার স্থতা কাটে।
- ১৫ Shed যদি বড় হয় (over shedding) তবে উপবের স্থতা Reed cap এবং নীচের স্থতা Sley race এর সহিত ব্যায় কাঠে।
- ১৬ বুনিবার সময় warp tension ঠিক না থাকিলে। পাত্লা শানায় প্রতি ইঞ্চিতে কম সংখ্যক pick থাকিলে warpএ less tension প্রয়োজন। পক্ষান্তরে ঘন শানায় প্রতি ইঞ্চিতে বেশী সংখ্যক pick থাকিলে less tension এ স্থা কাটিবে এমন কি কাপড় বোনাই কঠিন হইবে।
- >৭ Beat up ঠিক ভাবে না করিলে (unsteady and Jerky movement of the sley puts extra strain on the warp and causes breakages).
 - ১৮—Loom Setting ঠিক না হইলে ৷
- >>—মাড় কম হইলে বা মাড় অত্যন্ত কড়া ভাবে স্থতায় গুকাইলে বুনিবার সময় আঁশ উঠিয়া শানার dent জাঁশে আট্কাইয়া যায় এবং টানা-

স্তা entangled হইয়া shed হইতে থাকে না। এই স্ববস্থা হৈইলে টানার উপর ভিজা কাপড় রাখিয়া tension কমাইয়া কাপড় ব্নিবে।

পাড় খারাপ হয় কেন?

(What are the causes of Bad Selvedges)

কাপড়ের সৌন্দর্য্য পাড়ের উপর নির্ভর করে। পাড় কেন খারাপ হয় তাহার কর্মেকটি প্রধান প্রধান কারণ নিমে দেওয়া হইল।

>--পাড়ে্মদি ক্ষ মভবুত স্থতা এবং কম স্ভা থাকে।

- ২—পড়েন স্থতায় বেশী টান শ্বিলে বা চিলা পড়িলে অর্থাৎ পড়েন স্থতা আবগুক মত মাক্র "eye let" এর ভিতর দিয়া টানিয়া না লইলে (i.e. insufficient or more than sufficient drag থাকিলে)।
- ৩। বুনিবার সময় আশ্রক মত মতি কাঁট। (Temple) ব্যবহার না করিলে।
- ৪। পাড়ের হতা "ৰ" বা "শানায়" যদি ঠিক ভাবে গাঁথা নাহয়।
- ু¢। পাড়ের স্থা বীমে খুব "**ঢিলা বা টান"**-(Loose or **ti**ght) থাকিলো।
 - ৬। ্রক্যালেশুব মেদিনের "Press Roller" এ কাটিয়া গেলে।
- ৭। টানা যদি বীমে ঠিক ভাবে জড়ান না হয় (Bad Beaming).
 - ৮) Shed ঠিক ভাবে না হইলে বা অসমান হইলে।

- ১। Fell of the cloth এব নিকটে ঠিক সোজা (Straight) ভাবে (Temple) ফিট্করা না থাকিলে।
- > পড়েন স্থতা মাকুর বাক্দের ভিতর আট্কাইলে অথবা চেক্-ষ্ট্যাপ (Check Strap) অকর্মণ্য বা তাহাতে কোন দোষ থাকিলে।
 - >>-- त्रीष् यपि नषां छा। करतः।
- >২—জমীনের টানাও পড়েন স্থতার সহিত পাড়ের স্থতার সামঞ্জপ্ত না থাকিলে।
 - ১৩—Weaver's Beam এর চাকা (Flange) বাঁকিয়া গেলে।

ছিতীয় অথ্যায়

হিন্দাব (Weaving Calculation)

টেক্স্টাইল সম্বন্ধীয় হিসাব (Textile Calculations):

নিয়লিখিতরপে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, যথা :--

- ১। সূতার নম্বর নির্ণয়, যেমন—কটন, লিনেন, জুট;, উস্টেড্, উল, গিল্প, স্পানসিল্প ইত্যাদি (Calculations relating to the counting of Cotton, Linen, Jute, Worsted, Wool, Silk, Spun Silk etc).
- ২) টুইপ্ট অথবা পাকোয়ান স্তার নম্বর নির্ণয় (Calculations relating to the counts of folded or twisted yarns).
- ও। শানার ব্যবহার, হিসাব, প্রকারভেদ ও পরিচয় (Reed calculations, Uses, Varieties and their particulars):
 - 8। পরিমাণ নির্ণয়—(Quantity calculations).
 - ৫। "ৰ" এর হিসাব—(Heald calculations).
- ৬। শানার সজে "ব" এর সম্ম—(Relations between Reed and Vernished Healds). ^
- 9 । इन्ड् बिहिं (Heald Knitting or Skipping Calculations).

১। সূতার নম্বর নির্ণয় (Calculations relating to the Counts for Single yarns)

স্থার নম্বর নির্ণর করিবার অনেক নিয়মই আছে, তবে, আমাদের দেশে এমনকি যেকোন English speaking দেশে ও অক্তান্ত বহু দেশ বিদেশে স্থার নম্বর নির্দারণ করিবার প্রণালী— নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্য (Fixed Length system) এবং নির্দ্দিষ্ট ওক্তান (Fixed weight system).

The length unit per weight unit indicates the count or number of yarns, যেম্ন,—

স্থতার রকম দৈর্ঘ্য ইউনিট্ ওজন ইউনিট্ ২-নং স্তাব প্রতি পাউত্তে কত গল স্তা থাকিবে ? (Nature (Length (Weight (Yards per ib of of yarn) Unit) Unit) 20's Count) কটন ৮৪০ গজ > পাউণ্ড ৮80×2•=>64• ■ 刘母 লিনেন 900 39 0 · · × ≥ · = ₺ · · · » উসু টেড 650 .66. × 2. = >>2... ন্ধান্ সিল্ক্ ৮৪٠ ,, ₽8.×<.=>64.00 3 ইত্যাদি।

নিৰ্দিষ্ট ওজন অৰ্থাৎ Fixed weight system কে Indirect system বলে; যেমন কটন, উস্টেড, লিনেন, স্পান্ সিল্ক্ ইত্যাদি।

নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্য অর্থাৎ Fixed Length System কে Direct system বলে। যেমন, জুট, মোটা শন, মোটা লিনেন, রেশম ইত্যাদি।

কটন (Counting of Cotton Yarn):-

> হাঙ্ক স্তার পরিধি (Circumference)⇒১॥ গদ্ধ অথবা ৫৪" ইঞ্চি।

>২০ গজ = > লি (Lea) বা লুতি, এইরূপ—

৭ লি বা ৮৪০ গজ => হাঙ্ক (Hank) বা ফেটী বা গাছি।

> পাউণ্ডের ওজন — আধা সের বা ৪০ তোলা হইতে প্রায় > তোলা কম — ৪৫৩ গ্রামু — ৯০০ গ্রেন্।

প্তার নগর ঠিক করিবার সহজ ও স্থার নিয়ম, যথা, এক পাউতে যভ হাল্ল সূতা হয়, সূতার নম্বর ভত, ইংরাজীতে বলে 'কাউটি' (Number of hanks in a pound is its Count). এক পাউতে যদি ২০ হাল্ল স্থতা থাকে তবে ২০ নগরের স্থতা (20's Yarn) ব্রিতে হইবে। স্থতার ট্রেড্ নাম "ইয়ার্ল" (Yarn), বাজারে "ইয়ার্ল" নামই বিশেষ প্রচলিত।

"ইয়ার্ব" তিন প্রকার, যথা, মোটা (Coarse), মধ্যম (Medium) প্রবং মিহি (Fine). মোটা তুতা ৫ হাঙ্কে, মধ্যম ১০ হাঙ্কে এবং মিহি ২০ হাঙ্কে ২ মোড়া হয়। মোড়াকে ইংরাজীতে বলে 'Knot', এইরূপ কতকগুলি মোড়া লইয়া একটি বাণ্ডিল (Bundle) ইইয়া থাকে। 'এক বাণ্ডিল =>০পাউণ্ড (প্রায় /৫ দের)। সূভার নম্বর যন্ত, ১০ পাউণ্ড বাণ্ডিলে মোড়া সংখ্যা ভত্ত (Number of Moras or Knots in a Bundle of 10 pounds is its count); হেমন, ৩০ নম্বর তুতার বাণ্ডিলে ৩০ এবং ৪০ নম্বর তুতার বাণ্ডিলে ৪০টা মোড়া থাকিবে। এই নিয়ম সাধারণতঃ বে কোন মধ্যম (Medium count) সূভার প্রমে প্রযোজ্য।

কিছ মোটা সূতা ৫ হ্যাঙ্কে মোড়া হয় বলিয়া ১০ পাউগু বাণ্ডিলে স্তার নম্বরের দিখন সংখ্যক মোড়া থাকিবে—অর্থাৎ ১০ নম্বর স্তার বাজিলে ২০টা মোড়া হইবে। মোটা স্থতা ১০ হ্যাঙ্কে মোড়া থাকিলে মাড়া দিতে বা রং করিতে অস্ক্রবিধা হয় ০বলিয়া ৫ হ্যাঙ্কে মোড়া বাঁধা হয়। মিহি সূতা (Fine yarn) আবার ২০ হাঙ্কে মোড়া হইয়া থাকে। যত নম্বরের স্থতা ১০ পাউগু বাণ্ডিলে তাহার অর্জেক সংখ্যক মোড়া থাকিবে, অর্থাৎ ৮০ নম্বরের স্থতা হইলে ৪০টা মোড়া থাকিবে। কিন্তু মিহি স্থতার বাণ্ডিল দাধারণতঃ ১০ পাউগু না ইয়া ৫ পাউপ্তে হইয়া থাকে এবং ৮০নং স্থতার, প্রতি ৫ পাউগু ২০ মোড়া করিয়া স্থতা থাকিবে (এই স্থলে প্রতি মোড়া ২০ হাঙ্ক)। শান্তিপুর, রাজবলঘাট, টালাইল ইত্যাদি অঞ্চলে মিহি, মধ্যম যে কোন স্থতার মোড়া বলিতে ২০ হাঙ্ক বা ফেটা বুঝায়। গ্রাহকদের স্থবিধার্থে বর্তমানে যে কোন স্থতা ৫ পাউগু বাজিলেও পাওয়া যায়; এতিজ্বির Cop, Cone ইত্যাদি আকারেও স্থতা বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে।

বাজারে ২ শ্রেণীর হাঙ্ক (Hank) দেখিতে পাওয়া যার – এক শ্রেণীর হাঙ্কে ৭ ভাগে ৭টা "লি" থাকে, এই রিলিংকে "লি-রিলিং" বলে। নানা প্রকার গবেষণা এবং রং করিবার জন্ম এই "লি-রিলিং" এর স্তাই শ্রেয়া। আর এক শ্রেণীর হাঙ্ক আছে তাহা "ক্রুস্" করিয়া জড়ান—এই রিলিংকে "ক্রেস্-রিলিং" বলে। এই হাঙ্ক "ব্রিন ওয়াইন্ডিং"এ স্থবিধা, কারণ ছিঁড়িলে তাহার মাথা থুঁজিয়া বাহির করা সহজ।

ওরেইপ্ট কটন (Waste Cotton) হইতে যে ইয়ার্ণ ২ বা ৩ নম্বরের নীচে হয় তাহাকে বলে বাল্প ইয়ার্ণ এবং ইহার কাউণ্ট দাধারণ নিয়মে বাহির করা কঠিন; স্কুতরাং এইরূপ স্কুতার নম্বর 🕏 নং ২ নং ইত্যাদি না বলিয়া প্রতি আউলে যত গজ হয় 🗳 সূভাকে ভতগজি সূভা বলে।

যেমন, এক আউন্সে যদি ৭৫ গজ স্তা হয় তবে ঐ স্তাকে "৭৫ গজি ইয়ার্ন" বলিবে। এবং ইহাকে বলে "বাষ্প কাউণ্ট (Bump Count)". এই ধরণের সূভাকে মিলে "Candle Wick" and "Bump Weft" বলিয়া থাকে।

লিনেন্ (Counting of Linen Yarn) :--

৩০০ গজ => লি অথবা কাট্ (one lea or Cut). > পাউতে

ৰত লি বা কাট্ স্তার নম্বর তত (Number of Leas or Cuts
in a pound is its Count). Lea এর পরিধি (circumference)

= ২ ই গজ = ৯০ " ইঞ্চি। ১০ লি => স্প্রিপ (I slip). ২০০ লি = ২০

স্পি = ৬০,০০০ গজ => বাণ্ডিল। ৬ বাণ্ডিল => বাঞ্চ (I Bunch).

৬০০ গজ = ২ লি বা কাট্ => হিয়ার (Heer). ৬ হিয়ার = > হাজ।

১ হাজ — ১৪,৪০০ গজ = ১ স্পাইজিল (I spyndle). (Linen

Bundle always Contains 200 Leas).

মোটা লিনেন্ (Coarse Linen) এর হিসাব পাটের স্থার। হেম্প (Hemp) এর হিসাবও Linen এর স্থায়।

পাট (Counting of Jute Yarn) :-

হ্যাক্ষের পরিধি (circumference)=>•" ইঞ্চি=২ ৄ গজ।

••• গজ=> লি অথবা > কাট।

••• গজ=২ লি=> হিয়ার (Heer,).

•••• গজ=৬ হিয়ার=> হাস্ক

8 ফাৰ= ১৪৪০০ গজ= > স্পাইশ্বিল (spyndle).

এক স্পাইণ্ডিলের ওজন যত পাউণ্ড, পাটের বুডালীর মন্ত্র ডাড (The weight in pound of a spyndle is its Count; and the yarn is spoken of as a 6th or a 10th Jute). স্তালী যত মোটা হইবে কাউণ্ট তত বেশী হইবে।

ভৈস্টেড (Counting of Worsted Yarn) :—

হাঙ্কের পরিধি (circumference)=৩৬" ইঞ্চি।

৮ • গজ = > সি (Lea), এইরূপ ৭ লি অথবা ৫৮ • গ্রজ = > হারু।

১ পাউতে, যত আন্ধান, সূতার নম্বর ডত (Number of Hanks in a pound is its Count)

(Counting of Woollen Yarns):

উলেম কাউণ্ট নির্ণয় করিবার প্রণালী নানা প্রকার, যথা—

- >। York Shire এর ক্ষেইন্ সিস্টেম (skein system)

 —>৫২ : গজ=> জেইন্। এইরপ ৬ পাউত্তে যত ক্ষেইন্, উলের

 নম্ম ডড ক্ষেইন্।
 - ২। West of England এর ক্ষেইন্ সিস্টেম—

৩২• গজ=> ক্ষেইন্। এইরূপ ১ পাউতে বত ক্ষেইন্ উলের অশ্বর ভত ক্ষেইন্।

- ত। Dewsbury System—প্রতি আউলো যত গজ তত কাউঞ্চ।
- ৪। Sewerly Bridge System—৮০ গজ সূতার ওজন বড ড্রাম উত কাউণ্ট। ইহাকে ড্রাম্ সিস্টেম্ বলে।
- American System—৩ প্রকার, যথা, রাণ্, কাট্,
 ওরোন্।

- (क) রাণ্ (Run System)—১৬০০ গজ=> রাণ্ এইরূপ ১ পাউত্তে যত রাণ্, সূতার নম্বর তত রাণ্। (suitable for fine wool),
- (খ) কাট্ (Cut System)—৩০০ গজ=১ কাট্, এইরূপ ১ পাউত্তে মত কাট্ সূতার নম্মর তত কাট্। (Suitable for medium wool),
- ো) বোল্ (Grain System)—২০ গল স্ভার ওজন যত বোল, স্ভার নম্বর ভত বোল্। (Suitable for coarse wool).

সিলুক্ বা রেশম (Counting of Silk Yarns):-

ি নিল্কের কাউণ্ট নির্ণয় করিবার প্রণালী ও প্রকার, যথা, ড্রাম, আইল ও ভেনিয়ার সিস্টেম্। ছাম এবং আউল সিস্টেম্ই নাধারণতঃ রেশম ট্রেডে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। York Shireএইউনিয়ন গুড্স্ ট্রেডে ডেনিয়ার সিস্টেমে সিল্কের কাউণ্ট নির্ণয়ের প্রচলন আছে।

- (ক) ডুাম (Dram System)—১০০০ গজের ওজন যত ড্রাম, ঐ সিল্ক্কে তত ডাম সিল্ক্ বলে (Weight in Drams of 1000 yds, is its Count).
- (খ) আউল (Ounce System)—প্রতি আউলে ১০০০ গজি যত হাল্প ঐ সিল্ক্কে ডড আউল সিল্ক্ বলে (Number of hanks of 1000 yds, each per ounce is its Count),
 - (গ) **ভেনিয়ার** (Denier System)— > মিটার (Metre)=৩১ ৩৭" ইঞ্চি ল**বা**।

৪৭৬ মিটার=৩৯৩৭″×৪৭৬=৫২•৫ গজ। এই ৫২০**৫ গজের** ওজন যত ডেনিয়ার, সিস্কের কাউণ্ট ভত ডেনিয়ার।

১ ডেনিয়ার (Denier)= '•৫ গ্রাম। ২• ডেনিয়ার ⇒ ১ গ্রাম।

১ গ্রাম=>৫'৪৫ গ্রেন্। ২৮'৪ গ্রাম=> আউন্স।

(৫২০°৫ গজের ডজন যত গ্রাম×২০=ডত ডেনিয়াও)

ম্পান্ সিল্ক্ (Counting of Spun Silk) :-

শান সিল্ক নানাপ্রকার Waste Silk থেকে প্রস্তুত হয়। একভার (single) স্পান্সিল্কের কাউণ্ট নির্নয়র প্রণালী কটনের
ভায়, অর্থাৎ ৮৪ গজ = > হাক। এক পাউত্তে হত হাজ হয়
স্ভার নম্মর ভত (Number of Hanks in a pound is
its Count)। কিন্তু স্পান্ সিল্ক্ যখন পাকোয়ান (Twisted)
হয়, তখন তাহার Count নির্গ্ন প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক। "টুইটু বা
পাকোয়ান স্ভার নম্মর নির্নের অধ্যায় জাইবা"।

(১) টুইপ্ত অথবা পাকোয়ান স্তার নম্বর নির্ণয় (Calculations relating to the Counts of Folded or Twisted yarns)

পাকোয়ান বা টুইপ্ট শব্দের অর্থ একাধিক যে কোন সংখ্যক স্থতা এক সঙ্গে পাকান (Twisted); কিন্তু বাজারে "টুইপ্ট" বলিলে সাধারণতঃ দোতার স্থতাকে বুঝায়। এই দোতর স্থতা থুব মজবুত এবং মাড় দিতে হয় না বলিয়া, নানাপ্রকার ডিজাইনের কাপড় বুনিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাপড়ের পাড় বা কিনারা নিথ্ত রাখিবার জন্মও এই স্থার ব্যবহার হয়। এক হাল্ক দোতার স্থতা ওজনে হই হাল্ক একতা মু স্থতার শামন। অতএব, দোতার স্তা ৫ হাঙ্কে মোড়া হয়। ও্রজনে ঠিকই থাকে; কিন্তু পাকাইতে (Doublingএ) দৈর্ঘ্য কিছু কমিয়াথাকে। ৩০ দোতার (2/30s) বলিলে গুইটা ৩০ নম্বর স্তা এক দলে পাকান হইয়া ১৫ নম্বর স্তার সমান বুঝায়; সেইরূপ ৬০ দোতার (2/60s) বলিলে ২টা ৬০ নম্বর স্তা এক দলে পাকান হইয়া ৩০ নম্বর স্তার সমান বুঝিবে। স্প্রভরাং ৩০ দোতার ১৫ হাঙ্কে এবং ৬০ দোতার ৩০ হাঙ্কে পাউও হইয়া থাকে। কিন্তু টুইঔল্পান্-সিজের হিসাব সম্পূর্ণ পৃথক, যথা,

কটনের বেলায় যেমন 2/30s, 2/60s লেখা হুয়—স্পান্সিন্ডের বেলায় 30/2s, 60/2s এইরূপ লিখিতে হইবে।

্এখানে ৬০ নম্বরের ২টী স্তা একত্র হইয়া 30/2s এবং ১২০ নম্বরের ছইটী স্তা একত্র হইয়া 60/2s হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে—অর্থাৎ কটন 2/30s=৩০ নম্বর স্তা ২ তার এক দক্ষে টুইট্ট হইয়া প্রাভি

পাউত্তে ১৫ হ্যান্ক হয়।

No.

কটন 3/3•s=৩•নং স্থতা ৩ তার এক সঙ্গে টুইট্ট হইয়া **প্রতি** পাউত্তে ১০ আছ হয়।

কটন 2/6.s=৬০ নং স্থতা ২ তার একদঙ্গে টুইট হইরা **প্রতি** পাউতে ৩০ হার হয়।

কটন 3/60s—৬০নং স্তা ৩ তার একদঙ্গে টুইষ্ট হইয়া **প্রতি পউওে** ২০ **হাল হয়**।

স্পান্ সিত্ক 30/25=৬০নং স্তা ২ তার এক সঙ্গে টুইট্ট হইয়া **প্রতি** সাউত্তে ৩০ হাছ হয়।

স্পান্ সিল্ক 30/3s=> নং স্থতা ও তার একসন্দে টুইপ্ট হইয়া প্রা**তি** পাউত্তে ৩০ **হাল হ**য়। ম্পান্ দিল্ক্ 60/2s=১২• নং হতা ২ তার এক দলে টুইট্ট হইয়া প্রতি পাউণ্ডে ৬০ হাল্ক হয়।

স্পান্ সিল্ক্ 6০/3s=১৮০ নং স্তা ৩ তার এক সঙ্গে টুইৡ হইয়া প্র**তি পাউত্তে ৬০ আছ হয়**।

বিভিন্ন বংয়ের পাকোয়ান স্তাকে "গ্রেণ্ডিল ইয়ার্ণ" (Grand-relle yarn) বলে। ইহা কোটের কাপড় বুনিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নানা প্রকার কাজের উপযোগী বছবিধ টুইপ্ট স্তাই নাজারে আছে, তাহাদের নাম ও পরিচয় এই পুস্তকের "Standard yarn" অধ্যায়ে যথা সম্ভব লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

30s 2 fold বলিতে ২ নাল ৩০ নং স্থতা এক দঙ্গে বুঝায় 30s 10 fold " ১০ নাল ৩০ নং " " " " উজ্জ folded স্থতার হিদাবের ফরম্লা Twisted স্থতার স্থায়।

(৩) শানার ব্যবহার, হিসাব, প্রকার ভেদ্ ও পরিচয়

(Reed Calculations, Uses, Varieties and their particulars)

শানার ক্রিয়া অর্থাৎ ব্যবহার (Uses of Reed) :—

টানার স্তাকে পর পর সাজাইয়া যথাস্থানে সমস্ত্রে রাখা এবং পরস্পরের সহিত জড়াইতে না দেওয়। জমীন ইচ্ছাপ্র্যায়ী খাপি অথরা হাল্কা করা। কাপড়ের বহর (width) ঠিক রাখা। পড়েন স্তা (picks) গাতি মারিয়া অর্থাৎ Beat up করিয়া Fell of the Clothএ আনিয়া ক্যান। কাপড়ের প্রতি ইঞ্চিতে নির্দারিত টানাও পড়েন (Ends and Picks) সংখ্যা ঠিক রাখা। এক বাক্স্

শানার হিসাৰ (Reed Calculation) :-- °

শানার নম্বর না জানিয়া টানার হিদাব (warp calculation) করা দত্তব নয়। স্কতরাং ওয়ার্প ক্যালকুলেশানের পূর্ব্ধে সর্ব্ধ প্রথম শানার নম্বর জানা একান্ত প্রয়োজন। কি প্রণালীতে শানার নম্বর দ্বির করিতে হয়, তাহার একটি চলতি নিয়ম এখানে দেওয়া গেল, ইহাকে বলে "Stockport System", য়েমন, ২" ইঞ্চিতে মভ ডেন্ট (Dent) অথবা : ইঞ্চিতে ডেন্ট সংখ্যা ২ = শানার নম্বর। অর্থাং শানার এক ইঞ্চিতে যদি ৩০ ডেন্ট বা গ্যাবা থাকে, তবে সেই শানার নম্বর = ৩০ × ২ = ৬০ নম্বর হইবে (60s-Reed)। এই স্টকপোর্ট সিস্টেম্ই আমাদের দেশের মিল ফ্যাক্টরীতে ব্যাপকভাবে প্রচলত। এতদ্ভির আরও বহুবিধ প্রথা (System) আছে তাহাদেরও বিস্ত বিবরণ সহ নিয়ে পরিচয় দেওয়া গেল, য়থা—

শানার প্রকারতেদ্ ও পরিচয় :—(Varieties of Reeds with their Particulars)

- ১। র্যাড্রিফ (Rad Cliffe System)—এক ইঞ্চিতে ডেট্টা সংখ্যা = শানার ন•্ব।
- ২। হাডাস্ফিল্ড (Hadders Filed System)—এক ইঞ্জিতে ডেণ্ট সংখ্যা = শানার নশ্র।
- ত। আমেরিকান (American System) —এক ইঞ্চিতে ডেণ্ট সংখ্যা = শানার নম্বর।
- 8। ব্লাক্ বার্ব (Black Burn System)—২০ ডেল্টে এক বিয়ার (Beer), ৪৫" ইঞ্চির মধ্যে এইরূপ বিয়ার সংখ্যা = শানার নশ্ব।

- ৫। বল্টন্ (Bolton System)—২৪ৡ" ইঞ্চির মধ্যে Beer সংখ্যা
- ঙ। **প্রেপ্টন্ (Preston System)—৩৪**" ইঞ্জির মধ্যে ঐরূপ Beer সংখ্যা ≕শানার নম্ব।
- া ব্যাডকোর্ড।(Bradford system)—০৬" ইঞ্চির যধ্যে এরপ Beer সংখ্যা = শানার নম্বর।
- ৮। **ডান্ডা (D**undee System)—২- ডেন্টে > পোর্টারস্ (Porters), ৩৭" ইঞ্চির মধ্যে এইরূপ পোর্টারস্ সংখ্যা = শানার নম্বর।
- ১। লীভ্স্ (Leeds System)—>১ ডেন্টে এক পোর্টারস্, ১" ইঞ্চির মধ্যে এইরূপ পোর্টাস্ সংখ্যা = শানার নগর।
- > । **ডিউজ বারি (Dew**s Burry System)—> ৯ ডেন্টে > "বিয়াব," ৯ • " ইঞ্জিব মধ্যে এইরূপ বিয়াব সংখ্যা = শানার নম্বর
- >>। ম্যাক্ল্ম ফিল্ড (Maccles Field System)—>
 তেতেওঁ ১ "গুপ্" ৩৬ ইঞির মধ্যে এইরপ গুপ্ সংখ্যা = শানার নম্বর,
 (অত "শ" শানা বলে)।
 - >২। স্কচ্ (Scotch system)—৩৭" ইঞ্চির মধ্যে ঐরূপ "গুপ"
 সংখ্যা = শানার নম্বর (অত "শ" শানা বলে)।
 - ১৩। আইরিশ (Irish system)—৪০" ইঞ্চির মধ্যে ঐরূপ "গুপ" সংখ্যা = শানার নম্বর (অত 'শ" শানা বলে)।

দেশী ও বিলাতী শানা—(Bamboo and Steel Reed)

বাঁশের বা শরের নির্মিত শানাকে "দেশী শালা" এবং ইস্পাত ও পিতলের শানাকে "বিলাভী শালা" বলে। বর্ত্তমানে আমাদের দেশেও ইস্পাতের শানা প্রস্তুত হইতেছে। সাধারণতঃ দেশী শানা "লাহিনাবে" এবং বিলাতী শানা ''নদ্দর হিনাবে" প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশী শানাগুলি উল্লিখিত ম্যাক্ল্স্ফিল্ড, স্কচ, এবং আইরিশ প্রথায় একশত ডেণ্টের গুপ্ হিনাবেই প্রস্তুত হয়, কিন্তু আমাদের দেশে শানার Length Unit ৪৫" ইঞ্চি। অর্থাৎ ৪৫" ইঞ্চির মধ্যে যদি ১২০০ ঘর বা গ্যাবা (Dent) থাকে তাহাকে ১২০০ শ ''শানা' বলিয়া থাকে। বর্তমানে প্রয়োজনাত্মশারে দেশী শানাও বিলাতী শানার ভায় Stockport systema প্রস্তুত হইতেছে। সাধারণতঃ বিলাতী শানার থাড়াই (Height) ৩০ ইক্তি এবং দেশী শানার থাড়াই ২" ইঞ্চি হইয়া থাকে। অতএব বিলাতী শানায় অপেক্ষাক্ত বড় মাকু ব্যবহার করে। মিহি স্থতার পক্ষেক্ম থাড়াই এবং মোটা স্থতার পক্ষে বেশী খাড়াই এর শানাই উপযুক্ত, অতএব স্থতা অনুসারে শানা নির্কাচন করা উচিত।

শানা নির্বাচন (Selection of Reed)

রেশম (Silk) বুনিতে বাঁশের শানাই উত্তম। আজকাল ইস্পাত ও পিতলের শানাও ঠিক দেশী শানার মত পাওয়া যায়।

বিভিন্ন রকম কাপড়ের জন্ম বিভিন্ন নম্বরের স্থতা ব্যবহৃত হয়, স্থতরাং বিভিন্ন নম্বরের শানাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Ondule Ree is—These reeds may have the wires Converging towards the top to give shaped fabrics and wavy lines during weaving.

Zig Zag Reed—Used on a slagher sizing machine to adjust the width of yarn.

আমাদের দেশের তম্ভবারগণ ধুতি ও শাড়ী বুনিতে সূতার ভারতম্য অনুসারে সাধারণতঃ বত নদ্ধরের শালা ব্যবহার করিয়া থাকে নিম্নে ভাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল (Steck Port system):—

১০ নং অথবা খল্লর স্তার জন্ম ২৪ হইতে ২৮ নং শানা ১২॥ নং হইতে ১৬ নং স্তার জন্ম ২৮ হইতে ৩৬ নং শানা ३७ नः ২ নং ৪১ নং শানা ಅಲ ২০ নং 13 ২৮ নং 8 . ৪৪ নং শানা 22 २४ नः ৩২ নং 88 ৪৮ নং শানা 22 ७२ नः 8 • न् 22 84 ৫२ नः भाना 22 80 --८० मः 51 42 ৬০ নং শানা 12 ८० सः ' ৬ - নং 33 22 5 a ,; ७८ नः भाना ७ मः 1 • নং 22 80 22 ,, ৬৮ নং শানা 22 9 - নং ৮০ নং 72 49 » ৭২ নং শানা 33 . b. # ৯- নং 92 ৭৬ নং শানা 91 31 ৯০ নং ১০০ নং 95 : 77 2) 71 ৮০ নং শানা ১০০ নং ১২ - নং " b. ৮৮ নং শানা

জমিন থ্ব খাপি (Compact) করিতে হইলে টানা ও পড়েনে একই
নম্বরে স্থা ব্যবহার করিতে হয়। জমিন যদি পাতলার উপর খাপি
করিতে হয়, তবে টানার স্থা অপেক্ষা পড়েন স্থা কিছু মিহি ব্যবহার
করিবে। সাধারণতঃ ১০ ন্মবের মিহি ব্যবহাত হইয়া থাকে।
অর্থাৎ ৭০ নম্বরের টানায় ৮০ নম্বরের পড়েন দিতে হয়। টানায়
মিহি এবং পড়েনে মোটা স্থা থাকিলে সেই কাপড় অপেক্ষাকৃত
কম টেকসহি (Lasting) ইইবে।

8। পরিমান নির্ণয় (Quantity Calculations) টানার হিসাব (Warp Calculation) :—

প্রতি হাঙ্কে ৮৪০ গজ স্থতা থাকে; কিন্তু টানা প্রস্তুত করিতে
নানাপ্রকারে কিছু স্থতা নষ্ট হয় বলিয়া হাঙ্ক প্রতি ৪০ গজ স্থতা
বাদ দিয়া টানার হিদাব করিতে হয়, তাহা হইলে টানার স্থতা কিছুতেই
কম পড়িবে না। স্থতরাং নিম্ন হিদাবে কোন কোন স্থানে ৮৪০ গজ
না ধরিয়া ৮০০ গজ্ল ধরা হইয়াছে। টানার হিদাব করিবার পূর্বেবি
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রথমে স্থির করিতে হইবে। যথা—টানার
দৈর্ঘ্য (Tape Length of Warp) কাপড়ের বহর (Reed width)
স্থতা ও শানার নম্বর ইত্যাদি।

এস্থলে মনে রাখা উচিত যে কাপড়ের বহর হইতে টানার বহর ২" ইঞ্চি বেশী এবং কাপড়ের দৈর্ঘ্য অপেক্ষা টানার দৈর্ঘ্য শতকরা ৫ গজ বেশী রাখা প্রয়োজন। Shrinkage সহ যে টানার দৈর্ঘ্য ধরা হয় তাহাকেই বলে "Tape Length".

স্ত্র : __ টানার বহর × শানার নম্বর × টানার দৈর্ঘ্য = হান্ধ বা ফেটী।

এই হাঙ্ক হইতে স্থার ওজন বাহির করিতে হইলে স্থার নম্বর জারা হাঙ্ক সংখ্যাকে ভাগ করিতে হইবে। উদাহরণ ঃ—

>। ২০ নম্বর স্থতা দ্বারা ৪০ নম্বর শানায় ৫০" ইঞ্চি বহর রাখিয়া ৬০ গজ টানার জন্ম কত স্থতা লাগিবে ?

ওজন = ২০০ হাছ = ২০ পাউও।

২। ৩ নম্বরের ১ বাণ্ডিল স্থতা দ্বারা ৪০ নম্বর শানায় ৫০° ইঞ্চি বহর রাখিয়া বাত গজ দৈর্ঘ্য টানা দেওয়া যায় ?

$$=\frac{b \cdot \cdot \times \circ \cdot \times \circ \cdot}{8 \cdot \times \bullet \circ} = > ২ \cdot গ জ দৈৰ্ঘ্য টানা।$$

ত। ৬• হাঙ্ক স্থতা দারা একটি ৫• গজ টানা প্রস্তুত করিয়া শানা গাঁথিয়া দেখা গেল যে মাত্র ৩•" ইঞ্চি বহর হইয়াছে, তাহা হইল্ফে কত নম্বর শানা ব্যবহার করা হইয়াছে ?

৪। ৫০ নহরের ২ পাউও স্থতা দ্বারা ৫০ গজ টানা প্রস্তুত করিয়া
 ৪০ নহর শানায় গাঁথিলে কত ইঞ্চি বহর হইবে ? ২ পাউও ৫০
 নহর স্থা=৫০×২=>০০ হাঙ্ক।

৫। ৫০ নং স্থতার ১০০০ গজ দৈর্ঘ্য ৪২০ খেই স্থতার ওজন কত ?

৬। ১০০০ গজ দৈর্ঘ্য ৪২০ খেই স্থতার ওজন ১০ পাউও, স্থতার নম্বর কত ?

৭। ৫০ নং স্তার ৪২০ খেই একটি টানার ওজন ১০ পাউণ্ড, টানার দৈখ্য কত?

৮। ৫ • নং স্থতার ১০০ • গজ টানার ওজন ১০ পাউণ্ড হইলে তাহাতে কভটিবেই (ends) হয় ?

উল্লিখিত হিদাবে শানার নম্বর Stock port system এ ধরিয়া হিদাব করা হইয়াছে।

পড়েনের হিসাব (Weft Calculation):—

গড়েন স্তার হিদাব করিতে কাপড়ের দৈর্ঘ্য, বহর, ইঞ্চি প্রতি পড়েন সংখ্যা এবং পড়েন স্থতার নম্বর জানা প্রয়োজন। উক্ত চারিটা অজ্ঞাত সংখ্যার যে কোন তিনটা জানা থাকিলে চতুর্থটা সহজেই বাহির করা যায়। পড়েন স্থতা ও কিছু নষ্ট হয় বলিয়া হাঙ্ক প্রতি ৪০ গজ বাদ দিয়া হিদাব করিতে হয়।

উদাহরণ :—৩৪" ইঞ্চি কাপড়ের বহর অথবা ৩৬" ইঞ্চি টানার বহর, ১০০ গজ দৈর্ঘ্য একটি থান, ৭২ নং পড়েন স্থতা দ্বারা ইঞ্চি প্রতি ৮০টা পড়েন দিয়া বুনিতে হইবে। শ্রীরামপুর ইত্যাদি অঞ্চলে দেশী বাঁধা "ব" (Country made Healds) এর প্রচলন এখনও বেশ আছে। শাড়ী ও ধুতি বুনিতে বিশেষতঃ ঠক্ঠকি তাঁতে মিহি স্তার কাজ করিতে দেশী বাঁধা "ব" অথবা হাতে ভোলা "ব" ই উত্তম। শাতিপুর, রাজবলহাট ইত্যাদি অঞ্চলে দকলেই "ব" হাতে তুলিয়া লয়। এই হাতে-তোলা "ব" প্রতি থানে থুলিয়া পুনরায় নতুন করিয়া "ব" তুলিয়া লইতে হয়। ঢাকা, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চলের অধিকাংশ তম্ববায়গণ আধপাটী "ব"তে কাজ করে। কিন্তু সাগারণ প্লেইন কাপড় ব্যতীত অপর যে কোন ডিজাইনের কাপড় বুনিতে ভারের "ব" অথবা বিলাভী "ব"ই শ্রেয়ঃ। এই "ব" সহজে নষ্ট হয় না। ভারের "ব" (wire healds)এর মূল্য দর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কিন্তু ইহার দারা কাজ করিতে থুবই স্থবিধা। তারের "ব" বিলাতী "ব"এর মত এক দক্ষে গাঁথা থাকে না, ইহার প্রত্যেকটী "ব" স্বতন্ত্র এবং প্রয়োজন অন্ত্র্সারে যে কোন শানার সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বিলাতী "ব" (Cotton vernished Healds) :—এই "ব"গুলি একসঙ্গে নম্বর হিদাবে গাঁথা থাকে বলিয়া যে কোন নম্বরের শানার সহিত ইহার ব্যবহার চলে না। এই "ব" চারিপাটীতে এক সেট্ হয়।

৪০ নম্বরের "ব" বলিতে প্রতি পাটীতে ইঞ্চি প্রতি ১০টী "ব" (Heald eyes) থাকিবে। স্তরাং ১০ × ৪ = ৪০ নম্বর।

এইরপ ৬০ নম্বরের "ব" (60' s heald) বলিলে প্রতি পাটীতে ইঞ্চি প্রতি ১৫টা "ব" থাকিবে। অতএব ১৫ 🗙 ৪ = ৬০ নহর। অর্থাৎ "ব" এর নম্বর = প্রতিপাটী বা ঝাঁপের ইঞ্চি প্রতি "ব" দংখ্যা 🗙 ৪।

(৬) শানার সঙ্গে বিলাতী "ব"এর সম্বন্ধ

(Relation between Reed & Vernished Healds)

শানার সঙ্গে বিলাতী "ব"এর অতি নিকট সন্ধন। টানার স্থতা "ব"তে গাঁথিয়া শানার ভিতর পড়ান হইলে দেখিতে হইবে প্রত্যেক "ব"এর স্থতা যেন প্রত্যেক শানার ধরের ঠিক বরাবর অর্থাৎ সমস্ত্রে থাকে, নতুরা, ঝুঁ।পঞ্জিল সহজে উঠা-নামা করিবে না, ফলে, টানার স্থতা অত্যন্ত ছিঁ। তিবে। যত নম্বরের শানা তত নম্বরের "ব" হইলেই কাজের পক্ষে স্থবিধা; ক্রিন্তু প্রতি শানার জন্ম এক সেট্ করিয়া "ব" রাখা বহু অর্থের প্রয়োজন এবং ব্যবসায় হিসাবে অর্থনপ্ত ও বলা যাইতে পারে, কারণ, এক সেট্ "ব" দ্বারা যে কোন শানায় কাপড় বোনা চলে, যদি শানাগুলির নম্বর "ব"এর নম্বরের সমান অথবা কম থাকে, কিন্তু শানার নম্বর বেশী হইলে চলিবে না।

যথা, ৫২ নম্বরের ১ সেট্ "ব" আছে ; ১, ২, ৩, ৪, এই প্রণালীতে "ব" গাঁথিয়া ৪০ নম্বর শানায় বুনিতে কি প্রকারে "ব" এর স্থতা শানার সমস্ত্রে থাকিবে ?

উত্তর :—৪খানা ঝাঁপে >িট সেট্ হয়, অতএব ৫২-য়য়র "ব"এর প্রতিখানা ঝাঁপে ইঞ্চি প্রতি ১৩টা "ব" আছে। ৪০ নয়র শানায় বুনিতে হইবে, স্তরাং শানার ইঞ্চি প্রতি ৪০টা মাত্র স্বতা থাকিবে। ১, ২, ৩. ৪ এই প্রণালীতে ৪০টা "ব" গাঁথিতে ৪০ ÷৪ = ১০ বার লাগিবে, অর্থাৎ প্রতি ঝাঁপের প্রতি ইঞ্চিতে ১০টা "ব"তে স্বতা গাঁথা হইবে, স্বতরাং প্রতি ৪০টা স্বতা গাঁথিবার পর, প্রত্যেক'ঝাঁপ হইতে ৩টা করিয়া "ব" বাদ দিলেই ৫২ নং "ব" ৪০ নং শানার সমস্ত্র হইবে। ইহাকে ইংরাজীতে বলে হিল্ড্ নিটিং (Haeld knitting)। দেশী বাঁধা

"ব"তেও এই অস্থবিধা ভোগ করিতে হয় ; কিন্তু আর যে সব 'ব'" আছে তাহাদের কোনটাতেই এই সমস্ত অস্থবিধা নাই।

१। হিল্ড নিটিং

(Heald Knitting or Skipping Calculation)

ডিজাইন অনুযায়ী "ব" গাঁথার তারতন্য হইলে কোন্ ঝাঁপ কত নম্বরের প্রয়োজন তাহা নিয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দারা ব্ঝান হইল যথা— (>)

8

2 2

উক্ত প্রণালীতে "ব" গাঁথিয়া ৪৮ নং শানায় ব্নিতে কোন্ ঝাঁপ কত নম্বরের প্রয়োজন ?

প্রতি রিপিটে ৬টা স্তা আছে, অতএব ৪৮÷৬=ইঞ্চি প্রতি ৮টা বিপিট—

স্থুতরাং ং—

2

ર

উক্ত প্রণালীতে 'ব'' গাঁথিয়া ৬ নং শানায় বুনিতে কোন্ ঝাঁগ কত নম্বরের প্রয়োজন ?

প্রতি মিপিটে ১২টা স্থতা আছে, অতএব ৬০÷১২ = ইঞ্চি প্রতি ৫টা রিপিট—

স্তুত্রাং :--

১ম ঝ*াপে ইঞ্চি প্রতি ৫ 'ব' ৫×৪=২• নশ্ব (20's Heald) >• '₹' >• × 8 = 8• " (40's Heald) २श >¢ '₹' >¢ × 8 = ७ ,, (60's Heald) ৩য় $2 \cdot {}^{i}7^{3} 2 \cdot \times 8 = b \cdot _{ii}$ (80's Heald) 8र्थ 27 22 > '₹' > • × 8 = 8 • 1, (40's Heald) ¢ 21 73 22 8 . 8 (0) 0 0 0

२ २

> > >

উক্ত প্রণালীতে 'ব' গাঁথিয়া ৪০ নং শানায় বুনিতে কোন্ ঝাঁপ কত নম্বরের প্রয়োজন ?

প্রতি বিপিটে ১০টা স্থতা আছে অতএব ৪০÷১০ = ইঞ্চি প্রতি ৪টা বিপিট—

স্থুতরাং :--

১ম ঝাঁপে ইঞ্চি প্রতি ১২ বে' ১২ \times ৪ = ৪৮ নম্বর (48's Heald) ২য় ,, ,, ,, ৮ বে' ৮ \times ৪ = ৩২ ,, (32's ,,) ৩য় ,, ,, ১২ বে' ১২ \times ৪ = ৪৮ ,, (48's ,,) ৪র্থ ,, ,, ,, ৮ বে' ৮ \times ৪ = ৩২ ,, (32's ,,)

বিবিধ হিসাব (Miscellaneous Calculations)

১। একখানি কাপড়ের প্রতি ইঞ্চিতে ১৬ নং স্থতার ৮০টা স্থতা (Ends) আছে। টানার ১৬ নং স্থতা পরিবর্ত্তন করিয়া যদি ১ নং স্থতা দেওয়া হয় তবে ইঞ্চি প্রতি কত স্থতার প্রয়োজন १

স্ত্র:

ইঞ্চি প্রতি টানা দংখ্যা × পরিবর্ত স্থতার নম্বরের বর্গমূল

টানায় যে নম্বরের স্থতা আছে তাহার বর্গমূল

=যত স্থতার প্রয়োজন (প্রতি ইঞ্চিতে)

= ४ • 💢 ° = ৬ • অর্থাৎ প্রতি ইঞ্চিতে 60 ends এর প্রয়োজন।

২। একথানা তাঁত প্রতি ইঞ্চিতে ৬০ পিক্ দিয়া প্রতি মিনিটে ১৮০ পিক্ রেটে রোজ ৯ ঘণ্টা কাজ করে। এই ৯ ঘণ্টার শতকরা ২০ ভাগ সময় আজে বাজে নষ্ট হয়। দৈনিক কত গজ কাপড় বোনা হয় ?

স্ত্ৰ : <u>মিনিটে যত পিক্ × ৬ • মিনিট × রোজ যত ঘণ্টা কাজ</u> = গজ প্রতি ইঞ্চিতে যত পিক্ × ৩৬ ইঞ্চি

ইহা হইতে শতকরা ২০ ভাগ বাদ, যথা--

১৮·×৬·×৯ ৬·×৩৬ = ৪৫ গজ – ১গজ (২·%) = ৩৬ গজ (দৈনিক কাজ)।

ত। ৬০ এবং ১০ নম্বরের স্তা এক দঙ্গে পাকাইয়া তাহার
Resultant Count বাহির কর।

When resultant Counts are required, the threads are supposed to be twisted together.

When average Counts are required, it is assumed that the threads are contiguous in the woven cloth and retain their respective individualities.— Brad Bury.

স্ত্র :—উভয় কাউণ্টকে প্রস্পর গুণ কর, এবং গুণ ফলকে উভয় কাউণ্টের যোগফল দারা ভাগ কর। ভাগ ফলই resultant count, যথা—

 $\frac{\mathfrak{S} \cdot \times \mathfrak{S} \cdot}{\mathfrak{S} \cdot + \mathfrak{S} \cdot} = \frac{\mathfrak{S} \cdot \mathfrak{S} \cdot}{\mathfrak{S} \cdot \mathfrak{S} \cdot} = \mathfrak{S} \cdot \mathfrak{S}$

৪। হান্ধ এবং লিয়ের ওজন বাহির কর :--

সূত্র :— १ • • • এনিক স্থতার নম্বর দিয়া ভাগ করিলে প্রতি হাঙ্কের ওজন বাহির হইবে। হাঙ্কের ওজনকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে লিয়ের ওজন পাইবে।

৫। লি-ওজন তালিকা

o(A chart showing the weight in grain of some cotton yarns)

	•						
স্থতার নম্বর	১ লি	२ लि	৩ লি	8 लि	৫ লি	৬ লি	৭ লি
২০ সং	¢ o	> • •	>0.0	200	₹¢•	٥٠٠	•30
७२ न	१,७३.२७	७२.६	20.96	>20	>60.56	>৮ १ -৫	524.4¢
8 - न	20	6.0	90	>••	>>8	>0.	>90
88 न	- १२२·१८	84.84	७५.२	20.26	220.9	\$3.9€¢	>69.24
৬০ ন	\$ 38.89	00.0	¢ .	৫৬.৬	F0.0	> •	>>6.65
४० न	१ ३२ • ६	20	09.6	¢ =	७२.६	9@	₽9.€
৯• ন	5 . >>	.૨૨	೨೨	88	0.0	ଓଓ	99
			<u> </u>				

১। 3/60s Stock Port, 3/108s Brad ford এবং 3/2°s
Irish বলিতে ইঞ্চিপ্রতি কোন শানায় কত স্থতা (Ends) আছে
ব্রায় १

3/60s stock port=প্রতি ইঞ্চিতে ৩০ ডেন্ট্ 🗙 ৩

=>• স্তা (Ends)

3/108s Brad ford = - - కం × సంగ్ = కం డార్స్ × ల

= ১৮• স্তা (Ends)

3/20s Irish= > • • × ২ • = ৫ • ডেট্ × ০ = ১৫ • স্তা (Ends)

⁹। (ক) ১২০ গজ স্তার ওজন যদি ২০ গ্রেন্ হয়, ঐ স্তার নম্বর কত ?

স্ত্র : স্তার নম্বর =

> ১০০ গজ স্তার ওজন

২০০ কং

(50° yarn).

(খ) >২ • গজ হইতে কম স্তারও নম্বর বাহির করা যায়, যথা—

৩ • গজ স্তার ওজন ৫ গ্রেন্ হইলে স্তার নম্বর কত ?

স্ত্র :

যত গজ স্তার ওজন দেওয়া আছে × ৭০০০

৮৪০ × স্তার ওজন

ত০ × ৭০০০

৮৪০ × ৫০০৪ (50° yarn)

তৃতীয় অধ্যায়

সূতা পরীক্ষা (Testing of Yarn)

সূতা নির্বাচন (Selection of Yarn) ঃ—হত্য ধরিদ করার পুর্বে তাল মন্ত্রদ পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, কারণ, হতা তাল মন্ত্র্যারে কাপড়ও তাল মন্ত্রহয়া থাকে। স্থতরাং নিয়লিথিত বিষয়-ওলি পরীক্ষা করিতে হইবে, যথা, হতার শক্তি, সমতা, স্থিতি স্থাপকতা, পাক, ওজন ইত্যাদি। হতা পরীক্ষা করিবার অনেক রকম যন্ত্র আছে, সাধারণ লোকের পক্ষে সেইসব যন্ত্রের সাহায্য পাওয়া সম্ভবনয়, অথচ ক্রয় করিবার কালীন পরীক্ষা করিয়া ক্রয় করাও একাঞ্চ প্রয়োজন।

সূতা নম্মর (Count of Yarn):—সাধারণ লোক অল্প পরিমাণ হতা খরিদ করিতে যাইয়া প্রায় ক্ষেত্রেই এক হতার পরিবর্ত্তে অন্ত হতা দারা প্রতারিত হয়। স্কুতরাং ষভ নম্মরের সূতা তভ ফেটার (Hank) ওজন ১ পাউও বুঝিয়া লইতে হইবে। এই সহজ্ব নিয়মটি এই পুস্তকের দিতীয় অধ্যায়ে আরও পরিকার করিয়া বুঝান ইইয়াছে; কিন্তু অল্প পরিমাণ হতা হইতে নম্বর স্থির করিতে একটি নম্বর জানা (Known Count) হতার পার্শ্বে রাধিয়া ধারণা শক্তি দারা স্থির করিতে হয়। অবশ্ব এই নিয়মে হতার প্রকৃত নম্বরটি

স্থিন করা কঠিন, তবে প্রায় কাছাকাছি হইয়া থাকে। প্রকৃত নম্বর নির্ণয় করিতে হইলে মাপিবার স্কেলের সাহায্যে কয়েক গজ স্তার "গ্রেন্ ওজন" (Grain weight) লইয়া নিয়লিখিত স্ত্র অন্নুযায়ী স্থতার নম্বর বাহির করিবে, যথা—

উদাহরণ—৩০ গজ স্তার ওজন ৫ গ্রেন্ হইলে স্তার নধর কত ?

ম্তার নম্বর
$$=\frac{9 \cdot \cdot \cdot \times \circ \cdot }{68 \cdot \times \circ \cdot \circ \circ }= \circ \cdot$$
 নমর।

- ২। আরও অন্ন পরিমাণ স্থতা বা এক টুকরা ন্যুনার কাপড় হইতে মাপিবার স্থেলের সাহায্যে স্থতার নম্বর স্থির করিবার আর একটি প্রণালী, ষ্থা—
 - (ক) তৃত্ত :—কটন ইয়ার্গ—৮৬ প্রেনে যত গদ্ধ তত কাউণ্ট। লিলেন ইয়ার্গ—২৩৬ প্রেনে যত গদ্ধ তত কাউণ্ট। উদ্টেড্ইয়ার্ব ২২ ই প্রেনে যত গদ্ধ তত কাউণ্ট।
- (খ) সূত্র :— १০০০ গ্রেনে পাউও হয়। এক হাঙ্কের দৈর্ঘ্যকে ইঞ্চিতে পরিণত করিয়া ৭০০০ দিয়া ভাগ করিলে একটি খণ্ড (piece) যত ইঞ্চি হইবে, প্রতি গ্রেনে একপ যত খণ্ড সূতা হইবে সেই সূতার নম্বর ওত। এই প্রণালীতে স্তার নম্বর বাহির করিবার জন্ম Beesley's অথবা Thomas Balance উৎকৃষ্ট। এই Balance এর সহিত একখানা "Template" থাকে এবং তাহাতে স্তার রকম

অনুযারী নিদিপ্ট মাপ অন্ধিত আছে, তদন্ত্সারে স্থাভাবে স্থতা খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া লইতে হয়, যথা—

স্তার রক্ম (Nature of Yarn)	টেন্প্লেটে স্থতার খণ্ড কাটিবার নির্দ্ধাবিত মাপ (Sizes in the Template)	ম্ন্তব্য (Remarks)
কটন (Cotton Yarn)		ংগ্রেনে যত খণ্ড তত কাউন্ট ই গ্রেনে " " "
जित्नन (Linen Yarn)		> গ্রেনে " " "
উল (Wool Skein)	১.৩১৫" ইঞ্চি	> ভোলে ,, ,, ,, ,,
উস্টেড্ (Worsted Yarn)	২·৮৮" ইঞ্চি	> ८४८न ,, ,, ,, ,,

সূতার শক্তি (Strength of yarn) :-

বাণ্ডিল হইতে একটি মোড়া বাহির করিয়া তাহা হইতে একটি মাত্র তার টানিয়া তাহারই সাহায্যে সমস্ত মোড়াটী ঝুলাইয়া রাখিলে যদি মোড়াটী ছি'ড়িয়া না পড়ে তলেই বুঝিতে হইবে যে স্থতা বেশ শক্ত আছে। নিথুঁত ভাবে শক্তি পরীক্ষা করিতে যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন।

সূতার স্মতা (Uniformity of yarn) :—

স্থতা সর্ব্বত্ত সমান হওরা আবশুক অর্থাৎ মাঝে মাঝে যেন ডিম্ ডিম্ না থাকে। ইহা অনেকটা দেখিরাই ঠিক করা যায় অথবা একখানা কাল রংএর কাঠ বা পেষ্ট বোর্ডে স্থতা পাশাপাশি জড়াইয়া দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়।

সূতার দৈর্ঘ্য (Length of yarn) :-

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে > হ্যাক্ষ= ৭ লি = ৮৪ • গজ।

অতএব > লি = >২ • গজ এবং ইহার পরিধি >॥ গজ।

সূত্রাং দেখিতে হইবে যে একটি "লি" মধ্যে ৮ • বেড় ক্তা
আছে কিনা। অক্যান্ত স্থতাও এই প্রণালীতে দৈর্ঘ্য পরীক্ষা করিতে হয়।

সূতার পাক (Standard Twist per inch)

টানার সূতার জন্য—যত নশবের হতা সেই সংখ্যার বর্গম্ল (square root)কে ৩ই হইতে ৪ই দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা হইবে, ইঞ্চি প্রতি তত পাক (Twist per inch) থাকা উচিত। ১২খা—হতার নম্বর যদি ৬৪ হয় তাহার বর্গম্ল ৮, স্কুতরাং ইঞ্চি প্রতি ৮×৩ই হইতে ৮×৪ই অর্থাৎ ২৮ হইতে ৩৬ পাক (Twist per inch) থাকিবে। সেইরূপ পড়েন সূতার জন্য—যত নম্বরের স্থা সেই সংখ্যার বর্গমূলকে ২ই হইতে ৩ই দিয়া গুণ করিলে যে সংখ্যা হইবে ইঞ্চি প্রতি তত পাক থাকা উচিত। যেমন, স্থার নম্বর ৬৪ হইলে, ইঞ্চি প্রতি ৮×২ই হইতে ৮×৩ই অর্থাৎ ২০ হইতে ২৮ পাক (Twist per inch) থাকিবে।

মিউল ও রিং ফ্রেমের সূতায় পার্থক্য (Difference between Mule yarn & Ring yarn)

মিউল (Mule yarn)
পাক নরম (Soft Twist)।
স্থিতি স্থাপক (Elastic)।
মাড় বেশী প্রয়োজন (Due to
oozy charaster of yarn)।
শক্ষোচন কম (owing to its

কাপড় বেশী খাপি করা যায়। বেশী গোলাকার হয় না। স্থতা মোটা অথবা অত্যন্ত মিহি **হ**য়। পাক সর্ব্বত্র সমান হয়। শাধারণতঃ পড়েনের উপযুক্ত

elasticity) I

স্থতা হয়।

স্থতা পরিমাণে কম হয়। পারিশ্রমিক বেশী লাগে। ফিনিশিং ভাল হয়। রিং (Ring yarn) পাক কড়া (Hard Twist,

5 to 10%).

মাড় কম প্রয়োজন।

সক্ষোচন বেশী।

কাপড় মিউলের ন্যায় থাপি হয় না।

রিং ক্রেমের উভয় দিকেই spindle
থাকে, এবং প্রতি স্পিণ্ডিলে
অপেক্ষাকৃত বেশী স্থতা হয় (Greater production per spindle)
গোলাকার বেশী হয়।

Medium Countএর স্থতা হয়।
পাক সর্বত্রে সমান হয় না।
আগুন লাগার ভয় কম (Less

risk of fire)
সাধারণতঃ টানার উপযুক্ত স্থতা হয়।
পারিশ্রমিক কম (Economy in wages)

যায়গা কম প্রয়োজন (Reduction
o in floor space)

এতদেশে সাধারণতঃ > < কং স্থতা অপেক্ষা মিহি স্থতার প্রয়োজন

খুব কম। মিউল মেসিনের মূল্য অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী, যায়গারও

অধিক প্রয়োজন। পক্ষান্তরে বর্তমান বুণে বিং প্পিনিং-এর এতটা উন্নতি হইরাছে যে, ইহাতেও এতদেশের প্রয়োজনীয় মিহি স্থতা প্রস্তুত হইতে পারে, মূল্য কম, স্থানও যথেষ্ট কম লাগে—স্থতার qualityও এখন যথেষ্ট উন্নত, স্থতরাং উক্ত কারণে পাকিস্তান ও ভারতে মিউলের প্রচলন এক রকম নাই বলিলেই চলে।

বিংস্পিনিংএর আবিকার সর্ব্বপ্রথম আমেরিকাতে হয়। ১৮৭৮ খুষ্টাব্দে প্যারিস একজিবিশানে তাহা প্রদর্শিত হওয়ার পর হইতে নানান দেশে এই বিং স্পিনিং এর প্রচলন হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বে মিউল স্পিনিং এরই প্রচলন ছিল।

ইউনিয়ন ফ্যাত্রিক হইতে রেশম, উল এবং উদ্ভিজ্জ তন্তু পরীক্ষা

(Indentification of fibres from a mixed fabric of silk, wool and Vegetable)

২ গ্রাম কম্টিক সোডা 30 cc জলে মিশ্রিত কর।

২ গ্রাম লেড্ এসিটেট্ 50 cc জলে মিশ্রিত কর।

উভয় দ্রাবণ ২টি একত্র করিয়া যে পর্য্যন্ত পরিষ্ণার স্বচ্ছ না হয়, সেই পর্যন্ত সিদ্ধ কর—তৎপর দ্রাবণের উত্তাপ 60° ততে নামাও। এখন ও প্রাম ম্যাজেন্টা 5 cc এলকোহলে গুলিয়া উক্ত দ্রাবণে মিশ্রিত কর এবং দ্রাবণটা 100 cc করিয়া তাহা ফিল্টার করিয়া লাও। এক টুকরা কাপড় এই দ্রাবণে ডুবাও এবং Boiling point এই মিনিট কাল রাখিয়া পরিষ্ণার জলে রুইয়া dilute acetic acid দ্রাবণে ডুবাইয়া নিয়া নিংড়াইয়া গুকাইবে—রেশ্ম লাল রং ধারণ করিবে—উল হইবে কাল—উদ্ভিক্ত ভন্ত সাদাই থাকিবে।

তন্তু বা সূতার ওজনের হ্রাস রৃদ্ধি

(Regains of Various Fibres & Yarns)

ঋতু:ভদে যে কোন স্তা বা তন্তব ওজনের হাদ বৃদ্ধি হয়; বিশেষ করিয়া গ্রীয়াকালে হাদ এবং বর্যাকালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতদ্বির ওজন দরে বিক্রয় করিবার জন্ম অনেক ক্ষেত্রে জল মিপ্রিতও করিয়া থাকে। স্মৃতরাং ওজন দরে কেনা বেচায় যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা প্রতারিত না হয় তজ্লায় যে কোন তন্তু বা স্থতার উপর "নির্দিষ্ট

অনুযোদিত বার তি প্রাপ্ত

রিবেইন" (Standard Regain) পাওয়ার ব্যবস্থা আছে, যথা—

উরে রা সাইবল নাম

<u> जुल या गूजान नाम</u>		ASCALLA 415" A
Names of different	((Allowable Regain
Fibres or yarns)		
তুলা (Cotton)	শতকরা	৬-৬৬ ভাগ
ফ্লাক্স্ ফাইবার	11	¢.90 ,,
পাট ,,	"	6·6· 3,
পশ্ম ,,	71	b.35 11
রেশম ,,	21	30.33 12
কটন ইয়াৰ্ণ	22	b & 11-
সিল্কৃ ও আটসিল্কু ইয়াৰ্	17	>> ,,
এসিটেট্ সিল্ক	,, -	& ₁₇ .
ফ্ল্যাক্স্ (লিনেন) ইয়ার্ণ	21	>> ,,
হেম্প ইয়ার্ণ	27	۶۶ ,,
জুট ইয়ার্ণ	22	>0g ,,
কার্ডেড উন্স ইয়ার্ণ	25	>9 ,,
উস্টেড ক্রথ	"	>9 ,
ঐ ইয়ার্ণ		>৮ <mark>호</mark> 11
শডিউল ইয়ার্ণ		50 ,,
नार्रेलन	"	\$8 ,,
नार्थन	22	**

উদাহরণঃ—> ০০ পাউও খাটি শুক কটন ইয়ার্ণ (Perfectly dried when the weight becomes constant) যদি স্বাভাবিক অবস্থায় ষ্টকে কিছু দিন রাখিয়া দেওয়া হয়, তার প্রকৃতি হইতেই ইহার ওজন ১০৮ই পাউও দাড়াবে। ইহার বেশী হইলে বুঝিতে হইবে প্রতারণার জন্ম জল মিশান হইয়াছে। পক্ষান্তরে এইরূপ ক্ষেত্রে ওজন যদি ১০৮ই পাউওের কম দাড়ায় তবে ব্ঝিতে হইবে স্থতা অস্বাভাবিক বেশী শুকান হইয়াছে (over dried)।

উদ্ভিজ্জ তম্ভ এবং প্রাণীজ তম্ভ পরীক্ষা

(Testing of vegetable & Animal Fibres)

উদ্ভিক্ত ভক্ত তাড়াতাড়ি জলে, ধোঁয়ার (smoke) গন্ধ কাগজ পোড়া গন্ধের স্থায়, Burnt endএ দাদা ছাই (white ash) দেখায়, Blue Litmus Paper ধোঁয়া লাগিয়া লালরং ধারণ করে; অর্থাৎ স্বাদ টক্ (Acidic) বুঝায়।

কম্ভিকসোডা উদ্ভিজ্ঞ তম্ভব কোন ক্ষতি করে না; কিম্ব সালফিউরিক এসিড বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড উদ্ভিজ্ঞ তম্ভ নষ্ট করিয়া ফেলে।

প্রাণীজ তম্ভ আন্তে আন্তে জলে, ধোঁরার গন্ধ পালক অথবা শিং [(Feather or Horn) পোড়া গন্ধের তার, Burnt end ছোট গুট্লি (Small bead) ধারণ করে, Red Litmus Paper ধোঁয়া লাগিয়া নীল (Blue) রং ধারণ করে; অর্থাৎ ইহার স্বাদ ক্ষার (Alkaline) বুঝার।

শতকরা ৫ ভাগ কষ্টিকসেইড়া দ্রাবনে প্রাণীজ তম্ভ গলিয়া যায়;

কিন্তু Diluted মাল্লিটনিক এদিড বা হাইলোলেরিক এদিডে প্রাণীল ভত্তন কল্ডিং কভি হল; ভাব Concentrated Hydrochloric Acid or Sulphuric Acid প্রাণীল ভত্তও গলাইলা থাকে।

নানাবিধ ক্তরিম রেশ্ম পরীকা (Testing of different kinds of Rayon or Artificial Silks)

 Viscose
 park Bue
 就有有有限。

 Acetate
 Yellow
 n n n

 Nitrocellulose
 Violet
 n n n

 Cupra no nium
 Light Blue
 n n n

 Vistra
 Yellowish Brown n n n
 n n

২য় নালকা—200°c উভাগে যে কোন হাত্রিম বেশন >• মিনিট কাল বাধ্যিল নষ্ট প্রাপ্ত ২হার। কিন্তু অন্ত কোন টেক্স্টাইল ফাইবারের উপর কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না।

কোরা এবং মারসেরাইজড কার্পাস পরীক্ষা (Testing of ordinary Cotton and Mercerised Cotton)

- (क) ৫ গ্রাম Potassium iodide এবং ১ গ্রাম Iodine ১৬cc জলে গুলিয়া লও।
- (খ) ২৫ গ্রাম Zinc Chloride ১২৫০ জলে গুলিয়া লও। উক্ত ক ও থ একত্র করিয়া কিছুকাল রাখিয়া উপরের স্বচ্ছ দ্রাবণ পৃথক পাত্রে তুলিয়া লও এবং তাহাতে কোরা ও মারদেরাইজড্

কার্পাদ ও মিনিটকাল মাত্র ট্রিট্ কর; দেখিবে উভয়েই ব্রাউন বং ধারণ করিয়াছে। তৎপর গরম জলে ধুইয়া ঠাণ্ডা জলে (In distilled water) উত্তমরূপে ধৌত করিবে। এই দম্ম দেখিবে উভয়েরই রং Dark Blue Black. তৎপর পরিদ্ধার জলে নম্না ২টী ডুবাইয়া রাখিবে, এখন দেখিবে, কোরা কার্পাদ ভাড়াভাড়ি discoloured হইতেছে, পক্ষাস্তবে মার্দেরাইজড্ কার্পাদের Blujsh colour কিছু-কাল বর্তমান থাকিবে।

২স্ন পরীকা:---

Sodium Hydroxide অর্গাৎ কছিব সোডার strong solution কর, এবং তাহা দারা কাপণি জব্যের উপর ছিটা দাও। > মিনিট অন্তে খোত করিয়া, Benzopurpurin দারা কাপণি জব্য রঞ্জিত কর। যদি কাপণি জব্য কোরা বা অসম্পূর্ণ-মারণেরাইজড্ হইয়া খাকে, তবে, ছিটা দাগগুলি (spotted portions) অপেক্ষাকৃত গাঢ়ভাবে রঞ্জিত দেখাইবে।

ক্যাপক ও কার্পাস পরীক্ষা (Testing of Kapok and Cotton)

ক্যাপক ও কার্পাদ শতকরা ৫ ভাগ Iodine এবং ১০ ভাগ potassium iodideএর জাবণে টিট্ করিয়া sulphuric acid, water and Glycerine (4: 1: 1 by volume)এর ঠাণা জাবণে ডুবাইয়া রাখিলে কার্পাদ Blue Black এবং ক্যাপক Yellowish Brown বং ধারণ করিবে।

কোরা এবং ধোলাই কার্পাস পরীক্ষা (Testing of ordinary Cotton and Bleached Cotton)

শতকরা ও ভাগ Victoria Blue Bএর স্টেম্ভ দ্রাবণে কার্পাদ ই— > মিনিট কাল ডুবাইয়া রাধিয়া ঠাওা ছালে ধ্ইয়া পুনরায় স্টেম্ভ জাল > মিনিট ডুবাইয়া রাধিয়ে। তংপর ঠাওা ছালে ধ্ইয়া ওকাইয়ে। কোরা কার্পাল মমান ভাবে রঞ্জিত হইবে, ধোলাই কার্পাল হইবে slightly stained, কিন্তু লিনেন, যেমন তেমনই থাকিবে।

শণ ও পাটে পার্থক্য

(Distinction between Hemp and Jute)

পাট অপেক্ষা শণ বেশী উজ্জ্ল (Bright)। পাটের উপর Basic Colour এর আকর্ষণ শণ অপেক্ষা অনেক বেশী।

थां ि त्रभम ७ कृ जिम त्रभम भरीका

(Distinction between Real Silk and Art Silk)

Diazotising এবং Developing (By Beta Napthol) হারা গাঁটি ও কুত্রিম রেশম পরীকা করা যায়, যথা, পরিমিত জলে শতকরা ০ ভাগ Sodium Nitrite গুলিয়া তাহাতে ১০ ভাগ Hydrochloric Acid মিশ্রিত করিয়া দেই জাবণে ঠাণ্ডা অবস্থায় রেশম ট্রিট্ করিবে। তৎপর সামান্ত হাইদ্রোক্রোরিক এসিড অবস্থায় পালফিউরিক এসিডযুক্ত বাথে রেশম ধুইবে। শতকরা ২ ভাগ Beta Napthol সমপরিমাণ কণ্টিক সোডায় গুলিয়া রেশমের ওজনের ১০ খণ জলে মিশ্রিত করিবে এবং উক্ত এসিড বাথ হইতে রেশম

তুলিয়া নিংড়ান মাত্র এই দ্রাবণে ঠাণ্ডা অবহার ১০—১৫ নিনিট কাল ট্রিট্ করিবে। রেশম যদি থাটি হয় তবে লাল বর্ণ হইবে এবং ক্যুত্রিম হইলে হলুদ বর্ণ ধারণ করিবে।

থ্য পরীক্ষা—কৃত্রিম রেশম উভিজ্ন তন্ত হইতে প্রস্থাত, প্তরাং পোড়াইলে কাগজ পোড়া গন্ধ বাহির হইবে, কিন্তু কৃত্রিম রেশমের মধ্যে Acetate Silk এর চবিত্র অক্তরকন। ইয়ু পোড়াইলে বাটি রেশমের মত burnt end এ খুব স্থা ওট্লি (Reads or globules) ধারণ করে, তবে কিনা খাঁটি রেশম পোড়াইলে যেমন পালক পোড়া গন্ধ বাহির হয়, ইয়ার গন্ধ তেমন নয় এবং Burnt end এ ওট্লিও খাঁটি রেশমের মত অত বড় দেখায় না।

কটন ও দিনেন পরীক্ষা (Distinction between Cotton & Linen)

কটন ও লিনেন উভয়ই জলে দিছ (Boil) কবিয়া Concentrated Sulphuric Acid জাবণে ছুই মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিলে কটন গলিয়া যাইবে; কিন্তু লিমেন দাদা অবস্থায় Unaltered থাকিবে।

পাট, শণ এবং ফ্ল্যাক্স্ পরীক্ষা (Testing of Jute, Hemp and Flax or Linen)

১০০ গ্রেন্ জলে ১০ গ্রেন্ পটা সিরাম আয়োডাইড মিশ্রিত করিয়া ভাহাতে ১৪ গ্রেন্ আয়োডিন মিশাও এবং এই জাবণে নম্না (sample) ২০০ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাপিয়া, নিংড়াইয়া ১০০ গ্রেন্ জল মহ ১০ গ্রেন্ সালফিউরিক এসিড জাবণে কিছু কাল টিট্ করিয়া পরিকার জলে ধুইয়া লও। এখন দেখিবে জুট কমল। রিং, হেম্প সামাদ্য সবুজে গ্রে রং এবং ফুয়াক্স্ নীল (Blue) রং ধারণ করিয়াছে।

অণুবিক্লণ যন্তে টেক্স্টাইল ফাইবারের প্রাক্তিক গঠন (Physical Test of Textile Fibres on Microscope).

Cotton—Looks like a flat cylindrical ribbon with fine markings. Irregularly twisted at certain intervals In the form of a collapsed tube.

Flax of Linen—Looks like a cylinder with knots all over its body, just like a bamboo, at regular intervals. Its walls are uniform in thickness with a fine internal channel. Ends are fine and tapering. Iodine and Sulphuric Acid give Blue Colouration.

Hemp—Similar to Flax, but the ends are flat, large and thick. Iodine and Sulphuric Acid give greenish Blue Colouration.

Jute—Cylindrical, but very stiff, walls are irregular in thickness. Central channel is larger, but not uniform in width. Ends are round and smooth. Chlorine and Ammonia give Brown Colouration.

Ramie—(China grass)—Similar to Flax, but the knots are different to those of Flax. Central channel larger. lodine gives violet Colouration.

Wool—It has scaly (মাছের জালের মত) appearance. It looks lik a hollow tube covered with some scales like fish, but those are in rings, over lapping each other, giving the fabric its felting properties,

Silk—In its gum condition, it is of a double fibre. When degummed, the 2 fibres are separated and the surface becomes smooth and looks like a glass rod.

খাঁটি রেশ্য, তসর, পশ্য এক কটন নির্ণয়করণ (Separation of True Silk, Tussar Silk, Wool and Cotton)

Concentrated হাইজোকোরিক এসিড জাবণে নম্নাটি (sample)
আধা মিনিট কাল সিদ্ধ করিবে—ইহাতে অনতিবিলম্বে থাঁটি রেশন
গলিয়া যাইবে, উক্ত জাবণে ২ মিনিট কাল সিদ্ধ করিলে ভলর-লিক্তও
গলিবে। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা গরম ক্ষিকপটাশ জাবণে
টুট করিলে পশম গলিয়া যাইয়া কটন অবশিষ্ট থাকিবে।

टिक्मिटीरेन कार्रेगातत खेनत टेक, कांत्र धन्दर बजान शंघाकांत भनार्थंत क्षेजीव

	136	রাউন	বেভিন	भीत्व भीद्व	যেমন তেমন্ট্ প্রিক	धात्राम् वर	ब्ल स्मर्ट	
(Influence of Acid, Alkali, Metalloids etc. on Lexuite Fibres)	(Am)	लिस् स्थाप्त	বারিন	क्रांट क्रांच	क्नुष् तुर शति	रुन्तरम् छ वार्षेन	मर्ग्रस	
	किर्	किटक है जुए	कूनिया फिटक बन्म क्य	মত গৰে	বেষ্ণ ভেষ্ণাই থাকে	(मालांहे ह्य	भीन श्र	श्रिकांड
	क्राक्स	रम्तारे बार्डन	কুলিয়া হরিদাভ বাউন হয়	Conc. शंक्षांत्र कृष्ट भरन	কোন বং ধারণ বেমন ডেমন ই না করিয়াই গলে	(सामाहे श्र	भी व श्रम	र विकाञ
	मिल्क	अनिया याष्ठ	দেও গলে	शद्रास क्रफ	रजूम रेश्या फ्र भत्न	অপেকারুত গঢ়ি হলুদ হয়	×	গলায়
	स्व	शिनग्रा यात्र	मः ७ शत्म	शत्य शत्य	रत्त्र रहेग्रा शीरत शत्न	हत्त् हहेजा ভाषित्रा यात्र	×	कार्शिक श्वाप्त
(In		ক্ষিক সোভা	ক্টিক পটাৰ	मानिक्टितिक बन्ना HCL	गर्शिक अमिष्ट	्का दिवा इस	प्याद्या जिनम् H, so4	िक्सःसारिष्टि

চতুর অধ্যার

কাপড় বিশ্লেষণ (Analysis of Cloth)

"কাপড় বিশ্লেষণ" শােদর অর্থ এক ুক্লা ক্রা হইছে ঠিক সেই জাতীয় কাপড় প্রস্তুত করিতে যাবতীর জাতব্য বিষয় দিশ করা। অতএব একথানি কাপড় বিশ্লেষণ করিতে নমুনা হইতে নিম্নসিধিত বিষয়গুলি স্থির করিতে হইবে, যথা—

> কাপড়ের কোন্ দিক উপর বা সদ্ব (Face side of the cloth).

२- কোन्मिक होना 's कान् मिक পर्डन (warp and weft).

৩—ইঞ্চি প্রতি টানা ও পড়েন সংখ্যা (Ends and picks per inch).

8—টানা ও পড়েন স্তার নম্বর (Count of warp and weft).

৫—টানা ও পড়েনের নন্না (Pattern of warp and weft).

६— जीना '9 পড़েन श्राद वकन (: ature (f materials).

1—টানা ও পড়েনে মাড় আছে কি না (Whether sized or unsized).

৮—কাপড়ের ডিজাইন না নক্যা (Design of the Fabric).

> - ডিজাইনের বিপিট (Repeat of the Desig.),

:-- "ব" গাঁথা প্রণালী (Drafting or Drawing in, including Denting or Reeding).

:- লিফ্টিং বা টিপনি প্রণালী (Lifting or peg plan or Depression of Treadles).

২২—শ্ৰাৰ নৱর (Number of Reed used).

১৩ – টানাৰ বহর ও দৈখ্য (Reed width and Tape-length of warp).

ঃ৪—কাপ্ডেড়র বহর ও দৈখ্য (Finished-width and Finished-Length of cloth).

: ৫—কি প্রিনাণ স্থতা লাগিয়াছে (Quantity of Rawmaterials used).

১৬—ভাঁড়ভর রক্ম (Type of Loom used).

১৭-প্ৰশি ক্রা কি না (Finished or unfinished).

১৮—স্তার কমাশিয়াল নাম (Standard or Commercial names of Yarns).

ঃ>--কাপড়ের কমার্শিয়াল নাম (Standard or Commercial names of Fabrics).

কাপড়ের উপর দিক নির্ণয়

(Determination of Face of the cloth)

>-- দাগারণতঃ যে দিক দেখিতে ভাল দেখায়!

২—কোন কোন ক্লেত্রে উইভের প্যাটার্ণ কাপড়ের উপর দিক নির্ণর করিতে সাহায্য করে। যেমন, টুইল কাপড়ের উপর দিকের টুইল লাইন সাধারণতঃ ডান্ হইতে বাম দিকে (Right to left) যার।

শ্রে দিকে টানা বা পড়েন স্থতা বেশী ভাদিবে অর্থাৎ আই
দেখাইবে সেই দিকই উপর (Face side) ধরিবে।

টানা ও পড়েন নির্ণর

(Determination of warp and weft of the Cloth)

- >—সাধারণতঃ ডান্ পাকের হতা টানায় এবং বাম্ পাকের হতা পড়েন থাকে ; অর্থাং টানার হতার পাক্ clockwise এবং পড়েন হতার পাক anti-clock-wise.
- ২—কাপড়ের এক দিকে দোতার (Twisted), অপর দিকে একতার (single) হতা থাকিলে, দোতারের দিক টানা ধরিতে হই:ব।
- ত—উভয় দিকেই যদি দোতার থাকে, তবে উভয় দিক হইতে ছইটী স্থতা খুলিয়া পাশাপাশি রাধিয়া দেখিতে হইবে যে, কোন স্থতাটী বেশী কোঁক্ডান (crinkled), সেই বেশী কোঁক্ডান স্থাটীই পড়েন ব্ঝিবে।
- ৪—ৰাজারে যে সমস্ত কোরাকাপড় (Grey cloth) পাওয়া যায় শাধারণতঃ তাহার এক দিকের স্থায় মাড় থাকে, দেই মাড়ের দিকটাই টানা বৃঝিতে হইবে। যদি উভয় দিকেই মাড় থাকে তবে ৩নং নিয়মায়ুসারে টানা ও পড়েন স্থির করিবে।
- ৫—ছুরে কাপড়ের ভুরেগুলি (stripes) টানার দিকেই থাকে।
- তিক্ কাপড়ের টানার দিকের ট্রাইপে বিজ্ঞোড় (odd) দংখ্যক
 স্তা থাকাটা অদন্তব নয়; কিন্তু পড়েনের দিকের চেক্ট্রাইপে
 জোড় (even) দংখ্যক স্তা থাকাই স্বাভাবিক। চেক্ কাপড়
 বুনিতে যে দক্তির প্রয়োজন, তাহাকে Multiple Shuttle
 Box Sley বলে। ১৯ নং চিত্র দ্রস্ব্য়।
- ৭—একই সংখ্যক স্থতায় টানার দিকের ট্রাইপ্ অপেক্ষা পড়েনের দিকের চেক্ ষ্ট্রাইপ একটু বেশী চওড়া (wider) দেখায়।

- ৮—চেক্ কাপড়ে দাধারণতঃ টানার দিকেই অপেক্ষাকৃত বেশী দংখ্যক বং থাকে।
- ৯—যদি কাপড়ের এক দিকে মিহি অপর দিকে মোটা স্থতা থাকে তবে সাধারণতঃ টানাতেই মিহি স্থতা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
- > কোন কোন কাপড়ে দেখা যায় যে, এক দিকের স্থা সংখ্যা ইঞ্চি প্রতি অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। এই বেশী সংখ্যক স্থার দিকই সাধারণতঃ চাঁনা হইয়া থাকে।
- ১:—সাধারণতঃ কড়া পাকের (Hard twist) স্থতা টানায় এবং নরম পাকের (soft-twist) স্থাপড়োন থাকে।
 - >২ শানার দাগ (Reed mark) होनात मिरक थारक।
 - ১৩ কাপড়ের এক দিকে যদি নানান কাউণ্ট (Different

Counts)এর স্থতা থাকে তবে সেই দিকটা টানা ব্রিবে।

- >8—পাড় (Selvedge) থাকিলে পাড়ের দিকই টানা।
- >e—আচ লা (Cross Border) পড়েনের দিকে থাকে।
- ১৬—টানার স্থতা থুব টানের উপর (under high tension) থাকে বলিয়া পড়েন অপেক্ষা কম কুচ্কায় অর্থাৎ টানার shrinkage অপেক্ষাকৃত কম হইয়া থাকে।
- ১৮ মিশ্র কাপড় (Union goods) লিনেন ও কটন, কটন ও সিঞ্ছ অথবা কটন ও উল মিশ্রিত কাপড় হইলে, কটনই দাধারণতঃ

টানা ও পড়েন স্থার নম্বর নির্ণয় করিবার হিসাব এই পুস্তকের ভূতীয় অধ্যায় মন্টব্য।

টানায় থাকে। কোন কোন কোত্র, নিজ টানাতে রাখিয়া পাড়ান কটন বোনা হয়। সেই স্থাল সনং নিজমান্ত্রণাবে টানা ও পাড়ন স্থিয় করিবে।

১৯—এতদ্বির সাধারণ জাম ও অভিজ্ঞতা বাধা টানা ও পঞ্জের ছিল। করিয়া **ত্রহতে হ**য়।

ইঞ্চি প্রতি টানা ও পড়েন সংখ্যা নির্ণয়


(Determination of Ends and Picks per inch)

উক্ত যে কোন প্রণালীতে টানা ও পড়েন স্থির করিয়া কাপড়ের উপর একটি পয়সা রাখিয়া টানা ও পড়েনের দিকে দাগ ফলিয়া পিনের শাহায়ে প্রথমতঃ একটি একটি করিয়া টানার স্থচা গণিবে। এক ইঞ্চিব মধ্যে যদি ৪০টি স্তা থাকে, তার বুঝিতে হইবে যে কাপড়ের প্রতি ইঞ্চিতেই ৪০টা স্তা রহিয়াছে, অর্পাং ৪০ মং শানায় বোনা হইয়াছে। এইয়পে পড়েনের দিকের স্থতা গণিয়া ইঞ্চি প্রতি পড়েন দংখ্যা স্থিব করিবে। এক প্রকার কাঁচ আছে তাহাকে "কাউণ্টিং মাস" (Counting glass) বসে। এই কাঁচ বা আদের সাহায়ে টানা ও পড়েন স্থতা গণিতে খ্বই স্থবিধা, কারণ প্রত্যেকটি স্থতা কাঁক্ কাঁক্ এবং বেশ মোটা দেখায়।

কোন কোন সময় है," है" ইঞ্চিতে টানা ও পাছেন স্তা-সংখ্যা গণিয়া প্রতি ইঞ্চিতে কত স্তা অন্তেছ তাহা নির্দিষ্ট করা হয়; কিন্তু বিশেষ সতক্তার সহিত গণিতে হইবে, কারণ है" ইঞ্চিত্র স্তা সাধান প্রিতি যদি একটি স্তা দেখা বা কম হয়, তার কাপ ছব এতি ইঞ্চিত্র স্থান গর্মিল পাকিবে। অতএন है" ইঞ্চি প্রিয়া হু" ইঞ্চি, স্বিশেষ সাইঞ্চির স্তা দংখ্যা গণিতে হয়।

কাপড়ের ডিজাইন বা নক্সা

(Design of the cloth Showing Repeat, Drafting, Lifting or depression of Treadles etc.)



०৮ नः हिज

এক টুক্বা কাপড় (sample cloth) হইতে তাহার **ডিজাইন** বা নক্সা বাহির করিতে —

(>) প্রথমতঃ পূর্ববর্ণিত যে কোন প্রণালীতে টানা ও পড়েন স্থির করিবে।

- (২) তৎপর ন্যুনার কিনারাগুলি প্রয়োজন হইলে কাঁচি দারা ছাটিয়া বাম ও উপর (Left and Top) দিক হইতে ক্রিকটা স্ভা টানিয়া ফেলিয়া ঝালবের মত (Fringe like) করিবে।
- (৩) ধারণাশক্তির দাহায়ে কতগুলি টানা ও পড়েন লইয়া দম্পূর্ণ নকাটী (Full repeat of the pattern) হইবে তাহা দাগ দিয়া প্রথমেই গণনা করিয়া লইতে পারিলে খ্ব দহল হয়, যদি তাহা দম্ভব না হয়, তবে অনুমাদ করিয়া কিছু বেশী দংখ্যক স্তা ধরিলেও ক্ষৃতি নাই, কিন্তু কম ধরা না হয়। যত টুকুন ধরিবে তাহা চিহ্নিত করিবে।
- (৪) চতুকোণ রুলকাটা অথবা গ্রাফ কাগজে ঠিক ততগুলি ঘর, টানা ও পড়েনের জন্ম চিহ্নিত করিবে; বেমন ৩৮ নং চিত্রে প্রথম ১২ ঘর টানা এবং ১২ ঘর পড়েন চিহ্নিত করিয়া লওয়া হইয়াছিল (For one full repeat of the pattern)।
- (৫) তারপর দেখিতে হইবে প্রতি টানা ও পড়েন স্থতার বয়ন পদ্ধতি (order of interlacements of warp and weft).
- (৬) একটি স্ট বা আলপিন ধারা একটি একটি করিয়া পড়েন স্তা cross wise বাহির করিবে এবং দঙ্গে সঙ্গে পড়েন স্থতাটী টানা স্থতার দঙ্গে কি অবস্থায় ছিল তাহা চিহ্নিত গ্রাফ কাগভে দাগ কাটিবে, অর্থাব ঃ—
- (१) যে যে স্থানে টানার স্থতা পড়েন স্থার উপরে দেখিবে গ্রাফের সেই সেই নম্বরের ঘরগুলি কাঙ্গি দিয়া ভরিবে এবং যে ফে স্থানে পড়েন স্থতা টানা স্থার উপরে দেখিবে, গ্রাফের সেই সেই নম্বের ঘরগুলি কাঁক (Blank) রাখিবে।

রিপিট (Repeat)—কোন একটি নকার পুনরাবর্তনকে "কেরভাই বা রিপিট" বলে।

- (৮) উক্ত প্রণাঙ্গীতে ২ম পড়েনের বয়নপদ্ধতি গ্রাফ কাগছে তোলা হইলে, পাড়ন স্তাটী টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিবে এবং বিতীয় পাড়নের বয়নপদ্ধতি পূর্কবং প্রাফে তুলিবে। এইরাপ একটি পূর্ণনক্ষা বা ডিজাইন না হওয়া পর্যান্ত পর পরে পড়েন হুতা খুলিয়া তাহাদের বয়নপদ্ধতি গ্রাফে দাগিবে। ৩৮ নং চিত্রে দেখিবে, ২২টী পাড়েন হুতার বয়ন পদ্ধতি গ্রাফে দাগিবার পর নম্নাটার একটি পূর্ণনক্ষা (one full repeat) বাহির হইয়াছে।
- (৯) এক প্রকার কাঁচ আছে, ইহাকে কাউ জিং গ্লাস (counting glass) বলে। এই কাঁচের দাহায়ে টাদা ও পড়েনের বান্ধনী (interlacements) ঠিক করা খুবই দহজ, কারণ, প্রত্যেকটি স্তা বেশ মোটা এবং ক'কি ফ'াক দেখায়।

ডিজাইনের রিপিটে টানা অপেকা পড়েন দংখ্যা যদি বেশী থাকে, ভবে আড়াআড়ি (cross wise) পড়েন স্থতা না থুলিয়া বরং টানার স্থতা (Length wise i. e. top to downward) খুলিয়া খুলিয়া টানা ও পড়েনের working গ্রাফে দাগ ফেলিয়া ডিজাইন করিতে খুব সহজ ও স্থবিধা। উক্ত যে কোন প্রণাঙ্গীতে পূর্ণ ডিজাইনটি বাহির হইলে তাহার টানা স্থতার "ব-গাঁখা (Drafting) প্রণালী বাহির করিতে হইবে।

ৰ-গাঁথা প্ৰণালী (Drafting)

ব-গাঁথা কাহতে বলে এবং এই দশ্যন্ধ বিস্তৃত ভাবে ৬০ নং পৃষ্ঠার বলা হইয়াছে। কিন্তু স্বরণ রাখিতে হইবে, ডিজাইনের যে সমস্ত স্তা একই রকম কাজ করে, দেই সমস্ত স্তা একই ঝাঁপের "ব"এ (eyesএ) টানিতে হইবে। ডিজাইন বা নক্সা হইতে কি প্রকাবে বর্গাধা প্রণাঙ্গী বাহির করিতে হয় তাহাও ৩৮ নং চিত্রের সাহায়ে। এক সহজ এবং সুন্দর উপায়ে ব্যান হইয়াছে। চিত্রে দেখিবে পূর্ণ নক্সায় (full repeated) ১২টী টানা স্থতা আছে। ১ হইতে ৭ নং স্থতার প্রস্পার মিল নাই, অতএব পৃথক পৃথক ৭ খানি ঝাঁপের প্রয়োজন।

৮ নং স্কেও নং স্তার মিল অতএব ৮ নং স্তা ৬ নং ঝাঁপে থা নিচেব ১নং ,, ৫ নং ,, ,, ১০ নং ,, ৫ নং ,, ,, ১০ নং ,, ৩ নং ,, ,, ১০ নং ,, ৪ নং ,, ,, ১১ নং ,, ৩ নং ,, ,, ১১ নং ,, ৩ নং ,,

ষ্পবিং এই স্থলে ৭ থানা ঝাঁ:পর প্রয়োজন এবং ব-সাঁথা প্রধানী == ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৬.৫.৪.৩.২ (i.e. pointed draft).

ডিজাইন হইতে লিফ্টিং ৰা চিপ্নি ৰাছির করণ (To find out Lifting, Peg plan or Depression of Treadles)

যে কোন একটি ডিঙ্গাইন বা নক্মা হইতে কি প্রকারে তাহার টিপ নি বা লিফ্টিং প্রণালী বাহির করিতে হয়, তাহা ৩৮ নং চিত্রের দাহায়ে অতি দইজ ও স্থান উপায়ে বুঝান হইয়াছে।

চিত্রে দেখাইতেছে ডিজাইনের রিপিটে ১২টা পড়েন স্তা আছে। ভিজাইনে যে সমস্ত বর ফাঁক্ (blank) আছে, দে নব টানার স্তা পড়েনের নীচে আছে বুঝিতে হইবে, অতএব দেই দেই নম্বরের ঝাঁপ টিপিয়া বুনিতে হইবে, স্বতরাং এই স্থলে

>নং	পড়েন	বুনিতে	৩.৭	न्श	ঝাঁপ	টিপা	হইয়াছে
২নং	2.3	29	₹.€	নং	29	9,5	. 22
৩নং	22	29	٠.٥.٤.٤	নং	. 22	93	79
৪নং	22	29 120	৩.৪.৬.৭	লং	33	33	93
∉নং	22	, p 20	২.৩.৭	নং	32	32	99
৬নং	22	19	ଦ.ଃ	নং	99 (,	29	23
१ नः	22 0	22	3.8.¢	নং	22	29	
৮নং	23	÷	.8	নং	5.5	33	33
৯নং	93	10	২.৩.৭	নং	59	72	>>
> নং	22	59	0.8.8.9	नः	99	30	1 33
১১নং	91	"	. 5.8.6.6	নং	27	22	33
১২নং	17	37	₹.€	নং	97	12	27

অধাৎ টিপ্নি প্ৰণালী = ৩.৭, ২.৫, ১.৪.৫.৬, ৩.৪.৬.৭, ২.৩.৭, ৩.৪, ১.৪.৫, ৩৪, ২.৩.৭, ৩.৪.৬.৭, ১.৪.৫.৬, ২.৫!

প্রচলন হিদাবে এই "টিপ্নি প্রণালী"কেই "লিফ্টিং প্রণালী" বলিয়া থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—লিফটিং শব্দের প্রচলিত অর্থান্থ্যারে এই ক্ষত্তে বিপরীত (opposite) ঝাঁপগুলিও টিপিয়া বোনা চলে। লিফটিং বা টিপ্নি বলিতে কি বুঝায় তাহা এই পুস্তকের ৬৪ নং পৃষ্ঠায়ও বিস্তৃত ভাবে বুঝান হইয়াছে!

কাপড়ে দোষ বা খুঁত

(Defects in Fabrics)

কাপড়ে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দোষগুলি হইয়া থাকে, যথা—

>—শাভূ খারাপ (Bad selvedges)—পাড় যদি মন্দ হয়, তবে কাপড় যত মূল্যবানই হউক না কেন, দেখিতে কুৎসিৎ দেখাইবে। এতন্তির পাড় থারাপ হইলে কাপড় ফিনিশ করা অত্যন্ত কটুদায়ক হইয়া পড়ে। খুব পাত্লা কাপড়, যেমন, ভয়েল, নয়নমুখ, মস্লিন প্রভৃতির পাড় ফ্রমীন অপেক্ষা বেশী মোটা হইলে ক্যালেণ্ডার করিবার সময় কাটিয়া যাওয়ার সন্তাবনা। আবার পাত্লা পাড় যুক্ত কাপড় ফিনিশ করিবার সময় যেকোন মূহুর্তে ওক্রতরক্তপে নইও হইতে পারে। পাড় কি কি কারণে সাধারণতঃ খারাপ হয় তাহা এই পুস্তকের ৭৭ নং পৃষ্ঠা অন্তব্য।

২—টানার সূতা ছি'ড়িয়া যাওয়া অথবা নীচে পড়িয়া থাকা (Broken ends & ends down)—

অসাবধানে টানা প্রস্তত এবং বুনিবার সময় টানার ছিঁড়া স্থতা না জোড়াইলে কাপড়ে লম্বালবি (warp wise) পাত্লা রেখা পড়িয়া থাকে, ইহাকে "নাল ডোড়া বলে।

৩ - শানার দাগ (Reed marks or Reedyness)—

পূর্ব্বোক্ত কারণে অথবা শানার ঘরে (dent) একই ঝাঁপের ছুই বা ততোধিক contiguous স্থতা থাকিলে এই দোষ হইয়া থাকে। ইহাতে কাপড়ের চেহারা অত্যন্ত খারাপ দেখায় এবং এইরূপ কাপড়কে "Reedy cloth" বলে।

৪—ভাকা পড়েন (Broken Picks)—

মাকু শেডের ভিতর কিছুটা ঢুকিবার সক্ষে সঙ্গেই পড়েন ছিঁ। জুয়া গেলে তাহা সংশোধন না করিয়া বোনাই ইহার কারণ—এই দোষে কাপড়ের বহরের দিকে পাত্লা রেখা দৃষ্ট হয় এবং কোন নক্সা বা ডিজাইনের কাপড় হইলে নক্সার বিকৃতি ঘটে।

৫-- নমুনা বা নক্সা ভালা (Patterns broken)-

জ্যাকার্ড, জবি এবং সাধারণ তাঁতে, যে কোন নক্সার কাপড় বুনিতে, টানার স্থতা ছিঁড়িয়া গেলে তাহা না জ্যোড়াইলে বা জ্যোড়াইয়া যথাপ্থানে না রাখিলে এবং ভূল পিকৃ দিলে নক্সা ভাদিয়া যায়। যাহাতে এইরূপ না হয় তজ্জ্ঞ ব-গাঁথা, লিফ্টিং, পেগ-প্রেন অথবা জ্যাকার্ড-কার্ডের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৬—স্থানে অংনে ঘন পাত্ল (Thick and thin places)—

অসাবণানে পড়েন ব্যাতীতই বুনিয়া যাওয়া, কতকটা ধুব জোরে ঘা দিয়া বোনা, (eavy Beat up), আবার কতকটা কম জোরে ঘা দিয়া বোনা ইত্যাদি কারণে (Thick and thin places) হয়। ফিনিশ করার পর এই দোষ কাপড়ে বেশী প্রকট্ হয়। অসমান (uneven) টানা অথবা পড়েন স্থতা দ্বারা কাপড় বুনিলে কোরা কাপড়েও Thick ard thin places দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৭—রন্থিন কাপড়ে আবোল ভাবোল রং (Wrong shades in coloured goods)—

রিন্ধিন কাপতে এক এক স্থানে এক এক ব্লক্ষ রং হওয়া **গুবই** আপতিকর। বুনিবার অসাবধানতার জন্মই এইরূপ হইয়া থাকে।

৮—দাগ (Stains) —

কাপড়ে দাধারণতঃ প্রায়ই তৈলের দাগ (oil stains) দেখিতে পাওয়া যায়। এই দাগ স্পিনিং, উইভিং এবং ফিনিশিং এই তিন অবস্থায়ই ধরিতে পারে। যদি টানা বা পড়েন স্থভায় তৈলের দাগ থাকে, তবে বুঝিতে হইবে এই জন্ম স্পিনিং ডিপার্টমেন্ট দায়ী। আর যদি চাপ্টা চাপ্টা তালি দেওয়ার মত দাগ হয় তবে উইভিং ডিপার্টমেন্ট দোমী।

১—লোহার দাগ (Iron stains)—

কোরা কাপতে প্রায়ই লোহার দাগ ধরিয়া থাকে। ইহার কারণ অন্তুসন্ধান করা সহজ। প্রায়ই দেখা যায় পতেত্বের দিকে লাইন ধরিয়া লোহার দাগ। টানা বহুকাল ফেলিয়া রাখিলে শানা হইতে এইরূপ দাগ ধরে। এবং ঐ অবস্থায় পুনরায় বুনিবার কালীন কয়েক ইঞ্চি পর্যান্ত কাপতে লোহার দাগ লাগিয়া থাকে।

কথনও কখনও কাপড়ের পরতে পরতে (laps of cloth) লোহার দাগ দৃষ্ট হয়। জং ধরা (Rusty) পাইপ হইতে ফোটা ফোটা জল কাপড়ের উপর পড়ার ফলে এই ধরণের লোহার দাগ ধরিয়া থাকে।

প্রায়ই দেখা যায় Bleacher এবং Finisherদের নিকটে কাপড়ে লোহার দাগ ধরে। তাহারা যথন ভিজা কাপড় অসাবধানতার সহিত কাঠের উপর জল ঝড়াবার জন্য রাখে, তথন ঐ কাঠে কোন লোহার গোঁজ থাকিলে তাহা হইতে এইরূপ দাগ লাগিয়া থাকে।

১০-মিশ্র পড়েন (Mixed weft)—

মিশ্র স্থতার পড়েন বুনিলে কাপড়ে গাঢ় চাপ্টা তালি দেওয়ার মৃত (Dark patches) দেখায় এবং সেই কাপড় ধোলাই বা রং করিলে আরও প্রকট্ (Prominent) হয়। উইভারের জুলে এইরূপ হইয়া থাকে।

১১—মৃতি কাঁটার দাগ (Temple mark)—

টেম্পল ঠিকভাবে কাজ না করিলে বা ফিট্ না করিলে পাড়ে **ফুটা** দাগ (Holes) হইয়া থাকে।

১২ – দূতা ভাগা (Floats) –

টানার স্থতা ভান্ধিয়া অপর স্থতার সহিত জড়িত হয় এবং 🔄 আল্পা (Loose) স্থতা কাপড়ের সহিত বুনট হইয়া যায়। আল্গা স্থা কাপড়ের উপরিভাগে দৃষ্ট হয়। ইহা দেখিতে বড়ই বিশ্রা।

১৩—ছাডা ধরা (Mil-dew)—

ফিনিশ করার পর রঞ্জিন অথবা খোলাই কাপড় অপেক্ষা কোরা কাপড়ে মিল-ডিউ ধরার আশলা বেশী। যাহাতে মিল-ডিউ ধরিতে না পারে, ভজ্জ্য মাড়ের সহিত কি কি প্রতিষেধক (antiseptic) ব্যবহাত হইয়া থাকে, তাহা এই পুস্তকের ৩৮ নং পৃষ্ঠায় অষ্টব্য। প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক ব্যবহার করা সত্বেও আলো-বাতাস শৃন্ত ভিজ্ঞা (damp) ওদামে দীর্ঘকাল কাপড় মজুত থাকিলে কোরা কাপড়ে (Sized grey cloth) অতি সহজে মিল-ডিউ ধরিয়া থাকে। মিল-ডিউ দ্রীভৃত (remove) করা কন্ট্যাধ্য এবং খুব বেশী রকম আক্রান্ত হইলে স্থতা নরমও (Tender) হয়। মিল-ডিউ নানা প্রকার, য়থায়—

(ক) গ্রীণ্ মিল-ডিউ—কাপড়ে বড় বঁড় চাপ্টা (Large patches) আকারে দৃষ্ট হয়।

(খ) ব্রাউন মিল-ভিউ-কাপড়ে ছোট ছোট গোলাকার (Small

circular spots) দৃষ্ট হয়। এই দাগকে সাধারণতঃ লোহার দাগ বলিয়া থাকে।

(গ) ইন্ধেলো মিল-ডিউ—কার্পাস বস্ত্রে এই জাতীয় মিল-ডিউই বেশী ধরিয়া থাকে। যথেষ্ট আলো বাতাসের অভাবই ইহার উৎপত্তির কারণ। দেখিতে চাপ্টা চাপ্টা এবং দাগ্দাগ্ (Like patches and spots)-

প্রথম অবস্থায় দাবান সোডায় সিদ্ধ করিলে দায়ান্ত দাগ মাত্র বর্তুমান থাকে, তৎপর ব্লিচ্ করিলে দাগও উঠিয়া থাকে।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ (Standard Fabrics)

এপ্ (Apron cloth)—সাধারণতঃ ব্লু এবং সাদা চেক্ কাপড়।
প্রেণ (Abrawn cloth)— মদলিনের চেয়ে সামান্ত নিক্নষ্ট কাপড়।
আদ্দি (Addhi)—মধ্যম qualityর মদলিন, সার্চিংএর জন্ম ব্যবহৃত হয়।
আকুড়া (Akura cloth)—মোট স্থতার প্রস্তা। এই মোট। কাপড়
বাঁকুড়া জেলায় গরীব শ্রেণীর লোকেরা ব্যবহার করে।

প্রালিগাটার (Alligator cloth)—মোটা প্লেন বুননির কটন অথবা জুট দ্যাত্রিক। বাণিশ করা, কুত্রিম Alligator Leatherএর অন্তর্কাপ দিনিশিং। কম মূল্যের Suitcases এবং upholstery প্রস্তুত করিবার জন্ম ব্যবহৃত হয়।

আছট্রাখান (Astrakhan)—মোটা কোকড়ান চাক্চিক উস্টেড স্থার প্রস্তুত এক প্রকার কোকড়ান (curly) কাপড়।

প্রব্যাপ্তেক (Areoplane Fabrics)—প্রেন খাপি কাপ ছ।
মিহি কোরা লিনেন স্তায় প্রস্তুত। বর্তমানে উৎকৃষ্ট মারসেরাইজড়
স্তায়ও প্রস্তুত হয়। এরোপ্লেনের wingsএর জন্ম ব্যবহৃত হয়।

- বাফ্তা (Bafta)—কটন ও রেশম মিশ্রিত কাপড়।, ঢাকা, ভাগলপুর এরং বাঁকুড়াতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।
- বৈইজ (Baize)—প্লেন বুননি। ক্বত্রিম কেন্ট্এর স্থায় পাইল তোলা কাপড়। সাধারণতঃ লাল অথবা গ্রীণ রংয়ের হর। Instrument এবং Jewellery case এর লাইনিংএর জন্ম ব্যবস্থাত হয়।
- ব্যাংকরা কাপোর (Bankara Kapor)—সোনালী জরির Floral Designযুক্ত রেশম অথবা কটন নির্দ্মিত দামী গায়ের চাদর। এই কাপড় আগামে প্রস্তুত হয়।
- বেগম বিহার শাড়ী (Begum Behar Saree)—কটন ও রেশম
 , নির্দ্মিত মনোরম চেক্ শাড়ী। এই কাপড় টান্সাইলে প্রস্তুত হয়।
- বিদ্ধি কাপড় (Binni cloth)—প্রাকৃতিক ব্রাউন রংয়ের এক প্রকার তুলা হইতে স্থতা কাঁটিয়া গায়ের চাদর প্রস্তুত হয়, ইহাকে বলে বিদ্ধি কাপড়। এই কাপড় চিটাগাং জেলায় প্রস্তুত হয়।
- ক্ষল (Blanket)—প্লেন অথবা টুইল বুননি। কটন, উল অথবা কটন ও উল মিশ্রিত কম্বল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১নং হইতে ৮নং কোমল পাকের স্থতায় বুনিয়া মিলিং করা হয় এবং কোরা বা রঞ্জিত অবস্থায় একাধিক বার Raising Machine এর ভিতর দিয়া Pass করান হয়।
- বস্কি (Bosky)—পাঞ্জাবে প্রস্তুত, কটন ও ক্ত্রিম রেশম মিলিত এক প্রকার মনোরম ডোরা (striped) সাটিং ক্লব।
- বক্রম (Buck Ram)—ইহা মোটা, ভারী এবং অত্যন্ত শক্ত (stiff) কটন অথবা লিনেন নির্দ্মিত কাপড়। স্থাট, কোট ইত্যাদির stiffening হিদাবে স্কবস্বত হয়।

- ব্ৰে**ছার ক্লথ** (Blazer Cloth)—থ্ব বেশী milling করা পশ্মী ক্লানেল কাপড়।
- বী**ভার ক্লথ** (Beaver Cloth)—Heavily milled এবং raised ওভাব কোটিংএর কাপড়।
- ব্যানক্ বার্গ টুইড (Bannockburn Tweed)—টানা ও পড়েনে গ্রানদ্রিল ও এক বংয়ের উল স্থতা alternately সাঞ্চিয়া বোনা হয়।
- ব্যালুন ক্যালিক (Baloon Fabric)—বেশম অথবা কটন নিশ্মিত প্লেন কাপড়। ইহা অত্যন্ত মিহি, হাল্কা এবং শক্ত। (It is made impermeable by rubberising)
- বেড কোর্ড কর্ড (Bed Ford Cord)—এই কাপড়ের রিব অথবা কর্ডগুলি টানার দিকে থাকে। রাইডিং সুট, নেক্টাই ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়।
- বোটানি টুইল (Botani Twill)— এই কাপড় বৃনিতে 2 up 2 down, 3 up 3 down, এবং 4 up 4 down টুইল উইভ প্রয়োজন। পোষাকের জন্ম ব্যবহৃত হয়। টুইল রেখাগুলি ঠিক রাথিয়া এই কাপড় মিলিংও হইয়া থাকে।
 - ব্রোকেইড (Brocade)—এই কাপড়ে ফিগার এবং গ্রাউত্তে Light and Shadeএর জন্ম ইচ্ছামত যে কোন বুনট (weave) প্রয়োগ করা চলে।
- ক্যামব্রিক (Cambric)—প্লেন উইভ। টেক্চার থ্ব খাপি।

 Medium qualityর মদলিনের উপযুক্ত টানা ও পড়েন স্থার
 প্রয়োজন। লাইনিংএর উপযোগী ক্যামব্রিক করিতে ভারী মাড়
 ব্যবহার করিতে হয়। এই কাপড় দর্ববর্প্রথম বেলজিয়ামে ক্যামব্রেই

নামক সহরে প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম "ক্যামব্রক" হইয়াছে।

চিফন্ (Chiffon)—অত্যন্ত কোমল (soft), প্লেন, রেশম কাপড়।
কড়া পাকেন মিহি স্থতায় গাম দহ বুনিবার পর ডিগাম করা হয়।
১৪/১৬ Denier Silkএর টানা ও পড়েন। প্রতি ইঞ্চিতে > • • টী
টানা ও পড়েন স্থতা থাকিবে।

কেন্পন ও ক্রিম্প (Crepon and Crimp)—কাপড়ের কোন কোন অংশ কুচ্কান। এই কাপড়কে "Seer Sucker" ও বলে।

ক্রিটোন্ (Cretone)—ছাপান ক্রেপ্ অথবা ওট্মিল ক্রথ।

ভাক্ ক্লথ (Duck (loth)—অত্যন্ত ভারী ও মন্তব্ত প্লেন কাপড়। তাবু ও জাহাজের পালের কাপড় হিদাবে ব্যবহৃত হয়। 3 fold 40s warp, 2 fold 24s weft, 50 ends and picks per inch.

ভামাসক্ (Damask)— এই কাপড়ে ফিগার এবং গ্রাউণ্ডে টুইল অথবা সাটিন বুননি থাকে। ফিগারে যদি ওয়ার্প-সাটিন হয় তবে গ্রাউণ্ডে ওয়েফ্ট্-সাটিন হইবে। এইরূপ Vice-versa.

দন্তরখান (Dastarkhan)—ডাইনিং টেবিল ক্লথ।

তুরি (Dhurries)—পাইল শ্তা কটন কারপেট অথবা ব্যাগ।

ভুল (Drill)—৩, ৪ অথবা ৫ ঝাঁপে খুব মজবুত ও ভারী টুইল অথবা সাটিন কাপড়।

e ঝাঁপে সাটিন—40s warp, 36s weft, 128 ends and 80 Picks per inch.

- 8 ঝাঁপে টুইল i6s warp and weft, 90 ends and 50 picks per inch.
- **দোসূতি** (Dosuti)—প্লেন কাপড়, টানা ও পড়েনে ২টী করিয়া স্থতা একই রকম কাজ করে।
- তে নৈগল টুইড (Donegal Tweed)—প্লেন অথবা 2 up 2 down টুইল। আব্ড়ো থাব্ড়ো (rough) পশ্মা কাপড়।
- ভাচেস্ সাটিন (Duchess Satir) খুব দামী রেগম বৃদ্ধ। ৭, ৮, ১০ অথবা ১২ ঝাঁপের ওয়ার্প-সাটিন।
- বেডাবেমট্ (Domet) ক্বত্রিম ক্লানেল। টানা ও পড়েনে স্থবু কটন, অথবা টানায় কটন এবং পড়েনে উলও কটন মিশ্রিত থাকে। এই কাপড়ের উভয় দি:কই আঁশ উঠান।
- কেন্টস্ (Fents)—খাট দোষযুক্ত কাপড় অথবা থান কাটা টুকরা (সাধারণতঃ ২২" ইঞ্চির উপর হইতে ৩ গজের নিম্ন টুকরাকে ফেন্ট্স্বলে)।
- কেল তেড ক্লথ (Felted Cloth) পশমি কাপড়কে গ্রম সাবানের জলে ভিজাইয়া মুগুড় দিয়া পিটাইয়া মিলিং করা হয়, ইহাকেই বলে কেল্টেড ক্লথ।
- জ জেট্ (Georgette) মিহি রেশনী বস্ত্র, জমিন হাল্কা। টানা ও পড়েনে কড়া পাকের স্থতা থাকায় কাপড়ে Crepy effect হয়। একটির পর একটি ডান ও বাম পাকের স্থতা (alternately) টানা এবং পড়েনে থাকে। গাম সহ রেশম বুনিয়া রং করিবার পূর্বে Degum করা হয়।
- কটন-জর্জ্জেট্—বয়ন প্রণালী একই ব্রক্ম, এই স্থলে ২টীর পর ২টী ডান ও বাম পাকের স্থতা (alternately) টানা ও পড়েনে থাকে।

জ্যাকোনেট্ (Jaconet) — প্লেন উইভ। মিহি কটন ক্লথ। নয়নস্থকের ন্যায় কোমল (soft) হয়।

লন্ (Lawn)—ধোলাই, ছাপান বা রং করা মিহি প্লেন কাপড়। থুব কড়া পাকের স্থায় প্রস্তুত।

জং-ক্লথ (Long Cloth)—ধোলাই প্লেন কাপড়। মিহি লং-ক্লথ টানা ও পড়েনে ৫০—৭০ নং স্তা, প্রতি ইঞ্চিতে ১০—১০০ টানা এবং ১৬—১৩৬, পড়েন। মোটা লং-ক্লথ—টানা ও পড়েনে ৩০—৩৬নং স্তা, প্রতি ইঞ্চিতে ৭২—৮০টী টানা এবং ৭২—১০২টী পড়েন।

মল (Mull)—প্লেন কাপড়। অত্যন্ত মিহি, খোলাই ও কোমল (soft) কাৰ্পাস বস্ত্ৰ।

নায়ন সুখ (Nain sook)—প্লেন কাপড়। মিহি, পাতলা, ধোলাই কাপাস বস্ত্র—এই কাপড় ডুরে বা প্লেন হইয়া থাকে। টানা ও পড়েনে ইঞ্চি প্রতি ৮০নং স্তার ৯০টা স্থতা থাকিবে।

ত্মরগ্যাণ্ডি (Organdy)—পাতলা, স্বচ্ছ, কড়া (stiff), তারবৎ মদলিন (wiry muslin) এবং মিহি কার্পাস বস্ত্র। উইভ প্লেন।

ভায়েল ক্লথ (Oil cloth)—কটন ফ্যাত্রিকের উপর তিসির তৈল সহ পিগমেন্টের আবরণ (Coated with the preparation of linseed oil and pigments).

পিকি ফ্যাত্রিক (Pique Fabric)—ইহা কর্ড কাপড়। রিব ও কর্ড গুলি পড়েনের দিকে থাকে!

স্তান্ফোরাইজিং [(Sanforizing)—ইহা একটি যান্ত্রিক প্রণালী। কাপড় ধুইবার (washing) পর কাপড়ের যে অবস্থা আদে, এই যান্ত্রিক প্রণালীতে সেই অবস্থা পাওয়া ঘায়! স্তরাং sanforized কাপড় কখনও কুচ্কায় না। (Unshrinkable).

- স্কেণ্ডন্ (Seconds)—যে কোন দোষ যুক্ত কাপড়কে "সেকণ্ডন্" বলে (সাধারণত: ৩ গজ হইতে ১ গজের নীচের টুকরা কাপড়কেই সেকেণ্ডন্ বলিয়া থাকে।।
- ভাকেতা (Taffeta)—পারসিয়ান 'তাফ্তা" হইতে "ভাকেতা" নামের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা প্লেন, খাপি ও মস্থন রেশনী কাপড়। রেয়নের "তাফেতা" কাপড়ের টানায় কটনও থাকিতে পারে। পোষাক এবং পোষাকের লাইনিং হিসাবে ব্যবস্তুত হয়।
- টিকিন (Ticken or Ticking)—তোষক এবং বালিশের কাপড়।
 ৩ ও ৪ ঝাঁপে টুইল এবং ৫ ও ৮ ঝাঁপে সাটিন বুনানী দারা
 টানার দিকে মোটা মোটা ট্রাইপ (Bold warp stripe) দিয়া
 এই কাপড় প্রস্তুত হয়।
 - ৫ ঝাঁপে সাটিন—১০ নং স্থভার টানা, ২২নং স্থভার পড়েন। প্রতি ইঞ্চিতে ৭৬টী টানা (Ends) এবং ৫৬টী পড়েন (picks)।
- দ্বীপিক্যাল ক্লথ (Tropical cloth)—থুব মিহি উল স্থতার তৈরী প্লেন কাপড়। এই কাপড় রেশম সদৃশ মিহি কটন দারাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। থাপি ও মজবুত করিবার জন্ত অধিক সংখ্যক টানা ও পড়েন দিয়া বুনিতে হয়।
- আমত্তেলা ফ্যাত্তিক (Umbrella Fabric)—এই কাপড়ের বুনন (weave) দর্বনাই প্লেন। প্রতি থান=৭৫-৯ গজ দৈর্ঘ্য×৩৬" —৪৪" ইঞ্চি বহর। ৩ হইতে ৬ নম্বর স্থৃতা ইঞ্চি প্রতি ১৬ হইতে ১১ স্থতা (Ends and Picks) দিয়া বুনিতে হয়।
- ভারেল (Voile) ইহা প্লেন কাপড়। কড়া পাকের Combed and gassed স্থতা টানা ও পড়েনে দিয়া বুনান।
- ভারলা (Viyella)—ইহা মিহি অথচ কোমল ইউনিয়ান ফ্যাত্রিক।

টানা ও পড়েনে শতকরা ৫৫ ভাগ উল এবং ৪৫ ভাগ কটন ছারা 2 up 2 down টুইল বুনট (weave)। এই কাপড় দাদা, এক রং, ট্রাইপ অথবা চেক্ যুক্ত হইরা থাকে।

পেপুন (Papoon)—ইহা প্লেন্ কাপড়। এই কাপড়ের বিশেষত্ব এই
যে টানা ও পড়েনে পৃথক রং থাকে, অর্থাৎ টানায় যদি লাল
স্থতা থাকে পড়েনে নীল স্থতা থাকিবে অথবা টানায় ঐ হুই
রংএর ডোর (Stripe) থাকিলে পড়েনেও ঐ হুই রংএর চেক্
থাকিবে। এইর্ন্নপ কাপড় বাজারে পেপুন নামে প্রচলিত।

গ্রাণ্ডার্ড ইয়াণ্ (Standard Yarns)

- ভারপ্রেপ্তাইন সিল্ক (Organzine Silk)—টানার উপযোগী রেশমকে "ভারগ্রেপ্তাইন" বলে।
- এমব্রয়ভারী ও কেুরেল ইয়ার্প (Embroidery and Crewel Yarn)—বেশম, ক্রত্রিম বেশম; লিনেন, মারসেরাইজড্ স্থতা হইতে প্রস্তুত।
- উদ্বৈড ইয়ার্ব (Worsted Yarn)—লমা আশযুক্ত উৎকৃষ্ট উল হইতে যে স্থতা হয় তাহাকে বলে "উদ্বৈড"।
- ওপ্ৰ ব্যাপ্ত (Open Band yarn)—যে স্তার পাক ডান্ দিকে অর্থাৎ Warp Yarn.
- ক্ৰেদ্ৰ্যাপ্ত (Cross Band Yarn) —যে স্তার পাক বাম দিকে অধাৎ "weft Yarn".
- ক্রেপ্ ইয়ার্গ (Crepe Yarn)—অত্যন্ত কড়া পাকের কটন, উল অথবা সিল্কের একহারা (single) অথবা দোতার (Twisted)

- স্থা। নানাপ্রকার crepy effect এর কাপড় তৈরী করিতে ব্যবহাত হয়।
- ক্যাব্ল ইয়ার্গ (Cabled Yarn)—একাধিক স্থতা এক সঙ্গে পাকান হয়, এইরপ একাধিক পাকান স্থতা পুনরায় বিপরীত পাকে একত্র পাকাইয়া যে স্থতা হয় তাহাকে বলে "ক্যাব্ল ইয়ার্গ" যেমন, ৩টা করিয়া স্থতা একত্র পাকাইয়া এইরূপ ৪টা পাকান স্থতা এক সঙ্গে পুনরায় পাকান হইলে তাহাকে "12 Cabled Yarn" বলে।
- কোর ইয়ার্ণ (Core Yarn)—একটি কম দামের স্থভাকে মাঝে রাখিয়া অপর কোন এক বিশেষ qualityর স্থভা দারা জড়ান হয়।
- ক্লাউড ইয়ার্ব (Cloud Yarn)—একটি মিহি স্তা আর একটি কম পাকের মোটা স্থতার দহিত পাকান হয়; কিন্তু পাকাবার বকম পৃথক ধরণের, যেমন, কতকটা পাকান আবার কতকটা পাকান নয়। ইহাকে ফ্লেইক্ ইয়ার্ব ও বলে।
- কৃষ্ ইয়ার্ণ (Combed Yarn)—দাধারণতঃ মিহি স্তাকে "কৃষ্
- কার্ড ইয়ার্ব (Carded Yarn)—মোটা ও মাঝারি স্তাকে কার্ড ইয়ার্ব" বলে।
- কৰ্বস্থাৰ্থ (Cork serew Yarn)—একটি মোটা ও ত্একটি মিহি স্থতা (Either Single or Twisted) যে কোন পাকে পাকান হয়।
- কনতেল্সার (Condenser)—ওয়েইৡ কটন হইতে কমপাকের মোটা স্তাকে (ধনং হইতে ১০নং) কন্তেন্সার বলে।
- করভোনেট সিল্ক (Cordonnet Silk)—মোটা অথচ কোমল

বেশমী হতা। কয়েকটি একতার স্থতা এক সঙ্গে হাল্কাভাবে পাক দিয়া হুই বা ততোধিক এই হাল্কা পাকের স্থতা বিপরীত দিকে পাকান হয়। এই স্থতা ক্রচেট্ কাজের জন্ম ব্যবস্থত ইইয়া থাকে।

- গ্রান্ডিল ইয়ার্ণ—(Grandrelle Yarn)—একই কাউণ্টের হুই অথবা ততোধিক বিভিন্ন বঙ্গিন স্তা একত্র পাকাইলে গ্রান্ডিল ইয়ার্ণ হয়।
- থ উন্ সিল্ক (Thrown Silk) -- Raw অর্থাৎ করুন থেকে রীল করা রেশমকে "থ উন্ সিল্ক" বলে।
- নিকার বোকার (Knicker Bocker)—ছই অথবা ততোধিক বংয়ের সূতা একত্রে ক্লাউড ইয়াণের মত পাকান হয়।
- ন্টল ইয়ার্থ (Noil Yarn)—থুব খাট আঁশ হইতে যে স্থতা হয় তাহাকে Noil Yarn বলে।
- চেনিলী ইয়ার্ব (Chenillee Yarn) চেনিলীরও মাঝে একটি প্তা রাখিরা ইহাকে এমন স্তা ছারা জড়ান হয়, য়েন, চতুর্দ্ধিকে নানান রংএর জাঁশ বাহিরে দৃষ্ট হয় (Fibres of various colours are projected more or less around the central core of threan). অথবা নানান রংয়ের সূতা ছারা প্রথম একটি কাপড় বুনিরা সেই কাপড় লম্বালম্বি কাটিয়া আর একখানা পৃথক কাপড়ের পড়েন দেওয়া হয়। এই পড়েনকেও চেনিলী বলে।
- চেইন্ (Chain Yarn)—একটি নরম পাকের মোটা স্থতার সহিত একটি মিহি স্থতা পাকাইরা, আর একটি মিহি স্থতা সঙ্গেশ লইয়া বিপরীত পাকে refold করিতে হয়। ফ্যান্সী ষ্ট্রাইপের জন্ম ব্যবস্থত হইরা থাকে।

চেইপ সৈস্ক্ (Schappe Silk)—পান্ দিল্ক্ ইরার্ণ, যাহার গাম গরমজলে পঁটাইয়া এবং দাবানের জলে কাচিয়া আংশিক দ্রীভূত করা হয়।

ট্রাম সিন্ত (Tram Silk) —পড়েনের উপযোগী রেশন। ৩,৪ নাল রেশনে সামান্ত কয়েকটা মাত্র পাক্ (twist) থাকে।

ফিলামেন্ট (Filament)—ক্বত্রিম রেশমের এক একটি তার।

ফ্যান্সী ইয়ার্ণ (Fancy yarn)—বিবিধ রংয়ের তস্তু (Fibre) মিশ্রিত করিয়া যে স্থতা তৈরী হয় তাহাকে 'ফ্যান্সী' বা 'নভেল্টী' (Novelty) ইয়ার্ণ বলে।

ফানেলিট্ ইয়ার্ব (Flannelette yarn) — এই স্থতা নোটা অথচ কোমল। উৎকৃষ্ট কিন্তু ছোট আঁশযুক্ত কটনের সহিত ভাল কোয়ালিটির ওয়েইষ্ট ফাইবার মিশ্রিত করিয়া এই স্থতা প্রস্তুত হয়। ইহাদারা এক প্রকার কাপড় তৈরী হয়, যাহার উপরি ভাগে আঁশ উঠান থাকে

ভাষেল ইরার্থ (Voile yarn)—এই স্থতা শক্ত এবং স্কত্তি সমান, পরিষ্কার ও তারবং (wiry), তহুপরি পাক খুব কড়া থাকে (Number of twist=1/Counts ×5)

মারবেরাইজড (Mercerized yarn)—দোতার স্থা থুব টানের উপর রখিয়া (Under High Tension) কটিক এলকালি দারা ট্রিট করিয়া স্তার চাক্চিক রদ্ধি করা হয়। শতকরা ১৫-২০ ভাগ দৈর্ঘ্যে কমে; কিন্তু শতকরা ৪০ ভাগ শক্তি রদ্ধি পাইয়া থাকে।

মার্ল্ইয়ার্ণ (Marl yarn)—হুইটা বিভিন্ন বংরের রভিং (Roving) হইতে যে স্তা তৈরী হয় তাহাকে বলে মার্ল্ইয়ার্ণ। ইহার অপর নাম 'মক্গ্রাণ্ডিল'।

র্যাণ্ডম ইয়াণ (Random yarn) —হাঙ্গের এক অর্ধ্বে এক বং,

অপর অর্ক্নেক অন্ত রং। রং করিবার পূর্ব্বে হাঙ্কের মাঝে মাঝে বাঁধিয়াও র্যাণ্ডম্ এফেক্ট করা যায়।

লেইচ্ ইয়াণ (Lace yarn)—উৎকৃষ্ট মিহি টুইছ স্তা।

লায়ন সূতা (Lyon thread) – সাধারণ স্থার উপর রূপালী বা সোণালী পাউডারের coating থাকে।

শাভি ইয়াণ (Shoddy yarn)—পুরাতন পশমী বস্ত্রকে আঁশে পরিণত কবিয়া সেই আঁশ হইতে যে পুনরায় স্থতা হয় তাহাকে বলে শাভি ইয়াণ । সউপ ল সিল ক্ (Souple silk)—যে সিল ক্ হইতে শতকরা

৫০ ভাগ গাম"দ্বীভূত করা হয়।

সফ্ট সিল্ক (Soft silk)—যে রেশম হইতে সম্পূর্ণ গাম দ্রীভূত করা হয়।

স্পান্ সিল্ক (Spun silk)—নানাজাতীয় ওয়েই ও রেশম হইতে যে স্তা তৈরী হয় তাহাকে বলে "স্পান্ সিল্ক্"।

হিল্ড ইয়ার্ব (Heald yarn)—ইজিপ্ শিয়াণ কটনের স্থা ১ — ১৬
নাল একত্র পাকাইয়া ভারণিশ্ করা হয়। মোটা স্থার উপযোগী
হিল্ডের জন্ম ৪ • নং স্থা ১৬ নাল এবং মিহি স্থার জন্ম ৮ • নং স্থা
১৬ নাল হইতে ১ • নং স্থা ১২ নাল প্রয়োজন।

হোসিয়ারী ইয়াপ (Hosiery yarn)—সাধারণতঃ কটন, উল, সিজ এবং কৃত্রিম রেশম হইতে প্রস্তুত হয়। এই স্থতা মোলায়েম (Soft feeling), নরম পাক (Soft twisted), অকুঞ্চিত (unshrinkable) এবং দর্কত্র দমান (uniform) হইতে হইবে।

জন্তব্য—ব্যা**েণ্ডজ ক্লথ**—টানা ও পড়েনে সাধারণতঃ ৩২ নম্বরের ইঞ্চি প্রতি ১৮— ২৪টি স্তা থাকে। ইহা প্লেন্ ক্লথ।

গভা ক্লথ—টানা ও পড়েনে একই নম্বরের স্থা থাকিবে, কিন্তু ব্যাণ্ডেজ রূপ অপেকা মিহি (সাধারণতঃ ৩৬–৪০ নং)। টানা ও পড়েনে একই সংখ্যক স্থা থাকে (সাধারণতঃ ১০—১৮)।

গ क्रथ वृनिवात शत श्रामार रहेश थात्क।

পঞ্চম অখ্যান্ত

বন্ত্ৰ গঠন প্ৰণালী

(Principles of Fabric Structure)

তিন প্রণালীতে বস্ত্রের গঠন হইয়া থাকে, যথা (২) , **ভাঁতে বুনিয়া** (By weaving), (২) **স্ঁচে সেলাই করিয়া** (By Knitting) এবং (৩) জ্বাট বাঁধাইয়া (By felting)। এই পুল্কখানি ভাঁতের সাহাধ্যে বস্ত্রের গঠন প্রণালী বিষয়ক।

কাপড় তৈয়ার করিতে ২ সেট্ স্তার প্রয়োজন, যথা—টানা (warp) এবং পড়েন (weft). টানা কাপড়ের লম্বা দিক (length wise) এবং পড়েন প্রস্ত দিক (cross wise)। কাপড় তৈরী করিতে উক্ত ২ সেট্ স্তায় যে নিয়মে পরস্পার সমকোণে (at right angle) বন্ধনী (interlaced) হইয়া থাকে তাহাকেই বলে গঠন বা Structure.

টানার স্তাকে "Ends" এবং পড়েন স্তাকে "Picks" বলে।
ডিজাইন অন্থারী নির্দারিত নিরমে (According to a prearranged order) তাঁতের উপর টানার স্তা প্রতি পিকের জন্ত
২ ভাগে বিভক্ত হইয়া shed form করিলে মাকুর সাহায্যে পড়েন
স্থতা সেই shedএর ভিতর insert করিবামাত্র শানার সাহায্যে Beat
up করিয়া কাপড় বুনিয়া থাকে। এইরূপ প্রতিটি Pick পূর্ববর্তী
পিক্ বা খেইয়ের গায়ে নির্দিষ্ট পয়েন্টে Beat up করিয়া বসান
হয়। সেই নির্দিষ্ট পয়েন্টকে "Fell of the cloth" বলে।

টেক্স্টাইল ডিজাইনের শ্রেণী বিভাগ

(Classification of Textile Designs)

টেক্দ্টাইল ডিজাইন ছই প্রকার যথা (১) **ষ্ট্রাকচারেল** (Structural) এবং (২) **ডেম্বকোরেটিভ** (Decorative)।

ষ্ট্রাকচারেল ডিজাইন—ইহা গঠন মূলক ডিজাইন অর্থাৎ যাহা শাধারণ নিয়মে টানা ও পড়েন স্থা interlaced হইয়া নির্দ্ধারিত ডিজাইমটা কাপক্ষে প্রতিক্লিত হয়।

ভেকোবেটিভ ডিজাইন—ইহা সজ্জিত মূলক অর্থাৎ যে ডিজাইন দারা কাপড় অলঙ্কত (ornamented) হইয়া থাকে।

ডিজাইন পেপারের ব্যবহার ও শান-নির্ণয়

(The use of Design Paper and its selection)

ডিজাইন পেপারের নাম নানা প্রকার, যথা—ডিজাইন পেপার, প্রাক্ত পেপার, করায়ার পেপার ইত্যাদি।
খাড়া (vertical) ও পাথালী (Horizontal) এই হুই সেট্ সোজালাইন
(Straight-lines) পরস্পরকে সমদ্রত্বে সমকোণে (at right angles)
cross করিয়া এই পেপার অন্ধিত করিয়া পেপারকে কতকগুলি ছোট
ছোট স্কোয়ারে ভাগ করা হয়। খাড়াদিক টানা ও পাথালীদিক
পড়েন ধরিবে। টানা ও পড়েন সংখ্যা হিসাব করিবার স্থবিধার্থে প্রতি
ইঞ্চিতে ৮×৮, ১০×১০, ১৬×১৬ যে কোন সংখ্যক Rectangular
spaces মোটা লাইন (thick lines) ছারা সীমাবদ্ধ করা হইরা থাকে।
এই মোটা লাইন গুলিকে "Bar lines" বলে, এবং ঐ Bar
line ছারা পরিবেন্টিত এক একটি বড় স্কোয়ারকে বলে "Bar."

68

এখন প্রতিটি ছোট, স্কোয়ার টানা ও পড়েনের interlacement এর ভাব ধারা প্রকাশ করিবে। ডিজাইনারের মতাত্মসারে দাগ কাটা স্কোয়ার (filled square) যদি টানার স্থতা পড়েনের উপরে (warp up) বুঝায়, তবে খালি স্কোয়ার (Blank square) পড়েন স্থতা টানার উপরে (weft up) বুঝাইবে। কাপড়ের প্রতি ইঞ্চিতে যদি সম সংখ্যক টানা ও প্রেন থাকে, তবেই উক্ত যে কোন পয়েন্ট পেপার প্রযোজ্য; কিন্তু যদি টানা ও পড়েনে সম সংখ্যক স্থতা না থাকে, তবে ডিজাইন পেপারের প্রতি স্কোয়ার ইঞ্চিতে অর্থাৎ প্রতি Bar এর মধ্যে ছোট স্কোয়ারের মান (ratio) প্রস্তাবিত কাপড়ের টানা ও পড়েন সংখ্যার মানের উপর

কাপড়ের ইঞ্চি প্রতি টানাও পড়েন সংখ্যার মানের উপর Graph paper এর মান (ratio) নির্ণয় হইয়া থাকে, অন্তথায় নক্ দার (Design) আকৃতি পরিমাণ মত (proportionate) হইবে না। Graph paper এর মান (ratio) নির্ণয়ের একটি চার্ট নিয়ে দেওয়া হইল।

b A					
কাপড়ের প্রতি	কাপড়ের প্রতি	কি মানের গ্রাফ			
ইঞ্চিতে টানা সংখ্যা	ইঞ্চিতে পড়েন সংখ্যা	প্রয়োজন (Ratio of			
(Ends per inch)	(Picks per inch)	Graph paper requried)			
T 48	%8	∀×∀, >•×>•,			
		३७×३७ वर्शद			
		উভয় দিকে			
•		শুমান যে কোন			
	4 - 4	স্কোয়ার পেপার			
48 .	86	. ∀ ×७			
₩8	· · · b •	p. X > •			
#8	8+	₽×¢			
	•				

50

PX8

জ্যাকাডের হক্ এবং স্থাঁচ (Jacquard Hooks & Needles)

দাধারণতঃ ৮ অথবা ১২ লাইনে সাজান থাকে বলিয়া জ্যাকাডের ডিজাইন
করিবার এবং কাড কাটিবার স্থবিধার্থে ৮×৮, ১২ × ১২, ১৬ × ১৬

ইত্যাদি ডিজাইন পেপার ব্যবহার করা বিধেয়, অবশু যদি কাপড়ে টানা ও
পড়েন সংখ্যার মান (ratio) সমান থাকে। অক্সথায় উপরের চার্ট অমুযায়ী
পেপার নির্ণয় করিতে ইইবে।

সাদা সিদে বা প্লেন্ বুনন্ Plain weave

বয়ন প্রণালী বছবিধ, তন্মধ্যে সাদাসিদে বুনন্ট প্রধান এবং সহজ।
ইহাকে ইংরাজীতে প্রেন্ (Plain), ক্যালিকো (calico) বা
টেবি উইড (Tabby weave) বলে। ২ ফুতা টানা এবং ২ ফুতা
পড়েন নিয়া এই প্রেন্ (Plain) উইভের একটি পূর্ণ Unit. এই উইভের
টানা ও পড়েনের প্রতি series এর প্রত্যেক স্থতার সহিত পরস্পরের
বন্ধনি (interlacement) থাকায় এই কাপড় যে কোন কাপড়
অপেক্ষা শক্ত এবং মজবুত। এই বুনন্ খারা রকমারি কাপড় প্রস্তুত
হয়। যেমন ধুতি, শাড়ী, গামহা, ঝাড়ন, সাটিং, কোটিং, মশারী, লংক্লথ,
মার্কিন, তস্রেট, পপ্লিন্ ইত্যাদি আরও অনেক কিছু।

২ নম্বর হইতে ১৬ নম্বর স্থতায় প্রতি ইঞ্চিতে ৪ হইতে ১৬ টী
টানা ও পড়েন হারা ষে প্লেন্ কাপড় প্রস্তুত হয় তাহাকে বলে
"ক্যালিকো"। মাস্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত ক্যালিকট নামক সহরের
নাম হইতে এই Calico শব্দের উৎপত্তি।

টানা ও পড়েনে প্রতি ইঞ্চিতে সমান সংখ্যক স্থতা (equal number

of ends and picks per inch) বাণিয়া উভয় দিকে একই নম্বর এবং একই বৃক্ষেব (Same count and quality) স্তা ব্যবহার করিয়া যে প্লেন কাপড় প্রস্তুত হয় তাহাকেই বলে "খাঁটি প্লেম কাপড" (True plain cloth)।



৪ - নং চিত্ৰ





৩৯ নং চিত্র—খাঁটি প্লেন্ কাপড়ের (True plain cloth) ভিজাইন। ৪০ নং চিত্র —প্লেন কাপড়ের Transverse or cross section. s> नः हिंख- 🔄 Longitudinal section.

ইহা বুনিতে সাধারণতঃ ২ খানা ঝাঁপের (Heald) প্রয়োজন, ; কিস্তু 8 थोना साँदिश दोना हत्न।

২ ঝাঁপে 'ব' গাঁথা প্রশালী (Drafting):-- ১.২, ১.২ এইরপ। লিফ্টিং (Lifting) প্রাণালী:-->,২, ১,২ এইরপ। ব-বান্ধনি (Tie up) অর্থাৎ ঝাঁপ বাঁধিবার নিয়ম :—রীল বা কাঠীম ছারা (Ree! arrangement) = যথা-

> – ২ অর্থাৎ এই স্থলে ১নং ঝাঁপের সহিত ২নং ঝাঁপ বাঁধিতে र्केरव।

উক্ত প্লেন্ কাপড় ৪ ঝাঁপে বুনিতে হইলে তাহার "ব" গাঁথা

প্রশাসী:—১.৩.২.৪, এইরপ। এই প্রণাসীতে তবল গাঁথিবার পর ১ ও ২ নং ঝাঁপ একসঙ্গে এবং ৩ ও ৪ নং ঝাঁপ একসঙ্গে বাঁধিয়া লইতে হয়, ইহাতে ৪ থানা ঝাঁপ ২ থানা ঝাঁপেই পরিণত হইয়া থাকে। লিফ্টিং প্রণাসী :—পূর্ববং। ব-বান্ধনি :—(১---২), (৩---৪)। ঝাঁপ ৪ থানা পৃথক পৃথক রাথিয়াও বোনা চলে, সেই স্থলে লিফ্টিং প্রণাসী ১.২, ৩.৪ "ব" বান্ধনি :—> – ৩, ২ – ৪.

টেক্চার অথাৎ বুনট্ (Texture and its Firmness)

ু টেক্চার বলিতে কাপড়ের নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির গুণাগুণ প্রকাশ করে, যথা,—উপাদান সামগ্রী (materials), সূতার নম্বর (Counts of yarn), ঘ্নপাড্লা (Relative density of thread), ওজন (weight), স্থুলভা (Bulk), এবং অনুভূতি (How it leels when handled) ইত্যাদি। টেক্চার ঘন কি পাত্লা ইহাবেশীর ভাগ নিভর্ব করে টানা ও পড়েন স্থতার বন্ধনির রকমের উপর (Largely depends upon the system of interlacement of warp and west threads)। একই নম্বের এবং একই কোয়ালিটির স্থতা দারা টানা ও পড়েনে ইঞ্চি প্রতি একই সংখ্যক স্থতা রাথিয়া ২থানা কাপড় প্রস্তুত কর—একখানা Plain, অপর খানা অন্য যে কোন উ**ইভ**। এই স্থলে যে কোন উইভ অপেকা **প্লেন উইভের কাপড়** খানা বেশী শক্ত, খাপী ও মঞ্চবুত হইবে, কারণ প্লেন্ কাপড়ে টানা ও পড়েনের প্রতিটি স্থতার সহিত পরস্পরের বন্ধনি (interlacement) বহিয়াছে। এত বেশী interlacement সাধারণতঃ অন্ত কোন উইভে দৃষ্ট হয় না। উত্তম টেক্চার (Best results) পাইতে হইলে টানা

ও পড়েন স্থতার নম্ব এবং ইঞ্চি প্রতি টানা ও পড়েন সংখ্যা এবং উইভ Properly proportioned হওয়া উচিত।

কি প্রণালীতে প্লেন্ কাপড় অলঙ্কত করা যায় (How plain cloth can be ornamented)

সাধারণতঃ প্লেন্ কাপড়ের আকৃতি ও একৃতি খুবই সহজ এবং সরল, তথাপি প্লেন্ বুননির True principles এর কোন ব্যাতিক্রম না করিয়া নিম্ন লিখিত উপায়ে বিভিন্ন আকারে নানাবিধ অলম্কুত কাপড় প্রস্তুত করা যাইতে পারে, যথা,—


- । একই কাপড়ে নানাপ্রকার টেক্স্টাইল উপাদান (Textile materials) দারা, যথা—কটন, উল, বেশন, ক্ত্রিমবেশন, লিনেন ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহা বাজারে মিশ্রাকাপড় (Union Cloth) বলিয়া প্রচলিত।
 - ২। নানা বকমের বিদ্ধন স্থতা ছারা অর্থাৎ By Colour Scheme-
- ত। একই কাপড়ে টানায় এক কাউণ্ট, পড়েনে স্বস্ত Countএর স্থতা দারা।
- ৪। একই কাপড়ে টানা ও পড়েন উভয় দিকেই নানান কাউণ্টের
 হৃতা ছারা।
- ৫। বুনিবার সময় টানার স্থা কতক ঢিল, কতক টান—অর্থাৎ কতক Loose and কতক tight ie Under different tensionএ রাখিয়া।

ধুতি, শাড়ী, গামছা, ঝাড়ন, মশারী প্রভৃতি কতকগুলি দহজ প্রকৃতির প্লেন্ কাপড় দেশী বা হাতে তোলা "ব"তে বুনিতেই স্থবিধা; কিন্তু উক্ত অলম্কত প্লেন্ কাপড়গুলি বুনিতে বিলাতী "ব" (vernished Heald) বা তারের "ব" (Wire Heald) ব্যাতীত বোনা কোন কোন কোন কোনে বিশেষ অসুবিধা।

রিব উইভ (Ribbed Fabrics)

Derivative of Plain weave

বিব রুথ নানাপ্রকার, যথা—(>) ওয়ার্প রিব (২) ওয়েফ্ট্রিব (৩) ম্যাট্ (৪) ভ্যারিনেটেড্ ম্যাট্ (৫) রেপ্ (৬) কুত্রিম রেপ্ ইত্যাদি।



৪২নং চিত্র—ওয়ার্প রিব ক্লথ – (Warp Ribbed Cloth):—ইহা
প্রেন্ কাপড়। এই কাপড়ে টানায় মিহি ও পড়েনে মোটা স্থাতা থাকে
বয়ন প্রণালী ২ ঝাঁপে প্লেনের হ্যায়। পপ্লিন ও তস্রেট্ এই বুননির
অন্তর্গত। বিবশুলি পড়েনের দিকে (Weft-wise) দেখায়।
প্রপ্লিন—(Poplin) বেশী নম্বরের শানা এবং পড়েন অপেক্লা মিহি
টানার প্রয়োজন। পড়েন স্তা অপেক্লাক্লত মোটা বটে; কিন্তু তস্রেটের
মত ততটা ঘন বা খাপি করিয়া বুনিতে হয় না। টানা ও পড়েনে
মারসেরাইজড় (Mercerised) স্তা ব্যবহার করিতে হয়। মোটা
পপ্লিন স্টের জন্ম ও মিহি পপ্লিন ব্লাউজের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
ভস্রেট্ (Tasseret)—বেশী নম্বরের শানা এবং পড়েন অপেক্লা

মিহি টানা ব্যবহার করিতে হয় ; কিন্তু পড়েন ধুব ঘন অর্থাৎ

ধাপি (Compact) থাকিবে। এই কাপড় তদরকে অন্তকরণ করিয়া বন্ধিন স্থতা দারা প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার নাম ভস্রেট্।

৪৩নং চিত্র — ওয়েক্ট্ রিব রুথ (West Ribbed Cloth)—ইহা প্লেন্ কাগড়। এই কাপড়ে টানায় মোটা এবং পড়েনে মিহি স্থা থাকে। এই স্থলে টানার স্থভা ১০১ যত স্থা ইচ্ছা এবং ২০২ যত স্থা ইচ্ছা, এই প্রণালীতে "ব" গাঁথিয়া টানা মোটা করিতে হয়। বয়ন প্রণালী ২ ঝাঁপে প্লেনের আয়। ইহাকে মরীণ্ (Moreen) রুথও বলে। রিবগুলি টানার দিকে (Warp wise) দেখায়।

8৪নং চিত্র—মাট্ রুষ (Matt Cloth)—ইহা প্লেন্ কাপড়।
খাড়া (Vertically) এবং পাধালী (Horizontally) ভাবে তুই বা
ততোধিক টানা ও পড়েন হতা একই রকম কাজ করিতে থাকে।
ম্যাটের অপর নাম বাস্কেট (Basket), ডাইস (Dice), ডাক্
(Duck), কেলটিক্ (Celtic), পানামা (Panama) এবং হপ্ছেক্
(Hop Sack)। এই উইভ সাধারণতঃ নানা রকম পোষাকের কাপড়,
পালের কাপড় (Sail cloth), ক্যান্ভাস্ইত্যাদি ব্নিতে ব্যবহৃত হয়।

8৪নং চিত্রটী সর্বাপেক্ষা ছোট ম্যাট্ (2×2 is the Smallest Matt), এইরূপ ৩×৩, ৪×৪ যেরূপ ইচ্ছা করা যায়। ইহা ৪ ঝাঁপে বুনিতে স্থবিধা। "ব"-গাঁথা প্রশানী, যথা,—

२×२ माटित "व" गैं।था श्रगानी—5.२.७.8.

8×8 " " " " ->-২. ১.২. ৩.8. ৫.8.

এই ম্যাট্কাপড় বুনিতে প্রত্যেক শেড্ (shed) এ একাধিক খেই বা পড়েন বুনিতে হয়; কিন্তু বুনিবার সময় একটি খেই দিয়া দ্বিতীয় বার খেই দিতে গেলেই পূর্ব্ব খেইটা খুলিয়া আসে; অতএব নিম্নলিখিত প্রণালীতে যে কোন ম্যাট্ বুনিলে খেই থুলিয়া আদিতে পারিবে না, দ্বিতীয়তঃ ম্যাটের রিবগুলিও থুব স্থন্দর দেখাইবে। যথা—

লিফ্টিং প্রণালী — (১.২) মোটা স্থতা, (১.৩) মিহি স্থতা, (১.২) মোটা স্থতা, (২.৪) মিহি স্থতা, এইরূপ যতবার ইচ্ছা (ম্যাট্ অনুযায়ী), (৩.৪) মোটা স্থতা, (২.৪) মিহি স্থতা, (৩.৪) মোটা স্থতা, (২.৪) মিহি স্থতা, এইরূপ যতবার ইচ্ছা (ম্যাট্ অনুযায়ী)! এই স্থলে মোটা পড়েনগুলি বঙ্গিন এবং মিহি পড়েনগুলি সাদা ব্যবহার করিলে মাট্শানি দেখিতে স্থলর হইবে। মোটা পড়েনগুলি ম্যাট্ এবং মিহি পড়েনগুলি ম্যাট্র বাঁধন (Binding)। ব-বান্ধনি-বীল ছারা ১—৪, ২—৩।

ভ্যারিগেটেড ম্যাট্ (Variegated Matt)—টানা ও পড়েনের irregular groups স্তা দারা যে Matt গঠিত হয় তাহাকে বলে Variegated Matt.



৪৫নং চিত্র। পড়েন ভাসা ভারিপেটেড ম্যাট্।



৪৬নং চিত্র। টানা ভাসা ভ্যারিগেটেড্ ম্যাট্।

৪৫ এবং ৪৬ নং চিত্র—ইহাদিগকে ভ্যারিগেটেড্ ম্যাট্ বলে।
বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ, পরদা ইত্যাদির জন্ম এই কাপড় ব্যবহৃত
হইয়া থাকে। বুনিতে ৪ থানা ঝাঁপের প্রয়োজন। বয়ন প্রণালী
প্রবর্ণিত ম্যাটের ন্থায়। নিম্নে একটি ভ্যারিগেটেড্ ম্যাটের
বয়ন প্রণালী দেওয়া হইল:—

টানা ২০ নং দোতার সাদা, ৪০ নং শানা।

"ব" গাঁধা প্রণালী :—পাড়ের জন্ম ১.৩. ২.৪ যত স্তা ইচ্চা। জমিনের জন্ম ১.২=৩০ স্তা, ৩.৪=২০ স্তা, ১.২=১০ স্তা, ৩.৪= ১০ স্তা, ১.২=২০ স্তা, ৩.৪=৩০ স্তা।

পড়েন পর্যায়ক্রমে ২০ নং দোতার রঙ্গিন এবং ২০ নং একতার সাদা।
লিফ্টিং প্রণালী ঃ—(১০২) রঙ্গিন, (১০৩) সাদা, (১.২) রঙ্গিন,
(২.৪) সাদা এইরূপ যতবার ইচ্ছা। (৩.৪) রঙ্গিন, (১০৩) সাদা,
(৩.৪) রঙ্গিন, (২.৪) সাদা এইরূপ যতবার ইচ্ছা।

ব-বান্ধনি--রীল দ্বারা :--৪, ২-৩

জন্তব্য—প্রত্যেক বন্ধিন খেই (pick) এর পর এক খেই সাদা প্রেন্ বান্ধনি আছে, নতুবা এই স্থলেও বন্ধিন খেইগুলি খুলিয়া আদিবে।

রেপ ্কাপড় (Repp Cloth):-

ইহা প্লেন্ কাপড়। টানার জন্ম ২টা বীম বা নরোজের প্রয়োজন
একটিতে মোটা স্থতা, অপরটীতে অপেক্ষারত মিহি স্থতা থাকিবে।
মোটা স্থতার বীম মিহি স্থতার বীমের একটু উপরে চিলা অবস্থায়
ফিট্ (Loose fit) রাখিবে এবং মিহি স্থতার বীমটা টানের উপর
(Tight fit) রাখিবে। "ব" গাঁথিবার প্রণালী সাধারণ প্লেনের মত,
কিন্তু মোটা—মিহি—মোটা—মিহি এইরূপ গাঁথিতে হইবে। বুনিবার
সময় স্থন মোটা সূভা উপরে উঠিবে তখন মোটা পড়েন এবং
বখন মিহি সূভা উপরে উঠিবে তখন মিহি পড়েন দিয়া
বুনিবে। এইরূপ কাপড় বুনিতে Multiple Shuttle Box Loom
এর প্রয়োজন। একটি মিহি পিকের পর একটি মোটা পিক, এই

অর্জারে পড়েন থাকায় কাপড়ে alternate ribs and furrows দৃষ্ট হইবে। ইহা Furnishing Cloth এবং গোষাকের জন্মও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে True Repp Cloth.

কৃত্রিম রেপ (Imitation Repp) :-

ইহা ব্নিতেও ২টা বীমে পৃথক পৃথক ওয়ার্পের প্রয়োজন। ২টা.
বীমে একই কাউণ্টের alternate স্তা থাকিবে। একটি বীম
অত্যন্ত Tight fit ও, তাপর বীম Tight Beam এর উপরে Loose
fit এ থাকিবে। পড়েন একই রকমের (of one kind), অপেক্ষাকৃত
মোটা ও নরম পাকের (of Coarse and soft twist) প্রয়োজন।
এক Series ওয়ার্প অত্যন্ত Tight fitএ থাকার দর্মণ পড়েন
(picks of west) উক্ত Tight warp line এর উপরে এবং নীচে
রীব গঠন করিয়া থাকে এবং তাহা কাপড়ের উভয় দিকেই দৃষ্ট
হইবে। Tight warp এর স্তা দর্মাদা in a straight line
থাকিবে। ইহাকে বলে কৃত্রিম রেপ্ (Imitation Repp). ইহাও
প্রেন্ কাপড়।



8 পনং চিত্র। True Reppedর Longitudinal Section.



৪৮ নং চিত্র। Imitation Repp এর Longitudinal Section.

প্লেনের উপর কলার স্থীন (Colour Scheme on Plain Weave)

১। কোটের কাপড়—টানার স্থতা নিম্নলিখিত প্রণালীতে দাজান। ঘধা, > স্থতা সাদা, এক স্থতা কাল অর্থাৎ শানার প্রতি বরে ১টি সাদা ও একটি কাল স্থতা থাকিবে।

পড়েন (Weft) :--

- (ক) সমস্ত টানায় সাদা পড়েন।
- (খ) সমস্ত টানায় কাল পড়েন।
- (গ) যথন সাদা স্থতা উপরে উঠিবে তখন সাদা পড়েন এবং যথন কাল স্থতা উপরে উঠিবে তখন কাল পড়েন।

"ব" গাঁথা প্রণাদী:—১. ৩. ২. ৪। লিফ্টিং:—১. ২, ৩ ৪। ব-বান্ধনি—গ্রীল দারা, সাধারণ প্লেনের ভায়।

২। কোটের কাপড়ঃ—হই স্বতা কাল, হুই স্বতা সাদা অর্থাৎ শানার > ঘরে কাল, > ঘরে সাদা এই প্রণালীতে টানার দমস্ত স্বতা সাজান।

পড়েন :—২ খেই কাল, ২ খেই দাদা এইরূপ। "ব" গাঁথা, লিফ্টিং এবং ব-বান্ধনি পূর্ববিৎ অর্থাৎ ৪ ঝাঁপে প্লেনের ক্যায়।

ু কোটের কাপড় :—নিম্নলিখিত প্রণালীতে টানার স্তা সাজান, যথা—

माना काल माना काल माना काल २ २ २ २ २ २ 8

ছুইটা করিয়া স্থত। একই "ব"চক্ষুর ভিতর দিয়া টানিয়া শানার ঘরে প্রতি ডেণ্টে ২টা করিয়া থাকিবে।

পড়েন টানার মত। কাল উপরে উঠিলে কাল পড়েন, সাদা উপরে উঠিলে সাদা পড়েন।

৪। হেয়ার লাইৰ কোটিং (Hair line coating)


নিম্নলিখিত প্রণালীতে টানার স্থতা সাজান, ষথা : —
সাদা কাল সাদা কাল কাল

অর্থাৎ শানার প্রতি বরে একটি দাদা এবং একটি কাল হত। ধাকিবে।

পড়েন :—টানার অমুরূপ অর্থাৎ

সাদা কাল সাদা কাল কাল ১ খেই ১ খেই ১ খেই ১ খেই ১ খেই "ব" গাঁথা, লিফ্টিং এবং ব-বান্ধনি পূৰ্ব্ববং।

বন্ধকোর্ড সার্টিং (Oxford Shirting)





৪৯ নং চিত্ৰ।

প্লেনের উপর ষ্টিচ্ (Stitch) আছে বলিয়া ইহাকে অক্রফোর্ড সার্টিং বলে।

"ব" গাঁথা প্রণাদ্দী :- ১.২, ১.২, ৩.৪, ৩.৪ ইত্যাদি। দিফ্টিং -- ১.৩, ২.৩, ১.৪, ২.৪, "ব" বন্ধানী-নীল দ্বারা ১-২, ৩-৪।

টুইল ও টুইল জাতীয় বুনন্ (Twill and kindred weaves)


পূর্ববর্ণিত যে কোন উইভ্ হইতে টুইল উইভ্ সম্পূর্ণ ভিন্নধরণের। নিত্য প্রয়োজনীয় নানাবিধ কাপড় প্রস্তুত করিতে টুইল
জাতীয় বৃননির একান্ত প্রয়োজন টুইল ডিজাইনের রচনা কোশল
ধুবই সহজ। এই জাতীয় কাপড়ের উপরিভাগে টানা অথবা পড়েন
ভাসা অথবা টানা পড়েন সম বা অসমভাসা কতকগুলি কোনাকোনি
শিররেথা ও সীতাকাটা রেখা (Diagonal ridges or wales and
furrows) দৃষ্ট হয়। ইহাই টুইল কাপড়ের বিশেষত্ব। টুইল
রেখা ক্রমাগত ডান্ থেকে বামে (Sinistrally) বা বান্ থেকে তানে
(Dextrally) প্রসারিত হইয়া থাকে; অথবা একই কাপড়ে টুইল
রেখার গভি পরিবর্তন করিয়া ইচ্ছামত (Sinistrally এবং
Dextrally) উভয় দিকেই প্রসারণ করা যাইতে পারে। টুইলের
রকমারী এত বেশী যে ইহাকে স্ক্রভাবে শ্রেণীভুক্ত করা থুবই কঠিন,
ভাই স্কুলতঃ (broadly) মাত্র ৬টী মৃথ্যবর্ণে (chief varieties)
বিভক্ত করা সন্তব হইয়াছে, যথা—

া ক্রমাণত টুইল (continuous twill), ২। টেউ বা আঁকা বাঁকা টুইল (zig-zag, wavy or Pointed twill), ৩। মিশ্রে টুইল (Combined twill), ৪। রি—ম্যারেজত টুইল (Re-arranged twill, including "Satin" weaves and "Cork-screw" twills), ২। ভালা টুইল (Broken twill), প্রবং ৬। অলম্ভ টুইল (Figured, Fancy or Organiented and other twill weaves of an indefinable character.) উপরোক্ত প্রত্যেকটা টুইলকে আবার নিয়লিথিত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—

- (ক) টানা-ভাসা টুইল (Warp-face twill)
- (খ) পড়েন-ভাসা টুইল (Weft-lace twill
- গে) টালা ও পড়েন-ভাসা টুইল (Ward and west face twill).

১১ ক্রমাগত টুইল (Continuous twill)

এই টুইলের বিশেষত্ব এই যে, টুইল লাইনগুলি যে দিকে চলিতে থাকে ঠিক সেই বরাবরই চলে। ৩ বা ততোধিক ঝাঁপে এই টুইল প্রস্তুত হয়, তাই তিন বা তদ্ধি যে কোন সংখ্যক টানা ও পড়েন স্থোয় এই টুইলের ডিজাইন গঠিত হইয়া থাকে।



৫০ ও ৫১ নং চিত্র— ত ঝাঁপে টুইল (Twill- on 3 shafts):—
ইহাই সর্বাপেক্ষা কুদ্রেজ Continuous টুইল। ইহার অপর নাম
জিনেট (Jeannette), জিন (Jean), নান্কিন্ (Nunkin),
রিগেটা (Regerta), জেনোয়া (Genoa), গ্যালেটিয়া
(Galetia), ড্রাব (Drab) এবং ড্রেল (Drill)। এই কাপড়
সুট্, বুট্ অথবা ভামার লাইনিং ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়।


ব—গাঁথা:—১. ২. ৩.
টিপ্নি:—৫০ নং চিত্রের-১, ২, ৩,
টিপ্নি:—৫১ নং চিত্রের ১২, ২.৩, ৩.১,
ব—বান্ধনি ধহু, স্প্রীং অথবা ওয়েট্ দ্বারা।

(ক) টান:-ভাস। টুইল (Warp-face twills) :—

টানা-ভাসা টুইলে সাধারণতঃ ডিজাইনের প্রতি রিপিটের প্রতি
পিকে একটি মাত্র টানার স্থতা পড়েনের নীচে থাকিবে অর্থাৎ ঐ
একটি ছাড়া প্রতি পিকে সমস্ত টানার স্থতাই পড়েনের উপর ভাসা
থাকিবে। এইরূপ প্রতি পিকে বারাবাহিক ভাবে একবর একবর ছাড়িয়া
ছাড়িয়া বাঁধন (interlacement) পড়িবে। ইহাতে টানার স্থতার গঠিত
কোণাকুণি শিররেখাগুলি (Diagonal ridges) টানা ও পড়েনের
বন্ধন জনিত কোণাকুণি সীতাকাটা রেখা গুলি দ্বারা (Diagonal
furrows) বিচ্ছিন্ন (separated) হইয়া থাকে। ৫০ মং চিক্রে
একটি টানা-ভাসা টুইল।

(৺) পড়েন-ভাসা টুইল (Weft-face twill)ঃ—

পড়েন-ভাসা টুইল, টানা-ভাসা টুইলের বিপরীত। অর্থাৎ ডিজাইনের প্রতি রিপিটে প্রতি পিকে একটি মাত্র টানার স্থতা পড়েনের সহিত বন্ধন (interlaced) হইয়া পড়েনের উপর থাকিবে, বাদবাকী সমন্ত টানার স্থতা পড়েনের নীচে থাকিবে। ইহাতে পড়েন স্থতায় গঠিত কোণাকুলি শিররেখাগুলি টানা ও পড়েনের বন্ধন জনিজ কোণাকুলি সীতাকাটা রেখাগুলি দারা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। ৫১ নং চিত্র একটি পড়েন-ভাসা টুইল।



৫০ নং চিত্র—ইহাও একটি টানা-ভাসা টুইলের ভিজাইন। (3 up, 1 down warp-face twill)

এইরূপ ৪ ঝাঁপের 3 up, I down (warp-face) অথবা I up 3 down (weft-face) ক্রমাগত টুইলকে ফ্লোবেকটাইন টুইল (Florentine twill) বলে! এই টুইলকে ড্রিলও বলা যাইতে পারে।

ড়িন সাধারণতঃ থাকী বা ব্লু বংয়ের হয়। এই কাপড় মিলিটারী বা চৌকিদারী পোয়াকের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব--গাঁখা:-->.২.৩.৪.

টিপ্নি:->,২,৩,৪. ব-বান্ধনি ধন্ন, ওয়েট্ অথবা স্ত্রীং দারা।

(গ) টানাও পড়েন-ভাসা টুইল (Warp and weft-face twills):—

এই টুইলের কোণাকুণি রেখাগুলি পরম্পর সমানও হইতে পারে, অসমানও হইতে পারে। বদি পরম্পর সমান হয় তবে কাপড়ের উপরে ও নীচে সমসংখ্যক টানা ও পড়েন ভাসিবে (অর্থাৎ Twills of equal wales with equal number of ends up and down in every Pick), ষেমন 2 up 2 down, 3 up 3 down, 4 up 4 down, 5 up 5 down ইত্যাদি।
উক্ত টুইলের অন্তর্গত 2 up 2 down টুইল স্কাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম।
ইহাকে রেগুলার টুইল (Regular Twill) বা নিয়মিত টুইল
বলে। বাদবাকী উ, 8 এবং ি টুইলকে বলে সার্জ্জ টুইল (Serge
Twill)। যদি টুইলের রেখা পরস্পার অসমান হয়, তবে কাপড়ের
উপরে ও নীচে অসমসংখ্যক টানা ও পড়েন ভাসিবে (Twills
of unequal wales with unequal number of ends up
and down in every pick), যেমনঃ—

্ক) ^এ5 ^এহ = ^এত (খ) ^এহ ^৯হ ^এ5 = টু ইত্যাদিকে টানা বেশী ভাসা টুইল (Warp preponderating or predominating Twill) বলে। গদ্ধান্তরে—

(ক) ২_২ ২_৬ ২_২ = ৬ টুইলকে বলে পড়েন বেশীভাসা টুইল (Weft predominating Twill).

টুইলের রেখা পরস্পর অসমান হইলেও কাপড়ের উপরে ও নীচে সমসংখ্যক টানা এবং পড়েন ভাসিতে পারে (Twills of unequal wales with equal number of ends up and down in every pick). যেমন, (ক) $\frac{3}{5}$ হ $\frac{3}{5}$ হ $\frac{3}{5}$ হ $\frac{3}{5}$ \frac

(4) 3 5 5 5 = 6.

অসম রেথার (unequal wales) টুইল অপেক্ষা সম রেখার (equal wales) টুইল অধিকতর শক্ত, ঘন ও থাপি হইয়া থাকে।

ইঞ্চি প্রতি পড়েন অপেক্ষা টানার স্থা বেশী থাকিলে তাহাকে বলে "ওয়ার্প টুইল" (Warp Twill), টানা অপেক্ষা পড়েন বেশী থাকিলে বলে "ওয়েফ টু টুইল" (Weft Twill) এবং টানা ও পড়েন সমান থাকিলে ইভিন্ টুইল বা ওয়ার্প ও ওয়েফ টু টুইল (Warp and weft Twill) বলিয়া থাকে।

৫২ নং চিত্র— । বাংপে রেগুলার টুইল (Regular Twill on 4 shafts)। পূর্ব্বেই বলা হইরাছে উপরে ২ ও নীচে ২ অর্থাৎ 2 up 2 down নিয়মিত টুইলকে রেগুলার টুইল বলে। ইহার অপর নাম "হারভার্ড টুইল" (Harvard Twill) ও "কাশমিয়ার টুইল" (Cassimere rwill)। বিছানার চাদর, গায়ের চাদর, শাটিং, কোটিং ইত্যাদি বহুবিধ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বুনিতে এই উইভের বিশেষ প্রয়োজন।

ব—গাঁথা :--->.২.৩.৪. টিপ্নি :--->.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.> ব—বান্ধনি—রীল দ্বারা -->--৩, ২--৪

৫৪ নং চিত্র—ও ঝাঁপে হারভার্ড সাটিং (Harvard shirting on 6 shafts)। যে কোন ক্রমাগত টুইলের মধ্যে প্লেন্ খ্রাইপ (Plain stripe on any continuous twill) থাকিলে তাহাকে হারভার্ড সাটিং বলে। ব – গাঁথা (১.২.৩-৪) এইরূপ যতবার ইচ্ছা টুইলের জন্ম, (৫,৬) এইরূপ যতবার ইচ্ছা টুইলের জন্ম, (৫,৬) এইরূপ যতবার ইচ্ছা

টিপ্নি:—>.২.৬, ২.৩.৫, ৩.৪.৬, ১.৪.৫, ব—বান্ধনি—রীলদ্বারা—>—৩, ২—৪, ৫—৬

৫৫ নং চিত্র—৮ ঝাঁপে সার্জ্জ টুইল (Serge Twill on 8 shafts). এই কাপড় গরম স্থটিং এর জন্ম ব্যবহৃত হয়।

ব—গাঁথা ঃ—সোজা ড্রাফ্টিং (Straight drafting)

লিফ্টিং ঃ--->,২.৩.৪, ২.৩.৪.৫, ৩.৪.৫.৬, ৪.৫.৬.৫, ৫.৬.৭.৮, ১.৬.৭.৮, ১.২.৭.৮, ১.২.১৮

व--वाक्ति--दीलवादा->--६, २-७, ७-१, 8-४.

টুইলের কোণ

(The Angle of Twill)







৫৬ নং চিত্র। ৫৭ নং চিত্র। ৫৮ নং চিত্র।

৫৬ নং চিত্ৰ—৪৫° ডিগ্ৰী কোণ (45° Angle Twill) নির্দ্দিষ্ট ' মাপের মধ্যে (in a given measurement) টানাও পড়েন সংখ্যার উপর ক্রমাগত টুইলের কোণ (Angle) নির্ভর করে।

মনে কর ৫৬নং চিত্রে এক ইঞ্চির মধ্যে টানা ও পড়েলে সম-দংখ্যক স্তা আছে এবং টুইলের গতি স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রতি পিকে এক বর করিয়াই এগিয়ে চলিয়াছে, স্মতরাং এই স্থলে টুই-লের কোণ ৪৫º ডিগ্রী হইবে। টানা ও পড়েনে বিভিন্ন নম্বরের স্তা থাকিলেও এই স্থলে টুইলের কোণ (Angle of Twill) ৪৫° ডিগ্রীই থাকিবে; কিন্তু যদি কোন দিকে স্থতা-দংখ্যা কম বা বেশী থাকে, তবে যে দিকে স্থতা বেশী আছে, টুইল লাইন অর্থাৎ টুইলের কোণ সেই দিকেই নত (inclined) হইবে। যদি ইঞ্চিতে পড়েন অপেক্ষা টানার স্থতা বেশী থাকে তবে টুইলের কোণ টানার দিকে এবং টানা অপেক্ষা যদি পড়েন বেশী থাকে তবে টুইলের কোণ পড়েনের দিকে নত (inclined) থাকিবে। থেমন—

ও নং চিত্র—এই স্থলে ইঞ্চি প্রতি পড়েন অপেক্ষা টানার স্থতা বেশী আছে, তাই টুইলের কোণ টানার দিকে নত, স্বতরাং ইহাকে খাড়া টুইল বা High Angle Twill বলে। ইহার অপর নাম প্তিইল (Steep of Upright Twill)।

৫৮নং চিত্র—এই স্থলে ইঞ্চি প্রতি টানা অপেকা পড়েন স্থতা বেশী আছে, তাই টুইলের কোণ পড়েনের ছিকে[°] নত, স্থতরাং ইহাকে **নোয়ান টুইল** (Low Angle Twill, Reclining Twill, Down right Twill or Elongated Twill) বলে।

High Angle অথবা Low Angle টুইল ছুই বা ততোধিক সংখ্যক স্থা একসঙ্গে এক দিকে এবং মাত্র ১ স্থা বিপরীত দিকে উপরে তুলিয়াও প্রস্তুত করা যায়।

টুইল ও টুইল জাতীয় কাপড়ের টুইল রেধার স্পষ্টতা (Prominency of diagonal lines of Twill and Kindred weaves)

টুইল রেধার স্পষ্টতা (prominency) প্রধানতঃ নির্ভর করে—(ক)
বুনানীর উপর (character of weave), (ধ) স্থতার গুণাগুণের
উপর (character of yarn), (গ) ইঞ্চি প্রতি টানা ও পড়েন
সংখ্যার উপর (Number of ends and picks per inch).
(ব) স্থতার পাক অমুযায়ী টুইল বুনানীর উপর (Direction of
twill in relation to the direction of twist imparted
to yarn during spinning) ইত্যাদি—

(ক) বুনানা (character of weave)—

কম ভাসা অপেক্ষা অধিক ভাসায় (long floats) টুইল রেধা অপেক্ষাকৃত বেশী স্পষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু প্রতি ইঞ্চিতে বান্ধনী (Interlacements) সংখ্যা যদি তুলারপে পরিমাণ মত (proportionate) না হয় তবে কাপড় কম মজবুত হইবে; বিতীয়তঃ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অনিক সংখ্যক টানা ভাষায় High Angle Twill এবং আধিক সংখ্যক পড়েন ভাষায় Low Angle Twillগঠিত হইয়া থাকে।

(খ) সূতার গুণাগুণ—(character of yarn)

মোটা অথবা নরম পাকের স্তায় প্রস্তত টুইল রেখা, মিহি
অথবা কড়া পাকের টুইল রেখা অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট হইয়া
থাকে, সেইরূপ একতার সূতা (single yarn) অপেক্ষা একাধিক
পাকোয়ান (folded or twisted) স্তায় নির্দ্ধিত টুইল রেখা
বেশী স্পষ্ট ও সুন্দর হয়।

(গ) ইঞ্চিপ্রতি টানা ও পড়েন সংখ্যা—(Number of ends and picks per inch)

ইঞ্চিপ্রতি টানাও পড়েন সংখ্যা যদি proportionate হয় তবে টুইল রেখা স্পষ্ট হইয়া থাকে।

(ব) সূতার পাক অনুযায়ী টুইনের গতি—(Direction of twill in relation to the direction of twist in yarn)

যদি একই টুইল উইভ এক কাপড়ে ডান থেকে বামে (Sinistrally) অপর কাপড়ে বাম থেকে ডানে (Dextrally) একই কোয়ালিটির স্থতা দ্বারা একই প্রকার থাপি করিয়া বোনা হয়—অথবা যদি ঐটুইল একই কাপড়ে বিভিন্ন স্থানে বাম হইতে ডানে (Left to Right) এবং ডান হইতে বামে (Right to Left) বোনা হয়, তবে যে কোন কাপড়ের বা যে কোন এক দিকের টুইল রেখা স্থতার পাক অমুসারে অপেক্ষাক্বড বেশী স্পষ্ট ও স্থন্দর দেখাইবে। অর্থাৎ যে দিকে স্থতার পাক, সেই দিকে যদি টুইল বোনা হয়, তবে কাপড়ের হুই দিকে পার্থ কা দৃষ্ট হইবে।

প্রকৃত প্রস্তাবে যদি স্তার পাকের বিপরীত টুইল ব্ননী হয়, তবে কাপড়ের উভয় দিকেই টুইল রেখা ও সীতাকাটা (Diagonal ridges and furrows) অপেক্ষাকৃত বেশী স্পষ্ট ও সুদৃশ্য দেখাইবে। পক্ষান্তরে যদি হতার পাক ও উইভ একই সুদৃশ্য দেখাইবে। প্রকান্তরে যদি হতার পাক ও উইভ একই সুদৃশ্য হেবে হয় তবে টুইল লাইন অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট ও সুদৃশ্য হইবে।

(২) জাঁকা বাঁকো বা চেউ টুইল


(Zigzag, wavy or Pointed Twill)

থে কোন ক্রমাগত টুইলের (continuous Twill) গতি (direction) পরিবর্ত্তন করিয়া আঁকা বাঁকা বা ডেউ খেলান টুইল করা হয়। কোন নির্দিষ্ট প্রণালীতে এই আঁকা বাঁকা রেখাগুলি কাপড়ের পাশাপাশি বা লবাসবি (Horizontally or Vertically) উভয় দিকেই হইতে পারে। টানার গতি (warp direction) পরিবর্ত্তন করিয়া পাশাপাশি তেউ টুইল (Horizontal wavy Twill) এবং পড়েনের গতি (weft direction) পরিবর্ত্তন করিয়া লখালাখি তেউ টুইল (Vertical wavy Twill) গঠিত হইয়া থাকে। আর এক রক্ষা ডেউ টুইল আছে তাহাকে বক্র টুইল (oblique Twill)

Foot Note—When the direction of Twist in the Yarn is to the Right, is called Z Twist, Warp Twist, Twist Way or Open Band.

And when it is to the Left, is Called S T wist, Weft way or Cross Band-

বলে। বক্র টুইলের টানা-স্থতার গতি অনির্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।



৫৯ নং চিত্ৰ।



৬ ৰ্নং চিত্ৰ।

৫৯ নং চিত্ৰ—৪ ঝ**াপে পাশাপাশি তেউ টুইল** (Horizontal Zig zag **T**will on 4 Shafts.

रेशत व-गाँथा खनानी नानाविध, यथा—

- (ক) ১.২.৩.৪.৩.২ (V অথবা পয়েন্টেড্ ড্রাফ্টিং)
- (খ) ১.২.৩.৪.৪.৩.২.১ (Flat পরেন্টেড্ ড্রাফ্টিং)
- (গ) ১.২.৩.৪.৩.২.১৪ অথবা ১.২.৩.৪.১.৪.৩.২ (ইহাকে বলে স্পেশিয়াল ড্রাফ্টিং এবং এই ড্রাফ্টিংই বেশী প্রচলিত)।

টিপ্নি-১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১

व वाक्षनि—त्रीन घाता :--०, २--8

এই টুইলের তেউ (wave) বড় করিতে হইলে ব-গাঁথার শুমুর (১.২.৩.৪) যতবার ইচ্ছা এবং (১.৪.৩.২) যতবার ইচ্ছা টানিতে হইবে।

এই আঁকা বাঁকা টুইলের স্পেশিয়াল অথবা পয়েণ্টেড ড্রাফ্টিং হইতে টিপ্নি বা লিফ্টিং এর পরিবর্ত্তন দ্বারা নানাপ্রকার ডিজাইন হইয়া থাকে, যথা—

টিণ্নি—(ক) ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১=আঁকা বাঁকা টুইল (Horizontal)

টিপ্নি—(খ) ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১, ৪.০, ৩.২, ২.১, ৪.১=ডায়মণ্ড টিপ্নি—(গ) ২, ১.৩, ১.২.৪, ১২.৩, ১.২.৪, ১৩= হানিক**ছ**।

টিপ নি—(ঘ) ১.৩, ২.৪ = প্লেন্। ব বান্ধনি—ধন্ম, ওয়েট অথবা স্প্রীং ছারা।

৬০ নং চিত্ৰু—৪ ঝাঁপে খাড়া বা লম্বালম্বি চেউ টুইল

(Vertical Zigzag Twill on 4 shafts)

লম্বালাম্বি টেউ (Vertical zigzag) টুইল করিওত হইলে সোজা

ড্রাফ্টিং করিয়া টুইলের গতি পড়েনের দিকে ফিরাইয়া দিবে—হথা
ব-গাঁথা—১.২.৩-৪ (Straight Draft)

লিফ্টিং ঃ—(ক) ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১, ৪.৩, ৩ ২, ২.১, ৪.১= ইহাতে লম্বালম্বি অর্থাৎ খাড়া টেউ (Vertical Zigzag) হইবে।

লিফ্টিং (খ) ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১=রেগুলার টুইল

लिक् हिः (१) > ७, २.8 = ८ इन्

লিফ টিং (ঘ) ১, ২, ৪, ৩=দেটিনেট্ (Satinette.)



৬১ নং চিত্ৰ।



。 ७२ नः हिता।

৬২ নং চিত্ৰ—৮ ঝাঁপে বক্ত টুইল (Oblique Twill on 8 shafts).

৬১ নং চিত্র একটি—৪_১ ২_২=৮ স্তার ক্রমাগত টুইল। এই মূল টুইল হইতে ৬২ নং চিত্রের বক্ত টুইলটা করা হইয়াছে। ব-গাঁথা :-->.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮. ১. ৮.৭.৬. ৫.৬.৭.৮ 3.2.0.8.0 8.0.2.

(७) ति-मृगतिक्षक पूरेन (Re-arranged Twill)

যে কোন রেগুলার বা ক্রমাগত টুইলের টানা ও পড়েন কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়্রমান্ত্র্যায়ী পৃথক পৃথকভাবে সাজাইয়া বছবিধ কাপড়ের ডিন্সাইন প্রস্তুত করা যায় ; ইহাদিগকে বলে বি-ম্যাবেঞ্জ টুইল। যথা (ক) সাটিন—(Satin or Sateen), কৰ্বজু (cork screw), (গ) সাটিন অর্ডারে টুইল সাজান (Re-arrangement of twill in satin order), ইত্যাদি।

(ক) সাটিন (Satin or Sateen)

টানা অথবা পড়েন-ভাদা নিয়মিত বা ক্রমাগত (warp or weft faced regular or cntinuous) টুইলকে এক নিদিষ্ট निव्यमाञ्चयात्री मांकाहेवा के काजीव मां**टिन** कता हव। मांटिन छेहेट প্রতি পিকে টানা ও পড়েনে সমান দুরত্বে একটা ধারাবাহিক নিয়মে বান্ধনি (intersections) পজিয়া থাকে; কিন্তু টুইলের তায় দাটিনে কখনও শির রেখা (Diagonal lines) দৃষ্ট হয় না। টুইল উইভে প্রতিপিকে সমান তালে এক ঘর করিয়া আগাইয়া চলে। তাই কোণাকুণি শিব-রেখা এবং দীন্তা-কাটা রেখা (Diagonal ridges and furrows) কাপড়ে পরিলক্ষিত হয়। সাটিন উইভে কোণাকুণি

রেখা না থাকিলেও কাপড়ের উপরিভাগ (face side) খুব মস্ত্ন্দেখায়।

অর্থাং যে দিক পড়েন ভাসা, সেই দিকটাই দেখিতে স্থান্দর ও নহন্ (smooth) হয়। পড়েন উপরে ভাসাইরা সাটন বুনিতে প্রতি পিকে একটি ব্যতাত সমস্ত ঝাগই নীচে নামাইয়া বুনিতে হয়; কিয় ইহা কট সাধ্য; স্থতরাং টানা উপরে ভাসাইয়া বোনাই সহজ, কারণ এই স্থলে প্রতি পিকে মাত্র একখানি করিয়া ঝাঁপ টিপিয়া বুনিতে হয়। বুনিবার পর কাপড়ের পেছন দিক (Back side) অর্থাং মে দিক পড়েন ভাসা, সেই দিকটা কাপড়ের সদর দিক (Pace side) ধরিতে হয়; কারণ পূর্কেই বলা হইয়াছে যে সাটিন কাপড়ের য়ে দিকটা পড়েন-ভাসা সেই দিকটাই দেখিতে স্থান্দর ও মস্থন্ দেখায়। এই কাপড় সাধারণতঃ কোট এবং স্থটের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সাটিন বুনিতে বেশী নম্বরের শানা, অপেক্ষাক্রত অন পড়েন এবং উৎকৃষ্ট স্থতার প্রয়োজন।

সাটিন ডিজাইন করিতে যত স্তায় ডিজাইনের বিপিট্ হইবে সেই স্তা সংখ্যাকে এমন তুইটী অসমান অংশে বিভক্ত করিতে হইবে, যেন তাহাদের যোগফল সেই মৃদ্য সংখ্যার সমান হয়; কিন্তু সেই ছুই অংশের যে কোন অংশ ছারাই মৃদ্য সংখ্যাটিকে ভাগ করিলে, মিলিয়া যাইবে নাঃ দ্বিতীয়তঃ ঐ সংখ্যা (reciprocals) হুইটীর কোনটীতে মৃল সংখ্যার কোন মাণ (Common measure) বর্তমান খাকিবে না (The Base number f satin may be broken into 2 reciprocals, the sum of which will give the Base number; but the reciprocals should not have a common measure.) সাটিন ডিজাইন করিতে কি হিসাবে টানা স্তায় বান্ধনি দেওয়া হয় তাহার একটি তালিকা নিয়ে দেওয়া रहेन (A table of suitable intervals of intersections for the Construction of Satin weaves)

যত স্থতার গাটিন অধাৎ গাটিনের মূল			উপযুক্ত বান্ধনি অথবা বিনিময়	যত স্থতার সাটিন অথাৎ সাটিনের			উপযুক্ত বান্ধনি অথবা বিনিময়
সংখ্যা (Base ends			যোগ্য সংখ্যা	মূল দংখ্যা (Base			যোগ্য সংখ্যা
of satin weave)			(suitable	ends of satin			(suitable re-
			reciprocals)	v	veav	=)	ciprocals)
œ	স্তা	র সাটিন	ર, ૭,	28 3	হতার	সাতিন	٥, ٠,
9	71	33 _c ,	ર, ૭, ৪, ૯	2¢	22	59	8, 9
ь	22	22	٥, ૯	১৬	22	22	७, ७
2	99,	29	2, 8, 4, 9	>9	99	22	8, €
30	29	99	٥, ٩	۹۲ °	29	22	e, 9 ·
>>	22	39	ં, ક	>>	27	33	૭, ૯, ૧
>5	99	22	¢, 9	₹•	37	, 59	৩, ৭, ৯
20	27	22	4, 6	35	27	22	8, ¢, b


উক্ত মূল সংখ্যাগুলির মধ্যে কতকগুলি সংখ্যা আছে তাহাদের মাত্র ছইটীই বিনিময় যোগ্য সংখ্যা (reciprocals) হয়, যথা ৫=২, ৩ ৮=৩, ৫ >•=৩, ৭ >২=৫, ৭. অন্তান্ত মূল সংখ্যাগুলির বিনিময় যোগ্য সংখ্যা ছইয়ের অধিক,

স্থৃত্যাং উক্ত তালিকায় উপযুক্ত বান্ধনি অর্থাৎ বিনিময় যোগ্য সংখ্যাগুলি মাত্র (Only the suitable reciprocals) উল্লেখ করা হইয়াছে।

ইরেগুলার সাটিন

(Irregular or Imperfect Satin)

৪ এবং ৬ স্থতার সাটিনকে **ইরেগুন্সার সাটিন** বলে, কারণ ৪ এবং ৬ এর মধ্যে এমন কোন বিনিময় যোগ্য সংখ্যা (reciprocals) পাওয়া যায় না যাহা ৪ ও ৬ এর মাণ (Common measure) নয়।



७०नः हिता ७४मः हिता ७४ मः हिता।

৬০ নং চিত্ৰ। ৢ ৪ ঝাঁপে সাটিন (Four-end Satin)

ইহাকে সাটিনেট (Satinette) বলে এবং ইহা ইরেগুলার সাটিন, কারণ কোন মাণ (Common measure) ব্যতীত ৪ সংখ্যার মধ্যে কোন বিনিময় যোগ্য সংখ্যা (Reciprocals) নাই। ২ রেসি-প্রোকেলে কথনও সাটিন উৎপাদন (effect) হয় না।

व-गाँथा : ->. २. ७. ८. निक् िं: :->, २, ४, ७

ব-বান্ধনি—ধন্ম, ওয়েট্ অথবা স্ত্রীং দ্বারা,

৬৫ নং চিত্ৰ —৬ ঝ**াপে সাটিন** (Six-end-Satin)

ইহাও ইরেগুলার সাটিন, কারণ কোন মাণ (Common measure) ব্যতীত ৬ এর মধ্যেও বিনিময় যোগ্য সংখ্যা (Reciprocals) মিলেনা।


व-भाँथा : ->. २, ०. ८. ७. मिक् हिः: ->, ०, ८, २, ७, ८

व-वाक्ति—धळू, अत्राठे ् व्यथवा च्यीः घाता।

৬৪ নং চিত্ৰ — ৫ ঝাঁপে সাটিন (Five-end Satin)

থুব থাপি (Compact) ৫ ঝাঁপের সাটিনকে **সাটিন ড্রিল** (Satin Drill) বলে।

ব-গাঁপাঃ—>. ২. ৩. ৪. ৫. লিফ ্টিংঃ—>, ●, ৫, ২, ৪ ব-বান্ধনি—পূৰ্ব্ববৎ ৬৬ নং চিত্ৰ—৮ ঝাঁপে পড়েন-ভাষা সাটিন (weftfaced 8-end-Satin)



৬৬ নং চিত্র। ৬৭ নং চিত্র।

৬৬ নং চিত্র—৮ ঝাঁপে টানা ভাসা সাটিন (Warp faced 8-end Satin), ৭ অথব। ১০ ঝাঁপের সাটিনকে বলে গ্রানাইট (Granite), থুব খাপি এবং সিল্কের অনুকরণে ৮ অথবা ১২ ঝাঁপের সাটিনকে বলে ভেনেসিয়ান (Venetion) এবং ৮ ঝাঁপের সাটিনকে ভেরালিয়ান ও (Veralian) বলিয়া থাকে।


(থ) কৰ্বক্ৰ (Cork screw)

এই বুনন্ সাধারণতঃ নানা রকমের "উস্টেড্" কাপড় প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। ইহা খুব শক্ত, খাপি টেক্সহি ও গরম হইয়া থাকে। কর্কজু ছই প্রকার, যথা—(১) বিজ্ঞোড় সংখ্যক কর্কজ (Odd number cork screw) (২) জোড় সংখ্যক কর্কজ (Even number cork screw)

A warp Satin is a cloth with a warp surface and a greater proportion of warp than west; westsatin is the reverse.

(১) বিজ্ঞাত সংখ্যক কক জ (odd number cork screw). ইহাই থাঁটি কক জ (Perfect cork screw)। এই কর্কজু টানা অথবা পড়েন হতায় গঠিত হইয়া কাপড়ের উপরি ভাগে ট্ইলের এফেক্ট্ দৃষ্ট হয় এবং ইহার হাই বিজ্ঞাড় সংখ্যক ক্রমাগত টুইল (Odd numbered continuous twill) হইতে। টানা-ভাসা (warp face) কর্কজুর মূল টুইলের রিপিটে প্রতি পিকে একটি টানা হতা বেশী ভাসা থাকিবে (warp floats are one thread longer than weft floats)। ৬৮ নং চিত্র জন্তব্য। পক্ষান্তবে পড়েন-ভাসা (weft face) কর্কজুর মূল টুইলের প্রতি পিকে একটি পড়েন হতা বেশী ভাসা থাকিবে (weft floats are one thread longer than warp floats)। টানা ভাসা কর্কজু বুনিতে টানার হুতা এবং পড়েন ভাসা কর্কজু বুনিতে পড়েন হুতার কোয়ালিটি অপেক্ষাকৃত ভাল এবং প্রতি ইঞ্চিতে সংখ্যায়ও অপেক্ষাকৃত বেশী থাকা আবগ্রক।

মূল টুইলের টানা ও পড়েনে যত স্থতা থাকে বিজ্ঞাড় সংখ্যক কর্কস্ব ডিজাইন তত স্তায়ই হইয়া থাকে এবং বুনিতেও ততথানি ঝাঁপেরই প্রয়োজন।



৬৮ নং এবং ৬৯ নং চিত্র—৬৮ নং চিত্র একটি ৪৬ অর্থাৎ
৭ স্থতার টুইল। এই টুইলের ৭টা স্থতা কি ভাবে সাজাইয়া

Foot Note—৬৮ নং চিত্রের >ম্ স্থভাটি কাটিয়া গিয়াছে।

৬৯ নং চিত্রের কর্কজ্টী করা হইয়াছে তাহা উক্ত চিত্রের নীচে দেখান হইয়াছে।

ব-গাঁখা ;-- > ৫. ২. ৬, ৩ ৭. ৪

টিপ্নিঃ—১.২.৩, ১.২.৭, ১.৬.৭, ৫.৬.৭, ৪.৫.৬, ৩.৪.৫, ২.৩.৪. ব-বান্ধনি—ধনু, ওয়েট্ অথবা স্প্রীং দারা।

(২) জোড়দংখ্যক কক জু (Even number Cork screw)।




৭০ নং চিত্ৰ ৭১ নং চিত্ৰ

জোড় দংখ্যক মৃল টুইল হইতে যে কর্ককু হয়, তাহাকে বলে জোড়সংখ্যক কর্ককু। হার ডিজাইন করিতে মূল টুইলের ডবল স্তা টানায় এবং মূলটুইলের দমান স্থতা পড়েনে প্রয়োজন। ৭০নং চিত্র একটি এত ৬ স্তার ক্রমাগত টুইল, উক্ত টুইল হইতে ৭১নং চিত্রের কর্কজুটী করা হইয়াছে। অতএব টানায় ৬×২ = ১২ স্তা এবং পড়েনে ৬ স্তা লাগিয়াছে। একটি মাত্র মূল টুইলের ৬টা স্তা কি প্রণালীতে দাজাইয়া ৭১ নং চিত্রের কর্কজুটি করা হইয়াছে তাহা উক্ত চিত্রের নীচে দেখান হইয়াছে। ইহা বুনিতে ৬ খানা মাত্র বাঁপের প্রয়োজন।

৭১ নং চিত্র—ব গাঁথা—১.৪.২.৫.৩.৬.৪.১, ৫.২.৬.৩. লিফ্টিং—
১.২.৩, ২.৩.৪, ৩.৪.৫, ৪.৫৬, ১.৫.৬, ১.২.৬. ব-বান্ধনি ১—৪,
২—৫, ৩—৬; কিন্তু জোড়সংখ্যক কর্ককু, ২টা জোড় সংখ্যক টুইল
হইতেও করা যায়, যেমন মূল টুইল ২টা যদি 👱 এবং 🚊 হয়,

তবে তাহা হইতে যে কর্ককু হইবে তাহা বুনিতে ১২ থানা ঝাঁপের প্রয়োজন হইবে। জোড়সংখ্যক কর্ককু বিজ্ঞোড় সংখ্যক কর্কজুর স্থায় স্থান্দর ও সমান (uniform) হয় না।

(গ) সাটিন অর্ডারে টুইল সাজান (Re-arrangement of Twill in Satin order)



৭৩ নং চিত্রণ

ক্রমাগত (Continuous) টুইলকে সাটিন অর্ডারে সাজাইবার প্রণালী ৭২, ৭৩ ও ৭৪ নং চিত্রের সাহায্যে ব্ঝান হইল।

৭২ নং চিত্র একটি ^৪8 অর্থাৎ ৮ স্থতার ক্রমাগত টুইল। এই টুইলকে সাটিন অর্ডারে সাজাইতে হইলে ৮ স্থতার সাটিন (8 end Satin) অর্ডারে সাজাইতে হইবে। ৭০ নং ডিজাইনে ১.৪.৭.২.৫.৮. ৩.৬ এই নিয়মে টানার বান্ধন (interlacement) রহিয়াছে।

স্তরাং


টুইলের	>स्	স্তা	<u> শাটিনের</u>	>स्	ঘরে	
22	₹श्र	32	9.9	8र्थ	39	
22	৩য় -	99	. 22 -	৭ম্	. 22	
27	8र्थ	. 22	20	२ग्न	_ 50	
22	৫ম ·	23	27	∉ম	27	
78,500	क्र्य 🗀	, 55 - 1		৮ম্.	3.201.	7.7.2
22	৭ম	97 ,		৩য়	39	Lives!
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	৮ম 🐩	29 24	22	ভট	22	

উক্ত প্রণালীতে ৭২ নং চিত্রের টুইলের স্থতাগুলি ৭৩ নং চিত্রের সাটিন অর্ডারে সাজান হইলে ৭৪ নং চিত্রের ডিজাইনটি হইরে। ইহাকেই বলে সাটিন অর্ডারে টুইল সাজান।

(8) মিশ্ৰ টুইল (Combined Twill)


ছুইটা ক্রমাগত টুইল (Continuous Tyill) পরস্পর টানায় টানায় (end and end) অথবা পড়েনে পড়েনে (pick and pick) মিলিত হইয়া মিশ্র টুইল হয়। এই কাপড় গরম পোষাকের জন্ম ব্যবদ্বত হইয়া থাকে। মিশ্রে টুইল হই প্রকার, যথা—

- (ক) টানায় টানায় নিশ্ৰে টুইল (End and End Combined Twill),
- (খ) পড়েনে পড়েনে মিশ্রা টুইল (Pick and Pick Combined Twill)



৭৫ নং ও ৭৬ নং চিত্র ছইটা পরস্পর অসমান টুইল (unequal Twills), একটি ৬ হতার, স্পর্টী ৪ হতার। উক্ত মূল টুইল

ত্ইটা প্রস্পার একটির পর একটি টানায় টানায় মিলিত হইয়া ११নং



টানায় টানায় মিশ্র টুইল। পড়েনে পড়েনে মিশ্র টুইল।

চিত্রের টানায় টানায় মিশ্র টুইল (End and End Combined Twill) এবং পরস্পর একটির পর একটি পড়েনে পড়েনে মিলিত

ইইয়া ৭৮ নং চিত্রের পড়েনে পড়েনে মিশ্র টুইল (Pick and Pick Combined Twill) ইইয়াছে।

(ক) টানায় টানায় মিশ্র টুইল করিবার প্রণালী—যথা, ৰূপ টুইল ছুইটীর টানা স্থতা সংখ্যার ল. সা. গু. 🗙 ২ = টানা

» ত " " " স, সা. গু == পড়েন। অত এব এই স্থলে ৬ এবং ৪ এর স. সা. গু == >২

স্থানাং ১২ × ২ = ২৪ স্তা টানা এবং ১২ স্থা পড়েন নিয়া १৭ নং চিত্রের টানায় টানায় মিশ্র টুইলটী হইয়াছে। এই টুইলটী ব্নিতে হিল্ড সংখ্যা (Number of Healds required to weave) = বৃশ টুইল ছুইটার যোগফল অর্থাৎ ১০। "ব-গাঁখা" প্রণালী মিশ্রে (Mixed), ৭৭ নং চিত্রের নীচে অন্তব্য।

(খ) পত্তেনে পত্তেনে মিশ্র টুইল করিবার প্রণালী—যথা মূল টুইল ত্ইটীর টানা স্থতা সংখ্যার ল. সা. গু. = টানা

» ,, ল. মা. খ. X ২ = পড়েন

অতএব এই স্থলে ১২ কতা টানা এবং ২৪ কতা পড়েন নিয়া

৭৮ নং চিত্রের পড়েনে পড়েনে মিশ্র টুইলটা হইয়াছে। ইহা ব্নিতে

হিল্ড সংখ্যা = মিশ্র টুইলের অর্থাৎ resultant twill এ টানা স্থতার সংখ্যা

যত, অর্থাৎ ১২, "ব-গাঁখা" প্রণালী—সোজা (Straight Draft)

যুল টুইল ছইটা যদি পরস্পর অসমান না হইয়া সমান (equal) হয়,
ভবে—

- ক) টানায় টানায় মিশ্র টুইল করিবার প্রণালী—যথা, মূল টুইল ছুইটীর টানা সংখ্যার যোগফল=টানা। যে কোন একটি মূল টুইলের পড়েন সংখ্যা=পড়েন। মনে কর ॐ=৬×৬ এবং ই=৬×৬ ছুইটা সমসংখ্যক টুইল টানায় টানায় মিশ্র করিতে হুইবে। এই স্থলে টানার দিকে ১২ স্তা এবং পড়েনের দিকে ৬ স্থতায় মিশ্র টুইলটীর রিপিট হুইবে। এই মিশ্র টুইলটী বুনিতে ১২ থানি ঝাঁপের প্রয়োজন। ব-গাঁথা প্রণালী—"মিশ্র" (Mixed Draft).
 - (ধ) উক্ত সমসংধ্যক মূল টুইল ছইটা পড়েনে পড়েনে মিশ্র করিতে মূল টুইল ছইটার পড়েন সংধ্যার যোগফল = পড়েন


শতএব টানার দিকে ৬ স্থতা এবং পড়েনের দিকে ১২ স্থতায়

শিক্ষা টুইলটীর রিপিট হইবে এবং এই মিশ্রটুইলটী বুনিতে মাত্র ৬
খানি ঝাপের প্রয়োজন। "ব-গাঁথা" প্রণালী—সোজা ড্রাফ্টিং
(Straight Draft)

The Angle of Twill will be less than 45° in the case of End and End Combiantion; but the Pick and Pick combination will form an Angle greater than 45°.

(৫) ভাঙ্গা টুইল (Broken Twill)

যে কোন ক্রমাগত টুইল (Continuous Twill) রেখার গতি কোন নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট তালে (at regular or irregular intervals) ভালিয়া ভালিয়া যে টুইল হয় তাহাকে "ভাঙা টুইল" (Broken twill) বলে। টুইল রেখার গতি ভালার ফলে টানার দিকে অথবা পড়েনের দিকে এই টুইলে ট্রাইপ গঠন করে। টুইল লাইন যদি নির্দিষ্ট তালে ভালা হয়, তবে ট্রাইপ গুলি দমান হইবে আর যদি অনির্দিষ্ট তালে ভালা হয়, তবে ট্রাইপ গুলি চিত্র বিচিত্র (variegated) হইবে। ইহাকে বিবিধমুখী বা বহুমুখী টুইলও বলে। কোট, সার্ট এবং অন্তান্ত পোষাকের জন্ত এই কাপড় ব্যবহৃত হয়।



৭৯ নংচিত্র। ৮০ নং চিত্র। ৮১ নং চিত্র। ৮২ নং চিত্র।
৭৯নং চিত্র—৪ ঝাঁপে ভাঙা টুইল ষ্ট্রাইপ্ এদেক্ট্—Broken;
twll, stripe effect on 4 shafts.


ব-গাঁথা—১.২.৩.৪. ২.১.৪৩
টিপ্নি—১২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১
ব-বান্ধনি—রীল দ্বারা ১–৩, ২–৪
৮০ ও ৮১নং চিত্র—৪ ঝাঁপে ছাঙা টুইল, অল অভার একেক্ট
(Broken Twill All over Effect on 4 Shafts)

ইহাদিগকে সাটিনেট্ অথব। নয়ন্ত্রন্ টুইল বলে।
ব-গাঁথা:—১.২.৩.৪. টিপ্নি:—৮০নং চিত্র—১,২,৪,৩-

৮১নং চিত্র ৮ • নং চিত্রের পেছন দিক (Back Side). ব-বান্ধনি — ধঁকু, ওয়েট্ অথবা স্প্রীং দ্বারা।

৮২নং চিত্র —৬ ঝাঁবেপ ভাঙা টুইল (Broken Twill on 6 Shafts)

পড়েন-ভাসা $\stackrel{>}{\sim}_{\bar{c}}$ অথবা $\stackrel{>}{\sim}_{\bar{c}}$ ক্রমাগত টুইলের প্রথম অর্দ্ধেক-সংখ্যক
স্থার টুইল রেধার গতি এক দিকে চলিবার পর অপর অর্দ্ধেক
স্থার টুইলের গতি অন্ত দিকে চলিয়া থাকে, এইরূপ টুইলকে
রাইস্উইভ্ (Rice Weave) বলে।



৮০নং চিত্ৰ: —8 ঝাঁপে কেকিংবোণ টুইল (Herring bone Twill on 4 Shafts)

देशांक त्थलूत इष् वा त्राह्म हे पूरेन वरन।

কমপক্ষে ১৬ হতা টানা এবং ৪ হতা পড়েন (16 ends × 4 Picks)
নিয়া হেরিংবোণ টুইল হয়।

व-गाँथा :--(>.२.७.८) छ्टेवाद, (२.>.८.७) छ्टेवाद

টিপ্নিঃ—১.২, ১.৪, ৩.৪, ২.৩, ব-বান্ধনি—রীল দারা ১—৩, ২—৪, হেরিংবোণের অস্তান্ত নাম, যথা—চেত্রন্ (Cheyran), কেদার (Feather), এরোহেড্ (Arrow Head), কউটিল (Coutil) ইত্যাদি। ২১ ক্রমাগত টুইলের গতি একাধিক রিপিট এক দিকে রাখিবার পর প্রত্যেকটি স্তার স্থান অদল বদল, করিয়া টুইলের গতি বিপরীত মুখী করিতে হর (Reversing the direction of twill in counter change Principle)

(৬) ফ্যান্সী বা অলম্ভত টুইল

(Fancy Ornamented or Figured Twills)

ক্রমাণত টুইলকে সাধারণ মটিভ অথবা স্পট্ বাবা অলম্বত ও সংশোভিত করিয়া এই ফ্রান্সা টুইলের স্থি হয়; কিন্তু কোণাকুণি মটিভ বা স্পট্ ব্যতীত টুইলের কোন রেধাই কাপড়ে দৃষ্ট হয় না। যে স্পট্ বা মটিভ বারা টুইলটা অলম্বত হইবে, তাহাই টুইল লাইনের স্থায় কোণাকুণি চলিয়া থাকে। সাধারণতঃ সমসংখ্যক টানা ও পড়েনে এই ডিজাইন হয়। মটিভ বা স্পট্টী এমন হইবে যেন নির্দারিত টানা ও পড়েনের ব্লকে পোণঃপুনিক ভাবে বসাইলে কোণাকুণি মিলিয়া যায়। যেমন, ২০×২০ (20 ends×20 Picks) ব্লকের মধ্যে ২×২, ৪×৪, ৫×৫ এইরূপে যে কোন মটিভ বা স্পট কোণাকুণি বসান যাইতে পারে। স্থান্সী সাট, কোটের কাপড় ইত্যাদি ব্র্মিতে এই উইভের প্রয়োজন।



४८नः हिख।



৮৫নং চিত্র।

৮৪नং जिल-৮ सार्थ कानो पूरेन (Fancy Twill on 8 Shafts

এই টুইলটী ২ ×২ মটিভ কোণাকুণি পোণঃপুনিক (recur) করিয়া অলঙ্কত করা হইয়াছে।

"ব-গাঁথা" :—োজা ড্রাফ্টিং (Straight Draft ng)
লিফ্টিং :—১.২.৫, ১.২.৬, ৩.৪.৭, ৩.৪.৮, ১.৫.৬, ২.৫.৬,
৩.৭.৮, ৪.৭.৮,

ব-বান্ধনি—ধন্থ অথবা ওয়েট্ দারা ৮৫নং চিত্র—১২ ঝাঁপে ক্যান্সা চুইল (Fancy Twill on 12 Shafts)

এই টুইলটা ৪×৪ মটিভ্পোণঃপুনিক করিরা অলম্বত করা,হইয়াছে। ব-গাঁথা ঃ—সোজা ড্রাফ্টিং (Straight-Drafting)

সাধারণ হাত-তাঁতে ৮, ১২ বা তদুর্দ্ধ সংখ্যক ঝাঁপ পায়ে পেডেল টিপিয়া বোনা অস্থবিধা, স্তবাং ১০নং চিত্রের ডবির সাহায্যে বুনিতে স্থবিধা।

ভারমণ্ড (Diamond)

ইহা দেখিতে বন্ধফি বা ক্ষহিতনের মত বলিয়া ইংরেজীতে ভারমণ্ড বলে। একটি কোণাকুণি রেখা বিপরীত দিকে (reverse direction) টানিলে আঁকা বাঁকা (Zig Zag) হয় এবং এই আঁকা বাঁকাকে পুনবায় বিপরীত মুখী করিলে ডায়মণ্ড হইয়া থাকে। যে কোন সমসংখ্যক টানা ও পড়েনে ডায়মণ্ড হইতে পারে। ৩ ঝাঁপে ৪ স্থতায় (টানা ৪×পড়েন ৪) সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ডায়মণ্ড হয়।

বিজ্ঞাড় দংখ্যার (odd number) পরেন্টেড এবং জোড় সংখ্যার (even number) ফ্লাট পরেন্টেড ডারমণ্ড হইরা থাকে। এই কাপড় পোষাকী অপেক্ষা পারিবারিক অর্থাৎ গৃহস্থালী কার্যোর জ্ঞ বেশী ব্যবস্থাত হয়, যেমন—তোয়ালে, গায়ের, চাদর, বিছানার ফাদর, টেবিল ঢাক্নি, বালিশ ঢাক্নি, কাউণ্টার পেইন ইত্যাদি।

৩ াপে ভারমণ্ড (Diamond on 3 Shafts)

ব-গাঁথা :-->.২.৩২, লিফ্টিং ঃ-->.২, ১.৩, ২.৩, ১.৩ অথবা ৩,২,১,২

व-वाक्ति-धर् व्यथवा अरहि चाता।



४७नः हिख।



৮ ৭নং চিত্ৰ।

৬৬নং চিত্র—৪ ঝাঁপে ডায়মগু (Diamond on 4 Shafts)
ব-গাঁথা :—১.২.৩৪, ৩.২.১.৪ (স্পেশিয়াল ড্রাফ্টিং)

লিফ্টিংঃ—১.২,২,৩,৩.৪, ৪.১, ৪.৩,৩.২ ২.১, ৪.১. ব-বান্ধনি—ব্লীল দারা ১—৩, ২—৪.

আরও বছবিধ ব-গাঁওা প্রশালী, যথা—

- ক) ১.২.৩.৪.৩.২ (প্রেন্টেড্ অথবা V ড্রাফ্টিং)
- (ধ) ১.২.৩ , ৪.৩.২.১ (ফ্ল্যাট্ পরেন্টেড ্ছাফ্টিং)
- (গ) ১.২.৩.৪, ১.৪.৩.২ (আর এক প্রকার স্পেশিয়াল ড্রাফ্টিং)

উপরোক্ত ব-গাঁথা প্রণালীর মধ্যে প্রেক্টেড্ এবং ক্রেশিয়াল শ্বাক্তিংই বেশী প্রচলিত। পয়েক্টেড্ ব-গাঁথায় ২ ও এনং ঝাঁপের নশ্ব > ও ৪নং ঝাঁপের ভবল; কিন্তু স্পেশিয়াল ব-গাঁধায় ৪ থানা ঝাঁপ একই নম্বরের প্রয়োজন এবং এই প্রণালীই কার্যাক্ষেত্রে সর্বতো-ভাবে উত্তম।

লিফ্টিং:—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১, ৪.৩, ৩.২, ২.১, ৪.১. ব-বান্ধনি—বীল দাবা ১—৩, ২—৪.

৮৭নং চিত্র—৮৬নং চিত্রের ছোট ডায়মণ্ডের আকার (Size)
বড় করিয়া ৮৭নং চিত্রের ডিজাইনটি হইয়াছে। ডায়মণ্ডের আকার
বড় করা একমাত্র ব-গাঁথা এবং লিফ্টিং এর উপর নির্ভর করে, যথা

ব-গাঁথা :—(১.২.৩.৪) ৩ বার, (৩.২.১,৪) ৩ বার

নিফ্টিং ঃ—(১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১) ৩ বার, (৪.৩, ৩.২, ২.১, ৪.১) ৩ বার

व-वाभनि—द्रील घादा >--०, २-- 8

হানিকম্ব (Honey Comb)

ইহার মূল বুনন্ ভারমণ্ড। এই উইভে মৌমাছির চাকের মত খোপ (cell) তৈরী হয় বলিয়া ইহাকে মৌচাক বুনন্ কহে, ইংরাজীতে বলে ছানিকস্থ (Honey Comb)। ওয়ার্প ভায়মণ্ড এবং ওয়েফ্ট্ ভায়মণ্ড মিলিয়া হানিকস্থ ডিজাইন হয়। ওয়ার্প ও ওয়েফ্ট্ উভয় ভায়মণ্ডের দর্বাপেক্ষা লম্বা-ভাসা (longest floats) টানা ও পড়েন স্থার সাহায্যে সেল (cell) প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কাপড়ের উভয় দিকই এক রকম অর্থাৎ reversible. এই ডিজাইনের টানা ও পড়েনে জোড় সংখ্যক স্থতা থাকে। কখনও জানা এবং পড়েন সমান, কখনও বা কম বেশী থাকে। যে রাশিকে। ধিরা ভাগ দিলে মিলিয়া য়য় তত সংখ্যক টানা ও পড়েন নিয়া


হানিকন্ব ডিজাইন হইয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হানিকন্ব ৬ প্রত টানা এবং ৪ স্থতা পড়েন (6 ends and 4 picks) নিয়া প্রন্ধুত হইয়া থাকে। হানিকন্ব কাপড় বেশ নরম হয়, তাই তোয়ালে, বিছানার চাদর, বেড্কভার, টেবিল ক্লখ, নেক্টাই, সোয়েটার, মহিলাদের শীতকালে ভিতরে ও বাহিরে ব্যবহারোপযোগী পরিচ্ছদ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে এই বুননের খুব বেশী প্রচলন।

মোটা বা ভবলু স্তায় হানিকম্ব থ্ব থাপি করিয়া ব্নিলে "দেল্" গুলি থ্ব ভাল দেখায়। মিহি বা একতার স্তায় হাল্কা করিয়া ব্নিলে "দেল্" তেমন ভাল দেখায় না। স্তরাং এই কাপড় ব্নিজে নিয়লিখিত স্তা ব্যবহার করা উচিত:—

- ° (ক) টানা ও পড়েনে উভয় দিকেই ডবল অথবা folded স্তা।
 - (খ) টানায় ডবল অথবা folded, পড়েনে একতার (single).
- ় (গ) টানায় একতার, পড়েনে ওয়েইষ্ট (waste).

বেড্ ও টয়লেট্ কভারের জন্ম ১৬ নং দোতার বা ২৪ নং ৩ তার গোলাই স্থতা প্রতি ইঞ্চিতে ৪৮টা টানা ও পড়েন (Ends and picks) দিয়া বুনিলে এফেক্ট্ থুব ভাল হইবে। তোয়ালের জন্ম চীনায় ২৬নং এবং পড়েনে ১৬নং স্থতা প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তৌয়ালের জন্য ৪০ নং শানায় ২৷২০'s হইতে ২৷৩০'s এর টানা, ১৬ নং হইতে ২২নং স্থতার পড়েন ব্যবহার ক্রিলেও এফেক্ট্ ভালই পাইবে।



७५ नः ठिखा ५৯ नः ठिखा ३० नः ठिखा ३० नः ठिखा

৮৮ নং চিত্ৰ—৪ কাঁপে হানিকম (Honey comb on 4 shafts):—

ৰ গাঁধা ->.২.৩.৪.৩.২ অথবা ১.২.৩.৪.৪.৩.২.১

টিপ নি—২, ১. ৩, ১.২.৪, ১.২.৩, ১.২.৪, ১.৩ অথবা ২, ১, ২, ১.৩, ১.২.৪, ১.২.৩, ১.২.৪, ১.৩ ব-বান্ধনি—ধন্ধ, ওয়েট্ অথবা হ

৮৯ নং চিত্ৰ –৫ ঝাঁপে হানিকন্ম (Honey Comb on 5 shafts):—

व-मीथा->.२.७.८.८.८..०.२ व्यथता >.२.७.८.८.८.८.८.

টিপ্নি—२, ১.৩, ১.২.৪, ১.২.৩.৫, ১.২.৩.৪, ১.২.৩.৫, ১.২.৩, ১.១

ব-বান্ধনি—ধমু, ওয়েট্ অথবা ভ্রীং দারা।

৯০ নং চিত্ৰ**—৫ ঝাঁপে প্লেন্ ও হানিকন্থ** (Plain & Honey-Comb Combined on 5 shafts)

य-भाषा->,२,७,8,०,२ >,२,७,8,७-२,६,२,६

টানার দিকে যে প্লেন্ হইবে তজ্জন্য ২.৫.২.৫, ব-গাঁথা হইরাছে
লিফ্টিং:—পড়েনের দিকে প্লেন্ বুনিবার জন্ম (২.৪, ১.৩.৫)
এইরূপ যত থেই ইচ্ছা বুনিবার পর টানার দিকে হানিকছ ও
প্রেন্ বুনিবার জন্ম (২.৩.৪, ১.৩.৪.৫, ২.৪, ৩.৫, ২.৪, ১.৩.৪.৫)
এইরূপ যত থেই ইচ্ছা বুনিতে হইবে। ব-বান্ধনি:—ধন্ম অথবা
ওয়েট ছারা।

৯> নং চিত্ৰ—৬ ঝাঁপে প্লেন্ ও হানিকৰ:-

(Plain & Honeycomb combined on 6 Shafts)
১ ও ২ নং ঝাঁপ প্রেন্ এবং ৩, ৪, ৫, ৬নং ঝাঁপ হানিকরের জন্ম।

ব-গাঁথা প্লেনের জন্ম (১.২, ১২) এইরূপ মত স্তা ইচ্ছা, হানি-কম্বের জন্ম (৩.৪.৫.৬.৫.৪) এইরূপ মত স্তা ইচ্ছা।

লিফ টিংঃ—পড়েনের দিকে প্লেন্ বুনিবার জন্ম (১.৩.৫, ২৪.৬)
এইরূপ যত থেই ইচ্ছা বুনিবার পর, টানার দিকে হানিকন্ধ ও
প্রেন্ ব্নিবার জন্ম (১.৩.৪.৫, ২.৩.৪.৬, ১.৩.৫, ২.৪, ১.৩.৫,
২.৩.৪.৬) এইরূপ যত থেই ইচ্ছা বুনিতে হইবে।

ব-বান্ধনি: - শ্লেনের ঝাঁপ হুইখানা বীল দ্বারা > - ২, হানি-ক্ষের ঝাঁপ ৪ খানা ধনু অথবা ওরেট্ দ্বারা।


ব্ৰাইটন (Brighton)

ইহার মূল বুনন্ (Base Weave) ভায়মঙা। দেখিতে মোঁচাকের মত বটে; কিন্তু হানিকত্ব কাপড়ের সঞ্জে ইহার যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। হানিকত্বের ঘরগুলি (cells) ষেমন পরস্পার সমান এবং ছই দিকই দেখিতে এক রকম, ত্রাইটনের ঘরগুলি তেমন নয়। ব্রাইটন কাপড়ের সদর মফঃশ্বল (Face side & Back side) আছে। সদর দিকের ঘরগুলি ছোট বড় বটে, কিন্তু বেশ স্পষ্ট ও পরিকার, আর মফঃশ্বল অর্থাৎ Back side এর ঘরগুলি আব্টো খাব্ডো (Rough) এবং অস্পষ্ট। ত্রাইটন কাপড়ের উভয় দিক এক রকম নয় অর্থাৎ reversible নয়। বিছানার চাদর, টেবিল ঢাক্নি, ভোয়ালে ইত্যাদি প্রস্তুত্ত করিতে এই বুননের যথেষ্ট প্রচলন। যে রাশিকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া য়য় তত্ত সংখ্যক টানা ও পড়েন নিয়া ত্রাইটনের ডিজাইন হয়। অতএব ৮×৮ ত্রাইটনই স্কাপ্রেক্ষা ছোট। এইরূপ ১২×২২ ১৬×১৬, ২০×২০ ছিসাকে

ত্রাইটন হইয়া থাকে। ছুই কিনাবের ওয়ার্প ভায়মণ্ডের টানার রহন্তম ভাসা (Longest floats of warp Diamonds at the sides) এবং উপর ও নীচের ওয়েফট্ ভায়মণ্ডের পড়েনের রহন্তম ভাসা (Longest floats of weft Diamonds at the top and bottom) দ্বারা ত্রাইটন সেলের শির (Ridges of cells) প্রন্তুত হইয়া থাকে। বেশী সংখ্যক ঝাঁপ পায়ে পেডেল টিপিয়া বোনা ক্ষত্রকর বলিয়া ১০ নং চিএের ভবির সাহায্যে ত্রাইটন বোনাই শ্রেয়ঃ



৯২ নং চিত্ৰ।



৯७ नः हिख।

১২নং চিত্র —৮×৮ ব্রা**ইটন অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ব্রাইটন।** ইহা বুনিতে ৮ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। ব-গাঁথা — **সোজা ড্রাফ্টিং**। টিপ্নি—(২.৪.৬), (১.৫.৭), (১.২.৪.৬.৮), (১.৩.৫.৬.৭), (২.৬.৮) (১.৩.৫), (২.৪.৫.৬.৮), (১.২.৩.৫.৭)

৯৩ নং চিত্র—১৬×১৬ ব্রা**ইটন :—**ইহা বুনিতে ১৬ ধানা ঝাঁপের প্রয়োজন।

ৰ-গাঁথা : —ক্ৰমাৰয়ে ১ হইতে ১৬ অৰ্থাৎ সোজা ড্ৰাফ্টিং (Straight Drafting)

取り(和一(2.か.)), (2.2.か.), (2.2.か.)。 (2-0.4.2-)2.20 20.20), (2-8.6.か一)2.28—20), (2-0.0.4-20.20.20), (2.2.8.か-)2.28.20). (2.0.2-23.20), (2.3.20), (2.0.2) (2.8.か一つ.20), (2.2.20), (2.0.20), (2.8.か一つ.20), (2-0.4.2-22.20), (2-8.6-22.28.20), (2-0.4.20.20),

দ্রষ্ঠবাঃ — অধিক সংখ্যক ঝাঁপের কাপড় ১০ নং চিত্রের ডবির সাঁহায্যে বুনিতে হয়। উক্ত ১৩ নং চিত্রের ব্রাইটনটি বুনিতে ১৬ খানি ঝাঁপের জন্ম ডবিতে ১৬টা হুক্ থাকা প্রয়োজন, কারণ, প্রতি হুকে একখানি করিয়া ঝাঁপ বাঁধা থাকিবে। ১৬টি খেইয়ের জন্ম ১৬ খানি লেটিচের প্রয়োজন এবং উল্লিখিত টিপ্নি অন্ম্যারী লেটিচের গায়ে পেগ্ ক্সান থাকিবে, যেমন ১নং লেটিচে ২, ৮ ও ১০নং গ্র্তে পেগ্ বসিবে।

ত্ত্বাপ্ত (Sponge)

এই কাপড় ব্নিতে নরম পাকের মোটা ও পাকোয়ান স্থতা ব্যবহার করিতে হয়। ইহা থুব নরম ও শোষক হয় বলিয়া এই বুনন্ দারা স্থজনি, বিছানার চাদর, তোয়ালে, মোটা ওভার কোট, এবং মহিলাদের শীতকালে ভিতরে পরিধান করিবার জন্ম মোটা পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়া

Longest floats of warp and weft for the ridges of the cells and the recesses are formed by the plain unit. থাকে। ১• ঝাঁপের কমে স্পঞ্জ হয় না। যত ঝাঁপের স্পঞ্জ তত স্থতার একটি সাটিন্ ডিজাইন করিয়া প্রত্যেক সাটিন্ দাগের চারিদিক পূর্ণ করিয়া এক একটি ডায়মণ্ড (Diamond spot) করিলেই স্পঞ্জের ডিজাইন হয়। ইহা ডবিতে বোনাই শ্রেয়ঃ।



্১৪ নং চিত্র


পঞ্জ উইভ সাধারণতঃ ভাল ভাল জ্যাকার্ড ডিজাইনের জমিন (ground weave) করিতে প্রয়োজন হয়।

৯৪নং চিত্র—১০ ঝ**াঁপে স্পঞ্জ** (Sponge on 10 shafts)
ব-গাঁথাঃ—১ হইতে ১০ অর্থাৎ সোজা জাফ্টিং।
টিপ্নিঃ—(৩.৫.৬.৭.৯), (২.৬.৮.৯.১০), (১.২.৩.৫.৯), (২.৪.৫.৬.৮),
(১.৫.৭.৮.৯), (১.২.৪.৮.১০), (১.৩.৪.৫.৭), (৪.৬.৭.৮.১০),

(>.0.9.5.>), (2.0.8.6.>)

হুক্-য়্যা-ব্যাক্ বা সাপের খোলস (Huck-a-Back)

ইহা হানিকম্ব জাতীয় কাপড়, কিন্তু সরল বুনানির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কোঁড় সংযুক্ত বলিয়া "আবড়ো খাব্ডো" (rough) দেখায়। দেখিতে অনেকটা দাপের খোলদের ক্যায়। ইহাকে ইংরাজীতে "হক্-য়্যা-ব্যাক্" (Huck-a-Back) বলে। সাধারণ্তঃ বিছানার।
ঢাকনি এবং তোয়ালে প্রস্তুত করিবার জন্ম এই বুনন্টী ব্যবহৃত্ত
হইয়া থাকে।



৯৫ নং চিত্র—৪ ঝাঁপে ছক্-য়্যা-ব্যাক্। ব-গাঁথা ঃ – ১.২.১.২.১.৩.৪.৩.৪.৩ টিপ্নি ঃ—১.৪, ৩, ১.৪, ৩, ১.৪, ২.৩, ১, ২.৩, ১,২.৩ ব বান্ধনি ঃ—ধকু অথবা ওয়েট্ দারা।

দ্রপ্তব্য—তোয়ালের জন্ম ৪০ নং শানা, ৩০ দোতার টানা, ১৬ নং পড়েন, ইঞ্চি প্রতি ২৬ খেই। ৪০নং শানা ব্যবহার করিলে ১ ও ৩ নং ঝাঁপ ৪৮ নম্বরের এবং ২ ও ৪নং ঝাঁপ ৩২ নম্বরের প্রয়োজন।

৯৬ নং চিত্র :—8 ঝাঁপে ছক্-ম্যা-ব্যাক্ ও প্লেন্।
(Huck-a-Back and plain combined on 4 shafts)
ব-গাঁথা :—প্লেনের জন্ম (১.৩.১.৩) যত স্তা ইচ্ছা

ইক্-য়া-বাকের জন্ম (১.২.১.২.১.৩.৪.৩.৪.৩) যত স্তা ইচ্ছা।
টিপ্নিঃ—পড়েনের দিকে প্লেন্ বুনিবার জন্ম (১.৪,২.৩) এইরপ
যত খেই ইচ্ছা বুনিবার পর টানার দিকে ছক্-য়া-বা।ক ও প্লেন্
বুনিবার জন্ম (১.৪, ৩, ১.৪, ৩, ১.৪, ২.৩, ১, ২.৩, ১, ২.৩) এইরপ
যত খেই ইচ্ছা বুনিতে হইবে।

ব-বান্ধনিঃ—ধন্থ অথবা ওয়েট্ ধারা।



৯৭নং চিত্ৰ

৯৭ নং চিত্ৰ-8 ঝাঁপে ডেভন হক্

> প্তা টানা এবং ৬ প্তা পড়েন নিয়া যে "ছক্-য়া-ব)কি' হয় তাহাকে **ডেভন ছক্ বা নেডিক্যাল ছক্** (Devon Huck or Medical Huck) বলে।

ব-গাঁথা :— >.২.১.২.১. ৩.৪.৩.৪.৩


শিক্টিং :— ২.৩, ১.২, ২.৩, ১.৪, ৩.৪, ১.৪
ব-বান্ধনি :— > — ৩; ২ — ৪.

মকুলিনো

(Mock leno or Imitaion Gauze)

এই কাপড় সাধারণতঃ মশারীর জন্ম ব্যবস্থাত হয়। নেটের কাপড় অন্তকরণ করিয়া বোনা হয় বলিয়া ইহাকে ক্কুত্রিম জাল কহে। ইংরেজীতে বলে Mock leno or Imitation Gauze-আজকাল ছেলে মেয়েদের নানাবিধ বংয়ের ট্রাইপ যুক্ত জামার কাপড় নিতেও এই বুনন্ ব্যবস্থাত হইতেছে।

হক্-য়া-ব্যাক্ এবং মক্লিনো ডিজাইনের আকৃতিতে থুব দামান্তই পার্থকা; কিন্তু যথেষ্ট পার্থকা বহিয়াছে শানা গাঁথার মধ্যে (in the order of denting), দাধারণতঃ মক্লিনো ডিজাইনের এক অর্জেক স্থা শানার এক ডেণ্টে টানিয়া শানার ১ ডেণ্ট বাদ দিয়া পরবর্তী ডেণ্টে অপর অর্দ্ধেক স্থতা টানিয়া ১ ডেণ্ট বাদ দিতে হয়। পক্ষান্তরে হক্-য়।1-ব্যাক্ ব্নিডে স্বাভাবিক নিয়মে শানার প্রতিধ্বে ২টি ক্রিয়াই স্থতা থাকে।



৯৮ নং চিত্র—৪**ঝাঁপে মক্লিনো** (Mock leno on 4 shafts)
ব-গাঁথা—১.২.১. ৩.৪.৩.

উক্ত প্রণালীতে ব-গাঁথিয়া শানা করিবার সময় প্রতি ৩ স্থা (3 ends) একঘরে টানিয়া এক ঘর বাদ দিতে হইবে অর্থাৎ (১.২.১.) একঘরে, এক ঘর বাদ, (৩.৪.৩) এক ঘরে, এক ঘর বাদ। টানা বীমে জড়াইবার সময় শানার প্রতি ঘরে ছই স্থতাই থাকিবে বটে, কিন্তু যে শানায় বুনিবে তাহা হইতে ৪ ভাগের ১ ভাগ কম নম্বরের শানায় বীম করিবে।

णिक् हिं :—(১.৪), (৩.৪), (১.৪), (২.৩ , (১.২', (২.৩)। ১৯ নং চিত্র—৪ ঝ**াপে মক্লিনো ও প্লেন**্

ব-গাঁথা :—>.২.১.২ প্লেনের জন্ম যত স্তা ইচ্ছা, ১.৩.১. ২.৪.২

মক্লিনোর জন্ম যত স্তা ইচ্ছা। উক্ত প্রণালীতে ব-গাঁথিয়া শানা
করিবার সময় প্লেনের স্তা শানার প্রতি ঘরে যথানিয়মে ছইটী
করিয়া থাকিবে এবং মক্লিনোর স্তা শানার ২ ঘরে ৩টা টানিয়া
১ ঘর বাদ অর্থাৎ (১.৩.১) এক ঘরে, ১ ঘর বাদ, (৩.৪.৩) এক ঘরে,
১ ঘর বাদ থাকিবে; যথাক্রমে এই নিয়মে শানা গাঁথিতে হইবে।

निक् টिং:—(২.৩), (১.৩), (২.৪), (২.৪), ১.৪)। ব-শব্দনিঃ—বীল দাবা ১—২, ৩—৪। ১•• (ক) নং চিত্ৰ।



১০০ নং চিত্র।

় ১০০ নং চিত্র—৩ ঝাঁপে মক্লিনো ব-গাঁথাঃ—১.২.১.১.৩

শানা-গাঁথা প্রণাদী—একঘরে ৫ স্তা, এক ঘর বাদ, এক ঘরে স্মৃতা, এক ঘর বাদ।

· টিপ্নিঃ—>, ৩, >, ৩, >, ২.৩.
ব বান্ধনিঃ—ধত্ন. স্প্রীং অথবা ওয়েট্ দ্বারা।

>•• (ক) নং চিত্র—৪ ঝাঁপে মক্লিনো
ব-গাঁধাঃ—>.২.১.২.> ৩.৪.৩.৪.৩

শানা-গাঁথা প্রণালী—এক ঘরে ৫ স্তা, এক ঘর বাদ, এক ঘরে ৫ স্তা, এক ঘর বাদ।

লিফ্টিং ঃ—১.৪, ৩.৪, ১.৪, ৩.৪, ১.৪, ২.৩, ১.২, ২.৩, ১.২, ২.৩

व-वाक्किनि—त्रील बाता >--७, २--८.

টানা ও পড়েনের দিকে ২, ৪, ৭ এবং ৯ নম্বর স্থতাগুলি বিষ্ণিন স্থাবহার করিলে ডিজাইনটী অতি মনোরম দেখাইবে।

মক্লিলে। বুনিতে শানা-গাঁথার নানাবিধ প্রণালী এখং ক্তকগুলি জ্ঞাত্ব্য বিষয় :—যথা—

- (ক) একডেণ্টে ৩ সূতা, এক ডেণ্ট বাদ
- (খ) এক ডেণ্টে ৫ স্থতা, এক ডেণ্ট বাদ, এক **ডেণ্টে > স্থতা,** এক ডেণ্ট বাদ (১০০ নং চিত্র ভাইবা)
- (গ) এক ডেণ্টে ৫ স্তা, এক ডেণ্ট বাদ, এক ডেণ্টে ৫ স্তা এক ডেণ্ট বাদ (১০০ক নং চিত্ৰ দ্ৰষ্টবা)

বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়—

া উক্ত ক ও ধ যে কোন মক্লিনো যদি ৪৮ নং শানায় বুনিতে হয়, তবে টানা (warp) বীমে জড়াবার সময় ৩৬নং শানায় প্রতিতেকে ২টা করিয়া সূতা গাঁথিয়া বীম করিতে হইবে অর্থাৎ এই স্থলে যত নম্বর শানায় বুনিবে ত।হার ৪ ভাগের ১ ভাগ কম নহর শানায় বীম করিবে; কিন্তু গ মক্লিনো ৪৮নং শানায় বুনিতে ইইলে ৬০ নহর শানায় বীম করিতে হইবে।


২। খাঁটি মক্লিনো ব্নিতে পড়েনের প্রতিগ্রপূ স্থতা টানার দিকে শানায় ঘতটা ফাঁক (skip) রাখা হয়, ততটা ফাঁক দিয়া ব্নিতে হয়।

কেপ (Crape or Crepe)

ইহার অপর নাম ওট মিল (Oatmeal)। এই কাপড়ে ট্রাইপ্বা কোন কোণাকুণি রেখা (Diagonal lines) দৃষ্ঠ হয় না। এই কাপড়ের উপরি ভাগ খদ্ খদে এবং দানাযুক্ত (Rough and Seedy) হইয়া থাকে। ক্রেপ উইভ জ্ঞাকার্ড ডিল্লাইনের গ্রাউণ্ড উইভে প্রায়ই প্রয়োজন হয়। ক্থনও ক্থনও কোরা ক্রেপ কাপড় ধোলাই করিয়া তাহাতে স্থন্দর স্থনর ডিজাইন (Decorative design)
প্রিণ্ট করা হয় এবং বাজারে এইরূপ কাপড় ক্রিটোন (cretone)
নামে ফার নির্লিং ক্লথ হিসাবে বিক্রয় হয়। ক্রেপ্ কাপড়ের উভয়
দিকই এক রকম অর্থাং reversible. এই কাপড় সার্ট এবং কোটের
জন্মই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।







১০১ নং চিত্ৰ।

১•২ নং চিত্র।

১০৩ নং চিত্ৰ।

১০১ নং চিত্র—৮×৮ ক্রেপ্-

এই ডিজাইনে শেষের ৪ পিক্প্রথম ৪ পিকের বিপরীত। ইহা বুনিতে ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। ২০ নং দোতার টানা, ২০ নং ডবল পড়েন। টানা ও পড়েনে প্রতি ইঞ্চিতে ৪৪টি স্তা রাধিয়া বুনিলে কোটের উপযোগী কাপড় হইবে।

व-भौथा :->.२.७.८.७ ১.८.७

निक् টিং ঃ—(২.৪), (২.৩), (১.৪), (২.৪); (১.৩), (২.৩), (১.৪)' (১.৩). ব-বান্ধনি—রীল দারা ১—২, ৩—৪.

य-भीशा :-->.२. >.७. >,८. >.८.

লিফ্টিংঃ—২.৪.৫, ১.২, ২.৩.৪, ১.৩, ২.৩.৫, ১.৫, ৩.৪.৫.


ব-বান্ধনি—ধন্থ অথবা ওয়েট্ দারা

১০৩ নং চিত্র—> • × ৬ ক্রেপ্। ইহা ব্নিতে ৬ 'ধানা ঝাঁপের প্রোজন।

ব-গাঁথা : — >.২.৩. ২.৩.৪. ৫.৬. ৫.৬.
টিপ নি : — >.৩.৫, ২.৪, ১.৫, ২.৪.৬, ১.৩, ৪.৬.
ব-বান্ধনি — ধমু অথবা ওয়েট দারা।

লিনিয়ার জিগ্জ্যাগ (Linear Zig-Zag Weave).

ইহার অপর নাম **ডিম্টরটেড্ বা স্পাইডার উইভ্** (Distorted or spider weave). এই উইভে টানা ও পড়েনের দিকে, মোটা বা রঞ্জিন স্থতা মাঝে মাঝে সন্নিবেশিত করিয়া ইহাদের মধ্যবন্তী স্থানে প্লেন্ উইভ দিলেই উক্ত মোটা বা রঞ্জিন স্থতার টানা ও পড়েনগুলি মোচ্ডাইয়া স্থানচ্যুত হয়।



১০৪ নং চিত্ৰ।

এই উইভ স্বভাবতঃ ভিতরে বাহিরে গুটাইয়া (winding in and out) ছোট বড় জাঁকা বাঁকা লাইন স্টি করে এবং লাইনের গতি বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া নানাবিধ ফিগার করা যায়। ১০৪ নং চিত্র একটি ষড়ভুজ আকারের লিনিয়ার জিগ্জাগ্লাইন পড়েন স্থতা দ্বারা গঠন করিতে হয়, তবে ইঞ্পিপ্রতি

পড়েন সংখ্যা বেশী থাকিবে এবং টানার স্থতা খুব টানের উপর রাখিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি টানার স্থতা দ্বারা জিগ জ্যাগ লাইন গঠন করিতে হয়, তবে ইঞ্চি প্রতি পড়েন অপেক্ষা টানা বেশী থাকিবে এবং টানার স্থতা একটু কম টানের উপর রাখিয়া পড়েন স্থতা টানের উপর রাখিয়া বুনিবে। উক্ত ডিজাইনটী টানা ও পড়েনে ৪০নং স্থতার ইঞ্চি প্রতি ১০টী টানা এবং ৭৬টী পড়েন রাখিয়া বুনিলে উৎকৃত্ত কাপড় হইবে। ১, ২, ১০ ও ১৪নং ভাদা-টানা এবং ৯, ১০, ১৯ ও ২০নং ভাদা-পড়েন গুলি অভাত্ত টানা ও পড়েন অপেক্ষা শক্ত হওয়া উচিত। এই স্থলে উক্ত ভাদা টানা ও পড়েন গুলি ৬০ দোতার হইলে ভাল হয়।

১০৪ নং চিত্র—**লিক্সার জিগ্জ্যাগ**্। ইহা বুনিতে ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন।

ব-গাঁথা ঃ—(১.১) ছই স্তা রঙ্গিন, (২.৩) ৫ বার = ১০ স্তা দাদা, (৪.৪) ছই স্তা রঙ্গিন, (২.৩) ৫ বার = ১০ স্তা দাদা।

টিপ্নিঃ—{ ১.৩। (১.২)} ৪ বার =৮ খেই সাদা, (২.৩) তুইবার =২ কেই অথবা মোটা ১ খেই রঙ্গিন, {(৩.৪). (২.৪)} ৪ বার = ৮ খেই সাদা, (২.৩) তুইবার =২ খেই অথবা মোটা ১ খেই রঙ্গিন।

व-वाक्षनिः—शत्र ष्यथवा ७ दश्हे बाता।

উক্ত ডিজাইনে (২.৩) হুই থেই একদঙ্গে আছে, এই স্থলে থেই ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন না দিয়া ডবল স্থতার এক থেই বোনাই স্থবিধা। ১ ও ৪নং ঝাঁপে ভাদা অর্থাৎ ফুটের স্থতা এবং ২ ও ৩নং ঝাঁপে দাধারণ প্লেনের স্থতা থাকিবে। উক্ত ডিজাইন হইতে যে কাপড় হইবে তাহা ষ্ডুভুজ (Hexagonal figure) হইবে। বিছানার চাদর, সুজনি প্রভৃতির জন্ম ব্যবহৃত হয়।

গ্রীসিয়ান উইভ (Grecian Weave)



১০৫ নং চিত্ৰ।



১ ৽৬ নং চিত্র।

গ্রীদিয়ান উইভে টানা স্তার লম্বা-ভাসাকে পড়েন স্তার লম্বা-ভাসা ঘারা ভাষপার বা পাশার ছক পাটোর্ণে চেক্ ব্নান ইইয়া থাকে (Grecian weave is based on Counterchange principle either with long floats of warp checked by long floats of west intervened by extreme degree of interlacements or else by Causing warp threads to float upon a large number of picks or picks over a large number of ends to produce Chequered effects in which both warp and west are freely displayed on the face side of cloth).

এই বুনন্ সাধারণতঃ স্থজনি, বিছানার চাদর, টেবিলচাক্নি, জামার কাপড় এবং নানাবিধ মনোরম ফারনিশিং ক্লথ বুনিতে ব্যবহৃত হয়।

১০৫ নং চিত্র — ৪**ঝ'াপে গ্রীসিয়ান উইভ** ব-গাঁথা—১.১.২.৩.৪.৪.২.৩.

টিপ্নি—(৩), (২), (২.৩.৪), (২.৩.৪), (৩), (২), (১.২.৩), (১.২.৩)। ব-বান্ধনি—ধকু অথবা ওয়েট ্ছারা।

টিপ্নি—(১.৭.৮.৯.১•), (২.৬.৮.৯.১•), (৩.৬.৭.৯.১•), (৪.৬.৭.৮.১•), (৫.৬.৭.৮.৯) ৪ খেই, (৪.৬.৭.৮.১•), (৩.৬.৭.৯.১•), (২.৬.৮.৯.১•), (২.৩.৪.৫.৬), (১.৩.৪.৫.৭), (১.২.৪.৫.৮), (১.২.৩.৫.৯), (১.২.৩.৫.৯), (১.২.৩.৫.৯), (১.২.৪.৫.৮), (১.২.৪.৫.৬) ডবির সাহায্যে ব্নিতেহয়।

ভারপার ভাইস্ (Diaper Dice)

এই বুনন্ দারা কাপড়ের উভয় দিকে টানা ও পড়েন ভাসা টুইল বা সাটিনের চতুকোণ অথবা লদাটে ব্লক (square or Rectangular Blocks) অর্ধাৎ পাশার ছকের মত কতকগুলি ছক কাটা বর উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে পাশার ছক বুনন্ কহে। ইংরাজীতে বলে ডায়পার বা ভাইস্ প্যাটার্ক (Diaper or Dice Pattern)। মূল টুইল বা সাটিন্টী যত স্থতার থাকে তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক টানা ও পড়েন লইয়া ভায়পার প্যাটার্ণের ডিজাইন হয়। ৬ ঝাঁপের কমে ভায়পার ভাইস্ হয় না। ডিজাইন করিবার সময় বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ডিজাইনের প্রত্যেকটি ছক (Block) বেশ পৃথক ও ক্পিট্ট হয়। দম্পূর্ণ ব্লকটিকে সমান ভাগে ভাগ করিয়া ৪টা ব্লক করিবে। কোণাকুণি ব্লক্ষরে যদি টানাভাসা টুইল বা সাটিন্ থাকে তবে বিপরীত কোণাকুণি ব্লক্ষরে পড়েন ভাসা টুইল বা সাটিন্ থাকিবে। কিন্তু ব্লক্ষরে চতুংপার্খের কিনারাগুলি যেন অপর

কোন ব্রকের কোন স্থার সাথে মিশিয়া কাজুনা করে, যদি করে, তবে কিনারাগুলি "আব্ড়ো ধাব্ড়ো" দেধাইবে।



>• ৭ নং চিত্র



১০৭ নং চিত্ৰ—ভাষ্মপার ভাইস্ প্যাটার্ব

ইহার মূলে ও ভূতার টুইল, অতএব ও x ২ = ৬ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন।

ব-গাঁধা :--(১.২.৩) এইরূপ > ইঞ্চি সাদা, (৬.৫.৪) এইরূপ > रेकि माना।

টিপ্নি—{(১.৫.৬), (২.৪.৬), (৩.৪.৫)} এইরূপ > ইঞ্চি সাদা পড়েন, {(১,২.৬), (১.৩.৫), (২.৩৪)} " > " বিঙ্গন

মাঝে মাঝে প্লেন্ বুনিতে হইলে তাহার

हिश्नि—(>०.८) (२.८.७)

व-वास्ति—त्रीव बाता >-8, २-৫, ७-७।

বিছানার চাদর, গায়ের চাদর, টেবিস ক্রথ, সুজনি ইত্যাদি বুনিতে এই বুনন্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

জন্তব্য — উক্ত লিফ্টিং ডিজাইন অমুসারে যাহা হওয়া উচিত তাহাই দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঐ প্রণালীতে পায়ে পেডেল টিপিতে মাঝে মাঝে বিশেষ অপ্পবিধায় পড়িতে হয়। ধেমন, (২.৪.৬), (১.৩.৫) ইত্যাদি। অতএব উক্ত অসুবিধা দুৱীকরণার্থে নিয়ে একটি সৃদ্দর সহজ কৌশল দেওয়া গেল, যথা:—

> নং পেডেলের সঙ্গে ২ নং ঝাঁপ বাধিতে হইবে

উক্ত প্রণালীতে পেডেল ও ঝাঁপ বাঁধিয়া নিয়লিখিত টিপ্নি অনুযায়ী বুনিতে হইবে, যথাঃ—

{(২.৫.৬), (১.৪.৫), (৩.৪.৬)} এইরূপ ১ ইঞ্চি মাদা পড়েন, {(১.২.৫), (২ ৩.৬), (১.৩.৪)} ্ব, ১ , বঙ্গিন ,

সুজনি বুনিতে ৪৮ নং শানায় ৩০ নং দোতার টানা, ২২ নং ডবল পড়েন থ্যবহার করিতে হয়। এই স্থলে প্রত্যেকটা ঝাঁপ ৩২ নম্বরের প্রয়োজন।

১০৮ নং চিত্র—ভারপারভাইস্প্যাটার্ণ


ইহার মূলে ৫ স্থতার সাটিন (5 end Satin), অতএব ৫×২=১০ থানা ঝাঁপের প্রয়োজন। ১০ নং চিত্রের ডবির সাহায্যে বুনিতে হইবে, কারণ সাধারণ তাঁতে ১০ থানা ঝাঁপ পায়ে টিপিয়া বোনা কন্তকর।

ব-গাঁথা—(১.২.৩.৪.৫) এইরূপ যত স্থতা ইচ্ছা দাদা,

{(১-৩,৫.৯), (১.৩-৫.৭), (১-৪.১•) (১.২.৪.৫.৮) (২-৬)} এইরূপ যত খেই ইচ্ছা রঞ্জিন পড়েন।

বেড্ফোর্ড কর্ড (Bedford Cord)

ইহা এক-প্রকার কর্ড কাপড়। কর্ড গুলি টানার দিকে থাকে এবং দেখিতে মাথার দীথি কাটার মত দেখায়। মিহি বেড্ফোর্ড মহিলাদের গ্রীয়কালে ব্যবহারোপযোগী পোষাক এবং মোটা বেড্ফোর্ড কোট এবং মিলিটারী, খেলোয়ার ও অশ্বারোহীদের স্থটের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কর্ডের স্তাগুলিতে নানাবির রং মিল করিয়া বুনিলে অতি স্থানা স্কুজনি, বেড্কভার ইত্যাদি হইয়া থাকে। এই ব্নন্ ৬ খানা ঝাঁপের কমে হয় না।
> ও ২নং ঝাঁপে প্লেন্ বাইণ্ডিংএর স্তা থাকে, ইহাকে ইংরেজীতে বলে কাটিং সূতা (Cutting ends)। ৩, ৪, ৫ এবং ৬নং ঝাঁপে কডের্র স্তা (Face ends) থাকে।





১১০ নং চিত্র। ইহা ১০৯ নং চিত্রের ক্রস্ সেক্শান ,

১•৯ নং চিত্র — বেড্ফোর্ড কর্ড :— ইহা বুনিতে ৬ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন।

্ত ২ নং ঝাঁপের কাটিং স্থতা শানার ঘরে ২টা করিয়া থাকিবে; কিন্তু ৩,৪,৫, এবং ৬ নং ঝাঁপের কডেরি স্থতা শানার ঘরে ৩টি করিয়া থাকিবে;

হথা—(>.২) একঘরে, (৩.৪.৩) একঘরে, (৪.৩.৪) একঘরে,
(>.২) একঘরে, (৫.৬.৫) একঘরে, (৬.৫.৬) একঘরে।
টিপ্নিঃ—(>.৩), (২.৪), (>৫), (২.৬)
ব্যাস্থ্যি—১৬২নং ঝাঁপ বালে ছারা ১—২, ৩.৪.৫ ও ৬নং

ব-বান্ধনি—১ও২নং ঝাঁপ বাঁল ছাবা ১—২, ৩,৪, ৫ ও ৬নং ঝাঁপ ধন্ম অথবা ওয়েট্ ছারা।

এই স্থলে ৬ প্ৰায় কড হইয়াছে। এই কৰ্ডকে আরও পরিকার,
সুন্দর ও মজবুত করিতে হইলে প্রতি কর্ডের মধ্যস্থলে একটি অথবা
একাধিক ওয়াডিং (wadding) স্তা রাধিয়া বুনিতে হয়।

Geogeo Go Desco Go

>>> নং চিত্র। ওয়াডিং স্তা সহ বেড্ফোর্ড কর্ড কাপড়ের ক্রস্ সেক্শান (Transverse Section) দেখান হইয়াছে।

এই ওয়াজিং স্তাগুলি পৃথক বীমে থুব টান অর্থাৎ টাইট্
অব্সাধ রাখিতে হইবে, যেন বুনিবার সময় উক্ত ওয়াজিং স্তাগুলি
টিউবের ভিতঃ দিয়া চলিয়াছে বলিয়া মনে হইবে। এই ওয়াজিং
স্তার জন্ম পৃথক আওও ২ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। ওয়াজিং স্তা
অপেক্ষাকৃত মোটাও নরম পাকের থাকে।

জন্তব্য—১০৯নং চিত্রের ডিজাইন বারা ৪৮নং শানার ২০ নং স্থার টানা, ৪০ নং স্থার পড়েন, ইঞ্চিপ্রতি ৭০ খেই (Picks) দিয়া কাপড় বুনিলে গ্রীম্বকালীন ব্যবহারোপযোগী জামার কাপড় হইবে। ৪৮ নং শানার বুনিতে হইলে ৬৪ নং শানার হিসাবে টানা প্রস্তুত করিয়া ৬৪ নং শানারই বীম করিতে হইবে। এই স্থলে ১ও ২নং ঝাঁপ ৩২ নম্বরের এবং অপর ৪ খানা ঝাঁপ ৪৮ নম্বরের প্রয়োজন। বেশী দামের বেড্যোর্ড কর্ডের কাপড় বুনিতে কর্ডগুলি উপরে রাধিয়া বুনিতে হয়।

বিশেষ দ্রপ্তব্য —কড জাতীয় আর এক প্রকার কাপড় আছে তাহাকে
"পিকি' (Pique) বলে। বেডুফোর্ড কডের ভুরেগুলি টানার
দিকে লম্বালম্বি থাকে; কিন্তু পিকির ভুরেগুলি কাপড়ের চওড়ার
দিকে থাকে। বেডুফোর্ড কর্ডে সাধারণতঃ একটি টানা ও একটি
পড়েন আবগ্রক; কিন্তু "পিকি" বুনিতে হুইটী টানা এবং একাধিক
পড়েন প্রয়োজন, কথনও কথনও হুইটী, তিনটী পড়েনও ব্যবহৃত হুইয়া
থাকে; বেড্ফোর্ড কর্ডের রিপিট সাধারণতঃ হুইটী কর্ডে সম্পন্ন হয়;
কিন্তু পিকির রিপিট প্রধাণতঃ একটি কর্ডেই হুইয়া থাকে।

এক্ট্টা ওয়ার্প ও এক্ট্টা ওয়েফ্ট্

(Extra Warp and Extra Weft)

ক'পড়ের পাড়ে নক্সা ব্নিতে এক্ট্রা ওয়ার্পের প্রয়োজন, এতজির জমিনে নক্সা করিতেও কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিজ্ঞ টানার প্রয়োজন হইয়া থাকে। গ্রাউণ্ড এবং ফিগার উইভের স্তা একসজে বীমে জড়ান হইলে ব্নিবার কালীন টানার স্তা ঢিল টান হইয়া কাপড় ব্নিবার অযোগ্য হয়। এইজক্ম এক্ট্রা ওয়ার্প পৃথক বাধিতে হয়, এক্ট্রা ওয়ার্প ধারা যেমন কাপড়ে নক্সা উঠান মার, এক্ট্রা ওয়েফ ট্ (Extra weft) দারাও তেমন কাপড়ে নক্সা তোলা যাইতে পারে। টাঙ্গাইল, ফরাসভাজা, ঢাকাই জামদানী ও বেণারশী শাড়ীতে যে সব বুটা ও আচ্লা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা এক্ট্রা ওয়েফ ট্ এর কাজ। প্রতিটি এক্ট্রা ওয়ার্পের সাথে যেমন গ্রাউও ওয়ার্প কাজ করে, তেমনি প্রত্যেক এক্ট্রা ওয়েফ টের সাথে গ্রাউও পিক কাজ করে।

চাটাই পা'ড় (Matt Border with Extra warp)



১>২ नः हिता । हाही है পाए।

১১২ নং চিত্র — বর্ত্তমানে ধৃতি, শাড়ী ও চাদরের পাড়ে চাটাই বুনন্
খুবই প্রচলিত। এই বুনন্কে দরমা, খল পা বা ধাড়ি বুনন্ও বলে।

ইহা বুনিতে ২ থানা ঝাঁপ এবং ২ থানা ডান্সির প্রয়োজন। ঝাঁপ ২ থানার পর ডান্সি ২ থানি সাজান থাকিবে। অর্থাৎ ১ ও ২নং ঝাঁপ ৩ ও ৪নং ডান্সি। ১ ও ২নং ঝাঁপে জমিন স্থতা এবং ৩ ও ৪নং ডান্সিতে চাটায়ের এক্ট্রা স্থতা থাকিবে। চাটাই বুনিতে যে টানার প্রয়োজন তাহাকে ইংরাজীতে এক্ট্রা ওয়ার্স (Extra warp) বলে। চাটাই পাড় বুনিতে প্রতি পাড়ের জন্ত যত স্থতা প্রয়োজন তত স্থতার ক্ইটি এক্ট্রা ওয়ার্প প্রস্তুত করিয়া পৃথক পৃথক তুইটি ববিনে জড়াইয়া তুই ধারে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। এক্ট্রা স্থতাগুলি জমিন স্থতা

ব-গাঁথা প্রণালী ঃ—জমিনের ব-গাঁথা ঃ—১.২,১.২ এইরূপ পাড়ের ব-গাঁথা ঃ—(১.৩, ২.৩) এইরূপ ষতবার ইচ্ছা এবং (১.৪, ২.৪) এইরূপ যতবার ইচ্ছা।

অর্থাৎ ১নং ঝাঁপে জমিনের ১ স্থতা, ৩নং ডান্সিতে এক্ট্রা ১ স্থতা ২নং " " ১ স্থতা, ৩নং " " ১ স্থতা এইরূপ যতবার ইচ্ছা।

পাড়ের স্তা শানা গাঁথিবার সময় শানার প্রতি ঘরে ২টা জমিন ও ২টা এক্ষ্ট্রা মোট ৪টা স্থতা থাকিরে। প্রয়োজন হইলে এক্ষ্ট্রা স্তা ডবলও ব্যবহার করা যায়।

টিপ্নিঃ—৩নং ডান্ধি টিপিয়া রাখিয়া > ও ২নং ঝাঁপ দ্বারা সাধারণ প্লেন্ অর্থাৎ >, ২, ১ ২ এইরূপ যত খেই ইচ্ছা বুনিবার পর পুনরায় ৪নং ডান্ধি টিপিয়া রাখিয়া > ও ২নং ঝাঁপ দ্বারা পূর্ব্বৎ সাধারণ প্লেন্ তত খেই বুনিতে হইবে। ব-বান্ধনি—বীল দ্বারা >—২, ৩—৪

তায়্মণ্ড বা বর্ফি পাড় (Diamond Border with Extra warp)



১১৩ নং চিত্র।

১১৩ নং চিত্র —এই পাড়ের প্রচলন সাধারণতঃ শাড়ীর উপরই থুক

বেশী। ইহা বুনিতে ২ খানা ঝাঁপ এবং ৪ খানা ডাঞ্চির প্রয়োজন। ঝাঁপ ২ খানার পর ডাঞ্চি ৪ খানি সাজান থাকিবে।*

ষ্মর্থাৎ > ও ২নং ঝাঁপ, ৩. ৪, ৫ ও ৬নং ডাঞ্চি। > ও ২নং ঝাঁপে জমিন স্থতা এবং ৩, ৪, ৫ ও ৬নং ডাঞ্চিতে বর্ষির এক্ট্রা স্থতা থাকিবে। এই স্থলেও চাটাই পাড়ের স্থার ২টা এক্ট্রা ওয়ার্প (Fxtra warp) প্রয়োজন।

व-गाँथा अभानी: - कपिरनद व-गाँथा: ->.२, >.२ এইরপ। পাত্তের ব-গাঁথা ঃ->.৩, ২.৪, ১.৫, ২.১, ১.৫, ২.৪। অর্থাৎ->নং ঝাঁপে জমিনের > স্থতা, ৩নং ডান্সিতে এক্ষ্ট্রা > স্থতা "。8平**3** ২নং ১৯ ৫নং >নং 99 3 53 २नः " 32 ৬নং 59 33 33 GT? 9.9 **১নং** २न१ % ,, ৪নং " >

পাড় বড় করিতে হইলে এইরূপ ব-গাঁথা যতবার ইচ্ছা।

পাড়ের স্থতা, শানার প্রতি বরে ২টা জ্বমিন ও ২টা এক্ট্রা, মোট ৪টা করিয়া থাকিবে।

টিপ্নি:—>.৩.৪, ২.৪৫, ১.৫.৬, ২.৩.৬, ১.৫.৬, ২.৪৫, ১.০.৪, ২.৩.৬। ব-বান্ধনি:—রীল ছারা >—২,৩—৫,৪—৬।

উক্ত প্রণালীতে ছোট ছোট নক্সার কাজ করাই সম্ভব। কিন্তু
এক্ট্রা ওয়ার্প ও এক্ট্রা ওয়েফ্ট ছারা বড় বড় নক্সা ব্নিতে ডবি এবং
জ্যাকার্ড ল্মের সাহায্য লইতে হয় (১০ হইতে ১৫নং চিত্র দ্রষ্টবা)।


ডবল ক্লথ

(Double Cloth or Two-ply cloth)

ইহা সাধারণ প্লেন্ কাপড়। এক দলে ছুইথানি কাপড় বোনা হয় বলিয়া ইহাকে ডবল কাপড় বলে। ইংরাজীতে বলে "ডবল ক্লথ"। থলে, বালিশ, লেপের খোল ও স্কুল-ব্যাগের জন্ম যে ডবল কাপড় প্রস্তুত্ত হয়, সাধারণতঃ তাহাদের ছুই কিনারা দহ ৩ দিক বদ্দ অর্থাৎ ১ মুখ মাত্র খোলা রাখিয়া বোনা হয়।

আর এক রকম ডবল কাপড় ৩ দিক খোলা অর্থাৎ এক কিনারা মাত্র বন্ধ রাখিয়া বোনা হয়়। এইরপ কাপড় তাঁত হইতে বাহির করিয়া ভাজ খুলিলেই কাপড়ের বহর ডবল হইয়া থাকে ছোট তাঁতে বেশী বহরের বিছানার চাদর বুনিতে হইলে এই ৩ দিক খোলা রাখিয়া ডবল রুথ বোনাই একটি সহজ এবং স্থুলর পস্থা। ডবল রুথ বুনিতে ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। ১ম ও ৩য় ঝাঁপে ঘারা একখানি কাপড় এবং ২য় ও ৪র্থ ঝাঁপ ঘারা আর একখানা কাপড় বোনা হইয়া থাকে। বুনিবার সময় মনে হয় যেন একখানা কাপড়ই বোনা হইতেছে। এই কাপড় বুনিতে বেশী নম্বরের শানা ব্যবহার করিতে হয়। উপরের কাপড় বুনিবার সময় নীচের কাপড়ের সমস্ত টানার স্থতা নীচে নামিয়া থাকিবে এবং নীচের কাপড়ের সমস্ত টানার স্থতা নীচে নামিয়া থাকিবে এবং নীচের কাপড়ের সময় উপরের কাপড়ের সমস্ত টানার স্থতা নীচে নামিয়া থাকিবে এবং নীচের কাপড়ের সময়

যে টানা ও পড়েন স্থতা দারা উপরের কাপড়খানি তৈরী হয় তাহাকে বলে Face Ends ও Face Picks. এবং যে স্থতা দারা নীচের কাপড় তৈরী হয় তাহাকে বলে Back Ends ও Back Picks. ডবল ক্লথকে ২ প্লাই বলে, এইরূপ ৩ প্লাই, ৪ প্লাই ইত্যাদি কাপড় বৃনিতে পারা যায়। প্লেন্ ডবল ক্লথ বৃনিতে যেমন ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন, তেমন ৩ প্লাই বৃনিতে ৬ খানা এবং ৪ প্লাই বৃনিতে ৮ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। কাপড়ের প্রতি ইঞ্জিতে যদি ২০টা টানার স্থতা থাকে তবে ২ প্লাই কাপড় বুনিতে ৪০টা এবং ৪ প্লাই বুনিতে ৮০টা টানার স্থতা শানার প্রতি ইঞ্জিতে রাধিবে।



১১৪ নং চিত্ৰ—ইহা এক ধার বন্ধ তবল ক্লপ্থ (Plain Double Cloth or 2 ply weave, bound at one Selvedge)।

ৰ-গাঁথা--->.২.৩.৪. টিপ্নি---২.৩.৪, ১.২.৪, ৪, ২.

व-वाक्ति-थयू, ७८३१ व्यथवा स्थीः वादा।



>> গ নং চিত্র । ইহা এক ধার বন্ধ প্লেন্ ডবল ক্লথের অর্থাৎ >> ৪ নং চিত্রের ক্রশ্ সেক্শান (Transverse Section)।

্তিৰাং চিত্ৰ—ই**হা তুইধার বন্ধ তবল ক্লথ** (Plain Double Cloth, bound at both Selvedges)।

ব-গাঁথা—>.২.৩.৪ টিপ্নি— ২.৩.৪, ৪, ১.২.৪, ২০ থলে, বালিশ ও লেপের খোল ইত্যাদির ৩ দিক বন্ধ থাকিলেই স্থবিধা হয়। উক্ত টিপ্নি দ্বারা প্রয়োজন মত বুনিবার পর ১.৩, ২.৪ এইরপ টিপ্নিতে কয়েকটা পিক্বুনিলেই আর এক ধার বন্ধ হইবে।



১১৮ নং চিত্ৰ।

ইহা ছুই গার বন্ধ প্লেন্ডবল ক্থের অর্থাৎ ১১৫ নং চিত্রেশ ক্রশ্বেক্শান (Transverse Section)।

ডবল ক্লথ বুনিতে যদি ২ ধানা কাপড় সম্পূর্ণ পৃথক রাখিতে হয় তবে ১১৪নং চিত্রের ডিজাইনটী ২ মাকুতে বুনিতে হইবে। প্রথম ২ পিক্ (২.৩.৪, ১২.৪) এক মাকুতে, শেষের ২ পিক্ (৪,২) অপর মাকুতে বুনিবে এবং এই স্থলে একাধিক মাকুর বাক্স সহ দক্তি (Multiple shuttle box, ব্যবহার করিতে হয়।

১১৬ নং চিত্র—৮ ঝাঁপে অলম্কত ডবল কাপড় (Figured double cloth on 8 shafts).

১ স্থা কাল, ১ স্থা দাদা এইরপে দম্পূর্ণ টানার স্থা সাধান আছে, অতএব শানার প্রতি বরে ১ স্থা কাল ও ১ স্থা দাদা থাকিবে। পড়েনেও ঠিক টানার মত ১ থেই কাল স্থার পর ১ থেই দাদা স্থা বুনিতে হইবে। অতএব হুইটী মাকুর প্রয়োজন। এই কাপড় দাধারণতঃ বিছানার চাদরের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ব-গাঁপা : — > .২.৩.৪ এইরূপ যতবার ইচ্ছা,

৫.৬.৭.৮ এইরূপ যতবার ইচ্ছি।

টিপ ্রি—{(২.৩,8.9) কাল, (৪.৫.৭.৮) সাদা,

(১.২.৪.৫) কাল, (২.৫৬.৭) সাদা} এইরূপ যতবার ইচ্ছা, {(৩.৬.৭.৮) কাল, (১.৩.৪.৮) সাদা,

(১.৫.৬.৮) কাল, (১.২৩৬) সাদা} এইরূপ যতবার ইচ্ছা।

य-नाक्षनि—तीन बाता >-१, २-৮, ७-৫, ৪-৬

এই স্থলে রীল দারা বুনিতে কার্যাক্ষেত্রে বিশেষ অন্থবিধা ঘটিবার
সম্ভাবনা, কারণ ১ হইতে ৭ নং ঝাঁপের দুরত্ব য়তটা হইবে বলিরা
মনে হয় তাহাতে রীলের দড়ি কিছুতেই সমস্ত্রে থাকিবে না;
অতএব ঝাঁপ উঠা নামা করিতে চাঁপ ধরিতে পারে। ডবি, ধনু অথবা
ওয়েট্ই এইস্থানে অপেক্ষাকৃত ভাল কাঞ্জ দিবে।

''ডবল ক্লথ'' কাথা সেলাইয়ের মত হুইখানি কাপড়কে এক্সঞ্চে দেলাই করিয়াও বোনা যাইতে পারে।

ব্যাক্ড. ফ্যাব্রিক্

(Backed Fabric)

অতিরিক্ত (additional) টানা ও পড়েনের সাহায্যে কাপড়কে মোটা করণ এবং কাপড়ের ওজন, শক্তি ও উষ্ণতা বৃদ্ধি করণই ব্যাক্ড্ ফ্যাব্রিকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কাপড়ের ২ দিকে তুই রকম উইভ দৃষ্ট হয় এবং উভয় দিক্ই সদর অর্থাৎ reversible মনে হইবে। কোন কাপড়ের পেছন দিকে যদি এক্ট্রা ওয়েছ্ট্ ঘারা ব্যাকিং করা হয়, তবে প্রতি ওয়ার্প স্থতা বিপিটে অন্ততঃ একবার ক্রমান্বয়ে ছুই পিক্ পড়েনের নীচে থাকিবে। ওয়ার্প-ব্যাকিং এর বেলায় ইহার বিপরীত হইবে।

এক্ ট্রা ওয়ার্প দারা ব্যাকিং করিতে অভিনারী লুম; কিন্ত এক্ট্রা ওয়েক্ট দারা ব্যাকিং করিতে "মালটিপল্ সাটেল বক্স লুম" প্রয়োজন।

ওয়েফট্ ব্যাক্ড ফ্যাত্রিক. (Weft Backed Fabric)








১১৯ নং ১২ নং চিত্ৰ। চিত্ৰ। ১২১ নং চিত্ৰ

১১৯ নং চিত্র একটি রেগুলার টুইল এবং ১২০ নং চিত্র একটি টানা ভাসা সাটিন। এই উইভ ছুইটা পড়েনে পড়েনে মিলিত হইয়া ১২১ নং চিত্রের ডিজাইনটা হইয়াছে এবং ইহাকে বলে 'ওয়েফ ট ব্যাক্ত্ফ্যাব্রিক্।

ওয়াপ ব্যাক্ড ক্যাত্রিক্ (Warp Backed Fabric)



<mark>১২২ নং ১২৩ নং</mark> চিত্ৰ। চিত্ৰ।

১২৪ নং চিত্ৰ।

১২২ নং চিত্র একটি রেগুলার টুইল এবং ১২৩ নং চিত্র একটি পড়েন ভাসা সাটিন। এই উইভ ছুইটা টানায় টানায় মিলিত হইয়া ১২৪ নং চিত্রের ডিজাইনটা হইয়াছে এবং ইহাকে বলে ওয়াপ ব্যাক্ত্ক্যাত্রিক্।

টাকিশ টাওরেল

(Turkish Towel)

ইহা প্লেন্ কাপড়; কিন্তু এই কাপড়ের ছই দিকেই টানার দারা পাইল বা ছুপি তোলা থাকে এবং ইহাকে ওয়ার্প পাইল বা টেরী পাইল বলে। তোয়ালে, বালিশ ঢাক নি, বিছানার চাদর, বাথ্টাওয়েল, সুজ্নি, টয়লেট্কভার, মধমল, ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়। ইহা वृति 8 थाना बाँ ११ ववः २ ही वीम वा नरतास्त्रत खरतासन। वक বীমে জমিনের স্থতা (ground ends), অপর বীমে পাইলের স্থতা (pile ends) থাকে। জমিনহতার বীম বেশ টানের উপর (Tightfit) রাপিয়া পাইল-স্থতার বীমটা জমিন-স্তার বীমের একটু উণরে টিঙ্গা ভাবে (Loose fit) রাখিতে হইবে, যেন বোনার সঞ্চে সঞ্চে আপনা হইতে বীমটী ঘুরিয়া আসে। প্রতি বীমে সমান সংখ্যক স্থা থাকিবে। পাইল স্তা জ্বিন স্তা অপেক্ষা মোটা থাকা উচিত। যেমন, জমিন ৩০ দোতার হইলে পাইলের জন্ম ২০ দোতার থাকিবে। পাইলের টানা জমিনের টানা অপেক্ষা ৩ হইতে ৫ গুন नषा रहेत्व वर्षाद क्यात्नव होना यपि ३० गक नषा रव, शाहेत्नव . টান। ৩০ হইতে ৫০ গজ লম্বা হইবে। পাইল ছোট বড় অনুসারে টানার দৈর্ঘ্য আরও ছোট বড় হইয়া থাকে। উভয় টানাই শানার প্রতিগরে একটি করিয়া স্তা টানিয়া বীম করিতে হয় ; কিস্ত বুনিবার সময় শানার প্রতি ঘরে জমিনের > স্তা এবং পাইলের > স্থতা মোট ছইটি করিয়া স্থতা থাকিবে।

ৰ-গাঁথাঃ—, ১.২.৩.৪ অর্থাৎ, ১ জমিন, ২ পাইল, ৩ জমিন, ৪ পাইল। অত এব ১ ও ৩ নং ঝাঁপে জমিনের স্তা এবং২ ও ৪ নং ঝাঁপে গাইলের স্থতা থাকিবে। কাপড়ের চুই ধারে মুদি কতকটা প্লেন্ বুনিতে হয় তবে জমিন স্থতার বীম হইতে যত স্থতা ইচ্ছা ১.৩.১.৩ এই প্রণালীতে ব-গাঁথিতে হইবে।

छिभ्बि:--

5.2, 0.8, 0.2, 5.8—2.0, 5.8 0.8 5.2, 5.8, 2.0—5.8, 2.0

অর্থাৎ প্রথমতঃ কাপড়ের উপর দিকে পাইল (face pile)
উঠাইবার জন্ম ১ ও ২ নং ঝাঁপ টিপিয়া খেই মারিয়া খেইটি অর্দ্ধ
ইঞ্জি আন্দান্ত দূরে রাখিয়া তাহারই গায়ে ৩.৪.৩.২, ১.৯ এই ৩টি
খেই (picks) রাখিতে হইবে. তৎপর এক সন্দে উক্ত ৪ খেই খুব
জারে শানা দ্বারা কোলের দিকে বা (Beat up) দিতে হইবে এবং
পাইলগুলি যাহাতে খুলিয়া না আসে তজ্জন্য ২.৩ এবং ১.৪ এই
দুইটী বান্ধনি খেই (Binding picks) দিতে হয়।

দ্বিতীয় বাবে কাপড়ের পিছন দিকে পাইল (Back pile) উঠাইবার জন্ম ও ও ৪নং ঝাঁপ টিপিয়া খেই মারিয়া খেইটা পূর্ববং অর্দ্ধ ইঞ্চি আন্দান্দ দ্বে রাখিয়া তাহারই গায়ে ১.২, ২.৪, ২.৩ এই ৩টা খেই (picks) রাখিতে হইবে; তংপর একসন্দে উক্ত ৪ খেই খুব জোরে শানা দ্বারা কোলের দিকে ঘা দিতে হইবে এবং যাহাতে পাইলগুলি খুলিয়া না আদিতে পারে তজ্জ্য ১৪ এবং ২.৩ এই তুইটা বান্ধনি খেই (Binding picks) দিতে হয়। ব-বান্ধনি ঃ—রীল দ্বারা ১—৩ ২—৪

চেক্ টার্কিশ টাপ্তরেল (Check Turkish Towel)

টানা ও বয়ন প্রণালী সাধারণ টা কিন্দ টাওয়েলের ভায়। পাইল বীমে ছই বং এর স্থতা (১ স্থতা লাল, ১ স্থতা নীল) থাকিলে দেখিতে স্থাদর দেখায়। এইস্থলে ১ ও ২নং ঝাঁপে জমিন স্থতা (Ground ends) এবং ৩ ও ৪নং ঝাঁপে পাইলের হৃতা (pile ends) থাকিবে।

ব-গাঁথা ঃ—>.৩.২.৩ এইরূপ ৬ বার, >.৪.২.৪ এইরূপ ৬ বার টিপ্নি ঃ—:২.৪, ১.৩, ২.৩—১-৪ এইরূপ ৬ বার, ১.৩, ২.৪, ৪.১—২.৩ এইরূপ ৬ বার

ব-বান্ধনি—রীল দ্বারা ১—২, ৩—৪,৪৮ নং শানা, জমিন টানা ৩০ নং দোতার, পাইল টানা ২০ নং দোতার এব: পড়েন ১৬ নং স্তঃ চেক্ টার্কিশ টাওয়েলের পক্ষে উপযুক্ত।

ফাস্টিয়ান্ ফ্যাত্রিক্ (Fustian Fabric)

এই জাতীয় কাপড়কে "স্থুল কাপড়" বলে। পড়েন স্তা দারা এই কাপড়ে পাইল (weft pile) উঠান হয়। ফাস্টিয়ান্নানাবিধ, তন্মধ্য "ইম্পেরিয়াল", "সোয়ান্স্ ডাউন" 'ক্যান্ট্রন" বা "ডায়গোনাল", "মউল স্কিন্", "বিভার্তীন্", "ভেলভেটীন্ অথবা 'কটন্ ভেলভেট্", "কড়ডুরয়", ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

ভেলভেটীন্ ব্যতীত সমস্ত ফাস্টিয়ান্ ফ্যাত্রিক্ই খুব মজবুত কাপড় এবং ইহা পোষাকের জন্ম ব্যবহৃত হয়।



১২৫ नং চিত্র।



১২৬ নং চিত্ৰ।




>२१ नः हिळा।

ইম্পেরিয়াল (Imperial)—সর্বোৎকৃষ্ট ইম্পেরিয়ালকে বলে "সোয়ান্স্ ভাউন" (Swans down)। ১২৫ নং চিত্র একটি ৫ স্থতা টানা ও ৫ স্থতা পড়েনের "সোয়ান্স্ ভাউন", ইহা ঠু (2 up 3 down) হিসাবে একটি পড়েন ভাসা ডিজাইন। ভাল কোয়ালিটির সোয়ানস্ ভাউনে ইঞ্চি প্রতি ২০ নং টুইস্টের ৬০ স্থতা টানা, ২০ নং সফ্টের ১২০ টা পড়েন থাকিবে। বুনিবার পর পড়েন স্থতা Perch স্থবা Scratch ক্রা হয়।

১২৬ নং চিত্র একটি ইম্পেরিয়াল সাটিন (Imperial Sateen)। ১২৫ নং চিত্রের সোয়ান্দ্ভাউন অপেক্ষা অধিকত : ভারী সোয়াক্স ডাউনকে বলে "ইম্পেরিয়াল সাটিন"। এই ডিজাইন ৮, স্তার সাটিন বেসিসে করা হয় বটে ; কিন্তু সন্নিহিত (Contiguous) হুইটী টানার স্থতা প্রতি পিকে সর্বনাই এক সঙ্গে উপরে থাকিবে। উইভ সাধারণতঃ পড়েন ভাসা অর্থাৎ ২ ে (2 up 6 down) হিসাবে টানার উপর পড়েন ভাসিতে থাকে। এই ইন্পেরিয়াল সাটিনের তলার দিকে পড়েনের খাট ৰাট ভাসাগুলি অর্থাৎ Short floats সমূহ Perch করিলে যে পাইল এফেক্ট্ হইবে তথন তাহাকে বলে "কুত্রিম মউল স্কিন্" (Imitation Moleskin) এবং উপরেব দিকে লম্বা লম্বা পড়েন ভাসাগুলি Perch করিলে যে পাইল এফেক্ট্ হইবে তখন তাহাকে বলে ল্যান্সকিন্ (Lambskin)। মিডিয়াম কোয়ালিটির ইন্পেরিয়াল সাটিনের প্রতি ইঞ্চিতে ১৬ নং টুইটের १२ ऋতা টানা এবং ১৬নং সফ্টের ১৫০টী পড়েন থাকিবে। পক্ষাস্তরে ভাল কোয়ালিটির ল্যাম্বন্ধিনে প্রতি ইঞ্চিতে দোতার ২০ নং (2/20's yarn) সূতার ৪৮ সূতা টানা এবং ২০নং স্তার ৪৫০টা পড়েন থাকিবে।

১২৭নং চিত্র--রেভার সিবিল সাটিন (Reversible Imperial Sateen)—৮ স্তা টানা ও পড়েন নিয়া এই ডিজাইনটা হইয়াছে। এই কাপড়ে পড়েন দূতা এত বেনী ও খাপি থাকে যে উভয় দিকে একমাত্র পড়েনই দৃষ্ট হয় এবং একই রকম দেখায়। এই কারণে ইহাকে রেভার-সিবিল-সাটিন বলে। উত্তম কোয়ালিটির রেভার সিবিল ইম্পেরিয়াল সাটিন কাপড় প্রস্তুত করিতে ইঞ্চি প্রতি ১৬নং টুইস্টের ৬৪ সূতা টানা এবং ৩০নং সক্টের ৩৩০টী পড়েন রাধিয়া বুনিবে।

ক্যানটুন (Cantoon or Diagonal)—



>२४नः हिळ। >२२नः हिळ।

১৩০নং চিত্র।

১৩০নং চিত্র—ইহা একটি ৬×১২ ক্যান্টুনের ডিজাইন। ১২৮ ও
১২৯নং চিত্রের ২টা ৬ স্বৃতার রেওলার টুইলকে পড়েনে পড়েনে
(Pick and Pick) মিশ্র করিয়া ১৩০নং চিত্রের ক্যান্টুনের ডিজাইনটী
প্রস্তুত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট ক্যান্টুন্ ক্লথ প্রস্তুত করিতে প্রতি ইঞ্চিতে
২০ দোতার ৫২টা টানা এবং ২০ একতার ৪০০টা পড়েন দিয়া বুনিবে।
এই কাপড়ের পেছন দিকটা Perch করা হয় এবং ইহা সাধারণতঃ
হাল্কা বংয়ের হইয়া থাকে। রাইডিং অথবা স্পোটিং সুট্ হিসাবে এই
কাপড় থুব বেশী ব্যবহৃত হয়।

মউলস্থিন্ (Moleskin)—

ইহা ছুঁচার চর্ম্মবং অতীব কোমল কাপড়। এই কারণেই ইহার নাম মউল-ক্ষিন্। এই কাপড় পূর্ব্বোক্ত যে কোন ফাস্টিয়ান্ ফ্যাত্রিকের তুলনায় বেশী শক্ত ও ভারী হয়। লোহ ও পিওল ঢালাইয়ের কর্মকারগণ (Iron or Brass Moulders), নাবিকগণ প্রভৃতি এই কাপড় ব্যবহার করিয়া থাকে; কারণ এই কাপড়ের ভিতরে ধূলি, কণা, বালি, গলিত ধাতুর ছিটা প্রভৃতি সহঁজে প্রবেশ করিতে পারে না।

মউলস্কিনের ডিজাইন করিতে এক পংক্তি টানা এবং ছই পংক্তি পড়েনের প্রয়োজন (Face pick & B.ck pick. @ 2:1); কিন্তু পড়েন সূতার বকম একই থাকার্য সাধারণ তাঁতে অর্থাৎ যে তাঁতের দক্তির উভয় দিকে একটি করিয়া বাক্স থাকে, এইরূপ তাঁতেই বোনা ইইয়া থাকে।




১৩১নং চিত্র।

১৩১নং চিত্র একটি মউল-স্কিনের ডিক্সাইন। ছইটী ফেইস্ পিকের পর একটি ব্যাক্ পিক্ আছে; ফেইস্-পিক্ সাটিন বেসিসে এবং ব্যাক্-পিক্ ৩ স্তার টুইল বেসিনে, স্বতরাং পূর্ণ ডিজাইনটী ৬ সতার টানা 🗴 ৯ সূতার পড়েনে রিপিট্ হইয়াছে। উৎকৃষ্ট মউল- স্কিন্ প্রস্তুত করি:তে ২৪ তিন-তার স্থতার টানা ৪০ স্থতা এবং ১৬নং স্থতার পড়েন ৪০০ পিক্ প্রতি ইঞ্চিতে থাকিবে।

বিভারটীন্ (Beaverteen)—

ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে অপেক্ষাকৃত হাল্কা মউল স্থিন। কাপড়ের পেছন দিক্ perch করা হয় এবং বুনিবার পর ধোলাই, রং অথবা ছাপান হইয়া থাকে। বিভারটীনের ফেইস্ উইভ অনেকটা সোয়ান্স্ ডেণ্ডনের মত এবং ব্যাক্ উইভ প্লেন্ বটে; কিন্তু খাঁটি ধ্যালিকো নয়।




১৩২নং চিত্ৰ।

১৩২নং চিএ—ডিজাইনটীর ৬ স্তা টানা×১২ স্তা পড়েনে বিপিট। ৩টী ফেইস্ পিকের পর একটি ব্যাক্ পিক্ আছে। ভাল কোয়ালিটির বিভারটীন্ প্রস্তুত করিতে প্রতি ইঞ্জিতে ২০ দোতারের ৪০ স্তা টানায় এবং ২০ নম্বর স্তার ৩০০ পিক্ পড়েনে থাকিবে।

ভেল্ভেটীন্ (Velveteen)

ফাস্<mark>টিয়ান্ ফ্যাব্রিকের মধ্যে ভেল্ভেটীন্ ক্লথ অ</mark>পেক্ষাকৃত হাল্কা জ্মিনের হইয়া থাকে। কাপড় বুনিবার পর পড়েন ভাসাগুলি (weft floats) কাটিয়া পাইল উঠান হয়। কাটিবাব পূর্ব পর্যান্ত এই কাপড়ের বিশেষত্ব কিছুই নাই। একই রকমের পড়েন সূতা ছারা ভেল্ভেটানের পাইল ও জমিন উভয়ই বোনা হয়। পড়েনের floatsএর মধ্যস্থল কাটিয়া পাইল তৈরী হয় এবং পাইলগুলি য়াহাতে খুলিয়া না য়ায় এবং কাটিবামাত্র খাড়া (erect) হইয়া উঠে, ভজ্জার প্রাটণ্ডপিক্ দিতে হয়, কাপড়ের পিছনে চুণের পাতলা পেয় লাগান হয় এবং তাহা শুকাইলে পর তহুপরী ময়দার পেয় লাগাইয়া পুনরায় শুকাইয়া লইতে হর । য়ে বরাবর পাইলগুলি কাটা হয় দেই রাস্তাকে বলে "Races", নিয়ে ১৩৩নং চিত্রের " "তে ∧ চিহ্ন ছারা "Races" দেখান হইয়াছে এবং উক্ত চিত্রের "৪"তে ভেল্ভেটানের ক্রশ্ দেকশান দেখান হইল।



: ৩৩নং ।চত্র ।

২০০নং চিত্র—ইহা একটি বড় পাইলযুক্ত হাল্কা জমিনের ভেল্ভেটীনের ডিজাইন। তুইটি পাইল পিকের পর একটি গাউও পিক্ বহিয়াছে অর্থাং ঃ ১ পাইল পিক্গুলি দাটিন বেদিসে এবং গ্রাউণ্ড-পিক্গুলি ক্যালিকো বা ট্যাবি উইভ প্রণালীতে বহিয়াছে। কিন্ত অপেকাকৃত ভারী ভেল্ডেটীন্ করিতে পাইলগুলি ছোট এবং গ্রাউণ্ড-পিক্গুলি টুইল .বসিনে দিতে হয় । এইরূপ পাইলকে Fast or Lashed পাইল বলে। যেমন ১০১নং ডিজাইন; এইস্থলে পাইল-গুলি কাটিলেই Fast or Lashed পাইলযুক্ত ভেল্ভেটীন্ হইবে।

কর্ডুরয় (Corduroy)—

এই কাপড় ভেল্ভেটানের অন্তর্ম প্রণালীতেই প্রস্তুত হইয়া থাকে।
ভেলভেটান্ অপেক্ষা কড়ুর্য় সাধারণতঃ ভারী কাপড় হয়, কিন্তু ট্যাবি
য়াকে থাকিলে পাতলা ধরণের কড়ুর্য় হয়, এবং ইহাকে ভেলভেট্
কিন্তু ভি বলে। ভেল্ভেটানের পাইল স্মান হয়; কিন্তু কড়ুর্য়ের
পাইল ছোট বড় হইয়া থাকে।

থ



ক ১৩৪নং চিত্ৰ।

১৩৪নং চিত্রের "ক" একটি ২০×১০ এর ট্যাবি প্রণালীর লাইট্ কর্ডুর্মা। 'খ' একটি ভারী বর্ডুর্মা এবং ইহাকে বলে Thick-Set-Cord. এইরূপ 3 end or 4 end টুইল ব্যাকে দিয়া যে



কড়ুরিয় হয়, তাহা থুব ভারী ও মজবুত হইয়া থাকে। কড়ুরিরের পাইলকর্ড বা রিবগুলি টানার দিকে লম্বালম্বি দৃষ্ট হয়।

২৩৪(গ) নং চিত্র—ইহাতে ১৩৪ ক নং কর্ডুরয়ের পাইলগুলি কাটিবার পূর্ব্ব এবং পরের অবস্থা দেখান হইয়াছে।

ডামাস্ক্ (Damask)

এই কাপড় সর্কাপ্রথম ডামাস্কাস্ (Damascus) নগরে সিল্কের উপব প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম হইরাছে ডামাস্ক্ ফ্যান্তিক্! ইহা সাধারণতঃ টুইল অথবা সাটিন উইভের উপর তৈরী হয়। নক্সাতে যে টুইল বা সাটিন উইভ থাকিবে জমিনে তাহার বিপরীত টুইল বা সাটিন উইভ হইবে। বর্ত্তমানে এই কাপড় জ্যাকার্ড তাঁতের সাহায্যে কটন বা লিনেনের উপর যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই কাপড় পোষাক, পরিচ্ছদ এবং ফারণিশিং হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

বোকেইড (Brocade)

এই কাপড় দর্ব প্রথম সিল্কের উপর স্টে-শিল্প দ্বারা অর্থাৎ
চিকনের দাহায্যে অতি মনোরম নক্দী করিয়া প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমানে
জ্যাকার্ড তাঁতের দাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ব্রোকেইড্ ডিজাইন
করিতে উইভের কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই। ডিজাইনে যেখানে যে
উইভ থাটে দেই উইভই ইচ্ছামত খাটান চলে। এই উইভের
দাহায্যে মান্থবের প্রতি-মৃতি, দৃগু, যে কোন জীব, জল্প যাহা ুইচ্ছা
প্রস্তুত করা যায়।

বিবিধ ডিজাইন (Miscellaneous Designs)



১৩৫নং চিত্ৰ।

১৩৫নং চিত্র—৬ ঝাঁপে ব্রোকেন ডারমণ্ড:—

ব-গাঁথা: —পাড়ের জন্য — একগারে ১.২.৩.৪.৫.৬ এইরপ যত স্থাইছো, অপর গারে ৬.৫.৪.৩.২.১ এইরপ যত স্থাইছো। জমিনের জন্য — ১.২.৩.৪.৫.৬. ১.২.৩ ৪.৫. ৪.৩.২. ৩.৪.৫. ৪.৩.২. ১.৬.৫. ৪.৩.২. ১.৬.৫, ৪.৫.৬. ১.৬ ৫. ৪.৫.৬.

বিফ্টিং—(১.২.৩), (২.৩.৪), (৩.৪,৫.), (৪.৫.৬), (৩.৪.৫), (২.৩.৪), {১.২.৩), (২.৩.৪), (৩.৪.৫), (৪.৫.৬), (১.৫.৮), (১

तिका পড়েন। व-वाक्षिनि :-- तीन चारा-->-- 8, ई-- e, ७-- ७



১৩৬নং চিত্ৰ।

১৩৬নং চিত্রিক বাঁচেপ ত্রোকেন্ডায়ঃ গু:—

ৰ-গাঁধাঃ--->.১,১৪৫৬৭৮. ৭.৬,৫৬৭.৮. ৭৬,৫. ৪.৩.২.३ ২.৩.৪, ৩.২.

লিফ (টিং: -(> २.৬.१), (३.৫.৬.৮), (৪৫৭.৮), (৩.৪.৬.१), (২.৩.৫.৬), (১.২.৪.৫) (>-৩.৪.৮), (২.৩.৭.৮), (১.৩.৪.৮), ১.২.৪.৫). (২.৩.৫.৬), (৩.৪.৬.१), (৪.৫.৭.৮), (১.৫.৬.৮)

বিশ্বিশ পড়েন। ব-বান্ধনিঃ—ডবির সাহায্যে।




১৩৭নং চিত্ৰ।

১৩৭নং চিত্র—৮ ঝাঁপে ত্রোকেন্ ভারমণ্ড:—

ৰ-গাঁপা ঃ—>.২.৩৪৫,৬৭,৮.৭.৬৫.৬.৭৮.৭.৬৫.৬.৭৮.৭.৬৫. ৪৩২,১,২৩৪,৩২.১২.৩.৪.৩.২,

টিপ্লি—(১.২.৫.৮), ১—৩.৬), (২ - ৪ ৭), (৩—৫.৮), (১.৪—৬), (২.৫—৭), ৩৬.৭), (১.৪.৭.৮), (৩.৬—৮), (২.৫—१), (১.৪—৬), (৩ ৫.৮/,(২.৪.৭), (১.৩.৬)। ব্যক্তিন পড়েন। ব-বান্ধনিঃ—ডবির সাহায্যে।



১৩৮নং চিত্র।

১৩৮নং চিত্র —৮ ঝাঁবেপ ব্রোকেন্ ভারস্ত :— ব-গাঁথা :—).২.৩.৪.৫.৬.৭.৮. ৭.৬.৫. ৬.৭.৮. ৭.৬.৫, ৪.৩.২.১, ২.৩.৪. ৩.২.

এই	স্থলে	<u>পেডেলের</u>	দঙ্গে	ঝাপ	বাঁধিবার	প্রণাদী	ষ্থা ঃ—
----	-------	----------------	-------	-----	----------	---------	---------

>নং	পে:ডলের	সক্ষে	২নং	ঝাঁপ	বাঁধিতে	হইবে।
২নং	33	22	৪নং	99	-99	33
ওন _ু	33	22	১নং	23	27	. 57
৪ন্ং	937	33	৩নং	93	22	32
৫ন্ং	99	57	৬নং	39	77	37
७नः	72 (8	33	৮নং	92	22	99
१नः	22	10	৫নং	52	35	33
৮নং	59	33	१ নং	27	37	93


ডিজাইন অনুযায়ী পেডেল টিপিয়া বুনিতে ১০৭নং চিত্রের ক্যায় এই স্থলেও মাঝে মাঝে আট্কাইবে, অতএব উক্ত প্রণালীতে পেডেল ও ঝাঁপ বাঁধিয়া নিম্নলিধিত পেডেল টিপিয়া বুনিতে হইবে, যথা—

(১.২.৫., (৩.৪.৭), (১.২.৬), (৩.৪.৮),
[(ゝ.৫.৬), (৩.৭.৮), (২.৫.৬), (৪.৭.৮), (২.৫.৬), (৩.৭.৮).]
এইরূপ তিনবার, (১.৫.৬), (৩.৪.৮), [(ゝ.২.৬), (৩.৪.৭), (ゝ.২.৫),
(৩.৪.৭) (১.২.৬) (৩.৪.৮)] এইরূপ তুইবার, (১.২.৬), (৩.৪.৭) ।
বিজিন পড়েন। ব-ধার্কনিঃ—ধমু, ওয়েট্ অথবা ডবি হারা।
১৩৯নং চিত্র—৮ ঝাঁপে ভোকেন্ডায়মণ্ড।

ব-গাঁথা ; — >.২.৩ ৪.৫.৬.৭.৮. ৭.৬.৫. ৬.৭.৮. ৭.৬.৫ ৬.৭.৮. ৭.৬.৫. ৪.৩.২.১. ১.৩.৪. ৩.২.১. ২.৩.৪.৩.২.


১০৮নং ডিজাইন অন্ন্যায়ী ঝাঁপ ও পেডেল বাঁধিয়া নিম্নলিখিত পেডেল টিপিয়া বুনিতে হইবে যথা: –(১.২.৫), (৩.৪.৭) (১.২.৬), (৩.৪.৮), (১.৫.৬), (৩৭.৮),

(১.৫.৬), (৩.৭.৮), (২.৫৬ , (৪.৭৮)] এইরূপ ছুইবার, (২.৫৬), (৩.৭.৮), (১.৫.৬), (৩.৪.৮।, (১.২.৬। (৩.৪.৭।, [(১-২.৫ ; (৩.৪.৭।,



১৩৯ নং চিত্ৰ।

(১.২.৬), (১৪,৮), (১.২.৬), (১৪৭) এইরূপ ত্রবার। রঞ্জিন পড়েন। ব-বার্কনিঃ –গলু, ওয়েট্ অববা তাবি দ্বার।




১৪• নং চিত্ৰ।

১৪০ নং চিত্র—৮ ঝাঁপে ব্রোকেন্ ডায়মণ্ড :-

ব-গাঁথা :-- ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৭.৬.৫. ৬.৭.৮.৭.৬.৫. ৬.৭.৮. ৭.**৬.৫.** ৪.৩.২.১. ২.৩.৪. ৩.২.১. ২.৩.৪.৩.২.

চিপ্লি:—(১.২,৫,৮), (১=৩.৬), (২-৪.৭), (৩—৫.৮), (১.৪—৬), (২.৫-৭), [(৩.৬-৮), (১.৪.৭.৮), (৩.৬—৮), (২.৫-৭), (১.৪-৬), (২.৫-৭)] এইরূপ তুইবার, (৩.৬—৮), (১.৪.৬.৮), (৩.৬-৮), (২.৫-৭), (১.৪.৬), [(৩—৫.৮), (২—৪.৭), (১—৩.৬), (১.২.৫.৮), (১—৩.৬),


(২-৪-१)] এইরপ হইবার, (৩.৫.৮), (২-৪.৭), (১-৩.৬)। রঙ্গিন পড়েন। ভবির সাহায্যে বুনিতে হইবে।



১৪১নং চিত্ৰ।

১৪১নং চিত্ৰ—৮ঝ**াপে ত্তোকেন্ ভারমণ্ড** (চেক্ প্যাটার্ণ) :—

ব-গাঁথা প্রণালী :-->৪০ নং চিত্তের হায়।



28२न् हिळ।


>৪২নং চিত্ৰ—১০ ঝ**াপে জোকেন্ডায়নও**(**চেক্ প্যাটার্):—**

व-११४।:—১.२.७.८. ७.२.), १.১. २.७.८. ७.२<mark>.১. ७.१.৮.</mark>३.১०. ३.৮.१.७. १.৮.३.১०. ३.৮.१.७,

(フ・セ・ル・ル・ル・カ)、(フ・マ・ル・カ・)、(フ・ル・カ・)、(ロ・ル・カ・)、(ロ・ル・ル・カ)、(フ・セ・ル・カー)、(フ・セ・ル・カー)、(フ・セ・ル・カー)、(フ・セ・ル・カー)、(フ・セ・ル・カー)、(フ・セ・ル・カー)、(フ・セ・ル・カー)、(フ・セ・ル・カー)、(フ・セ・ル・カー)、(フ・セ・ル・カー)、(フ・セ・ル・カー)、(フ・セ・ル・カー)、(フ・セ・カー)、(フ・ロ・カー)、(ロ・カ

রঙ্গিন পড়েন। ডবির সাহায্যে বুনিতে হইবে।

পোরেভিদ্ প্যাটবর্ণ (Swedish Pattern)।



১৪৩ নং চিত্ৰ।

১৪৩নং চিত্র—৬ঝাঁপে সোমেডিস্ প্যাটার্ব

व-भीषा:->.२.७.८.८.७. €.१.७.२.


পেডেলের সঙ্গে ঝাঁপ বাঁধিবার প্রণালী, যথা:-

> नং পেডেলের সঙ্গে > নং ঝাপ বাঁধিতে হইবে।

२ नर अ २ नर अ अ ७ नर अ अ १ क नर अ १ नर अ अ ० नर अ € नर अ अ ० नर अ


€ नः

উক্ত প্রণালীতে ঝাঁপ ও পেডেল বাধিয়া নিমলিখিত পেডেল টিপিয়া বুনিতে হইবে, যথা— (২-৪.৬), (১.৪-৬), (১.২.৫.), (১.৩), (১.২.৬), (২.৪.৫), (১.২.৬), (১.৩), (১.২.৫), (১.৪.৬)। ব-বাহ্মলিঃ—ধন্ম, ওয়েট্ অথবা ডবি ধারা। রঙ্গিন পড়েন।



১৪৪ নং চিত্ৰ।

১৪৪নং চিত্র — ৬ বা বেপ সোমে জিল্প্যাটার্ব :—
ব-গাঁথা :— ১.২.৩.৪.৫.৬. ৩.৬.৫.৪.৩.২.
টিপ্রি :— (১—৩), (১.২.৫), (১.৪—৬), (৩.৫.৬), (২—৪.৬),
(৩—৫), (১.৪—৬), (৩—৫), (২—৪.৬), (৩.৫.৬), (১.৪—৬), (১.২.৫) ।
বিবার্কনি :—ধর্, ওয়েট্ অথবা ডবি বারা। রন্ধিন পড়েন।



১৪৫নং চিত্ৰ।


১৪৫নং চিত্র—৬ ঝাপে সোদ্ধেডিন প্যাটার্ব:— ব-গাঁথা:—১.২.৩.৪.৫.৬.৬.৫.৪.৩.২.১

(अंधितंत्र मान वांभि वांमिलां अंधितां अंधितां :- यथां,

eনং _ _ ৩নং ভ

উক্ত প্রণালীতে ঝাঁপ ও পেডেল বাঁধিয়া নিম্নিবিত পেডেল টিপিয়া


ব্নিতে হইবে, ষণা—(১.৬), (৩.৫), (২.৫), (১.৪.৫), (৩.৪.৬), (২),
 (৩.৫) (১.৬), (১.৪) (১.২.৫), (২.৩.৬) (৪)।
 ব-বান্ধনিঃ—পূর্ববিৎ। রন্ধিন পড়েন।



১৪৬নং চিত্ৰ।

১৪৬ নং চিত্র — ৭ ঝ'বেপ রেগারেরভিন্ন, প্যাটার্ণ: — ব-গালা: — ১.২.৬.৪.৫.৬.৭. ৬.৫.৪.৬.২.

্ লিফ্টিং :—(১.২.৭), (১—৩.৬), (২—৫), (৩—৫), (৩—৬), (২.৫—৭), (১.৬.৭), (২.৫—৭), (৩—৬), (৩—৫), (২—৫), (১—৩.৬)
ব-বাহনে :— ধন্ত, ওয়েট, অথবা ডবি ছারা। ব্রজিন পছেন।




>8१न१ हिन्।

১৪१ नः विज-१ वारिश द्यादम् छन् भाविर्न :-

ब-र्गाथ। :-->.२.७.८.८.७.१.७.१.७.२

(১.৪.৫), (৩.৪), (২.৩.৭), (৩.৪.৬.৭), (২.৩.৭), (৩.৪), (১.৪.৫), (৩.৪), (২.৩.৭), (৩.৪.৬.৭), (২.৫) ৷

व-वास्त्र.नः -- धन्न, अत्तरे, व्यथवा छवि वाता। त्रिन পर्फन।





১৪৮নং চিত্র।

১৪৮নং চিত্র-৭ ঝ'বলে কোরেডিস্প্রাটার্ণ:-

व-ग्राथा:->.२.७.८.८.५.१ ७.८.८.७.२.

এই স্থলে পেডেলের সঙ্গে ঝাপ বাধিবার প্রণালী, যথা—

>नः পেডেলের সঙ্গে ২নং ঝাঁপ বাঁধিতে হইবে

२न१	29	19	दनंश	.53	,73	3)
তনং		20	১নং	20	to.	29
8न्	20	,12	8नः	37	20	n
ং নং	jo)	,29	৬নং	20	D	.0
ওনং	20	. 20	৩নং			
૧ નং	to.	ri W	१न१	-		n
		10		20	27	100

উক্ত প্রণালীতে ঝাঁপ ও পেডেল বাঁধিয়া নিম্নলিখিত পেডেল্ টিপিয়া বৃনিত্তে হইবে, যথা—(১.৬.৭), (৩.৫.৬), (১—৪), (২.৬), (६—१), (১.২.৭), (২.৩.৫), (১.২.৭), (৪—৭), (২.৬), (১—৪), (৩.৫.৬), । ব্লিন পড়েন।

व-वाक्रिन :- ध्रु, एरप्रहे व्यथेना छनि वाता।



১৪৯ নং চিত্র


১৪৯নং চিত্র—৮ ঝাঁপে সোয়েভিল্ প্যাটার্ণ:—

ব-গাধা:—১.২.১.২.৩.৪.৩.৪, e.৬.
e.৬. ৭.৮.৭.৮

১০৮নং ডিজাইন অনুযায়ী ঝাঁপ ও পেডেল
বাধিয়া নিম্নলিখিত পেডেল টিপিয়া বুনিডে

হইবে, যথা—(১.২.৫), (৩.৪.৭), (১.২.৬),
(৩.৪.৮), (১.৫.৬), (৩.৭.৮), (২.৫.৬) (৪.৭.৮)

[(২.৫.৬), (৩.৭.৮), (১.৫.৬), (৩.৭.৮), (২.৫.৬)
(৩.৭.৮), (১.৫.৬), (৩.৪.৮), (১.২.৬),(৩.৪.৭)
(৩.৭.৮), (১.৫.৬), (৩.৪.৮), (১.২.৬),(৩.৪.৭)
[(১.২.৫),(৩.৪.৭), (১.২.৬)/৩.৪.৮), (১.২.৬),
(৩.৪.৭)] এইরূপ তুইবার। রঞ্জিন পড়েন।
ব-বান্ধনি:—ধন্ন, ওয়েট অথবা ডবি বারা।




১৫০ নং চিত্ৰ।

১৫ । नः हिब-४ यादश दनादशिष्ठम् भगारे। ুৰ-গাঁথা :—(১.২.৩.৪) ৪ বার = ১৬ স্তা, (৬.৫) ২ বার = ৪ স্তা, (৮.৭.৮.৭.৬.৫.৬.৫) ২ বার = ১৬ হতা।

পেডেলের সঙ্গে ঝাঁপ বাঁধিবার প্রণালী ১০৮ নং ডিজাইন অনুযায়ী। পেডেল টিপ নি প্রণালী:-(১.২.৫), (৩.৪.৭), (১.২.৬), (৩.৪.৮), (3.4.6), (0.9.6), (2.4.6), (8.9.6), (2.4.6), (0.9.6), (3.4.6)(0.8.6), (১.২.৬), (৩.৪.৭), । রঙ্গিন পডেন।

ব-বান্ধনি:--ধনু, ওয়েট্ অথবা ডবি ছারা।



১৫১ নং চিত্র

>e> নং চিত্ৰ—৮ ঝাঁলে সোলেডিস্ প্যাটার্ন:—

व-भीषा :-->.२.७.८.६.७.१.५.१.७ ६.८.७.२.১.৮

এই স্থলে পেডেলের সঙ্গে ঝাঁপ বাধিবার প্রাণালী, যথা -

> नः পেডেলের সঙ্গে ২ नः वाँ । वाँ विद्य इहेर्द

२ नर " » > नर " ७ नर " ७ नर "

७ नर् ॥ ७ नर

¢ नः _ _ ७ नः


७ न१ 🔐 ५ न१ 📜

१ न९ ,, " १ न१ ,, ,,

b नर ,, ,, ¢ नर ,, ,, ,,

পেডেল টিপ্নি প্রণালী :—(১.২.৬), (১.৪—৬), (১.২.৬),(২.৩.
१.৮), (১—৪), (১.৪—৬), (১—৪), (২.৩.৭.৮), (৪.৫.৭.৮), (১.৪—৬),
(৪.৫.৭.৮), (২.৩.৭.৮), (২—৭), (১.৪—৬), (২—৭), (২.৩.৭.৮)
বিলিন পড়েন।

ব-বান্ধনি :—ধন্ন, ওয়েট অথবা ডবি বারা।




> ২ বং চিত্র।

১৫২ নং চিত্র— ৫ ঝাঁতেপ মাছ:— ব-গাঁথা:—১.২.৩.৪.৫. ৪.৩.২.১

পড়েন রন্ধিন। প্রতি রন্ধিন পিকের পর মিহি সাদা পড়েন ছারা প্রেন্ পিক দিলে ফিগার পরিফার দেখাইবে।

(क्षन किक् हि:->.०.६,] २.8।



১৫৩ নং চিত্র ।

১৫০ নং চিত্র— ৪ঝ**াপে ফ্যান্সী ভারমণ্ড প্যাটার্ব:—** •ইহা **টেবিলক্লথ,** বিছনার চাদর, স্বজ্নি ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়)

টানা সাদা। পড়েন রঞ্জিন।

ৰ-গাঁধা:—পাড়ের জন্ম, প্রতি ধারে (১.২.৩.৪) ৪ বার = ১৬ স্তা। ৰ-গাঁধা:—জমিনের জন্ম—

2.2. 2.2. 3.2. 2. 2.0. 2.0. 2.0. 2.

©.8. 0.8. 0.8. 0. 8.). 8.). 8.). 8.

9.8. 9.8. 9.8. 9. 2.9. 2.9. 2.9. 2.


3.2. 3.2. 3.2. 3. 8.3. 8.3. 8.3. 8.

মোট ৫৬ হতা।

निक्षिः:-

(シシ), (シッ), (シッ)

य-वाक्ति :- धन्न, अत्यहे अथवा निजात बाता।



১৫৪ নং চিত্ৰ।


১৫৪ নং চিত্র—৪ ঝাপে ডান ড়িল:—
ইহা টেবিলর্প, বিছানার চাদর, ছজ্নি, বালিশ টাক্নি, টয়লেট্
কভার ইভাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়। টানা দাদা। পড়েন রঙ্গিন
ব-গাথা:—পাড়ের জন্ম, এতি ধারে (১.২.৩.৪) ৪ বার = ১৬ ফুডা।

ব-গাঁপা: -জমিনের জ্ঞ-

৽৮৪+৮৮+ ৭২=২৪৪ ক্তা।

লিক টিং: —জমিনের ডাক টিং অমুরূপ; কিন্তু প্রতি ডিজাইন পিকের পর একটি করিয়া প্লেন্ পিক্। প্লেনের জন্ম লিক টিং—যথা, ১.০, ২.৪,

১৫৪নং ডিজাইনের মাঝে ১.৪ এবং ৩.৪ এর স্তা বেশী ভাসা (long floats) হয় বলিয়া ভাহাদের মাঝে ৩.২ এবং ১.২ ব-গাঁথিয়া লমা লমা ভাসাগুলিকে ছোট করা হইয়াছে, স্তরাং লিফ্টিং জমিনের জ্রাক্টিং অমুরূপ ইইলেও ভ্রাফ্টিংএ যে যে স্থানে * চিহ্নিত (৩.২) তুই স্তা এবং (১.২) তুই স্তা দেখিবে, তাহা বাদ দিয়া লিফ্টিং করিবে।



১৫৫নং চিত্ৰ।


>eeनः हिज-8 वांदिश कान्जीमाहि

ব-গাঁথা:—পাড়ের জন্ম, প্রতি ধারে (১.২.৩.৪.) যত স্ভা ইচ্ছা। ব-গাঁথা:—জমিনের জন্ম

= €8+62+65 = 728 至611

লিক্টিং: —জমিনের ডাফ্টিং অনুরূপ; কিন্তু প্রতি ডিঞ্ছাইন পিকের পর একটি করিয়া প্রেন্ পিক্ থাকিবে। প্রেনের জন্ত লিক্টিং:—যথা ১.৩, ২.৪.

১ ং নং ডিজাইনের মাঝে মাঝে ১.২, ৩.২, এবং ৩.৪ এর সূত্য বেশী ভাদা (long floats) হয় বলিয়া তাহাদের মাঝে ৩.৪, ১.২, এবং ১.৪ "ব" গাঁথিয়া লখা ভাদাকে ছোট করা হইয়াছে, স্পুতরাং লিফ্টিং জমিনের ব-গাঁথার অনুরূপ হইলেও ব-গাঁথায় যে যে হানে * চিহ্নিত্ত (৩.৪) ছই স্তা, (১.২) ছই স্তা এবং (১.৪) ছই স্বতা দেখিৰে, ভাহা বাদ দিয়া লিফ্টিং করিবে।




১¢৬নং চিত্ৰ।

>e७नः विक—8 वीटिश काली माहि

ব-গাঁথা:—পাড়ের জন্ম, প্রতি ধারে, (১.২.৩.৪) বত স্তা ইচ্ছা।

ब-भौथा:- कमित्नव अल-

লিফ্টিং: —জমিনের ড্রাফ্টিং অনুরূপ; কিন্তু প্রতি ডিজাইন পিকের পর একটি করিয়া প্লেন্ পিক্ থাকিবে। প্লেনের জন্ত লিফ্টিং— ১৩, ২.৪•



১৫৭ নং চিত্ৰ।

>८१ नः विज—8 बीटिश कानो माष्ट्रि

ব-গাঁথা:—পাছের জন্ম প্রতি ধার্নে (১.২.৩.৪) বত স্বতা ইচ্ছা। ব-পাঁথা:—জমিনের জন্ম—

লিক টিং: -জমিনের ড্রাফ্টিং অনুরূপ; কিন্তু প্রতি ডিজাইন পিকের পর একটি করিয়া প্লেন্ পিক্ থাকিবে।

প্লেনের জন্ম লিফ্টিং—১.৩, ২.৪.

ব-গাঁধায় যে যে স্থানে * চিহ্নিত (৩.৪) ছই স্থতা দেখিবে তাহা বাদ দিয়া লিফ্টিং করিবে।




১৫৮ নং চিত্ৰ।

১৫৮ নং চিত্র—৪ঝ'বপে ছক্প্যাটার্গ কোটিং
ব-প'বথা—১.২. ১.২. ১.২. ১.২. ১.২. ১.২. ১.২.
৩.৪. ৩.৪. ৩.৪. ৩.৪. ৩.৪. ৩.৪. ৩.৪.

বিফ্টিং—>.৪, ১.৩, ১.৪, ১.৩, ২.৩, ১.৩, ২.৩, ১.৩, ব-বান্ধনি—>—২, ৩– ৪

১১৯ ক নং চিত্ৰ



३०के शनः हिंख।

১৫৯ थ नः हिन्ता

১৫৯ নংচিত্র।

>৫৯ নং চিত্র—৬আংপে ফ্যান্সী বেড্ফোর্ড সাতিং টানা-প্যাটার্ণ—১৬ হতা ধোলাই, ১ হতা কাল, ১৪ হতা লাইট ব্লু ১ হতা কাল।

পড়েন—ধোলাই—(Bleached

ব-গাঁথা—(৩.৪.৬) এক ডেন্টে, (৪.৩.৪) এক ডেন্টে, (১.২) এক ডেন্টে, (৫.৬.৫) এক ডেন্টে, (৬.৫.৬) এক ডেন্টে, (১.২) এক ডেন্টে টিপ্, বি—১.৪, ২.৬, ১.৩, ২.৫

টানা—১০০ দোতার মারদেরাইজড (21100's Mercerised) পড়েন—৫০ নং ধোলাই (50's Bleached)

ও নং শানায়, ইঞ্চিপ্রতি ১৬০ হতা টানা এবং প্রতি ইঞ্জিতে ৭৬টা পড়েন রাধিয়া বুনিবে।

व-वाक्ति— >—२, ७—८, ८—७।

>ea ক নং চিত্র—>ea নং চিত্রের ড্রাফ্টিং প্ল্যান্!

১৫৯খ नং চিত্র—১৫৯ নং চিত্তের পেগ্প্রান্।

১৫৯গ নং চিত্র—১৫৯ নং চিত্রের আর একপ্রকার পেগ্লান্ i



১৬० नः हिंद-১० वाँदिश काकी क्रथ-

মহিলাদের জামার কাপড়। টানাও পজেনে ৩২নং ধোলাই স্তা। শানা ১০৪ নম্বর। প্রতি ইঞ্চিতে ৬০ পিকু। च-भारेथा :->.२.७.८.८.७.१.४.३.>०.

3.5.9.4.€.8.9.2.

(2.8.か.), (2.8.か.)。 (2.9.か.)。 (2.8.か.)。 (2.9.た.る)。 (2.8.か.)。(2.8




>७> नং চিত্র।

১৬১ नः हिब-১২ बगद्य कान्जी नार्हिः :-

হ-শাথা:—১.২. ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৩.৮.৭.৬, ৫.৪.৩.২.১.২.১. ১.১০.১.১০.২.১.২ ১১.১২.১১১২, শানার প্রতি ঘরে ২ স্তা করিয়া থাকিবে; কিন্তু Under line চারি স্তা শানার এক ঘরে থাকিবে।

ট্রপ্রি:—(১.৩.৫.৭.১.১১), (৪.৬.৮.১০.১২), (১.৫.৭-১১), (২০ ৬.৮.১২), (১.৩.৭.৯), (২.৪.৮.১০), (৩.৫.১.১১), (৪.৬.১০.১২), (৪.৮.১২), (১.৫.৯), (৩.৭.১১), (২.৬.১০),

व-वाक्कमि-छवि षात्रा



১७२ नः छिळ् ।

১৬২নং চিত্র—১'০ ঝ'বলে ফ্যান্সী সার্টিং—

ৰ-গাঁধা—১.২. <u>৩.৪. ৩-</u>৪. ১.২.১<u> ৫.৬.৫.৬.</u> ২,১.২.১.২. ৭.৮.৯.১. ৭.৮.৭. ১০.৯.৮.৭. ২.১.২.

শানার প্রতি ঘরে ২ হতা করিয়া থাকিবে; কিন্তু Under line
করা হতা গুলি ৪ হতা করিয়া শানার ঘরে থাকিবে।

ভিপ্রি—১.৬.৭.৮, ২.৫.৮, ১.৩.৭, ২.৪.১০, ১.৬.১, ২.৫.১০, ১.৩.৭, ২.৪.৮, ১.৬.৭.৯, ২.৫.৮.১০, ১.৩.৭.৯, ২.৪.৮.১০, ১.৬.৭.৯, ৭.৫.৮.১০, ১.৩.৭.৯, ২.৪.৮.১০,

ভবির সাহায়ে বুনিতে হইবে।

বিবিধ উইভ (Miscellaneous Weaves)

(১) ৪ ঝাঁপে ফ্যান্সী ভারমণ্ড

य-१ (थ):-> भारत ५.२.७.८, अभन्न भारत ४.७.२.১

ব-গ পাধা জমিনের জন্ত-১.২. ১.২. ১.২. ১ = ৭ স্তা

२.७. २.७. २.७. २=१ ...

o.8. o.8. o.8. o=1

8.5. 8.5. 8.5. 8 = 9 ,,

o. B. o. 8. o. 8. o = 9

२.७. २.७. २.७. २ = १

١٠٩. ١٠٩. ١٠٩. ١=٩٠ ...

8.5. 8.5. 8.5. 8=9

লিফ্টিং—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪১,

8.0, 0.2, 2.5, 8.5,

অথবা ১.৪, ২.৩, ১.৪, ২.৩,

0.8, 5.2, 0.8, 5.2,

2.0, 3.8, 2.0, 3.8,

3.2, 0.8, 3.2, 0.8

উভন্ন ক্ষেত্রেই প্রতি ডিজাইন পিকের পর একটি করিয়া প্রেন পিক দিয়া বুনিতে হইবে। প্রেন লিফ্টিং ১.৩, ২.৪. ছই মাকুতে ছই রংয়ের স্থতায় বুনিলে এফেক্ট স্থন্দর দেখাইবে।

```
ব-বান্ধনি—ধনু, লিভার অথবা ওয়েট্ ছারা
   (২) ৪ ঝ'বেপ ভাল্ডিল :—(Dundril on 4 shafts)
   ব-গ'াথা :—পাড়ের জন্ম প্রতি ধারে—১.২.৩.৪ যত স্তা ইচ্ছা।
   ব-গাঁথা:-জমিনের জ্ঞ-
(১.২) ৬ বার = ১২ সূতা (১.৪) ৪ বার =৮ সূতা (১.২)৬ বার = ১২ সূতা
                                        (৩.২)৬ বার= ১২ ...
                   (০.২) ১ বার=২
(৩.২) ও বার= ১২
                                         (৩.৪) ৩ বার = 💆 "
                   (১.৪) ৫ বার= > ০
(৩.৪) ৩ বার = ৬
                                          (১.৪) ৩ বার = ৬ "
                   (৩,২) ১ বার = ২
(১.৪) ৩ বার = ৬ '
                                          (১.২) ৩ বার 🖚 ও "
                   (১.৪) ৪ বার= ৮
(১.২) ৩ বার= ৬
                                         (৩,২) ৩ বার= ৬ "
                    (৩,৪) ৬ বার=১২
(৩.২) ৩ বার্ = ৬
                                          (১.২) ৩ বার ≠ ৬
                     (১.৪) ৪ বার = ৮
(১,২) ৩ বার= ৬
                                          (১.৪) ৩ বার = ৬
(১.৪) ৩ বার= ৬
                     (৩.২) ১ বার= ২
                                          (৩.৪) ৩ বার= ৬ ...
(০.৪) ৩ বার = ৬
                     (১.৪) ৫ বার= ১০
                                          (৩,২) ৬ বার= ১২ ...
(৩.২) ৬ বার= ১২
                     (৩.২) ১ বার=
                                          (১.২) ৬ বার= ১২ "
(১.२) ७ वात्र= ১२
                     (১-৪) ৪ বার = ৮
                                           (৩.২) ৩ বার = ৬,
(৩,২) ৩ বার= ৬
                      (৩.৪) ৪ বার = ৮
 (১,২) ৬ বার= ১২
                     (১,২) ১ বার= . ২
                                                    ১৬ সূতা
 (৩.২) ৬ বার= ১২
                      (0.8) ৫ বার = ১০
 (৩,৪) 8 বার = ৮
                      (১.২) ১ বার= ২
 (১,২) ১ বার == ২
                     (৩.৪) ৪ বার= ৮
 (৩,৪) ৫ বার ⇒ ১০
                      (৩২) ৬ বার = ১২
                                                   Sto
 (১,২) ১ বার= ২
                                                   205
                      (১.২) ৬ বার = ১২
                                        93
```

১৫০ স্থতা ১০২ স্থতা মোট ৩৭৮ স্থতা

93

34

(৩.২) ৩ বার = ৬

(৩.৪) ৪ বার= ৮

```
শিক্টিং:-
```

(ক) (২.৩, ১.৩, ২.৩, ২.৪) ৩ বার= ১২ থেই (১.২, ১.৩, ১.২, ২.৪) "= ১২ " (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) "= ১২ " (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) "= ১২ " (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) "= ১২ " (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) "= ১২ " (১.২, ১.৩, ১.২, ২.৪) "= ১২ " (২.৩, ১.৩, ২.৩, ২.৪) "= ১২ "

- ৮৪ খেই,

(ব) (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) ৩ বার = ১২ (খই), (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) ,, = ১২ ,, (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) ,, = ১২ ,, (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) ,, = ১২ ,, (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) , = ১২ ,,

৬০ থেই,

(ক) ··· ৮৪ থেই,

(খ) ... ৬০ খেই,

(গ) (২.৩, ১.৩, ২.৩, ২.৪) ৬ বার=২৪ থেই, (১.২, ১.৩, ১.২, ২.৪) ,, =২৪ ',,

(२.७, ১.७, २.७, २.৪) , = २৪ , (১.२, ১.७, ১.২, २.৪) ; = २৪ ,

(2.0, 5.0, 2.0, 2.8) ,, = 28 ,,

३२० (थर्टे,

4	***	***			৬০ থেই,
季	•••	***	•••	***	৮৪ থেই,
벡		***	***	***	৬৽ থেই,

ষোট ৬১২ থেই।

ব-বান্ধনি —ধন্ত, ওয়েট্ অথবা লিভার ছারা।

তান্ড্রিলের স্বার এক রকম লিফ্টিং মধা—

- (ক) (১.২, ১.৩, ১.২, ২,৪) ২ বার = ৮ থেই,
- (খ) (২.৩, ১.৩, ২.৩, ২.৪) ২ বার= ৮ থেই,
- (গ) (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) ২ বার = ৮ থেই,
- (ব) (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) ২ বার = ৮ থেই,
- (গ) ২ বার = ৮ খেই, (খ) ২ বার = ৮ খেই, (গ) ২ বার = ৮ খেই,
- (4) ২ বার = ৮ থেই, (ক) ২ বার = ৮ থেই, (গ) ২ বার = ৮ থেই,
- (ঘ) ৩ বার=১২ খেই, (খ) ৩ বার=১২ থেই, (ক) ২ বার= ৮ থেই,
- (খ) ৩ বার = ১২ থেই, (ঘ) ৩ বার = ১২ থেই, (গ) ৩ বার = ১২ থেই,
- (ক) ও বার= ১২ থেই, (খ) ও বার= ১২ থেই, (ক) ২ বার= ৮ থেই,
- (ধ) ৩ বার=১২ থেই, (ক) ৩ বার=১২ থেই, (গ) ৪ বার-১৬ থেই,
- (व) 8 वात = >७ (थहे, (গ) २ वात = ৮ (थहे, (व) 8 वात = >७ (थहे,
- (গ) ৪ বার = ১৬ থেই, (ক) ৩ বার = ১২ থেই, খে) ৩ বার = ১২ থেই,
- (ক) ২ বার= ৮ থেই, (খ) ৩ বার=১২ থেই, (ক) ৩ বার=১২ থেই,
- (গ) ৩ বার = ১২ থেই, (ঘ) ৪ বার = ১৬ থেই, (খ) ৩ বার = ১২ থেই,
- (क) ৩ বার = ১২ থেই,। মোট ৩৮৪ থেই। রঙ্গিন পড়েন।

ব-বান্ধনি :-ধনু, ওয়েট্ অথবা বিভার ধারা।

(৩) সান্প্রফ কোটিং:--

্টানা—পাকা দব্জ রংয়ের ৩০ নং দোতার, পড়েন—পাকা লাল রংয়ের ২০ নং দোতার, 88 नः भानात्र क्षिन् वृतन्।

(৪) ৩ ঝাঁপে সেলুলয়েড্ সার্টিং ঃ-ব-গাঁপা :-- ১.২.৩.২.

লিফ্টিং :—(১), (১), (১.৩), (২)

বেশী নম্বরের শানা এবং মারসেরাইজড্ স্তা (Mercerised yarn)

ব্যবহার করিতে হয়।

ব-বান্ধনিঃ — ধরু, লিভার অথবা ওয়েট্ খারা।

(৫) ৩ ঝাঁপে মক্লিনো:--

ৰ-গাঁথা: -- ১.২. ১. ৩ এই প্রণালীতে ব-গাঁথিবার পর শানার

১ বরে ৫ হতা টানিয়া ১ ঘর বাদ, তার পর ঘরে ১ হতা টানিয়া ১ ঘর বাদ, এই প্রণালীতে শানা গাঁথিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতি রিপিটে ঙটী স্থতা আছে, তাহা উক্ত প্রণানীতে শানার প্রতি ৪ ঘরে থাকিবে। মাঝে মাঝে প্লেন্ ষ্ট্রাইপ্ দিতে হইলে ১.৩. ১.৩. এইরূপ যভ সভা ইচ্ছা ব-গাঁথিতে হইবে এবং এই প্লেনের হতাগুলি শানার প্রতি ঘরে ২টা করিয়া থাকিবে। এই কাপড় সাধারণতঃ মশারীর জন্ম ব্যবহাত হয়। টানা ও পড়েনে ৩০—৪০নং হতা **ছা**রা ৪০—৪৪ নং শানায় বুনিবে।

何本(色:—(>), (0), (>), (0), (>), (2.0) [

व-वाक्तिः — थञ्ज, निভात अथवा अद्युष्ठे बांदा।

(৬) ৪ ঝাঁপে রেগুলার টুইল কোটিং ;—

টানার-প্যাটার্ণ-৪ হতা সাদা, ৪ হতা ভায়দেট, ৪ হতা সাদা, 👂 স্থতা গ্রীণ্।

পড়েন-প্যাটার্ধ- ৪ পিক্ দাদা, ৪ পিক্ ভারদেট, ৪ পিক্ দাদা, -৪ পিক্ গ্রীণ্।

ব-গ'াথা - ১.২.৩.৪. লিফ্টিং- ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১. ব-ৰান্ধনি : -- রীল বারা ১—৩, ২—৪

(4) ৪ ঝাঁপে ফ্যান্সী টুইল কোটিং ঃ—

টানার প্যাটার্ণ—১ 'হতা সাদা, ১ হতা কাল (শানার প্রতি ঘরে ১ হতা শাদা এবং ১ হতা কাল থাকিবে)।

পড়েনের প্যাটার্ণ—সাদা।

ব-গ'াথা :--১.২.৩.৪। বিফ্টিং--৩.৪, ১.৪, ১.২, ১.৪।

ब-वाक्षनि :- त्रीन बाता ১-७, २-8!

(৮) ৪ ঝাঁপে ফ্রান্স: পত্রেন্টেড টুইল কোটিং — টানার প্যাটার্ণ—২ ফুড়া লাল, ২ ফুড়া কাল।

পড়েনের প্যাটার্ণ—২ খেই লাল, ২ থেই কাল।

ৰ-গ'াথা :- ১.২.৩.৪.৩.২। লিফ্টিং-১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১।

व-राक्षनि :-- त्रील बाता ১--७, २--८।

(৯) ৪ ঝাপে টুইল কোটিং :—

ৰ-গাঁথাঃ—(১.৪) ৬ বার ⇒ ১২সূতা, (৩.২.১.৪) ২ বার =৮ সূতা, (৩.২.১

১ বার=৩ স্তা, (১.২.৩.৪) ৩ বার=১২ স্তা, (১.২.৩) ১ বার=৩স্তা।

লিফ,ভিং:—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১, ৩.৪, ২.৩,

व-वासनि-- तीनदाता ५--७, २--६

(১০) ৪ ঝাপে কোটিং:-

ব-গাঁথা-- ১.২. ৩.৪

ৰিফ্টিং—২, ১.৩, ২.৩_, ৪

ব-বাজনি— ৰন্ত, ওয়েট্ অথবা লিভার **ছারা।**

(১১) ৪ ঝাঁপে হরবোলা টুইল ;—

ব-গাঁথা—(>.২.৩.৪) দশবার, (২.১.৪.৩) চারিবার, (১.২.৩.৪)

চারিবার, (२.).৪.৩) দশবার, (১.৩.২.৪) চারিবার।

লিফ্টিং—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১,

र-वांक्रांन:-बील बाता >-->, २--8।

(১২) ৪ ঝাণে ফ্যান্সী ব্রোকেন টুইল কোটিং

টানার প্যাটার্ণ – ২ সূতা লাল, ২ সূত। কাল।

भरफ्रान्त्र भागिर्न-२ (थहे नान, २ (थहे कान,

ব-গ''থা :-- ১.২.৩.৪.২.১.৭.৩। লিফ্টিং :-- ১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১ ব-বান্ধনি :-- রীল ছারা ১--৩, ২--৪।

(২৩) ৪ঝাঁপে ফ্যান্সাটুইলঃ—

ব-গাঁধা:--->.২.১.১.২.১.৩.৪.৩,৩,৪.৩.

(২.৪.২.৪) এই ৪ হতা শানার ১ ঘরে থাকিবে, ১.২.৩.৪.১.২.৩.৪।

निक, डि: :—১.२, २.७, ७.८, ৪.১।

व-वाक्रिन : - तील वाता >-७, २-8।

(১৪) ৪ ঝাঁপে ফ্যান্সী টুইল **সার্টিং অথবা** কোটীং:—

व-भाषाः—(১.२,७.८) ध्वात माना, (১.२.२,७.७.८,८.)) वात त्रिन।

লিফ্টিং—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১। ব-বান্ধনি—রীল বারা—১—৩, ২—৪

(১৫) ৪ ঝালে ফ্যান্সী সার্টিং:-

ব-गाँथा:-->.२. २.७. ७.८. ४,১.

লিফ্টিং—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১,

च-वाक्तिः - तील बाता -> -७, २-8.

(১৬) ৪ ঝাপে ট্রাইপ্ সার্টিং:-

টানার প্যাটার্ব —৬ হতা সাদা, ৬ হতা রঙ্গিন। প'ডে্ন প্যার্টার — শাদা।

ব-গাঁথা ঃ-- ১.২.৩.৪.

লিফ্টি: :-->.২, ৩.৪, ২.৪, ১.৩.

च-वाक्तिः—जीन पात्रा >—8, २—७.

(১৭) 8 व राटन कानी द्वारेन नार्टिः :--

ব-গাঁথা:-->.৪.৩.৪.১.২.৩.২। লিফ্টি:-->.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১।

च-वाक्ति-त्रीव बाता->-७, २-8।

(১৮) ৪ ঝাবেশ মাজাজ কেমানো কোটিং :--

টানার প্যাটার্ব-২ হতা কাল, ২ হতা সাদা।

भे'र्जन—(ছ्या-तः (Ash Colour)।

টানা ও প'ড়েন একই নম্বরের দোভার।

ব গাঁথা:-->.২.৩.৭.। লিফ্টিং-->.৪, ৩.৪, ১.৪, ১.২।

च-वाञ्चनि—जीन बाजा—>—७, २- 8।

39-

(১৯) ৪ ঝাপে ম্যারেবিয়ান্ ফ্যান্সী টুইল:—

ব-গাঁথা—৩.৪.২.৩.১.২.৪.১.। বিশ্বভৃতিং—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১, ৪.৩, ৩.২, ২.১, ৪.১। ব-ঝর্কনি—রীল ছারা ১—৩, ২—৪।

(২০) 8 বা বিপ নয়নভারা টুইল (Star Weave) :--

ভানার প্যাটাপ — ৮ হতা কাল, ৮ হতা দাদা। ব্-গাঁথা-১.২.৩.৪ কিন্স্তিই:— [(২.৩.৪), (১.৩.৪), (১.২.৪), (১.২.৩)] কাল প'ড়েন [(৪), ৩), (২), (১)] সাদা প'ড়েন। ব-বান্ধনি—ধন্ম, লিভার অথবা ওয়েট ধারা।

(২১) ৪ ঝালে চেক্ আলোয়ান:-

টালার প্যাটার্ব :---

সবুজ ৩ ইং, সাদা ১/৮ ইং, লাল ১/৮ ইং, সবুজ ১/৪ ইং, লাল ১/৪ ইং, সবুজ ১/৪ ইং, সাদা ১/২ ইং, সবুজ ১/৪ ইং, লাল ১/৪ ইং, সাদা ১/২ ইং, সবুজ ১/৪ ইং, লাল ১/৮ ইং, সাদা ১/৮ ইং।
পাতেনের প্যাটার্ব ঠিক টানার অন্তর্মপ ৩ খানি মাকুর প্রয়োজন।
ব-গাঁথা:—১.২.৩.৪। জিহ্নিভিৎ—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১।

व्य-वाक्ति—बीन बाबा—>—७, २— 8 ।

(২২) ৪ ঝাপে টেবিলক্লথ:-

ব-র্গাথা—(১.২) আটবার, (৩.৪) আটবার, (১.২) ছয়বার,
(৩.৪) তুইবার, (১.২) একবার, (৩.৪) একবার।

লৈফ্টিং—(১.২) কাল, (১.৪) সাদা, (৩.৪) লাল, (২.৩) সাদা।
ব-বান্ধনি—বীল ঘারা—১—৩, ২—৪।

(২৩) ৪ ঝাপে টেবিল্রপ:-

টানা ২০ নং দোভার সাদা, প'ড়েন ৪০ নং ৮ তার (8 Folds) জ্বদ,

ব্দেশাপা —(১.২) সাতবার, (১.২.৩.৪) তুইবার, (৩.৪) সাতবার, (১.২.৩.৪) তুইবার, (১.২) তিনবার, (১.২.৩.৪) একবার, (৩.৪) তিনবার, (১.২.৩.৪) একবার।

জিফ্টিং — ১.৪, ১.২, ২.৩, ১.৪, ১.২, ৩.৪। ব বান্ধনি — বীল বারা— ১—৩, ২—৪।

(২৪) ৪ ঝাঁপে বিছানার চাদর:—

ব-গাঁথা-- ১.২.৩.৪

বিশৃষ্ট ভিং—২, ১.৩, ৪, ১.৩, ২.৪, ১.৩ ব-বান্ধনি—ধনু, লিভার অথবা ওয়েট গারা।

(২৫) ৪ ঝাপে ভ্যারিগেটেড্ডায়মণ্ড:--

ইহা বিছানার চাদর, ত্মজ্বনি, টেবিল-রূপ ইত্যাদির জন্ম বাবহৃত হয়।
ব-গাঁথা—(১.২.৩.৪) তিনবার, (১) একবার, (৭.৩.২) একবার, (৩.৪)
একবার, (১) একবার, (৪.৩.২.১) তুইবার, (৪.৩.২) একবার।

লিফ্ ভিং—(১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১) এইরপ ৪ বার, (৪.৩, ৩.২, ২.১, ৪.১) এইরপ ৪ বার।

मिलन भ'राइन। व-वाक्ति—त्रीन बाता—>—७, २-8।

(২৬) ৪ ব তিপ তক্-ম্যা-ব্যাক্ ও ভারমণ্ড:--

পা'ড়ের জন্ম ব্র-গাঁথা — ১.২.৩.৪
জমিনের ব্র-গাঁথাঃ — ১.২. ১.২. ১.২. ৩.১. ৩.১. ৩.১. ৪.১.
৪.১. ২.১ ২.১. ২.১. ৪.১. ৪.১ ৩ ১. ৩.১. ৩.১.

হ্নিহ্নটিং— >, ৩.৪, ১, ৩.৪, ১, ২.৪, ১, ২.৪, ১, ২.৩, ১, ২.৩, ১, ৩.৪, ১, ৩.৪, ১, ২.৩, ১, ২.৪, ১, ২.৪. **অ-**বান্ধনি—ধন্ম, লিভার অথবা ওয়েট্ বারা।

(২৭) ৪ বাঁপে ভারমণ্ড হুক্-ম্যা-ব্যাক্:--

ব্ব-গাঁধা—পা'ড়ের জন্ম ১.৩.২.৪

জমিনের জন্ম-২.১. ২.১. ৩.১. ৩.১

8.5. 8.5. 2.5. 2.5

8.3. 8.3. 0.3. 0.3

টিপ্.নি→>, ৩.৪, ১, ৩.৪, ১, ২.৩, ১, ২.৩, ১, ২.৪, ১, ২.৪, ১, ৩.৪, ১, ৩.৪, ১, ২.৪, ১, ২.৪, ১,

च-वाक्षित—'अरबें दा खीर बाता।

(১৮) ৪ বা'বেপ ফ্যান্সী উইভ:-

ফ্যান্সী টেবিল ক্লথ, বিছানার চাদর, স্থজ্নি, বালিশ ঢাক্নি, টয়লেট কভার এবং লুম্বির জন্ম ব্যবহৃত হয়। ইহা ব্নিতে ছইখানি নরোজের প্রয়োজন। এক নরোজে প্রেনের সতা অপর নরোজে ডিজাইনের স্তা থাকিবে। প্রেনের নরোজে আরেজ-রংয়ের স্তা এবং ডিজাইনের নরোজে ব্লু রংয়ের স্তা থাকিবে।
১ ও ২ নং ঝাঁপ প্রেন্ এবং ৩ ও ৪ নং ঝাঁপ ডিজাইন বুনিবার জন্ত, স্তরাং ১ ও ২ নং ঝাঁপে অরেজ-স্তা এবং ৩ ও ৪ নং ঝাঁপে ব্লু-স্তা গাঁথিতে হইবে। ব্লু-স্তাগুলি মোটা হইলে ভাল হয়, অতএব ডবল স্তায় জো (Lerse) থাকিবে অর্থাৎ অরেজ-স্তার ডবল ব্লু-স্তা থাকিবে। ১ ও ২ নং ঝাঁপের প্রতি "ব্ল" চক্র ভিতর দিয়া ১ স্তা করিয়া অরেজ-স্তা এবং ৩ ও ৪ নং ঝাঁপের প্রতি "ব্ল" চক্র ভিতর দিয়া ২ স্তা করিয়া ব্লু-স্তা থাকিবে।

ব-গাঁথা—পা'ড়ের জন্ত—(১.২-১-২) এইরূপ যত স্তা ইচ্ছা প্লেন্ নরোজ হইতে।

ব-গাঁথা-জমিনের জ্ঞ-

(১.৩.২.৩) ২ বার = ৮ হতা, ১.৪.২.৪) ২ বার = ৮ হতা,
(১.৩.২.৩) ৩ বার = ১২ হতা, (১.৪.২.৪) ৪ বার = ১৬ হতা,
(১.৩.২.৩) ৫ বার = ২০ হতা, (১.৪.২.৪) ৬ বার = ২৪ হতা,
(১.৩.২.৩) ৮ বার = ৩২ হতা, (১.৪.২.৪) ৬ বার = ২৪ হতা,
(১.৩.২.৩) ৫ বার = ২০ হতা, (১.৪.২.৪) ৪ বার = ২৬ হতা,
(১.৩.২.৩) ৫ বার = ১২ হতা, (১.৪.২.৪) ৪ বার = ৮ হতা,
(১.৩.২.৩) ৩ বার = ১২ হতা, (১.৪.২.৪) ২ বার = ৮ হতা,
(১.০.২.৩) ২ বার = ৮ হতা, (১.৪.২.৪) ২ বার = ৮ হতা,
(মাট ২১৬ হতা

লিফ্টিং-

(১.৩, ২.৩) ২ বার = ৪ থেই, (১.৪, ২.৪) ২ বার = ৪ থেই, (১.৩, ২.৩) ৩ বার = ৬ থেই, (১.৪, ২.৪) ৪ বার = ৮ থেই, (১.৩, ২.৩) ৫ বার = ১০ থেই, (১.৪, ২.৪) ৬ বার = ১২ থেই, (১.৩, ২.৩) ৮ বার = ১৬ থেই, (১.৪, ২.৪) ৬ বার = ১২ থেই, (১.৩, ২.৩) ৫ বার = ১০ থেই, (১.৪, ২.৪) ৪ বার = ৮ থেই, (১.৩, ২.৩) ৫ বার = ১০ থেই, (১.৪, ২.৪) ৪ বার = ৮ থেই, (১.৩, ২.৩) ৩ বার = ৬ থেই, (১.৪, ২.৪) ২ বার = ৪ থেই.

(১.৩, ২.৩) ২ বার = ৪ থেই, (১.৪, ২.৪) ২ বার = ৪ থেই, (১.৩, ২.৩) ১ বার = ৪ থেই, (১.৪, ২.৪) ২ বার = ৪ থেই, (১.৩, ২.৩) ১ বার = ৪ থেই, (১.৪, ২.৪) ২ বার = ৪ থেই, (১.৪, ১.৪) ২ বার = ৪ থেই, (১.৪, ১.৪) ২ বার = ৪ থেই, (১.৪, ১.৪)

नान প'ড়েন। ব-বান্ধনি —রীল ধারা—১—২, ৩—৪।

(২৯) ৪ঝাণে ফ্যান্স উইভ :--

ফ্যান্সী টেবিল-ক্লথ, বিছানার চাদর, স্কুজ্নি, বালিশ ঢাক্নি, টয়লেট কভার ইত্যাদির জন্ম বাবস্থত হয়। টানা সাদা। প'ড়েন বিশ্বন। বি-গাঁধা:—পা'ড়ের জন্ম— (১.২.৩.৪) এইরূপ যত স্থতা ইচ্ছা। বি-গাঁধা—জমিনের জন্ম—

(০.২) ৪ বার=৮ফ্ডা, [(৩.৪) ২ বার=৪ ফ্ডা, (১.৪) ১ বার=২ ফ্ডা
(১.২) ২ বার= ৪ফ্ডা, (১.৪) ২ বার=৪ ফ্ডা, (৩.২) ৪ বার=৮ ফ্ডা]
এইরূপ ৪ বার=৮৮ ফ্ডা, (৩.৪) ২ বার=৪ ফ্ডা, [(১.৪) ১বার=২ ফ্ডা,
(১.২) ২বার=৪ফ্ডা, (৩.৪) ২বার=৪ ফ্ডা] এইরূপ ৬ বার=৬০ ফ্ডা,
(৩.২) ৪বার=৮ফ্ডা, (৩.৪) ২বার=৪ ফ্ডা, (১.২) ২ বার=৪ ফ্ডা,
(৩.৪) ২বার=৪ ফ্ডা

=মোট ১৮০ হতা।

লিফ্ভিং-

(২.৩, ১.৩, ২.৩, ২.৪) ৪ বার = ১৬ (ধই, [(৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) ২ বার ...
=৮ থেই, (১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) ১ বার = ৪ থেই, (১.২, ১.৩, ১.২, ২.৪)
২ বার =৮ থেই, (১.৪, ১.৩, '১.৪, ২.৪) ২ বার =৮ থেই, (৩.২, ১.৩,
৩.২, ২.৪) ৪ বার = ১৬ থেই] এইরপ ৪ বার = ১৭৬ থেই, (৩.৪, ১.৩,
৩.৪, ২.৪) ২ বার =৮ থেই, [(১.৪, ১.৩, ১.৪, ২.৪) ১ বার = ৪ থেই,
(১.২, ১.৩, ১.২, ২.৪) ২ বার =৮ থেই, (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪), ২ বার
=৮ থেই] এইরপ ৬ বার = ১২০ থেই, (৩.২, ১.৩, ৩.২, ২.৪) ৪ বার
= ১৬ থেই, (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪) ২ বার =৮ থেই, (১.২, ১.৩, ১.২,
২.৪) ২ বার =৮ থেই, (৩.৪, ১.৩, ৩.৪, ২.৪)২ বার =৮ থেই

= মেটি ৩৬০ থেই।

(৩০) ৪ ঝাঁপো অক্লিনো ও প্লেন্ তোহাকে ?— ব গাঁথা—(১.২.১.২.১.৩)৮ বার = ৪৮ হতা, (৪.৩.৪.৩.৪.২)৮ বার = ৪৮ হতা। লিফ্টিং—(২.৩, ২.৪, ২.৩, ২.৪, ২.৩, ১.৪) ৮ বার = ৪৮ থেই, (২.৩, ১.৩, ২.৩, ১.৩, ১.৩, ১.৪) ৮ বার = ৪৮ থেই। বি-বারনি—রীল বারা—১—২, ৩—৪।

(৩১) ৪ ঝাঁপে মক্লিনো ও প্লেন্ডোফ্রালে:— ব-গাঁথা—(১.২) ৬ বার=১২ হতা, ৩.৪) ৬ বার=১২ হতা লিফ্টিং—(১.৩, ১.৪) ৬ বার=১২ থেই, (২.৩, ২.৪) ৬ বার=১২ থেই (১.৩, ২.৩) ৬ বার=১২ থেই, (১.৪, ২.৪) ৬ বার=১২ থেই।

(৩২) ৪ ঝাঁপে ফ্যান্সী তোয়ালে ঃ-

ব-গাঁথা—(১.২. ১.২. ১.৩) ৪ বার,

(৪.৩. ৪.৩. ৪.২) ৪ বার,

লিক্টিং-(২.৩, ২.৪, ২.৩, ২.৪, ২.৩, ১.৪) ৪বার,

(২.৩, ১.৩, ২.৩, ১.৩, ১.৪,৪বার।

व-वाक्रिनि—द्रीन वादा— >—२, ७ − 8,

(০০) ৪ ঝাঁপে ফ্যান্সী ভোষালে:-

টানার প্যাটার্—দোভার ২০ অথবা ৩০ গোল্ডেন্ অরেঞ্।

প'ড়েন পাটোর্ব—১৬ নং অথবা ২০ নং নীল স্থতার ছই নাল। শানা ৩৬ হইতে ৪৪ নং।

ব-গাঁথা—পা'ড়ের জন্ত (১.৩.২.৪) ৫ বার ⇒ ২০ স্তা

ব-গাঁথা—জমিনের জন্ত ((১.৩) ৫ বার = ১০ স্কা, (২.৩) ৫ বার =

>• স্তা, (২.৪) ৫ বার=>• স্তা, (১.৪) ৫ বার=>• স্তা}

{(২.৪) ৫ বার= ১০ স্তা, (২.৩) ৫ বার= ১০ স্তা,

(১.৩) e বার = ১০ হতা, (১,৪) e বার = ১০ হতা,

(২.৪) ৫ বার = >০ স্তা, (২.৩) ৫ বার = ১০ স্তা} = ৬০ স্তা

মোট-১৪০ সূতা

লিফ্ডিং—প্লেনের জন্ত ১.২, ৩.৪

ডিজাইনের জন্ত—(১.২, ২.৩, ৩.৪, ২.৩, ১.২, ২.৪, ৩.৪, ১.৪) ৩ বার=২৪ থেই,

- (本) (3.2, 5.8, 4.8, 5:8)
- (4) (3.2, 2.8, 0.8, 2.8)
- (গ) (১.২, ২.৩, ৩.৪, ২.৩)
- (₹) (3.2, 3.0, 0.8, 3.0)
- ক ০ বার=১২ ত্তা, থ ৩ বার=১২ ত্তা, গ ০ বার=১২ ত্তা, ঘ ৩ বার=১২ ত্তা, ক ৩ বার=১২ ত্তা থ ৩ বার=১২ ত্তা, গ ৩ বার=১২ ত্তা, ঘ ৩ বার=১২ ত্তা, গ ০ বার=১২ ত্তা, থ ৩ বার=১২ ত্তা, ক ৩ বার=১২ ত্তা, ঘ ৩ বার=১২ ত্তা, গ ৩ বার=১২ ত্তা, ক ৩ বার=১২ ত্তা, ঘ ৩ বার=১২ ত্তা, গ ৩ বার=১২ ত্তা, খ ৩ বার ১২ ত্তা, মোট=১৬৮ খেই

(৩৪) ৪ ঝাপে ফুল :—

ব-গাধা->.২.৩.৪.৩.২.>

লিফা্ডিং—(১), (৩), (২.৪), (৩), (১)। বিদিন প'ড়েন। ব-বান্ধনি—ধমু, লিভার অথবা ওয়েট্ ৰারা।

(৩৫) ৫ ঝাণে মক্লিনো ও প্লেন ডোয়ালে:— ব-গাণা—মক্লিনোর জন্ত—(১.২.১.২.১.২.১.৬) ৮ বার, (৩.৪.৩.৪.৩.৪.৩.৫) ৮ বার। ব গাণা—প্লেনের জন্ত—(১.৫.১.৫) এইরূপ যত স্তা ইচ্ছা। লৈফ ্তিং—মক্ নিনোর জন্ম —(১.৩, ৪.৫, ১.৩, ৪.৫, ১.৩, ৪.৫, ১.৩, ২.৪.৫) ৮ বার = ৬ ঃ থেই, (১.৩, ২.৫, ১.৩, ২.৫, ১.৩, ২.৫, ১.৩, ২.৪.৫) ৮ বার = ৬৪ থেই।

প'ড়েনের দিকে প্লেন্বুনিবার লিফ্টিং—(১.৩, ২.৪.৫) এইরূপ যত স্তাইচছা।

ব-বান্ধনি—ধনু, লিভার অথবা ওয়েট বারা।

(৩৬) ৬ ঝাঁপে টুইল ও মক্লিনো লার্টিং :-

ব্র-গাঁথা—(১.২.৩.৪.)৪ বার, শানার প্রতিঘরে ২ হতা করিয়া থাকিবে, (৫.৬.৬.৫), ৪ বার, শানার ১ ঘর বাদে ১ ঘরে ৪ হতা করিয়া থাকিবে । বিন্
হৃতিং— ১.২.৩, ২.৩.৪, ৩.৪.৫, ৪.৫.৬, ৫.৬.১, ৬.১.২.
ব্রাহানি—রীল ধারা, ১—৪, ২—৫, ৩—৬

(৩৭) ৬ ঝাপে ভ্যাব্রিগেটেড্ডায়মণ্ড :—

বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ ইন্ড্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়।

ব-গাঁথা—(১.২.৩.৪.৫.৬) ছুইবার, (৫.৪.৩.৪.৫) একবার,
(৬.৫.৪.৩.২) ছুইবার, (৬.১.২.৩.২.১.৬) একবার।
বিসহৃতিং—[(১.৫.৬), (১.২.৬), (২.৩.৪), (৩.৪.৫), (৪.৫.৬)] এইরূপ
ভিনবার, [(১.৫.৬), (১.২.৬), (১.২.৩), (২.৩.৪), (১.২.৩), (১.২.৬)]
এইরূপ একবার।
রিম্বন প'ড়েন। ব্র-বান্ধনি—রীল দারা—১—৪, ২—৫, ৩—৬।

(৩৮) ৬ ঝাঁপে ভোকেন্ডারমণ্ড:-

বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ ইত্যাদির জ্ঞ ব্যবহৃত হয়।

ব্র-গাঁথা—প'াড়ের জন্ম—একধারে (১.২.৩.৪.৫.৬১এইরূপ যত স্তা ইচ্ছা অপর ধারে (৬.৫.৪.৩.২.১) এইরূপ যত স্তা ইচ্ছা।

বি-গাঁথাা—জমিনের জন্ত—(১.২.৩.৪.৫.৬) তুইবার, (৫.৪.৩.৪.৫.৬) একবার (৫.৪.৩.২.১.৬) তুইবার, (১.২.৩.২.১.৬) একবার,

লিফ টিং—

[(১.২.৩), (২.৩.৪), (০.৪.৫), (৪.৫.৬), (১.৫.৬), (১.২.৬)] ছইবার,
[(৪.৫.৬), (৩.৪.৫), (২.৩.৪), (৩.৪.৫), (৪.৫.৬), (১.৫.৬)] একবার,
[(৪.৫.৬), (৩.৪.৫), (২.৩.৪), (১.২.৩), (১.২.৬), (১.৫.৬)] ছইবার,
[(১.২.৩), (২.৩.৪), (৩.৪.৫), (২.৩.৪), (১.২.৩), (১.২.৬)] একবার।
রিফান প'ডেন। ব-বার্কান—রীল দ্বারা—১—৪, ২—৫, ৬—৬।
(৩৯) ৬ বা'বেপ প্লেল, ও ফেেপ, মিন্ত্রিভ সাটিং:—
বি-গাথা—(১.৩.২.৪) ২ বার সাদা, (১.৫.২.৬) ৫ বার সাদা, (১.৩.২.৪)
২ বার সাদা, (১.০) ১ বার কাল, (২.৪.১.৩) ১ বার সাদা, (২.৪)
১ বার কাল।

বিফ,টিং :—(১), (২.৩.৪.১, (১), (২.৪), (১), (২.৩.৪), (১),

৪৮ নং শানা, ৪০ নং দোতার টানা, ২২ নং পড়েন। এই স্থলে >
ও ২ নং ঝাঁপ ৬০ নম্বর, ৩নং ঝাঁপ ৪০ নম্বর, ৪ নং ঝাঁপ ৩২ নম্বর এবং ৫
ও ৬ নং ঝাঁপ ২০ নম্বরের প্রয়োজন। ব-বান্ধনি—ধ্রু, বিভার অথবা
ওয়েট্ শারা।

(৪০) ৬ ঝাপে ভারপার ভাইন্ চেক্ প্যাটার্ব:— ঝ-গাথা— (১.২.৩) ২ বার, (৬.৫.৪) ৮ বার, (১.২.৩) ২ বার, (৬.৫.৪)
২ বার, (১.২.৩) ৮ বার, (৬.৫.৪) ২ বার। এই স্থলে শেডেনের সঙ্গে ঝাঁপ বাঁধিবার প্রণালী ২০৬নং পৃষ্ঠায় দ্রন্থব্য।

পেডেল টিপ্নি প্রণালী—

[(২.৫.৬), (১.৪.৫), (০.৪.৬)] তুই বার, [(১.২.৫), (২.৩.৪), (১.৩.৪)]
আটব;র; [(২.৫.৬), (১.৪.৫), (০.৪.৬)] তুইবার, [(১.২.৫), (২.৩.৬),
(১.৩.৪)] তুইবার, [(২.৫.৬), (১.৪.৫), (২.৪.৬)] আটবার, [(১.২.৫),
(২.৩.৬), (১.৩.৪)] তুইবার। মাবেং মাঝে প্লেন্ বুনিলে পেডেল টিপ্নি,
যথা—(২.৩.৬), (১.৪.৫)

З-বান্ধনি— বীল শারা— ১—৪, ২—৫, ৩—৬, রঙ্গিন প'ডেন!

(85) ७ औरिश (क्षन मक् निरम है। देश मार्टिः :-

ভারনা প্যাভার্
—(রিন্ধনা স্থতা, সাদা স্থতা) এইরূপ ভস্তা প্রেন্
ট্রাইপের পর ২৪ স্তা সাদা মক্লিনো। পা'ডেল পারাটার্
—সম্প্রিদা।

ব-গাঁথা:—স.২.স.২সং = ৬ স্তা প্রেন্ ট্রাইপ্ শানার প্রতি ঘরে ২টী
করিয়া স্থতা থাকিবে। তৎপর (৩.৪.৩.৫.৬.৫) ৪ বার = ২৪ স্থতা
মক্লিনো, শানার ঘরে ৩ স্তা টানিবার পর শানার স্বর বাদ দিতে
হইবে—অর্থাৎ (৩.৪.৩) এই ৩ স্তা এক ঘরে টানিয়া স্বর বাদ দিয়া
(৫.৬.৫) এই ৩স্তা স্বরে টানিয়া স্বর বাদ দিবে।

লৈহন ভিং —(১.৪.৫, ১.৩.৬) ও বার, ১.৪.৫ অর্থাৎ এই ৭ পিক, প্লেন্ত (ইহাতে টানা ও প'ড়েনের দিকে প্লেন্ এফেক্ট্ হইবে, তৎপর (২.৩.৬, ১.৫.৬, ২.৩.৬, ১.৪.৫) ৪ বার অর্থাৎ এই ২৪ পিক্ষক্

ব-বান্ধনি—১—২, ৩—৫, ৪—৬
টানা ৩২ নং, প'ড়েন ৩৬ নং
শানা—৭২ নং, প্রতি ইঞ্চিতে প'ড়েন সংখ্যা ৫২।

(৪২) ৬ ঝাঁপে ম্যান্লি (Manley):-

ইহা হানিকম্বজাতীয় কাপড়। সাদা বা ফিকা রংএর হইয়া থাকে। ২৮ নং শানা, ৬ নং দোভার টানা ও প'ড়েন। কাপড়ের বহর সাধারণতঃ ৪৮ ইঞ্চি।

ব-গাঁথা:-->.২.৩.৪.৫.৬, ৬.৫.৪.৩.২.>

লিফা ভিং: -- ২, ২, ১.৩, ১.২.৪, ১.২.৩.৫, ১.২.৩.৪.৬,
১.২.৩.৪.৫, ১.২.৩.৪.৫, ১.২.৩.৪.৬, ১.২.৩.৫, ১.২.৪, ১.৩

— চিহ্নিত পর পর ২টী করিয়া একই রকম খেই আছে। মাকুতে
ভবল হতা রাধিয়া ১ খেই বৃনিলেই ২ খেইএর কাজ হইবে, অভ্যথায়
একই ফাঁকে ২ বার খেই দিতে ধারে প্রেনের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা না
করিয়া বৃনিতে অন্থবিধা আছে।

(৪০) ৪ ঝাঁপে সিয়ার সাক্কার (Sear Sucker on 4 shafts):—

ইহা প্লেন্ জাতীয় কাপছ। আজিজুলা, ক্রিক্লি রুথ এই বুনানিরই
অন্তর্গত। ২ টী বীমের প্রয়োজন। একটি ঢিলা (loose) অপরটী
শক্ত (tight)। শক্ত বীমটী নিচে থাকিবে। ঢিলা বীমের টানার
দৈর্ঘ্য শক্ত বীমের ১॥০ গুল। সাধারণতঃ হাল্কা রংএর হইয়া থাকে।
০৬ নং শানা; ২০ নং দোতার ঢিলা বীমে. ৪২ নং দোতার শক্ত বীমে,
প'জেন ২০ নং সাদা, বহর ৪৮ ইঞি। ব্র-গাঁথা:—১.২. ১.২.
১.২. এইরূপ যত স্তা ইচ্ছা শক্ত বীম হইতে, ০.৪. ৩.৪ এইরূপ
যত স্তা ইচ্ছা ঢিলা বীম হইতে। বিস্ক্রিই:—১.৩, ২.৪

(৪৪) ৪ ঝ**াণে "**বী-হাইভ"(Bee Hive):—

^{8৮ নং} শানা, ২• দোতার রক্ষিন টানা প'ড়েন ২০ দোতার সাদা।

ব-গাঁপা: — ১.২.১.২.১.২.১.২.১.২ = ১০ হতা, ৩.৪.৩.৪.৩.৪.৩.৪.৩.৪ = ১০ হতা।

and the state of t

লিফাটিথ:—১, ২, ১, ২, ১, ২, ১, ২, ১, ২=১০ থেই সিলিল
২০ দোতার, ১.৩, ২.৪=২ থেই, ৪ নাল ২০ দোতার; ৩, ৪, ৩, ৪,
৩, ৪, ৩, ৪, ৩, ৪=১০ থেই সিন্সিল ২০ দোতার; ২.৪, ১.৩=২ থেই,
৪ নাল ২০ দোতার।

(৪৫) ৪ ঝাঁপে ডাহ্রপার সোহেডিস, প্যাট্রার্প র— .৩৬—৪৪ নং শানা, ২০ –৩০ নং দোতার টানা, ১০া০ অথবা

ভাা৽ নং প'ড়েন।

- (ক) ২.১, ২.১, ৪.১, ২.১, ২ ৩= ১০ সূতা ।
- (থ) ৪.৩. ৪.৩. ২.৩. ৪.৩.৪.১ = ১০ হড়া। বুগাঁথা পা'ড়ের জ্ঞা ৪—

ক = >০ হতা সাদা ডবল, খ = >০ হতা সাদা সিপিল,

ক = >০ হতা সাদা সিপিল, খ = >০ হতা সাদা সিপিল,

ক = >০ হতা সাদা সিপিল, খ = >০ হতা সাদা সিপিল,

ক = >০ হতা সাদা সিপিল, খ = >০ হতা সাদা সিপিল,

ক = >০ হতা বিপিল সিপিল, খ = >০ হতা সাদা সিপিল,

ক = >০ হতা বিপিল সিপিল, খ = >০ হতা সাদা সিপিল,

ক = ২০ হতা বিপিল সিপিল,

ব-গাঁথা জমিনের জন্ম :—

শ= ৮০ স্তা, ক=২০ স্তা,

খ= ১০ হতা, ক= ১০ হতা,

খ= ১০ স্তা, ক = ২০ স্তা।

(৪৬) ৪ ঝাবেপ সোহেছিস, ভারমণ্ড প্যাটার্ব:-

ব-গাঁধা পা'ডের জন :--

১.২.৩.৪ এইরূপ ৩৬ হতা ডবল, ১.২ = ৯ হতা, ২.৩ = ৯ হতা, ৩.৪ = ৯ হতা, ৪.১ = ৯ হতা, ১.২ = ৯ হতা, ৪.১ = ৯ হতা, ৩.৪ = ৯ হতা, ২.৩ = ৯ হতা, ১.২.৩.৪ এইরূপ ১২ হতা ডবল।

ব-গাঁধা জমিনের জন্য :---

১.২=১, ২.৩=১, ৩.৪=১, ৪.১=১, ১.২=১, ৪ ১=১, ৩.৪=১, ২.৩=১ স্তা।

লিফ্টিং ঃ-

প্রেন্ পিক (plain pick)—১.০, ২.৪, ফিগার পিক্ (Figure pick)—১.২ = ৪ পিক, ২.০ = ৪ পিক, ৩.৪ = ৪ পিক, ৪.১ = ৪ পিক্
১.২ = ৪ পিক, ৪.১ = ৪ পিক, ৩.৪ = ৪ পিক, ২.৩ = ৪ পিক্। প্রতি
ফিগার পিকের অন্তর একটি করিয়া প্রেন্ পিক্ বুনিতে হইবে।
অন্তথায় একই রক্ষের একাধিক পিক্ দিতে গেলেই প'ডেনের স্তা
খুলিয়া আসিবে।

(৪৭) কট্রন চেনিলী ব্যাগ (Cotton Chenilee Rug):— প্লেন, বুনানী :—

১ম্ ক্লথ ৩৬ নং শানা, ৩০ দোতার টানা। প্রতি ৮ গ্যাবা (dent)
বাদে ঘ্রে ৪ হতা; কিন্ত "ব্ব"এ ১ হতা করিয়া টানিবে। প'ড়েন
২॥০ নং অথবা ২ নং হতা। এই কাপছখানি বুনিয়া ছিপের বরাবর
লখালখি কাঁচির সাহায্যে কাটিবে। ইহাই ফাইনাল ক্লথের প'ড়েন
হিসাবে ব্যবহার করিবে।

২য় বা ফাইনাল ক্লথ ২০ × ২ × ২ অথবা ২/১০ নং হতীর টানা।
প্রতি ইঞ্জিতে ৬ —৮ হতা থকিবে। প্রতি গ্যাবার ১ হতা
থাকিবে.। এই র্যাগ্রভার মাপ সাধারণতঃ ৬ ফুট × ৩ ফুট অথবা
। ছুট × ২০ ফুট। ই ইঞ্জি প্রেন্ বুনিয়া ১ম ক্লেথের কাটিং
খারা বুনিবে। পরিমাণ মত বুনিবার পর শেষের দিকে 'পুনরায় ই
ইঞ্জি শ্লেন্ বুনিবে।

(৪৮) ৬ ঝাণে মণিপুরা:-

৩৬ নং শানা। ২০ নং হতার টানা (২টী রগিন + ২টী সাদ!) ২০ নং হতার ৭ নাশ সাদা প'ড়েন। শানার প্রতি গ্যাবায় ৪ হতা।

ব-গাঁথা:-->.২. ১.২. ১.২. ৩.৪. ১.২. ১.২. ১.২. ৫.৬.

লিফ্টিং:—(ক) ১.৩.৫, ১.২.৩.৪, ২.৪.৬, ১.২.৩.৪

(4) 3.0.6, 3.2, 2.8.6, 3.2.

(গ) ১.৩.৫, ৫.৬, ২.৪.৬, ৫.৬

(ঘ) ১.৩.৫, ৩.৪.৫.৬, ২.৪.৬, ৩.৪.৫.৬

(%) 3.0.4, 2.8.6,

প্যাডেশ বাদ্ধনি :-- > এর সহিত ২, ২ এর সহিত ১, ত এর সহিত ৩, ৪ এর সহিত ৪, ৫ এর সহিত ৬, ৬ এর সহিত ৫,

(৪৯) ০ ঝাপে ছক্-য়া ব্যাক্: — ব-গাঁণা:—১.২. ১.৩. ১.৬. ১.২. ১৮লিফ্টি**ই:**—২.৩, ১.২, ২.৩, ১, ২.৩, ১.৩, ২৩, ১,

(৫০) ৪ ঝাপে ব্রাইটন :-

২৪ নং শানা, ১০ দোতার টানা ও প'ড়েন। সাদা অথবা হাল্কা রং।

ব-গাঁথা:—১.২.৩. ২.৩. ২.১. ৪.১.৪. লিফ্টিং:—২.৪, ১.৩, ২, ৩, ২, ১.৫, ২.৪, ১.২.৩, ২.৩.৪, ১.২.৩.

(৫১) রোজেনারা (Rosenara) :--

সাধারণ প্লেন, বুনানী (২ অথবা ৪ ঝাঁপে) ৪৮ নং শানা। ২০ নং হতা + আর্টিসল্কের টানা। প্রতি গ্যাবায় ৪ হতা। ১২০ গজ্টানা হইতে ১০০ গজ কাপড় প্রস্তুত হইবে। প'ড়েন 3/10S, 3/12S, 2/6 2S, টানা ও প'ড়েন সাদা।

তাঁত হইতে উঠিবার কালীন টানা ঢিল রাখিয়া উঠিতে হইবে।

(৫২) ৪ ঝাঁপে সাটিল খ্রাইপ্কাপড়:--

তোষক, জাজিম, বালিশ ইত্যাদির জন্ম এই কাপড় ব্যবহৃত হয়। ইহাকে সাটিনেট, বলে। ৩৬ —৪০ নং শানা, ১০ দোতার টানা, ১৬॥০—২০ নং স্তার পড়েন। প্রতি বএ ১ স্তা করিয়া টানিয়া প্রতি গ্যাবাতে ৪ স্তা টানিবে। ব-গাধাঃ—১.২.৩.৪

· १२ নম্বর অথবা ৮০ নং "ব্র" বাবহার করিবে।

বিশহত্তিং:—১, ২,৩,৪ অথবা ১,২,৪,৩
২০ দোতারের জন্ম ২৮ নং শানার প্রয়োজন।

(৫৩) ১ আঁচিপ চেলিনী ডারমণ্ড (C'relines Diamond) :শানা নং ৩৬, টানা দোতার ৩০, গ'ড়েন ২০ নং স্তার ২৪ নাল।
ব্য-গাঁধা:—১.২. ১.২. ১.৩. ১.৪. ১.৪.

>.o. >.o. >.2. >.c. >.c.

3.6. 3.6. 3.9. 3.9. 3.5. 3.6.

3.3. 3.3. 3.4. 3.4. 3.9. 3.9.

3.6.0 3.6. 3.e. 3.e.

জিফাটি: :—(১.৪), (৪ --৯), (১.৫), (২—৫.৭—৯,) (১.৭), (২—৯), (১.৯), ২—৬.৯\, (১.৬), (২—৪.৬—৯), (১.২), (২—৯)
ভবির সাহায্যে বুনিতে সহজ ।

(৫৪) ৬ ঝাপে ফ্যান্সী টেবিল রুথ ;—

শানা ৩৬ নং। টানা প'ড়েন ২০ দোতার। টানা প্রকরণ:— পাড়ের জন্ত—১॥ ইঞ্চি কমলা, ৮০ হতা সাদা, ৮ হতা কাল,

৮ হতা সাদা, ৮ হতা কাল, ৮ হতা সাদা।

স্থানির জ্ঞান-৮৮ হতা কমলা, দাহতা সাদা, ৮ হতা কাল ৮ হতা সাদা ৮ হতা কাল, ৮ হতা সাদা।

'প'ড়েন-কাল।

ব-গাঁথা:— প্লেনের জল—১.৬.১.৬.

ডিজাইনের জন্ম -- ১.৬. ২.৩. ২.৩. ৬.১. ৪.৫. ৪.৫ ৪.৫.

শানা গাঁথা :—জমিনের প্রত্যেক ৬ হতা ঘরে ২টা করিয়া টানিবার পর ২ হতা ঘরে ১ট করিয়া টানিবে।

বিষ্টিং:— প্লেনের জন্ত-৬.৩.৫, ১.২.৪

ডিজাইনের জন্ম—১.২.৩, ৬.২.৩, ১.২.৩, ৬.২.৩, ১.৪.৫, ৬.৪.৫, ১.৪.৫, ৬,৪.৫,

```
(৫৫) ৭ ঝাপে ক্যান্সী ভারমণ্ড : -
```

ব-গাঁধা:—১.২. ১.২. ১.৩. ১.৩. ১.৪. ১.৪. ১.৫. ১.৫. ১.৬. ১.৬. ১.৭. ১.৭. ১.৭. ১.৬. ১.৬. ১.৫. ১.৫. ১.৪. ১.৪. ১.৩. ১.৩.

লিফাটিং ->, (২.৩.৪.৫.৭), >, (২.৩.৪.৬.৭), >, (২.৩.৫.৬.৭), >, (২.৪.৫.৬.৭), >, (২.৪.৫.৬.৭), >, (২.৪.৫.৬.৭), >, (২.৩.৫.৬.৭), >, (২.৩.৫.৬.৭), >, (২.৩.৪.৫.৭), >, (২.৩.৪.৫.৭), >, (২.৩.৪.৫.৭), >, (২.৩.৪.৫.৭)

(৫৬) ৪ ঝাঁলে মনিপুরী--

পা'ড়ের নমুনা :---

কিনারায় ১" ইঞ্চি সাদা

গ্রীণ

থয়েরা

೨ ೮•

ু কাল বিষ্ণা ব

এইরূপ 8" ইঞ্চি

জমিনের নমুন।: -উক্ত ৪" ইঞ্চি ব্লকের অনুরূপ।

টানা--০০ নং দিঞ্জিল অথবা 2/60%, শানা-৫২ নং হইতে ৬০ নং প'জেন-সাদা-০০ নং স্তার ৪ পিক্ অস্তে ১০ নং স্তার ৪ বা তদ্র্দ্ধ নালের ২ পিক্ দিবে।

ব-গাধা:->.৩.২,৪. লিফ্টিং->.২, ৩.৪.

(৫৭) ৩ ঝাঁপে ক্যান্সী কোটিং:—
টানার-প্যাটার্ণ——২ হুডা কাল, ১ হুডা সাদা
টানা ২/৩০ হুইডে ২/৪০ নং পাকোয়ান।
পাকেন ২/৩০ হুইডে ২/৪০ নং পাকোয়ান কাল।

৪০ হইতে ৪৮ নং শানার প্রতি ঘরে ২ স্থতা কাল ও ১ স্থতা সাদা থাকিবে।

ব-গাঁথা:-->.২.৩. টিপ্নি:-->, ২, ৩

(৫৮) ৪ ঝাপে দেলুরয়েড্ নার্ডিং:--

হাল্কা রংগ্রের ৩০ —৪০ নং স্ভার টানা ও পড়েন।শানা ৫৬ —৬৪ নং ব্র-গাঁথা: —১.২.৪.৩

টিপ্নি :—১.২, ২.৩, ১.৪, ৩.৪

₹-राक्ति->-७, २-8

(৫৯) ८ व्याटन टकन्मिकिः :--

হাল্কা সংয়ের ৩০—৪০ নং স্তার টানা ও প'জেন। শানা ৫৬—৬৪ নং ব্ল-গাঁথা:—১.২.৩.৪.৩.১.৪.৩

টিপ্র্নি—১.৩, ১.৪, ২.৩, ১.৩, ২.৪, ১.৪, ২.৬, ২.৪ ব্যক্তনি—১—২, ৩—৪

ৰম্ভ অন্যান্ত্ৰ বয়ন তন্তু (Textile Fibres)

টেক্ন্টাইল ফাইবার স্থূলতঃ ২ ভাগে বিভক্ত, বথা—প্রাকৃতিক (Natural) এবং কৃত্রিম (Synthetic or Manimade).

বে কোন তন্তকেই আঁশা বলে, ইংৰাজীতে বলে ফাইবার
(Fibre); তন্নধ্যে টেক্ স্টাইল ফাইবারের কতকগুলি বিশেষ গুল থাকা
প্রয়োজন, যথা—Tensile Strength, Cohesiveness, Length of
Staple, Fineness, Porosity, Capilliarity. Hygroscopic
Capacity, Pliability, Elasticity, Uniformity etc. শস্তুর,
কোমল এবং নমনীয় বা দ্বিভিদ্থাপক এই ত্রিগুল সমন্ত্রে যে তন্ত্র বা
আশা পাকাইয়া বন্ত্রবয়নোপযোগী হতা প্রস্তুত করা হয় তাহাকেই বলে
টেক্সটোইল ফাইবার। গুটী পোকা। হইতে রেশম, পশম হইতে
উল এবং খনিজ ও ধাত্র তন্ত্র সমূহকেত্র টেকস্টোইল ফাইবার বলিয়া
থাকে। এতভিন্ন নানাপ্রকার রাদায়নিক প্রক্রিয়ায় আটদিল ক্ অর্থাৎ
Synthetic or Man-made Fibre প্রস্তুত্ত হইয়া থাকে, তাহাও
টেক্সটোইল ফাইবার। ব্যবসায় ক্ষেত্রে (Commercially) টেক্স্টাইল
ফাইবারকৈ সূলতঃ ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—

১। উদ্ভিক্ত ভস্ত, ২। জাণ্ডৰ ভস্ত, ৩। কৃত্রিম ভস্ত, ৪। খনিক ভস্ত এবং ৫। ধাতৰ ভস্ত।

- ্ঠ। উদ্ভিজ্ঞ ওপ্ত (Vegetable Fibres)—এই জাতীয় তপ্তর মধ্যে কাপ দিই প্রধান এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, উদ্ভিজ্ঞ তম্ব আবার ৪ ভাগে বিভক্ত (Vegetable Fibres are Subdivided into 4 Subdivisions), বধা—
- (ক) বীজন্তন্ত (Seed Fibre)—আঁশগুলি বীজের চতু:পার্শ্বে থাকে, যেমন—কাপাস (Cotton), শিমুল (Silk Cotton) বা ক্যাপক (Kapok) ইত্যাদি।
- (থ) বৃক্তকাষ ভন্ত (Bast Fibre)—আঁশগুলি বুনের বাকল বা ছালের ভিতর থাকে, যেমন—পাট (Jute), শণ্ (Hemp) লিনেন বা ফ্ল্যাক্ল্ (Flax), সাল্ হেম্প (Sunn Hemp), রা)মি (Ramie) ইত্যাদি।
- (গ) ভাষ কুলার ভন্ত (Vascular Fibres)—গাছের পাতা, প্র্যুল বা ডাটা হইতে আঁশ বাহির হয়, যেমন —ম্যানিলা, সিসল, এপ্রেড নিউজিলেণ্ড হেম্প, পিটা, এলো, আনারস ইত্যাদি।

উদ্ভিক্ত তথ্যতৈ কারবণ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক ৩টা পদার্থ আছে। এসিড স্তাবণে উদ্ভিক্ত তথ্য রাখিলে ইহার শক্তি কমিয়া যায়; কিন্তু ক্ষার ত্তাবণে রাখিলে শক্তি বরং বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

উদ্ভিক্ষ তন্ত্রর মধ্যে কাপাস সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্যবহারের দিক দিয়া কাপাসের পর লিনেন ও পশমের স্থান, ভারপর পাট।

- ২। জান্তব তন্ত বাপ্ৰাণাজ তন্ত—(Animal Fibres) –এই তন্ত্ব ২ ভাগে বিভক্ত, যথা—
- (ক) পশ্ম বা উল-বেষন, উস'্টেড, এ্যাঙ্গোরা, আলপাকা, মোহেয়ার, হেয়ার ইত্যাদি পশমে। Sulphur বর্ত্তমান থাকে।

(খ), বেশম—বেমন,গরদ, মট্কা, তদর, এণ্ডি, মুগা ইত্যাদি।
রেশমে Sulphur বর্ত্তমান থাকে না। এদিড দ্রাবনে প্রাণীজ তন্তর
শক্তি কমে না, কিন্তু ক্ষার দ্রাবনে নরম হইয়া থাকে। প্রাণীজ তন্ত উদ্ভিক্ত তন্তর ভার তাপ সহা করিতে পারে না।

৩। ক্লতিম তন্ত (Artificial Fibres) ম্পা—

ক) ভিদ্কোজ (Viscose), (খ) দেলুলোজ এসিটেউ (cellulose Acetate) (গ) নাইট্রোদেলুলোজ অথবা কারডোনেট দিল্ক (Nitro Cellulose or Cardonent Silk) (प) কুপ্রামোনিয়াম (Cupramonium), (৪) ভিদ্ট্রা (Vistra) ইত্যাদি।

৪। খনিজ তন্ত্ৰ-(Mineral Fibres)- মুণা-

এসে,বৈসভিস্ (Asbestos)—ইহা হইতে হতা তৈয়ার করা সহজ সাধ্য নয়। এই ফাইবার তাপনিবারক এবং অদাহ্য (Heat & Fire Proof)। এই কারণে এই তন্ত ধারা কলকারধানার ছাদ (Roofing), থিয়েটারের পরদা ইত্যাদি প্রস্তত হয়। এই তন্ত সাধারণতঃ রঞ্জিত হয় না।

ত। প্রতিব তক্ত (Metalic Fibres), যথা — লোনালী জরী, রূপালী জরী, কাঁচ স্থ্র ইত্যাদি— ধাতব তন্তু ধোলাই বা রঞ্জিত হয় না।

প্রথম ও গ্রের অন্তর্গত বাবতীয় ফাইবার টেক্স্টাইল ফ্যাব্রিক্প্রত করিতে প্রয়োজন হয়। ৪র্থ গ্রের এন্বেস টস্ অদাহা (Fire Proof) হিসাবে এবং ৫ম গ্রের জন্মী স্ত্রা ইত্যাদি কাপড় অলম্বত (ornamentation) করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(১) উভিজ তন্ত (Vegetable Fibres)

(ক) বীজভন্ত (Seed Fibres)

. কার্সাসে (Cotton):— কার্পাদের Botanical নাম Gossypium, ইংরাজী নাম "কউন" শক্ষী এরাবিক শব্দ KATAN হঠতে স্টে হইয়াছে। কার্পাদ গাছ দাধারণত: ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—

- (১) Gossypium Earba ense এই শ্রেণীর গাছগুলি
 ১৫ ফুট পর্যান্ত উচু হয়, ইহা হইতে কার্পাদ থুব লম্বা আঁশবুক্ত রেশম সদৃশ
 হইয়া থাকে। ইজিপ শিয়ান, সি-আইলেণ্ডিয় এবং আমেরিকার
 নানাজাতীয় কার্পাদ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ফুলগুলি হল্দে এবং
 বীজগুলি ক্সে, কাল ও মন্তর্গ (Average staple length—1.5
 inches to 2.5 inches).
- (২) Gossypium Herbaceum—এই জাতীয় গাছগুল একটি মূল হইতে অনেকগুলি চারা (plants) উঠিয়া ঝোপের মত (like tush) দেখায়। ঝোপগুলি সাধারণতঃ ত ফুটের বেশী উচু হয় না। প্রতিবংশরই চাষ করিতে হয়। ফুলের বর্ণ হল্দে। ইহাই প্রকৃত ভারতীয়, পাকিস্তানী ও চীনদেশীয় কাপ'াস। (Average Staple length.—

 3" inch to 1" inch).
- (৩) Gossyplum Arborium or Hirsutum—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এই জাভীয় কার্পাদের চাষ খুবই ব্যাপক। গাছগুলি প্রায় ৬ ফুট উচু হয় এবং ফুলের বর্ণ লাল। এই Hairy American Culton ভারত, পাকিস্তান, চীন প্রভৃতি দেশেও জ্মিয়া থাকে। (Average staple length है" to 11 है" inches).

(৪) Goseypium Peruvianum—ইহা দক্ষিন-আমেরিকা

জাত। গাছগুলি ১০ হইতে ১৫ ফুট পর্যান্ত উচু হয়। ফুলের বর্ণ হল দে।

এই জাতীয় কার্পাদ-তন্তর প্রাকৃতিক-রং Brownish yellow, এবং

এই শ্রেণীর কার্পাদও ভারত, পাকিস্তান ও চীনদেশের কোথাও কোথাও

জন্মিয়া থাকে। (Avarage staple length —1" to 1 । inche).

কার্পানের উপানান (Constituent of Cotton)

সেলুলোজ প্রোটেইন পেক্টিক্ এসিড, অরগেনিক এসিড, মিনারেল পদার্থ (Mineral matters), কটন ওয়াক্স্, প্রাকৃতিক রং (Natural Colouring matters), জল ইত্যাদি i

শুক্ষ কার্পাদের সেলুলোজ (cellulose) শতকরা ৯৩ ভাগ; বাদবাকী অস্তান্ত waste. অবশ্র কার্পাদের উপাদান পৃথক করা সহজ সাধ্য নয়, বিতীয়তঃ উপাদানগুলির পরিমাণের সঠিক কোন প্রমাণ নাই।

কার্পাসের দৈহিক গ্রাইন

(Physical properties of Cotton Fibre)

- (1) Natural Twist, (2) Length of Staple,
- (3) Finances and uniformity both in length and diameter
- (4) Colour, (5) Elasticity and (6) Strength.

Chemical Analysis of cellulose shows that it consists of Carbon, Hy rogen and oxygen (C6 H 10 O5)

সমগ্র পৃথিবীর তুলার উৎপত্তি স্থান (cotton growing area of the world)

বর্ত্তমানে বিষ্কুর রেখার অর্থাৎ Equator এর ৪০° ডিগ্রি উত্তর এবং
ত০° ডিগ্রি দক্ষিণ—এই অক্সরেখা (Line of Latitude) স্থিত সমগ্র
পৃথিবীতে তুলার চাষ ব্যাপক ভাবে হইয়া থাকে ইহাকেই ইংরাজীতে
বলে "Cotton Belt of the world." এই বৃত্তটী তথাকথিত সমগ্র
ভারত অর্থাৎ বর্ত্তমান পাকিস্তান ও ভারত, চীনের কতক অংশ,
মধ্য এসিয়া, নাইল ভ্যালি, ডেল্টা, ইনিপ ট্, সায়য়া, দক্ষিণ
আমেরিকার কতক অংশ, ব্যোজিল, পৌরু এবং উত্তর
আমেরিকার করেকটী দ্বীপ সহ। ইদানীং কয়েক বংসর হইল
বিত্তিশ কতিন প্রোইং এসোসিয়েশনের চেষ্টায় নিয়লিখিত স্থান
সমূহেও উন্নত ধরনের তুলার চাষ হইতেছে, যথা স্থদান, পূর্ব্ব ও পশ্চিম
আফ্রিকা, উগাণ্ডা, ব্রিটশ ওবেই ইণ্ডিজ, পশ্চিম পাকিস্তানের কতক
অংশ এবং অট্রেলিয়া প্রভৃতি, অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত উষ্ণ প্রদেশেই
কার্পান জনিয়া থাকে।

তুলা উৎপন্নের পরিমাণ ও গুণাগুণ

পৃথিবীতে যে পরিমাণ কার্পাস উৎপন্ন হয় ভাহার অর্দ্ধেকর বেশী কার্পাস জন্মে একমাত্র আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে এবং এই কার্পাসই বাজারে মার্কিনী কার্পাস নামে পরিচিত।

নাইল (Nile) নদীর তীরে প্রায় ছইশত মাইল ব্যাপী ইজিপ শিয়ান কটনের চাষ হয়। সমগ্র যুক্ত প্রদেশে যে পরিমাণ জমিতে ভূলার চাষ হইয়া থাকে, এই ইজিণ শিয়ান কটনের চাষ হয় ভাহার ২৮ ভাগের ১ ভাগ জমিতে; কিন্তু যুক্তরাজে র সমগ্র তুলার আয়ের ৫ ভাগের ১ ভাগ আয় হয় একমাত্র Egyptian Cotton হইতেই। ইহার আঁশ ২২% ইঞ্চি প্রয়ন্ত হইয়া থাকে।

পরিমাণ হিসাবে মার্কিনী কাপাঁসের স্থান প্রথম এবং তথাকথিত ভারতীয় কাপাঁদের স্থান দিতীয়, কিন্ত ভাল মন্দ (quality) হিসাবে আইল্যাগ্ডীয় প্রথম, মিশরীয় দিতীয়, তারপর মার্কিনীসর্বনিক্ট ভারতীয় ও পাকিস্তানী কাপাঁস।

ভারতে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ অপেক্ষা দিগুণ দ্বমিতে তুলার
চাষ হয় বটে, কিন্তু ফলন (Production) ভাহার ৪ ভাগের এক ভাগ
মাত্র। ভারতে কার্পাস চাষের প্রধান প্রধান স্থান, যথা—
লোম্বাই, মাজাজ, হায়দরাবাদ, বেরার, কম্বোভিয়া, হিলনঘাত্র, মধ্যপ্রবেশ, পূর্ব্ব-পাঞ্জাব, জোচ, ছোত্র-নাগপুর, যুক্ত
প্রদেশ, রাজপুত্রনা, অযোধ্যা,—ইত্যাদি। ভারতীয় কটনের আন ই হইতে ১ ইকি পর্যান্ত হইয়া থাকে। ভারতে- উৎপন্ন কার্পাসের অর্দ্ধেক
পরিমাণ স্থানীয়-মিলে ব্যবহৃত হয়।

পাকিস্তানের তুলার চাষের জমির পরিমাণ যদিও কম, তথাপি সাগ্লাই হিসাবে সমস্ত পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। বেশীর ভাগ কার্পাদ পশ্চিম পাকিস্তানে জন্ম।

পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবের অন্তর্গত লায়ালপুর মুলতান, মন্ট্রোমারী, লাহোর, সাপুর, নেখুপুরা, ব্র্যাঞ্চ প্রভৃতি জেলায় ভূলা জনিয়া থাকে। সিন্ধু প্রদেশে হারদরাবাদ, নওয়াবদাহ, ঝারপুকুর; ইত্যাদি জেলায় তুলার চাষ হয়, এতন্তিম ভাওয়ালপুর ও খন্মেরপুর ষ্টেটেও যথেষ্ট তূলা জন্মায়।

চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশে ৫৫ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইতেছে এবং তথাকার প্রায় ৪০ হাজার বেল তুলা প্রতি বংসর U.K এবং U.S.A. তে রপ্তানি হইয়া থাকে; এই তুলার আশ খুব ছোট, এবং ইহা কুমিল্লা কৈ তিন বলিয়া বাজারে প্রচলিত। বিদেশে এই তুলা উলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কমল প্রস্তত ইইয়া আসে।

সমগ্র পাকিস্তানে ১৫ লক্ষ বেল কটন উৎপন্ন হয়; ইদানীং চীন দেশে তুলার চাষ এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে চীন একাই ১৫ লক্ষ বেল কটন জন্মাইতেছে। আঁশ খুব লখা নয়, হু'' ইঞ্চি পর্যান্ত আঁশ হইয়া থাকে। চীনের তুলা চীনেই ব্যয় হয়।

ভারতীয় ও পাকিন্তানী কার্পাদের মধ্যে কন্মেডিয়া, মান্ত্রাজ, হিল্লন্যাট, বেরার, বোড়াই মধ্যপ্রবেশ, পাঞ্জার, কিন্তু, ভাওয়ালপুর, খরেরপুর, ব্রোচ, চোটনালাপুর, ইত্যাদি ছানের কার্পাস উৎকট; কিন্তু তথাকথিত খাস বাজালার কার্পাস সর্ব্ব নিক্ট। সর্ব্ব নিক্ট হইলেও এই কার্পাসই ভারত ও পাকিস্তানে বেশী পরিমাণে উৎপর হইয়া থাকে। বেললে পার্ববিত্য প্রবেশত প্রবিশ্ব কার্পান কার্পাকিত্য প্রবেশত প্রবিশ্ব কার্পাকিত্য কার্পাকিত্য কার্পাকিত্য কার্পাকিত্য কার্পাকিত্য কার্পান চায় ইইত; এখনও চাষ করিলে সেই কার্পাস উৎপর হইডে পারে। তাহার প্রমাণ, ঢাকার চির প্রসিদ্ধ মঙ্গ্রিলন ঢাকায় উৎপর তুলা

হইতে হতা কাটিগ্লাই প্রস্তুত হইত। চীন দেশে এক প্রকার এণ্ডিরংরের (Yellowish) তুলার চাষ হয়। আসাম প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে সেই তুলার চাষ হইতেছে। সাধারণতঃ সি-আইল্যাণ্ডির তুলা হইতে ১০০ হইতে ৩৫০ নম্মর এবং মার্কিনী তুলা হইতে ৫০নম্মর হইতে ১০ নম্মরের হতা কাটা হয়। ভারত ও পাকিস্তানী কাপ'াস উর্দ্ধে ৪০ নম্মর হতার পক্ষে উপযোগী



২৬৩ নং চিত্ৰ।

আমাদের দেশের গৃহলক্ষীরা এই সনাতন প্রথায় স্তা কাটিয়া থাকেন

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের কাপণস চাষ

(System of Cotton cultivation in U. S. A.)

জমিন উত্তমরূপে চাষ করিয়া তাহাতে সার (manusc) মিসাইয়া মাটি উপযুক্ত করিয়া নালা (Furrows) কাটিয়া সেই নালাতে ১৩ কুট ব্যবধানে ২° ইঞ্চি গভীর করিয়া এক একটি গন্ত (hole) করা হয়। প্রতি গন্তে প্রাণ্টি করিয়া বীজ প্রতিয়া মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। মার্চ হইতে মে মাসের মধ্যেই বীজ বপন কার্য্য সমাপ্ত করে। যথা সময়ে বীজ অজুনিত হইলে পর চারা গাছ গুলি বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেল চারাগুলি ফেলিয়া দিয়া শেষ পর্যান্ত সর্ব্ব বলিষ্ঠ চারাটি রাখা হয়। চারা গাছের চতু দিকের মাটি মাঝে মাঝে হাল দিয়া পরিজ্ঞার ও নরম করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ আগষ্ট থেকে আরম্ভ করিয়া জানুয়ারীর শেষ পর্যান্ত তুলা সংগ্রহ কার্য্য (plucking of cotton) চলিতে থাকে।

ভারত ও পাকিস্তানের তুলার চাষ

(System of Cotton Cultivation in India & Pakistan)

জমিন চাষ এবং বীজ বপন প্রণালী আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের ন্যায়।
কিন্তু এখানে বীজ বপনের সময়—এপ্রিল হইতে জুন অর্থাৎ (monsoon)
এব প্রারন্ত পর্যান্ত। বীজ অন্ত্রুরিত হওয়ার পর ত্র্বল চারা বাদ
দেওয়ার প্রণালী ইত্যাদি একই রক্ষ। তুলা সংগ্রহ কার্যা (pluckingof cotton) অক্টোবর বা নভেম্বর হইতে আরন্ত করিয়া এপ্রিল পর্যান্ত
চলিতে থকে। ঋতুর ভারতমা অনুসারে বীজ বপন হইতে আরন্ত
করিয়া তুলা সংগ্রহ করিতে ৬ হইতে ১১ মাস সময়ও লাগিয়া থাকে।

সভর্ক ডা: -তুলা গাছে ছুল হইতে আরম্ভ করিলেই যাহাতে ফুল এবং ফল (boll) পোকায় (cater-pil-lars) নষ্ট না করে তংগুতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

পোকার প্রাহ্রভাব হইলে গাছে তুঁতের জল (copp r sulphate) ছিটাইতে হয়। ফুলের বহিরাবরনকে ক্যান্তিনক্স (calyx), এবং বীজাধার অর্থাৎ বাহাকে আবৃত্ত করিয়া ফাইবারগুলি থাকে তাহাকে পাত (Pod. Boll, অথবা Fruit)বলে। কলি ফুটিয়া ফুল হয়; কিন্তু ফুল ফুটিবা মাত্র ১ দিন বর্ত্তমান থাকে এবং ফুল অনৃশ্র হওয়ার পরই গুটী দৃষ্ট হয়, এই গুটীই শেষে Boll এ পরিণত হয়। Boll ৩ হইতে ৫ পদ্যিয় বিভক্ত, প্রতি পদ্যিয় ৭ ইততে ৯ টী বীজ থাকে এবং এই বীজগুলি জড়াইয়া আঁশগুলি তৈরী হয়। স্থাক (mature) হইলে পর বীজাধার অর্থাৎ Boll ফুটিয়া তুলা দেখা দেয়, তথনই সংগ্রহ করা (plucking) আরম্ভ হয়। প্রতি Boll এ তুলার পরিমাণ বীজের ও অংশ।

তুল। গাছের শ্রেণী বিভাগ:—ভূলাগান্ত ২ শ্রেণীর— যথা,
(১) পেরিণিয়াল (Perinial), ও (২) সিজিনাল (Seasonal)মে সমস্ত চারা বড় বড় বক্ষে পরিণত হয় এবং একানিকমে কয়েকবংসর
ধরিয়া তুলা জনায় তাহাকে বলে শেরিণিয়াল জাতীয়। এই শ্রেণীর
গাছ যতই পরানা হইতে থাকে, তুলার পরিমাণ্ড কমিতে থাকে এবং
কোয়ালিটিও লিজিনাল জাতির মত ভাল হয় না; স্বতরাং সিজিনালন
শ্রেণীর কাপ নিয় চাষ করাই ব্যবসায়ের পক্ষে শ্রেয়:। উপরে যে কাপ নিচাষ-প্রণালী দেওয়া হইয়াছে তাহা নিজিনাল শ্রেণীর।

নিজিনাল প্রেণীর তুলা গাছের পরমায় (longivity) ৬ হইতে ৮ মাস মাত্র। তুলা প্রদান করিবামাত্র এই শ্রেণীর গাছ আপনা হইতে শুকাইয়া যায়। পূর্বে বর্ষাকালে অর্থাৎ মে, জুন মায়ে বীজ বপন করিয়া অন্টোবর ও নভেরর মাসে তুলা চয়ন (plucking) হইড; কিন্তু বর্তমান ব্লে সেন্টের (watering) স্থবন্দোবন্ত করিয়া শীতের সময়ও তুলার চান হইতেছে এবং সেই কারণে আজকাল সর্ব্যন্তই শীত অথবা রবি ভোলীর (Winter or Rabi Varietyর) চাম বেশী, কারণ এই সময় পোকার উপদ্রব কম থাকে। এই বীজ সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে বপন হয় এবং তাহা হইতে তুলা সংগ্রহ (Plucking) আরম্ভ হয় ফেক্টোরী এবং মার্চি মারেন। সিজিনাল ভোলীর (seasonal) গাছ প্রায় সর্ব্যন্তই ও ইতে ৬ মুটের ব্যাপ (Bush) হয়। চারাগাছগুলি থ্র ঘন হইলে ডালপালা (Branches) ঝাঁপেছাইতে পারে না, ফলে লম্বাকৃতি হয়, তুলার পরিমাণও তাহাতে কম হইয়া থাকে। যে গাছে ডালপালা বেশী থাকিবে তুলার পরিমাণ তাহাতে অপশেকাকৃত বেশী হইবে।

কাপ বিসের মাটী (soil) নির্ববাচন—মাটী যদি ভাল হয় তবে চারার মূল ৬ ফুট পর্যান্ত নীচে যাইতে পারে—মূল যত বেশী নীচে যাইবে তুলার কোয়ালিটি তত বেশী ভাল হইবে এবং পরিমাণেও বেশী জন্মিবে।

বে মাটীতে সর্বাদার জন্ম বন (moisture) আছে অথচ গ্রম, এইরূপ মাটীই ভূলা চাষের পক্ষে উত্তম। এই মাটীকে Loomy soil অথবা Black soil বা কাল মাটী বলে।

জিনিং ও গাঁইট বাঁধা—ভূলা দংগ্রহ করার পর (after plucking) বীজ ছা ান হয়, ইহাকে বলে জিনিং (Ginning)। জিনিং ম্যাসিন নানা প্রকার, যথা—"ছ" জিন (Saw Gin), নেকারি

জিন (Mecarthy Gin) এবং নাইফ রোলার জিন (Knife Roller Gin)। সূতার কল (Cotton Mills) কখনও বীজ সহ তুলা ক্রম করিয়া থাকে না। তুলা ওজনে খুব হাল্কা, স্প্তরাধ দ্র-দেশে রপ্তানী করিবার জন্ম জিনিং করিয়া হাইড্রোলিক, জ্রু, ইলেক ট্রিক বা প্তাম প্রেসের সাহায্যো গাঁইট (Bale) বাঁধা হয়। ইহাকে ইংরাজিতে Cotton Baling বলে।

ভারত ও পাকিন্তানী কটনের একটি গাইটের ওজন ৪০০ পাউও। ইজিপ শিয়ান কটনের একটি গাঁইটের ওজন ৭৪০ পাউও। মার্কিনী কটনের একটি গাঁইটের ওজন ৫০০ পাউও।

গাঁহিট হইতে ভুগা ভালিয়া নিয়া সূভায় পরিণত করিবার ক্রমিক প্রণাদী (Uifferent processes of Cotton to yarn),

১। বেইল জেকার (Bale Breaker)—মিলে ম্পিনিং ডিপার্টনেত্তের রো-রুমে (Blow Rooma) ইহাই প্রাথমিক কাজ।
কার্ডিংএর পূর্বে পর্যান্ত সেক্শানটিকে Blow Room
বিভাগ বলে। তুলার গাঁইট হইছে তুলার চাঁপ হাতের সাহায্যে
আল্গা করিবার পর যে যন্তের সাহায্য লইতে হয় তাহাকে বলে বেইল—
জেকার। Bale Breaker নানাবিধ, তমধ্যে "Hopper Bale
Breaker" উল্লেখ যোগ্য। তুলার চাঁপগুলি ভাঙ্গিয়া প্রাথমিক মিশ্রণের
কাজ এই ম্যাসিনেই আরম্ভ হইয়া থাকে।

২। Hopper Feeder এর সাহায্যে তুলার ময়লা (impurities) দুরীভূত করা এবং অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে মিশ্রণের কার্য্য করা হইয়া থাকে। এখান হইতে Lattice অথবা Pneumatic এর সাহায়্যে মিশ্রিত তুলা ভূপে (Stack এ) নেওয়া হয়।

- ৩। উত্তমরূপে মিশ্রণের কার্য্য সমাধা করিয়া প্রাথমিক ল্যাণ্ (Lap) প্রস্তুত করিবার জন্ম ওপেনার (opener)।
- (৪) ওপেনার ন্যাসিন হইতে যে প্রথমিক ন্যাপ্ বাহির হয়, তাহার ৪ টা ন্যাপ**্সাচার ম্যাসিনে (Scutcher)** শাজান হয় এবং এই ম্যাসিনের দাহায্যে তুলার ময়লা অপেকারত উত্তমরূপে দ্রীভূত হইয়া কাডিং ইঞ্জিনে নেওয়ার উপযোগী ল্যাপ্ প্রস্তুত হয়। এই ন্যাপের দৈর্ঘা, প্রস্তু, ওজন ও সমতা ঠিক থাকে এবং ইহাকেই বলে "ফাইনাল ল্যাপ্"। Blow Room এর কার্ঘা এখানেই সমাপ্ত হইয়া থাকে"।
- ে উক্ত ফাইনাল ল্যাপ কাড়িং এ আসে, এখানে Revolving Flat Card Engine এর সাহায্যে বাদবাকী ময়লা, unsuitable Fibros ইত্যাদি তুলা হইতে দ্বীভূত হইমা তুলা পিজা হইমা ল্লাই-ভাবের (Sliverএ) পরিণত হয়।
 - ঙা Card Sliversকে Lap এ পরিণত করা।
- ৭। কবিং ম্যাসিনে নেওয়ার পূর্ব্বে ফাইবারগুলিকে সোজা (Parallel) করিয়া অপেক্ষাকৃত even lap করা।
- ৮। কথিং ম্যাদিনে ফাইবারকে Straight and Parallel করা। (Short, weak and other defective fibres (Neps e.t.c) দ্রীভূত করিয়া শাইভাবে পরিণত করা)।

(একমাত্র finest হতা প্রস্তুত করিতে Combing প্রয়োজন, স্তর্গ ৬, ৭, এবং ৮ নং প্রক্রিয়া সাধারণ স্তার জন্ম প্রয়োজন হয় না)।

১। Draw Frame এ Sliver কে অপেকাকৃত regular কর।।

> । Fly Frame এ সামাত টুইষ্ট দিয়া ববিনে wind করা— এখানে সাধারণতঃ ৩ টী প্রণালী (Process), যথা—

প্রথম—Slubbing Frame দিতীয়—Intermediate Fram. তৃতীয়—Roving Frame.

মিহিস্ভার জন্ম চতুর্থ প্রণালী প্রয়োজন—সেই Frame কে বলে Fine Roving or Jack Frame.

>>। স্পিনিং ফ্রেম্ (Spianing Frame)—প্রয়োজনীয় টুইষ্ট দিয়া required Count of yarn প্রস্তুত ক্রিয়া এখানে ববিন অথবা কপ্সাকারে গুটান হয়।

এখানে ২টা প্ৰণালী, য়থা— Ring Frame—হুতা ৰবিত্তন পেছান হয়। Mule Frame—হুতা কপে পেছান হয়।

কিন্তু বর্ত্তমানে Ring Framede Cop, Cone গৃই আকারেই স্তা পেছান হইয়া থাকে।

স্তার নম্বর অনুযায়ী ভূলার আঁশ নির্দ্ধারণ।

(A chart showing suitable staple length of cotton required for the given Counts of yarn to be spun).

প্রাঞ্জনীয় আঁশের দৈর্যা। কত কাউণ্টের হত। প্রস্তত কাইতে পারে।
পাক ভারত প্র'' হইতে ১৫'' ১৬ নম্বর হইতে ৪০ নম্বর
আমেরিকা ১'' হইতে ১৫'' ৩২ নম্বর হইতে ৬০ নম্বর
পৈরুক্তিয়ান ১'' হইতে ১৫'' ৪০ নম্বর হইতে ৭০ নম্বর
ইজিপ শিয়ান ১৫'' হইতে ১৫'' ১০০ নম্বর হইতে ২৫০ নম্বর
(Staple below 0.20° is not spinable).

সূভার কোরালিটি নির্দারণ।

মিহি মধ্যম মিহি মাঝারি মোটা
(Superfine) (Medium fine) (Medium) (Coarse)
৮০ নম্বরের উর্জ্ব। ৫০ নম্বর হইতে ২০ নং হইতে
৮০ নম্বর। ৫০ নম্বর। ২০ নম্বরের নীচে।

ক্যাপ ক (Kapok)—ইহাও বীজ তন্ত। Bombox Malo-baric Variety, গাছগুলি খুব বঞ্জ হয়! বালিশের ত্লারূপে নাধারণতঃ ব্যবস্থাত হইয়া থাকে। চাক চিক (Lusture) খুব বেশী আছে, কিছ হতা পাকান কই নাধ্য। ইহাকে নিমুদ তুলাও (Silk Cotton) বলে। এই কটনে সেলুনোজ শত করা ৬৫ ভাগ। আকম্ম তুলাও ক্যাপক জাতীয়।

জাভা কাপেক (Java Kapok)—উপরোক্ত Bombox কটনের মতই; কিন্তু আরও বেশী চক্চকে, নরম, মস্থন এবং Brittle, এই কারণে স্বতা পাকান শক্ত।

কাপিকের তত্ত্ব কার্শাদের স্থায় বীজের চতুর্দ্ধিক থাকে না।
২ই ইকি হইতে ত' ইঞ্চি পড় হয়, তাহার ভিতরে তুলা থাকে।
ইহা অত্যন্ত হাল্কা বিধার ইহাতে সহজে জল প্রবেশ করে না।
ক্যাপকের বীজ থেকে প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ তৈল হয়—ইহা
সাবানের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(থ) বৃক্ষ কোষ তন্তু (Bast Fibre)

পাট (Jute)—পাট বাষ্ট্ ফাইবার এবং বঙ্গদেশই ইহার জম্মভূমি।
পূর্ববঙ্গে পাটের চাষই প্রধান এবং ইহাকে স্বর্ধ সূত্র বলিয়া থাকে।

পাটের অপর নাম বেগান্তা বা নালিভা, ইংগাজীতে বলে জুট্।
পাটের বোটানিক্যাল নাম করচোরাস্(Corchorus)। পাট ছই
শোলীর, যথা—(১) করচোরাস্ ক্যাপ্সুলারিস্ (Corchorus
Capsularis) এবং (২) করচোরাস্ গুলিটোরিয়াস্ Corchorus
olitorius)। পাটের মধ্যে শুকুকরা ৬০—৬৫ জার Lignocellulose
বর্ত্তমান পাকে, এবং সেই কারণে ইহা ভূলা অপেক্ষা অধিকতর দাহ্য
(Lignified)।

Corchorus Capsularis—এই জাতীয় পাটের আঁশ অপেক্ষাকৃত মোটা, এবং ইহা সাদা পাট (white Jute) বলিয়া পরিচিত। এই পাটের চাষই শতকরা ৭৫ ভাগ। গাছগুলি সাধারণতঃ ৫ হইতে ১০ কূট লখা হয়, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ১৫ কূট পর্যান্ত লখা হইয়া থাকে। আঁশগুলিও ৪২ কূট হইতে ৭২ কূট হইয়া থাকে। নিম ও উচু সমতল ভূমিতে এই পাট জন্ম। ইহার বীজ কেশ্ব (Pod) গোলাকার। ফুলগুলি নীচের দিকে ফিকা হল্দে, উপরের দিকে গাঢ় হল্দে বর্ণের হইয়া থাকে।

Corchorus olitorius—এই জাতীয় পাটের আঁশ মিহি, কোমল ও শক্তা, এবং ইহা তোষা, দেশাল, ও বসী পাট বলিয়া পরিচিত। এই পাটের চাষ শতকর৷ ২৫ ভাগ। অপেকাকত উচু সমতল ভূমিতে জন্মে এবং ইহার বীজকোম সীম (Bean) এর মত্। এই পাট সর্বাপেকা কোমল ও উজ্জ্ব। সর্বপ্রথম কলিকাতা অঞ্চলেই জনিত, কিছ বর্ত্তমানে ঢাকা জেলার প্রায় সর্ব্বেই জনিয়া থাকে এবং ইহাকে জাডভোমা" বলে।

বীত বপন করিবার সময় (Sowing time)—কেন্ড্রারী ইইডে মে পর্যান্ত। ইহা সম্পূর্ণ নিভর করে জমির রকম, আবহাওয়া এবং জলের অবস্থার উপর। পাট কাটিবার সময় Harvesting time)— ভূন হইতে আরম্ভ করিয়া সেপ্টেখর পর্যান্ত। পাটের মূল হইলেই বুঝিতে হইবে যে কাটিবার সময় আগত। আবাদের সময় ও স্থান ভেদে একই পাটের কোয়ালিটি নানা রকম হয়, এমনকি একই জমির পাট নানী কোয়ালিটির হইয়া থাকে।

বাজারে পাটের কোয়ালিটির নাম, যথা—টপ্, মিভিল, বটম,, ফাইন, কমন, রিজেক্শান, কাটিং ইভ্যাদি।

মোটা পাটকে বলে Deora বা Bhatial. একপ্রকার পাট লথাতে ছোট এবং শক্তিতেও নরম হয়, ইহাকে বলে Jungiburi. Danderতে একপ্রকার ধোলাই পাট জগ্নে এবং ইহা রেশম সদৃশ্ চক্চকে। পূর্ব্ব বিজর সমস্ত Jute growing tracts কে ৫ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—মারায়নগঞ্জ, জিরাজগঞ্জ, উত্তরিয়া ভোড়া, এবং দেশী।

মন্নমনসিহ, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার পাটকে নারাম্বনগঞ্জি-পাট বলে। মন্নমনসিংহের কতক অংশ, পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার পাটকে মিরাজগঞ্জি পাট বলে।

নারায়ণগঞ্জি ও সিরাজগঞ্জি পাটই সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ এন্তদ্ অঞ্চলে পঢ়াবার এবং ধুইবার ব্যবস্থা উত্তম।

উত্তরিয়া পাট কৃম বেশী ময়লা হয়, এবং এই পাটের বাজার হলদিবাড়ী, কিশনগঞ্জ, কৃদ্বা, করবেশগঞ্জ ইত্যাদি। বগুড়া ও রংপুরের কন্তক অংশ, রাজ্যাহী, জ্লপাইগুড়ী, দিনাজপুর, মালদহ, পূর্ণিয়া, ইত্যাদি অঞ্চলের পাটও এই উত্তরিয়া জাত:য় পাট। আর এক জাতীয় পাট আছে তাহাকে বিম্লাপটম বা মেস্তাপাট বলে। ফরিদপুর জেলায় এই পাটের খুব বেশী চাষ হয়। বং ভাল হয় না, এই পাট অর্ডিনারি ত্রিভের হইয়া থাকে।

পাউ পঢ়াবার জল নির্বাচন-

স্রোতহীন অথচ জোমার ভাটা পায় বা কম স্রোতের জলে পাট
পচানই গ্রেম:। পাট-পচিজে সাধারণত: ৩ হচঁতে ৪ সপ্তাহ সময়ের
প্রয়োজন। একেবারে বন্ধ (stagnant), এবং হুর্গন্ধযুক্ত ময়লা জলে
পাট পচাইলে পাটের বং কিছুতেই আশানুরূপ হইবে না এবং এই
পাটকে বলে Dowrah পাট।

পাট চাবের আবহাওরা-

পাট জন্মাবার কালীন আবহাওয়া ৮০ F থাকা প্রয়োজন। নদ নদীর নিকটবর্ত্তী স্থান, খুব বেশী উচু নয়, এইরূপ জমিই উৎক্কষ্ট। যথেষ্ট বৃষ্টি অথচ মাঝে মাঝে রৌদ্র প্রয়োজন। এইরূপ আবহাওয়া পূর্ব্ব-বন্ধ ও আ্যামের পশ্চিমাঞ্চলে বিভ্যমান।

সমগ্র পৃথিবীতে যে পাট জন্মে তাহার শতকরা ৮৫ ভাগ পাট একমাত্র পূর্ববিদেই জনিতেছে, বাদবাকীটা ভারতে জন্মে, অবশ্র বর্তমানে ভারতেও পাটের চাষ ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

ফ্**লন**,—প্রতি একর জমিতে সাধারণতঃ ১৬/ মণ পার্ট জন্মে, বিশেষ ক্ষেত্রে ৪০/ মণ পর্যন্ত জন্মিয়া থাকে।

প্রতি বৎসর পূর্ববিক্ষে ২৭'৫ লক্ষ বেইল উৎকৃষ্ট পাট জন্মে,
এবং এই পাট জন্মাইতে পূর্ববিক্ষের মোট চাষের জনির শতকরা

৮ হইতে ১০ ভাগ অর্থাৎ ৮ই লক্ষ একরের বেশী জমির প্রয়োজন ইইতেছে না।

. পূর্বাল কাপালিক বলে এক শ্রেণীর লোকের বাস এখনও কোথাও কোথাও বর্ত্তমান আছে। এই কাপালিকদের মধ্যে উনবিংশ শভাব্দির প্রথম ভাগে পাট হইতে স্ভালী প্রস্তুত করিয়া হস্তচালিত তাঁতে পাটের থলে (Hessian Bags) তৈরীর ব্যাপক প্রচলন ছিল, এমনকি শেই সমস্ত হেদিয়ান ব্যাগ ফু কা, ব্রিটেইন, জার্মান, এবং পৃথিবীর বছম্মানে রপ্তানী হইত। কিন্তু উক্ত শতানির শৈষভাগে যে কারণেই হউক বহুরকমের মূল্যবান কুটার-শিল্পের সহিত এই হস্তচালিত পাটশিলেরও অবন্তি ঘটে। তারপর ১৮৫৫ খুষ্টাব্দে কলিকাতায় সর্বপ্রথম পাট হইতে সূতা কাটিবার মিল এবং ১৮৫১ সালে চট্ বুনিবার মিল স্থাপিত হয়। অদ্র পূর্ববঙ্গের ব্যাপক পাট চাষের স্বযোগ নিয়া ক্রমে ক্রমে মহানগরী কলিকাতা পৃথিবীর মধ্যে বুহস্তম পাটশিল্প কেল্পে পরিণত হইল। সমগ্র পৃথিবীতে যত জুট ৰুম আছে ভাহার প্রায় শতকরা ৭• ভাগ জুট ৰুম **ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ানে**, বিশেষ করিয়া কলিকাতার চতু:পার্থে অব্স্থিত। বর্ত্তমানে পূর্ববঙ্গেও উত্তরোত্তর জুটমিল স্থাপিত হইতেছে।

এতদেশের তম্ভবায়গণ হাতে পাটের স্কালী প্রস্তুত করিয়া এবং তাহা বং করিয়া যদি নানাপ্রকার নক্সার আঙ্গন, কাপেটি, ঝালিচা, সভরঞ, ডোরম্যাট, ক্যান্ভাস, বাগা, খেলিবার নেট, তাকিয়া ইত্যাদি তৈয়ার করেন, তবে বিশেষ লাভবান হইতে পারেন।ভারত ও পাকিস্তান গভর্ণমেন্টের শিল্পবিভাগ হইতে পল্লা অঞ্চলে ত্রুক শিক্ষক পাঠাই ছাও উক্ত বিষয়ের শিক্ষার স্থ্বন্দোবস্ক করা হইয়াছে। জুট উইভিং এবং কটন উইভিং প্রায় একই রকম।
হাতে "ব" (Heald eyes) তৈরী করিতে লিনেন সূতা হইলেই
ভাল হয়। জুট্উইভিং এর উপযোগী তারের "ব" (Wire Heald)
ও বাজারে পাওয়া যায়। জুট্ বুনিবার শানাও পৃথক, সাধারণতঃ
ইঞ্চিপ্রতি ং হইতে ৮ গ্যাবা (dent) থাকে। বেদিক বা ক্যার
ভাতীয় রঞ্জন পদাথের সঙ্গে পাটের খুবই আকর্ষণ। ডাইরেক্ট, বেদিক এবং
এদিড রং শারাও পাট রঞ্জিত হইয়া থাকে।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত আজিরল নামক স্থানের মুসলমানগণ
পাট হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়া খাকে। ইহারা কাগজী নামে
খাত এবং উক্ত কাগজ "আজিয়ালের কাগজ" বনিয়া বাজারে
প্রচলিত। এই কাগজ চিত্রশিল্পীদের (Artists) বিশেষ উপযোগী।
পাটের গোড়া-কাটা অংশই কাগজ তৈরী করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে

গরম কষ্টিক সোডা জাবণে পার্টের শক্তি তাড়াতাড়ি নই ইইয়া থাকে, পক্ষান্তরে ঠাণ্ডা Concentrated জাবণে পার্টের স্তালী ফুলিয়া দৈর্ঘ্যে কমিয়া গিয়া উল বা পশ্ম লদৃশ হয়। এবিবয়ে এই পুস্তকের বং অধ্যায় প্রইব্য।

পাটের সঙ্গে পশম বহুল পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া থাকে এবং সেই পশমকেই বাজারে মিশ্রিত উল (Blended wool) বলে। পাটের স্তালী হাত চরকায় কাটিবার প্রণালী—১৯৪নং চিত্র ক্রষ্টব্য।

পাট হইতে স্ভালী (Juto yarn) প্রস্তুত করিবার, "মিল প্রশালীগুলির" নাম, যথা:—

া ব্যাচিং (Batching) — কটনের বেলায় রেন্ডিং অথবা নিক্চিং (Blending or Mixing) বলিলে যাহা ব্যায়, পাটের বেলায় "ব্যাচিং" বলিলে একই অর্থ প্রকাশ পায়। ভ্টমিলের এই Batching Section এ পাট-পরীক্ষা ও মিক্চিং হইয়া Carding Section এ যায়। স্থতরাং কটন মিলের Blow Room এবং ভ্টমিলের Batching Room এব উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া এক লেটি সাধারণত: একই স্থানে একই রকম আলোতে এবং সম্ভব হইলে একই লোক দারা পরীক্ষিত হওয়া উচিত। পরীক্ষা কালীন নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষা রাখিতে হইবে, যথা—পাটের বর্ল, শক্তির, লহা, এবং বিশেষ ভাবে দেখিতে হইবে যে পাটে দারা, শেরুলা, শিকর, গাউ, মাথালাল ইত্যাদি দোষ আছে কি না।

মোট কথা, কার্ডিংএ যাওয়ার পূর্বে পর্যান্ত যে যে প্রাথমিক প্রক্রিয়া আছে "ব্যাহিং" বলিলে তাহাঁই বুঝায়।

প্রতি গাইট (Balo) পাটের ওজন ৪০০ পাউও (Siz:—48" × 24" × 18") স্তালীর কোয়ালিটি অনুষায়ী পাট-পরী ক্ষক ৪ হইতে উর্দ্ধে যে কোন সংখ্যক পাটের গাইট এক এক Batch এ চিহ্নিত করিয়া রাখে। ব্যাচিং হই প্রকার, যথা—হ্যাণ্ড ব্যাচিং ও ম্যাসিন ব্যাচিং। ম্যাসিন ব্যাচিংই যুগোপযোগী। এই সেক্শানের প্রথম ম্যাসিনের নাম Bale opener এবং Softener. বেইল ওপেনার বস্তম্ভ বেইল ওপেন করে না। এই ম্যাসিনে পাটকে পেষ্ণ (Crush) করে,

আল্গা ধূলা, খালী দ্রীভূত করে। পাট Ligno cellulose বিধায়
ব্যাচিংএ জল মিশ্রিত তৈলের প্রয়োজন হয়। ব্যাচিং এর জন্ম তিন রকম তৈল আছে। যধা—

-)। পশু অথবা মাছের তৈল (Animal or Fish oil)
- ২। ভেজিটেবিল অয়েল (Vegetable oil)
- ত। মিনারেল অয়েল (Mineral oil)

Softener হিদাবে উক্ত যে কোন তৈল একা বা একাধিক ভৈলের সংমিশ্রণে বাবহৃত হইতে পারে। তৈলের সহিত সাবান ও জল মিশাইতে হয় এবং প্রতিবেষক ও জবণশীল উপাদান হিদাবে ম্যাগনেশিয়াম কোরাইড, ক্যালশিয়াম কোরাইড, জিল্প কোরাইড ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Batching oll এর কয়েকটা शिक्षांत ; वर्षा-

১। উৎকৃষ্ট টানা ও পড়েন স্তালীর জন্ম —

ভিমি (whale) মাছের তৈল	<u>20</u>
শিল মাছের তৈল (Seal oil)	20 20
भिनादान व्यासन-	20

২। মধ্যম কোয়ালিটির হতালীর জন্ম —

তাম অথবা শিল মাছের তেল (whale or Seal oil)	28
গ্রীজ্	50
হেরিং মাছের তৈল	
भिनादन चार्यन	29
1ननारम्भ व्युत्र्य	50

শহন্ত শড়েন স্তালার	জ্য —	
মাছের তৈল		8 0 2
পাম অয়েল		20
মিনারেল		20
	•	\$0

ষে কোন কোয়ালিটির হতার জন) অয়েল মিক্চার প্রস্তুত করিতেও নিম লিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—

-)। ভেজিভেবিল অস্ত্রেক্ত ফিল অস্কেল অপেক্ষা সন্তা বটে;
 কিন্তু অতিরিক্ত গ্রম হয় এবং একা ব্যবহার করিলে ম্যানিনের পিন্
 এবং রোলারে আট্কাইয়া যায় অর্থাৎ চাঁপ ধরে।
- ২। খারাপ কোয়ালিটির মিনারেল অরেল যদি একা ব্যবহৃত হয় তবে স্তালী কর্ক শাবা কড়া হয়, তা ছাড়া উংক্লষ্ট স্ভালীর রং খারাপ হয়, এবং পরবর্ত্তি ম্যাসিনে ওরেইই বৈশী হয়।

উন্নিথিত মিক্চার অনুযায়ী তৈল ব্যবহার করিলে ম্যাসিন্ ভাল থাকে। প্রত্যেক মিক্চারে মিনারেল অয়েল ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। ৪০০ শত পাউণ্ডের এক বেইল পাটের জন্ম ১ হইতে ২ ই গ্যালন তৈলের সহিত ৬ হইতে ৭ গ্যালন জলের প্রয়োজন। তৈল যদি ভাল হয়, তবে উৎকৃষ্ট স্তালীর জন্ম তৈল ওজলের পরিমাণ কম প্রয়োজন হয়। লক্ষ্য রাখিতে হইবে ব্যাচিংয়ের সময় তৈল ব্যবহার কালীন তৈলের উত্তাপ যেন ২০০° দি এর মধ্যে থাকে, উত্তাপ যদি ২০৫° দি হয়, তবেই খুম নির্গত হইবে; লক্ষ্য রাখিবে যেন তৈল পাত্র হইতে কদাপি খুম নির্গত না হয়।

ব্যাচিং ডিপার্টমেণ্টে আর একটি প্রক্রিয়া আছে, ভাহাকে intermediate process বলে। এখানে কন্মিং হয় এবং নিয়লিখিত ভাবে assorted হইয়া থাকে, মধা—

হেদিয়ানের টানা (Hessian warps) হেদিয়ানের পদ্দেন (Hessian west) চ্যাকিং পড়েন (Sacking west) কাজিং (Carding) — কাজিংএর প্রথম অবহায় Breaker Card ব্যবহৃত হয়। এখানে ফাইবারগুলিকে ছোট ও সোজা করিয়া Sliverএ পরিণত করে। বেখানে Breaker Card ও Finisher card উভয়ই এক Room এ, সেখানে Breaker Card এর য়াইভারগুলি বরাবর Can সহ ফিনিশার কার্ডে নেওয়া হয়; কিন্তু যেখানে Finisher Card পূথক Roomএ, তথায় Breaker Card থেকেই ল্যাপ প্রস্তুত করিয়া Finisher Card এ নেওয়া হয়,। Lap অথবা Balling Machine এয় সাহায়েয়,৽ অথবা ৬টি Sliver নিয়া Lap প্রস্তুত করা হয়।

তংপর প্রথম ডুইং, দিভীয় ডুইং, তৃতীয় ডুইং এবং রোভিং ্রিথানে crimped sliver হয়), ইহার পর স্পিনিং। ভিন্সি (Lin-seed plant) – ইহা বৃহ্নকোষ ভন্ধ (Bast Fibre) ইহার Botanical নাম Linum usitatiosimum, সংস্কৃত ভাষায় বলে অভনী; হিন্দিতে বলে অভীন্। তিসির আর এক নাম • মিশিনা। এই গাছের আঁশ-কে ইংরাজিতে বলে ফ্লাক্স্(Flax). এই আঁশ হইতে যে হতা হয় তাহাকে বলে লিনেন (Linen). এই <u>লিনেন স্ত্রে নির্মিত বস্ত্র বাজারে নিলেন বা ছাল্টী অথবা ক্লৌমবস্তর</u> বিলিয়া অভিহিত। এই ছাল্টী বস্ত্রই পূর্বকালে ব্রাহ্মণগণ যাগমজাদির সময় পরিধান করিতেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ক্রই তি. দ জন্মে, তর্মধ্যে বেলজিয়ান এবং আয়াল ভের তিদি দর্বোৎকট ; ইভিলৌ, ফাল ও ভেনমার্ক-তিদির স্থান বিতীয়, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জার্মানী, ক্ষিয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ার তিসি। পশ্চিম ও পূর্বে বালালায় তিসির চাষ যথেষ্টই হয়, কিৰ তাহা তৈলের জ্ঞা, তম্ভর জ্ঞা নয়। কাঠে রং করিতে তিনির তৈল ব্যবহৃত হইরা থাকে। এত ন্তির ভ্রমধ্যসাগরের উপকূলে এবং ভারতের দক্ষিনাংশে যথেষ্ট

পরিমাণে তিসি জন্মিয়া থাকে। হুই শ্রেণীর তিসি গাছ আছে। এক শ্রেণীর গাছের মূলের রং নীল, ইহার আঁশ খুব মিহি ও শ্রুলার এবং এই শ্রেণীর তিসিই ব্যবসায়ের পক্ষে উপবৃক্ত (suitable for commercial purposes, আর এক শ্রেণীর ফুলের রং সাদা, ইহার আঁশ অপেকান্ধত শক্ত, কিন্তু মোটা। লিনেন হুতালী দারা চটের সামিয়ানা সেলাই এবং মাছ ধরিবার জাল প্রস্তুত করিলে খুব মজবুত হয়। ইহা ব্যাতীত সেলাইর হতা (sewing thread), জুতা সেলাইর টোয়াইন (cobler's, twine), পোষাক, পরিচ্ছদ্ ইত্যাদির জন্ম লিনেন স্ত: ব্যবস্থত হইয়া থাকে। প্রয়োজন হিদাবে কাপাদের পরই লিনেন ও পশমের স্থান : লিনেন কার্পাস অপেক্ষা শক্তু, স্থায়ী ও চক্,চকে (Lustrus)। লিনেনে শত করা ৭০ ভাগ দেলুলোঞ্চ বর্ত্তমান থাকে, ইহাতে পেক্টিক্ এসিড থাকায় Pecto cellulose বলে। লিনেনে পেক্টিক্ এদিড थाकात कातरन हेशरक स्थानाहे कता थूर कर्छ छ अस माधा। स्थानाहे ও রঞ্জন প্রণালী প্রায় কার্পাদের ভাষ। লিনেন শণের চেয়ে মত্ন। সাধারণ চরকায় স্তা প্রস্তুত করিবার প্রণালী—১৬৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য ।

শালা (Hemp)—ইহা বৃক্ষ কোষ তন্ত (Bast Fibre)। থাঁটি শাণের
Butanical নাম Cannabis Sativa. ইংরাজীতে শণকে হেম্পা বলে।
ইহা এক প্রকার পাট, ভারত ও পাকিস্তানই জন্মস্থান; কিন্তু পাকভারতের শণ কৃষিয়া এবং ফ্রান্সের শণের হ্লায় বড় হয় না। আফ্রিকার
শণ সর্বাপেক্যা বন্ধ হয় এবং এই জন্ম আফ্রিকার শণকে Giant
Hemp বলে। কৃষিয়ার হেম্প অপেক্ষা ফ্রান্সের হেম্প্ উৎকৃষ্ট। শণগাছ
দেখিতে অনেকটা তিসি গাছের ন্যায়; কিন্তু অপেক্ষাক্বত মোটা। ইহা
পাটের চেয়ে শক্ত এবং স্থায়ী। শণ হইতে স্তালী, দৃদ্ধি, কাছি,

লগ্লাইন, জাহাজের পাল, কানেটি, ক্যানভাস, বস্তা, চট, জুতা, মাছ ধরিবার জাল ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা কদাচিৎ ধোলাই ও রং হয় । আর এক রকম শণ আছে তাহার Bytanical নাম Cannabis Indica এবং ইহা ভারতেই জনিয়া থাকে। এই শ্রেণীর শণ হইতে ভাঙ Bhang) এর উৎপত্তি হয়, কিন্তু ইহার আঁশ Cannabis Sativa অপেকা নিরুষ্ট।

শণে শত করা ৭৮ ভাগ Lignocellulose আছে। শণ ফ্লের গন্ধ অত্তি চওজা। গ্রীম্মকালীন হেম্প্ (Summer Hemp) কে পুরুষ হেম্প্ (Male Hemp) বলে, ইহার আঁশ উৎকুর। শীতকালীন হেম্প্ (Winter Hemp) কে স্ক্রী হেম্প্ (Female Hemp) বলে। এই হেম্প্ বীজ না পাকিলে কাটা হয় না; এই কারণে ইহার আঁশ নিকৃষ্ট হয়। বীজ হইতে শত করা ২৭ ভাগ সব্জ রংয়ের তৈল পাওয়া যায়। আটিষ্টদের রং এবং ভার্নিশ প্রস্তুত্ত করিতে এই তৈলের প্রয়োজন হইয়াখাকে। হেম্প্ নাধারণতঃ ফ্রাক্ দের চেয়ে মোটা; কিস্তু ইটালিয়ান হেম্প্ মিহি হইয়া থাকে। হেম্পে কটন অপেক্রা বেশী রদ (Moisture) থাকে। শণ পচাইয়া আঁশ বাহির করিতে জলে ভিজাইয়া অত্যন্ত সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ শণ অতি অয় সময়ের মধ্যেই অতিরিক্ত পচিয়া যায় অর্থাৎ Over Retted হয়।

সাধারণ চরকায় স্তা প্রস্তুত করিবার প্রণালী—১৬৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

সান হেম্প (Sunn Hemp)—ইহা Bas Fibre. দক্ষিণ এদিয়া বিশেষ করে ভারত , জাভা ও বর্ণিত্ত তে ইহার চায় হইয়া থাকে। পচন প্রণালী খাঁটি হেম্পের ন্যায়, অবশ্য অতটা শক্ত ন্য। শান হেম্পের অপর নাম কেয়াহেম্প, ব্রোটন হেম্পা, মাদোজ তেশে এবং বাম তেশ্প । দড়ি বা কাছির জন্য ব্যবহৃত হয়। উত্তিক্ত তার মধ্যে এই "সান হেম্পে" সর্জাপেক্ষা কম জলীয় অংশ আছে ' (মাত্র : ৫ ৩৪%)।

তীলা আহা (China grass)—এক জাতীয় ঘাস। ইহার ডাটা অথাৎ stem এর ছাল হইতে আঁশ বা হর হয়, স্তরাং ইহাও Bast Fibre. কাঁচা অবস্থায়ই তন্ত বাহির হয়। এই তন্ত খুবই শক্ত, উজ্জ্বল এবং বরফ সদৃশ ধব্দিরে, কিন্তু রঞ্জিত হয় না। এই তন্ত হইতে "গ্যাস-মেণ্টাল" ও প্রস্তুত হয় যা থাকে। ইহা ধারা হতা পাকাইলে আঁশের চাক চিকা বর্ত্ত মান থাকে না। ঝোঁপগুলি ৫—৮ ফুট উচু হয়। পাতাগুলির তলদেশ সাদা থাকে। তুলার এক রকম পাতা জাছে তাহার উভয় দিক গ্রীণ এবং পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত লম্বা। এই জাতীয় চীনা ধাদকে বলে Ramie অথবা Rhea. একই ঝোঁপে বৎসরে ৩/৪ কাটা ঘাস জ্মিয়া থাকে। পাকিস্তান, ভারত, চীন ও জাপানে ইহাদের চায় হয়। ইহাকে "Nettle Fibre" বলে।

(গ) ভাস্কুলার তন্ত (Vasculer Fibre)

ম্যানিকা হেম্প (Manila Hemp)—ইহা Vasculer Fibre.

"Musa Textiles" জাতীয় একরকম কলাগাছের পাতার ডাটা হইতে
এই "মাানিলা ফাইবার" পাওয়া যায়। ইহাতে শতকরা ৬৫ ডাগ

সেলুলোজ আছে। "ফিলিপাইন-ছীপপুঞ্নে" মাানিলা জন্মিয়া থাকে।
ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার নাম অনুসারে এথানকার হেম্পের
নাম "ম্যানিলা হেম্প্"। জাহাজের জন্ম খুব শক্ত, মজবুত ও টেক্সহি

স্তি ও কাছি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফাইবারগুলি সাধারণতঃ ৮ ফুটের
বেশী লঘা হয় এবং আঁশগুলি খুব মিহি, সিল্কের মত।

চাক চিকাও আছে। মিহি ফাইবার খারা কাপড়ও তৈরী হয়।
সৈত্রত কেন্সের (Sisol Hemp)-ইহা Vasculer Fibre. এবোড
(Agave) জাতীয় গাছের পাতা হইতে এই আঁশ পাওয়া যায়।
ন্যাক লিকোও আগামে এই এগেভের আবাদ হয় গাছের তৃতীয়
ব্যে পাতাগুলি ছাঁটয়া নিয়া ছড়িয়া নেওয়া হয়; পরে ধৌত করিয়া
রৌজে ভকাইয়া লয়। "য়ানিলা হেম্পের" গ্রায় ততটা শক্ত ও নমনীয়
(Flexible) নয়। "দিগল ফাই রে" জলে ভিজিতে ২ মিনিট লাগে। দেই
স্থলে "নানিলা-ফাইবারের" আগাঘণ্টা প্রমোজন। আগুনে পোড়াইলে
সিন্বের ছাই (Ash) "লাদা" এবং মানিলার ছাই "ডার্ক-রো"
(Dark grey) দেখায়। ইহাতে শতকরা ৭৬—৮২ ভাগ দেলুলোজ
আহেঁ।

পিটা ফাইবার (Pita Fibre)—ইহা Vasculer Fibre
আর্দীরে এবং প্রকৃতিতে অনেকটা "সিসল হৈন্দের" নায়। আমেরিকার এগেভের পাতা হইতে এই আঁশ পাওয়া যায়। "ম্যাক্সিকার"
অসলে এই গাছ প্রচুর জন্মে। এক একটি গাছে প্রায় ৪০টি পাতা,
পাতাগুলি ৮০০ কুট লখা এবং ১ কুট চওড়া হইয়া থাকে। শতকরা
১০ ভাগ ফাইবার বাহির হয়। কেতকী ফাইবার (Aloe Fibre)
নামেও "পিটা-ফাইবার" বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। জাহাজের দঙ্গি
টোয়াইন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

নিউজিকোণ্ড হেম্প (Newzealand Hemp) – ইহা একপ্রকার Sword like পাতা হইতে প্রন্ত হয়। এক একটি পাতার ওজন এক পাউও। সেলুলোজ শতকরাঁ ৬০ ভাগ।
কাঁচাপাভার ওিজনের শতকরা ১৪ ভাগ ফাইবার পাওয়া যায়।
জলে বৈশী মজবুত নয়। মাাটিং ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

তানাব্রস (Pine Apple Fibre)—ইহান্ত V s u'er Fibre.
ইহাতে শতকরা ৫৯ ভাগ সেল্লোজ থাকে। ইহার Botanical
নাম Ananas Sativa. আশ থ্ব মিহি, গুলু, কোমল, শক্ত, নমনীয়
এবং রেশমের আয় চক্চকে। দক্ষিণ আমেরিকা, ম্যাক্সিকো,
রাজিলের জন্মলে, উপিকাল-এশিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ ইউরোপে
জানারস জন্মত; কিন্তু বর্তমানে সিন্নাপুর, জাভা, স্থমতা, ফিজি,
নাটাল প্রস্থতি স্থানে ব্যাপক ভাবে আনারসের চাষ্ঠ ইয়া থাকে।
এতন্তির ভারত ও পাকিস্তানে ইহার চাষ্ঠম নম্ন; কিন্তু মাত্র ফল্তু,
আঁশের জন্ম নম্ন।

আনারসের মাংসল-পাতা (Fleshy Leaves) জলে পচাইয়া
আঁশ বাহির করা হয়। আনারসের আঁশ রেশমের সহিত মিপ্রিত করিয়া
"ফিলিপাইন দ্বীপপ্রে" থাঁটি আনারসের আঁশে অতি মনোরম বস্ত্র প্রস্তুত
হইয়া থাকে। এই বস্ত্রকে "পিনাক্রথ" বলে এবং ইহাতে জল
প্রবেশ করিতে পারে না অর্থাৎ Impervious to water আনারসের
আ্বাশের সহিত অন্ত কোন আঁশ মিপ্রিত করিয়া যে কাপড় হয়
তাহাকে বলে "জুসি" (Jusi), 'আঁশের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩ই ফুট এবং ত
ইহাতে জলীয় অংশ শতকরা ১ই ভাগ।

(২) জান্তৰ বা প্ৰাণীজ তন্ত (Animal Fibres)

(주) পশ되 (Wool)—

পশমকে ইংরাজীতে উল (wool) বলে। ইহার আর এক নাম উর্বা। পশম শংকর অর্থ "মেবাদির" সোম। টেক্স্টাইল জগতে উলের স্থান বিভীয়। পশাম ও লোম একই জাতীয় জিনিষ অর্থাৎ ইহালের মধ্যে রাসায়নিক (cliem'cally) কোন পার্থক্য নাই, ভবে গুণাগুণের পার্থকা যথেষ্ট। শ্বা, কোমল (soft), কোক ড়ান (curly), স্থিতি স্থাপক (elastic) ও মিহি আশৈকে বলে "পাশ্ম" (wool) এবং খাট (short), একটু দোজা প্রকৃতির মোটা আঁশকে "(জাম" (Hair) বলে। পশমের গা করাতের দাঁতের মৃত কাটা কাটা কিন্ত লোমে . কথনও দাঁতের ভায় কাটা কাটা দৃষ্ট হয় না। সাধারণতঃ পশুভেদে পশম ছোট বড় হ্য়, আবার একই পশুতে "পশম'' ও "লোম'' উভয়ই বর্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। ভেড়ার লোমই উৎষ্ট এবং প্রকৃত পশ্ম ; তদ্ধ্যে মেরিনো (Merino) জাতীয় ভেড়ার লোম সর্বোৎকৃষ্ট। বর্ত্তমানে অট্রেলিয়ার ভেড়া ও মেরিনে। জাভীয় ভেড়ার লংস্পূলে যে জাতের সৃষ্টি হইয়াছে সেই ভেড়ার লোম আারও উৎকৃপ্ত । এই উলকেই বলে "বোটানি উল" (Botany wool) মেরিনো(Merino)—ইহা "স্পেইন" দেশীয় ভেদা। পশম খুব মিহি, চক্চকে, কোমল ও মজবৃত। এই উল থেকে খুব বেশী মূল্যবান

পোষাক প্রস্তুত হয়, কারণ চাক্চিকো ও সমতায় (oniformity তে)
সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শতকরা ৮৫ ভাগ কটনের সহিত ১৫ ভাগ এই উল এ
মিশ্রিত করিয়া যে "প্পান্ উল" হয় তাহাকেও বাজারে "মেরিনোউল" বলে।

লৈংকলু (Lincolu)—এই জাতীয় মেষ ইংলগু, ইয়ৰ্ক, লিংকলু এবং নধিংহাম নামক স্থানে পাওয়া যায়। ইহার লোম খুব লখা। "উদ্ভৈডু ইয়ার্ণ" তৈরী করিতে এই পশুম বিশেষ উপযোগী।

> ৰু " ইঞ্চির উপর আঁশ কবিং হয় বলিয়া ইহাকে Combed wool বলে এবং ইহাই "Curly wool." তদপেকা ছোট এবং মোটা অ"শ "কাডিং" হয়, তাই ইহাকে বলে "C.rded wool." এই অবস্থায় জাঁশগুলি এলো মেলো থাকে Combed wool থেকে যে কাপড় হয় তাহাকে "উদ টেড ফ্যাত্রিক," বলে, যণা—বনাত, সার্জ ইত্যাদি এবং Carded wool থেকে যে কাপড় হয় তাহাকে "উলেম कार्विक," बतन, यथा- क्लारनन, पूरेख, कथन रेजानि। अभय कथ করিয়া অর্থাৎ আঁচড়াইয়া যে লঘা আঁশ পাওয়া যায় ভাহাকে "টপ্স্ (Tops) এবং খাট আঁশকে "নইলস্" (Noils) বলে। ইংলণ্ডের অন্তর্গত "নর উইচ" এর সন্ধিকটস্থ গ্রামের নাম হইতে এই "উস টেড্" নামাকরণ হইয়াছে। সাধারণত: "উস্টেড ইয়ার্ণ" টানায় এবং "উল্লেম ইয়ার্ণ" পডেনে ব্যবহাত হয়, এবং উল্লের সহিত পাট ৰচল পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া নানাবিধ দীত্বক্ত প্রস্তুত ত্রস্থা থাকে । কোক্ডান (Curly) পশমের "ফেল টিং-প্রোপার্টি" (Felting Property) থাকে। পশম গরমের সংস্পর্শে আদিলেই দৰোচিত (Contracted) হয়, তখন ফাইবারের গায়ে ধে মাছের অথবা দাপের আঁইশের মত "ক্ষেইল" (Scale) থাকে. তাহা পরস্পার জড়িড (interlocked) হয়, এই জড়ান অর্থাৎ interlocking কেই বলৈ ."(ফল্টিং'' (Felting)। এই ফেল্টিং-প্রোপার্টি পশ্যে আছে বলিয়াই আমরা গ্রম অনুভব করি। আর কোন টেক্স্টাইল ফাইবারের পশ্মের ভায় "ফেল্টিং-প্রোপার্টি'' নাই।

খাটি পশম শতকরা ৩০ ভাগ পর্যান্ত রস (moisture) আপনা হইতেই টানিয়া লইতে পারে; কিন্তু প্রতি ১০০ পাউও গুদ্ধ পশমের জন্য ৯৭ হইতে ১৮ট পাউও রস আইনতঃ গ্রহণ বোগ্য। (For perfectly, dried wool when the weight becomes constant, 17 to 18½lbs moisture as standard Regain admissible for 100 lbs). পশমে জল মিশাইয়া ক্রয় বিক্রয় করা অভি সহজ বলিয়া যাহাতে অন্যায় রকম জল মিশ্রিত করিতে না পারে তজ্জনা প্রত্যেক উল সেন্টারে "কণ্ডিশানিং হাউস" (Conditioning House) এব ব্যবস্থা থাকে। উল বায়্ন্থিত জলীয় বাষ্প গ্রহণ কারক (Hygroscopic), এই কারণে রং করিবার সময় ১৪০° F এ উল্ রং-ক্রাবণে ভূবাইতে হয়।

Foot note—পশমে সাধারণত: দালফিউরিক এদিড বিনা দিধায়
ব্যবহার করা চলে। হাইড্রোক্লোরিক এদিড দহ পশম শুকাইলে
পশমের ক্ষতি হওয়ার সন্তাবনা থাকে। ৩/৪° ডিগ্রি টোয়াডেল
নাইট্রিক এদিড জাবণে কোন রং করা শশম রাখিলে রং উঠিয়া ঘাইবে।
১০° ডিগ্রি টোয়াডেল কষ্টিকদোডা জাবণে ৫ মিনিট কাল পশম
দিদ্ধ করিলে পশম গলিয়া যাইবে; কিন্তু ৭৫°—১০০° টোয়াডেল
ক্ষ্টিক জাবণে ঠাগু৷ অবস্থায় ৫ মিনিট রাখিলে পশম সাদা ইইবে!

পশ্যে "কেরাটীন" (Keratin অর্থাৎ Horny Matter) আছে বলিয়া আগুনে পুড়িলে শিংপোড়া গন্ধ প্রকাশ পায়। এতন্তির পশ্যে নিম্নলিখিত মৌলিক পদার্থ বর্ত্তমান থাকে, যথা—

> কারবন শতকরা ৫০ ভাগ হাইড়োজেন শতকরা ৭ ভাগ অগ্নিকেন শতকরা ২৬ ভাগ নাইট্রোজেন শতকরা ১৫ ভাগ সাল্ফার শতকরা ২ ভাগ

১০০ ভাগ।

পশ্যে একপ্রকার তিলাক্ত পদার্থ আছে। ভেড়ার ভাষ শুকাইর! পশমের গায়ে এই তৈলাক্ত পদার্থের স্ষ্টি হয়, ইহাকে "স্থাইণ্ট" (Suint or Dried Perspiration) বলে। এই "সুইণ্ট" থাকার কারণে ভেড়া যখন মাঠে চড়িতে থাকে তথন যে কোন রকমের ময়লা পশমে আট্কায়। তা ছাঞা পশমের গায়ে চর্বি জাতীয় একপ্রকার অবিগুদ্ধ পদার্থ থাকে। যাহা সহজে দুরীভূত করা সম্ভব নয়। পশমের ওজনের শতকর। ৩০ হইতে ৮০ ভাগ পর্যান্ত অবিশুদ্ধ পদার্থ উহাতে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। এলকোহস্ত কারবন বাইসালফাইড, পেট্রোলিয়াম, বেঞ্জিন প্রভৃতি পদার্থের সাহায্যে এই সমস্ত অবিশুক্ত পদার্থ সম্পূর্ণরূপে দুরীভূত করিবার পর খাট পশমে উক্ত মৌলিক পদার্থগুলি বর্ত্তমান থাকে। অবিশুদ্ধ পদার্থ দুরীভূত করিতে কষ্টিক-সোডাও ব্যবহার করা[°]যায়। ক্টিকের পরিমাণ বেশী হইলে পশম গলিয়া যাওয়ার স্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ /৫ সের জলে অর্দ্ধি ভোলা কষ্টিক-সোডার আবশুক। ক্টিকের পরিবর্তে সাবান ও সোডা ব্যবহার করা যায়। বিলাজের পশম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গুণালুসারে জার্মাণীর পশমের ছাল বিতীয়। তৎপর স্পেন, মরকো, অট্রেলিয়া ফ্রান্স, আলজেরিয়া ইত্যাদি হানের পশম। সর্ব্বাপেকা নির্বন্ধ ভারত ও পাকিস্তানের পশম। সর্ব্বতিই যথা নিয়মে ভেড়ার চাষ হইয়া থাকে; কিন্তু এই বিষয়ে তথা কথিত ভারত বড়ই উদাসীন, এমনকি ভেড়ার চাষ সম্বন্ধে শিক্ষারও কোন ব্যবহা নাই। বিভিন্ন দেশ হইতে ভাল জাতের ভেড়া আনিয়া ইহাদের বংশের উৎকর্ষ সাধন ক্ষরিতে হয়। সাধারণতঃ বৎসরে তইবার করিয়া ভেড়ার গাত্র হুইতে পশম ইটা হয়। ইংলগ্রে এক একটি ভেড়া হইতে বৎসরে তাঙ সের লোম (Raw-wool) পাওয়া যায়; কিন্তু ভারত ও পাক্সানে সেই হলে মাত্র /৷ এক পোয়া হইতে /৬৷ তিন পোয়া হয় এবং ইহা অপেক্ষারত মোটা ও থাট।

ভারত ও পাকিস্তানে যে যে স্থানে পশম পাওরা আর, ফা-মেবার বা রাজপুডানা, পাটনা, কানপুর, বেজাগঞ্জ, মান্দ্রাজ, বোদ্বাই, করাচী, গুজরাট, কাথিবার, মহীশুর, কোরেম্বাটোর, কোরেটা, শিকারপুর, অমৃভসর, কাশ্মীর, রামপুরহাট, রামমেলা, কালিম্পং, রক্সোল, নেপাল, হিমালয়, দার্জ্জিলিং, ভিক্তভ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, বাজালা, পারস্থ, আফগানিস্থান, বোধারা ইভ্যাদি।

ভেড়ার গাত হইতে পশম ছাটিবার সময়পাঞ্চাবে—কালগুন, চৈত্র ও আখিন।
মধ্যপ্রদেশে—কালগুন, আখিন ও কার্ত্তিক।
উদ্ধান বাহাবাদ কালগুন

উভয় বাদানায়—**कानछन**, व्यासाछ ও কার্ত্তিক।

ভেড়ার গাতের স্থান বিশেষ এবং ভেড়ার রকম হিসাবে পশমের প্রকৃতির তারতমা— "

य य दात्र माश्म ভान महे सह दात्र भाग ७ ভान। সাধারণতঃ গলার পশার সর্কোৎকৃষ্ট, তারপর তু**ই পার্শের** পশম। মাধা, পেট, তেজ, ও পারের পশম নিরুষ্ট। মৃত ও অর্জ্যুত মেষের লোম নিকৃষ্ট অথচ ক্ষাইথানা হইতে যে মেষের পশম কাটিয়া লওয়া হয় তাহা নিরুষ্ট নহে; কিন্তু যে পশম চামড়া হইতে চূণের জল ও সোডিয়াম সালফাইড সাহাত্যে তুলিয়া লওয়া হয় তাঁহা নিক্ট এবং এই পশমকে "ক্ষিন-উল" (Skin wool) বলে। ভেড়ার বয়স কম, সাস্থ্য ভাল, ইহাও উৎকৃষ্ট পশম পাওয়ার অগ্রতম পন্থা। এতত্তির জলবায় ও খাদ্যের উপর পশম ভাল্ত মন্দ নির্ভর করে। ভেড়ার যদি রোগ হয়, তবে লোমগুলি "ব্রিং" (Ring) এর আকার ধারণ করে—এই উলে কাজ করা খুব অসুবিধা। ইহাকে বলে "কেম্পন" (Kemps)। মিহি ও লখা পশমের পাকান স্তাকে "উন্টেড ইয়ার্ণ" বলে, এই উন্টেড ইয়ার্ণ হইতে তৈরী কাপত্তের কথনও "মিলিং" প্রয়োজন হয় না, কিন্ত ছোট ও মোটা পশ্মের প্রতাকে "উল্" বলে, এই উলেন্-ক্রথ তাঁত হইতে নামাবার পর অর্দ্ধদমাপ্ত (Half-Done) থাকে। মিলিং এর পর উলেন, কুথ সমাপ্ত হয়।

পশম ছাটাই ও কৃত্রিম পশমের পরিচয় ?—
ক্ষেত্ত পশু (Living Animal) হইতে যে পশম হাঁটিয়া লওয়া
হয় তাহাকে বলে "ফ্লিজ-উল" (Fleece-wool) । কাঁচি দারা
ভেড়ার গাত্র হইতে পশম কাটা হয়, এই পশম কাটাকে "শিয়ারীং"
(shearing) বলে। কাটিবার পর্বে ভেড়াগুলিকে উত্তমরূপে স্রোভের

অংশ সান করাইয়া ৩।৪ দিনের মধ্যে পশম কাটিয়া লইতে হয়।
প্রথম কাটার পশমই সর্বোৎকৃত্তি এবং ইহাকে বলে "হগ্-উল"
(Hog-wool)। প্রথম ছাঁটাই অর্থাৎ shearingএ পশমের মাধা
স্টল (Pointed, থাকে, ইহা হইতে মিহিও কোমল স্তা হয়।
বিতীয় কাটা হইতেই পশমের মাধা ভোতা (Biunt) হইতে থাকে;
এবং ক্রমশঃই পশমের কোয়ালিট মোটা ও শক্ত হয়। প্রথম
কাটার পরবর্ত্তি কাটার উলকে "ওয়েমার উল" (Weather wool)
বলে। ই" ইঞ্চি অপেক্ষা হোট লোম হইতে যে স্তা প্রস্তুত হয়
তাহাকে "হোলিয়ারী উল" (Hosiery wool) বলে। এই উলের
স্তা শুধু "নিটীহ" (Knitting) এর জন্ম ব্যবহৃত হয়। ৫ই উল্
ধারা কোন কাপড় বোনা সন্তব্নয়। ভারত ও পাকিস্তানের
উলকে বলে কাপেড় বোনা সন্তব্নয়। ভারত ও পাকিস্তানের
উলকে বলে কাপেড় উল্ল"।

শভি উল (Shoddy wool)—লখা আঁশবুক্ত প্রানা জিনিষ (old and ysed long stapled materials), ষেমন—ষ্টুকিং, সোমেটার, নাফ,লার এবং অস্তান্ত নিটাং গুড্স্ অর্থাৎ প্রানা "উস্টেড্ ফ্যাব্রিক্" হইতে যে উল সংগ্রহ হয় ভাহাকে "শভি-উক্তন" বলে। এই উল হহতে যে হতা হয় ভাহাকে বলে "শভি ইয়ার্ণ" এবং ফ্যাব্রিক্তে বলে "শভিফ্যাব্রিক্"।

মাংগো-উল-(Mungo wool)- ছোট আঁশযুক্ত বিশেষ করিয়া মিলিং করা কাপড়ের ছোট ছোট টুক্রা হইতে আঁশ বাহির করিয়া লম্বা আঁশের উল বা কটনের সহিত মিশ্রিত স্তাকে বলে "মাংগো-উল"।

ক্স-মস্-ফাইধার--(Cos-mos-Fibre)

এই ফাইবার দর্বপ্রথম Brusselsএ প্রস্তুত হইত। বর্ত্তমানে ইহা কটন, উল ও সিল্কের প্রতিনিধি (Substitute) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই ফাইবার লিনেন, হেম্পাণ্ড জুট, নির্দ্ধিত দ্রব্যের অবশিষ্ঠাংশ অর্থাৎ ক্ষুদ্ধ আঁশ (manufactured residues)। ইহা সাধারণতঃ উলেব সহিত মিশ্রিত হইয়া হতা প্রস্তুত হইয়া ধাকে। (The waste is chemically treated with strong Caustic Soda then washed and dried. The resulting material is Capable of being blended with wool)। •

ভেড়া ব্যতীত অন্যান্য পশুর পশমণ্ড বজ্র-শিল্পে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফা—

ভাবেস্থারা (Changora)—ইহা তিক্তের এক জাতীয় ছাগ্র। शार्य नचा नचा त्नाम। (कान (कान हांशत्नद ताम) है छि পর্যান্ত লম্বা হইয়া থাকে। এই লোমের ভিতর চামড়ার ঠিক উপরিভাগে তূলার মত খুব কোমলও মস্থ এক প্রকার -ছোট ছোট লোম থাকে। নেপালে ইহাকে "প্ৰশমিনা" বলে। ইহা रहेर७ थुव मृनावान कान्ग्रीजी भाज, वना**ड, दमादताथा,** মাফ লাক্ন ইত্যাদি প্রস্তত হয়। ইহা বেমন কোমল ও নরম ভেমন গ্রম। এক একটি ছাগল হইতে আধাছটাক হইতে ছটাক "পশমিনা" পাওয়া যায়। এই জাতীয় ছাগল কাশীর, তিব্বত এবং দক্ষিণ-চীনে আছে। এক ডজন ছাগলের লোমে একথানা প্রমাণ শাল প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাকে কাশ্মীরী অথবা "ভিক্ত উল'' ও বলে। "নেপালে-ধোসা" প্রস্তুত করিতে স্তার টানা এবং কার্পাদ মিশ্রিত উলের পড়েন ব্যবহারও করে। ইহা যেমন নর্ম তেমন গ্রম্ভ্র।

আকৈ প্ৰাকা (Alpaca)—ইহা দক্ষিণ-আমেরিকার এক জাতীয় গৃহপালিত ছাগল।ইহার লোম হইতে "আলপাকা" নামক বস্ত্র। প্রস্তুত হয়। লোমগুলি ৪" ইঞ্চি হইতে ৬" ইঞ্চি লঘা, কোমল নমণীয় এবং রেশম সদৃশ চক্চকে। না কাটিলে লোমগুলি ৩০" ইঞ্চি পর্যান্ত লখা হয়। লোমগুলি সোজা, সাদা, গ্রে-ব্রাউন অথবা কাল রংয়ের হইয়া থাকে, কিন্তু এই লোমের "ফেল্টিং প্রোপার্টি" মোটেই নাই বলিয়া ইহাকে "পশ্ম" বলা যায় না।

ভাতিকারা (Angora)—আমেরিকা, আফ্রিকা, অফ্রিয়া ইত্যাদি আনে এক প্রকার ছাগ আছে, নাম "এালোর।" এই নামের প্রথম স্টেই ইইয়াছিল "টার্কি" ইইডে। টাকিতে এালোরা নামক স্থানের নাম অনুসারে এই ছাগের নাম হইয়াছিল "এাতেকারা নামক স্থানের নাম অনুসারে এই ছাগের নাম হইয়াছিল "এাতেকারা"। ইহার লোম লখা, মিহি, কোমল এবং রেশম সদৃশ। এমন কি "আলপাকা" অপেকা ও ইহার চাক চিকা বেশী। তুলার সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহা হইতে নানাবিধ স্থানর, কোমল ও উজ্জল পোষাকী কাপড় প্রস্তুত্ব হয়। এই এাজোরা জাতীয় ছাগলের লোমকে "মোহেয়ার" বলে।

ভিক্ল-1 (Vicuna we ol)— দক্ষিণ-আনেরিকার একজাতীয়
বস্ত ছাগলের লোম। ইহা আলপাকা ও ক্যামেল-হেয়ার অপের্ফা মিহি।
লাইমা (Liama wool)—"পেরু ও চিলী" পাহাড়ের নানাজাতীয় গৃহ
পালিত ছাগ, দেখিতে উটের মত ইহাদের লোম মিহি, কোমল
এবং ব্রাউন রংয়ের হয়।

দ্রপ্তিন্য :—সিন্দেল উল (Single wool) টানায় ব্যবহার করিতে পরিমিত গরম জলে শতকরা ৫— ৭ ভাগ গ্লু (Glue) গুলিয়া সেই জলে উল কিছু সময় ট্রিট করিয়া লইবে। ইহাকে বলে "Wool sizing."



३७८ नः हिज,

পশম হইতে হতা কাটা হইতেছে। এই ধংগের চরকাতেই ভিসি, শণ, পাট, এণ্ডি, কেটে, মট্কা বা যে কোন স্পান্-সিক্তের হতা কাটা হইয়া থাকে।

(খ) (취비치 (Silk)



১৬৫ নং চিত্ৰ

রেশন ফারদী শব্দ, সংস্কৃত ভাষার বলে "কৌবের", সংস্কৃত গ্রন্থকারের। কৌষের বস্ত্রকে "চীনাশুক" নামে অভিহিত্ত করিয়াছেন। রেশমকে ইংরাজিতে ''সিক্ষ' (Bilk কহে। ইহা প্রাণীজ ভব্ত। রেশম সিংকর জন্ম ভূমি চীলদেশ। একদিন যথন রেশম-কাট-পালন (Rearing) এবং গুটী-সড়ান (cecoon Reeling) চীন দেশেরই একচেটিয়া শিল্প ছিল, তখন এশিল্পার কোথাও কোথাও নানারকম বস্থা বেশামের (wi'd Sik) ব্যবহার মাত্র প্রচলন ছিল। স্থদীর্ঘ ৩০০০ বংসর কাল রেশম-শিল্প এক মাজ চীন দেশেই এক চেটিয়া থাকার পর, চীল থেকে প্রথম জাপাল, ক্রমে ক্রমে পারস্ত, টার্কি, ইটালি, ক্রান্স ও তথাক্ষিত ভারত এবং অভাভ প্রায় গ্রীষ্ম প্রধান কেনেই রেশম চাষের প্রবর্ত্তন হয়। পৃথিবীতে যত নেশম উৎপন্ন হয় তাহার অদেকি রেশর্ম আজন্ত একমাত্র চীনেই উৎপন্ন হইতেছে। আর্ম্মাণী এবং ইংলেপ্তে রেশম আদৌ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু রেশম-বন্ত বছল পরিমাণে প্রস্তুত হইরাপাকে। বস্তুমানে সহীন্দুর ও কাশ্মীরই ভারতীয় রেশম শিরের প্রধান কেন্দ্র। পশ্চিম ও পূর্বব বাঙ্গালার তান দিতীয়। বালালা দেশে রেশমকীটকে "পলুপোকা" বলে। এই পলুপোকার জীবনী এক অদ্ভূত ধরণের। हेरात कीवरनत हातिए व्यवश्वा, यथा-

- ১। ডিম্ব (Egg)
- ২। পোকা বাকাউ (Caterpillar or Larva)
- ৩। প্রকোদমের পূর্কাবস্থা (Chrysalis or Pupa Stage)

৪। প্রকাপতি বা পতজ (Moth or Butterily)
পর্পোকার পকোন্দমের পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে
Chrysalis or Pupa Stage বলে তখন পোকার মুখ থেকে

ধুনা সদৃশ একপ্রকার লালা মিশ্রিত হতা নির্গত হইতে থাকৈ এবং সেই লালামিশ্রিত স্তা বাহির হওয়ার সাথে সাথে ঘুরিতে ঘুরিতে পোকা নিজেই ভিতরে আট্কা পড়ে। ইহাকেই বলে ভিষাক্ত "ককুন বা শুটী" · Cocoon)। প্ৰায় ২াত দিনে ককুন ভৈরী সমাপ্ত করিয়া ককুন বা গুটীর ভিতর পলুণোকা খোলস ছাড়িয়া "পুত্রদী" হয়। ১৬৫ নং চিত্র দ্রষ্টবা। করুন তৈরী সমাপ্ত হইতে থীম্মকালে ২।০ দিন; শীতকালে ৪।৫ দিন সমন্ত্রে প্রয়েজন। ককুন তৈরী সমাপ্ত হওয়ার ১৷:• দিন পর উক্ত প্রলীর পক্ষোলাম ইইতে থাকে এবং একদিক কাটিয়া 'প্রজাপত' (Moth or Bu terfly) রূপে বাহির হইয়া আসে।, শীতের সময় প্রজাপতি <u>হ</u>ইয়া বাহির হইতেও সময় কিছু বেশী লাগে। প্রজাপতির কতক পদ্দৰ এবং কতক স্ত্ৰী থাকে। পুৰুষ প্ৰজাপতিকে "চোক ড়া" এবং ত্রী প্রজাপতিকে "cচাক্ড়ী" বলে। এই অবস্থায় ইহারা চোখে দেখিতে পায় না, এবং কিছু আহারও করে না; কিন্তু প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে পরম্পারের শব্দ অমুসরণ করিয়া ২।১ ঘণ্টার মধ্যেই স্ত্রী পুরুষের (চোক্ড়া চোক্ড়ীর) মিলন হয় এবং সেই দিনই किছू ममग्र वारम তाशामित व्यावात विष्कृत (Separation) इत् তথন স্ত্রী-প্রশাপতি যেখানে থাকে, সেই স্থানেই ডিম পাড়ে। ভিম পাড়ার অল্পানের মধ্যেই চোক ড়ী মরিয়া যায়, চোক ড়াও আর বেশীদিন বাঁচিয়া থাকে না। ডিমের পরিমাণ প্রতিটি চোক তী হইতে আনুমানিক ৫০০ দত। ডিমগুলি বেধানে পাড়ে দেইস্থানেই লাগিয়া থাকে। ডিম "ফুটতে" বা "মুথাইতে" বর্ষা ও গ্রীয়কালে ৯।১০ पिन **এবং শীত कारन ১৪।১৫ फिन সময় লাগে।** প্রকৃতির কি স্থলর বাবস্থা। ডিম ফ্টিবা মাত্র ক্ষুত্র কীটগুলি পেটুকের মত কুবার্ত্ত হয় এবং তৃতপাতা কীটের উপর ছড়াইয়া দেওয়া মাত্র খাইতে

আরম্ভ করে। দিন রাত ক্রমাগত খান্ত যোগান (food supp'y)
দিতে হয়। ডিম ফুটবার সংসে সঙ্গে কচি তুঁতপাতা সরু সরু
করিয়া কাটিয়া পলুর উপর ছিটাইয়া দিতে হয়। ২৪ ঘণীয়
৪ বার খাবার দেওয়া প্রয়োজন। শলু বন্ধিত হওয়ার সঙ্গে সংশে
বড় ও পুষ্ট পাতার প্রয়োজন।

मश्की थ नथाह की पान कारन मर्गा मार्ल रवमन र्थानम् পরিবর্ত্তন করে সেইরূপ রেশম পলু ৪ বার "চাম্ডা বা ঝোল্স." পরিবর্ত্তন করে। এইরূপ থোলস্পরিবর্তনকে "কলপ" বলে। প্রথম কলপকে 'নেটে-কলপ," বিতীয় কলপকে "বেণ-কলপ," তৃতীয় কলপকে "ডে-কলপ" এবং চতুর্থ কলপকে "সোদর-কলপ" ৰলিয়া থাকে। এই ভাবে কীটগুলি ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া ম্থাসময়ে ককুনরপে আবদ্ধ হয়। ককুনরপে আবদ্ধ হওয়ার ঠিক পূর্ব্ব অবস্থাই হইল গুটাপোকার অর্থাং Caterpillar এর পূর্ণ অবস্থা ৰ্থাৎ Mature Stage. তথন গুটীপোক। থাওয়া বন্ধকরে, অস্থির (restless) হয় এবং অর্থ-সচ্ছ (Semitransparent) দেখায়। এতদেশে ডিম ফুটবার পর সাধারণতঃ পলুপোকা ২০ দিন, কোন কোন সময় বিশেষ ক্লেতে ৫ সপ্তাহ পর্যান্ত পাতা থাইয়া পাকে এবং গুটী ভৈরী করে। গুটী ভৈরী করিবার ৯০০ দিনের মধ্যেই "ককুনের" মাধা কাটিয়া চোক্ড়া চোক্ড়ীরূপে বাহির হয়, এবং অল সময়ের মধ্যেই ডিম পাছে। স্থতরাং ১২ মাসের মধ্যে এই জাতীয় পলু হইতে ৬.৭ চক্র ডিম পাওয়া বায়। ইহাকে "ৰহু-ঢকীপলু" (Poly-voitine, Multi-voltine or Many brooded। वन। इय।

আর এক রকম পলু আছে, যাহাদের ডিম পাড়ার চক্র বৎসরে একবার মাত্র পূর্ণ হয়। বসম্বকালে ডিম "মুথায়", পলু ২৫।৩০ দিন পাতা ধাইয়া পাকে এবং ১০।১২ দিনে গুটী কাটিয়া বাহির হয়। জন নময়ের মধ্যেই ডিম পাড়ে, কিন্তু ১০ মাস পর প্রবায় বসস্তকালে এই ডিম ম্থায়। (It can be started at any time by dipping the eggs into a solution of Hydrochloric Acid Containing a small quantity of Formalin)। এই পলুকে এক চক্রী (Univoltine, Mono-voltine or One-brooded) পলু বলা হয়। "এক চক্রী পলু" খংসরে মাত্র একবার গুটী করিলেও "বহু চক্রী পলু" খংসরে মাত্র একবার গুটী করিলেও "বহু চক্রী পলু" অপেকা অনেক ভাল, কারণ একচক্রীর ১টী গুটাতে বহুচক্রী পলুর গুটী অপেকা বেশী রেশম থাকে। মুশিদাবাদ, বীরভূম, রাজসাহী অক্ষলে একপ্রকার একচক্রী পলু আছে, ইহার নাম "বোড়ো-পলু", কিন্তু আমাদের গরম দেশে একচক্রী পলু পালন করা কন্ত সাধ্য, মুত্রাং বাংলাদেশে "বহুচক্রী পলু" পালন করাই শ্রেয়ঃ, এবং বর্ডানেইহারই প্রচলন বেশী। বহুচক্রীর মধ্যে নানান জাতি আছে, যথা—পর্বাণ্ড পশ্চিম বাংলায় "নিস্তান্ধি-পলু", "ছোট-পলু", ও "বুলু-পল্ল", আসামে "পাট-পল্ল", ব্রক্ষদেশে "পো-পল্ল" ইত্যাদি প্রচলিত। "

দক্ষিণ চীনে তুঁত পাতার (Mulberry leaves) প্রাচ্থ্য এবং আবহাওয়ার সমভাব হেতু বছরে ছই হইতে ছয়বার পর্যান্ত করুন জন্মান'সম্ভব হয়।

যে দেশে একাধিক বার ককুন জন্মান সম্ভব সেই দেশে ডিম তাজাতাড়ি ফুটান হয়, অগ্রথায় ডিম শীতল হানে রাখিয়া দিলে অফুটস্ত অবস্থায় টাট্কা থাকিবে। যে দেশে বদস্ত কালে ককুনের আবাদ হয়, এই দক্ষিত ডিমই সেই সময় ফ্টান হয়। ডিম "ক্রমেলিনের জলে" ডুবাইয়া ৫ মিনিট পরে পরিজার জলে ধুইয়া রোদে না শুকাইয়া ডালায় রাখিয়া দিলেই ফুটবে। ডিমের বর্ণ প্রথম হইবে ফিকে হল্দে, তারপর হইবে কাল্চে। ডিম ফুটাবার

2 2 2 2 2 2

কালীন প্রতাহ দিনে ২ বার করিয়া পাখীর পালক দিয়া ২।৪
মিনিট নাঙিলে তাড়াতাড়ি ফুটবে। "মাল্বেরি" (Mulberry) রেশমের
ককুনের বর্ণ সাদা, লিমন ইয়েলো বা গোল্ডেন ইয়েলো হইয়া
থাকে এবং ককুনগুলি লম্বায় প্রায় ১" ইঞ্চি, প্রস্তে ট্র" ইঞ্চি হয়। ভাল
ককুন খুব বড় হয় না, কিন্তু অভাপ্ত দৃঢ় সংবদ্ধ ও রং পরিকার হয়।
অপুষ্ট (1 I nurished) পোকার ককুন আকারে অভ্যন্ত বড় হয়, কিন্তু
দৃঢ় সংবদ্ধ (compact) হয় না। আহারের অপ্রাচ্নতা হইলে পোকা
হইতে রেশমও কম ইববে এবং কোরালিটিও নিক্কন্ট হইবে।

একশত প্রজাপতির ডিম হইতে একমণ ককুন হয়। একদের ককুন করিতে,০০ সের ভূঁতপাতার প্রয়োজন। প্রতি পাউও ডিমের জগ্র ১০টন পাতার প্রয়োজন। ১৪০০০ পোকার আহারের জগ্র প্রায় ১০ই হন্দর ভূঁতপাতার প্রয়োজন। ১৪০০০ ককুনে প্রায় ০ হইতে ৪ই পাউও রেশম পাওয়া যায়। ১০০ পাউও ককুনে ১ হইতে ১০ পাউও রেশম (Raw Silk) পাওয়া যায়। এক একর জমিতে ৫০০ ভূঁতগাছ জন্ম। প্রতি গাছে ২০ হইতে ৩০ পাউও পাতা জন্ম। ১০০০ পোকা (Caterpillar) ৮৫ পাউও পাতা খায়। ১ পাউও ককুন হইতে ২ আউন্সমাত্র উৎরুষ্ট রেশম পাওয়া যায়, বাদবাকী অংশ হইতে স্পান্দির হয়। একটি ককুনে ৩০০০ গজ্ঞ পর্যান্ত রেশম থাকে।

গুটীর (Cocoon) মাথা কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হইয়া পড়িলে সেই মাথা কাটা গুটী হইতে একমাত্র স্পান নিল্ক ব্যতীত উৎক্বষ্ট রেশম পাওয়া যাইতে পারে না। স্থতরাং যথাসময়ের মধ্যে অর্থাৎ কর্কুন তৈরী সমাপ্ত হওয়ার ৮।১০ দিনের মধ্যেই ক্কুনগুলি রোদ, আগুনের

পলু পোকা বাংলা "৪" থাকারে ককুনের ভিতর হতা ছাজিয়া থাকে।

তাপ, স্থীম অথবা শীতে জমাট বাঁধাইয়া (Freezing) বে কোন ।
প্রণালীতে ভিতরের পোকা মারিয়া ককুন ইকে রাখিবে এবং
যত সত্তর বিক্রী করিবে, কারণ এই অবস্থায় ককুন বেশী
দিন ইকে ফেলিয়া রাখিলে রেশমে দাগ ধরিবার সন্থাবনা থাকে;
প্রত্রের বধা সময়ে বিক্রয় না হইলে রীলিং (Reeling) এর
ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

বিলৌৎ প্রাণালী—কর্ন গরম জলে অর্থাৎ সাবানের জলে লোহার কড়াইতে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ করিলে কর্ন বেশ নরম হইবে এবং উপর থেকে এক পরত (one layer) উঠিয়া ঘাইবে, তখন রেশমের নাল পাওয়া ঘাইবে। মিহিস্তার জল্ল ৫ হইতে ৭টা কর্নের মাধা (Cocoon end) এবং মোটা বা মাঝারি স্তার জল্ল ১৫ হইতে ২০টা কর্নের মাধা একত্র করিয়া চরকীর (Swift or Reeling) সাহায়ের বেশম স্তার ফেটা করা হয়। নালগুলি একত্র করিলেই পরস্থার আঠার মত্ত লাগিয়া থাকে। প্রতিটী কর্নের ই হইতে ও অংশ রেশম রীল করা য়ায়। ইহাকে বলে Raw Silk অথবা Nett Silk, বাদ বাকীটা ওয়েইছ (Waste) এবং এই Waste হইতে যে শ্লান, সিল্পাইর তাহাকে বলে শ্লেস, সিল্পা (Floss Silk) অথবা "ওয়াডিং হোড়ি" (Wadding Horry)। এতন্তির নিয়লিখিত কর্নগুলি হইতে খাটী রেশম স্ত্র বাহির করা সন্তব না হওয়ায় তাহা ছারাও শ্লান, সিল্কাই সন্তব হয়, য়থা—

- ১। অপন্ধ ককুন (Imperfect or immature Cocoon)— ইহাকে "Piques" বলে।
- ২। যে ক কুন একসঙ্গে ছইটী পোকায় প্রস্তুত করিয়াছে—ইহা হইতে যে "প্রান্সিক" হয় তাহাকে বলে "ত্রাসা" (Truesa)।

- ু । যে কর্ন বিক্তভাবে প্রস্তত হইয়াছে এইরূপ মতান্ত ইরেগুলার বেশমকে বলে "ওরাট্ কিল্ক" (Watt Silk)।
- ৪। কর্ন ভাল, কিন্ত ভিতরে দীর্ঘদময় পোক। মরিয়া থাকায়
 কম বা বেশী দাগী হইয়াছে।
- ধ। রীলিং করিতে আরম্ভ করিয়া ককুনের উপর থেকে যে পরত (Layer) নষ্ট হয়।

অপুষ্ট গুটী (Illnurished Cocoon) অপেকারত ঠাণ্ডা জনে
ভিজাইয়া রীল করিতে হয়, অন্তথায় রেশম কাটিয়া যায় এবং এলোমেলো
হওয়ারও সন্তাবনা থাকে। যদি এলোমেলো হয় তবে স্পান্সিক করা
ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এই জাতীয় ককুন হইতে বে স্পান্সিক্ষ হয় তাহাকেই "মট্কা" বলে।

ওয়েইট সিল হইতে সেরিসিন্ (Sericin অর্থাৎ Silk-gum) দ্রীভূত না করিয়া যে স্পান্-সিল হয় তাহাকে বলে "চেইপ্" (Chappe)। এই Chappe ২ প্রকার, যথা—Florette এবং Bourette.

Florette-नश जांग्यूक अरावेष्ठ-निका

Bourette—ছোট दाँभगुक अत्यरेष्टे-भिक्र।

"গুটী" (Cacoon) হইতে আমরা যে রেশম পাই তাহাতে ত্ইটী শুর (Layer) আছে। বাহিরের শুরকে বলে "সেরিসিন্" (Sericin) এবং ভিতরের শুরকে বলে "ফাইলোইন্" (Fibroin)। ইহাই প্রকৃত রেশম। সোডা ও সাবানে দিন্ধ করিলে 205° নি এ সেরিসিন্ চলিয়া যায়, ইহাকে বলে "ভিগামিং" (Degumming)। এই জলকে বলে বিদেন্ড-অফ-লিকার (Boiled-off-Liquor), এবং এই জল রেশমকে সমান ভাবে রং করিবার জন্ম (For level dyeing) রং পাত্রে প্রয়োজন। রেশমে দেরিসিনের জংশ ০ ভাগের ১ ভাগ, অর্থাৎ ২ অংশ দেইব্রোইন্ট। রেশম বুনিতে মাড়ের প্রয়োজন হয় না। কারণ সেরিসিন্ই মাড়ের কাজ করিয়া থাকে। এই জন্ম রেশম সাধারণতঃ স্তারং না করিয়া রেশম-বস্তারং করা হয়।

থোইং (Throwing)—"থোইং" শব্দের অর্থ রেশম পাকান।
আরগেগুলাইন (Organziñe) —করুন থেকে যে টানার
উপযোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট রেশম 'পাওয়া যায় ভাহাকে বলে "অরগেঞাইন্।"

৩-৮টী ককুনের স্তা একত্রে খুব কড়া ডান পাকে পাকাও, এইরূপ ২—৩টী পাকান স্তা পুনরায় একত্রে বাম পাকে পাকান স্তাকে, বলে অরগেঞ্জাইন্। ইহাকে warp or orecy Silk ও বলে।

সোপ কৈ সিজ (Souple Silk)—ওয়েইট সিল হইতে শতকরা ৮-১২ ভাগ সেরিসিন (Sericin) অর্থাৎ Silk-Gum দ্রীভূত করিয়া যে স্পান্সিল হয় ভাহাকে বলে "সোপ ল সিল।" পড়েনের জ্ঞা বাবহাত হয়।

ইক্র সিল্ক (Ecru Silk)—ওয়েইট সিল ইইতে শতকর।
৩-৪ ভাগ সেরিসিন, দ্বীভূত করিয়া বে স্পান্দিক হয় তাহাকে বলে
"ইক্ফ সিল্ম"। রেশমী কাপড় বুনিবার সময় এই ইক্জ রেশমের"
হতা টানামও দেওয়া হয়।

ত্রাহ্ম (Fram or Florettle Silk)—৩-১২টী কক্নের
স্তা একত্র করিয়া অল পরিমাণে প্রাথমিক পাক দিয়া, এইরূপ ২।৩
গোছা স্তা এক সঙ্গে থ্ব হাল্কা ভাবে পাক দিবে। ইহাকে বলে

Тাবল or west Silk এই দিল্ল টানার সিল্ল অপেকা নিক্ট, নরম, বিবং চেপ্টা।

থ উন্পিক্ষ (Thrown Silk)— তুই বা ভতোধিক নাল বৈশম (Raw S.lk) হাল্কা ভাবে পাকান দিলকে Thrown-Silk বলে। অরগেঞ্জাইন দিল ও ট্রাম দিল গঠন করিতে প্রয়োজন হয়।

ম্যাব্রাভাউ, সিল্ক (Maravout silk)—ক্রেপের জন্ম প্রাজন। ২-০টা রেশম স্থাপাক না দিয়া একত্র করিবে। তারপর রং করিয়া শক্ত ভাবে পাক দিবে।

ছেব্ৰহ্ম ও হিনন্ধ (Soilondu Silk)—একটি মোটা ও একটি মিহি রেশম একত্রে পাকান।

করভনেত কৈছ · Cordonnet Silk)—8-৮টা কর্নের হতা হাল্কা ভাবে বাম পাক দিবে, এইরূপ ৩টি হতা একত্র করিয়া পুনরায় ডান পাক দিবে।

হোসিয়ারী সিক্ষ (Hosiery Silk)—

٠ ২	নাল	প্রতি	ইঞ্চিত	200	পাক	থাকে
ر.	9	20	.57	৮•	27	52
8	n	29	20	40	19	19
C	27 ×	37	.n. 97	¢ o		

রেশম পোকা ছই জাতীয়, ব্ণা—মালবারী (Mulberry or Bombyx Mori) ও বস্তু (wild).

মালবারী রেশমের চাব করিতে হয়, এই জ্ঞ ইহাকে Reared or Cultivated Silks বলে এবং এই মালবারী রেশমই থাটী

গরদ পালু—গরদ-পলুই মালবারী দিল্লের পোক।। ইহা মালবারী পাতা অর্থাৎ তুঁত গাছের পাতা খায়। মালদহ, মৃশিদাবাদ এবং রাজ্সাহী জেলায় প্রচুর পরিমাণে জন্মে। এই তুঁত রেশম সহজে ধোলাই

করা যায়; কিছ বতা রেশম ধোলাই করা বড়ই কই সাধা। ক্ষার ও এসিডে তুঁত বা গরদ রেশম যত সহজে নরম হয়, বতা রেশম তত সহজে নরম হয় না।

রেশম হতা এগিটিক এসিড, টারটারিক এসিড অথবা সালফিউরিক এসিড সহ শুকাইলে পরে রেশম যদি হাতে রগ্ডাণ হয় তবে মদ্মস্শল করে। ইহাকে বলে ক্রুপ্(Scroop)। হাইড্রো-ক্লোরিক-এসিড বেশমের শক্র। রেশমের গুজন বৃদ্ধি করিতে টেনিক-এসিড মাবলে ট্রিট্ করিতে হয়। অর্গেনিক এসিড রেশমের কোন ক্ষতি করে না। পশমের জার রেশমন্ত এসিড কলার শারা রং করা যায়।

তসর পলু—ইহা বল রেশম (wild Silk)। রেশম বা গ্রদ পূৰ্ব মত ইহার চাষ করিতে হয় না। চীন দেশেও জন্ম। রেশম-গুটী অপেক। তদর-শুটী আকৃতিতে অনেক বড়। তদরের রং দর্বাদাই বাদামী-ব্রাউন এবং বেশমের চেয়ে কর্কশ (Sliff) ও মোটা। "ভদর সিল্ক" সাবান **ৰোডায় শিদ্ধ করিলে দেরি**সিন্দ্রীভূত হইয়া এক চতুর্থাংশ কমিয়া থাকে। রং ও ধোলাই করা রেশ্যের স্থায় সহজ নয়। রেশ্যের মৃত একাধিক নাল সহজে আটে না। তদর-ফাইবার রেশম-ফাইবার অপেক্ষা চেপ্টা, মোটা, শক্ত, নমনীয় ও অভসূর। তসর-পলু কুল, অজ্জু ন, শাল, পলাশ, ওক্, মহয়ো প্রভৃতি বহু গাছের পাতা খায়। বীরভুম, মামভুদ, দিংভুম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, সাওভাল পরগণা প্রভৃতি স্থানে বথেষ্ট পরিমাণে জিমিয়া থাকে। "ভদর-গুটী" (Tussore Cocoon) হইতে ১০০০।১২০০ গজ পর্যান্ত লখা স্তা পাওয়া যায়। এই আতীয় ফাটা ককুন হইতে যে "ম্পান সিল্প হয়" ভাহাকে "কেটে" বলে। জাপানে ওক্পাতা খাওয়াইয়া যে দিল্প পাওয়া যায় ভাহাকে देशांगा-गारे (yama-mai) मिक रान ।

এ পিলু: —এরও অর্থাৎ ভেরেও। বা রেড়ী গাছের পাতা খাম।

এতি একমাত আসামে এবং পাকিস্তানে সিলেটে জন্মিয়া থাকে।

ইহারও চাষের প্রয়োজন হয় না। ইংরাজীতে বলে "এরি-সিল্ক" (EṛiSilk)। ইহা "পান্সিল্ক"।

মুগা পালা :- চাঁপা, স্কম ও শোয়ালা নামক গাছের পাতা খায়। ইহা আসামেই জন্মে এবং তসরের মত বহা-সিক্ষ। তসর অপেকা মুগা বং করা সহজ। মুগা-ককুন হইতে কাঁচা সোনার রঙের মত প্তা পাওয়া যায়। ইহা Reeled Silk

তসরপলুর একটি প্রজাপতি ১৫০টি ডিম পাড়ে। প্রতি একর জমিতে ১৫০০ ওক্ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে।

ওক বৃক্ষ পূর্ণ অবস্থায় পরিণত হইতে ৭-৮ বৎসরের প্রয়োজন। ওক বৃক্ষ ৩০-৫০ বৎসর বাঁচিয়া থাকে।

এক একর জমিতে যে ওক্ বৃক্ষ জন্ম তাহাতে ৬০,০০০ কর্ন জন্মিতে পারে। প্রতি ১০,০০০ কর্ন থেকে গড়ে ১৩২ ২৫ পাউও সিত্ত হয়।

ওয়েইষ্ট-সিক সম্পূর্ণরূপে Degum করার পর তুলার মত পিজিয়া যে স্তা তৈরী হয় তাহাকে "স্পান্সিল" বলে।

(৩) কৃত্রিম তন্ত (Artificial Fibres)

ক্বত্রিম রেশমের আর এক নাম "রাায়ণ" (Rayon)। ইংরাজি
১৯২৪ দালে U.S. A তে—দর্জপ্রথম এই রাায়ণ নামের প্রবর্ত্তন হয়,
ভারণর থেকে দর্জাই এই নামের প্রচলন হইতে থাকে।

কৃত্রিম ভদ্ধ নানবিধ, যগ।—দেলুরোজ জাতীয়, প্রোটীন্ জাতীয়, বি-জেনারেটেছু জাতীয় ইত্যাদি।

যাবতীয় কৃত্রিমতন্তই দাধারণতঃ নিম্নলিধিত Theoryর উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে. যেমন →^

সেলুলোজ জাতীয়ের জন্ত খাটি সেলুলোজ, প্রোটীন জাতীয়ের জন্ত থাটি প্রোটীন, এবং রি-জেনারেটেড রাায়নের জন্ত একাধিক রাসায়নিক জ্বয়া (Chemical:) কোন এক প্রকার কাঁচামাল হইতে বাহির করিয়া লইয়া কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গলাইয়া এমন একটি আঠাল জাবলে পরিণত করিতে হয় যাহা হইতে স্তার মত লঘা নাল করা সম্ভব। এই জাবণকে "Spinning" জাবণ বলে। অবশ্র এই জাবণ বিভিন্ন রাায়ণের জন্ত পৃথক পৃথক প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

অতঃপর উক্ত "প্পিনিং দ্রাবণকে" কোন নির্দিষ্ট নিয়মে অতি
কৃত্র ক্ষুদ্র ছিম্বপথে চাপবোগে ফোয়ারার মত প্রবাহিত করান হয়; এবং
এই ফোয়ারা যাহাতে দকে দকে জমাট্ বাধিতে পারে তাহার জ্বল প্রবাহ
পথে এমন কতকগুলি রাদায়নিক জব্য (Chemicals) ও বন্দোবস্ত
(arrangements) থাকে যাহাতে ব্যবহারোপযোগী স্তার ভায়
কেমদীর্ঘান নাল (Continuous filaments) অনায়াদে বাহির হইয়া
আবিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে।

সেলুলোজ জাতীয় র্যায়ণ, মধা—

ভিস্কোজ (Viscose)—এই তম্ব জ্যু যে সেলুলোজ প্রাম্মেজন তাহা "কাঠের গুঁড়া'' হইতে পাওয়া বায়। কাঠের গুঁড়া ক্যালসিয়াম বাইদালফাইট্ ও দালফিউরিক এসিড দহযোগে দিল করিয়া উহার কষ, ময়লা প্রভৃতি দ্রীভূত করা হয়। ঐ গুঁড়া অতঃপর ক্লোরিণে ব্লিচ্কবিয়া ম্যাসিনের সাহাব্যে "Bisulphite Puip" নামে এক প্রকার কাগজে পরিণত করা হয়। এই কাগজ একটি বাক্সের ভিতরে কম কার যুক্ত কৃষ্টিক জাবণে ২-৩ ঘণ্টা কাল ভুৱাইয়া রাখিয়া পরে উহা ম্যানিনে ৭২°F ভাপে টুকরা টুকরা করিয়া ঠিক ২২ দিন বাতালে ৭৫°F তাপে রাখিতে হয়, এবং কারবন-ডাইদালফাইডের সহিত এই এ্যালকালী সেসুলোজ (C 12 H 20 % 2N AOH) এর মিশ্রণের ফলে ৭০°F তাপে "Cellulose Xanthate" এ পরিণত হয়। অতঃপর ইহা লঘু (Dilu'e) ক্টিক-দ্রাবণে গাৎ ঘণ্টা কাল ব্যাপী গলাইলে হল্দেটে রং এর ध्यक প্রকার চট্চটে দ্রাবণ প্রস্ত হয়। ইহাই ভিস্কোজ তত্ত্বর জন্ত "স্পিনিং দ্রাবন"। অতঃপর এই দ্রাবণে 20°c—45°c তে উপযুক্ত পরিবেশে "দোডিয়াম সালফেট্" দ্রাবণ মিগ্রিভ করিলে এक भिनित्रेत भाषाहे "Sodium cellulose Xanthate" স্তার আকারে জমাট বাধিতে থাকে। Dilute Sulphuric Acid <mark>যোগে ইহাকে দেলুলোজে পরিণত</mark> করিতে হয় ৷ এই স্থতা "গ্রুকোজ" দিয়া কোমল এবং "দিল্পদানফেট্'' দিয়া শক্ত. ও বিশেষ ভাবে, সরু হতায় রূপান্তরিত করা হয়। এই রেশম দেখিতে খুর উজ্জ্ব, ও অহাত কৃত্রিম রেশম অপেক্ষা বেশী শক্ত ও সুল্ভ। বাতাদে বেশী দিন ফেলিয়া রাখিলে "ভিস্কোকাক সিক্ত" নরম হয়। এদিডে কটন অপেকা তাড়াতাড়ি কতি করে। **"হ্লিন্সন্ডিউ"** ভিস্কোজের বং নষ্ট করে। সোডিয়াম হাইপো-

ক্রোরাইট্ ব্লিচিং এর পক্ষে বিশেব উপবোগী। কটনের উপর যে বে রং হয় ভিদ্কোজের উপর সেই সেই রং হইরা থাকে। তবে ডাইবেক্ট রংএর উপর আকর্ষনিই বেশী। পোষাক, পরিচ্ছদ, লাইনিং ইড্যাদির জন্ম বাবহৃত হয়।

সেলুলোজ এসিটেট্-(Cellulose acetate)-

এই প্রকার ভত্তর জতা কাপাদ বত্র হইতে Pare Cellulose দংগ্রহ করা হয়! কার্পাস বন্ধের টুকরা ভালরূপে পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া কষ্টিক দ্রাবণে ভূষাইয়া চাপে সিদ্ধ করিতে হয়। অতঃপর উহা ক্লোরিণ মারা ব্লিচ্ (bleach) ক্রিয়া লইয়া গুকাইলেই "থাঁটি কটন সেলুলোজ" পাওয়া যাইবে। এই সেলুলোজ ১ ভাগ, Aceticanhydride ত ভাগ ও Acetic acid e ভাগ একটি ঘুটনী (stirrer) যুক্ত চারিদিক আট্কান বাজের মধ্যে লইয়া থুব ভালরণে মিপ্রিত করিতে হইবে এবং তাহাতে cellulose এর শতকরা ৮ হইতে ১০ ভাগ Couc. Sulphuric acid মিশাইয়া এমনভাবে রাখিতে হইবে বেন তাপ ২•°c হইতে ৩০°c এর মধ্যে থাকে। ৮।১০ ঘণ্টা পর বথন সবটুকু Cotton Cellulose গলিয়া গিয়া আঠাল জেলীর মত (gelatinous) একপ্রকার পদার্থে পরিণত হুইলে এই জেলীতে chloroform মিশাইয়া রীতিমত একটি দ্রাবণ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাতে কিছু জল এবং প্রচুর পরিমাণে Acetic acid মিশাইয়া অত্যন্ত ভাপে প্রায় ২৪ ঘণ্টা হইতে ৩০ ঘণ্টার মত রাথিয়া অবশেষে ইহাতে বেশ অতিরিক্ত किছू जन मिलारे धर्धर मामा भाभ छित्र मक Cellulese acetate अत দানা (Crystal) পাওয়া বায়। ঠাঙা অবস্থায় দানাগুলি উত্তমরূপে ধুইয়া, ভকাইয়া ভাঁড়া করা হয়। এই ভাঁড়া, ইহার এ৪ গুন ওজনের Acetone ও অল্ল কিছু Sulphuric acid এর সহিত মিশ্রিত হইয়া

একটি বন পাত্রের মধ্যে খুব মান্তে আন্তে প্রায় ২৪ ঘণ্টায় গলিয়া স্পিনিং দ্রাবণে পরিণত হইয়া থাকে এই spinning দ্রাবণ হইতে ভিদ্যকোদ্রের আম প্রক্রিয়ায় যে fibre প্রস্তুত হয় তাহাই cellulose acetate libre. এই libre এর গাত্র হইতে অভিনিক্ত acetone উত্তপ্ত বায়ুর (Hot air) ধারা দ্রীভূত করা হয়। এই প্রকার এদিটেট্ দিল্লকে "Acetyle" বা "Celanise" দিল্লও বলে।

Viscose অপেক্ষা ইহা কম Hygroscopic; কিন্তু organic solvant এ ক্রত দ্রবণনীল। ইহা গরম করিলে কে।মল হয়। প্রায় ২০০° তে গলে এবং পোড়াইলে পোড়ে বটে, কিন্তু কার্পাস বা ভিস,কোজ অপেক্ষা ধীরে পোড়ে এবং অনেকটা থাটি রেশমের মতই bead form করে ও গন্ধ বাহির হয়। অর্থাৎ ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি অনেকটা খাঁটি রেশমের মত। এই রেশম খুব বেশী উদ্ধাল নয়, কিন্তু বেশ মোলায়েম। সাধারণতঃ ইহাতে ছাভা (Mildew) ধরেনা, ঠাঙা dilute acid এই বেন ক্ষতি করে না; কিন্তু cor centrated acid ঠাঙা অবস্থায়ও ইহার ক্ষতি করিয়া থাকে। আলোতে কে,লিয়া রাখিলে ইহা একটু নরম (tender) হয়।

সাধারণ রং বারা এই রেশম রং করা যায় না। তবে ছুকিদিন হয় ইহা রং করার এক বিশেষ রং বাহির হইয়াছে। (এই পুস্তকের রং অধ্যায়ে জন্টবা)। গরম ও কোমল বলিয়া এই রেশম মেয়েদের পোষাক, পরিচ্ছদ তৈরী করিতে বাবহার হয়। বৈত্যতিক তার ও coil এ "losufation" এর জন্মই এই রেশম তন্ত অধিক বাবহাত হইয়া থাকে।

কিউপ্রা-এমোনিয়াম-রাায়ণ (Cuprammonum

, Rayon)—এই র্যায়ণ প্রস্তাতের জন্ম cotton cellulos: যতদুর সন্তব pure অবস্থায় লইতে হয়। এই জন্ম শাধারণ Cotton cellulose কে Chlorine এর পরিবর্তে Sodium hypochloride ও Sodium thiosulphate দিয়া একে একে Bleach করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইতে কর্যা। অন্তদিকে Copper sulphate জাবণ Sodium Carbonate জাবণের সহিত মিশাইয়া চাং ঘণ্টাকাল ঠাণ্ডাতে রাথিয়া দিলে Copper Carbona'e দানা বাধিয়া তলায় জমিতে থাকে। এই দানাগুলি (crystals) ছাঁকিয়া নিয়া পূর্কোক্ত বিশুদ্ধ cellulose এর সহিত মাদিনে অত্যক্ত চাঁণে খুব ভালরূপে মিশ্রিত করিতে হয়। এই মিশ্রিত পদার্থ Liquor Ammonia ও Glucose এর সহিত প্রায় কর্ণের স্বান্থিয়া দিলেই এক প্রকার spinning জাবণের স্বান্থিয়া অবস্থায় রাথিয়া দিলেই এক প্রকার spinning জাবণের স্বান্থিয়া এই জাবণ হইতে ভিস্কোক্ত প্রভৃতির ভাষ় হয়। এই জাবণ হইতে ভিস্কোক্ত প্রভৃতির ভাষ় হয়। এই তন্ত্র ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া viscose এর-মত dilu'e sodium lypochloride দারা Bleach করিতে হয় এবং Bleaching এর পর ভালরূপে ধুইয়া শুকাইয়া ও রঞ্জিত করিয়া বাজারের উপযুক্ত করা হয়।

এই স্ভায় ছাতা (Mildew) ধরে বটে, কিন্তু পোকায় কাটিতে পারে না। অনেক দিন ফেলিয়া রাখিলে রৌদ্রে ইহা নরম (Tender) হইতে থাকে। Dilute alkali জাবণ ইহার tensile strength নষ্ট করে। ইহা organic solvant এ অন্তবনীয়; কিন্তু Cuprammonium solution এ দ্রবণীয়। Viscose Rayor এর তায় ইহারও ডাইরেন্ট রংয়ের প্রতি অভ্যন্ত আকর্ষণ। কোমল ও ফ্রা বলিয়া ইহা সাধারণতঃ আভার ওয়েয়ার (under wear) তৈরীর জন্ত ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রে। সেলুলোজ অথবা কাহুডোনেন্ট সিক্স—

৪-৬ ঘণ্টাকাল ৪০° ডিগ্রী C এর মধ্যে উত্তাপ ঠিক রাথিয়া খুব

S'' ong সালফিউরিক ও নাই ট্রিক এসিড দ্রাবণে কটন ডুবাইয়া
রাখিলে নাইট্রোসেলুলোজ হয়, এবং তৎপর ইহা এমন ভাবে

নিংড়াইবে যেন ইহাতে ৩০% জল বর্তুমান থাকে। তারপর ইহার সহিত "ইথার" ও "এালকোহল্' মিশ্রিত করিয়া Silk thread প্রস্তুত হয়। ১৮৮৪ প্রান্দে এম, ডি, কারডুনেট কর্তৃক এই সিক্ষ্ আবিক্লক্ত হয়। এই সিক্লের বেসিক-রংয়ের উপর বেশী আকর্ষণ। মরডেন্ট্ না করিয়াও রং করা যাইতে পারে।

প্রোচীন, জাতীয় তন্ত (Protein Fibre)—

ইহাকে "Azlons" বলে। এই জাতীয় তত্ত্ব মধ্যে Lanital, Aralac, Vicara, हेजािन উল्লেখ याता। नािनिष्ठांन (Lanital)-সর্বপ্রথম ১৯০৬ খৃষ্টাকে ইটালীতে "ল্যানিটাল'' নামক স্থানে প্রোটীন্ হইতে এই তম্ব আবিদ্রত হয় এবং তাহারই নামাকরণ হয় "Lanital". অনেক প্রকার দল্ট সংমিশ্রণে প্রোটীন জলে গুলিলে যে দ্রাবণ প্রস্তুত হয়, তাহাকে এক বিশেষ প্রণালীতে সুন্ন ছিদ্রপথে প্রবেশ করিতে বাধ্য করা হয়। ফলে নরম ও छल्द्र (Brittle) नान (Filament) श्रञ्ज इहेशा थारक। धहे व्यक्तन নালগুলি পরে Formaldehyde সংযোগে শক্ত হয়, Flexibility বুদ্ধিপায় এবং জলে ভিজাইলেও কোন ক্ষতি হয় না। এই জাতীয় আর এক প্রকার তন্ত ১৯৪১ খুষ্টাবে "Aralac" নাম দিয়া দুগোর ছানা হইতেই প্রস্তত হয়। বর্তমানে বাজারে যে সমস্ত প্রোটীন জাত তন্ত পাওয়া যায় তাহা একমাত্র আমেরিকায় 'Vicara" नारम छेर्पन इहेशा शांक । हेशा क्छ रम ख्याजिन. ব্যবহার করা হয় তাহা "জীন্' (Zein) অর্থাৎ শশু ৰীজ (Corn Seeds) নিফাশিত প্রোটীন্ ইইতে দংগ্রহ হইয়া থাকে। Vicara Fibre इक्षहाना इहै एक প্রস্তুত ফাইবার অর্থাৎ Casin Fibre অপেকা অনেক উৎকৃষ্ট। দেখিতে ও সর্বাদা বাবহার

করিতে এই প্রোটীন, জাতীয় তস্তু থাটি উলের মত মনি হয়।
উলে যে সমস্ত রং হয় ইহাতে তাহা করা যায়। ভিজা অবস্থায়
ইহার Tensile Strength কমিয়া যায়, এই জন্ম ইহা
অন্তান্ত তম্ভ, বিশেষ করিয়া উলের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাবহাত
হয়। এতবাতীত কেন্ট্(Felt) তৈরী করিতে থরগোষ-লোমের
(Rabbit Hair) পরিণত্তিও ইহার বাবহার যথেটে।

রি-জেনারেটেড জাতীয় (Regenareted type)—
গ্রাস্থিনেইট্র্যায়ণ (Alginate Rayon)

হৈ। এক প্রকার regenarated রায়ণ। এই বায়ণ
Cellulose বা Protein হইতে প্রস্তুত নয়; ইহা Algenicacid নামক এ।দিড হইতে প্রস্তুত। এই এ।দিড দামুদ্রিক
গাছপালা (Sea-weed) হইতে পাওয়া যায়। কষ্টিক দ্রাবণ
(Sodium hydronide solution) Alginic acid দ্রাবণ
বিশ্রিত করিলে দোডিয়াম এাল ্গিনেট, দ্রাবণ হইবে। অন্ত একটি পাত্রে
Calcium Chloride ও dilute hydrochloric acid দ্রাবণ লইয়া
তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দ্রাবণটি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে রাদায়নিক
প্রক্রিয়ার ফলে Sodium ও Calcium এর মধ্যে স্থান
পরিবর্ত্তন দাবণিত হইয়া স্ত্রার আকারে জ্মাট বায়া Calciumalginate rayon পাওয়া যায়। এই প্রকার স্ত্রা কম ক্রারম্ব্রক্ত
দোডার জলে গলিয়া যায়। কাজেই যে দমন্ত Textile জিনিয়
সর্বাদা ধোয়ার দরকার তাহা তৈরীর পক্ষে এই স্ত্রা সম্পূর্ণ অনুপর্বত।

তি নিহান (Vinyon)—১৯২০ খুগালে এই র্যায়ন সর্বপ্রথম প্রস্তুত হয়। Vinylcloride ও Vinyl-acetate এর দংমিশ্রণে এক বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলই (Result) এই ক্লবিম রেশম। প্রথমে ধবধবে পেঁজা-তুলার মত এক প্রকার গুড়া প্রস্তুত করিতে হয়। এই গুড়া প্রতঃপর Acetone জাবণে গলাইয়া তাহা হইতে Cellulose acetate এর ভায় হতা তৈরী করিবার বাবস্থা করিতে হয়। এই হতা টানের উপর রাখিয়া তাপে শক্ত করিতে হয়; ৬৫° Сভাপে ইহা নরম ও কোমল হইয়া বাবহারের ঠিক উপযুক্ত হয়।

ভারাক (Saran)—Vinyildene Chloride ও Vinyl Chloride সংমিশ্রণ হইতে এক প্রকার পদার্থের সৃষ্টি হয়। ঐ প্রদার্থ অভঃপর উত্তাপযোগে গলাইয়া তাহা হইতে হতা কাটিবার প্রণালীতে হতা প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ হতা আবার সঙ্গে সঙ্গে গণম জলে ডুবাইয়া—ও Mechanical উপায়ে টান করিয়া রাধা হয়; নতুবা উহা হতার ভায় দীর্ঘ নালে না থাকিয়া গুঁড়া গুঁড়া দানা (Grystal) বাধিয়া বায়। এই প্রকার রাায়ণ-হতা পোষাক, পরিচ্ছদ, ফারনিশিং ক্লথ প্রভৃতির উপযুক্ত।

ভাইলেল (Dynel or Vinyon N)—'ছারাণ,' type এর
যে Vinyl Fibre প্রথম দিকে তৈরী হইত তাহার কতকগুলি
বিশেষ অস্থবিধা ছিল। এই প্রকার তন্ত দব রকম temperature
ও Oraganic Solvant এর action দহা করিতে পারে না।
তাই এই অস্থবিধা দ্র করিতে গিয়া যে তন্তর স্থাষ্ট হইল তাহাই
Dynel Fibre। ইহা ১৯৪৭ খৃং দক্ত প্রথম Vinyon N নামে
প্রস্তুত হয়, পরে ১৯৪৯ খৃষ্টাক হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইতে
থাকে। ইহা Vinyl Chloride ও Actylonitrite এর সংমিশ্রণে
উৎপন্ন হয় এই Fibre ঠিক ছারাণের মত ছাতাপড়া। Mildew)

প্রতিরোধ ক্ষমতাশীল ও অদাহ্য (inflammable). ইহার Tensile Strength খুব বেশী।

টেরিলিন (Terylene)-

Ethylene-glycol ও l'erephthalic-acid হইতে "ভিল্লিলিল্ল" নামক একপ্রকার কৃত্রিম তন্তুর স্পষ্ট হইয়াছে। ইহার tensile strength ও প্রতিরোধ ক্ষমতা (Registing Power) খুব বেশী।

সিন্থেটিক্ ফাইবার (Synthetic Fibre)

Orlon Fibre—১৯৫০ খৃষ্টান্দে Orlon Fibre নামে এক Synthetic fibre প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা Poly- acrylonitrHe হইতে তৈরী করা হয়। এই স্তা দেখিতে রেশমেরই মত; কিন্তু ইহার Staple fibre হইতে যে স্তা কাটা হয় তাহা উলের মত দেখায়।

নাইলন (Nylon)—নাইলন নামে এক জাতীয় তন্ত আবিস্থ ত হইয়াছে তবে তন্মধ্য ২ বা ৩ প্রকারের বেশী এই জাতীয় তন্ত এখনও বাজারে বাহির হয় নাই। ইহাদের মধ্যে যে প্রকার নাইলনের স্ব্রাপেক্ষা বেশী ব্যবহার তাহা Adipic-acid ও Hexamethylene diamine হইতে উৎপন্ন হয়। এই তুইটি Organic compound ই coal-tar distillation হইতে পাওয়া যায়।

Nylon জাতীয় তন্ত্ব, কাপ সি, রেশম প্রভৃতি যে কোন প্রাকৃতিক তন্ত অপেকা বেশী শক্ত। ইহা অত্যন্ত elastic, ভিজাইকে বেশী শক্ত হয়। ২৬০° তোপে ইহা গলিয়া যায়। আগুনে ইহা ভাল পোড়েনা বটে, তবে গলিয়া গিয়া Borax Bead এর মঙ স্ক Bead গঠণ করে। এই প্রকার তন্ত সাধারণ Drycleaning এ-ই ধোওয়া চলে। Dilute acid, সাধারণ Alkali, পোকা মাকর, বীজারু বা ছাতা (Mildew) ইহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে না। এই প্রকার তহুর ব্যবহারে Skin এর কোনরূপ ক্তির সম্ভাবনা নাই।

সিক্ষ ও উলের জন্ম যে সব বং ব্যবহার করা হয় তাহাতে
Nylonও বেশ ভালরপে বং করা যায়। Farachute cloths
ও Cords তৈরীর জন্মই ইহা বেশী ব্যবহৃত হয়। এভব্যতীত
domestic purpose এও ইহার ব্যবহার যথেট।

ষ্টেপ,ল,ফাইবার (Staple Fibre)

এত জিন বর্ত্ত মানে Staple Fibre নামে আরও একপ্রকার কৃত্রিম রেশমের খুব বেশী প্রচলন দেখা নাম। ১৯০৭ খুটান্দে সর্ব্ধপ্রথম ফ্রান্দে ইহার আবিদ্ধার হয়, তৎপরে জ্ঞার্মেণী, ইটালি, U. K এবং U. S. A এতেও উৎপন্ন হইতে থাকে। ১৯১৮ খুটান্দে প্রথম ইইাকে এক নৃতন-জাতীয় তন্ত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

ক্বিম রেশমের কাটিং হইতে এই Staple Fibre তৈরী হইয়া থাকে। ক্বিম-স্তার যে টুক্রাগুলি হইতে ইহা প্রস্তুকরা হইবে তাহা প্রথম Twist না দিয়া Roving এর আকারে রাখিয়া পরে উহা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুকান হয়। এবং শুক্ অবস্থায় মাাসিনে সমান সমান টুক্রায় কাটা হয়। এই কাটিংগুলি সাধারণতঃ ১ই" হইতে ৮" পর্যায় হইয়া থাকে। ইহাই ইtaple-Fibre. এই ফাইবার হইতে যে yarn প্রস্তুত হয় তাহা Spun-yarn. Staple Fibre Viscose, Acetate অথবা Cuprammonium প্রভৃতি ক্বরিম রেশমের Cuttings হইতে প্রস্তুত হইতে পারে, তবে সাধারণতঃ Visco হইতেই বেশী হইয়া থাকে।

এই Fibre Mohair প্রভৃতি উলের সহিত অথবা কার্পাস এমনকি
শিনেনের (Linen) সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা হয়। অবশ্র ইহা একাও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার ঘারা রঙ্গীন বা প্রিণ্টেড পোষাক-পরিচ্ছদ ও সার্টিং তৈরী করা হয়। Cotton এর সঙ্গে মিশাইয়া ইহা হইতে sporting dress এবং আরও অভাভ মনেক জিনিয় প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভিষ্টা (Vistra)—ইহা Viscose Rayon হইতে প্রস্তুত Staple Fibre। জার্মাণীতে তৈরী হয়। তৈরীকালে ইহাতে Anti Crease Finishing দেওয়া হয়, এই জন্ম Vistra Fibre খুব মন্ত্র্নয়, একটু Wavy। স্থটের কাপড় তৈরী করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

Hollow Fibre—ইহার অপর নাম "celta" দেখিতে অনেকটা গাঁটি সিক্ষের স্থায় এবং wool এর মত গ্রম।

ব্যাহোল্যা ও X — ইহা একপ্রকার Viscose ফাইবার, গায়ে ধৃণা সদৃশ গুট লি বাধিয়া থাকে। উল-রক্তমের উপর ইহার্ আকর্ষণ বেশা। সাধারণতঃ Staple Fibre রূপে উলের সহিত মিশ্রিত হইয়া ব্যবহৃত হয়।

Plastic Coated Textile Yarn

কটন, র্যায়ণ, গিনেন প্রভৃতি স্তার উপর প্রাস্টিক'' এর আ্বরণ দিয়া প্রস্তুত্ব । ইহাতে স্তার শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং জল, ঘাম ইত্যাদিতে স্তা নষ্ট হয় না। Plastic Solution এর ভিতর দিয়া স্তা ইচ্ছামত ২৪ বার পর্যান্ত Pass করাণ চলে। প্রতিবারই স্তা উকাইয়া শুকাইয়া Pass করিতে হয়। এই স্তা গোলাকার বা ইাচের সাহায্যে নানান আ্কারের হইয়া থাকে। হ্যাপ্ত ব্যাগ, ফ্যান্সী পোষাক, ফ্যান্সী ভূতা প্রভৃতি প্রস্তুত্ব হয়।

[&]quot;দ্রাবন্" শক্রে অর্থ "Solution" ভিস্কোজ স্পিনিং Solution + Titanium-Oxide = Fibro

সপ্তম অধ্যায় আত্রিকেল ও ইহার চাষের বিবরণ।

নারিকেল গ'ছ (Cocos Nucifera) ভারতবর্ষ, সিংহল, মালয় উাদ্বীপ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, প্রভৃতি মানের গ্রীন্মপ্রধান সমুদ্র উপকূলে প্রচুর পরিমাণে জিমিরা থাকে। ভারতবর্ষে ইল বেশী জলা ত্রিবাঙ্কর, বোস্বাই, মাদ্রাজ, প্রেসি-ড়েন্সী বিশেষতঃ মালাবার, করমগুল উপকুল, কোচিন, কানারা এবং রক্রলিরি জেনায়। পূর্ব ও পশ্চিম বালাবার নোহাখালি, চট্টগ্রাম, বাখরগঞ্জ, খুলনা, রুশোহর, চবিশ পরগণা হাওড়। ছগলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় লোণা ক্ষায়গায় ইহার ফলনও প্রচুর। নারিকেল গাছের কাণ্ড লম্বা, শাথাহীন এবং ইহার বড় বড় পাতাগুলিকে মনে হয় যেন গাছের মাধায় একখানি মুকুট। ইহার উচ্চতা পরিণত অবস্থায় ৫০ হইতে ৮০ ফুট পর্যান্ত হইয়া থাকে। ৫ম কি ৬ ঠবৎসরে ইহার পুপোদ্গম আরম্ভ হয়, এবং ৭ম কি ৮ম বৎসর ইইতে ফল ধরিতে থাকে। সেই অবধি প্রতি বৎসর ইহার ফলনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ কি ১৬ বংসর হইতে ৬০ বংসর বয়স পর্যান্ত একইভাবে প্রাপুরি ফল দিয়া তারপর হইতে ফলনের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। নারিকেল গাছ সাধারণতঃ ৮০।৮৫ বংসর বয়স পর্যায় বাঁচে। যথন সব চেয়ে বেশী ফল হয় তথ্ন প্রতি গাছে বৎসরে ৭০ হইতে ৮০টি পর্যান্তনা বিকেল ধরিয়া থাকে - নারিকেল গাছে সম্ভ বৎসরব্যাপী ফল হয় ; কি জ

বর্ষার পরের ফলনটাই পরিমাণে অপেক্ষাকৃত বেশী হইয়া থাকে। ফলনের পরিমাণ অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে, যেমন—মাটী, জলবায়, গাছের জাত, সার ইন্ড্যাদি।

২০ হইতে ২৫ বৎসর বয়সের প্রাতন বৃক্ষের স্পক ফল গাছ হইতে সাবধানে পাঙিয়া আনিয়া > হাত অন্তর পাত্না দিয়া, যে পর্যান্ত অন্ধুরিত হইরা রোণণের উপযুক্ত না হয় সেই পর্যান্ত রোজ প্রয়োজনানুদারে জল দিতে হয়। কাঠেক ছাই, লবণ এবং বালি মিশ্রিত পলিমাটীতে পাত্না ফেলাই উত্তম। অহুরিত হওয়ার > বৎসর পরে উহা অন্তত্ত বোপণ করিবার উপযুক্ত হইয়া থাকে। ৩ চুট × ৩ দুট × ৩ দুট একটি গর্ত্ত করিয়া তাহা "বালি মিশ্রিত পলিমাটী," কাঠের ছাই," "লবণ" ইত্যাদি দারা পূর্ণ করিয়া ভাহাতে রোপণ করিয়া প্রথম বংসর গরমের ক্যমাস প্রয়োজনাত্নারে রোজ জল দেওয়া দরকার বাঙ্গালা দেশে নারিকেল গাছ সাধারণতঃ ১৮ তুট অন্তর রোপণ করা হয়। এই হিসাবে প্রতি একর জমিতে ২০০টী গাছ আবাদ করা চলে। নারিকেল গাছের পক্ষে "মাছের সারই" সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সাবের জগ্য — "কাঠের ছাই, नांत्रिक त्वत्र रिथम, हाएक खँका, त्रक, भोका वा जलाम-भाग, উঠান ঝাঁট দেওয়া ধূলা, লবণ, দ্ৰবণীয় ফস্ফেট., পটাশ নাইট্রেট্" প্রভৃতিও বাবছত হইয়। থাকে। প্রাপ্রি বাড়িব র জন্ত নারিকেল গাছের প্রধানতঃ চাই—"ধোলা বাভাস এবং প্রচুর স্থ্যকিরণ"। নারিকেল গাছের গোড়াতে যাহাতে অভান্থ ঠাণ্ডা না লাগিতে পার্বে তজ্ঞ-"নারিকেশের ছোবড়ার পিথ (কুঁড়া) বা ধানের চিটা" লোকে ব্যবহার করিয়া থাকে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বান্ধালার লোক নারিকেন চাষের প্রতি বড়ই উদাসীন। এই অবহেলার ত্তাই এখানকার ফল অনেক ক্ষেত্রে ছোট হয় এবং সংখ্যায়ও হয় কম।

10,

নারিকেল ও ইহার প্রয়োজনীয়ত।।

উপকারিতা হিদাবে ইহাকে "কল্পভ্রন্ত" বলা যাইতে পারে। ইহার প্রত্যেক অংশই কোন না কোন কাজে লাগে। আমরা পৃষ্টিকর পানীয় হিদাবে "ভাবের জল" উপাদেয় খাল হিদাবে স্থপক নারিকেলের "শাদ" (Kernel), বিলাদের সামগ্রী হিদাবে ইহার তৈল হইতে— "সাবান এবং মুখ ও চুলের প্রসাধন দামগ্রী" পাই। গৃহকর্ম এবং গৃহাদি নির্মাণ হিদাবে ইহার "পাতা, ডাটা, কাগু" প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকে। কাগু দারা "ঘরের থাম, আড়কাঠ, চৌকাঠ" ইত্যাদি, এমন কি একজনের উপস্তু "নৌকাগ্র" প্রম্বত হইতে পারে। পাতা হইতে "ঘরের ছাউনি" তৈরী হয় এবং ইহা হইতে "গ্রীটার কাসিও" বাহির হুইয়া থাকে। এতন্তির নারিকেল পাতার আর একটি বিশেষ ব্যবহার আছে, ব্রা—


- ১। নারিকেলের কাঁচা পাতা প্রথমে জলে সিদ্ধ করিবে।
- , २। नया निष क्रिंफिरन।
- ৩। ১০০ পাউগু জনের ৫-৮ পাউগু সোডা মিশ্রিত দ্রাবণে পূর্ব্বোক্ত থণ্ড পাতাগুলি ১-২ ঘণ্টাকাল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ধৌত করিবে।
- ৪। ১০০ পাউও জলের ১-৩ পাউও সোডিয়াম্-পারক্ন।ইড
 ১-২ পাউও পটাসিরাম-অক জেলেট্ এবং ৫০—১০০ গ্রাম সালফিউরিকএসিড মিগ্রিত জাবণে উক্ত পৌত-পাতা ১-৩ দিবসকাল ডুবাইয়া রাখিয়া
 মাঝে মাঝে নাড়িবে তৎপর উত্তমক্রপে বুইয়া ভায়ায় শুকাইবে। এই
 ধোলাই পাতা হইতে —খাঁটি পানামা হ্যাটের মত হ্যাট্ এবং স্থলার স্থাটি, ব্যাগ্, পাখা, বাস্কেট ইত্যাদি প্রশ্বত হইয়া থাকে।

নারিকেলের মালা (Shell) হইতে বোতাম, বাসন, হকা শ্রুতি প্রস্তুত্ত হর এবং জালানা হিসাবেও ইহার আদর যথেষ্ট। অফুটস্ত নারিকেল ক্লের রস হইতে—আভি উৎকৃষ্টি গুড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেলের শাস সাধারণতঃ অমনিই থাওয়া চলে, তা' ছাড়া ইহা হইতে নানা রকম হায় মিইজবা ও জলথাবার প্রস্তুত হয়। নারিকেলের শাস শুকাইয়া (copra) ভাহা হইতে তৈল বাহির করা হয়। তৈল নিজাশনের পর যে ছিব্ডা বা বৈল (oil case) থাকে ভাহা গরুতে থায়। উহা শ্করের থুব প্রস্তুকর থায়। তা'ছাড়া ইহা জমির বিশেষতঃ এই নারিকেল গাছেরই সাররূপে ব্যহত হইতে থাকে। বাজারে ইহাকে প্রনাক্ (poonac) বলে। পুনাক, হইতে গরীব লোকেরা লাড়ু প্রস্তুত করিয়াও থায় এবং ইহা হইতে বিস্কৃতি প্রস্তুত ইইয়া বাজারে "নারিকেলী বিস্কৃত" বলিয়া বিজ্ঞাত হয়। নারিকেল শাসে ডিমের ভিতরের শেতাংশের জন্তুরূপ পদার্থ (Albu-minoid) এবং হজমকারক কারবোহাইড্রেট থুব বেশী পরিমাণে আছে বলিয়া ইহা হইতে নানাবিধ স্থয়াছ থাবার প্রস্তুত হইয়া থাকে। নারিকেলের ছোবয়া (husk) হইতে—"আঁশ, কাতাদ্ভি, কাছি, ম্যাট, ব্যাটং গদি 'ইত্যাদি মূল্যবান জিনিষও প্রস্তুত হয়।

নাবিকেলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
গড়ে একটি নাবিকেলের ওজন ২ হইতে ০ পাউও, তন্মধ্যে—
চ্বেড়া (husk) ৩৮ ভাগ (আঁশ ২২ ভাগ + পিথ, ১৬ ভাগ)
শান (kernel) ৩০ ভাগ (অন্ধান ১৫ ভাগ + জন ১৫ ভাগ)
জন ১৮ ভাগ
মানা (shell) ১৪ ভাগ

১০০ ভাগ।

সাধারণত: ১০০০ এক হাজার নারিকেল হইতে প্রায় ২॥০ মণ তৈল, ২॥০ মণ বৈল এবং ২॥০ মণ আশ পাওয়া যায়। নারিকেল ছোট বড় অনুসারে তৈল, থৈল ও আঁশের পরিমাণও কম বেশী হইয়া থাকে। ক্যেরে সাধারণত: শতকরা ২০'৬ ভাগ জলীয় পদার্থ বর্তমাণ থাকে।



কৃত্রিম ঘি, মাখন, মার্গারাইন, কোকোজেম, কাপড় কাচা সাবান, গায়েমাখা সাবান, মুখ ও চুলের প্রসাধন, অয়েল ক্লথ, মোমবাতি, বার্ণিশ, ম্যাসিন তৈল, গ্লিসারিণ ইত্যাদি।

নারিকেলের তৈন ও নারিকেলের শুদ্ধ শাসের ব্যবসায়।

ভারতে যত নারিকেল তৈল প্রস্তুত হয় এবং ভচুপরি যে পরিমাণ তৈল বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয় তাহার শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ তৈলই একমাত্র তথাক্ষিত বালাবায় বাবস্থত হইয়া থাকে। বাণিজ্যের বিবরণী হইতে 'দেখা দিয় ছে. প্রতি বৎসর গ্রাড়ে ভারভবর্ষে ৩২৬০৫৭৫ গালন তেল আমদানী হয়। তন্নধো পূর্ব্ব ও পঞ্চিম বাঙ্গালার জগুই ২৫০১০৮১ গ্যালন। 'সংহল এবং স্থান্ম দেশ হইতে প্রতি বংসর গড়ে ১৭৬৭ ৭৮০ টাকা মূল্যের নারিকেলের গুড়শাঁস (copra) ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্গালায় প্রকৃতপ**ক্ষে ইহার কি**ছুই আসে ন।। ইহা হইতে পরিকারভাবে বুঝা যায় যে পূর্বে ও পশ্চিম বাঙ্গালায় স্বচেয়ে বেশী নারিকেল ভৈলের ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু এখানে শুল্পাস্ নিষাশনের কোন ব্যবসায় (copra crushing industry) নাই। ভারতবর্ষ হইতে নানাদেশে লক্ষাধিক টাকার নারিকেল তৈল প্রতি বৎসর রপ্তানীও হয়, কিন্তু হুভাগ্য বশতঃ বাঙ্গালা কিছুই রপ্তানী করে না। এই তৈলের প্রায় স্বটাই রপ্তানী হয় একমাত্র দক্ষিণ-ভারত হইতে। উভয় বঙ্গে যে নারিকেল উৎপন্ন হয় তাহা বর্তমানে পণা হিসাবে খুব কমই বাবহৃত হয়। ইহার বেশীরভাগই পান-ভোজনে বাবহৃত হইয়া থাকে এবং অল্ল অংশ হইতেই তৈল নিছাশন হয়, কিন্তু উৎপন্ন দ্ৰবোর বিবরণী হইতে দেখা গিয়াছে যে উভয় বাঙ্গালাই নারিকেলের ওক্ষণাস বিকাশনের প্রকৃষ্ট স্থান ('right place for copra crushing), অথচ তথাকার লোকেরা শুদ্শাস প্রস্তুত করিতে বা তাহা হইতে তৈল বাহির করিতে "চেষ্টাও করে না" বলিলে নিভান্ত অত্যক্তি হইবে না।

ছোবড়ার নানাবিধ বাবহার।

ছোব ছাই নারিকেলের শতকরা ৩৮ ভাগ। কোন বাঙ্গালাই ইহার প্রকৃত ব্যবহার জানে না; এই মূল্যবান অংশটাকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে একমাত্র জালানী হিদাবে পোড়াইয়া। ইহা হইতৈ আঁশ, কান্তাদিড়ি, পাপোষ, ম্যাটিং, কারমাট, গদি, বুরুশ, ব্যাগ, পাখা, কাপেট, কলেৱফিতা, কাছি ইত্যাদি বহুমূল্য জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেই সব জিনিষের আদর উভন্ন বাঙ্গালাতে যথেষ্ট ; কিন্ত হতভাগ্য বালালাদেশে ভাহা মোটেই প্রতত হয় না, সমস্তই দক্ষিপ-ভাৱত হইতে আমদানী হয়। এমন কি ভারতে যত ছোবড়াজাত জিনিষ প্রস্তুত হয় এবং তত্তপরি যে ছোবড়াজাত জিনিষ বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হয়, তাহার প্রায় অদ্ধেকটাই একমাত্র উভয় বাঙ্গালার জন্ত প্রয়োজন। ১৮৫০ খৃষ্টাক হইতে একমাত্র মাত্রাজ-প্রেসিডেন্দী প্রতি বৎসর কোটা কোটা টাকার নারিকেলের ছোবড়া এবং ছোবড়াজাত সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিয়া নিশ্বমিত ভাবে বিদেশে রপ্তানী করিয়া আদিতেছে। ইহা হইতে, বুঝা যায় যে উভয়-বাঙ্গালা কাতা-শিক্সেরও প্রকট হান। ভারতের পশ্চিম উপক্লে নারিকেলের ছোবড়া হইতে আশ এবং তৎজাত যাবতীয় জিনিষ করিবার জন্ম কুটীর-শিল্প প্রচলিত আছে। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কুটারশিলের চরকাও তাঁতের পরিবর্ত্তে কোন বন্ত্র এবাবত ক্বতকার্য্য হয় নাই, তথাপি বর্ত্তমানে নারিকেলের ছোবড়াজাত নানাবিধ দ্রবা বিদেশে রপ্তানী করার একচেটিয়া অধিকার প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আদ্রাজপ্রে সিডেন্সী রই।

নারিকেলের আঁশের প্রসারণী শক্তি এবং স্থিতিস্থাপত্তা গুণের জন্তই বিশেষ আদর। ইহা না ছিড়িয়াই একচতুর্থ অংশ পর্যান্ত লম্বার বাড়িতে পারে। জ্ঞে ভিজিলে ইহা অধিক দিন টেকে, অন্ত আঁশের মত তাড়াতাত্তি নই ২ম না। যেখানে স্থিতিস্থাপক এবং অধিক দিন স্থামী দড়ির দরকার সেইখানেই নারিকেলের দড়ি বাবহৃত হইয়া থাকে।

ছোবড়া শিস্পের ক্রমিক প্রণালী।

১৷ নারিকেল বাছাই (Selection of Nuts):-

নারিকেল বাছাইএর উপরই ইহার আঁশের ভাল মন্দ নির্ভির করে। উৎকৃষ্ট কাঁশের (Best fibre) জলু দুর্মা নারিকেলের প্রয়োজন। হুর্মা অর্থে বৃথিতে হইবে "নারিকেলের ভিতরটা অতি স্থলরক্ষপে পাকিয়া গিয়াছে, ছোবড়া বা খোদার রংটা তথনও কাল না হইয়া সবুজ ও হল্দের মাঝামাঝি (yellowish green) আছে অথাৎ সাধারণ কৰায় যাহাকে কাঁচা-ঝুনা বলে"। পুল্পোদগম হইতে হিসাব করিয়া পূর্ণ ১ বৎসরে নারিকেল ঝুনা হয় ও উহার ছোবড়া ভকাইয়া যায়। এই হিদাবে নারিকেল ১০ মাদের হইলেই পাড়িয়া ফেলা উচিত। এই অবস্থায় তৈলও পরিমাণে কম হইবে না, বরং বেশী হইবে। বিতীয়তঃ আঁশের রংও উৎক্ট হইবে। মোট কথা নারিকেল পাকিয়া যাহাতে ছোবড়াটা গুকাইয়া না যায় অর্থাৎ ছোবড়াটা 'কাঁচা থাকিতে থাকিতে যাহাতে নারিকেল পাড়া হয় তৎপ্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিৎ। দক্ষিণ-ভারতে উপযুক্ত পরিপক্ত ফল অর্থাৎ তুর্মা নারিকেল ছান বিশেষে > মাস হইতে ২ মার অন্তর অন্তর গাভূ হইতে বাছিয়া সংগ্রহ করিয়া থাকে। উৎস্কৃত্ত णांभ शाहेर्ड हहेरन फन मः आर्ह्द প্রতি यण्गीन हहेर्ड । অপক নারিকেল অর্থাৎ ডাব (green cocoanut) হইতে যে আঁশ বাহিন্ন হয় তাহা খুব নরম এবং কোমল (weak and soft) হয়। বিতীয়তঃ ওজনেও খুব হাল্ক। হইয়া থাকে: ওক্না অর্থাৎ ঝুনা নারিকেলের আঁশ কর্কশ এবং বর্ণহীন হয়, তা' ছাড়া আঁশগুলি ভাঙ্গিয়া যায় এবং ইহাও ওজনে হাল্কা হয়। ঝুনা-নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ান এবং পচান অত্যস্ত ক্টকর, সময় সাপেক ও বায়সাধ্য। এই আঁশ গদীর জ্যু বাবহৃত হয়।

২। ছোবড়া ছাড়ান –(Husking or Splitting & Removal of Husks):—



১৬৬ নং চিত্ৰ।

সাধারণ সাভলের সাহাকে ছোট ছোট ছেলের।

ভোবড়া ছাড়াইতেছে।

নাধিকেল সংগ্রহ করিয়া ছায়ায় রাখিতে হইবে; কিন্ত বেশী দিন
মজুত রাখা না হয়। যত শীল্র সম্ভব ছোবড়া ছাড়াইয়াই জলে
ফেলা উচিত। ছোবড়া শুকাইয়া গেলে এবং ছাড়ান ছোবড়া
বিদি বুষ্ট কিংবা শিশির পায়, তবে জাঁশ বাহির করার জগু

ভিজাইবার সময় ভিজিতেও সময় লাগে, বিভীয়ত: আঁশের রং নষ্ট হইয়া যায়। অভএব আঁশের রং ভাল করিতে হইলে নারিকেল সংগ্রহ করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব ছোবড়া ছাড়ান মাত্র জলে ফেলিতে হইবে। দা বারা ছোবড়া ছাড়ান উচিত নয়, কারণ ইহাতে আঁশ কাটিয়া যায়, বিভীয়তঃ সময় ও পরিশ্রম বেশী লাগে। লোহ নির্মিত চওড়া সাভল, গাড়াশী অথবা কাঠ বা বাশের তীক্ষ ফলার সাহায্যে সাধারণত:' ছোবড়া ছাড়ান হয়। উক্ত সাভল বা ফলা মাটীতে শক্ত করিয়া পুতিয়া মাটীতে বসিয়া চাঁড় দিয়া ছোবড়া ছাড়ান স্থবিধা (Husks are separated into 3 parts by striking the stem-and of the cocoanut against the sharp-edge with a careful twist । এই প্ৰণালীতে একজন লোক রোজ ৮ ঘণ্টায় ১৫০০ দেড হাজার নারিকেলের ছোবড়া অনায়াসে ছাডাইতে পারে। কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা বেশীও পারে। নারিকেল হইতে ছোবড়া ছাড়াইবার পরেও নারিকেলের উপরিভাগে তটা চকুকে আবৃত করিয়া ছোট ছোট কতকগুলি আঁশ থাকে, ইহাকে "মুদ্নী" (Mudi) বলে। এই আঁশ গদীর জন্ম ব্যবহৃত হয়।

ে ছোবড়া ভিজান ও পচান (Soaking & Retting of Husks):—

ছোবড়া ছাড়াইয়াই জলে ভিজান হয়। জাঁশের ভাল মন্দ সম্পূর্ণ নির্ভর করে ছোবড়া এবং জলের উপর। সাধারণতঃ লবণাক্ত স্রোতের জলই (Saline & Tidal water) উৎক্রন্ট। তাই সমুদ্র, নদ, নদী, খাল ইত্যাদি ছোবড়া ভিজাইবার উপযুক্ত স্থান। ছোবড়া-গুলিকে একেবারে সমুদ্র, নদ, নদী বা খালের মধ্যেই ভিজান হয় না এবং ভাহা সম্ভবও নয়। তীরে প্রয়োজন মত কতকগুলি ছোট ছোট পুকুরের

মত গর্ভ (Pits) করা হয়, প্রতোক গর্ভ হইতে ছইটা করিয়া নালা (Canal) मन्ज, नहीं वा थान भवाछ काठी इस, याशांट कांबादबन সময় গঠগুলিতে জল প্রবেশ করিয়া স্রোত খেলিয়া ময়লা-জল গর্ত্ত হইতে বাহির করিয়া নিতে পারে। গর্ভগুলিতে গাদা করিয়া ছোবড়া ভিদ্নাইয়া নারিকেল পাভা দিয়া ঢাকিয়া তত্পরি পাথর, ইট বা বে কোন ভারী জিনিষ শারা চাপা দিয়া রাখিতে হইবে, যেন ছোবড়া সব সময় জলে ডুবিয়া পাকে। ছোবড়া যদি স্রোতে বাহির হইয়া যাওয়ার আশহা থাকে তবে বড় বড় ফাঁকের কাতার জাল বারা ছোবড়ার উপর এবং চারিদিক ঘিরিয়া রাখিতে হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মিঠা জলেও ছোবড়া পচান যায়। মিঠা জ্লে আঁশের মধ্যে আনবিক পোকার জিয়া লোনা জল অপেক্ষা ভাড়াতাড়ি হয়, যাহার ফলে আঁশের রং হয় कांन, किन्छ व्यनवत्रक खांक थाकित्न के ममछ खिनिय वाहिय हहेबा यात्र, ফলে আঁশের রং ভালই হয়। মিঠা স্রোতের জলে লোনা জলের আঁশের মত সুলর আঁশ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মিঠা জলে ছোবড়া ভিজাইয়া লোনা জলের মত নিশ্চিত্ত থাকা যায় না, কারণ মিঠা জলে গাচ মাদের বেশী ভিজাইয়া রাখিলে ছোবড়ার এক প্রদা আঁশ একদম নষ্ট হওয়ার আশিষ্কাপাকে। লোনা জলে এই ভয় নাই, বরং লোনা জলে যিত বেশী ভিজাইয়া রাথা যায় আঁশের শক্তি ঠিক রাথিয়া বর্ণ তত বেশী উজ্জল হয়। স্রোতহীন জলে বা পুকুরে ছোবড়া ভিজাইলে আঁশের রং খুবই নিক্নন্ত হয় এবং এই নিক্নই আঁশ হইতে বে কাতা প্রস্তুত হয় তাহাকে বাজারে বিচ্ইয়ার্প (Beach yarn) বলে।

ছোবড়া ভিজাইবার আরও অনেক প্রথা আছে, যথা :--

(ক) বড় বড় ফাঁকের কাভাদড়ির জাল বুনিয়া প্রয়োজন হিসাবে ••• হইতে •••• ছোবড়া ধরে এইরূপ ছোট বড় থলে প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ছোবড়া পরিয়া থলের মুখ শক্ত করিয়া বাঁধিয়া কুত্র নদী বা থালের মধ্যে ডুবাইয়া বাঁশ প্তিয়া শক্ত দড়ির সাহায্যে উক্ত বাঁশের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে হয়।

(খ) নদী, থাল বা বিশের যে সমন্ত স্থানে সম্বংসর ও হইতে কুট গভীর জল থাকে, তাহার চারিদিকে বাশ, তালপাতা বা নারিকেল পাতার বেড়া দিতে হয় এবং ইহার।ভতরে ছোবড়া ভিজান হয়।

ছোবছা ভিজাইয়া রাথিবার বাধাবাধি কোন নির্দিষ্ট সময় নাই।
ইহা সাধারণতঃ ৭ দিন হইতে ১৮ মাস ভিজাইয়া রাথা হয়। য়ত বেশী
ভিজিবে তত কম পরিশ্রমে এবং কম থরচায় আশ বাহির হইয়া, আঁশের
রং তত বেশী উজ্জ্বল হইবে। ব্যবসায় হিসাবে অস্ততঃ ৬ মাস ভিজাইয়া
রাথিবার পর ইহাতে মজুর খাটান চলিবে। কুটার-শিল্ল হিসাবে বাঁহারা
ছোবছা হইতে আঁশ বাহির করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৭ দিন
ভিজাইবার পরই পিটাইয়া আঁশ বাহির করিতে পারেন। ভিজাইবার
পূর্বের মুগুর বা চেকী বারা পিষিয়া দিবেন। গামলাতে ভিজাইলে প্রত্যহ
জলটা পাল্টাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে আঁশের য়ং বেশ মুন্দর হয় এবং
আঁশের শক্তিরও কোন প্রকার অপচয় হয় না বটে, কিন্তু এই প্রকারে
আঁশে বাহির করিতে পরিশ্রমের মাত্রা অভিরিক্ত। ব্যবসায় হিসাবে বাঁহারা
ছোবড়া পচাইবেন তাঁহাদের পক্ষে ৬ মাস হইতে ১৮ মাস ভিজানই
শ্রেয়ঃ। ছোবড়া পচাইবার মুথ্য উদ্দেশ্য, "আঁশ হইতে কয় এবং
পিথ গুলি দুরীভূত করা"।

(৪) পিটাৰ বা ছাড়াৰ (Beating or Extraction):--

ছোবড়া পিচিবার পর হাত ছারা ছোবড়ার পিঠের থোলস টানিয়া ছাড়ান হয়। তৎপর একথানি চওড়া কাঠ বা পাধরের উপর একথানি করিয়া ছোবড়া রাথিয়া একটি শক্ত কাঠের হাতুড়ি বা মুগুর ছারা ২।০ বার ঘা মারিলেই আঁশগুলি পৃথক হইয়া আসিবে। ভেঁতুল কাঠের হাতুড়ি হইলেই ভাল হয়। ছোবড়ার বাজে অংশগুলিকে (piths) পিটাইয়া, ঝাড়িয়া, ধুইয়া পরিদার করা হয়। দক্ষিণ-ভারতে এই সমস্ত



১৬৭ নং চিত্ৰ।

পচা ছোবড়া পিটাইয়া আঁশ বাহির করিতেছে এবং ধুইয়া শুকাইতেছে।

কাজ সাধারণতঃ বালক এবং ত্রী মজুরর।ই করিয়া থাকে । ছোবঙা ভালরূপ পটিলে রোজ ১০০ শত নারিকেলের ছোবঙা একজন মজুরে পিটাইয়া আঁশ বাহির করিতে পারে।

(৫) শুকান, ঝাড়ান এবং আঁচড়ান (Drying, willowing & combing):—

শেওয়া আঁশগুলিকে শুকান হয়। কড়া রৌদ্রে শুকান কোন মতেই শুলত নয়, ইহাতে আঁশ এতটা শক্ত হইয়া যায়, যে ভিজাইলেও নরম হয় না, শক্ত আঁশ ঘারা কাতাদভি ভাল হয় না, অতএব ছায়াতে শুকানই উচিত। বর্ষাকালে কথনও কথনও অন সমহের জন্ম রৌদ্রে শুকাইয়া পরে
হায়াতে শুকান ঘাইতে পারে। উত্তমরূপে শুকাইবার পর বাঁশের ডাওা ক
দিয়া আঁশগুলিকে পিটান হয়, ইহাকে "আফ্রান্ন" (Willowing)
বলে ইহাতে আঁশগুলি পৃথক হইয়া য়য় এবং পিথগুলি লাগিয়া
থাকিলে ভাহাও আঁশ হইতে পৃথক হয়। ১৬৭ নং চিত্রে আঁশ শুকাইবার
পর বাঁশের ডাগুরে সাহায়ো কি প্রকারে পিটান হয় ভাহাও দেখান
হইয়াছে। বাঁশের ডাগুর হারা পিটাইলেও যদি জট্ না ভাঙ্গে বা পিথগুলি
সম্পূর্ণরূপে দ্বীভূত না হয় তবে নিয়ের ১৬০ নং চিত্রেক্ আঁচড়ান কলের



১৬৮ নং চিত্র। আঁচড়ান কল।

(combing machine) সাহায্য লইতে হয়। ইহাতে আঁশগুলিকে জাঁচড়াইয়া দোকা ও কোমল করা হয় এবং যে কোনরূপ ময়লা এবং অবশিষ্ট পিথ, দ্বীভূত হইয়া জাঁশগুলি কাতাদিতি প্রস্তুত করিবার উপযোগী হইয়া থাকে।

(৬) কাতা প্রস্তুত করা (Coir Spinning) :—

কাতাদ্ভি হাতেও হয়, চরকার দাহায়োও হয়। হাতে পাকান কাতা চরকাম পাকান কাতা অপেকা নরম এবং সমপাকের হইয়া थां ; विकीयक, ममका (uniformity) दिमारवं अर्भकाकुक छे ९कृष्टे । অব্যা চরকায় কম পরিশ্রমে অর সময়ে অধিক পরিমানে কাতা প্রস্তুত হইর। পাকে। দক্ষিন-ভারতে সাধারণতঃ স্ত্রী এবং বালক মজু-রেরাই এই কাজ করিয়া থাকে। চুইটি স্থদক স্ত্রীলোক ও একটি বালিক। এক সঙ্গে ১ জোড়া চরকার সাহাযো রোজ ৮ ঘণ্ট। খাটিলে অন্ততঃ দশ সের কাভাদড়ি প্রস্তুত করিতে পারে। দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই অমতঃ ১ জোড়া চরকা আছে যাহার সাহায্যে তথাকার লোক গৃহশিল চালায়। অনেকে হাতেও কাতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। একটি স্ত্রীলোক দৈনিক ৮ ঘণ্টা খাটিয়া খা লিহাতে প্রায় চুই সের কাতা প্রস্তুত করিতে পারে। ইহা बाরা ত। হাদের বেশ আর্থিক আয় হয়। বালালাও বিশেষ করিয়া পূর্বে বালা-লায় কতকগুলি নারিকেল প্রধান জেলায় পরিত্যক্ত ছোবড়া দারা ইতি মধোই প্রচর পরিমাণে গৃহশিল্পের কাজ চলিতেছে।

ক) হাতে কাতা প্রস্তুত প্রণালী:—
তৈলপ্রদীপে ব্যবহারোপযোগী পলিতার গ্রায় সরু সরু ছুল (নারিকেল
আঁশের) প্রস্তুত্ করিয়া যে প্রণালীতে পাটের হাত কচরাণ দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে ঠিক সেই প্রণালীতে উক্ত সরু সরু ফুলিগুলি গুছি দিয়া
দিয়া কাতা হাতে পাকান হয়।

(খ) চরকায় কাতা প্রস্তুত প্রণালী:-

চরকার সাহায্যে কাতা প্রস্তুত করিতে হুইটি চরকার প্রয়োজন। একটিতে সাধারণত ২টা টাকু, অপরটীতে ১টা টাকু পাকে। এক সঙ্গে অস্ততঃ তী বালক ও ২টী বয়স লোকের প্রয়োজন। বালকটী প্রয়োজন মত পাক দিবার জন্ম চরকা বুরাইতে থাকিবে, অপর ২ ব্যক্তি আঁশের বাতিল বার বার বপলদাব। করিয়া টাকুর ডগায় আঁশে জড়াইয়া পাক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁখা জোগান দিয়া পিছন দিকে বাইতে থাকিবে। ১৬৯ নং চিত্র ফুইবা।



১৬৯ নং .চিত্ৰ।

একটি বালক চরকা ঘুরাইভেছে, কাতা প্রস্তুত কারকেরা পাক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আঁশ জোগান দিয়া পিছন দিকে সরিভেছে। এই চরকার এক হারা কাতা প্রস্তুত হয় এবং এক সঙ্গে ৪ জনও কাজ করিতে পারে, সেই স্থলে ২টা টাক্র পরিবর্ত্তে ৪টী টাক্র প্রয়োহন।

এইরূপ প্রয়োজনমত ৫০,৬০ হাত করিয়া একহারা কাতা পাকানের পর, ছইটী কাতার শেষ মাথা একত্র করিয়া বিতীয় চরকার টাকুতে সংযোগ করিয়া উল্টা পাকে চরকাটী ঘুরাইতে হয়; এই সময় একথানি খাঁচকাটা ত্রিকোণ ডক্তা কাতা ছইটীর ম'বে রাখিয়া ইহার সাহায্যে পাক নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সময় চরক,খানিও ও বোজন মত সোভা পাকে ঘুরাইতে হইবে। ১৭০ নং চিত্র দ্রপ্তবা।



্ ১৭০ নং চিত্ৰ।

এই চিত্রে প্রথম চরকায় একহারা কাতা পাকান হইলে কি প্রণালীতে
বিজীয় চরকার সাহায্যে তুইটা একহারা কাতাকে এক সঙ্গে
পাক দিয়া দড়িতে পরিণত করা হয় তাহাই
দেখান হইয়াছে।

গৃহটী একহারা কাতা এক দৰে পাকাইবার সময় দড়ির দৈর্ঘ্য সাধারণত: কমিতে থাকে, স্তরাং পাকাইবার সঙ্গে দঙ্গে বিতীয় চরকাটী প্রয়োজনমত অ'স্তে আস্তে দামনের দিকে পায়ের সাহায়ে ঠেলিতে হয়. অন্তথায় দড়ি ছিড়িবার আশহা থাকে। এই চরবার নীচে ৪টী চাকা আছে, স্তরাং সহজেই এদিক ওদিক সরান যায়। বিশেষ দ্রপ্তবাঃ—বাজারে আমরা যে সমস্ত কাতাদড়ি দেখিতে পাই তাহার রং খুব উজ্জন ও স্থলর। কাতাদড়ি প্রস্তুত হওয়ার পর প্রথমেই এতটা স্থলর ও উজ্জন দেখায় না। সালফিউরিক এসিডের জলে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিলে পর ঐরূপ স্থলর ও উজ্জ্ব হইয়া পাকে।

১০০ ভাগ জলে ৫ ভাগ দালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া ১০ হইতে ২০ মিনিট কাল মুখাইয়া রাখিয়া উত্তমরূপে শরিষ্কার জলে ধৌত কর্মা ছান্নায় শুকাইতে হয়। কাভার রং গোল্ডেন ইয়েলো করিতে হইলে দালফিউরিক এসিডের সহিত আয়োডিন মিশ্রিত করিতে হয়।

কাতা বয়ন প্রণালী

কাতা এবং আঁশ দারা নানাপ্রকার রংয়ের ও নক্সার মাটিং, পাণোষ, বেল্টিং ইত্যাদি নিতা প্রয়োজনীয় নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত হইতে পারে। এই সব প্রস্তুত করিতে বহুমূল্য বা বড় বড় যন্ত্রপাতির দরকার করে না। সাধারণ হস্তচালিত কাঠের তৈরী তাঁতেই এই সমস্ত জিনিষ একমাত্র দক্ষিণ ভারত হইতে প্রস্তুত হইয়া আমাদের দেশে আসিয়া থাকে। বয়ন প্রণালী অনেকটা কার্পাদ হত্রের ভায়। তাঁতগুলি ঠক্ঠিকি নহে, কতকটা প্রিমিটিভ বা সেকেলে তাঁতের অনুরূপ; কিন্তু ওলনে অপেক্ষাকৃত যথেষ্ট ভারী। মাকু হাতে ঠেলিয়া বুনিতে হয়।

ম্যাটিং উইভিং



১৭১ নং চিত্র। এই তাঁতে মাটিং বোন। হইভেছে।

মাটিং ভালমন্দ শানা এবং কাতার উপর নির্ভর করে। পাত্লা শানার ম্যাটিং মজবুত করিতে হইলে শানার প্রতিংঘরে বা গ্যাবায়

শানার নম্বর = এক ফুটে গ্যাবা (dent) সংখ্যা বত শানার নম্বর তত। যেমন, ৫২ নং শানা = এক ফুটে৫২ গ্যাবা। ছুইটির পরিবর্ত্তে তিনটা করিয়া কাতা থাকিবে । ইহা ব্নিতে ২৪ নং হুইতে ৫২ নং শানা ব্যবহৃত হুইয়া থাকে ।

ম্যাটিং সাধারণতঃ ৫০ গজের রোল অথস্থায় বাজারে আসে।
৫৭ গজ লম্বা টানা বুনিবার' পর ৫০ গজ দাড়ায়। এই তাঁতে
একজন লোক একটি বালকের দাহায়ো রোজ ৮ ঘণ্টা কাজ করিয়া
১০ গজ ম্যাটিং বুনিতে পারে। বুনিবার সময় কাঁপ তুলিয়া থেই মারিবার
পূর্বে অর্থাৎ প্রভি ক্রন্দ্রন্ত একটি তিনস্ত মোটা লোহার
রড়িদ্যা সজারে গাতি মারিয়া বুনিতে হয়, নতুবা বেশা থাপি করা
যায়না। এই রড়খানি প্রতিবারে শেড্এর ভিতরে দেওয়ার জন্য
একটি বালকের সাহায়া প্রয়োজন্।

(১) ৪ ঝাবেপ স্বাটিং:--

পা'ড়ের প্যাটার্ণ—সবুজ ৮ হতা, (ব্রাউন ১ হতা, গোলাপা ১ হতা)
এইরূপ ৭ হতা, (হল্দে ১ হতা, ব্লু ১ হতা) এইরূপ ২৪ হতা, (ব্রাউন
১ হতা, গোলাপী ১ হতা)এইরূপ ৭ হতা, সবুজ ৮ হতা, (১ হতা ব্লু
১ হতা হল্দে) এইরূপ ২৪ হতা=্মাট ৭৮ হতা ।
জমিনের প্যাটার্ণ—১ হতা ব্লু, ১ হতা হল্দে ।
ব-গালা—পা'ড়ের জনা—১.২. ৩.৪. ১.২. ৩.৪. ১.৩. ১.৩. ১.৩. ১.৪.
২. ৩. ১.২. ৪.১. ৩.৪. ২.৪. ২.৪. ২.৪. ২.৩. ১.২ ৪.১. ৩.৪. ২.১.
৩.১. ৩.১. ৩.১. ২.৩. ৪.১. ২.৩. ৪.১. ১.৩. ২.৪. ১.৩. ৪.২,
৩.১. ২.৪. ৩.১. ৪.২. ১.৩. ২.৪. ১.৩.
ব-গালা—জমিনের জন্ত্য—

(8.2. 0.), 2.8.).0. 8.2. 0.), 0.), 2.8. 2.8.).0. >.0.).2. 8.2. 8.2. 8.0.).0.).0.) 8, 2.8. 2.8. 2.9. 0.2. 8.৩, ১.৪. ২.৩. ৩.২. ৪.৩. ১.৪. ২.৩. ৩.১.) এইরূপ যতবার ইচ্ছা। লিফ্ডিং—১.২, ২.৩. ৩.৪. ৪.১. অথবা—১.২, ২.৩, ৩.৪, ৪.১. ৪.৩, ৩.২, ২.১. ৪.১.

ব-বান্ধনি—পূলি দারা—১—৩, ২—৪। প'ছেন—কাল অথবা ব্লু। (২) ৪ ব্র্যানেশ ম্যাতিং ৪—

-ব গাগা-পা'ড়ের জন্ত-২.৪. ১.৩. ব-গাণা-জমিনের জন্ত--

निलं हिर-२.८, ১.८, ১.७, २.७।

ৰ-বান্ধনি—পূলি ঘারা—১—২, ৩–৪। প'ড়েন কাল অথবা ব্লু। (৩) ৪ ঝাঁপে আটিং—

জমিনের শাটার্ণ—ব্রাউন > হতা, হল্দেটে সব্ধ > হতা


ৰ-গাথা—পা'ড়ের জন্ত—১.৩. ৪.২. ব-গাথা—জমিনের জন্ত —

লিফ্টিং—[(২.৪), (১.২), (১.৩), '৩.৪)] ছুইবার,
[(২.৪), (৩.৪), (১.৩)] ছুইবার,
(১.২), (২.৪), (৩.৪), (১.৩), (১.২), (২.৪), (৩.৪)।
বিশ্বাহ্বনি—পুলি ঘারা—২—০, ১—৪। প'ড়েন—কাল অধবা ব্লু।
ম্যান্তি অথবা পাপোহ্ব উইভিৎ



১৭২ নং চিত্র। এই তাঁতে পা পাষ বোনা হইভেছে এবং ইহাতে একটি লোক রোজ ৮ ঘণ্টা কাজ করিয়া ১২ বর্গজুট বুনিতে পারে।

পাপোষ ছই প্রকার যথা," কাতার পাপোষ"(String mat)
এবং "আঁশের পাপোষ" (Fibre mat), উভঃ প্রকার পাপে ষেই টানা এবং পড়েনের পাইল বান্ধনি (binding) কাতার পাকে।
কাতার পাইল থকিলে "কাতার পাপোষ" এবং আঁশের পাইল
থাকিলে "আঁশের পাপোষ" বলে। কাতার পাপোষ অপেক্ষাকৃত



১৭৩ নং চিত্ৰ।


এই জাতীয় যাবতীয় ডিজাইন অলটারনেট্টানায় বোনা হইয়া থাকে। ডিজাইনটা ৩৭ বরে আছে অতএব টানায় ছই থারের ছই জোড় বাদে ৩৭ স্ভার প্রয়োজন।

বেশী শক্ত ও মজবুত হয়; কিন্তু অভি মনে রম, চিন্তাক সুক ও মূল্যবান পাপোষ আঁশের পাপোষই হইয় থাকে। উভয়েরই টানাপ্রকরণ সাদাদিদে প্লেন্ উইভের ভায়, এবং ব্যন প্রণালীও প্লেন্ ব্ননেরই অন্তর্গত। সাধারণতঃ পাপোষের টানা হুই প্রকার, বর্থা.—উপরে ১, নীচে ১ (I up, I down) এবং উপরে ১, নীচে ২ (t up, 2 down)। । উপরে ১, নীচে ১ টানাকে ত্মলান্তান্ত্রনান্ত্রানা বলে।

বে জিলাইনটা বুনিতে হইবে সেই ডিজাইনটা বত ঘরেন, অলটার-নেট্টানায় ঠিক তত স্তার প্রয়োজন। সর্বাদা অরণ রাথিতে হইবে যে প্রত্যেক টানায়ই তুই ধারে ১ জোড় করিয়া বেশী স্তা থাকিবে। ইহাদের সঙ্গে কথকও পাইল বা ফুলি থাকিবে না, তুরু বান্ধনি পড়িবে।

এই স্থলে প্রথম শেড্এ ১৮টা ফুলি এবং বিভীয় শেড্এ ১৯টি ফুলি থাকিবে। এইরূপে প্রতি শেড্এ সম্পূর্ণ লাইন আংশর ফুলি দেওয়া হইলে একটি করিয়া বান্ধনি থেই (Binding Pick) দিয়া শেড পাল্টা**ই**য়া পুনরায় ফুলি দেওয়া আরম্ভ করিতে হইবে। যে প্রণালীতে আধপাটী "ব" তোলা হয় ঠিক একই প্রণালীতে প্রতি শেড্এ প্রয়োজন-সংখ্যক লঘা কাতার গুছি একথানি থাঁচকাটা চেপ্টা অথবা গোল লোহার রডে (Flat or round and slotted iron rod) জড়াইয়া ব্দড়াইয়া পাইল তুলিয়া পাপোষ প্রস্তুত করিতেও এই অলটারনেট্ টানার প্রয়োজন। উক্ত প্রণালীতে খাঁচকাটা লোহার রডে কাতার গুচি জড়ীন হওয়ার পর রডের উপরিভাগে থাচকাটার ভিতর দিয়া ছুরি (knife) চালাইয়া কাতার মাথাগুলি কাটিয়া দিতে হয়, এবং এই ক্ষেত্রেও যথানিয়মে প্রতি শেড্এ একটি করিয়া বান্ধনি থেই দিয়া কাতার পাইলগুলিকে আট্কাইয়া রাখিতে হয় । অলটারনেট্ টানায় শানার প্রতি ঘরে একটি করিয়া স্থভা থাকে, পক্ষান্তরে উপরে ১, নীতে ২ (lup 2 down) টানায় শানার এক ঘরে ১ স্তা অপর ঘরে ২ হতা থাকে। যত ঘরের ডিগাইন বুনিতে হইবে এই টানায় তাহার তিন ক্ষম স্থতার প্রয়োজন।

অলটারনেট্ টানায় বেমন প্রতি শেড্এ পাইল থাকে এবং পাইল॰ সংখ্যা প্রতি লাইনে ডিজাইনের আধাআধি, এই টানায় তজপ নয়। এই খলে বখন । up থাকে তখন পাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বান্ধনি থেই (Binding pick), তংপ্র শেড, পাল্টাইয়া অর্থাৎ 2 down গুলিকে up করিয়া আর একটি বান্ধনি দিয়া পুনরায় । up করিয়া পাইল দিঙে হইবে । অতএব দেখা যায় যে । up এর বেলায় পাইল এবং বান্ধনি, 2 up এর বেলায় শুধুই বান্ধনি । স্থতরাং ১৭৪ নং চিত্রের ডি্জাইনটা বৃদ্তে প্রতি লাইনে ১টা করিয়া পাইল থাকিবে অর্থাৎ এই প্রধালীর পাপোষ বৃনিতে ভিজাইনটা যত ঘরের



১৭৪নং চিত্ৰ।

এই জাতার যাবতায় ভিজাইনও (য় u.), 2 down) টানায় বোন।
হইয়া থাকে। ডিজাইনটা ৫> ঘয়ে আছে অতএব টানায়

তুই ধারের তুই জোড় বাদে ১৫০ হতার প্রয়োজন।

থ.কে প্রতি লাইনে পাইল সংখ্যাও তত প্ররোজন। এই টানায় ডিজা-ইনের তিন গুন স্তা থাকে বলিয়া এই জাতীয় পাপোষ অলটারনেট্ টানার পাপোষ অপেজা বেশী মজবৃত হয়। তিন গুল স্ভার পরিবর্ধে ডবল স্ভায়ও এই জাতীয় পাপোষ প্রস্তুভ হইতে পারে; কিন্তু তাহা অপেকারত কিছু কম মজবৃত হইয়া থাকে।

প্রভাক পাপোষের প্রথম এবং শেবে তাচ্টী করিয়া বান্ধনি থেই (Binding picks) বুনিতে হয়। পাপোব বুনিবার সঙ্গে সঙ্গে এক থণ্ড পাত্লা চেপ্টা কাঠের মাহাযো পাইলগুলির উচ্চতা ও সমতা ঠিক রাথিয়া দিয়ারিং কাচি দারা পাইলগুলি কাটিয়া ফেলিতে হয়। পাপোষ যতটা লম্বা হইবে গ্রন্থ তাহার অর্দ্ধেক কিংবা অর্দ্ধেকের ২া১ ইঞ্চি ৰেশী হওয়া উচিত। ইহার মাপ ঠিক রাখিতে বুনিবার সময় পাইল সক মোটার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিত হয়। পাপোষ প্রস্তুত হওয়ার পর তাঁত হইতে কাটিয়া আনিয়া চুই মাধার অতিরিক্ত বান্ধনি খেই কয়টা খুলিয়া ফেলিয়া চারিদিক কাতার বেণী ধারা মোড়াইয়া বাঁধিয়া ছোট কাঁচির দাহায্যে ছাটিয়া পরিফার করিতে হয় এবং নক্সা থাকিলে কাঁচির সাহায্যেই চ্যানেল কাটিয়া নকাগুলিও স্পষ্ট এবং স্থুন্দর করিতে হয়। मामामितन भारभाष এवर नकात्र भारभाष উভয়েরই বয়न-প্রণাদী এক, শুধু রিফিন আঁশ ও কাতার সাহায়ে। ইহা অনমৃত হইয়া থাকে। পাপোষ এবং মাটিং বুনিতে যে সমস্ত আঁশ এবং কাতার ছোট ছোট কাটিং বাহির হয় ভাহাও একেবারে গুড়া (dust) না হওয়া পর্যান্ত কাজে লাগে। ইহা বারাও পাপোষ প্রস্তুত হয়। পাপোষের ভালমন সম্পূর্ণ নির্ভর করে কাতা, আঁশ, শানা এবং বুনানির উপর। পাপোষ বুনিতে শাধারণ্ড: দূটে ৩০ হইতে ৫২ গ্যাবার শানা বাবহৃত হইয়া থাকে।

ম্যাটিং পাপোই: তেই জাতীয় পাপোষের তলায় দিক অনেকটা ম্যাটিংএর মত বলিয়া ইহাকে "ম্যাটিং পাপোই " বলা ইইয়াছে। এই পাপোষে বায় কিছু বেশী বটে; কিন্তু মজবুত হিদাবে

ইহা অগ্যন্তম। সাধারণ পাপোষের গ্রায় ইহার তলার দিকে পাইল
মোটেই দৃষ্ট হয় না, স্কতরাং পাইলের ভিতর কাটিং মিশাইতে এই
জাতীয় পাপোষে খুবই স্ক্রিধা। ইহা বুনিতে ও খানা আঁপ এবং
২টা বীমের প্রয়োজন। এক বীমে পাইলের টানা বেশ টানের উপর
(Tight fit) এবং অপর বীমে ম্যাটিংএর টানা অর্থাৎ Back threads
একটু টিলা অবস্থায় (Loose fit) থাকিবে যেন বোনার সময় ম্যাটিংএর
প'ড়েন পাইলের ভিতরে সহজেই চুকিয়া থাকিতে পারে। এই পাপোষের
টানার মোটামুটি হিসাব, যথাঃ—

পাইলবীমে ((Tight Beam) ৫১ স্ভা এবং

• माहिस्तीरम (Loose Beam) ४৮ रूजा।

উক্ত পাইলবীমের ৫১ হতা ১ ও ০নং ঝাঁপে এবং ম্যাটিং বীমের ৪৮ হওা একমাত্র ২নং ঝাঁপে থাকিবে উল্লিখিত ছই টানার মোট ৯৯ = (৫১ + ৪৮) শ্তার "ব" ও "শানা" গাঁথার প্রণালী:—

(১.১.২.৩) একঘরে, [(২.১.২) একঘরে, (৩) একঘরে] এইরূপ ২২ বার, (২.১.২) একঘরে (৩.২.১.১) একঘরে।

লিফ্টিং:—[(২.৩) টিপিয়া ১ এ দূলি (pile) দিয়া হটিপিয়া একটি বান্ধনি (Binding), তৎপর (১.৩) টিশিয়া আর একটি বান্ধনি] যথাতক্ষে এইরপ। ছই ধারের (১.১) পা'ড়ের জন্ত, ইহাতে ফুলি পড়িবেনা, পরবর্ত্তী ১ এ ফুলি আরস্ত। প্রতি লাইলে ২৩টা ফুলি, ভয়ধ্যে ছই পার্শের ১ম ফুলিটী মোটা এবং তাহার কতক অংশ তলার দিকে বাহির হইয়া ভাকিবে লর্ঘাৎ তাহা ২নং ঝাঁপের Back thread ভারা ঢাকা পড়িবেনা।

ভোলি বাধারণ একথানি বাশ অথবা কাঠের Rectangular কোন পাপোষ সাধারণ একথানি বাশ অথবা কাঠের Rectangular কেনে প্রস্তুত হইতে পারে। ব্যন প্রণালী সমস্তই তাঁতের হায়। পার্থক্য এই 'যে তাঁতে কাঁপের সংহাষো,শেড্ হয়, ফ্রেমে হাতে জ্যে ভূলিয়া লিজ্বডের সাহায্যে শেড্ করিতে হয়। তাঁতে শানার ঘা মারিয়া থাপি করা হয়, ক্রেমে একথানি লোহার বিটার (১/৪"×১/×১ফুট) ছারা পিটাইয়া থাপি করা হয়। তাঁতে ইছামত ল্ম্বান্টানা দাঁডাইয়া বোনা যায়; কিন্তু ক্রেমে ক্রেম্ অল্লা্মী ছেটে ছােট টানা বিদ্যা ব্নিতে হয়।




১৭৫ নং চিত্ৰ।

সাধারণ কাঠের ফ্রেমে পাপোষ বোনা হইতেছে। একটি লোক ইহাতে ় রোজ ৮ ঘণ্টা কাজ করিয়া ৪ বর্গভূট বৃনিতে পারে।

পাপোষ বৃনিবার অভাভ সরঞ্জাম তাঁত ও ক্রেমের জভ এক, যথা—
বড় কাঁচি, ছোটকাঁচি, পাইল তৈরী করিবার খাঁচকাটা চেপ্টা অথবা

গোল লোহার রড. পাইল কাটা ছুরি, পাইলের উচ্চতা ঠিক রাথিবার জন্ম কাঠের চেপ্টা রড ইত্যাদি। তাঁতে ক্রেম্ অপেক্ষা ৩ গুল বেশী কাজ হয় : কিন্তু ফ্রেমের পাপোষ তাঁতের পাপোষ অপেক্ষা যথেষ্ট মন্ধবৃত। এই ফ্রেমের কাজ বালালার প্রতি ঘরে পেয়েরা গৃহশিল্ল হিসাবে অনায়াদে করিতে পারেন।



১,৭৬ নং চিত্র।

পাপোষ তৈরী হওয়ার পর তাঁত বা ফ্রেম্ হইতে কাটিয়া লইয়া কাভার বেণী ধারা চারিদিক মোড়াইয়া বাঁধিয়া একধানি ছোটকাঁচির সাহায্যে পাপোষগুলি ছাটিয়া পরিষ্যার করিতেছে এবং চাানেল কাটিয়া নক্মাগুলি স্কর

বেল্টিং বা কলের ফিতা প্রস্তুত প্রণালী



১৭৭ নং চিত্র।

এই তাঁতে কাতার বেন্টি<mark>ং প্রস্তুত হই</mark>তেছে।

শাধারণতঃ কলকারথানায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাকে "কালের কিতা" বলে। ইহার বুনানির মধ্যেও একটু বিশেষত আছে। উপরে ও নীচে তুইথানি বেল্টিং একদঙ্গে বোনা হয় এবং সঙ্গে দঙ্গে টানা প"ড়েনের বান্ধন দারা ফিতা তুইটা একত্র গাঁথিয়া ফেলা হয়। এই জন্ম ইহার অপর নাম "ডবল ক্রমের বেল্টিং"। তিনখানি নরোজে তিনটা টানার প্রয়োজন। নরোজ তিনটা উপরে, মাঝে এবং নীচে ফিট্ করিতে হয় এবং সমস্ত টানাই খুব টানের উপর (High Tensiona) থাকে। উপরের টানায় একখানি ফিডা এবং নীচের টানায় আর একখানি ফিতা প্রস্তুত্ত হইয়া মাঝের টানার সাহায়্যে উক্ত ফিতা ছইটা বুনিবার সঙ্গে সঙ্গে একত্র গাঁথা হইয়া থাকে। ইহা বুনিতে সাধারণতঃ কূট প্রতি ১৬ হইতে ৪৪ গ্যাবার শানা ব্যবহৃত হয়। শানার প্রতি গ্যাবায় ১০টা করিয়া কাতা থাকিবে, কিন্তু প্রয়োজন মনে করিলে ফিডার উভয় পার্শের প্রথম বরে মাত্র টৌকরিয়া কাতা থাকিতে পারে। উপর ৪ নীচের নরোজে সমসংখ্যক ফ্টা পালিবে। ফুটে ৩৬ গ্যাবার শানায় প্রতি গ্যাবায় ১০ ফ্টা থাকিবে। ক্রিডা থাকিবে। ক্রিডা গানায় প্রতি গ্যাবায় ১০ ফ্টা থাকিবে। ক্রেডা গানায় প্রতি গ্যাবায় ১০ ফ্টা হিসাবে কাতা টানিয়া ১০ ইঞ্চি চওড়া ফিতা প্রস্তুত্ত করিতে কোন নরোজে কতটা করিয়া কাতা থাকিবে তাহার হিসাব:—

বেল্টিং বুনিতে ৪ খানা ঝাঁপের প্রয়োজন। "ব" গুলি ২৪" লমা "তারের ব''। ১ ও ২ নং ঝাঁপে স্বাভাবিক একচক্ষ্ বিশিষ্ট "ব" (Single eyed) এবং ৩ ও ৪ নং ঝাঁপে চইচক্ষ্ বিশিষ্ট "ব" (Double eyed) থাকিবে। এই চুইচক্ষ্ বিশিষ্ট "ব" গুলি আবার ৩ ও ৪ নং ঝাঁপে চুই লাইন করিয়া ঘোট ৪ লাইনে সাজান থাকে, কারণ ইহাতে কাতাগুলি গারে গায়ে লাগিয়া বুনিবার সময় ঘেষাঘেষি হয় না।

১৭৭ চিত্রটি ভূল ক্রমে উল্টা বসান হইয়াছে, উপর দিক নীচে আসিবে।

১ ও ২ নং ঝাঁপের "ব-চক্ন্"গুলি স্বাভাবিক যেমন মধ্যস্থলে থাকে, তেমনই থাকে, কিন্তু ৩ ও ৪ নং ঝাঁপের "ব-চক্ন্" গুলি ঠিক মধ্যস্থল হইতে ২। ইঞ্চি উপরে একটি চ্ক্ল্ এবং ২। ইঞ্চি নীচে আর একটি চক্ল্ অর্থাৎ প্রতি "ব''এর "ব চক্ল্" চইটীর বাবধান ৫ ইঞ্চি হইবে। স্থাতরাং ১, ২, ৩ ও ৪ নং ঝাঁপ পাশাপাশি সাজাইয়া "ব'' গাঁথিলে ১ ও ২ নং ঝাঁপের কাতাগুলি ঠিক মধ্যস্থলে থাকিবে এবং ৩ ও ৪ নং ঝাঁপের কাতাগুলির কতক মধ্যস্থল হইতে ২॥ ইঞ্চি উপরে এবং কতক ২॥ ইঞ্চি নীচে থাকিবেঁ।

व-गांधा क्यांनी :--

(작)

নীচের নরোজ হইতে এক হতা ৩নং ঝাঁপের নীচের 'ব'চক্ষ্র ভিতর দিয়া উপরের ,, এক হতা ৩নং ,, উপরের ,, ,, ,, ,, নীচের ,, এক হতা ৪নং ,, নীচের ,, ,, ,, ,, উপরের ,, ,, এক হতা ৪নং ,, উপরের ,, ,, ,, ,,

(号) ~

মাঝের নরোক্ত হইতে এক হতা ১নং ঝাঁপের "ব"য়েতে মাঝের " " এক হতা ২নং " " "

ভৎপর সমন্ত টানাভর [(ক) ২ বার, (ধ) > বার] যথাক্রমে এই-রূপ, কিন্তু উভয় কিনারে (both sides) (ক) > বার থাকিবে।

ब-गांका व्यवानीहै। बाद अश्रक्त भित्रकात जात त्याहेल्हि, यका -क + थ + (क + क + थ) + (क + क + थ) + ··· ·· + क धरेत्रन।

অতএব শানার প্রতি গ্যাবার ভিতর ক+খ+ক=8+২+৪ ⇒>• স্তাথাকিবে। ব-বান্ধনি->--->, ৩--৪

পেডেল বান্ধনি—২ ও ৪নং ঝাঁপ ১নং পেডেলের সঙ্গে,

১ ও তনং ঝাপ ২নং পেডেলের সঙ্গে।

লিফ্টিং-(১), (২) এইরূপ।

একথানি পেডেল টিপিলে ২টা শেড (ফাক ্) হয়, প্রস্তি শেডে ২টা করিয়া পড়েণ (১টি ডান দিক হইতে আর একটি বাম দিক হইতে) প্রয়োগ করিয়া বৃনিতে হয়।

কাতা খ্ৰং প্ৰভালী এই প্ৰকের "বং" অধ্যায়ের বেদিক বা কার জাতীয় বং স্কইব্য।

অফ্টম অধ্যায়

রং

জল (water) ঃ--

টেক স্টাইল (Textiles) দ্রবা ব্রপ্তল্প ও প্রোক্তাই করিছে বিশুদ্ধ জলের একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু তাহা অনায়াসে পাওয়া সম্ভব নয়। স্কুতরাং কি প্রকার জল কখন কি প্রণালীতে ব্যবহার করিছে ইইবে, এবং তাহা না করিলে কি পরিষাণ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে, এই সকল বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান রঞ্জন-শিক্ষি মাত্রেরই থাকা উচিত।

সাধারণতঃ জলে নানাবিধ অবিশুদ্ধ পানে। এই অবিশুদ্ধ পদার্থ ধানে। এই অবিশুদ্ধ পদার্থ ধালি ২ ভাগে বিভক্ত, যথা—"ভাসমান" (Suspended) ও "গলিত" (Dissolved)। ভাসমান পদার্থ দমূহ "দিলটার" করিলেই দুরীভূত হয়; কিন্তু গলিত পদার্থ দ্র করা কন্ট সাধ্য।

উৎস (Source) হিদাবে কোন জলে কি কি বিশেষ ক্ষতিকারক গলিত পদার্থ থাকা সম্ভব তাহা নিমে প্রদত্ত হইল, যথা—

জল

	-2	기가서 구야 연구로	
বুষুরি জিলা।	निशेत क्ला।	ঝর্ণা, কুপ, পুকুর	मभूष्मित ज्ना
		हेखानित जन।	
(কোন কোন	(দ্ৰবণীয়-		(যাবতীয়
ক্ষেত্রে শামাগু	क्रांगियियांम,	(এসিড	ক্ষতিকর
সাল,ফিউরান	ম্যাগনে সিয়াম	এলকালি,	অবিশুদ্ধ পদাৰ্থ
ও সালফিউব্লিক	७ कि ट्रित मन्हे	ম্যাগনেশিয়াম,	বর্ত্তমান, স্থভরাং
এদিড)	স্মৃহ)	লোহ, আয়োডিন	অব্যবহার্য্য)
		ইতাদি)	

ল্ল ২ শ্ৰেণীতে বিভক্ত, যথা—"Soft water" ও "Hard water"

সফট্ ওয়াটার—জনে সাবান মিপ্রিত করিলে যদি সহকেই ফেণা হয় তবে বৃথিতে হইবে যে ইহা "সফট্ ওয়াটার"। এইরূপ জনই "রঞ্জন ও ধোলাই কার্ফোর" উপযোগী। "র্ম্তির জেলে" এই শ্রেণী ভূক্ত।

হাত প্রাতীর— যে জল দাবানের দহিত দহজে ফেণার স্টি করে না, ভাহাকেই "হার্ড ওয়াটার" বলে। স্থতরাং এইরাণ জল "রং ও পোলাইয়ের পক্ষে অনুপর্ক্ত। ক্যালদিয়াম, ম্যাগনেদিয়াম ও লৌহের ধাতৃজ লবণ সমূহ বর্ত্তমান থাকিলেই দেই জলে সহজে দাবানের ফেণা হয় না, ফলে দাবান দারা স্থতা বা কাপড় পরিজার করা যায় না, পক্ষান্তরে দাবান অনর্থক নত্ত হয়। এইরাণ জল স্তীম-বয়লারেরও যথেই ক্ষতি সাধন করে। এতজির উক্ত অবিশুদ্ধ পদার্থ দাবানের সংস্পর্শে আদিলেই একটা আঠাল (adhesive) পদার্থে পরিণত হয়; ইহা স্থতা বা কাপঙ্কের গায়ে এমন ভাবে লাগিয়া যায় যে ভাহাই শেষ পর্যান্ত দ্রীভূত করা অভ্যন্ত কন্ত সাধ্য হইয়া থাকে। এই কারণেই কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ধোলাইতে কোন সময়ই কাপড় ধব্ধবে পরিক্ষার হয় না। অভএব রং ও ধোলাই করিবার পূর্বের জল পরীক্ষা এবং প্রয়োজন হইলে ভাহা "সফট্ট" করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

অফায়ী ক্ষার বা চুণ মিশ্রিত জল (Temporarily Hard water)—

সাধারণ দিদ্ধ করিয়াই বে জলকে Soft করা যায়। ভলে ক্যালসিয়াম, মাাগনেসিয়াম ও আয়রণের বাইকারবনেট্ থাকিলেই জল দিদ্ধ করিলে কারবনেট রূপে উক্ত ধাতৃগুলি ভলাণী (Sediment) রূপে পৃত্তিবে এবং ভাহা ছাঁকিয়া বা ফিল্টার করিয়া দ্রীভূত করা হয়।

সাধারণতঃ প্রয়োজন মত কলিচূণ (Slaked lime) দিয়া সিদ্ধ করিলেই ভাল ফল পাওয়া যায়।

ত্থায়ী ক্ষার বা চূপ,মিপ্রত জল (Permanently Hard water)—

যে জল উক্ত প্রণালীতে সিদ্ধ করিয়াও সফ্ট্ করা সম্ভব হয় না।
বৃথিতে হইবে যে সেই জলে উক্ত ধাতু সমূহের Chlorides ও
Sulphates রহিয়াছে।

জল পরীক্ষা (Water Testing)-

- ১। জল জাল দিয়া ভাহাতে কয়েক কেঁটো 'এমোনিয়াম ক্লোরাইড্ ও এমোনিয়াম অল্লেলেট্ দিলে যদি সাদা সাদা অদ্রবণীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়, তবে বৃঝিতে হইবে য়ে জলে ক্যালিসিয়াম বর্ত্তমান আছে।
- ২। জল ফিল্টার পেপার বারা ছাঁকিয়া তাহাতে কয়েক ফেঁটা "এমোনিরাও সোডিয়াম ফফেট্" দিলে যদি সাদা সাদা অপ্রবণীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়, তবে বৃঝিতে হইবে যে জলে ম্যাগনেসিয়াম রহিয়াছে।
- ত। গ্রম জলে কয়েক কেঁটো Hydrochloric (HCI) ও Nitric Acid (HNO3) দিয়া জলটা শুকাইয়া ফেলিবে—পরে তাহাতে কয়েক কোঁটা পটাসিয়াম ফেরোসায়েনাইড (K4 Fe (CN)3) দিলে যদি নীল স্বং ধারণ করে, তবে বৃঝিতে হইবে যে জলে লৌহ বর্ত্তমান আছে।
 - 8। জলে ক্ষার ব্রভ্রমান থাকিলে লাল লিট্মাস কাগজ নীল হয়।
 - ো জলে এসিড বর্তমান থাকিলে নীল লিট্মাস কাগজ লাল হয়। জেলে শোশুল (purification of water)—
- >। /६ तमत करन > धाम करें कि ते निया त्राथिश छाममान मयना मय नीटि পफिरव ।

- হ। জলে ক্যালসিয়াম থাকিলে চূণ বা সোভা মিশ্রিত করিয়া
 কিছু কাল সিদ্ধ করিয়া লইবে।
 - ৩। জলে মাাগনে দিয়াম থাকিলে কৃষ্টিক বারা দিন্ধ করিয়া লইবে।
 - 8 । লৌহ থাকিলে সোডা সহ বোগে দিল্ল করিবে।
 - এত দ্রির স্থায়ী ও অস্থায়ী হার্ছ-ওয়াটার সফ্ট্ করিবার জন্ত
 ক্তিক সোডা সহ কমন সোডা দারা সিদ্ধ করা অথবা
 - (খ) Permutit প্রণালী—

Permutit এর গুড়ার ভিতর দিয়া হার্ড-ওয়াটার চুয়াইরা 'Soft"হইয়া আসিয়াথাকে। এই প্রণালীই Commercially প্রচলিত।

ওজন (Weight)—

- ১ মণ=৮২ পাউও।
- > ॰ भाषेख= आय / ॰ (मत्र वा > भागन।
 - › পাউণ্ড = প্রায় ৪০ তোলা = ৭০০০গ্রেন ্ = প্রায় স্ক্রিরের = ১৬ স্বাউন্স = প্রায় ৪৫০ গ্রাম।
 - ১ ভোলা=প্রায় ১১ই গ্রাম=১৮০ গ্রেন্
 - ১ গ্রাম= ১৬ গ্রেন্। ২৮ গ্রাম= ২॥ তোলা= ১ আট্রন্স।

তাপমান্যন্ত (Thermometer)—

ভাপমান যন্ত্ৰ দিবিধ, যথা---

- (ক) **সেন্টিব্রোড**্=O°C—>৽৽°(, O^C ডে বরফ, ১০০°C তে কুটস্ত (Boiling).
- (খ) ফারেণ হিট্ = O°F—২১২°F. এই থারমোমিটারে বরফের তাপ=৩২·F. স্থভরাং O°C=৩২°F, অভএব ১০০°C= ২১২°F—৩২·F=১৮০°F.

দাবণের শক্তি মাপিবার যন্ত্র (Twadel Hydrometer)-

সাধারণতঃ টোয়াডেল হাইড্রোমিটারের সেট্ ৬টাতে হইয়া থাকে, ষথা—

১নং টোয়াডেল হাইড্রোমিটার O°—২৪°

. ৩নং

৪নং টোয়াডেল হাইড্রোমিটার ৭৩° ক ৯৬°

७नः

বর্ণ-হর্যাকিরণে ৭টি বর্ণ প্রতিফলিত হয়, যথা-

ভাষলেট**্, ইণ্ডিগো, ব্লু, গ্রীণ**্, ইয়েলো, অরেন্ন এবং রেড**্ (V-1-B**-G-Y O-R).

Primary- तृ. त्वष् ७ हेराता।

Secondry—(त्रष्ट् + हेरग्रत्ना = चरत्रः। हेरग्रत्ना + ह्य = श्रीन्। রু+রেড্=ভারণেট্।

Tertery—व्यवश् + ভाशति = वांडेन : व्यवश् + शीन् = विष्।

ত্রীণ্ + ভায়লেট ্ = গ্রে।

এইরূপ একাধিক বর্ণের বিভিন্ন মাত্রায় সংমিশ্রণের ফলে ইচ্ছামত যে কোন বৰ্ণ সৃষ্টি হইতে পারে।

রং বহুবিধ (Varieties of Colour), যথা—


১। ড়াইরেক্ট। ২। ডায়েজোটাইজড্। ৩। বেসিক বা ক্ষার জাতীয়। ৪। এদিড বা টক্জাতীয়। ৫। সালফার বা গন্ধক 💍 ৬। মিনারেল বা ধাতব জাতীয়। १। মরভাাত বা অন্তর

জাতীয়। ৮। ভেজিটেবল বা উদ্ভিদ্ জাতীয়। ৯। অক্রিডেশন কলার। ১০। ভাটি জাভীয় (ক) নীল ভাটি (থ) সিন্ধেটিক্ ভাটি । ১১। গ্ৰাপথল বা ত্যাজো।


রংএর পূর্ব্ব কিয়া ঃ-

কোরা কার্পাস-হতায় বা বয়ে এক প্রকার মোমজাতীয় বা তৈলাক্ত পদার্থ থাকে তাহা দূর না করিলে হতায় বা বল্লে ভালরপ রং ধরিতে পারে না, অতএব যে কোন রং করিবার পূর্ব্বে হতা বা বস্ত্রের , ওজনের শতকরা ৩--- ৪ভাগ সোডা অথবা ২° ঘুই ডিগ্রী টোয়াডেল কষ্টিক সোডা ছারা স্থতা অস্ততঃ ২-৪ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিয়া পরিকার জলে ধৌত করিয়া লইতে হয়। 🖊 সের স্তা বা বন্ধের জন্ম ২॥-৩। তোলা সোডার প্রয়োজন। কৃষ্টিক সোডা ব্যবহার করিলে টোয়াডেল হাইড্রোমিটার বারা জলের শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বং ও প্লোলাইর পূর্বে দোডা বয়েলের জন্ম বড় কল কারথানায় কিন্তা'ব্র ম্যাজিন বাবজ্ত হইয়া থাকে।







১৭৮নং চিত্র—ইহাকে কিন্ত্রাব্র ম্যাসিন (Kier-Machine) বলে। व ए व ए भिर्म कहे मामित्न एठ। वा काल ए मोडा वस्त्र हरेया (धोड इहेब्रा थाक ।

১৭৯নং চিত্র—ইহাকে বলে হাইড্রো—ত্রকট্রাক্টার (Hydro-Ex-tractor, বড় বড় মিলে ১৭৮নং চিত্রের ম্যাসিনে হতা বা কাপড় সোড়া বয়েল এবং ধৌত হওয়ার পর এই ম্যাসিনের সাহায্যে জল নিংড়ান হয়। বড় বড় লটে রং করার পরও এই ম্যাসিনের সাহায্যে জল নিড়ান হইয়া থাকে।

(2)

ডাইরেক্ট রং (Direct Colour)

কাপাসে ডাইরেন্ট রং (Direct colour on cotton):—

/১ সের হতার জয়—

রং সা তোলা হইতে ৩ ভোলা।

নোডা সা তোলা হইতে ৩ ভোলা।

লবলু ৭॥ ভোলা। ভল ২০ সের।

প্রথমতঃ পৃথক পৃথক পাত্রে অল্ল পরিমাণ জলের সহিত উক্ত রং ও সোড়া গুলিতে হইবে, তংপর রং-পাত্রে অর্থাৎ ষাহাতে ২০ সের জল রাখা হউয়াছে তাহাতে রং ও সোড়ার জল মিশ্রিত করিয়া ৫০ ভিত্রী অর্থাৎ হাতে সহা গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধোওয়া ও ভিজা স্থতা রং-পাত্রে ডুবাইয়া দিয়া নাড়া চাড়া করিয়া প্রায় ১০৷২০ মিনিট কাল রং করিবার পর রং-পাত্র হইতে স্থতা তুলিয়া রং-পাত্রে উক্ত লবণ আন্তে আন্তে মিশ্রিত করিয়া পনরায় স্থতাগুলি রং-পাত্রে ডুবাইয়া রাথিতে হইবে। এবং ৮০ করিয়া পনরায় স্থতাগুলি রং-পাত্রে ডুবাইয়া রাথিতে হইবে। এবং ৮০ করিয়া প্রথাৎ ফুটস্ত অবস্থায় প্রায় ১ ঘণ্টা কাল স্থতাগুলি উক্ত রংএর জলে ডুবাইয়া রাখিয়া (মাঝে মাঝে নাড়িয়া দেওয়া উচিত নচেৎ রং অসমান হইতে পারে) রং-পাত্র হইতে তুলিয়া লইয়া পরিদার জলে ধুইয়া গুকাইতে হইবে। ক্ষেত্র বিশেষে জলে ধুইবার পূর্বে ১॥ তোলা সাবানের জলে রঞ্জিত হতা আধাষণ্টা সিদ্ধ করিয়া লইবে।

এই স্থলে সোডার ক্রিয়া কি ?

এই জাতীর বংএর হতার উপর রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তি এত অধিক যে, হতা অসমান (uneven) ভাবে রঞ্জিত হওয়ার আশক্ষা খুবই বেশী। এই কারণে উক্ত আকর্ষণ শক্তি কিছুমাত্রায় হ্রাস করিবার জন্ম কার ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ক্ষার যত বেশী দেওয়া যায়, হতায় রং ধরিতে সমগ্র তত বেশী লাগে। বিতীয়তঃ ইহা দ্যিত জল সংশোধন করে। এতদ্বাতীত সোডা এবং টাকি রৈড আয়েল ব্যবহারে রংএর উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়। একমাত্র বেসিক বা ক্ষার জাতীয় রং ভিন্ন প্রায়্ম সমস্ত রংএরই ক্ষার এবং টার্কিরেড অয়েল সাহাযো চাক চিক্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই জাতীয় কতকগুলি রংএর সহিত ক্ষারের প্রয়োজন হয় না, যথা—এলকালিগ্রীণ, বেলামিন পিওর ব্লু. এলকালি ব্লাক, বিলিয়াণ্ট স্কাই ব্লু, ডায়েমিন গ্রীণ, ক্লোমেল ইয়েলো, ক্লোরোজল ডার্ক গ্রীণ, ইত্যাদি।

<mark>এই ন্থলে ল</mark>বণের ক্রিয়া কি ?

লবণের উপর জলের আকর্ষণ এত বেশী যে, উহা পাইলে জল আর কিছুই চায় না, কাজেই বুঝা যাইতেছে যে, লবণ জলে দেওয়া মাত্র প্রায় সমস্ত রং স্তার উপর গিয়া পড়ে এবং স্তায় লাগিয়া যায়, মাত্র জল অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে। কিন্তু অধিক লবণ সংযোগে রংএর গাড়ত্ব কুমিয়া যায়।

পরিশেষ ক্রিয়ার কারণ ও প্রতিকার ঃ-

এই জাতীয় রং সাধারণতঃ কার্পাস তন্তর উপর মোটেই পাকাল্বয়—ভাটিতে উঠিয়া যায়, আলোতে ইহার উজ্জ্বতা থাকে না এবং লাল-রংগুলি হাওয়া লাগিয়া কাল বা নীল-রং ধারণ করে। (বাতাসে এক প্রকার এদিড আছে, এই জাতীয় লাল-রং যে কোন এদিড সংস্পর্শে আসিলেই ঐ রকম হয় এবং ক্ষারের জলে ডুবান মাত্র পুনরায় লাল হইয়া থাকে) অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই রং ভাটিতে পজিলে পা'ড় হইতে গলিয়া জমিনে আসিয়া লাগে। এই প্রকার গলন হইডে বারণ এবং ফিছু মাত্রায় পাফা করিবার জন্ম বং করার পর রঞ্জিত-স্তা নিম্নলিখিত যে কোন প্রক্রিয়া বারা পরিশেষ ক্রিয়া (after treatment) করিতে হয়, যথা:—

/১ এক দের রঞ্জিত স্থতার জন্য—

- (ক) পরিমিত জলে (অর্থাৎ যে পরিমাণ জলে ত্তা উত্তম রূপে ডুবিয়া থাকিতে পারে) ২॥• তোলা পটাশবাইক্রোমেট অথবা ২॥• তোলা পটাশবাইক্রোমেট সহ ২॥• তোলা এসিটিক এসিড গুলিয়া তাহাতে রঞ্জিত ত্তা ১৫ মিনিট কাল সিদ্ধ কয়িয়া পরিছার জলে ধুইয়া গুকাইয়া লইলে কতক পরিমাণে পাকা ইয়।
- খে) ২॥• তোলা তুঁতে (copper sulphate) এবং ১।• তোলা এনিটিক এমিড গুলিয়া তাহাতে ৬•° উত্তাপে ১৫—২• মিনিট কাল রঞ্জিত হতা সিদ্ধ করিলে, আলোতে যথেষ্ট পাকা হয়, কিন্তু রংএর কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।
- ্রে) তেঁতুল অথবা গোহণ্ণ মিশ্রিত জলে রঞ্জিত-হতা সিদ্ধ করিলে বং কতক পরিমাণে পাকা হয়।

- (য) ১॥০ তোলা পটাশ-বাইক্রোমেট, ১॥০ তোলা তুঁতে এবং ১॥০ তোলা এনিটিক এনিড মিশ্রিত জলে ফুটন্ত অবস্থায় আধ-ঘণ্টাকাল রঞ্জিত হতা দিদ্ধ করিলে রং অপেক্ষাকৃত দর্বতোভাবে পাকা হয়। অবশ্র বংএর কিছু পরিবর্ত্তন ঘটবে।
- (৬) কোন কোন ডাইরেক্ট-রঞ্জিত হতা পরিমিত জলে আড়াই তোলা ফরমেলডিহাইড মিশ্রিত করিয়া ভাহাতে ঠাণ্ডা অবস্থায় ১৫ মিনিট এবং ফুটন্ত স্বস্থায় আধাবন্টা রাখিলে বেশ পাকা হয়; মধাঃ— ফরমেল ইয়েলো, ফরমেল রেড ও অরেঞ্, ফরমেল ব্লু, এলকালী ব্লাক, করোজল ব্রাউন, ডিপ্রাক, ফাই স্লারলেট্ইভ্যাদি।
- ্চ) রঞ্জিত-স্তা পরিমিত জলে ৮০ তোলা বেসিক-রং ও ১॥০ তোলা এসিটিক-এসিডের সহিত প্ররায় বং করিলে উজ্জ্লতা বৃদ্ধি পায়। ইহাকে বলে "Toping."
- ে (ছ) পরিমিত জলে ৫ তোলা টাকিরিড অয়েল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে হাত সহা করিতে পারে এমন গরম অবস্থায় (৫০°c) রঞ্জিত স্তা আধাঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিলে রংএর উজ্জ্লভা বৃদ্ধি পায়।

এই জাতীয় রং ছারা স্থতা রং করিবার পর কোন পরিশেষ ক্রিয়া না করিলে পরিমিত জলে ১॥ তালা দাবান গুলিয়া ভাহাতে আধাবনী কাল সিদ্ধ করিয়া পরিদার জলে ধুইয়া নিংড়াইয়া ভকাইতে হইবে। রোদে না শুকাইয়া ছায়ায় শুকানই শ্রেয়ঃ।

জে প্রিমূলিন-রঞ্জিত হতা ই ডিগ্রী টোয়াডেল ব্রিচিং পাউডার জাবণে দামান্ত গরমে (৫০ ভিগ্রী ০ তে) ১৫-২০ মিনিট কাল ট্রিট করিলে হতার রং ইষং লালাভ হইয়া বিশেষ পাকা হইয়া থাকে।

পশ্মে ডাইৱেক্ট রং (Direct colour on wool) :--

ইহার রঞ্জন প্রণালী কার্পাস তন্ত্রই মত, মাত্র সোডার পরিবর্ত্তে ।

থানিটক-এদিড ব্যবহার করিতে হয়। এমোনিয়া এদিটেট্ এবং
প্রধার-সন্ট দিয়াও বং করা যায়। এমোনিয়াতে এদটিক এদিড

মিলনে এমোনিয়াম এদিটেট প্রস্তুত হয়। তন্যাধা এমোনিয়াটী ক্ষারজাতীয় পদার্থ এবং এদিটিক-এদিড একটি দ্রাবক। কাজেই দেখা
বাইতেছে যে, কার্পাস তন্তুর মত ইহাতেও ক্ষার এবং লবণ দেওয়া হয়।

ক্ষারে পশমের ক্ষতি করে বটে কিন্তু এমোনিয়া লাভাদে উড়িয়া যায়
ভাতরাং কোন অনিইকর নহে। এই বং পশমের উপরে বেশ পাকা হয়।
পরিমিত ভলে শুধু বং গুলিয়া আর কিছু না দিয়াও পশম বং করা যায়,
কিন্তু এদিটিক-এদিড দিলে ভাল হয়। এমোনিয়া-এদিটেট এবং
গ্রার-সন্ট বাবহার করিলে বং অপেক্ষাকৃত পাকা ও ক্ষুক্র হয়।

া /১ একদের পশমের জন্ম জল ৩০ দের। রং প্রয়োজন মত।

এদিটিক-এদিড ১॥ তোলা। প্রবার-সন্ট ৭॥ তোলা। দ্রাবণের উদ্ভাপ
৬০° C তে ভিজা-পশম রং-পাত্রে দিয়া নাড়িবে এবং ১০০° C তে

অর্থাৎ ফুটস্ক অবস্থায় ই ঘণ্টা হইতে ১ ঘণ্টা রং করিবে।

নিয়লিখিত ডাইরেক্ট রংগুলি পশম রং করিবার বিশেষ উপযোগী, যথা—টিনান-রেড, টিনান-ইয়েলো, ডায়েমিন রেড, কঙ্গোরেড, বেঞো-ব্রাউন, ক্রাইসোনাইন, কঙ্গো ব্লু ইত্যাদি। জাবণের উত্তাপ ১০০°C ধ্রথাৎ ফুটস্ত। সময় ই ঘণ্টা হইতে > ঘণ্টা কাল। প্রয়োজন হইলে সোডার লঘু জাবণে পরিশেষ ক্রিয়া করিতে হইবে।

ব্লেশমে ড়াইরেল্ট রং (Direct Colour on Silk) :-

/> সের রেশমের জন্ত—জল ৩০ সের, রং প্রয়োজন মত।

এসিটিক এদিড ৩ তোলা। কমক্ষারযুক্ত দাবান গা তোলা। কার্পাদের

ভাষ লবল অথবা প্রবার সন্টও ব্যবহার করা বায়। রং করা সমাপ্ত হইলে ১॥ তোলা পটাশ-বাইক্রোমেটের জলে ২০ মিনিট কাল গ্রম করিয়া পরিকার জলে ধুইতে হয়। রং পাত্রে কম-ক্রারযুক্ত সাবান, সোহাগা, সোডা-সিলিকেট অথবা টার্কিরেড অয়েল ব্যবহার করিতে হয়। গাঢ় রং করিলে ৬০° ডিগ্রী С অর্থাৎ হাত সহা করিতে পারে না, এইরপ গরম এবং পাত্লা বা ফিকা রং করিলে ঠাণ্ডা অবস্থায় রং করা প্রয়োজন। গাঢ় রং করিতে ৫০° ডিগ্রী С উত্তাপে ভিজ্ঞারেশম রং জাবলে দিবে, ৩০ মিনিট কাল ৬০° ডিগ্রী С উত্তাপে বং করিবে। রেশম রং-পাত্র হইতে উঠাইয়া নিংড়াইয়া রং-পাত্রে এসিটক এসিড মিশাইয়া প্রনরায় ১৫ মিনিট কাল বং করিবার পর রেশম জলে ধুইয়া সামাভ্য এসিটিক-এসিড জাবলে ট্রিট করিয়া শুকরিব। রেশম রং করিতে সমস্ভাবে রং করিবার জন্ম রং-পাত্রে

ন নমলিখিত ডাইরেক্ট রং গুলি রেশম রং করিবার বিশেষ উপযোগী, বথা—ক্রাইলোফেনিন, মিকাডো-ইয়েলো, ডায়েমিন য়ারলেট, ডায়েমিন ফাষ্ট-রেড, ডায়েমিন-গ্রীণ, প্রিমূলিন, আক্রামিন ভায়লেট ও অক্রামিন-ব্ল, ইত্যাদি।

আটিফিসিয়েল সিক্ষ বা কৃত্রিম রেশমে ডাইরেন্ট রং:-

হাত সহাপায় এইরূপ গরম অবস্থায় রং পাত্রে গ্রিসারিণ, এসিটিক এসিড, টার্কিরেড অয়েল বা সাবান ব্যবহার ক্রিয়া রং ক্রিভে হয়। রং-প্রণালী কার্পাস তম্ভর স্থায়, কিন্তু রং অপেক্লাকৃত কম প্রয়োজন এবং কোন ক্লার জাতীয় পদার্থের প্রয়োজন হয় না। > % প্রবার-সন্ট ব্যবহার করিতে হয়। > e — ২ ০ মিনিট কাল রং করিবে। ফিকা রং করিতে কুল্লম কুছম গরম (Luke warm)
অবস্থায় রং করা উচিত। কিউপ্রা এমানিয়াম ও ভিস্কোজ্ জাভীয়
ক্বিমিরেশমের ডাইরেক্ট রং এর উপর আক্র্যণ বেশী।

মারসেরাইজড্ কটনে ডাইরেক্ট রং:--

রং-পাত্রে টাকিরেড অয়েল অপেকাক্ত বেশী, লবণ অথবা প্রথার-সন্ট অপেকাক্ত কম প্রয়োজন। রং ফিকা হইলে প্রবার-সন্টের পরিবত্তে সোডা ফস্ফেট্ দিতে হয়। ডাইরেই-রং মিশ্রতত্ত্ব (Union goods) রং করিতে বাবহাত হইয়া থাকে।

ডাইরেক্ট-রং পরীক্ষা (Testing of Direct Colour):—

রঞ্জিত স্থতা বা কাপড়ের সহিত এক টুকরা সাদা কাপড় বা স্থতা পাত্রে একটু সাবান গুলিয়া সিদ্ধ করিলে Bleed করিয়া সাদা কাপড় বা স্থতাতে আসিয়া লাগিবে। টক-জাতীয় রং কথনও Bleed করিয়া অন্ত কাপড় বা স্থতাতে ধরিবে না।

রঞ্জিত হন্তা Alcahol or A cetic Acida ট্রিট্ করিয়া ধুইয়া যদি
Dilute Ammonia তে দিল করা হয়, তবে ছাইরেক্ট ও এদিছ
উভয় ছাতীয় রংই জলে উঠিয়া আদিবে। তৎপর উক্ত জলে একটু
এদিছ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে যদি উল এবং মারদেরাইজড কটন
ডুবাইয়া দিল করা হয় তবে এদিড বা ডাইরেক্ট জাতীয় রং হইলে
উল রঞ্জিত হইয়া কটন সাদা থাকিবে। কিন্তু Ammonia দ্রীভৃত
হওয়ার পূর্বে বাথে একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া উল ও মারদেরাইজড
কটন ভুবাইয়া দিল করিলে এদিছ রং হইলে উল বা কটন কিছুই
রঞ্জিত হইবে না, পক্ষান্তরে ডাইরেক্ট রং হইলে উল সাদা থাকিয়া
কটন রঞ্জিত হইবে।

ডায়েজোটাইজড্রং (Diazotised Colour)

কভকগুলি ডাইরেক্ট রং আছে—Azo Colour এর মত রূপাস্তর করিয়া বেশ পাকা করা যায়, যেমন—প্রিমূলিন (Premuline) ইত্যাদি।

এই রূপান্তরিত করণ কে "Diazotising and Developing" বলে! এই জন্ম এই ধরণের বংকে "Diazotised Colour" বলিয়া থাকে।

১০০ ভোলা হতা প্রিমূলিন বং করিতে—

রং ২—৪ তোলা, সোড়া ২—৪ তোলা, লবণ ২০ তোলা, জল স্তার ওজনের ২০ গুন। ইহাতে মনোরম হলুদ রং ধারণ করিবে। উক্ত রঞ্জিত স্তা নিম লিখিত বাথে ঠাওা অবস্থায় Diazotise করিবে।

সোডিয়াম নাইট্রাইট্ (Na NO ু) ১ই — ৩ তোশা, হাইড্রোক্রোরিক এদিড (HCL) ৪ই — ২ ভোলা, অথবা সালফিউরিক এদিড (H ু SO ু) ৩ — ৬ ভোলা, জল স্থার ওজনের ২০ গুন।

Diazotise করিতে তুইটা বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যথা—

>। লোহ পাত্র আদে বির্জন। কার্চ নির্মিত পাত্র হইলেই ভাল

হয়। অন্তর্থায় তাত্র পাত্র ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২। উক্ত দ্রাবণ (Solution) ঠাণ্ডা অবস্থায় থাকিবে এবং
Diazotisation হইতে আরম্ভ করিয়া Develop না করা পর্যাস্ত স্কা
ট্রিট করা কালীন কোন প্রকারে স্র্যোর আলো বা উদ্ভাপ লাগিতে
পারিবৈ না। প্রয়োজন হইলে দ্রাবণে বর্ষণ্ড ব্যবহার করিতে হয়।

প্রিমৃশিন রঞ্জিত স্তা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া ১৫-২০
মিনিট কাল উক্ত "Diazotislng Bath" এ-ঠাণ্ডা অবস্থায় ট্রিট্
করিবে। তৎপর স্তা সাধারণ জলে অথবা একটু এসিড সংযোগে
সামান্ত ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া অনতিবিলম্বে নিয় বণিত ভেভেলপিংবাবে" ঠাণ্ডা অবস্থায় ১৫-২০ মিনিট কাল ট্রিট্ করিবে এবং গ্রম জলে
সাবান কাচা করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে।

ডেভেঙ্গপিং বাথ (Developing Bath)-

বিটা-ভাপধল ১ই তোলা, কষ্টিক সোডা ১<u>ই</u> তোলা, জল স্তার ওজনের ১০ খন।

বিটা আপথল প্রথমে পৃথক পাত্রে গুলিবে, ইহা সাধারণ জলে দ্রবনীয় নয়, স্বতরাং কষ্টিক সোডা মিশ্রিত করিলেই বিটা-আপথল গলিয়া যাইবে। এই প্রণালীতে পৃথক পৃথক ডেভেলপার সংযোগে প্রিমূলিন রঞ্জিত স্তা পৃথক পৃথক রং ধারণ করিয়া থাকে, নিমে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল, যথা—

ডেভেলপারের নাম।

যে রং ধারণ করিবে।

বিটা--্যাপ্থল

উজ্জ্ব স্থারলেট

আলুফা-ভাপথল .

লাল অথবা ক্রিম্সন

ফেনল

हेएएला (मानानी)

রেছরসিন,

অরেঞ

প্রিমূলিন জাতীয় আরও কয়েকটা Diazotised রংয়ের নাম, যথা—
ফাষ্টকটন রেড, কটন ব্রাউন, ডায়েমিন ব্লু, বিস্টা-ফাষ্ট রেড
ইত্যাদি।

বর্ত্তমানে বিভিন্ন কোম্পানীর ডাইরেক্ট জাতীয় রং যা**র যে টেড্নাম** দিয়া বাজারে প্রচলন করিভেছে তাহার তালিকা, যথা—

Sandoz-Chloromine, I.C.1-Chlorozol.

L. P. H-Paramine. Geigy-Diphenyl,

Bayer-Diamine, Benzo.

Nacco-Eric. Dupont-Pontamine.

এইরপ—Serius Group, ৰথা—

Sa idoz—Solar, CIBA—Chlorantine, Bayer—Serius.

I.C.I.—Chlorozol, Durazol, Nacco—Solantine.

Dupont—Pontamine,

(৩) বেদিক বা ক্ষারজাতীয় রং (Basic Colour)

এই বং বাজারে পাউডার অথবা দানা (cry stal) অবস্থার পাওয়া যায়। ইহা শুধুজলে উত্তমরূপে গোলে না। উত্তমরূপে এবং তাড়াভাডি শুলিবার জন্ম, এসিটিক এসিড বা ফট্কিবির প্রয়োজন। এই বং কাপ্যিও লিনেন স্তার উপর মোটেই পাকা নয়, কিন্তু ইহার চাক্চিকা বেশী বলিয়া বাজারে খুবই আদর। টেনিক এদিডের সাহায্য ব্যতীত কাপাঁদ ও লিনেন তন্তর এমন শক্তি নাই যে এই রংকে একা টানিয়া লইতে পারে। যত প্রকার লতা, পাতা, ফল, ফুল দেখা যায় সবেতেই কম বেশী টেনিক এদিড আছে, তবে হরিতকী, খয়ের ইত্যাদিতে অপেকারুত বেশী আছে বলিয়া সাধারণতঃ তাহাই টেনিক এদিডের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ইহাকে বলে টেনিন অন্তর বিদ্যা জলে দিলেই স্তা হইতে টেনিক এদিড উঠিয়া চলিয়া যায়, যাহাতে এইরূপ না যাইতে পারে তজ্বলা টেনিক এদিড ইইতে স্তা তুলিয়া লইয়া পৃথক পাত্রে টারটার এমেটিক (Tartar Emetic) গুলিয়া দেই জলে কিছুকাল ভিলাইয়া রাখিতে হয়; ইহাকে বলে Eixing অর্থাৎ উক্ত অন্তর্বকে স্থায়ী করন, তৎপর নিংড়াইয়া উত্তম্বনে ধৌত করতঃ ভিজা অবস্থায়ই রংকরিতে হয়।

লিনেন ও কাপিলে বেসিক রং (Basic colou) on Linen and cotton):—

/১ এক দের স্থভার জন্য :--

- (ক) ও জোলা টেনিক এসিড পরিমিত জলে মিশ্রিত করিয়া, অধব। ১॥০ ডিগ্রী টোয়াডেল "হরিতকীর কষের" জলে ধোওয়া হতা ১২ ঘণ্টা ড্রাইয়া রাথ, গাঢ় রং করিতে হইলে হরিতকীর পরিবর্ত্তে ধয়েরের জল ব্যবহার করিবে।
- (খ) পরে নিংড়াইয়া পূথক পাত্রে ঠাণ্ডাজনে ৩ তোলা টারটার এমেটিক ঋণিয়া তাহাতে হতা আধ্বণ্টা আন্দাজ ভিজাইয়া বাখিয়া নিংড়াইয়া উভ্মরূপে ধৌত করিতে হইবে, নচেৎ কোন কোন রং ঘর্ষণে উরিয়া ধাকে: বং কবিবার পূর্কে শতকরা ১ ভাগ দাবানের দ্রাবণে

উত্তমরূপে ধৌত করিয়া ল্ইলে রঞ্জিত হত। অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও হৃন্দর হয়।

(গ) তৎপর রং-পাত্রে জল ৩০ সের রাখ। জল দ্যিত বলিয়া সন্দেহ থাকিলে ইহাতে ১॥০ তোলা এ সিটক এসিড মিশাও। এক তৃতীয়াংশ তোলা ইইতে ১॥০ দেড় তোলা যে কোন বেসিক রং সমপরিমাণ এসিটক এসিডে গুলিয়া ভাহাতে একটু গরম জল মিশাইয়া উক্ত রংপাত্রে আতে আতে গোলা-রং মিলাও এবং ঠাণ্ডা অবস্থায় উক্ত ভিজা হতা রং করিতে থাক। এইরূপ ১৫ মিনিট কাল রং করিবার পর গরম করিতে হইবে।গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তে আন্তে বাদবাকী রং মিশাইবে এবং হাত সহু হয় না এইরূপ গরম অবস্থায় অর্থাৎ ৬০০ েতে আধাঘণ্টা কাল করিবে। ভারপর নিংড়াইয়া গুইয়া গুকাইবে।

সর্কাদা মনে রাখিবে যে, এই জাতীয় রংএর রঞ্জনশক্তি (Tinctorial power) খুব বেশী, স্থতরাং যে কোন জিনিষ রং করিতে আন্তে আন্তে লা মিশাইয়া, একবারে সমন্ত রং মিশাইলে অসমান ভাবে রং ধরিবার খুবই আশক্ষা। রং করিবার পর, টেনিক এসিক ও টারটার এমেটিক দারা পরিশেষ ক্রিয়া (After treatment) করিলে রং অপেক্ষাক্বত শাকা হয়; কিন্তু রংএর চাক্চিক্য তেমন থাকে না। কোন কোনক্ষেত্রে সাল্ফার জাতীয় রংয়ের চাক্চিক্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তহ্পরি বেসিক রং দারা "টিপিং" করা হয়।

কতকগুলি রং আছে, ভাহারা ধোলাই স্থারং করিতে কোন
সহায়কারী রাসায়নিক পদার্থের সাহাযাপ্রার্থী নয়, যথা—মেথিলিন ব্লু,
বিসমার্ক ব্রাউন, সেফ্রেনাইন, জেনাস, ব্লু, ইনডোইন, ভাফ্টিনডোন
ইত্যাতি। বং করার পরে পটাশবাইক্রোমেটের জলে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কতকগুলি রং আছে তাহাদের রংপাত্রে ফট্কিরির

সালে কিছু এসিটক এসিড বাবহার করিতে হয়, বধা—সালিউবল ব্লু, ফাষ্ট ব্লু ওয়াটার ব্লু, পিওর ব্লু ইত্যাদি। বেসিক বং দারা পাট, শণ ও কৃত্রিম রেশম বং করিতে কোন মরডেন্টের প্রয়োজন হয় না।
পাশামে বেজিক ব্লুৎ (Basic colour on wool):—

পশ্যে সাধারণতঃ রাসায়নিক আকর্ষণ শক্তি আছে, কাজেই উহা সৃহজেই বেসিক রং দ্বারা রঞ্জিত হয়; এবং পশ্যের উপর এই রং খুব পাকা। টেনিক এসিড বা টারটার এমেটকের কোন প্রয়োজন নাই। রং প্রণালী কাপাস হতার ভার। রংপাতে সামাভ Sulphuric Acid আধবা Hydrochloric Acid থাকিলেই অতি ফুল্লররূপে পশ্ম রঞ্জিত হয়। রং দ্রাবণের উত্তাপ ১০০ c নিম্নলিখিত রংগুলি পশ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী:—মেথিলিন ব্লু, এলকালী ব্লু, মিধিল ব্লু, মেলাকাইট খ্রীণ, মিধিল ভায়লেট, বিস্থাক ব্রাউন, মেজেন্টা ইত্যাদি। রং সমপরিমাণ এসিটিক এসিডে গুলিয়া নিতে হয়।

ব্লেশমে বেসিক রং (Basic colour on Silk):

এই বং বেশমের উপরও বেশ পাকা। বং প্রণালী পশমেরই মত।
বংপাত্রে একটু এসিটিক এসিড অথবা সালফিউরিক এসিড দিতে হয়।
বংএর জল হাত সহ্ পায়, এইরূপ গরম অবস্থায় তাহাতে রেশম দিয়া প্রায়
আধাঘণ্টা কাল ট্রিট করিবে। তংপর পরিকার জলে ধৌত করতঃ পুনরায়
এসিটিক এসিডের জলে রঞ্জিত রেশম চালাইয়া নিংড়াইয়া না ধুইয়া
ভকাইয়া লইবে। নিমলিথিত রংগুলি রেশম বং করিবার, বিশেষ
উপযোগী, যথা—রোডামিন, মেলাকাইট গ্রীণ,, কুইনোলিন ইয়েলো,
ফ্যাক্সিন, মেথিল ভায়লেট ইত্যাদি। বং সমপরিমাণ এসিটক এসিডে
গুলিয়া নিতে হয়। বংপাত্রে এক চতুর্থাংশ "বয়েন্ড-অফ-লিকার' প্রাকিলে বং unitorm হয়।

পাতে-বিসিক রং—কোন মরডেণ্টের প্রয়োজন হয় না।

1.0° ৫ উত্তাপে বং করিতে হয়।

ক্ষেৱে বেসিক রং (Basic Colour on Coir):—

বেসিক রং ধারা কয়ের রং করিতে কার্পাদের ভায় টেনিক এসিড ও টারটার এমেটিকের কোন প্রয়োজন হয় না। রং-প্রণালী অনেকটা পশমের মত। ঠাতা এবং গরম ছই অবস্থায়ই রং করা চলে। গরম করিলেই অল সময়ে রং ধরে। ঠাণ্ডা অবস্থায় রং ধরাইতে পরিমিত রংএর জলে ৬ ঘণ্টা হইতে ১২ ঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাখিতে হয়। রংএর পরিমাণ ইচ্ছামত। দাধারণত: ১০০ তোলা কয়েরের জ্ঞ আধাতোলা হইতে ° ২ তোলা বংএর প্রয়োজন ; কিন্তু যে সব রংএর নামের শেষে এক ট্রা, হাইসিকনস, ইত্যাদি থাকে, সেই সব রং। তোলা হইতে ১ ভোলা লাগিয়া থাকে। রং সমপরিমাণ এগিটক এগিডে গুলিয়া কার্পাদের ন্তার আন্তে আন্তে গোলা-রং রং-পাত্রে ঢালিয়া রং করিতে হয়। এইরূপে সমস্ত রং মিশান হইলে, হয় কুটাইয়া নামাইবে, না হয় ঠাণ্ডা অবস্থায়ই ৬ হইতে ১২ ঘণ্টার জন্ম উক্ত রংএর জলে কয়ের ভুবাইয়া রাখিবে। জন দৃষিত বলিয়া দন্দেহ হইলে রং-পাত্রে প্রতি মণ জলে আরও ২ তোলা হিসাবে এসিটক এসিড অথবা সালফিউরিক এসিড মিশাইবে ! রং করার পর কয়ের উত্তমরূপে ধৌত করতঃ গুকাইয়া ব্যবহার করিনে নিমলিখিত রংগুলি কয়ের রং করিবার বিশেষ উপযোগী, যথা— রোভামিন, ডায়মণ্ড গ্রীণ্, বিদমার্ক ব্রাউন, অরামিন্, মেলাকাইট গ্রীণ্, মেথিল ভারলেট, মেথিলিন ব্লু, কয়ের স্বারলেট, কোল্ব্লাক, মেজেণ্টা हें जानि।

सहेवा:-

বেসিক রং পরীক্ষা (Testing of Basic Colour) :--

- কে) রঞ্জিত হতা টিটেনাস্ ক্লোরাইড বারা ট্রিট্ করিলে রং উঠিয়া যাইবে। কিছ হতার উপরে খুব ফিকে হল্দে আভা মাত্র বর্ত্তমান থাকিবে।
 - (খ) এলকোহল বারা ট্রিট্ করিলে রং উঠিয়া যাইবে।

(8)

এদিড বা টক জাতীয় রং

(Acid Colour)

কাপালে এসিড রং (Acid Colour on Cotton):-

এই বং কাপ সি হতা বা কটনের উপর মোটেই পাকা হয় না।
এমনকি কোন কোন এসিড বং সাধারণ জলে ধোওয়া মাত্র হতা হইতে
উঠিয়া যায়; কিন্তু বেসিক বা ক্ষার জাতীয় বং অপেক্ষা ইহা আলোতে
অধিকতর পাকা। হতরাং বেখানে ধোওয়ার প্রয়োজন হয় না সেখানে
এসিড বং ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় বংএর মধ্যে কতকগুলি বং আছে
তাহা হকার উপরে ফিকা বং করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ম্থাঃ—
ইওসিন, রোজ বেকল, ফ্লোকসিন, ফাইপিক ইত্যাদি। হতা টাকিরেড
অয়েলে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া বং করিলে, বং খুব উজ্জল হয়।
প্রথমে বং ঠাণ্ডা জলে তব করিয়া উহাতে ফুটল্ড জল ঢালিয়া ডাবণ ঠিক

করিবে। পরে পরিমিত জলে রং দ্রাবণ মিশ্রিত করিয়া ঐ পাত্রে ভিজা স্থতা ভুবাইয়া নাড়িবে এবং ৫০° এউ ত্তাপে রং-পাত্রে লবণ মিশ্রিত করিয়া है ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টাকাল স্থতা রং করিয়া নিংড়াইয়া না ধ্রুইয়া শুকাইবে।

নিম্নলিখিত রং ধারা হতা রং করিতে রং-পাত্রে /> এক দের হঠার
জন্ত ৮ তোলা হইতে ১৬ তোলা লবণ বা প্রধার-সল্ট এবং ১ তোলা হইতে
১॥ দেড় তোলা ফট্কিরি দিতে হয়, য়ধা—কুইনোলিন ইয়েলো, অরেঞ্জ
11, মেটে.লিন ইয়েলো, এলকালী বু. ইওজিন ইত্যাদি।

নিমলিথিত রংএর দঙ্গে >॥ তোলা সোডিয়াম ষ্টেনেট, ৸• তোলা দালফিউরিক এদিড ব্যবহার সারিতে হয় বধা:—এলকালী র্, দলিউবল রু, মেরাইন রু ইভাাদি।

পাটে এসিড রং (Acid Colour on Jute):—

ভেজিটেবিল ফাইবারের মধ্যে একমাত্র পাটই এই রংএ রঞ্জিত হইতে পারে, যদিও পাটের পক্ষে বেসিক রং অপেক্ষা এই এসিড রংএর মূল্য অনেক কম। এসিড কালার আলোতে অপেক্ষাক্কত পাকা বটে, এই ক্ষেত্রে রং পাত্রে অল্পরিমাণ এসিটিক এসিড, ফটকিনী, কিংবা এলুমিনিয়াম সালফেট্ দিতে হয়।

রং প্রণালী — ১০০ তোলা পাটের জ্ঞা ২ তোলা রং, এসিটিক এসিড ২ তোলা, জ্লা ২০ গুন। রং দ্রাবণের উত্তাপ ৯০°—-১০০° তে অ্থাৎ ফুটস্কা। নিংড়াইরা ছায়ায় শুকান।

পুশ্বে এসিড রুং (Acid Colour on wool):—

এই জাতীয় রং পশ্মের উপর খুব পাকা। ইহাকে এক কথায় উল রং বলা যাইতে পারে। ৴> এক সের পশমের জগ্য—জল—০০ সের।
সালফিউরিক এমিড—৪ ভোলা। প্রবারসল্ট—১০ ভোলা।
রং—১॥ দেড় ভোলা হইতে ৪ ভোলা।

প্রথমে রং ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া তাহাতে ফুটন্ত জল ঢালিয়া দাবণ ঠিক করিবে। পরে পরিমিত জল রং-ফ্রাবণে মিশ্রিত করিয়া ভাহাতে সালফিউরিক এসিড ও প্রবার সন্ট অথবা প্রবারের পরিক্রিতে সোডিয়াম বাইসালফাইট মিশাইয়া, সামান্ত ৫০,° С উত্তাপে ভিজাপন্ম ভ্রাইয়া আন্তে আন্তে উত্তাপ বৃদ্ধি করিয়া ৬৬° С উত্তাপ পূলিবে।

*Low temperature এ পশমের উপর এসিড রংএর কোন আর্ক্ষণই হয় না। প্রকৃত প্রতাবে রংএর আক্ষর্ণ আর্ভ হয় ৬৬° С অর্থাৎ ১৪০° টি উত্তাপে। এখন আন্তে২ উত্তাপ আর্ভ বৃদ্ধি করিয়া ফুটন্ত অবস্থায় ১ ঘণ্টা কাল রং করিবে। উত্তাপ আন্তে বৃদ্ধি করিবে রং সর্বত্র সমান ভাবে ধরে। বাথে সালফিউরিক এসিডের পরিবর্ত্তে weaker acids, যথা—এসিটিক, ফর্মিক ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়; কিন্তু Bath এর রং exhaust করিতে হইলে রংএর শেষ ভাগে রং-পাত্রে সালফিউরিক এসিড ব্যবহার করিতে

পশম যাহাতে তাড়াতাড়ি রং টানিয়া লইতে পারে ভজ্জ্ঞ সলিফিউরিক এসিড বাবহাত হইয়া থাকে এবং সমানভাবে রং ধরা-বার জন্ত (for level dyelng) প্রবার-সল্টের প্রয়োজন। সালফিউরিক এসিড ২ঁ০ বারে মিশ্রিত করিবে, তাহাতে uneven হইবে না।

কুইনোলিন ইয়েলো, পেটেণ্ট ব্লু, ফাষ্ট এসিড ভায়নেট, ফাষ্ট গ্রীণ্ ইত্যাদি রং করিতে বং পাত্রে প্রথম অবস্থায় সালফিউরিক এঙ্গিডের পরিবর্ধে গ্রবারসন্ট এবং এসিটিক এসিড দিতে হয়। যথন দেখা যাইবে যে, রংএর বেশী অংশ স্থতার টানিরা লইয়াছে, তথন ১॥ দেড় ভোলা সালফিউরিক এসিড মিশাইতে ২য়।

কুইনোলিন ইয়েলো, অরেঞ্জ IV, মেটেলিন ইয়েলো, অরেঞ্জ I, এদিড মেজেন্টা, এদিড ভায়লেট, এদিড গ্রীণ্, পেটেন্ট ব্লু, ইনডুলিন ইত্যাদি রং করিতে রং-পাত্রে ১০ তোলা গ্রবারদন্ট অথবা ৮ তোলা দোডিয়াম-বাইদালফাইট এবং ৪ ভোলা দালফিউরিক এদিড মিপ্রিত করিতে হয় I

উলব্লাক, এনথাছাইট ব্লাক বি, জেট্ব্লাক, লেনাদিল ভায়লেট ইত্যাদি বং করিতে বং-পাত্রে ৮ তোলা এদিটিক এসিড এবং ৮ হইতে ১৬ তোলা গ্রবারসন্ট দিয়া বংএর জল কুটস্ত অবস্থায় তাহাতে পশম দিয়া ৪৫ মিনিট বং করিবার পর, পাত্রে যদি বং থাকে, তবে বং শৃত্য করিবার জত্য ১॥০ দেড় তোলা সালফিউরিক এসিড দিয়া তাহাতে কিছুকাল স্থতা রাখিয়া বং-পাত্র ছইতে তুলিয়া নিংড়াইয়া না ধুইয়া শুকাইবে।

ফাষ্ট রেড A, সালফন-সায়েনিন, ইণ্ডোসায়েনিন, ইত্যাদি রং
করিতে রং-পাত্রে এমোনিয়াম এসিটেট ৪ ভোলা ইইতে ৮ তোলা
মিশ্রিত করিয়া তাহাতে পশম ১ ঘটাকাল সিদ্ধ করিবে, তৎপর
তাহাতে ৪ হইতে ৮ তোলা এসিটিক এসিড এবং ৬০ হইতে ১॥০
তোলা সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিবে এবং আরও স্বাধাঘণ্টাকাল পশম সিদ্ধ করিবে।

এলকালি ব্লু, এলকালি ভায়লেট ইত্যাদি রং করিছে রং-পাত্রে ৬০ হইতে ২০০ ভেলো সোডা অথবা ৩ হইতে ৬ ভোলা সোহাগা, লোড'সিলিকেট বা এমোনিয়া মিশ্রিত ক্রিয়া, বেশ গ্রম অবস্থায় ভাহাতে শশম দিয়া ফ্টাইভে থাকিবে এবং ফুটন্ত অবস্থায় আধা দণ্টাকাল বং করিবে। ভারণর ভাহাতে ৮ হইতে ২। তোলা সালফিউরিক এশিড মিশ্রিত করিয়া, অপেক্ষাকৃত ফম উদ্ভাপে কিছুকাল পশম রাখিলে বংএর উজ্জ্বতা বৃদ্ধি পাইয়া পাকে।

অসমান রঞ্জিত পশমকে সংশোধন করিবার নিয়ম–

১। সাদা পশমীবয়ের সহিত শত্করা ৪ ভাগ সালফিউরিক এসিড এবং ১০ ভাগ Concentrated গ্রবারসন্ট মিশ্রিত শ্রাবণে ৬৬°C উত্তাপে আরম্ভ করিয়া কৃটস্ত সিদ্ধ করিলে রং সমান হইয়া থাকে।

২। যদি ইহাতে সমান না হয় তবে শভকরা ০ ভাগ এমোনিয়া যোগে ৭০°C উত্তাপে ৩০ মিনিট কাল হতা সিদ্ধ করিলে রং পশম হইতে উঠিয়া বাইবে ।

৩। যদি ইহাতেও ভাল ফল না হয় তবে এমিটক এমিড, ফরমেনডিহাইড, হাইড়ো সালফাইট, যোগে ক্রিয়া করিলে পশমের সং পরিষার ভাবে উটিবে, পরে পুনঃ রং করিবে।

এই জাতীয় রং রেশমের উপরে পশমের চেয়েও বেশী পাকা ও উজ্জ্বল হয়। রং-প্রণালী ঠিক পশমের মত। কিন্তু পশম অপেক্ষা কম Temperature এ, এমন কি ইয়দ্ উষ্ণ বা ঠাণ্ডা বাথে রং করিতে হয়। ফুটন্ত Temperature এ রেশমের উপর এসিড রংএর আকর্ষণ কমিয়া যায় এবং রেশমের চাক্চিক্যণ্ড নম্ভ প্রাপ্ত হয়। মধারসল্ট রেশমের চাক্চিক্যণ্ড নম্ভ করে; এবং লিফিউরিক এসিড

. .

বেশমকে নরম (Tender) করে ছতরাং গ্রবার সল্টের পরিবত্তে' সোপলিকার বা বয়েল্ড-অফ-লিকার এবং দালফিউরিক এসিডের পরিবত্তে এসিটিক এসিচ্ছ ব্যবহার কবিতে হয়।

নিমলিখিত রংগুলি সাধারণত: রেশ্যের জন্ম ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—ফাষ্ট রেড A অথবা D, এলকালিরু, এলকালি ভায়লেট, সলিউবল্রু, পেটেণ্ট রু, ইনডুলিন, ফাষ্ট গ্রীণ, ফাষ্ট ব্রাউন 3B, এন্থাসাইট ব্রাক, ন্থাপ্থল ইয়েলো, ন্থাপ্থল এমিন ব্লাক ইত্যাদি।

রং-পাত্রে ২৫ ভাগ সোপলিকার অর্থাৎ ১০০ ভাগ জলে ২৫ ভাগ সাবান মিশ্রিত জলে সামাগ্র এসিটিক এসিড দিয়া, তাহাতে আত্তে ২ রং মিলাইয়া গরম করিতে থাক; রংএর জল একটু গরম ১০০° F হইলেই, রেশম কাপড় বা হতা ভাহাতে দিয়া নাড়াচাড়া করিবে এবং বং না ধরা পর্যান্ত ধীরে ধীরে গরম করিতে থাকিবে।

. প্রথম অবস্থায় রেশম, সাবান দিয়া সিদ্ধ করিবে, ঐ সাবানের জলকে সোপিলিকার বা ব্রেল্ড-ত্যফ-লিকার (Boiled off liquor) বলে গ্রি প্রট লিকারের এক-চতুর্থাংশ অথবা সের প্রতি ৮ তোলা হইতে ২৪ তোলা কম ক্ষারযুক্ত সাবান (Soft soap) রং-পাত্রে মিপ্রিত করিবে। রেশম বেশ নরম ও মত্ব রাথিতে হইকে টাকিরেড আয়েলের জলে ট্রিট্ করিবে।

রেশম বং করিবার পর ৪ তোলা টেনিক এসিড এবং ১ তোলা টারটার এমেটিক দারা পরিশেষ-ক্রিয়া (alter treatment) করিলে রং অধিকতর পাকা হয় চক্চকে করিতে হইলে ৪ তোলা এসিটিক এসিডের জলে ঠাণ্ডা অবস্থায় আধাদটা কাল ডুবাইয়া রাথিয়া নিংড়াইয়া লা ধুইয়া শুকাইবে। ৰন্ত মানে বিভিন্ন কোম্পানীর এসিড কালার যার যে ট্রেড্নাম দিয়া বাজারে প্রচলন করিভেছে ভাহার তালিকা, ষণা—Sandoz—Azo, Xylene, Sulphonine. Bayer—Azo, Supranol. CIBA—Kiton, Cloth Fast. ICI—Lissamine, Catealan. Geigy—Erio, Polar, Disaphone. L.B H—Acetyle. Dupont—Pontacyl.

(4)

সালফার বা গন্ধক জাতীয় রং (Sulphur Colour)

এই জাতীয় রং ক্লোরিণ অথবা ব্লিচিং ছাড়া সমস্ত রকমেই পাকা। সাধারণত: কটন, লিনেন, পাট, শণ, কৃত্রিম বা অটিফিসিয়াল সিক ইত্যাদি রং করিতে এই রংএ। ব্যবহার হইয়া থাকে।

গন্ধক জলে মিশে না, এই কাতীয় রংও ঠিক গন্ধকের মত তথু জলে অন্তিবণীয়। সোভিয়াম দালফাইড এবং সোভার সাহায়ে এই বং জলে গলিয়া থাকে। ইহারা উভয়েই ক্ষারজাতীয় পদার্থ, কাজেই সালফার জাতীয় বং পশম ও রেশমে কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কারণ ক্ষারজাতীয় পদার্থ পশম ও রেশমের বিশেষ অনিষ্ঠকারী। পিতল বা, তামার পাত্রে এই রং করা একেবারেই নিষিদ্ধ। লোহা, কাঠ বা মাটীর পাত্র রং করাই সর্বতোভাবে বিধেয়। বর্ত্তমানে বছ মিল এবং ফ্যান্টরী এনিলিন ব্লাকের পরিবর্ত্তে সালফার ক্ল্যাক্র

এই জাতীয় রং সাধারণত: একটু ঘোলা হয় অর্থাৎ তেমন চক্চকে হয়না।

কার্পাবেস সালফার রং (Sulphur Colour on Cotton)

বং-পাত্রে ২০ সের জল রাথিয়া তাহাতে ৮ তোলা সোড়া এবং

৪ তোলা সোড়িয়াম সালফাইড মিশাইয়া গরম করিতে থাক। অপর
একটি ছোট পাত্রে অবশিষ্ট ৪ ভোলা সোড়িয়াম সালফাইড সহ ৮ তোলা
রং উক্ত গরম জল একটু একটু করিয়া মিশাইয়া গুলিবে। সোড়িয়াম
সালফাইড সাঝারণতঃ ৫খন জলের কমে গুলিবে না! উক্ত প্রণালীতে
রং জলের সহিত মিশ্রিত হইলে, এক খণ্ড নেকড়া শারা ছাঁকিয়া
রংএর জল বং-পাত্রে ঢালিয়া গরম করার সঙ্গে সঙ্গে নাড়িতে থাকিবে।
রং উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে, ধোওয়া ও নিংড়ান স্থতা, এই রংএর
জলে ১৫ মিনিট কাল ট্রিট্ করিবে। ভারপর রংএর জল হইতে
রঞ্জিত স্থতা একটু উপড়ে তুলিয়া, রং-জলে লবণ মিশ্রিত করিয়া
প্রনরায় তাহাতে স্থতা দিয়া ফুটাইতে থাকিবে এবং ফুটস্ত অবস্থার

অবিশুদ্ধ পদার্থ "ক্যালসিয়াম" কম বেশী যে কোন জলে থাকে। সালফার জাতীয় রং মিশ্রিত হওয়া মাত্র ক্যালসিয়াম সাল্ফেট্ উৎপন্ন হইয়া কিছু পরিমাণ রং নই না হইতে পাবে, সেই কারণে প্রথমেই সোভা শারা দিদ্ধ করিয়া জলকে সংশোধন করিয়া লইতে হয়।

প্রায় ১ ঘণ্টাকাল রং করিবার পর রং পাত্রটি হতাদহ লাচে নামাইয়া ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যান্ত রাখিবে । ঐ অবস্থায় দর্মদা দৃষ্টি রাখিবে, যেন হতার কোন অংশ জলের উপর ভাসিয়া না থাকে, ভাসিয়া থাকিলে রং অসমান হইতে পুরে । তৎপর রং-পাত্র হইতে হতা তৃলিয়া, না ধুইয়া নিংড়াইয়া, কিছুকাল হাওয়া লাগাইবে। তৎপর ধুইবে এবং পৃথক পাত্রে পরিমিত জলে ১। তোলা পটাশবাইক্রোমেট ও ১॥০ তোলা এসিটিক এসিড মিশ্রিত করিয়া ভাহাতে উক্ত রঞ্জিত হতা ১৫ মিনিট কাল দিল্ল করিবে । এই প্রক্রিয়া থাকে তারপর নিংড়াইয়া পরিস্কার জলে ধৌত করতঃ পৃথক পাত্রে ১০ সের জলে ২ তোলা টার্কিরেড অয়েল মিশ্রিত করিয়া, সেই জলে হতা ১৫ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিবে । পরে নিংড়াইয়া শুকাইবে ।

টার্কিরেড অয়েলের জলে না ডুবাইয়া, ১৫ সের জলে ২॥• ভোলা
- হইতে ৪ তোলা দাবান গুলিয়া, তাহাতে আধাঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিয়া
পরিদার জলে ধুইয়া লইলেও কাজ চলে।

সালফার রঞ্জিত কার্পাস বস্ত্রাদি ৮০-৯০^০০ উত্তাপের রং-**জাবণ** হইতে তুলিয়া গরম ভিজা অবস্থায় ২।০ ঘণ্টা স্তৃপ দিয়া রাখিলে রং গাঢ় ও উজ্জল হইয়া থাকে।

পরিশেষ বিন্যা (After treatment):-

- (ক) সালফার ব্লাক বং করিয়া তত্পরি এনিলিন ব্লাক, এবং সালফার ব্লুবং করিয়া ইণ্ডিগো ব্লুবং করা চলে। ইহাতে রংএর খরচ কিছু কম পড়ে। ইহাকে "টপিং" বলে।
- (খ) বং গাঢ় করিতে হইলে, পরিমিত জলে ১॥• তোলা তুঁতে এবং ১॥• তোলা এমিটিক এমিড মিশ্রিত করিয়া, রঞ্জিত স্তা ১৫ মিনিট

কাল ভুবাইয়া রাখিবে। তুঁতের পরিবর্ত্তে পটাশবাইক্রোমেট দিলে রং কিছু পাত্লা বা ফিকা হয়।

(গ) সালফার রংএর উপর বেসিক রং টপ্করা যায়। এই বং সোভা, সাবান, আলো, ঘাম ইত্যাদিতে পাকা হয়।

রং জলের বাবহার ঃ-

এই জাতীয় রং এর জল নই হয় না। স্তারং করিবার পর অবশিষ্ট রংএর জল না ফেলিয়া পুনরায় বাবহার করা যায় এবং ইহাতে খরচ খুব কম পড়ে। নিমে একই পাত্রে রংএর জল নই না করিয়া ৪০০ পাউও স্তারং করিবার একটি টেবিল দেওয়া গেল:—

	ऽम वर्ष्	२ग्र वाष्ट्	•ग्र लहे	8र्थ नहें
•	220 st;	১০০ পা†ঃ	>00 off:	১০০ পাঃ
রং	১০ পাঃ	* ৭ পাঃ	৬ পাঃ	€ 91:
<u> শোডিয়াম</u>				
<u> শালফাইড</u>)२ श ि	9 প †:	৬ পা:	€ পাঃ
শেডা	8 위1:	২ পা:	5 PH:	> পাঃ
লবণ	২০ পাঃ	70	€ % :	_

উক্ত প্রণালীতে একই পাত্রে ১০০ পাউণ্ড লটে ৪ বাবে ৪০০ পাউপ্ত স্তা বং করিবার পর অবশিষ্ট রংএর জল পুনরায় ব্যবহার করিবার জন্ত রং-পাত্রে ৫ পাউণ্ড রং, ৫ পাউণ্ড দোডিয়াম সালফাইজ এবং ১ পাউণ্ড সোডা মিশাইয়া রাধিতে হয় ় সোজিয়াম সালফাইড বাজারে হুই

এই জাতীয় রংকরা হতা ভিজ। স্থানে (Damp placeএ) বেশীদিন রাধিলে হতাতে সালফিউরিক এদিড উৎপর হইয়া হতাকে নরম (Tender) করিয়া থাকে। এই অবস্থায় হতা ক্লারের জলে ধুইয়া লইতে হয়।

অবৃত্বায় পাওয়া যায়, য়থা—ক্রিষ্টাল ও কন্সেন্ট্রটেড। এই পুস্তকে কন্সেন্ট্রটেড। আই পুস্তকে কন্সেন্ট্রটেড। আই পুস্তকে কন্সেন্ট্রটেড সোভিয়াম সালফাইডের পরিমাণ দেওয়া হইয়াছে। ক্রিষ্টাল বাবহার করিলে উহার অর্কেক লাগিবে।

পশম ও রেশমে সাক্ষার রং (Sulphur colour on Wool & Silk) :—

সোভিয়াম সালফাইও ও সোভার সাহায্যে রং গুলিয়া রং-পাতে
নাভিয়াম সালফাইওের ছিগুন গ্রুকোজ ব্যবহার করিতে হয়।
গ্রুকোজ দিলে রংজলে কার পদার্থ থাকে না বং করিয়া এসিটিক এসিড
ভারা হতার চাক্টিকা বৃদ্ধি করিতে হয়।

বং করিবার পূর্বের, পশম ফরমেল ডিহ্নাইড বারা ট্রিট করিয়া লইলে, গোভিয়াম সালফাইড পশমকে নই করিতে পারে না।

একশত তোলা পশম বা রেশমের জন্য:-

রং ১০ তোলা, মনোপল সোপ ১০ তোলা, সোডিয়াম সালফাইড ১৫ তোলা, গ্রুকোজ ৩০ তোলা। এই জিনিষগুলি পরিমিত জলে গরম করিয়া মিশ্রিত করিয়া রাখ—

সোদ্ধা হ তোলা, টার্কিরেড অয়েল ১৫ তোলা প্রবার সল্ট্ ১০ তোলা পরিমিত জলে গুলিয়া উক্ত দ্রাবণ ২টী পশম বা রেশমের ২০ গুন জলে মিশ্রিত করিয়া গরম করিতে থাক, এবং ৬০০ c উত্তাপে রেশম বা পশম্ এক ঘণ্টাকাল রং করিবার পর ধৌত করিবে.—পরে সাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া পরিষ্ণার জলে ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া এসিটিক এসিড দ্রাবণে কয়েক মিনিট ট্রিট, করিয়া নিংড়াইয়া গুকাইয়া লইবে।

সালফার রং পরীক্ষা (Testing of Sulphur Colour): —

(১) সালফার জাতীয় বং অথবা তথারা রঞ্জিত পদার্থ ষ্টেনাস্ ক্লোরাইড (stannous chleride) এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিড সহযোগে একটি টেষ্ট টিউবের মধ্যে গরম করিতে হইবে। সেই সময় লেড এ নিটেটের জলে ভিজান একখণ্ড ফিল টার পেপার টিউবটার মূথে ধরিলে কাগজ খানা কাল অথবা ভ্রাউন রং ধারণ করিবে।

(২) Sodium Sulphide দার। ড্রিট্ করিলে হত। হইতে
রং উঠিয়া আসিবে। Salt এবং Sodium Sulphide সহযোগে
যদি ঐ জনেই হতা সিদ্ধ করা হয় তবে পুনরায় হতা রঞ্জিত হববে।
ফেইব্যঃ—

মারসেরাইজভ কটনের উপর দালফার রং করিতে লবণের কোনই প্রয়োজন হয়না। একটু টার্কিরেডঅয়েলের দরকার মাত্র।

মিশ্র তম্ভারং (union Dye):-

Wool and Cotton Union— ১) এই স্থলে যদি শুধু উল রং করিতে হয় তবে এসিড রং ব্যবহার করিবে, কারণ কটনের প্রতি এসিড রংএর কোন আকর্ষণ নাই। রংশাতে সালফিউরিক এসিডের পরিবর্তে ফরমিক-এসিড অথবা এসিটক-এসিড ব্যবহার না করিলে কটন নরম হইয়া ঘাইবে। রং করার পর উত্থ রূপে ধ্যেত করিবে যাহাতে এসিডের অংশ বর্ত্তমান না থাকে।

- (২) যদি এক মাত্র উল রং করিতে হয় তবে ঠাও। অথবা luke warm বাথে ডাইরেক্ট অথবা সালফার রং ব্যবহার করিবে।
 Sulphur colour এ সামান্য টার্কিরেড অয়েশ এবং ডাইবেক্ট রংএ
 শতকরা > ভাগ সোডা রংপাত্রে ব্যবহার করিবে।
- (৩) যদি কটন ও উল উভয়ই রং করিতে হয় তবে প্রথম এসিডরং দারা উল রং করিয়া পরে luke warm ঝথে ভাইরেক্ট রং দারা
 কটন রং করিবে। যথা নিয়মে এসিডরং করিয়া কাপড় হইতে
 এসিডের অংশ দ্বীভূত করিয়া ডাইরেক্ট রং করিবে। এই পাত্রে শত

কর। ১৫-২০ ভাগ স্ভিদ্বাম সালফেট, এবং ১ ভাগ সোডা মিশাইয়া ভিজাকাপড় ডুবাইবে এবং আন্তে আন্তে গ্রম করিয়া ৪৫ মিনিট বং করিবে।

(৪) উল এবং কটন যদি একবারে বং করিতে হয় তবে ভাইরেক্ট রং দারা বং করিবে।

ইউনিয়ান ডাইং একবাধ (Same Bath) অপেকা পৃথক বাথে রং করিলে অপেকারত পাকা হইয়া থাকে।

Cotton and silk Union—(১) এই স্থাপ যদি ভাগু রেশম বং করিতে হয় তাবে যে কোন এমিড রং শভকর। ১০ ভাগ এমিটিক এমিড এবং ৫-১০ ভাগ সভিয়াম সালফেট, সংযোগে, ৮০ ডিগ্রী চ উদ্ধাপে রং করিবে।

- (২) যদি একমাত্র কটন রং করিতে হয় তবে ডাইরেক্ট অথবা সালফার রং সামান্য সোডা ও সাবান সংযোগে ঠাঙা বাথে রং করিবে। Chlorozol Fast yellow F.G, Chlorozol Fast orange D, Chlorozol Fast Blue 2BN ইত্যাদি ঠাণ্ডাবাথে রেশম রঞ্জিত হয় না।
- (৩) যদি কটুন ও রেশম উভয়ই পৃথক রং করিতে হয় তবে প্রথমে রেশম করমিক এসিড সংবোগে বেসিক অথবা এসিড রং করিবে— তারপর Low temperature এ সোডা ও সাবান সংযোগে ডাইরেক্ট রং ছারা কটন রং করিবে।
- (৪) একই বাবে একট রং কটন ও রেশমের উপর করিতে ডাইরেন্ট রং ব্যবহার করিবে।

Silk and Wool Union—: ১) এই স্থলে শুধু রেশম রং করিতে –ঠাতা অথবা luke warm বাথে বেদিক রং ছারা রং করিবে। বং-পাতে শতকরা ওভাগ এদিটিক এদিড বাবহার করিবে। Auramine, Rodamine, Malachite Green, Methyline Blue ইত্যাদি ব্যবহার করিবে।

(২) শুধু উল বং করিতে—Boiling temperature এ 10 to 20% এসিটিকএসিড সংযোগে এনিড-রং দারা রং করিবে। রেশমের গায়ে বং এর দাগ ধরিলে Ammonium : cetate দারা ট্রিট করিলে রেশম পরিসার হইবে।

Silk and Rayon—Same as Silk and otton, Rayon কে undyed রাখিতে হইলে এদিভারং এদিটিকএদিভ সংযোগে ০৮—৪০° ডিগ্রী ১ উত্তাপে বং করিবে।

Acetyl Rayon—ইহা দাধারণ ডাইরেন্ট ও বেদিক রংএ রঞ্জিত হইতে পারে না ৷ ইহার জন্য কভকগুলি স্পেণীয়াল প্রুপের রং আছে, যথা Ionamine Dyestuils, SR A Dyestuffs, Azole colours e. t. c.

মিনারেল বাঁধাতৰ জাতীয় রং (Mineral Colour)

ক্ষতগুলি ধাত্ব দ্বব্যের সংযোগে এই রং উৎপন্ন হইয়া থাকে।
এই জাতীয় রং ক্র্যাকিরণ, এসিড ও সাবানে পাকা। ইহাতে রাসায়নিক
পদার্থ যাহা ব্যবহাত হয়, ভাহাদের অধিকাংশই বিষাক্ত দ্রব্য, অতএব
এই জাতীয় রং পোষাক বা পরিচ্ছদে ব্যবহার করা উচিত নয়। রং
ক্রিবার পর হতার ওজন বৃদ্ধি পাইয়া বাকে। সাধারণভঃ কার্পাস হত
বা ব্রেই এই রং ব্যবহার হয়। পশ্ম বা রেশ্ম রং ক্রিলে তাহার
চাক্চিকা ও কোমলতা নই হয়।

এই জাতীয় রংএর মধ্যে সাধারণতঃ ৭ প্রকার রং পাওয়া যায়,
যথা—

ক। ক্রেয়ে ইয়েলো। থ। ক্রোম অরেঞ্জ। গ। ক্রোম গ্রীণ্। ঘ। আয়রণ বাফ্। ড। জিশিয়ান ব্লু। চ। মেসানিজ ব্রাউন। ছ। ক্রোম ধাঁকী।

ক। বেলাম ইন্মেলো বা হল্দে রং (chrome yellow):—

৴> এক সের স্তার জন্স—

তী পাত্রের প্রয়োজন। প্রত্যেক পাত্রে হতা ভিন্ধিতে পারে, এই পরিমাণ জল রাথ। ১ ম পাত্রে ৪ তোলা কেড এসিটেট, ২য় পাত্রে ৪ তোলা কষ্টিক সোডা, ৩য় পাত্রে ১ তোলা পটাশ-বাইক্রোমেট মিশাও। ভারপর ধোওয়া ভিজা নিংজান হতা ১ম পাত্রে ৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখিয়া, নিংজাইয়া ২য় পাত্রে ৫ মিনিট ডুবাইয়া রাখ। এইরূপে পনঃ পুনঃ ২০বার ১ম ও ২য় পাত্রে টিট্ করার পর, হতা বেশ ভালরূপ নিংজাইয়া তয় পাত্রে ১০-১৫ মিনিটকাল টিট্ কর, নিংছাও, ধোও, সাবান কর। তৎপর টার্কিরেড অয়েলের জলে স্তা কিছুকাল ডুবাইয়া রাথিয়া নিংজাইয়া গুকাও।

খ। কোম অরেজ বা কমলা রং (Chromo Orange):— °

ক্রোম ইয়েলোর ভায় ১ম ৪ ২য় পাত্রে পুনঃ পুনঃ ২০ বার ট্রি করার পর হতা উত্তর্জনেপ নিংড়াইয়া ৩য় পাত্রে পটাশ-বাইক্রোমেটের সঙ্গে ফারম্ব করিয়া তাহাতে ১০ মিনিট ঠাওা অবস্থায় ট্রিট্ করিয়া ঐ জল গরম করিতে থাকিবে এবং বখন দেখিবে যে হতা বেশ কমলা-রং ধারণ করিয়াছে তৎক্ষণাং হতা নামাইয়া নিংড়াইয়া পরিষার জলে ধৌত করিবে; বিলম্ব করিলে রং মেড়মেড়ে হয় এবং সম্পূর্ণরূপে হতা হইতে উঠিয়া যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তারপর সাবান কর, টাকিরেড অয়েলের জলে ডুইাইয়া রাখ, নিংড়াও এবং শুকাও।

ক্ষারযুক্ত পটাশ-বাইকোমেটের জল প্রস্ত প্রধালীঃ—

তম পাত্রে কষ্টিকদোড়া অল্প অল্প করিয়া মিশ্রিত করিবে এবং যথন বুঝিবে বে ঐ জলে হাত দিলে হাত পিছ্লাইয়া যায় তথন আর কৃষ্টিক মিশাইবে না। এই রং ধোপসহি পাকা। কিন্তু এসিডে পুনরায় হল্দে রং ধারণ করে।

[্]রা ইয়েলো রং করিতে ২ম পাত্রে ক**ষ্টিকের পরিবত্তে ১-২⁰ ডিগ্রী** টোলালালাল

ক্রোম-ইয়েলো রং করিয়া ১३° টোয়াডেল ফুটস্ত কলিচ্পের জলে রঞ্জিত হতা গরম করিলেও কমলা রং ধারণ করিয়া থাকে। চ্পের জলে বেশী প্র সময় হতা রাখিলে রং সাদা ইইয়া যাওয়ার সন্তাবনা, স্ততরাং কমলা রং ধারণ করা মাত্র উঠাইয়া নিয়াল্ধীত করিবে।

্গ) কোম গ্রীন (Curome Green):-

্ ১নং প্রণালী—পূর্বের্যক্ত প্রণালীতে ক্রোম ইয়েলো রং করিয়া রঞ্জিত স্থতা বা বস্ত্র নীল রং করিলেই গ্রীণ বা সবুজ রং ধারণ করিবে। নীল রং প্রণালী পরে লিখিতেছি।

ূ ২ নং প্রণালী—১নং পাত্রে ৫-১০% অথবা ১৬° ডিগ্রী টোয়াডেল কোম এলাম। ২নং পাত্রে ১০° ডিগ্রী টোয়াডেল সোডার জল।

ধোয়া নিংড়ান হতা বা কাপড় প্রথম পাত্র ১৫ মিনিট টিট্ করার পর নিংড়াইয়া বিতায় পাত্রে ক্টস্ত দ্রাবণে ১৫ মিনিট ট্রিট্ করিবে। এইরূপে desired shade না পাওয়া পর্যান্ত repeat করিবে। ইহাতে স্থায়ী সবুজ রং ধারণ করিবে।

তৎপর পরিমিত জলে শতকরা ২ ভাগ তুঁতে মিশ্রিত করিয়া ১০ মিনিট কাল ফুটস্ত অবস্থায় ট্রিট্ করিবে, পরে সাবান জলে ধুইয়া শুকাইবে।

(আ) আয়ুর্পবাফ বা গেড়্যা রং (Iron Buff):— ইংার অভ নাম "ন্যান কিন ইয়েলো"।

/১ এক সের হতার জন্ত—২০ সের জলে ৪ ভোলা হ রাক্ষ (Ferrous Sulphate) গুলিবে। ঐ জলে হতা আধাদনী কাল ড্বাইয়া রাখিয়া, নিংড়াইয়া না ধুইয়া কিছুকাল হাওয়া লাগাইবে এবং ভংশর আর একটি পাতে ২০ সের জলে ২ তোলা কষ্টিকসোডা গুলিয়া তাহাতে আধাদটা কাল উক্ত হতা ডুবাইয়া রাখিবে।

গরম অবস্থায় দোডা অথবা চ্ণের জলে কিছুকাল ডুবাইয়া রাখিলেও চলে। পরিশেষ ক্রিয়া (After treatment)—২০ ডিগ্রী টোয়াডেল ব্রিচিং-পাউডারের জলে কিছুকাল ট্রিট, করিলে রং অধিকতর স্থলর ও পাকা হয়। এই রং আলোও ক্ষারে স্থায়ী, কিন্তু এ, সিডে স্থায়ী নয়।

(ঙ) প্রচাশিয়ান লু (Prussian Blue):—

> এক সের স্তার জন্ত-২০ সের জলে পটাশিয়াম-ফেরো-সায়নাইড্ > ভোলা এবং সালফিউরিক অথবা হাইড্রাক্লোরিক এসিড

২ তোলা মিশ্রিত করিয়া গরম করিতে থাক। প্রথমে স্তা বে কোন
প্রণালীতে আয়রণবাফ্ বা গেডুয়া রং করিবে এবং রঞ্জিত স্তা উক্ত

দ্রাবণে হাত সন্থ না হয় অর্থাৎ ৬০°০ গরম অবস্থায় কিছুকাল ভুবাইয়া
রাথিবে এবং পরিকার জলে ধৌত করতঃ প্নরায় পরিমিত জলে আধভোলা ফট্কিরি মিশাইয় তাহাতে ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া শুকাইবে।

এই বং দোভা দাবানে পাক। নয় কিন্তু আলোও এদিভে পাকা। ইহা দাধারণতঃ পশম বং করিতে ব্যবস্থাত হয় এবং পশমের উপর বেশ স্থায়ী।

(চ) মাঞ্চানিজ বাটন (Manganese Prown).:-

তিনটা পাত্রে পৃথকভাবে পরিমিত জলে ৩টা জলীয় স্থাবক প্রস্তুত কর, যথা:—

১ম পাত্রে ৪° ডিগ্রী টোমাডেল মাাঙ্গানাস, ক্লোরাইড (ঠাওা)

২য় পাত্রে ৩° ডিগ্রী টোয়াডেল কষ্টিকদোডা (গরম) পরে কিছু সময় বাতাদে রাখিবে। তংপর ৩য় পাত্রে ১ ডিগ্রী টোয়াডেল ব্রিচিং পাউডার (ঠাণ্ডা) জাবণে ১৫ মিনিট কাল ট্রিট করিলেই বাদামী রং পাইবে। প্রথম পাত্রে স্তা অর্দ্ধিণটাকাল ডুবাইয়া রাখিয়া নিংড়াইয়া ্ষিতীয় পাত্রে অর্দ্বণ্টা ডুবাইয়া রাধিবে এবং পরে নিংড়াইয়া কিছুকাল বাতাসে রাখিতে হইবে।

তৎপর তৃতীয় পাত্রে ১৫ মিনিটকাল টুট্ করিয়া, নিংড়াইয়া ভকাইলেই দেখিবে যে, অতি ইন্দর বাদামী রং হইয়াছে, ইংকেই বলে "মাজানিজ ব্রাউন্"।

(ছ) কোম খাকী (Chrome Khaki):-

>নং প্রণালী—আয়রণবাফ্রঞ্জত পুদার্থ অলপরিমাণ দালফিউরিক এসিড মিশ্রিত পটাশ-বাইকোমেটের জলে কিছুকাল সিদ্ধ করিলে থাকী তরং হইবে।

২নং প্রণালী-

ক্রোমিয়াম এসিটেট ২৫ । উগ্রী টোয়াডেল 🖊 দের। ক্ষিকসোডা ৬৬০ ডিগ্রী টোয়াডেল 🖊 সের।

জল ... এক পোয়া।

উপরে লিখিত জিনিষগুলি এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে স্থা ২০ মিনিট কাল ভ্বাইয়া রাধিরা, নিংড়াইয়া না ধুইয়া এক দিন হাওয়াতে রাধিবে। পরে নিয়লিখিত ফ্রাবণে ১৫ মিনিট ডুবা-ইয়া রাধিবে, যথাঃ—

জन / १ (मद

<u> হিরাক্ষ ৭॥• সাড়ে সাত ভোলা।</u>

তনং প্রণালী — — আয়রণ-বাফ্রঞিত হতা ক্রোম-গ্রীণ্করিলে কোম-খাঁকী রং হইবে ।

মরড্যাণ্ট বা অন্তর জাতীয় রং (Mordant Colour)

এই জাতীয় বং দর্বতোভাবে পাকা। ইহা কোন ধাতব পদার্থের
সাহায্য বাতীত স্থতার উপর স্থায়ীভাবে বদিতে পারে না। অতএব
বং করিবার পূর্বে স্থতাতে অন্তর ধরাইতে হয়। এই অন্তরকে
ইংরাজীতে বলে "মন্ত্রডার্গন্তি (Mordant)। অন্তর আবার তৈল
জাতীয় পদার্থের সাহায্য বাতীত স্থতায় ধরে না। এই অন্তরজাতীয়
বংএর মধ্যে এলিকোন্ড্রীল ব্রংই দর্বন্ত্রেষ্ঠ ও বিশেষ প্রয়োজনীয়

ইহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন অন্তর (Mordant) দাহান্যে বিভিন্ন প্রকার রং পাওয়া যান্ন, মথা —

এলুমিনিয়াম-মরভ্যাণ্ট শারা লাল রং (টার্কিরেড),
আয়রণ-মরভ্যাণ্ট শারা ভায়লেট রং,
এলুমিনিয়াম ও আয়রণ-মরভ্যাণ্ট শারা চকলেট রং,
টিন বা রাং-মরভ্যাণ্ট শারা কমলা রং,
কোমিয়াম-মরড্যাণ্ট শারা মেরুণ রং।

তাম, মৃত্তিকা বা কাৰ্চ নিৰ্দ্মিত পাত্ৰে এই জাতীয় রং করিতে হয়। গৌহ-নিৰ্দ্মিত পাত্ৰে রং করা একেবারেই নিষিদ্ধ; এমন কি রং করিবার জলে গৌহজাতীয় পদার্থ আছে কি না, তাহাও পরীকা করা উচিত, কারণ লৌহ থাকিলে রং মোটেই উজ্জ্বল ও স্থান্য হইবে না।

জলে লোহ-পরীক্ষা প্রধালী ঃ-

জলে পটাশিয়াম ফেরোসায়নাইড ও হাইড্রোক্লোরিক-এসিড মিশ্রিত, করিলে জলের বং যদি নীল বর্ণ ধারণ করে তবেই বুঝিবে যে লৌহ আংশ বর্ত্তমান আছে। এই লৌহ অংশ নই করিবার জন্মই সাধারণতঃ বংএর জলে কেলসিয়াম-এসিটেট্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

টার্কিরেড বা পাকা লাল (Turkey Red):-

১ম প্রক্রিয়া:—২০ সের জলে ও ভোলা সোডা মিশ্রিত করিয়া, কোরা
হতা ৩।৪ ঘঁটা সিদ্ধ করিঁয়া উত্তমরূপে রুইয়া শুকাইয়া লও। ব্রিচ করা
এবং মারসেরাইজড় হতার উপর টার্কিরেড ভাল হয় না।
২য় প্রক্রিয়া: হতার ওরনের ৮ ভাগের ১ ভাগ টার্কিরেড অয়েল ও হতার
ওজনের ৮ শুন জল অর্থাৎ ১০ ভোলা টার্কিরেড অয়েল ৮ সের জলে
ভালিয়া তাহাতে হতা ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। তৎপর নিংড়াইয়া
শুকাও। এইরূপ ২০ বার অয়েল করিলে রং অপেক্ষারুত গাঢ় ও উজ্বন
হইয়া থাকে। প্রত্যেক বারে ১২ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া না রাখিয়া,
আধাঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া নিংড়াইয়া রোদে শুকাইয়া লইলে খুব
সহজে এবং কম সময়ে অয়েলিং কার্যাটী সম্পন্ন হইবে। টার্কিরেড
অয়েলের জল ভবিষাতেও ব্যবহার করা চলে। অতএব জলটা
যত্বপূর্বক রাখিয়া দেওয়াই উত্তম ব্যবস্থা।

তয় প্রক্রির।:—এই পাত্রে /১ এক সের ফট্কিরি গুলিয়া তাহাতে
৮ তোলা সোডা জলে গুলিয়া, আন্তে আন্তে মিশ্রিত কর। তারপর
আধতোলা ষ্টেলাস, ক্রোরাইড মিশ্রিত করিয়। ধীরে ধীরে তাহাতে
আরও জল মিশাও এবং হাইড্রোমিটারের সাহায়ে উক্ত জাবণের
শক্তি ১০° ডিক্রী টোয়াডেল স্থির করিয়া তাহাতে উক্ত অয়েল করা

শুক স্থা ২২ ইইতে ২৪ ঘণীকাল ভিজাইয়া রাথিবার পর নিংড়াইয়া, না ধুইয়া, ছায়াতে ভালরণে শুকাইয়া লইতে হয়। ইহাকে মারড্যান্ডিং বা অস্তর করা বলে।

স্তার পরিমাণ বত বেশী হইবে, ফট্কিরি, সোড়া ইত্যাদি তত কম লাগিবে। বেমন ১০০ পাউও স্তার জন্ম ১০ পাউও ফট্কিরি (alum) এবং ১ পাউও সোড়ার প্রয়োজন। কিন্তু জলের শক্তি ১০° ডিগ্রী টোয়াডেল ঠিক রাখিতেই হইবে। এই ফট্কিরির জল ভবিষাতে অনেক কাল ব্যবহার করা বায়। ফট্কিরির পরিবর্তে এলুমিনিয়াম-এসিটেট অথবা এলুমিনিয়াম-সাল্ফেট্ও ব্যবহৃত হয়। বড় বড় মিল বা ফ্যান্টরীতে সগধারণতঃ যে নিয়মে ম্যরভাণ্ট প্রেড হয়, ভাহার একটি প্রণালী নিমে দেওয়া বোল। মণ্গরম জলে গোল।

- ১। ১ মণ ১০ সের সোভা ৫০ গালন বা ৬ মণ ১০ সের ঠাকা জলে গোল।
- ত ২ দিন পর সোভার জল এলুমিনিয়াম-সালফেটের জলে আল আল করিয়া মিশ্রিত কর। মিশ্রিত করিবার সময় অস্ততঃ

 ৪ জন লোক লাঠার সাহায়ে। অবিশ্রাক্ত নাড়িতে থাকিবে। এইরপে সোভার জল সমস্তটা মিশান হইয়া গেলে পরও ২ ঘণ্টাকাল
 নাছিতে হইবে তৎপর তাহাতে ৫ সের স্টেনাস-ক্রোরাইড মিশ্রিত
 করিবের এখন জাবণটা উত্তমন্তপে ঢাকিয়া রাখ। ইহা ইক-জাবণ
 (Stock Solution) প্রস্তুত হইল। যথন প্রয়োজন ইইবে তখন পূথক
 মরজ্যাণ্টপাত্রে প্রয়োজন মত উক্ত ইক-জাবণ লইয়া তাহাতে ঠাণ্ডা
 জল মিশাও এবং টোয়াডেল হাইড্যেমিটারের সাহায়ে জাবণের শক্তি

১০ ডিগ্রী স্থির করিয়া তাহাতে স্থতা ১ দিন ডুবাইয়া রাখিবে।
অন্তান্ত প্রক্রিয়া পূর্ববিং। এই জাবণ পুনরায় বাবহার করিবার সময়ক
ইক্সলিউশন হইতে কতকটা জল আনিয়া ইহাতে মিশাও এবং ইহার
শক্তি পুনরায় ১০° ডিগ্রী স্থিয় করিয়া লও। এইরপে উক্ত মরড্যান্টআবিংশ প্রায় ১২৫০০ পাউও অর্থাৎ ৩১২॥০ মন স্থা মর্ড্যান্ট করা
হইবে। কাজেই দেখা বায় যে, যুক্ত বেশী সূহা মর্ড্যান্ট করা বায়
ভাসায়নিক ক্রণা ভুত কম প্রয়োজন হয়

৪র্থ প্রক্রিয়া:—১৬ সের জল গরুম করিতে পাক। সেই জলে
৪ তোলা চকু বা খড়ি তগুলিয়া তাহাতে উক্ত অন্তর করা শুদ্ধ স্থা
আধাঘণ্টাকাল গরুম অবস্থার ট্রিট, করার পর স্থা পরিদ্ধার জলে
উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লও। ° অন্তর করা স্থা রং-দার্গে ড্বাইলে যাহাতে অন্তর্টা না উঠিয়া যাইতে পারে, তাহার জন্মই এই
চকিংএর বাবস্থা হইয়াছে। এখন স্থা রং করিবার জন্ম প্রস্তুত
হইল। ভিজা অবস্থায়ই রং করিতে হইবে। অতএব এই প্রক্রিয়ার প্র
আর শুকাইতে হইবে না। উত্তমরূপে নিংড়াইয়া ঝাড়িয়া রাখ।
১ম প্রক্রিয়াই—এখন স্থা রঞ্জিত হইরে।

রং-পাত্রে ২০ সের জল রাথ। এলিজারিণ পেট্ (২০%) ৬ তোলা হইতে ৮ তোলা একটি ছোট পাত্রে ৪ গুন ঠাগু। জলে গুলিয়া নেকড়া বারা হাঁকিয়া) উক্ত ২০ সের জলের সহিত মিশ্রিত কর। টেনিক-এসিড আড়াই ডোলা, টার্কিরেড-অয়েল আড়াই তোলা এবং কেলসিয়াম-এসিটেট আড়াই তোলা উক্ত বং-পাত্রে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে উক্ত ভিজা, নিংড়ান স্থা ঠাগু। অবস্থায় লাল রং-ধারণ না করা পর্যান্ত অমুমান আধাঘণ্টা ট্রিট্ করিতে থাক। তৎপর আত্তে আত্তে গরম করিয়া ৭০°ভিগ্রী বা ফুটস্ত অবস্থায় প্রায় ১ ঘণ্টা-কাল স্বতা ট্রিট্ করিয়া না ধুইয়া, নিংড়াইয়া গুকাইবে। ভর্ম প্রক্রিয়া :—উক্ত ওদ, রঞ্জিতস্তা অন্ততঃ ২ ঘণ্টাকাল স্থীম করিতে হইবে। বং খুব পাকা এবং উজ্জ্বল করিতে হইলে স্থীমিং এব বিশেষ প্রয়োজন।

ণম প্রক্রিয়া:— এখন উক্ত ইম্ করা স্তা পরিমিত করে ৪ তোলা সাবান (অথবা আড়াই তোলা দাবান + আড়াই তোলা সোডা) এবং কোয়ার্টার তোলা ষ্টেনাস, ক্রোরাইড গুলিয়া গ্রম অবস্থায় আধাঘণ্টা কাল দিদ্ধ করিয়া পরিলার জলে উত্তমরূপে ধৌত করতঃ নিংড়াইয়া শুকাইবে।

এইরপ একই প্রণালীতে বিভিন্ন অতর (mordant) দাহায়ে এলিজারিণ হইতে নানাপ্রকার রং পাওয়া যায় ভাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

এই জাতীয় রং করিতে বড়ই সময় সাপেক্ষ এবং ষ্টাম্না করিলে রং তেমনটি স্থলর ও উজ্জল হয় না, কাজেই বর্ত্তমানে এই মর্ড্যাণ্ট বা অন্তরজাতীয় রংএর পরিবর্ত্তে গ্রাপথল বা ব্রেন্থল জাতীয় রং ব্যবহার করা খুবই ফ্বিধা এবং সহজ। গ্রাপথল ও ব্রেন্থল রং সম্বন্ধে পরে লিখিতেছি।

টার্কিরেড পরীক্ষা (Testing of Turkey red):—

-)। নাই ট্রিক এসিডে টাকিরেড হল্দে রং ধারণ করিবে।
- ২। ডাইরেক্ট এবং গ্রাপথল রঞ্জিত স্তার ভিত্তর পর্যাস্ত বেমন রং প্রবেশ করে, টার্কিরেড রঞ্জিত স্তার ভিতর পর্যাস্ক তেমন রং প্রবেশ করে না। কাজেই ভিতরের আঁশগুলি দাদা থাকিয়া যায়।

টাব্বিন্দ্রেড অহ্যেল প্রস্তুত প্রপালী ঃ— টার্কিরেড বং করিতে ব্যবস্থত হয় বলিয়া ইহার নাম টার্কিরেড অহ্যেল। ইহা বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রস্তুত প্রণালী খুবই সহজ বলিয়া প্ররোজন মত ঘরেই তৈরী করা চলে। রেড়ীর তৈশের সহিত সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিলে এক প্রকার নৃতন যৌগিক পদার্থের স্থাষ্ট হয়। তৈল জলে দ্রব হয় না; কিন্তু এই যৌগিক পদার্থ জলে দ্রব হয়। প্রস্তুত পুণালী:—

> রেড়ীর তৈল (castor oil) ১ মণ ১০ সের। সালফিউরিক এসিড ১০ সের (শীতকালে)

শ্বণ (Common Salt বা গ্রবার সল্ট (Glauber Salt) / সের।
দ্যোডা ১৫ সের এবং জল ২ মণ ২০ সের।

১ম প্রক্রিয়া:—একটি কাঠের নির্ম্মিত টুব্বা মাটীর পাত্রে ১ম্৭ ১০ সের রেড়ীর তৈল রাখ এবং তাহাতে একটু একটু করিয়া ঋতু অফুসারে উক্ত ১০ দের বা ৭॥০ দের দালফিউরিক এদিড অস্ততঃ ১২ ঘণ্টা খ্যাপী অর অর করিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া মিশ্রিত কর। বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে যেন তৈলের উত্তাপ 40°cএর বেশী না হয়। Burette এর সাহাযো এদিড মিত্রিত করাই শ্রেয়ঃ। তৎপর এই অবস্থায় কিছুকাল রাখিয়া দিবে (अञ्चर्मान) है निन)। এই সময়ের মধ্যে মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিবে এবং পরীক্ষা করিয়া ধেথিবে যে এদিড মিশ্রিভ তৈল জলে মিশাইণে ভালমত দলিউশন হর কি না। নিদিট সময়ের মধ্যে যদি এসিড মিশ্রিত তৈল জলের সহিত সলিউশন না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে আরও এসিডের প্রয়োজন। সলিউশন ২ওয়া মাত্র (বিলম্বে খারাপু ২ওয়ার স্ভাবনা) এসিড মিশ্রিত তৈলে /৫ সের লবণ জলে গুলিয়া মিশ্রিত করিবে এবং এই অবস্থায় আনুমানিক ১২ ঘণ্টাকাল রাখিবে। ইহাতে অতিরিক্ত এসিড (Excess Acid) আংশিক ভাবে দুরীভূত হইয়া তৈল কতক পরিমাণে dilute হইবে।

২য় প্রক্রিয়াঃ—৩য় দিবস প্রাতঃকালে ২॥॰ সের সোডা, ১ মণ ১০ সের ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া, সেই জল তৈলপাত্রে অনবরত নাড়িতে নাড়িতে মিশ্রিত কর এবং এই অবস্থায় ১ দিন রাখিয়া দাও।

🗢য় প্রক্রিয়া :—৪র্থ দিবস প্রাতঃকালে দেখা যাইতে পারে যে তৈলপাত্রের তলদেশে গাঁদ (Sediment) পঞ্জিয়াছে। অতএব উপরিস্থিত তৈল ভিন্ন পাত্রে তুলিয়া শইয়া গাঁদ ও জল থাকিলে তাহাফেলিয়া দিবে। তৎপর বাদ ৰাকী ১২॥। সের সোভা সমণ ১০সের ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া লইয়া সেই জল ২য় প্রক্রিয়ার ভার,মিশ্রিত করিতে করিতে Blue Litmas Paper এর সাহায্যে দেখিতে হইবে যে তৈল এদিড মুক্ত হইয়াছে কি না। এ**দিড** মুক্ত হওয়া মাত্র লোডা মিশান বন্ধ ক রয়া দিবে। এই স্থলেও এসিডকে Neutra-lise এবং তৈলকে Dilute করিবার জন্ত সোডার ব্যবহার এবং ইহা তৈলের সহিত শতকরা ৫০—৫৫ ভাগ জল মিশ্রিত হইয়া বাঞ্চারোপবোগী T. R. Oil প্রস্তুত করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। Blue Litmas Papered र वर्ग देखाल जूनाहे एन यमि नान वर्ग হয় তবে বুঝিতে-হইবে যে এখনও এসিভ্রম্ক হয় নাই। তারপর ৫ম দিবস ভৈল পাত্রের তলদেশে অতিরিক্ত জল বা গাঁদ থাকিলে তাহাও দুরীভূত করিবে *এবং দেখিবে উক্ত টার্কিরেড অয়েল বাবহারোপযোগী হইয়াছে।

* তৈল পাত্রের তলদেশে একটি out let এর ব্যবস্থা থাকিলে অতিরিক্ত জল বা গাঁদ দ্বীভৃত করা সহজ অথবা উপর থেকে ুক্তল উঠাইয়া নিয়া অভ্যশাত্রে লইবে।

পূক্বিণিত "মরডেন্ট" সম্বেক্ষ জ্ঞাতব্য বিষয়:
র্ব্মিনিয়াম ধাতৃর মধ্যে প্রধান পদার্থ "ফট কিরি" (Alum)।

এই ফট কিরি হুইডে ছার্ড ক্ষেত্রী "

এই ফট্কিরি হইতে আরও কয়েকটা ধাতুজ লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে,
যথা— এলুমিনিয়য়-এলিটেট্, বেলিক-এলাম, এলুমিনিয়াম-সাল্ফ
-এলিটেট্ইভাাদি।

ফ্ট কিব্লি=এলুমিনিয়াম সালফেট + পটাশিয়াম সাল্ফেট + জন।
এলুমিনিহাম এসিটেট = ফট কিরি > ভাগ + স্থগারঅব-বেড (Lead Acetate) > ভাগ।

বেঁসিক এলাম = ফট্কিরি ১০ ভাগ + সোভা ১ ভাগ (জলে

মি শ্রত ক'রলে কার্কা-ভায়ক সাইভ্বাহির হয় এবং এই দ্রাবণকে তথন

"বেসিক এলাম" বলিয়া থাকে)।

বৈসিক এলুমিনিয়াম সালেতেট,—এলুমিনিয়াম দাল্ফেটের সহিত ভাহার ৬ ভাগের > ভাগ দোডা মিশ্রিত করিলে "রেসিক-এলুমিনিয়াম-দাল্ফেট্" প্রস্তুত হইয়া থাকে।

"Ash"এর বর্ণ দেখিয়া মরডেন্ট, রং পরীক্ষা

মরভেণ্টের নাম A.h বা ছাইয়ের বর্ণ

Chromlum बीन्

Iron ইটের মত লাল

Copper কাল Aluminium সাদা

Tin গরম অবস্থায় ইয়েলো,

ঠাণ্ডা অবহায় সাদা,

প্রকুমিনিয়াম সালেফে এসিটেউ,—ফট্,কিরি ১ ভাগ+
মগার অব-বেড ১ ভাগ+ সোডা ১ ভাগ। এই এলুমিনিয়াম সাল্ফএসিটেট্কে "রেড:-লিকার (Red liquor) বলিয়া থাকে।
ইহা টার্কিরেডের পকে উৎকৃষ্ট মরডেট।

কৌহ (1ron°)—লোহ হইতে নানাবিধ মরডেন্ট প্রস্তুত হইরা থাকে, যথা—হীরাক্ষ (Sulphate Of iron), নাইট্রেট্ অব আয়রণ, এসিটেট্ অব আয়রণ।

)। হীরা-কৃষ্-সাল্ফিউরিক এদিডের হাল্কা দ্রাংশে পুরাতন লোহের টুকরা ভিজাইয়া রাখিলে হীরাক্ষের স্প্রি ১ইয়া থাকে।

।। নাইট্রেট্, অব আয়রণ্—

হীরাক্ষ ৭২ তোলা, নাই ট্রিক-এসিড ১২ তোলা এবং সালফিউরিক এসিড ৭ তোলা একত্র মিশ্রিত করিলে ধুম নির্গত হইবে, কিছুক্ষনের মধ্যে ধূম সম্পূর্ণরূপ নির্গত হইয়া গেলে মিশ্রিত স্থাবণটা সামাত গরম করিবে। তৎপত্র ঠাণ্ডা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাবণের শক্তি সাধারণতঃ ৫° ডিগ্রী টোয়াডেল রাখিয়া কার্পাস ও রেশম মরডেন্ট করিতে হয়।

৩। এসিটেট অব আহারণ—> ভোলা হীরাক্ষ এবং
>ই ভোলা লেড এদিটেট পৃথক পৃথক দ্রাবণ করিয়া মিশ্রিত করিবে =
উপরের স্বচ্ছ দ্রাবণই এদিটেট ্অব আয়রণ।

আয়ুর্প মর্ডেন্টের ব্যবহার বিধি

- >। টেনিক এসিড জাবণে কাপান প্রথমে ট্রিট্ করিবে—
- ২। চ্পের জলে ২০ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাধিয়া নিংড়াইয়া ২০০ ভিত্রী টোয়াভেল নাইট্রেট্-অব-আয়রণ-দ্রাবণে ৪০ মিনিট কাল ট্রিট্ করিবে।
- ত। নিংছাইয়া চক চূর্ণ জলে গুলিয়া সেই জলে কার্পাস কিছুকাল টিট্, করিয়া ধুইয়া লইবে—অথবা সোডাসহ চূণের জলে বা হাল্কা ক্ষিক দ্রাবণে ই ঘণ্টা কাল রাখিয়া ধুইয়া লইবে।

রেশম প্রথমে ১৫° টোয়াডেল নাইট্রেট, অব-আয়রণ জাবণে ১॥ ঘণ্টা কাল ভুবইয়া টেনিক-এসিড জাবণে ১ ঘণ্টা রাখিবে। এই ভাবে নাইট্রেট-অব-আয়রণ ও টেনিক এসিড উপবৃশিধি রেশমে ব্যবহার করিলে রেশম ভারী হইবে। কোরা রেশম নাইট্রেট্-অব-আয়রণে ট্রিট্ করিয়া সোডার জলে ধুইবে। বয়েল্ড সিল্ক্ ৫° নাইট্রেট্-অব-আয়রণে ১ ঘণ্টা ট্রিট্ করিয়া সাবানের জলে ১ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া লইবে। লগ্উড্ ছারা প্রথমে পশম রঞ্জিত করিয়া পরে হীরাক্ষ দ্রাবণে ১ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিলে পশম কাল হইবে।

কোম মরডেণ্টের ব্যবহার

১। পটা শিয়াম বাইক্রোমেট্ ২। ক্রোময়াম-ক্রোরাইড্
ত্র ক্রোমিয়াম-বাইদালফাইট্ ৪। ক্রোম এলাম ও বেদিক ক্রোম
এলাম ৫। ক্রোমিয়াম এদিটেট্ ইত্যাদি।

পটাশ-বাইক্রোমেট ২ পাউগু, সাল ফিউরিক এমিড ৩ পাউগু, [°]জ্ঞল ১০ পাউগু।

পটাশ-বাইক্রোমেট জলে গুলিয়া তাহাতে উক্ত এসিড মিশ্রিত
করিয়া একটু মেথিলেটেড স্পিরিট বা চিনি, গুড় বা
হাইপো-সোডা প্রভৃতি আন্তে ২ মিশ্রিত, করিবে। দেখিবে মিশ্রিত
দাবণের বণ পরিবর্তিত হইতেছে বভক্ষণ বর্ণ গাঢ় সবুজ না ইয় তভক্ষণ
পর্যান্ত মিলাইতে হয় এবং গরম বরিতে হয়। তৎপর মিশ্রিত প্রাবণটী
ঠাপ্তা যায়গায় ১২ ঘণ্টাকাল রাথিয়া দিলে ক্রোম এলামের কৃষ্টাল দেখিতে
পাওয়া যাইবে। ১০ ভাগ এই ক্রোম এলামের সহিত ১ ভাগ সোডা
মিশ্রিত করিলে বেসিক ক্রোম-এলাম-প্রস্তুত হয়।

ক্রোম গ্রীণ্ রং করিতে এই বেসিক-ক্রোম এলামের প্রয়োজনু। ক্রোম এলামের সহিত কটিক মিশাইলে ক্রোমিয়াম হাইডুক সাইড হয়। ইহার সহিত হাইড্রোক্লোরিক এ সড মিশ্রিত করিলে ক্রোমিস্থাম্ ক্রোমাইড প্রস্ত হইয়া থাকে। ক্তিরিগ কোমিয়াম কোরাইডের সহিত ১ ভাগ সোডা জাবণ
মিলাইলে ক্রেনিম্নাম কোরাইডের সহিত ১ ভাগ সোডা জাবণ
মিলাইলে ক্রেনিম্নাম কেরিমাম কেরিমাম করডেণ্ট হইয়া থাকে। ৩২' ডিগ্রী
টোয়াডেল জোমিয়াম বেসিক কোরাইড জাবণে রেশম ৬ ঘণ্টা কাল
রাধিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লইবে। পরে ২' টোয়াডেল সোডিয়াম
সিলিকেট জাবণে ১৫ মিনিট কাল ট্রিট্ করিয়া ধুইয়া লইলেই রেশম
মরডেণ্ট হইয়া থাকে।

কার্পাসের উপর কোম মরডেন্ট

ক্রে ময়াম-বেদিক-ক্রোরাইড জাবণে ৬ ঘণ্টাকাল ভুবাইয়া রাথিয়া ভকাইবে, পরে ভূটস্ত দোডার জলে ১৫ মিনিট কাল ট্রিট ্ করিয়া ধুইয়া ভকাইবে। অথবা

ক্রোমিয়াম ক্রোরাইড স্রাবণে ৬ ঘণ্টাকাল ডুবাইয়া রাবিয়া টেনিক এদিড বা টার্কিরেড অয়েলে ৩০ মিনিট রাথিয়া শুকাইবে। ক্রোমিয়াম-বাই-সাল্ফাইট্ মরডেণ্ট রেশম্ ও কার্পাদের পক্ষে উপযোগী।

১০০০ ভাগ ক্রোম এলাম-সলিউশন সঙ্গে ২৫০ ভাগ কটিক দ্রাবৰ্ণ মিশ্রিত করিলে ক্রোমিস্থাম হাইড্রক্সাইড্ প্রন্ত হয়। ইহা কিছুকাল সালফিউরিক এসিড জাবণে রাধিলে ক্রোমিস্থাম বাইসালে,ফাইউ, হয়।

> ভাগ ক্রোম এলাম দ্রাবণের সহিত ১ ব্র ভাগ স্থগার-অব-লেডের দ্রাবণ মিশাইলে ক্রোমিয়াম এসিটেট ্ছয়।

(b)

ভেজিটেব্ল্বা উদ্ভিদ্ জাতীয় রং (Vegetable colours)

কাপাস অথবা পশ্মে খঁমের রং (Caticque Colour on Cotton or wool)

/> সের স্তাগ্ন জন্য—

জন ২০ দের। রং গাঢ, পাত্লা অনুসারে থ্যের ৮ তোলা হইতে ১৬ তোলা (থয়ের পূর্ব্বে ভিজাইয়া রাথিয়া অথবা জলে সিদ্ধ করিয়া নেকড়ো দারা হাঁকিয়া লইতে হয়)। তুঁতে ১॥০ তোলা হইতে ২॥০ তোলা (শিল নোড়ায় পাউডার করিয়া লও)।

উক্ত জনে খরের ও তুঁতে মি প্রত করিয়া তাহাতে হতা ২ ঘণ্টা সিদ্ধ কর। তারপর পাত্রটা নীচে নামাইয়া রংএর জল দহ হতা ০ ঘণ্টা অথবা এক রাত্রি রাধিয়া দাও। হতা যেন জলের উপরে ভাসিয়া না থাকে, এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তৎপর হতা উত্তমিরূপে নিংড়াইয়া না ধুইয়া নিয়লিখিত যে কোন পরিশেষক্রিয়া করিবে, ঘণা—

(ক) ১৬ সের জলে ১॥০ তোলা পটাশবাইক্রোমেট মিশ্রিত করিয়া তাহাতে রঞ্জিত স্তা ১৫ মিনিট হইতে আধাঘণ্টাকাল সিদ্ধ কর। ইহাতে লাল আভাযুক্ত বাদামী থয়ের রং হইবে। (খ) ১৬ সের জলে ২॥০ তোলা হীরাক্ষ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে স্থতা আধ্যণটা ঠাণ্ডা অবস্থায় ডুবাইয়া রাখ। তৎপর পরিক্ষার জলে ধূইয়া, পূথক পাত্রে ১৬ সের জলে ২॥০ তোলা পটাশবাইক্রোমেট মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে ১৫ মিনিট ফিদ্ধ কর। ইহাতে খূব গাঢ় খয়ের রং হইবে। উক্ত যে কোন পরিশেষক্রিয়ার পর, ৪ তোলা সাবান ও ১॥০ ভোলা সোভার জলে স্থতা আধাঘণটা সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে ধূইয়া লও। খয়েরী রংএর উপর নানাপ্রকার স্থলার স্থলার রং পাইতে হইলে, খয়েরী রং করা স্থা বিসমার্করাউন, অরামিণ, মেদেনটা প্রভৃতি বেসিকজাতীয় রং খারা পরিশেষক্রিয়া (after treatment) করিতে হয়।

কার্পাসে তেজপাতা রং:-

হরিতকী চূর্ণ শতকরা ৩ ভাগ, পটাশ বাইক্রোমেট শতকরা ৩ ভাগ, জল স্থতার ওজনের ২০ ভাগ। রং-পাত্রে পরিমিত জলে হরিতকী চূর্ণ মিশাইয়া জাল দিয়া কাথ বাহির করিয়া ছাঁকিয়া লইবে: গরম অবস্থায় তাহাতে স্থতা ভিজাইবে এবং মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিবে। তৎপর পৃথক পাত্রে পরিমিত জলে পটাশ বাইক্রো-মেট মিশ্রিত করিয়া গরম অবস্থায় আধাঘণ্টাকাল ট্রিট্ করিলেই প্রেক্ত রং কার্পাদে ফুটিয়া উঠিবে, পরে ধৌত করিয়া শুকাইবে।

কোভিনিহাকৈ ও লোক্ষা—দাধারণতঃ পশম ও রেশম রং ও ছাপানর জগু বাবহুত হইয়া থাকে।

विভिन्न मद्राफल्डे विভिन्न द्वर इब्र, यथा-

এলমিনিয়া:	E BRISKE II			
এলুমিনিয়াম মরছেন্ট লোহ			ল্ ল	
हिन हिन	89		্ৰে গুণী	
ত]ম্র	25 .	4	া লাল	
719	22		কাল্চে বেশ্বণী	

রেশম ফট্কিরি দারা মরডেণ্ট করিয়া যে ভাবে এলিজারিণ দারা রং করা হয়, ঐ প্রণালীতে কোচিনিয়াল ও লাকা দারা রং এ করা হয়। ইহাকে চাঁচ বা পালা বলা হয়।

্ হাটিক—একা রং করে না। গাঢ় কাল রং করিতে লগ্উডের সহিত এবং পীতাভ লাল রং করিতে এলিফারিণের সহিত ব্যবহৃত হয়।

কার্পাহেস লগ্ উড্র্যাক (Logwood black on cotton)-

৴> সের স্তার জন্ত — সে প্রক্রিয়া : — বেসিক বা ক্ষারজাভীর রং করিতে যেমন প্রথমে হরিতকী অথবা টেনিক এসিছের জলে স্তা ছ্বাইয়া রাখিতে হয়, এই লগ্উড্ য়ং করিতেও সা° ডিগ্রী হইতে ২° ডিগ্রী রটায়াডেল হরিতকী বা টেনিক এসিডের জলে এক রাত্র ছ্বাইয়া রাখিবে।

২য় প্রক্রিদা—ভংপর নিংড়াইয়া ৪° দ্বিত্রী টোয়াডেল নাইট্রেট্-অবআয়রপের জলে ৬ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিবে। ব্লু য়াাকের জন্ত নাইট্রেট্-অবআয়রপের পরিবর্প্তে পটাশ-বাইক্রোমেট ব্যবহার করিবে।

তম প্রক্রিয়া :—তংপর ক লিচুণ বা চকের জলে স্থতা ১৫ মিনিট ভিজাইয়া মাথিয়া পরিজার জলে উত্তমরূপে ধুইবে এবং নিংড়াইয়া ভিজা শ্বস্থায় রং করিবে। 8র্থ প্রক্রিয়া:—জল ১৬ সের। লগ্উ জ্কাথ (logwood extract) ৭৪০ ডোলা, ফাষ্টিক কাথ ৬০ ডোলা, সোডা ৩ ডোলা, তুঁতে ১৪০ ডোলা।

উক্ত জলের সহিত লগ্উড জাথ, সোডা এবং তুঁতে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে উক্ত নিংড়ান, ভিজাস্তা ফুটস্ত অবস্থায় > ঘণ্টা সিদ্ধ করিবে এবং নিংড়াইয়া না ধুইয়া শুকাইবে। তৎপর — ধ্ম প্রক্রিয়া:—

জেড ুর্রাক করিতে হইলে ৮০ তোলা হী মাক্ষ এবং ব্র-ন্লাক করিতে হইলে ১॥০ তোলা পটাশবাইক্রোমেট ২০ সের জলে গুলিয়া ভাহাতে উক্ত রঞ্জিত স্তা ২০ মিনিট কাল গ্রম অবস্থায় ট্রিট করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইবে। তৎপর—৬ ঠ প্রক্রিয়া :—

পরিমিত জলে ৩ তোলা সাবান সহ উক্ত স্থতা আধঘণ্টাকাল সিদ্ধ ক্রিয়া পুনরায় ধুইবে এবং নিংড়াইয়া শুকাইবে।

প্ৰাক ও বেশমে লগ্উড ্লাক (Logwood black on wool & silk):—

কাপানের ভায় হরিতকী বা টেনিক এসিডের জলে ভিজাইয়া রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই।

১ম প্রক্রিয়া: — গা০ ভোলা হইতে ১১ ভোলা হীরাক্ষ, ৩ ভোলা হইতে ৪গা০ ভোলা তুঁতে এবং ৪ ভোলা পটাশবাইজোমেট ৩০ সের জলে গুলিয়া, তাহাতে /১ এক সের পশম বা রেশম ১০০ ঘণ্টাকাল দিদ্ধ করিবে এবং পরে নিংড়াইয়া—২য় প্রক্রিয়া: গা০ ভোলা লগ্উড কাথ, ৬০ ভোলা ফাষ্টিক ক্রাথ, ১০ সের জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জলে অনুমান ১ ঘণ্টাকাল গ্রম অবস্থায় স্তারং করিবে এবং পরে না ধুইয়া নিংড়াইয়া গুকাইবে।

प्रदेश:-

ভায়লেট আভাযুক্ত কাল বং করিতে হইলে, বংপাত্রে ১৫০ তোলা ফট্কিরি ব্যবহার করিবে।

্বু-ক্লাক বা নীলাভ রং করিতে ১ম প্রক্রিয়া নিম্নলিখিত উপাদানে করিবে, যথা:—

পটাশ-বাইক্রোমেট হাও ভোলা, সালফিউরিক এসিড ১॥০ ভোলা অথবা ক্রীম-অব-টারটার ৪ ভোলা এবং অক্সেলিক এসিড ২।০ ভোলা ৩০ সের জলে উক্ত উপাদান সমূহ গুলিয়া তাহাতে ফুটস্ক অবস্থা: ১ " ১ ঘণ্টাকাল ট্রিট করিয়া পূর্ববিৎ রং করিবে।

ঘষায় উঠা নিবারণার্থে হতা রং করিবার পর সাত তোলা তুঁতে জলে গুলিয়া দেই জলে ১৫ মিনিট কাল হতা ভিজাইয়া রাখিবে।

লগ্উও বাজারে কাথ, ক্রিষ্টাল বা টুকরা অবস্থায় পাওয়া যায়। কাথের ৩ ভাগের ১ ভাগ ক্রিষ্টাল বা টুকরার প্রয়োজন হয়। লগ্উড্ সাধারণতঃ গাঢ় কাল রং ক্রিতে ব্যবহার হইয়া থাকে। অবশ্য বিভিন্ন মরডেণ্টে বিভিন্ন রং পাওয়া যায়, যথা—

সরতে ভিল্মিনিয়াম হইতে বেগুণী, লৌহ হইতে কাল, তাম হইতে নীল এবং টিন হইতে উজ্জ্ব রক্তাভ নীৰ রং।

মিশ্রিত করিয়া সেই জলে > মেনিটকাল ভিজাইয়া রাখিবে, কিন্তু লালাভ (reddish) হইলে পুনরার সাবানের জলে সিদ্ধ করিবে। রেশমের উপরও এই রং হয়। রং প্রণালী ফর্পাসের ভায় কিন্তু পশমের উপর এই রং কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এনিলিন Ash বা পাকা ছেয়ে রং:-

বং-প্রণালী এনিলিন ব্লাকের ভাষ। বং এবং অভাভ উপকরণের
পরিমাণে মাত্র পার্থকা, যপা—জল ২০ সের। পটাশ-বাইক্রোমেট
২ ভোলা। এনিলিন সল্ট ২ ভোলা। হাইড্রোক্রোরিক এসিড ১৷ ভোলা।
সালফিউরিক এসিড ১৷ ভোলা।

এই প্রণাক (Aged Black):—এনিলিন ব্লাকের এই প্রণালীতে সাধারণতঃ কাপাস বস্ত্র, থান কাপড়, ছাতার কাপড় প্রভৃতি পাকা কাল রং হইয়া থাকে। এনিলিন সন্ট প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থের জাবণে কাপড় ভিদ্যাইয়া শুকাইবে, তৎপর যে পর্যান্ত না কাপড় গাঢ় সবুজ রং ধারণ করে (১২-২৪ ঘণ্টা) একটি ঘরের ভিতয় আট্কাইয়া রাখিবে এবং ইহাকেই বলে "(Aging)". সালফিউরিক এসিড সহযোগে টিট করিলে গাঢ় কাল রং ধারণ করিবে।

১০০ পাউত্ত কাপড় রং করিতে:—

- ৬ পাউও এনিলিন সল্ট ২ গালেন জলে সলিউশন করিবে।
- ২ পাউত্ত সোভিয়াম ক্লোরেট-৪ পাউত্ত জলে সলিউশন করিবে
- ৪ আউন্স তুঁতিয়া ৪ পাউও জলে স্লিউশন করিবে।
- আউল এমোনিয়াম ক্লোরাইড ২ পাউও জলে দলিউশন করিবে।
- ৪ আউন্স এলুমিনিয়াম এ টেটের ১৫⁰ টোয়াডেল দ্রাবণ করিবে। উক্ত সলিউশনগুলি একত্র মিশ্রিত করিবে এবং জল মিশাইয়া

১২০ ডিগ্রী টোয়াডেল করিবে। এই মিশ্রমাবণে কাপ্ত খুব ভাল করিয়া টিট্ করিবে। Paddsng Machine এর সাহায্যে এই রং । ভাল হয়। প্যাভিং এর পর॰ কাপ্ড ১২-২৪ ঘণ্টাকাল ঘরের ভিতর হাওয়া লাগাইবে। যখন দেখিবে যে কাপ্ড গাঢ় সব্জ রং ধারণ করিয়াছে তখন কাপ্ডের ওজনের শত করা ৬ ভাগ পটাশ বাইক্রোমেট ও ২ ভাগ সালফিউরিক এসিড ২০ গুন জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শেই জলে ৮০০ ৫ উত্তাপে কাপ্ড আধাঘণ্টাকাল টিট্ করিলে কাপ্ডের রং উজ্জ্বল ও গাঢ় কাল হইবে। পরে ন্সাবান ও নটাক্রেড অয়েল সহযোগে জিল্লা করিবে।

ন্ত্ৰীম ব্ল্যাক্ (Steam Black):—এনিলিন ব্লাকের এই প্রণালীও কার্ণাস বন্ধ রং করিবার জ্লু ব্যবহৃত হয়। এনিলিন এবং ম্লুলাল দ্বাবণ সহযোগে কাপড় ট্রিট্ করিয়া শুকাইবে এবং ২ ম্নিটকাল শ্রাম, করিলে গাঢ় সবৃদ্ধ রং ধারণ করিবে; তৎপর পূর্ব্বোক্ত পটাশন্বাইক্রোমেট ও সালফিউরিক এ দিড সহযোগে পূর্ব্ববৎ ট্রিট্ করিলে, কাপড় গাঢ় কাল রংএ পরিণত হইবে।

Oxidising Agent—পটাশ বাইকোমেট (K^2 Cr_2 O_7), দোডিয়াম বাইকোমেট (Na_2 Cr_2 O_7), দালফিউরিক এসিড (H_2 So_4), হাইড্রোরেক এসিড (Hcl) ইত্যাদি।

এনিলিন প্লাক পরীক্ষা (Testing of Anillne Black):-

মঞ্জিত স্তা ২ ডিগ্রী টোয়াডেল ব্লিচিং পাউডারের জলে ডুবাইয়া বাখিলে আউন রং ধারণ করিবে। সালফার রঞ্জিত হইলে রং সাদ। (Bleached) হইয়া বাইবে।

ক্ষেক্টী বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়:-

এনিলিন ব্লাক পাকা বটে, কিন্ত (১) ঘষায় উঠা বারণ করা শক্তন (২) রং করিবার সময় নরম (Tender) হওয়ার থুব বেশী আশকা,

(৩) বং করিবার পর ভাল করিয়া না ধুইলে হতা পচিয়া যাওয়ার এবং
- Brownish হওয়ার সন্থাবনা যথেষ্ট (৪) বং করার পর ঠিক ভাবে
Oxidation না হইলে বং Greenish ইইয়া বায়, (৫) এনিলিন রঞ্জিত
হতা ওজনে শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। (৬) এই রংএর
নিজস্ব কোন বর্ণ নাই। Aniline হইতে উদ্ভব। এই রংএর
Oxidationএর ৩টা অবস্থা, যথা- প্রথম অবস্থা—Blue Indamine,
বিতীয় অবস্থা—(গ্রীণ্) Emeraldine এবং যথন আরও Oxidised
হইয়া কাল হয় তাহা ভৃতীয় অনুষ্যা—Nigraniline.

(১০) ভ্যাট্ জাতীয় রং (Vat Colours)

এই শ্রেণীর রং দর্বাপেক্ষা পাকা এবং দাধারণতঃ কার্পাদভরজাত পদার্থ রং করিতে ইহা বছল, পরিমাণে ব্যবহৃত হইন্না থাকে। এই জাতীয় রং উগ্রক্ষার (Strong Alkali) ও দক্ষোচক পদার্থের (Reducing Agents) সাহায্য ব্যতীত সাধারণ জলে গলে না। এই কারপে এই রং পশম ও রেশমের উপর কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। এই জাতীয় ভ্যাট ২ শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—(১) ইণ্ডিগো ভ্যাট (Indigo Vat) এবং (২) এন্থ্রাকুইনোন ভ্যাট (Anthraquinone Vat).

ইণ্ডিগো ভ্যাট্ প্রস্তুত করিবার বছবিধ প্রণালী আছে তন্মধ্যে দেশী নীল ভ্যাট্, হীরাক্ষ ভাট্, দস্তা ভ্যাট্, হাইড্রোসালফাইট ইত্যাদি ভ্যাট্গুলির প্রচলন বর্তমান ক্রত্রিম ভ্যাট্ প্রণালী বাহির হওয়ার পূর্বে থুবই বেশী ছিল; কিন্তু এই ভ্যাটে একমাত্র নীল রংই হইয়া থাকে। (১) নীল ভ্যাট (Indigo Vat) (ক) দেশী নীলেৱ ভ্যাট প্রস্তুত ও রং প্রণালী :— ইহাকে বলে Fermentation Vat.

একটি জালা মাটিতে গুলদেশ পর্যান্ত পুতিয়া তাহাতে ৩ মণ জল, ৩ দের সাজিমাটি ও আধাসের কলিচ্ণ (slaked lime) দিয়া ২ দিবস পর্যান্ত প্রভাহ এ৪ বার নাড়িয়া দিবে। পরে উহাতে দৈড় পোয়া নীল (Indigo) দ্বিয়া, দেড় পোয়া কলিচ্ণ এবং দেড় পোয়া সাজিমাটি মিশাইবে। এই অবস্থায় এ৪ দিবস প্রতিদিন এ৪ বার করিয়া নাড়িবে। তৎপর পুরাতন নীলের ভ্যাট হইতে ২ সের আন্দাজ গাদ (sediment) আনিয়া উক্ত জালাতে মিশ্রিত করিবে। প্রভাহ এ৪ বার করিয়া নাজিতে নাড়িতে সপ্তাহকাল মধ্যে বধন জলের বর্ণ মনুরক্তী রং ধারণ করিবে এবং জলের উপরিভাগে নীল রংএর ফেণা জমিয়া প্রাকিবে, তথন বৃঝিবে যে রংএর ভ্যাট বাবহা-রোপ্যোগী হইয়াছে।

চূণ অথবা সাজিমাটি কম হইলে জলের গন্ধ মিঠা হইবে এবং বেশী হইলে এমোনিয়ার গন্ধ বাহির হইবে। শীতকালে রংএর জাফার চারিদিকে ঘুটের আগুন দিলে রংএর জল সহজে ব্যবহারো-প্যোগী হয়, তানা করিলে সময় সাপেক্ষ, কিন্তু কোনক্রমেই জ্লের উদ্বাপ যেন ৫০°৫ এর বেশী না হয়।

জালায় হতা বং করিবার পর, পরবর্ত্তী দিবস যে পরিমাণ হতা রং করা হইবে তদত্বসারে নীল, সাজিমাটি ইত্যাদি মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। সাধারণতঃ আধাপোয়া নীলে />। সের হতা গাঢ় রং করা হয়। আধাপোয়া নীলের সঙ্গে এক পোয়া সাজিমাটি, এক ছটাক কলিচ্ণ, এবং আধাপোয়া গুড় মিশ্রিত করিতে হয়। একটি মাত্র জালায় বেশী পরিমাণ স্তা খুব সহজে এবং অন্ন সময়ের মধ্যে গাঢ় রং করা কঠিন, অতএব প্রয়োজন অমুদারে ৮।১০টী জালা পর প্র সাজাইয়া মাটিতে পুতিয়া ভাহাতে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে নীলের জল প্রস্তুত্ত করিবে ১ম জালা হইতে ২য় জালায় নীল বেশী বাকিবে, এইরূপ ১০ম জালায় সর্বাপেক্ষা বেশী নীল থাকিবে। সর্বাদা স্মরণ রাখিবে যে নীলের পরিমাণ অমুদারে অভাত্ত উপাদানের পরিমাণও বেশী হইবে।

স্তা প্রথমে ১ম জালায় রং করিয়া নিংড়াইয়া হাওয়া লাগাইয়া ২য় জালায় রং করিবে, এইরূপে রংএর গাঢ়তা অনুসারে, প্রয়োজন্ হইলে ১০ম জালা পর্যান্ত রং করিতে করিতে আসিতে হইবে।

সর্বশেষে নিংড়াও, হাওয়া লাগাও, ধোও এবং শুকাও। নীল রং আর এক উপায়ে থুব কম খরচে এবং অল সময়ের মধ্যে করা বায়; কিন্তু রং বেশী স্থায়ী হয় না; তথাপি বাজারে ইহার প্রচলন বেশী, যথা—

হতা প্রথমে ডাইরেক্ট জাতীয় কাল, বু অথবা লাল রং করিয়া ২।৩টি জালায় পর পর রং করিলেই অতি সহজে গাঢ় নীল রং ধারণ করিয়া থাকে। নীলরঞ্জিত হতার চাক্চিক্য বৃদ্ধি ক্রিবার জন্ত মেথিলিন বু, মিথিল ভায়লেট ইত্যাদি যে কোন বেসিক রং দারা পরিশেষ ক্রিয়া করিতে হয়।

(খ) হীরাক্ষ-ভাটি (Copperas Vat) প্রস্তুত ওরং প্রশালীঃ—

একটি ভাটে ১মণ ১০ সের জল রাখ। নীল ২া • সের, হীরাক্ষ গাত সের এবং কলিচুণ ১ সের একসঙ্গে জলে গুলিয়া ৬০ ° C অর্থাৎ হাত সহ্ করিতে পারে না এইরূপ গ্রম করিয়া উক্ত ভাটে ঢাল। এই ভাতে ষথেষ্ট পরিমাণে গাঁদ জমিবে, তাহা মাঝে মাঝে তুলিয়া ফেলিবে। এই অবস্থায় ২০ দিন রাখিয়া দিলে বথন জলের বর্ণ হরিদ্রাভ অর্থাৎ ময়ুর্ক্তী দেখাইবে, তথন ভাহাতে স্তা ভ্রাইয়া রং করিবে।

(গ) দেন্তাতি (Zinc Vat) প্রন্তত ওরং প্রণালী :
একটি ভাটে ০ মণ জগ রাধ। নীল এক পোয়া, দন্তার্থ ড়া
খাধাপোয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া উক্ত ভাটে ঢাল। কিছুকাল
পরে ভাটের জল যথন হরিছাভ অর্গাৎ ময়৾রকলী রং ধারণ করিবে
তথন হীরাত্য-ভাটের লায় তাহাতে স্তা রং করিবে। এই ভাটে
গাঁদ কম থাকে।

্বাজারে নীল রংএর পরিবর্ত্তে উা্যেমিন পিওর রু, ডায়েমিনোজেন রু, ডায়েমিন এজাে রু, ইত্যাদি কয়েকটা ডাইরেক্ট রং ধারা হতা রং করিয়া তুঁতে বা শটাশ-বাইক্রোমেট ধারা পরিশেষ ক্রিয়া (after treatment) করিয়া বিক্রয় হইতেছে, কিন্তু ইহারা কেহই নীলের স্থায় পাক্। নয়।

(ঘ) হাইড়োসালফাইট্ ভাটি প্রস্তুত ওরং প্রনালী:-

এই ভ্যাটের নীচে কোন গাঁদ জমে না, নীল খুব কম পরিমাণে
নষ্ট হয় এবং ভ্যাট, সহজে নষ্ট হয় না। অতি অল্প সমুদ্ধের মধ্যে
নীল সদ্ধৃতিত (reduce) করিয়া বং ক্রিভে এই হাইড্রোসালফাইট্
ভ্যাট্ই শ্রেয়ঃ। সাধারণতঃ নীল বং করিতে স্তা একট্ তামাটে
বং ধারণ করে, কিন্তু এই ভ্যাটে তাহাও হয় না

এই ভ্যাট প্রস্তুত করিতে নীল্ল, কষ্টিক সোড়ী, সভিয়াম হাইছো-সালফাইট ইত্যাদি বারা প্রস্টি ষ্টক্-ভ্যাট তৈরী করিতে হয়; পরে ঐ ষ্টক-ভাটি হইতে পরিমাণ মত নীলের জল অপর জালার কিম্বা পাত্রে আরও জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিবে। এই পাত্রে জলের পরিমাণ অনুসারে কৃষ্টিক লোডা স্লিউশন এবং স্ডিয়াম-হাইড্রোসালফাইট পাউডার ব্যবহার ক্রিবে।

ষ্টক ভ্যাট (Stock Vat):—

নীল সোয়া সের ঘষিয়া ১ মণ জলে মিশ্রিত করিবে এবং তাহাতে সোয়া সের কষ্টিক সোড়া সলিউশন (৪০০ ডিগ্রী টোয়াডেল) অথবা আধাসের ক্রিষ্টাল এবং তিন পোয়া সভিয়াম-হাইড়োসালফাইট পাউডার মিশ্রিত করিবে। আড়াই পোয়া এমোনিয়া মিশ্রিত করিবে খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। উক্ত ষ্টক্-ভাট্ হইতে পরিমাণ মত নীলের জল পূথক পাত্রে লইয়া কি প্রকারে বং-জাবণ প্রস্তত হয় তাহার প্রণালী, যথা—

ষ্টক্-ভাট্ হইতে ১০ তোলা নীলের জল লও, তাহাতে ৮ তোলা দিবদ্ উষ্ণ জল ও ৮ তোলা কষ্টিকদোড়া দলিউশন (২০ ডিগ্রী টোয়াডেল) মিশাও। তারপর তাহাতে ১ তোলা স'ডয়াম—হাইড্রোসালফাইট্ পাউডার মিশ্রিত করিয়া ৪০ তোলা জল মিশাও। তৎপর অল্প পরম করিয়া তাহাতে স্তারং করিবে। পরে নিংড়াইয়া কিছুঝাল শ্রিয়া লাগাইয়া সামান্ত এসিটিক এসিডের জলে ধৌত করিয়া নিংড়াইয়া ভিছমাল শ্রিয়া

(২) এন্থা কুইনোন, ভ্যাট্ রং (Anthraquinone Vat Colours)

এই শ্রেণীর রং বলিভে Indanthrene, Caledon, Cibanone ইভ্যাদি ট্রেড, নাম দিরা যে বিভিন্ন কোম্পানী ইয়েলো, অরেঞ্, ব্রাউন, গ্রীণ, ব্লু, ইণ্ডিগো, ভায়লেট্ইত্যাদি বহু রক্ষের রং বাহির ক্রিয়াছে ů.

তাহাই বুঝায়। এই সমস্ত বং Synthetic Dyes. বিগত বিতীয়ু মহাযুদ্ধের পর বাজারে B. A. S. F. Companyর স্পরিচিত ইন,ডানিগিণ, নামীয় রং এর তুস্পাপ্যতা হেতু সমপ্র্যায়ের রং বিভিন্ন কোম্পাণী বার যে ট্রেড, নামে বাজারে প্রচলন করিয়া আসিতেছে, তাহার তালিকা, ব্যা—

, উেড্ৰাম	কোম্পাণীর নাম
हेन डानिथि प्(Indanthrene)	B. A. S. F.
ক্যালিন্ডোন (Caledon)	I. C. I.
श्रीनर्डाधि प् (Sandothrene)	Sandoz
मिर्यात्नान (Cibanone)	CIBA,
টিনোন ক্লোরিণ (Tinon Chlorine)	Dupont
কারবান ্থি ণ্ (Carbanthrene)	Nacco.
मिलान् थिप् (Solanthrene)	Franc Colour
প্যারাডোন্(Paradone)	L. B. H.
এন্ধাুক্ইনোন্ (Anthrequinone) ছবিণ ডোণ্ (Durindone) ছবেণানুল্ (Durenthrene)	I. C. I,
BIRMALIT 1	

হাইড়ণ(H drone) এলগ্ল (Algol)

L. Cassela

Bayer

রং প্রণালী সকলেরই ইন্ডানপিব (Indanthrene) রংএর অনুরূপ।

এই বং পূর্ব্বে কাদ। বা পেই (paste) অবস্থায় পাওয়া যাইভ।
বর্ত্তিমানে পাউডার অবস্থায় পাওয়া যায় । কার্পাস তস্তুর উপর খুব
পাকা ও স্থন্দর স্থন্দর নানা প্রকার বং করিতে এই ইন.ডানথিণ,,
ক্যালিডোন প্রভৃতি টেছে নামের অস্থর্গত রং সমূহই বাজারে শীর্ষস্থান

অধিকার করিরাছে। ইহাও নালের তার দাধারণ জলে অদ্রবণীয়। একমাত্র ক্ষিকদোড়ো ও দন্তিয়াম হাইড্রোদালফাইট্ (Reducing Agetns) সহবোগে দকুচিত (reduced) হইয়া জলে দ্রব হয়।

বং করিবার পূর্ব্বে কোরা-হতা ধোওঁয়ার প্রণালী, যথা—> তোলা
দিকল BX, আইজিপন্টি অথবা টার্কিরেড অয়েল এবং > তোলা
ক্ষিক সোডা > মণ > েসর ফুটস্ত জলে মিশ্রিত করিয়া ভাহাতে > ॰
পাউও বা ৫ সের কোরা-হতা ্ ০া৪ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে পরিকার
জলে ধুইয়া লইবে।

কোরা-স্তা সাধারণতঃ তাড়াতাড়ি জলে ভিজে না, ভজাত নিকণ

BX, আইজিপন্টি অথবা টার্কিরেড অয়েল ব্যবহার করিয়া থাকে।

এসব ব্যবহার না করিলেও যে নাহয় তা নয়। ইহাদের ব্যবহারে
কোরা-স্তাজলে দেওয়া মাত্র ভিজে, সমভাবে দিছ হয়, কোমল হয়

এবং স্তার রং উজ্জল দেথায়।

ইন্ডান্থি'ন রংএর শ্রেণী বিভাগ এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্গত রংএর নামের তালিকা ও তাহাদের ভাাট্ দাবণের বর্ণ ঃ—

ইন ভাশগিব রং সাধারণতঃ চুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা--->নং প্রণালীর অন্তর্গত এবং ২নং প্রণালীর অন্তর্গত। প্রায় ইন ডার্নিগ্র রংই ভাটি-ডাবণে পৃথক রং দেখায়, কিন্তু রং করিবার পর যথন স্তার হাওয়া লাজান হয় অথন সভিয়াম-হাইড্রোনালফাইট উভিয়া যায় ফলে প্রকৃত রংটী আন্তে আন্তে স্তার উপর দৃষ্ট হয়।

^{*}Reducing Agents—অর্থাৎ বাহারা Oxigen এর পরিমাণ কমাইরা হাইড্রেজেনের পরিমাণ বৃদ্ধিকরে।

১নং প্রণালীর অন্তর্গত ইন্ডানখিণ, বংয়ের তালিকা ও তাহাদের যার যার ভাটি , দাবণের বর্ণ:-

রংএর নাম।

0

রংএর ভ্যাট্ প্রস্ত**ত হও**য়ার পর ভ্যাট্ দ্রাবণের বর্ণ।

इन,	ভান গ্রি	হৈছেলো জি. ই, পাউডার	আ	লিভ	
	\$	পিন্ধ বি পাউডার	হ	न्दम	
	ঐ	রবিন আর পাউডার	স	ব ্জে	नौन
ı	ঐ	রু আর এন, এন্ পাউডার	ন	ল	
	ঐ	বু আর, এদ এন, টা পাউডার	न	व	
	ঐ	द्व वि, मि, अम् अवः वि, मि भाषेषा	व्र नी	न	
	\$	নেভি ব্লু জি পাউডার	ন	वि	
	ক্র	ব্রিলিয়াণ্ট ভামলেট ৪ আর পাউডার	া ন	ोग	
	3	ব্রিলিয়াণ্ট ভায়লেট ৩ বি পাউডার	न	ोन	
	3	ব্রিলিয়াণ্ট ভায়লেট আর, আর পাউ	ভার ন	ौन	
	<u>A</u>	ব্রিলিয়াণ্ট গ্রীণ, জি, জি পাউডার	গ	াঢ় শীল	ī
	-	रिधारमण विकास व	এর ভাটি	প্রস্তুত	হত্তয়ার
	And a	1/	ভ্যাট স্ত্র		

नील ইন্ড়ানিথিণ বিলিয়াট গ্ৰীণ্ ৪ জি পাউডার আসমানী ব্ৰিলিয়াণ্ট গ্ৰীণ্ বি পাউডার অলিভ গ্রীণ্ ত্রিলিয়া**ন্ট** অরেঞ্জ জি, আর পাউডার ঐ গাঢ় নীঘ অবিভ গ্রীণ্বি, পাউডার ঐ গাঢ লাল ্শাকী জি, জি, মি পাউডার ঐ গাঢ় বেগুনি ডার্ক বু বি, ও পাউডার 9

২ নং প্রনালীর অন্তর্গত ইন ডান্থিন রং এর তালিকা ও তাহাদের যার যার ভাাট্ দ্রাবণের ਵਵੀਂ :--

রং এর নাম।

বংএর জল প্রস্তুত হওয়ার পর

ভাটি জাবণের বর্ণ।

ইন.ছান. থি ণ্ ইয়েলো ০ জি, এফ্ পাউভার অ**লি**ভ ক্র গোল্ডেন অরেঞ্জ জি, পাউডার ম্যাজেণ্ট। 3 গোল্ডেনু অরেজ ৩ দ্বি, পাউডার श्वारमधे खाउँन ক্র ব্রিশিয়াণ্ট অরেঞ্জ আর, কে পাউড়ার नान दुछे जात्रत्नहे ঐ ব্রাউন ৩ জি, টি, পাউডার লালটে ব্রাউন ঐ ব্রাউন বি, আর পাউডার रन परित वाडेन ঐ অলিভ ০ জি, পাউডার ব্রাউন ক্র ব্রাউন আর পাউডার লালটে ব্রাউন ঐ গ্রেবি, জি পাউডার

विनिया छ भारति व्यात्र, तकः, भाषेषात नामरे वार्षेन 3

২ নং বৃং প্রভালী—

> পাউণ্ড বা ৫ সের স্থতার অন্য-

२॥० म् জ ল ক্টিক সোডা (ক্রিষ্ট্যাল) ২ ভোলা ল্বণ (common salt) ৪০ ভোলা

*দজিয়াম হাইড্রোদালফাইট্ ২০ হইতে ৩০ ভোলা

উক্ত বে কোন ইন্ডান্থিণ, রং

॥৽ তোলা হইতে ১**৽ তোলা** (রংএর গাড়তা অনুযায়ী)।

মেকুল

মনোপল সোপ বা মেথিলেটেড স্পিরিট রংএর সমান।

*रानक। तर कतिरठ रहेरन राहेर्छ।मानकाहेहे अंत श्विमान **णात्र** ক্ম দেওয়া যাইতে পারে; কিন্ত ১৫ তোলার কমে হয় না।

১ ও ২নং রং প্রকালীর মধ্যে পার্থকা, ফা–

75

হাং বং-প্রণালীতে ভ্যাটের জল অপেক্ষাকৃত গ্রম একটু কম প্রহাবে। কৃষ্টিক সোভার মাত্রা কম এবং লবণ প্রয়োগটা এইন্থলে অধিকন্ত। অন্যান্ত প্রক্রিয়াক্তনমন্তই ১নং রং-প্রণালীর স্থায়, যথা—জল গ্রম ক্র, কৃষ্টিক সোডা মিশাও, লবণ মিশাও। পৃথক পাত্রে অল্ল পরিমাণ গ্রম জলে মনোপল সোপ গুলিয়া তাহাতে বং পেটু বা কাদা করিয়া তাহাতে আরও গ্রম জল মিশ্রিত করিয়া বেশ পাতলা করিয়া নেকড়ার ছাঁকিয়া উক্ত ভ্যাটে ঢাল। তৎপর ভ্যাটের জল নাড়িবার সেকে সজিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ আন্তে আন্তে মিশাইবে। এখন বেশ করিয়া কাঠি ধারা নাড়িতে থাক যে পর্যান্ত বং জাবণ প্রস্তুত না হয়। প্রস্তুত হইলে ৬০০ ডিগ্রী ভেন্তাপে স্তুতা ১ ঘণ্টাকাল ট্রিট্ কর তৎপর নিংড়াও, হাওয়া লাগাও, ধোও এবং সোডা সাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া প্রনাম পরিষ্কার জলে ধুইয়া নিংড়াইয়া শুকাও।

ইন, ডান্থিণ, নিশ্ৰ রংএর কয়েকটা ফরমুলী

১০ পাউও বা ৫ সের হতার জ্ঞ —

১ ৷ ইন্ডানিথিণ্থাকী:—

জল ।
ইন্ডানথি ণ্ ব্রাউন জি ২ তোলা

ঐ অবেঞ্জ জি ৮০ তোলা

ঐ ব্লু জি, দি, ডি ।০ ভোলা

কষ্টিক সোডা ২০ ভোলা

স্ডিয়াম হাইড্রোনালফাইট ২০০০ তোলা

২। ইন্ডানথি, ধানিঃ—

शामन

ख्य .

ইন্ডানথি ণ্ ইয়েলো ৩ জি, এফ্ ন তোলা ঐ ব্রিলিয়াট গ্রীণ, বি ১ ভোলা ক্টিক সোডা ২০ তোলা সভিরাম হাইড়োগালফাইট্ * ২০০০ তোলা ইন্ডানিথি বি, সোলালী মুলা ঃ-জ্ল शा मन ইন্ডানধিণ্গোল্ডেন অরেঞ্ও জি া ভোলা এ ব্ৰাউন ৩ জি, টী ১ ভোলা ক্ষিক সোড়া ২০ তোলা শোভিয়াম হাইড্রো**দাফাইট্** ∼ ২০—৩• তোলা - লব্ণ (common salt) ৪০ ভোলা ৪। ইন্ডাৰথি, বাউন মুগা:-জ্ব २॥ म् हेन छानथि व बाउँन कि, कि, ২ তোলা ঐ ৩ জি. এফ > ভোলা কষ্টিক সোডা ্ ২০ ভোলা मिष्याम हाहेर्छ। मानकाहे हैं ২০-৩০ তোলা ' न्दर्भ (common salt) ৪০ তোলা

ইন্ডানথি বা বাং এর করেকটী জ্ঞাতব্য বিষয়

া ইন্ডানথি বা বিলিয়াট পিল্ল আর, ইন্ডানথি বা বিলিয়াট
পিল্ল বি, ইন্ডানথি বা পিল্ল এবং ইন্ডানথি বা মাজেটা বি
এর রং জাবন প্রস্তুত করিতে প্রথমে ১০ সের খুব ফুটল্ড জলে অর্দ্ধিক
ক্টিক সোডা এবং সম্যক সভিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ মিল্রিত করিয়া
ভাহাতে বংএর পেন্ট বা কাদা যথানিয়মে নেকড়া ধারা ছাঁকিয়া

মিশাইবে এবং দ্রাবণটা প্রস্তুত করিবে। রংএর জল প্রস্তুত হইলে উহাদের প্রত্যেকেরই ভ্যাট্ দ্রাবণের বর্ণ হল্দে হইবে। ইত্যবসরে "অবশিষ্ট ২মণ ১০ সের জল একটা পৃথক পাত্রে হান্ত সহ্য পায় এইরূপ গরম কর এবং তাছাতে অবশিষ্ট কন্তিক সোডা ঢালিয়া দাও। অন্ধ পরিমাণ সডিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ও তাহাতে মিশাও। সর্বশেষে উক্ত :০ সের জলের রং দ্রাবণ্টা এই পাত্রে আনিয়া ঢাল এবং উত্তমরূপে নাড়িয়া দাও। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া যথা নিয়মে ৬০০ ৫ উত্তাপে হতা ভাহাতে রং কর

- , ২। ইন্ডানগ্রিণ্ রংকরিতে রং-পাত্র লৌহ, কার্চ বা মৃত্তিক। নিম্মিত হওয়া উচিত। পিতল এবং, তামার পাত্রে রং করিলে রং খারাপ হইবে।
- ত। ২ তোলার কম ইন্ডানিথি ব রং (৫ সের স্তার জন্ন) বাব-হার করিলে সভিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ ২০ হইতে ৩০ তোলা না দিয়া ১০ হইতে ১৫ তোলা দিলেও চলিতে পারে।
- ই। হাওয়া বা জল সংস্পার্শে সভিয়াম-হাইড্রোসাফাইটের শক্তি
 কমিয়া যায়, অতএব ইহা খুব সাবধানের সহিত মুধ বন্ধ করিয়া
 হাওয়া বা জল না লাগিতে পারে এইরূপ গুক্না ও ঠাওা জায়গায়
 রাখা উচিত।
- অসাবধানতাহেতু সভিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ বা কটিক সোভার

 चিক্তি যদি ক্মিয়া যায় তবে রং সঙ্গুচিত (reduce) হইয়া দ্রব হইকে না

 অর্থাৎ ভ্যাটের উপরিভাগে ফেলা ভাসিবে না এবং ভ্যাট্-দ্রাবণের বর্ণ

 বেই বংএর স্কেপ হওয়া উচিত তাহাও হইবে না। যদি কথনও এই

 অবস্থা ঘটে তবে সভিয়াম হাইড্রোসালফাইট্ কিছু েনী মিশ্রিত করিও।

€

যদি তাহাতেও ভাাইদ্রবণের বর্ণ পরিলক্ষিত না হয় তবে অল্প পরিমাণ ক্ষিক সোদা গুলিয়া আন্তে আন্তে নাড়িতে নাড়িতে মিশাইবে।

- ৬। রং করার পর স্তা নিংডাইয়া, না ধুইয়া, কিছুকাল হাওয়া লাগাইয়া, যদি প্নরায় অলপরিমাণ সঞ্জিয়াম হাইড্রোসালফাইট, জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জলে কিছুকালের জন্ত ডুবাইয়া রাধা যায় তবে রং অধিকতর গাড় হয় এবং কোন কোন স্থানে রং অসমান ভাবে ধরিয়া থাকিলে ভাহাও সমান হয়।
- ৭। বং করিবার পর হঠা হইতে হদি ভাজাতাড়ি কটিকসোডা ভাজাইতে হয় তবে রঞ্জিত হতা দাফফিউরিক এসিডের জলে কিছু কাল ভিজাইয়া রাখিলে হতা হইতে ক্ষার পদার্থ দম্প্রিপে দূরীভূত হয়। প্রতি ২০ গালন বা ২৪০ মণ জলে ১৫ হইতে ৩০ ভোলা এসিড মিশাইবে। কিছু হতায় যদি এসিড অংশ বর্ত্তমান থাকে তবে হতা অতি অল্ল সময়ে নরম হওয়ার আশহা, অতএব এইত্লে সর্বাশেষে সোডা ও সাবানজলে সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার জলে ধুইয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজন।
- ৮। ইন্ডানথিব বিলিয়াট অরেগ্র আর, কে এবং ভায়লেট আর, কে রং করিতে বথা নিয়মে রং গুলিয়া যদি নিয়মিত পরিমাণের বিগুন পরিমাণ লবণ মিশ্রিত করিয়া ঠাওা অবস্থায় রং করা যায় তবে রং অপেক্ষাকৃত গাঢ় হয়।
- ই। হাল্কা রং করিতে যদি অসমান (uneven) হয় তবে ঠাওা অবস্থায় (অবশ্য যথা নিয়মে রং গুলিয়া লইবার পর) স্তা ভ্যাটের মধ্যে দিয়া আস্তে আস্তে গ্রম করিবে এবং প্রতি ২০ গ্যালন জলে ৮ তোলা পেরিগ্যাল্ও মিশ্রিত করিয়া তাহাতে রঞ্জিত স্তা কিছুকাল ট্রিট করিবে।

১০। পূরাতন রং এর জল পুনরায় বাবহার চলে। নিয়মামূসারে একই জাবণে ৩:৪ বার রং করার পর আর রং করা উচিত নয়। দিতীয়বার রং করিতে পুরাতন রং জাবণে নিম্নলিখিত দিন্ধগুলি মিশ্রিত করিবে - "

১নং বং. প্রণালীর অন্তর্গত ইণ্ডানপি, ভাটে — কটিকসোডা ৮ হইতে ১২ তোলা।

সভিয়াম হাইড্রোস।লফাইট্ > হইতে ৩০ তোলা (রংএর গাঢ়তা অনুযায়ী)। •

ইন্ডানিথিণ্রং (ফিকারং ভ্যাটে) ১০ হইতে ১৫% কম।
 ঐ (গাঢ় রং ভ্যাটে) ১৫ হইতে ২০% কম।
 মনোপল সোপ— রংএর সমান।

২নং রং-প্রণালীর অন্তর্গত ইন্ডানগ্রিন্ ভ্যাটে— ক্ষিকসোডা ১০ হইতে ১১ তোলা।

শজিয়াম হাইড়োসাল্ফাইট্—২০ হইতে ০০ ভোলা।
ইন্ডানগুল্বং (কিকা বং ভ্যাটে) ১০ হইতে ১৫% কম।
এ , (গাঢ়বং ভ্যাটে) ১৫ হইতে ২০% কম।
মনোপল সোপ—বংএব সমান।
লবণ—পূর্বের ১০ অংশের ১ অংশ।

- ১১। ইন্ডানথিব ব্বং করিবার পরই যদি ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া দেওয়া হয় তাহাতে রংএর উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়।
- ১২। ইন্ডানপ্রিণ্ পাউডার রংকে পেই বাংকাদায় পরিণ্ত করিতে মনোণাল সোপ ব্যবহার করে, কিন্ত ভারার পরিবর্তে মেথি-লেটেড্ ম্পিরিট ব্যবহার করিলেও চলে।

১৩। ভ্যাট্ জাতীয় কাল (Black) রং করিতে /১ এক দের স্তার জ্ঞ রং ৮ ভোলা, কন্টিক ২৪ তোলা, হাইড্রোসালফাইট ১০—১২ তোলা, জল ২০ দের (দ্রোবণের উত্তাপ ৬০-৭৫ ে), রং করিবার পর স্তা গাঢ় গ্রীণ দেখাইবে। পরে ব্রিচিং পাউডারের ঠাণ্ডা দ্রাবণে আধ্বণ্টাকাল ট্রিট করিলে কাল-রং ধারণ করিবে। তংপর ঠাণ্ডান্ডলে ধৌত করিয়া সামাত্য এসিড বাথে ট্রিট করিয়া প্ররায় পরিস্থার জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

১৪। রং বাথের সঠিক উদ্ভাপ সর্বাদা যাহাতে সমান থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাথিয়া রং করিবে।

১৫। রেশম ও পশ্যে ভাটি রং করিতে বাথ খুব কম ক্ষারয়ক্ত করিয়া বাগে Protectol or Glue ব্যবহার করিতে হয়। রং প্রণালী—জল ১০০ গ্যালন, কষ্টিক ১৮ পাউগু, প্রটেক্টল ১ পাউগু, হাইড্রোসালফাইট্ ১ পাউগু, গ্রবারসন্ট ২০ পাউগু উত্তাপ ৫০°৫. কার্পাসের মত রেশম রং করিয়া নিংড়াইয়া এসিড বাগে ট্রিট্ করিয়া হাওয়া লাগাইয়া জলে ধুইয়া সাবানকাচা করিয়া শুকাইয়া লইবে।

পশমের বেলায় ৮০0c উত্তাপে ই ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিবে।

কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্যালিডোন রংএর নাম ও রং দ্রাবণের উত্তাপ—

রু—5G 800, R 800, R, c 800; Dark B. M. 800, বং দাবণের উদ্ধাপ 60°.c

গ্রীণ,—জেড্ গ্রীণ্ 2G 800, 3B 800, B 800 (উকাপ 45°c —50°) R. C. 800—রং দ্রাবণের উত্তাপ ৬০° ৫: ইয়েলো— 5G 600, G.N.800(উত্তাপ 60° c)

শবেগ্ৰ-ক্যালিডোন—গোল্ডেন G, 2R T, Brill. 4 R (উত্থাপ60°c.)
খাকী—ক্যালিডোন—2G 800 R 300 (উত্থাপ 60° c)
ব্যাউন—ক্যালিডোন—G 800, G G 800, R 800, R T 800

F F R 800, ডার্ক 6 R 300, S. B. R 800, Dark 5 R 800, (উত্তাপ 45°c)

ভাষপেট —ক্যালিডোন—Brill. R.600. (উত্তাপ 45°c), Brill R800 (উত্তাপ 60°c)

ক্যালিডোন মিশ্র রংএর ক্ষেক্টী ফরমুল।

/ধ পাচনের স্তার জ্ঞাল

- ১ 1 Jade green × N ৩ তোলা, yellow 5 G ১ হৈ তোলা, কষ্টিক দোষা ৩০-৪০ তোলা, হাইড্রোদালফাইট ৩০-৪০ তোলা। (পারট গ্রীণ্)
- ২। Brown G G ৩ ভোলা, Golden orange 3G ১ই ভোলা, ক্ষিক সোডা ৩০ ভোলা, হাইড্রোসালফাইট ৩০—৪০ ভোলা। (মুগা বং)
- ও। Golden orange 3G ২ তোলা, Durindon Pink F F তোলা, ক্ষিক সোডা ৩০ তোলা, হাইড্রোসালফাইট ৩০—৪০ তোলা। (চাঁপা রং ১)
- ৪। Brown S.B.R ২ তোলা, Durindon Pink F. F ই তোলা, কৃষ্টিক সোডা ৩০-৪০ তোলা, হাইড্রোসালফাইট্ ৩০-৪০ তোলা। (মাফ্রং)।

প্রতিহাটে ১০০ পাউগু সূতা রং করিবার জ্ন্য ভ্যাট রংয়ের কয়েকটি ফরমুলা—

1st. Lot—Caledon Jade Green 2 G 2100 1 lb.
10 oz. Caustic 10 lbs. Hydros 3 lbs.

3

2nd. Lot-Colour 1 lb. 8 oz. Caustic Soda 5 lbs. Hydros 3 lbs.

3rd. Lot-Colour 1 lb. 8 oz. Caustic Soda 5 lbs.

1st. Lot—Caledon Blue 2R 800 2½ lbs. Caustic 12 lbs. Hydros 4 lbs.

2nd. Lot-Colour 2 1 lbs. Caustic 6 lbc. Hydros 4 lbs.

3rd. Lot-Colour 2 } lbs. Caustic 6 lbs. Hydros 4 lbs.

Ist. Lot—Caledon Dark Blue 2R 800 2 lbs.

Caustic 12 lbs. Hydros 3 lbs.

20d. Lot-Colour 2 lbs. Caustic 5 lbs. Hydros 3 lbs.

3rd. Lot-Colour 2 lbs, Caustic 5lbs. Hydros 3 lbs.

1st. Lot-Caledon Purple 4 R 1 lbs. Caustic 10 lbs. Hydros 3lbs.

and. Lot-Colour 12 lbs. Caustic 5 lbs. Hydros 3 lbs.

3rd. Lot-Colour 11 lbs. Caustic 5 lbs. Hydros 3 lbs

1st, Lot—Durindon Pink F. F. 400 1lb. Caustic 8 lbs. Hydros 3 lbs.

2nd Lot-Colour 1 lb. Caustic 5 lbs, Hydros 3 lbs.

3rd, Lot-Colour 1 lb, caustic 5 lbs. Hydros 3 lbs,

আই সি আই কোম্পানীর এন্থাকুইনোন্ ভাট়ে প্রনালী —

রং শতকরা ৩ ভাগ, T.R. all ৩ ভাগ, কাষ্টক ১৩° ভাগ, সোডিয়াম হাইড্রো দালফাইট ৮ ভাগ, জল ২০ গুন, ক্লাবণের উত্তাপ ৬০° c. সময় ৪৫—৬০ মিনিট রং + T.R. oll এ একটি পেষ্ট্ প্রস্তুত কর, তাহাতে গরম জল মিশাও

+ কিষ্টিক সোডার ই অংশ + আরও গরম জল, উত্তাপ ৬০° с

+ হাইড্রোসালফাইট্ এর ই অংশ। এখন ১০—১৫ মিনিট কাল

অপ্রেক্ষা কর। তংপর বাদবাকী কৃষ্টিক সোডা ও সোডিয়াম
হাইড্রোসালফাইট্ রং পাত্রে মিশাও, উত্তাপ ৬০° с. রং পাত্রে

উক্ত রং জাবণের কিছু কিছু করিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া তাহাতে স্তা

রং কর। Level dyeing এর জন্ত রং জাবণ অল ২ মিশাইয়া

স্তা রং করিতে হয়। ত'ive, Brown, orange, প্রভৃতি রং করিতে

শতকরা ২৫—৩০ ভাগ লবুণ (Nacl) অথবা প্রবার সন্ট (Na2 so)

১৫ মিনিট রং করার পর মিশ্রিত করিতে হয়।

তিক্ত কোম্পানীর ভূরিন ডোন ভ্যান্ত প্রাক্তিন লালা বং প্রণালী একই, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বং পাত্রেই সমস্ত রং, কষ্টিক সোড়া এবং হাইড়োসালফাইট্ মিশ্রিত করিয়া ৮০০ ৫ উত্তাপে বং দ্রাবণ প্রস্তুত করিয়া ছাকিয়া লইয়া পুনরায় সামান্য কষ্টিক ও, হাইড্রোজ মিশ্রিত করিয়া বং করিবে। সময় একট্ বেশী প্রয়োজন বং বাথের উত্তাপ ৩০০ এর নীচে না আসে।

ু ইভিগোসল (Indigosols)

ইহা সহজে জলে জব হয়। কাপনিস, রেশম, কৃত্রিম রেশম ও পশম রঞ্জিত হইয়া থাকে।

কার্সাল, ব্রেশম ও ক্রতিম ব্রেশম রং প্রকালী—
শতকরা শতকর বিলাগি ব

-6

আর একটি ফরমুলা-ইণ্ডিগোদল জাবণে ট্রিট্করার পর ১০০০ ভাগ জলে ২০—১০ ভাগ ফেরিক কোরাইড, ২০ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও ২০ ভাগ লবণ মিশ্রিত করিয়া স্থতা বা কাপড় ট্রিট করিবে।

পশ্ম রং করিবার ফরমুলা—ইণ্ডিগোসল রং পরিমাণ মত, পশমের ওজনের শতকরা ৪ ডাগ এদিটিক এদিড, ৩ ভাগ ফরমিক এসিড, ১০ ভাগ গ্রবার সভট সহ যোগে 🕹 ঘণ্টাকাল সিজ করিবে। পরে ঐ রং দ্রাবণে ২ ভাগ সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া আরও है ঘণ্টা দিন্ধ করিবে। পরে ঠাণ্ডা অবস্থার ইণ্ডিগোসলের ওজনের 🖟 অংশ সোডিয়াম নাইটাইট্ ছারা > মিনিট কাল ক্রিয়া করিবে, পরে সালফিউরিক এসিডের মৃত্ জাবণে (১০০ ভাগ জলে ২ ভাগ এ্সিড) ৩৫⁰০ উত্তাপে ৪৫ মিনিট কাল ডিট্ করিয়া রং ফোটান হয়।

কয়েকটি Indigosol রং এর নাম, যথা—

Indigosol Pink TR Extra, Violet AZB, O, OR, HB, AZG, Green 1B ইত্যাদি।

সোলেডন (Soledon)

কার্পাদের উপর হালক। রং করিতে এবং রেশম রং ক্রিতে এই ভ্যাট্জাতীয় রং বিশেষ উপযোগী। এই গ্রুপে Soledon Jada green একটি বিশেষ স্থপরিচিত রং। রং প্রণালী—প্রয়োজন মত রং, কার্পাদের ওজনের শতকরা ২০ ভাগ গ্রবার সন্ট অথবা ১০ ভাগ লবণ জলে নিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিছুকাল ঠাণ্ডা অবস্থায় ট্রিট করিয়া ই ঘণ্টা কাল মধ্যে ৬০ ° c উত্তাপ বৃদ্ধি করিবে, এবং ঐ উত্ত'পে আরও 🕏 ঘণ্টা কাল রং করিবে। পরে নিংড়াইয়া নিম্ন জাবণে ট্রিট্ কবিবে—১০০ গ্যালন জলে ১০ পাউণ্ড সোডিয়াম নাইট্রাইট্ মিশ্রিত করিয়া এই ৩০° ে উত্তাপে ই ঘণ্টা ট্রিট্ করিবে। পরে ১০০ গালন জলে ১০ পাউও

সালফিউরিক এনিড ছারা একটি দ্রাবণ তৈয়ার করিয়া ঐ দ্রাবণে স্তা ঠাণ্ডা অবস্থায় ১০ মিনিট কাল টুট্ট্ করিয়া ধুইয়া সাবান কাচা করিয়া ৺ শুকাইবে। এই গ্রুপের ইয়েলো এবং প্রাউন রং করিতে পূর্ব্বেক্তি নিয়মে রং করার পর সোডিয়াম নাইট্রাইট্ দ্রাবণের পরিবর্ত্তে নিয় লিখিত জাবণ ছারা ৬০°৫. উত্তাপে ট্রিট্ল করিয়া লইবে—১০০ গ্যালন জলে ১০ পাউণ্ড বাইক্রোমেট-অব-পটাশ ও ১০ পাউণ্ড সালফিউরিক-এসিড। এই শ্রেণীর রং ছারা পশম ইণ্ডিগোস্থের ন্যায় রং করিবে—কেবল মাত্র বং দ্রাবণে এসিড দিবে না।

॰ ইন্ডান্থিপ ও অনাান্য ভ্যাট্ জাতীয় রং পরীক্ষা:-

১। রঞ্জিত হতা সোডিয়াম-হাইড্রোসালফাইট্ হারা ট্রিট্রুক্রিলে রংএর হঠাৎ পরিবর্ত্তন ঘটবে; কিন্তু নিংড়াইয়া হাওয়া লাগান মাত্র পুনরায় প্রকৃত রং ধারণ করিবে ।

ই । নমুনাটী Sodium Hydrosulphite and Sodium Hydroxide সলিউশনে গ্রম করিলেই প্রায় রংহান ইইবে। রংএর জল ছারা ফিল্টার পেপারে দাগ ফেল এবং হাওয়া লাগাও। আধাবন্টার মধ্যে যদি রং ফিরিয়া না আসে তবে Dilute Hydrogen Peroxide সলিউশনে ট্রিট্ করিবে; তবু যদি রং ফিরিয়া না আসে, ব্ঝিবে Vat Colour নয়। রং যদি ফিরিয়া আসে তবে ব্ঝিতে ইইবে যে ইহা Vat Colour.

(22)

ন্যাপথল বা বেনথল (Napthol or Brenthol Colours)

ইহাকে AZO অথবা Developed Colour বলে। এই জাতীয় বং ধারা কার্পাস, পাট, কয়ের ইত্যাদি রং করা বায়; কিন্তু সাধারণতঃ কার্পাস (cotton) রং করিতেই ইহা বেশী বাবছত হইয়া থাকে। অতি অল সময়ে এবং কম পরিশ্রমে পাকা রং করিতে তাপথল বা ত্রেনথল রংই বাজারে সর্বাপেক্ষা বেশী আদর পাইয়া থাকে। এমন কি, বহু মিল ও ফাল্টরীতে বর্ত্তমানে এই রংই সর্বোচ্চহান অধিকার করিয়া বসিয়াছে ! গ্রীণ্ অর্থাৎ সবুজ রং ভিন যে কোন রং এই শ্রেণীর রং হইতে পাওয়া যায়। বং প্রণালীটী খুবই সহজ এবং ফুক্লর, এক রকম মাজিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই রং সোডা, সাবান, এসিড, এমনকি ব্লিচিং-এও পাকা, কিন্তু আলোতে আতে আতে ফিকা হইয়া থাকে। তাপথল ও ব্রেনথল একই জিনিম—বিভিন্ন কোম্পাণীর—তাই, নামে মাত্র পার্থকা।

এই রং করিতে মাত্র গুইটা পাত্রের প্রয়োজন। ১ম পাত্রে আপথল অথবা ত্রেনথলের জল, ২য় পাত্রে ডেভেলপিংস্ট অথবা Baseএর জল থাকিবে। ধোওয়া, নিংছান, ভিজা হতা প্রথমে জাপথল অথবা ত্রেনথলের জলে ডুবাইবে। ইহাকে Impregnation বলে। তংপর নিংড়াইয়া বিতীয় পাত্রে ডেভেলপিংসট অথবা Base এর জলে ডুবান মাত্র হং ধারণ করিখে। ইহাকে বলে Developing.

গ্রাপথল ও ব্রেনথল এবং ডেভেলপিং সণ্ট ও Base বহুবিধ। নিমে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন তালিকা দেওয়া গেল।

ন্যাপথল ও ব্রেন্থলের তালিকা (List of Naphthols & Brenthols)

= বেন্থ্ৰ A.S A.S <u> সাপথল</u> M.N A.S-B.S=ভ্রেনথল লাপথ ল ভাপথৰ A.S-33.0% বেন্থ্ল A.N A.S-R.L = বেৰথৰ P.A লাপথল A.S-S.W=ব্রেন্থল B.N গ্যাপথল সাপধল A.S-G = বেনথল A.T F.O সাপথল A.S-B.G = ত্রেনথল D.A A.S-B.R = (अन्थन **গ্রাপথল** G.T A.S-T.R = (3नथन <u> সাপথল</u> A.S-O.L = (बन्धन F.R **গ্রাপথ**ল A.S-S.R = ব্ৰেন্থল R.B লা**প**থল B.T A.S-L.B = ত্রেন্থল গ্ৰাপথ ল A.S-G.R = (खन्षेन N.G ত্যাপথল A.S-D = (ब्नथ्न O.T লাপথল A.S-S.G গুণ থল A.S-E = (ब्नथ्न B.B গ্রীপথল M.A A.S-L.T = ত্রেনথল গুপথল A.S-I.T.R গ্রাপথল

ডেভেলপিং সল্ট ও ডেভেলপিং বেছের ভালিকা

काष्टे हैरायला मन्छे—G.C ফাষ্ট অরেঞ্জ সল্ট—G.C ফাষ্ট অরেঞ্জ সণ্ট-G.R कांडे व्यद्भ मर्न्हे - R कां छे कांत्रलि मन् हे—G.G काष्ट्रे कांत्रलाहे मन्हे-R, कांष्ट्रे दाख मन् हे—G. G. ফাষ্ট রেড সল্ট—G. L. ফাষ্ট রেড সল্ট-B. ফাষ্ট রেড সল্ট-R. L, कांष्टे त्रिष्ठ मन् हे—R. C. ফাষ্ট ব্লু দল্ট—B. ফাষ্ট ব্লু সল্ট-B. B. काष्टे व्र. मन् हे—R. R ফाष्टे ब्राक् मन्हे-K. काष्ट्रे कदिन् मन् हे—V. Conc ফাষ্ট করিত্ব সল্ট—L. B.

काष्ट्रे शार्ल है नन् हे—G. B

(List of Developing Salts) (List of Developing Bases) द्यनर्थंन काष्टे है(यरना G. C. Base ব্রেনথল ফাষ্ট অবেঞ্জ G. C. Base त्वनथन कृष्टि व्यद्ध G. R. Base ব্রেনথল ফাষ্ট অরেঞ্জ G. বেনগল ফাষ্ট হারলেট্ G.G. Base, 'खनथन , कांडे अन्नतन्ति R. C. Base खनथन कांहे कांत्रला G. C. Base ব্ৰেনথল ফাষ্ট রেড G. L. Base ত্রেনথল ফাষ্ট রেড B. Base ব্রেনথল ফাষ্ট রেড K, B, Base ত্রেনথল ফাষ্ট রেড R. C. Base . ব্ৰেনথল ফাষ্ট রু B. Base, ব্ৰেন্থল ফাষ্ট ডাৰ্ক ব্লু B. Base ব্ৰেনথল ফাষ্ট বড়ডো G. P. Base ৱেনথল ফাষ্ট গার্ণেট G. Base ব্ৰেন্থৰ ফাৰ্ছ গাৰ্ণেট G.B.C. Base

বর্ত্তমানে সল্টের ট্রেড্নাম "ফাষ্ট্" হলে "ি ট্রভাসোল" ও চলিতেছে त्यभन "कृष्टि हेरप्रत्ना-मन्दे G. C" ऋत्न खिलामान हेरप्रत्ना मन्दे G. C

0

- >। इन्दिर्हे कमना = छान्यन ध वन् + काष्टे अदबक्ष-मन्हे कि मि।
- ,२। লালটে কমলা = ভাপথল এ এস্ + ফাষ্ট অরেঞ্সল্ট জি আর।
- ८०। कमला = ग्रानिथन । धन्-िकि + काष्टे वक्राप्ता-नन्दे —िकि नि।
- । उडिज्ञ इन रम ⇒ जाल्यन এ अन् जि + कांडे अप्रत्म हे नन हे पंक कि।
 - ्र । मन्द्रक रन्ति = जान्यन अध्यम् कि + काहे देवता-मन्दे --
 - ৬। লালটে হল্দে = ভাপথল এ এস্ জি + ফাষ্ট রেড-সল্ট বি।
 - १। হল্দেটে লাল = তাপথল এ এস । + ফাই স্বারলেট-সল্ট আর ।
 - ্ ৮। উজ্জল লাল = তাপথল এ এস ।

 এবং ভাপথল এ এস —

 বি এদ্ (সমভাগ)
 - २। नी ना ज ना न चा नथन এ এम विश्व + का हे खा ब्र त्न है जा ब्र ्र २०। डेब्बन ना न चा नथन এ এम ७ এन् + का है त्व मन् हे जा ब्र नि।
 - ১১। উজ্জ नान = छान्थन এ এम वि अम् + काष्टे आवरन है -त्मन्हे जाता
 - ১২। টোকিরেড=তাপথল এ এস্ — বি ও (২ ভাগ) এবং ভাপ-ধল এ এম্—আর এল (১ ভাগ)

+ काष्टे कात्रला - मन्दे-वात

- >৩ উজ্জল টাকিরেড = ভাগধল এ এন্—টি আর + ফাই রেড-স্লট —টি আর।
- / ১৪। নীল = ভাপধন এ এন্ + ফাৰ্ট রু নল ট বি অধবা বি বি।
- ✓ >৫। চকৰেট = ভাপধন এ এন, + ফাই বড়ডো দলট্ জি পি।
 - ১৬। চকলেট=ভ্যাপথল এ এদ্—টি আর+ফাষ্ট রেড-সল্ট -বি।
 - : १। চকনেট (খয়েরী) = তাপথল এ এস্ বি ও + ফাই বড়ডো সল্ট — জি পি।
 - >৮। গার্ণেট (কাল্চে খরেরী) অভাপথল এ এদ্ —টি আর + ফাষ্ট বড়ভো দল্ট —জি পি।
 - ্১৯। গার্ণেটি (কাল্টে খ্যেরী) = ত্যাপথল এ এদ্—এদ. ডব্,লিউ + ফাষ্ট বড়ড়োল্সল্ট—জি পি।
- ্ ২০। মেরণ অভাপথল এ এদ্—এদ্ ডব্লিউ + ফাট রেড-দল্ট —জি এল্।
- ় ২১। কাল ভাপথল এ এন টি আর + ফাট ল্লাক দল ট কে।
- ্বং। কাল (সবুজে) = গুপ্ৰল এ এস্—এস্. জি + ফাষ্ট রেড-সল্ট-বি
- ২৩। কাল = ভাপথল এ এন —এন আর + কাষ্ট রেড-সল্ট—বি ব্রং প্রশালী—/১ একদের স্তার জন্ম

পূর্ববর্ণিত তালিকা হইতে রং অনুযাগ্নী ত্যাপথল ও ডেভেলপিং সুলটে স্থির করিবে।

১ম পাতে — যে কোন স্থাপথল অথবা ত্রেনথল ২ তোলা। কষ্টিক সোডা (ক্রিষ্টাল) ১ তোলা। মনোপল সোপ ১ তোলা (অথ'বা টাকিরেড অয়েল ২ তোলা)! গরম জল ১॥০ সের। ঠাতা। জল ৪॥০ সের।

ক্টিকসোডা অল্প পরিমাণ গরম জলে গুলিয়া তাহাতে গু।পথল এবং মনোপল সোপ বা টাকিরেড অয়েল মিশ্রিত করিয়া একটি পেই. বা কাদা প্রস্তুত করিবে। তাহাতে উক্ত ১। সের গরম জল আস্তে আন্তে ঢালিবে ও নাজিতে পাকিবে। যথন দেখিবে যে ভালথল উদ্ভমরূপে গলিয়াছে তথন উক্ত ও দের ঠাওা জল তাহাতে মিশ্রিত করিয়া ভালথলের জল ঠাওা করিবে এবং এই অবস্থায় ইহাতে ধোওয়া, নিংজান, ভিজা একসের স্তা ৫ মিনিট হইতে ১০ মিনিট কাল ট্রিট্ করিয়া নিংড়াইয়া ভিজা অবস্থায়ই ঝাড়িয়া শিতীয় পাত্রে ভূবান মাত্র রং ধারণ করিবে।

১ম পাত্রে যে কোন ভাপথন করা স্তার রং হরিদ্রাবর্ণ দেখাইবে,
প্রকন্ত একমাত্র ভাপথল, এ এন — জি থাকিলে স্তায় কোন রং দৃষ্ট হইবে
না।

২হা পাত্রি—যে কোন ছেভেলপিং সল্ট ৬ তোলা। লবণ
 (common salt) > েভোলা। গ্রম জল আধ্সের। ঠাণ্ডা জল
 সন্ধাসের।

ডেভেলিপিং সল্ট প্রথমে আধদের গরম জল আন্তে আন্তে ঢালিয়া ।
ভালিবে, ভংপর তাহাতে উক্ত /৪॥ সের ঠাঙা জল ঢালিয়া ।৫ তোলা লবণ মিশ্রিত করিবে এবং এই অবস্থায় উক্ত ।ম পাত্রের স্থাপৎল করা স্তা ইহাতে ডুবাইবে, দেখিবে যে স্তা ডুবানমাত্র ম্যাভিকের স্থায় রং ধারণ করিরাছে। এই পাত্রে স্তা হা৷ মিনিট রাধিয়া নিংছাইয়া, পৃথক পাত্রে সাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া পরিস্কার জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নিংছাইয়া ভকাইবে। স্থাপথল রঞ্জিত স্তাম ক্ষারজাতীয় পদার্থ থব বেশী থাকে, অতএব রং করার পর রঞ্জিত স্তাম ক্ষারজাতীয় পদার্থ থব বেশী থাকে, অতএব রং করার পর রঞ্জিত স্তাম তোলা হাইডোরোরিক এসিড ১০ সের জলে মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিছুকাল ডুবাইয়া রাথিয়া পরিস্কার জলে ধৌত করিয়া স্বাধিবে ২॥ তোলা সাবান ও ৷ কে'লা সোডা সহ জলে সিদ্ধ করিয়া স্বাধিবার পরিস্কার জলে গ্রিফার জলে গ্রিফার করিয়া স্বাধিবার পরিস্কার জলে গ্রিফার করিয়া

বেশী পরিমাণ স্তা রং করিতে অপুরাপর রংএর ভায় একবারে
সমস্ত স্তারংনা করিয়া প্রতিবারে আধ্সের বা ১ পাউও করিয়া
স্তাভাপথল কর এবং ১ পাউও করিয়া ডেভেলপ্কর।

রং প্রবালী–১০ সের সূতার জন্য। ন্যাপথলের জন্য গুইটী পাত্রের প্রয়োজন যথা–

১ নং পাত্ৰে		১ ক নং পাত্ৰে		
যে কোন ন্যাপথৰ	l	যে কোন ন্যাপথৰ		
অধবা ব্রেনথল	- ৪ ভোলা। -	অথবা ত্রেনথল	১৬ তোলা।	
ক ষ্টিক দোডা	২ ভোলা।	কষ্টিক শোডা	৮ ভোলা।	
মনোপশ সোপ	২ তোলা।	মনোপল দোপ	৮ ভোলা i	
ফ রমেলডিহা ইড ্	২ তোলা।	ফর মেণ ভি হাইড ্	৮ তোলা।	
গ্রম জল	সা দের।	গ্রম জল	১∥ দের।	
ঠাণ্ডা জল	া সের।	ঠাণ্ডা জল	গা সের।	

যথানিয়মে উক্ত ১নং এবং ১ক নং পাত্রের তাপথল অথবা ব্রেনথলের জল প্রস্তুত কর। তৎপর ১ক নং পাত্র হইতে প্রতিবারে একপোয়া বা আধ পাউও তাপথল অথব। ব্রেনথণের জল আনিয়া ১নং পাত্রে মিশাও এবং আধদের বা ১ পাউও করিয়া হতা ১নং পাত্রে ন্যাপথল অথবা ব্রেনথল কর। এইরূপে ২০ বারে ২০ পাউও বা ১০ দের হতা ন্যাপথল বা ব্রেনথল করা হইবে। এখন এই ন্যাপথল বা ব্রেনথল করা হতা ভাল করিয়া নিংড়াইয়া ডেভেলণ্ করিবার জন্য প্রস্তুত রাখ।

এখন ডেভেলপের জনা ছুইটা পাত্রের প্রয়োজন ব্যা–

২ নং পাত্র ২ক নং পাত্র বি কোন ডেভেলপিং সল্ট মে কোন ডেভেলপিং সল্ট মে কোন ডেভেলপিং সল্ট ৬ তোলা ৫৪ ভোলা।
গরম জল আধসের। গরম জল ১ সের।

ঠাণ্ডাজন ৪। দের ঠাণ্ডাজন ৪ **দের।** লবণ ১৫ ভোলা। লবণ ২৭ ভোলা।

বগানিম্বান ২নং এবং ২ক নং পাত্রের ডেভেলপিংসল্টের জল প্রস্থিত কর। তৎপর ২ক নং পাত্র হইতে প্রতিবারে একপোয়া বা আধপাউও ডেভেলপিংসল্টের জল আনিয়া ২নং পাত্রে মিশাও এবং উক্ত গ্রাপথল বা ব্রেনথল করা হতা হইতে আধসের বা ১ পাউও ক'রিয়া হতা লইয়া ২ নং পাত্রে ডেভেলপ্ কর। এইরপে ২০ বারে ২০ পাউও বা ১০ সের হতা ডেভেলপ্ কর। এইরপে ২০ বারে ২০ পাউও বা ১০ সের হতা ডেভেলপ্ কর। এইরপে ২০ বারে ২০ পাউও বা ১০ সের হতা ডেভেলপ্ করা ,হইবেল তৎপর পূর্বে লিখিতমতে এসিড এবং সাধানের জলে উত্তমরূপে ধুইয়া ভকাইবে। তিবিভান স্থাক প্রথম প্রাভানিকাল বিভান রং প্রাভানিকাল বাকিকাল বাকিকাল

েব্রন্থল - A. S. এর সহিত—আরেজ Base G.C.=
কমলা, স্নারলেট্ G. G.=Orange Red, স্নারলেট্ R.C = লাল, > ॰
Red K.B = লাল, রেড G.L = লাল, রেড B = মেরুণ, বড়ডোG.P =
চকলেট্, গার্ণেট্ G. B. C. = চকলেট্, ব্লুবি = নীল।

ব্রেন্থকা — A. N. এর সহিত—অরেঞ্জ G. R=লাল, রেড G. L=মেরুল, রেড B=চকলেট, বড়ডো G. P=চকলেট, গার্ণেট্ G. R. C.=চকলেট, রু B=নীল।

ব্রেন্থকা—A. T. এর সহিত ইয়েলো G. C.— হলুদ। জারলেট্ R. C=হলুদ, জারলেট্ G. G.=হলুদ, রেড В⇔টাপা, বড়ডো G.P=টাপা।

ভোন্থলে -B. N. এর সহিত স্থারণেট্ G. G. = Orange Red, কারলেট্ R. C. = লাল, রেড K. B. = লাল, রেড G. L = চকলেট, वृष्ट्रा G. P. = हकरन्छे, शार्ल छ G. B. C=शां ह हकरन्छे, जु B=नीन, व्यवश्र G. C. = कमना, श्रांत्ररन्छे G. C=नांन ।

, ব্রেন্থল – A. S. + M. N. এর সহিত স্বার্লেট্ R. C = উজ্জ্ব কাব

ভাপধন ও ব্রেনখন একই জনিষ—আই সি আই কোম্পানী
ভাপধনকেই ব্রেনধন নামাকরণ করিয়া বাজারে প্রচলন করিতেছে
মাত্র। ব্রেনধন দারা বং করিতে ১ম পাত্রে Impregnation
এবং ২য় পাত্রে সন্ট দারা ডেডেলপিং এই উভয় প্রক্রিয়াই অনুরূপ
ভাপধনের ভায়; কিন্তু ভাপধন অধবা ব্রেনধন দারা ১ম পাত্রে
I apregnate করার পর যদি ২য় পাত্রে সন্টের পরিবর্তে Base দারা

Davelop করিতে হয়, তবে সেই Base Bath প্রস্তুত প্রণালীটী পৃথক,
কারণ ব্রেনধন ফাই কনার Base সন্টের ভায় সাধারণ জনে দ্রবনীয়
নয়। যে কোন ভাপধন অধবা ব্রেনধন করা স্তা Base দারা

সরঞ্জিত হইবার জভ Base শুলিকে হাইডোক্রোরিক এসিড ও
সোডিয়াম-নাই ট্রাইট, দারা Diazatise করিয়া লইতে হয়। ইহাকে

"Base Bath," "Coupling Bath" অধবা "Dlazotised
Bath" বলে।

Bree Bath প্রস্তে প্রণালী '১০০ তোলা স্থতার জন্ম

মে কোন ফাষ্ট কালার Base ৩ তোলা
হাইড্রোক্লোরিক এমিড ৩ তোলা
সোডিয়াম নাইট্রাইট্ ২ তোলা
এলুমিনিয়াম সালফেট্ ৯ তোলা
সোডিয়াম এ সিটেট্ ৩ তোলা

উক্ত Base রং এবং Hydrochloric Acid অন্ন পরিমাণ ঠাতা জলে গুলিবার পর উহাতে আরও ঠাণ্ডাজন মিশ্রিত কর, এবং এই পাত্তে সোডিয়াম-নাইট্রাইট্ গোল। ° জল অনবরত নাড়িতে নাড়িতে আন্তে আন্তে মিশাও এবং তৎপর ১৫-২০ মিনিটকাণ settle কর অর্থাৎ অপেক্ষা কর্। এইরূপে Diazotisation এর ক্রিয়া সমাপণ হইলে Base Bath এর অভিবিক্ত হাইড্রোক্লোবিক এসিড দুরীভূত করিবার জন্ম সোডিহ্রাম এসিটেট্ মিশ্রিত করিবে। এই Bathটা অনেক সময় সুর্যোর আলোতে অকর্ম্মন্ত হইতে পারে আশ্বায় ইহাতে এলুমিনিহাম সালফেট বাবহার করিতে হয়। এই বাণ সর্বাদা ঠাণ্ডা রাখিবে, প্রয়োজন বোধে ইহাতে বরফও পার। এই দ্রাবণে হতার ওজনের ১৫ গুন জল থাকিবে। স্থাপথল অগবা ত্রেনগল করা হতা অর্থাৎ Impregnated yarn উত্তমরূপে নিংড়াইয়া অনতিবিলম্বে Bise Bath এ ৫ মিনিটকাল ট্রিট করিয়া রং Develop করিবে। তৎপর পূর্বোক্ত সল্টে রঞ্জিত হতার ভাষ, সাবানের জলে ধুইয়া শুকাইবে। বেশী পরিমাণ সূতা রং করিবার প্রপালী স্থাপথলের স্থায়।

দ্ৰপ্তব্য:-

ু। Impregnation Bathএ স্তার ওঞ্চনের ১০-১২ শুন জলের প্রয়োজন।

২। গ্রাপথল বা ত্রেনথল এবং ডেভেলপিংসল্ট বা Bese এর পরিমাণ বাজারের চাহিদা অনুসারে কমবেশী করা যায়।

৩। গ্রাপথ লবা ত্রেনখলের জল ২।> দিন রাথা বায়, কিস্ত সৃষ্ট বা Base এর জল মাত্র > দিনের বেশী থাকে না।

- ৪। স্তা গ্রাপথল বা ব্রেনথল করিয়া যদি দক্ষে সঙ্গে ডেভেলপ করা ২য় তবে ফরমেলডিহাইড না দিলেও কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু গ্রাপথল বা ব্রেনথল করিয়া হতা যদি অনেকক্ষণ রাখিয়া দিতে হয়, তবে ফরমেলডিহাইড দিতেই হইবে।
- শৃক্ষ্ট্রের করার তিক
 পূর্ক্ষ্ট্রের শ্বণ মিশাইবে, বেশী আগে মিশাইও না।
- ৬। স্থাপথলরঞ্জিত স্তা সোদ্ধা ও সাবানের জলে T, R.
 া নিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ 'করিয়া ধৌত করা বিশেষ প্রয়োজন,
 নতুবা বং তেমন স্থায়ী হয় না এবং ব্যায় উঠাও বারণ হয় না।

জলে প্রথম সোজা দিয়া গর্ম করিতে হয়, তাহাতে একটা ফেনা উপরে ভাসিয়া উঠিবে, সেই ফেনা তুলিয়া ফেলিয়া তাহাতে সাবান দিবে, নচেৎ সাবানের শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে সাবানের সঙ্গে সোভার পরিবর্ত্তে আই-জি-ইপন্
টী (Igepon T) অথবা ডাব্লেকোপন্ এ (Diazopon A)
ব্যবহার করে, ইহাতে ঘষায় উঠা বারণ হয় এবং রং উদ্জল ও কোমল
হয়। (পরিমাণ—১০ সের স্তার জন্ম ১০ হইতে ২০ তোলা
আই জি ইপন্ টী, ডাহোজোপন্ এ, leipol
Brilliant oil অথবা Lissapol.)

বিশ্বাই ও মারসেরাইজিং (Bleaching & Mercerising.)

কার্পাস খোলাই (Cotton Bleaching)

ু কার্পাস ^{চ্}থতে ও বঙ্গে কোর। অবস্থায় সাধারণতঃ নিম্নলিখিত মরুলা পদার্থ (icapurities) থাকে, যুধা-মোম ও চর্বিজাতীয় পদার্থ (cotton wax and fatty substances), পেক্টক এসিড, এল্-বুমেন, তৈলাক্ত পদার্থ, মাভ্জাতীয় পদার্থ, কুদ্র কুদ্র তুলার বীজ, চুষের সরের মত একটা রঙ্গিন পদার্থ (natural colour) ইত্যাদি। ধোলাই বা রং করিবার পূর্দ্ধে দোডা ও সাবান বারা হতা সিদ্ধ করিয়া **धुरेम्रा न्**षम् इम्र । जाहारक श्राम नमल ममनारे न्त्रीकृक रहेम्रा शाका ইহাকে বলে Scoruing; কিন্তু হুধের সরের মত প্রাক্তিক রঙ্গিন পদার্থ টা (aatural colour) থাকিয়াই যায়। ইহাকে তুলিতে পারিলেই স্বভা বা বস্ত্র ছণের মত ধব্ধবে দাদা হইয়া থাকে এবং ইহাকেই বলে "ধোলাই বা রিচিৎ বাকেমিকিৎ (Chemicking)। কার করিবার পর রজকেরা ভিজা কাপড় রোদে ঘাদের উপর বিছাইরা রাধিয়া মাঝে মাঝে জলের ছিটা দেয়। ইহাতে ঘাস ও স্থারশির বুগা ক্রিয়ায় অর্থাৎ ও জানুন নামক গ্যাসে কাপড়গুলি ক্রমে ক্রমে সাদা হইতে থাকে। এই প্রণালীতেও কাপড় হুধের মত ধব্ধবে সাধা হয়। ৰতক্ষণ ন। ধব্ধবে সাদা হয় ততক্ষণ মাঝে মাঝে কাপড়গুলি উল্টে পাল্টে

দেয় এবং জলের হিটা দিতে থাকে । এই প্রণালীতে ঘাদের সম্পর্ক আছে বিদিয়া ইহাকে Grass Bleaching বলে। কিন্তু আমি এখন যে ব্লিচিং সম্বন্ধে বলিতে চাই অর্থাৎ বাহার জন্ম ব্লিচিং" কথার উৎপত্তি হইয়াছে, সেই ব্লিচ্ করিতে ব্লিচিংপাউডার বা ক্লোরাইছ্—অব-লাইম এর প্রয়োজন। এই ক্লোরাইছ্—অব-লাইম হইছে আমরা ক্লোরিশ পাই, সেই ক্লোরিণ জলের সহিত বাদায়নিক প্রক্রিয়ায় আবার সবশক্ষার ও অমুজানে বিভক্ত হয়। এই অমুজানই হতা বা বস্ত্রকে ধব্ধবে পরিছার (Bleach) করিয়া পাকে। পটাশ-পারমেয়ানেট, হাইড্রোজেন পারক্লাইছ্, সোডিয়াম-পারক্লাইছ্ ইত্যাদি ছারাও ফার্পান ধোলাই হইছে পারে; কিন্তু খরচ অত্যন্ত বেণী। স্বতরাং ক্লোবিলা ক্লিচ্ইং ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্লোরিল ব্লিচিৎ-> দের হতা।

১ম প্রক্রিয়া—Scouring—১৫ ভোলা সোডা, গা ভোলা কৃষ্টিক-সোডা, গা ভোলা টার্কিরেড অয়েল অথবা ৩৬ ভোলা নেকল DX পরিমিত জলে গুলিয়া, জলের শক্তি ১॥° হইতে ২° ডিগ্রী টোয়াডেল স্থির করিয়া ভাহাতে হতা ও ঘণ্টাকাল স্থানিক্ষ কর। সিদ্ধ করিবার সময় হতা যেন সর্বাদা জলের নীচে থাকে; কারণ ঐ অবস্থায় হতার যে অংশ বাতাদের সংস্পর্শে আসিবে সেই অংশই নরম হওয়ার বিশেষ সন্তাধনা। তারপর—

্ষ প্রক্রিয়া—ঠাণ্ডা জলে হতা উত্তমরূপে ধৌত করিবে এবং ক্ষার সম্পূর্ণ রূপে দ্রীভূত করিবার জন্ম ১° ডিগ্রী টোয়াডেল হাইড্রোক্লোরিক অথবা সালফিউরিক এসিড জাবণে ১ ঘণ্টা কাল প্রো-সাওক্রাব্র ক্রিয়া জলে ধৌত ক্রিবে। ত্য প্রক্রিয়া—> হইতে ১॥ তিথা টোয়াডেল ব্লিচিংপাউডারের জলে হতা ৬ হইতে ১২ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখ। ইহাকে বলে Chemicking. ব্লিচিং পাউডারের পরিবর্তে গোডিয়াম হাইপো-ক্লোরাইট, ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৪ থ প্রক্রিয়া—ব্লিচিংপাউডারের জল হইতে স্তা তুলিয়া স্থানিয়া নিংড়াইয়া পরিকার জলে উত্তমরূপে ধৌত কর। তারপর -

শে প্রক্রিয়া—১° ডিগ্রী টোয়াডেল সাঁশফিউরিক এসিড অথবা হাই-ড্রোক্লোরিক এসিডের ঠাণ্ডা জলে আধ ঘণ্টাকাল হতা ভুবাইয়া রাথিয়া পুনরায় পরিজার জলে উত্তম্রূপে ধৌ, কর। ইহাকে Souring বলে। ইহার উদ্দেশ্য হতা হইডে ক্লোরিণ এবং লাইম দ্রীভূত করা।

৬ট প্রক্রিয়া—ভারপরেও যদি ক্লোরিণের গন্ধ বর্ত্তমান থাকে ভবে পরিমিত জলে ৭॥ তোলা সোভিয়াম থারোসালফেইট্ (এন্টিক্লোর) গুলিয়া ভাহাতে হতা ১৫ হইতে ৩০ মিনিটকাল ট্রিট্ করিয়া পরিষার জলে উত্তমরূপে ধৌত করিবে। ভারপর—

্ ৭ম প্রক্রিয়া—১৫ তোলা সাবান জলে গুলিয়া গরম অবস্থায়
সামান্য একটু নীল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে হতা ১৫ হইতে
২০ মিনিটকাল সিদ্ধ করিয়া পরিস্কার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া
নিংড়াইয়া রোদে শুকাইবে। টিন্টিংএর জন্য মেধিলিনব্ল, প্রানীয়ানব্র,
আল্ট্রামেরাইন্ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

রিচিংপাউজার জলে ভিজাইয়া রাখিয়া উপরের স্বচ্ছ জল ব্যবহার
 করিতে হয় । রি চিংপাউজার টাট্কা হয়য়া উচিত। হাওয়া লাগিলে
 রিচিংপাউজারের শক্তি কমিয়া য়য়।

ক্লোরিণ ব্লিচিংয়ের দ্বিতীর প্রণালী

কৃষ্টিক সোভার পরিবর্ত্তে চূণের জলে ৬-১২ ঘণ্টা কাপ্ত সিদ্ধ করিবে। ১০ সের কাপজের জন্য আধাসের চূণের প্রয়োজন।

উত্তমরূপে কাপ্ড ধৌত করিবার পর ১° ডিগ্রী টোরাডেশ হাইড্রোক্লোরিক দ্রাবণে ১ ঘণ্টাকাল কাপড় ড্বাইয়া রাখিবে ইহাকে বলে "লোইম সাওহার (Lime Sour), উত্তমরূপে ধৌত করিবার পর শতকরা ৪ ভাগ সোডার জলে কাপড় ৪।৫ ঘণ্টা খোলাপাত্রে প্ররাম সিদ্ধ করিবে—ধুইয়া ১°ডিগ্রী টোরাডেল হাইড্রোক্লোরিক এসিড দ্রাবণে ড্বাইয়া॰ রাখিয়া উভ্যরূপে ধুইবে তৎপর পূর্বের ন্যাম ৪র্থ, ৫ম, ৬ঠ ও ৭ম, প্রক্রিয়াগুলি করিবে।

বেশী পরিমাণে কার্পাস স্থা বা কাপড় আকারে ধৌত ও ধোনাই করিতে 'কিন্ডাত্র অ্যাসিন'' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তুলা আকারে কার্পাস ধৌত, ধোলাই বা রং করিতে যে ম্যাসিন ব্যবহৃত হয় ভাহাকে 'ওবাত্র ম্যাত্রাত্র ম্যাসিন'' বলে।

সাত্র তা: — হতা বা কাপড় ক্লারে সিদ্ধ করিবার সময় ধেন বাতাসের সংস্পর্শে না আসে। কথনও ২০ টোয়াডেলের বৈশী ব্লিচিং পাউডারের জলে ভিজাইয়া না রাখা এবং প্রয়োজনের অতিরিজ্ঞ সময় না রাখা। কখনও ব্লিচিংয়ের জলে হত। গ্রম না করা। ব্লিচিং ও এদিড ক্রিয়ার পর উত্তম রূপে ধৌত করা।

এদিত বর্ত্তমান থাকিলে মুখেদিলে টক সাগিবে এবং নীল লিট্মান কাগজ দিলে লাল বর্ণ ধারণ করিবে। জ্ঞার বর্ত্তমান থাকিলে মুখে দিলে তিক্ত অথবা ক্যায় লাগিবে। ক্যার বর্ত্তমান থাকিলে লাল লিট্মান কাগজ দিলে নীল বর্ণ ধারণ করিবে। ক্লোরিণ থাকিলে গ্ পাইবে এবং ভিজা জিনিষের উপর আয়োডাইজড ইার্চ পেপার দিলে কাগজের বর্ণ নীল হইবে। লোহার পাত্রে সিদ্ধ করিলে পাত্রের গায়ে , চ্পের আবরণ দিয়া লইবে।

মারদেরাইজেদান (Mercerisation)

১৮৪০ খুইালে John Mercer নামুক Manchester এর জনৈক বৈজ্ঞানিক স্তু৷ ও কাপড়ের উপর এই effect টি প্রথম আবিষ্কার করিঘাছিলেন, তাই তাঁহার নাম অনুসারে Mercerisation বলিয়া আবিদ্বত হওয়ার পর Mr, Lowe, Mr. Thomas প্রভৃতি অন্তান্ত বৈজ্ঞানিকদের সাহায়ে ক্রমে ক্রমে ইহার অনেক উन्नि गांधिक इट्रेंटन পরে ১৮৯৫ খৃষ্টান্দ ट्रेंटि Commercially প্রস্তত হইয়া বাজারে প্রচলন হইতেছে। এই মারদেরাইজেদান ধারা স্তার শক্তি শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায়, তহপরি চাক্চিকা এবং ডাইরেক্ট জাভীয় রং ও জলের প্রতি. আকর্ষণশক্তিও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই effect হতা ও কাপড়ের উপর Bleached অবস্থায়ই সাধারণতঃ হইয়া থাকে এবং টুইষ্ট ইয়ার্শের উপরই ভাগ দেথায়। John Mercer এর মতে কষ্টিক ফাবণের Starting Bath ৬.. —৬৫' ডিগ্রী টোরাডেল শক্তি থাকা উচিত। জলের শতকরা ২২ –৩০ ভাগ ক্ষিক্সোডাতে দ্রাবনের শক্তি ৬০0—৬৫° ডিগ্রী হইয়া থাকে। 'মারসেরাইজেদান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্তা বা কাপ্ত বদি কোরা অর্থাই unbleached হয় তবে সাবান এবং সোডার ফুটস্ত জলে দিদ্ধ করিয়া অর্থ ৎ well scoured করিয়া ধুইয়া উত্তমরূপে निश्फाहेश्रा नहेर्त, यन कष्टिकछान्। महर्ष्क्र अनुश्रातश्र (Permeable)

Ø

মারদেরাইজেসানের আর এক প্রণালী–

প্রথমেই ঐরপ টানের উপর না রাখিয়া ৫৫° —৬৫° ডিগ্রী টোয়াডেক.
কিষ্টিক দ্রাবণে হতা বা কাপড় ৫ মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিবার পর টান
করিবে এবং এই টানের উপর পূর্ববিৎ ধৌত ক্রিয়া করিয়া আতে
আতে ঢিল দিবে এবং অভাভ প্রক্রিয়াও পূর্ববিৎ করিয়া লইবে। কৃষ্টিক
দ্রাবণ হইতে হতা তুলিয়া নিয়া বদি Tersion এ না দেওয়া হয়
তবে উল সদৃশ এক প্রকার কোকড়ান হতার সৃষ্টি হইবে।

পশ্য ধোলাই (Wool Bleaching)

কোরা অবস্থায় পশমে ইথেষ্ট অবিশুদ্ধ পদার্থ (impurities)
আকে, যথা-- Fat, Suint, Dirt, Vegetable Fragments ইত্যাদি।
স্তরাং পশম ব্লিচ করিবার পূর্বে পশম হইতে অবিশুদ্ধ পদার্থ দুরীভূত
করিতে হয়। ইহাকে Scouring বলে। কিন্তু Vegetable
Fragments কাপড় থেকে দুরীভূত করাকে বলে Carbonizing.

প্রমিত জলে ৪ তোলা সাবান এবং ২॥ তোলা সোড়া গুলিয়া তাহাতে পশম দিরা এক ঘণ্টা ব্যাপী ধীরে ধীবে গরম করিয়া (140°F

এ) ফুটাইরা নামাও এবং ঠাণ্ডা হইলে পুনরায় গরম জলে উত্তমরূপে ধুইরা বিংড়াইরা শুকাইতে দাও ।

Carbonizing প্রানালী — ৫% সালফিউরিক এগিড স্থাবণে (শক্তি ২°—৮০ ডিগ্রী টোয়াডেল) হই হইতে আটবণ্টাকাল ড্বাইয়া নিংড়াইবে; তৎপর ১০০ ° ডিগ্রী ৮ উত্তাপে শুকাইয়া কিছু ক্ষণের জন্য একটু বেশী উত্তাপে রাধিয়া কাপড় খানা ২টি রোলারের মধ্যে রাধিয়া রগ্ডাইলেই উদ্ভিদ্ তন্ত দুরীভূত হইবে। তৎপর সাবান ও সোডার জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুকাইয়া কইবে। Carbonizing দেবে Formaldehyde ব্যৱহার করিলে উলকে এসিডে নষ্ট করিছে দিবে না। সালফিউরিক এসিডের পরিবর্তে বাইসালফেটু-অবং সোডাও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

2

সালেহান্ত্র ল্লিভিং – পশম একটু ভিজা থাকিতে থাকিতে একটি বরে গর্কক জালিয়া সেই গর্ককের ধোঁয়াতে এমন ভাবে রাধিবে বেন পশমের সর্বান্ত্র সমভাবে ধোঁয়া লাগিতে পারে। এইরপ ১০০২ ঘণ্টা ধোঁয়া লাগিলে পশম ধোলাই (Bleach) ইইবে। এই ঘরটি এমন ভাবে তৈরী করিতে হইবে, বাহাতে Condensed Vapour পশমের উপর না পঙ্টিত পারে, কারণ ঐ জল পশমের যে স্থানে পড়িবে, সেই স্থানেই দাগ ধরিবে এবং এমনকি পশম গলিয়াও বাইতে পারে। দিতীয়তঃ ঘরটিতে তলার দিক হইতে হাওয়া যাওয়ার পথ রাখিতে হইবে। নচেং গল্পক জলিবে না এবং যাহাতে আবার আগুন জলিয়া না উঠে তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ তাহা হইবে ধোঁয়া হইবে না। ইহাকে Stoving বলে। গল্পক পোড়াইলে যে গ্যানি হয় তাহাকে সালেহার ভারাক সালকাবের প্রয়োজন।

নাম ব্লিচিং দেওয়া ইইরাছে বটে কিন্তু পশম ব্লিচ্ করিতে বিচিং পাউডারের পরিবর্ত্তে সালফারডায়ক্সাইড, সোডাবাইসালফাইট, পটাশপারমেলানেট, হাইড্রোজেন্পারক্সাইড্ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। সোডাবাইসালফাইট্ ক্লিচিং—

২০ সের জলে ২ ভোলা সোডাবাইসালফাইট্ গুলিয়া তাহাতে Scour করা পশম ১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। ভৎপর নিংড়াইয়া লইয়া প্রনরায় পৃথক পাত্রে ২০ সের জলে ২ ভোলা সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া ভাহাতে আধ ঘণ্টাকাল পশম টিট্ কর। তৎপর প্রনরায় পরিষার জলে উত্তমরূপে ধৌত করত: আর একটি পাত্রে কিঞ্চিৎ অক্জেলিক এসিড পরিমিত জলে গুলিয়া ভাহাতে আধ ঘণ্টাকাল কিরিট্ করিয়া নিংড়াইয়া শুকাইয়া লত্ত।

পটাশপারমেঙ্গানেট্ ব্লিচিং-

একটি পাত্রে পরিমিত জল লও। তাহাতে ১॥ তোলা পটাশপারমেলানেট এবং ৪ তোলা দালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করতঃ
দামান্ত পরম কর (100° 년)। এখন উহাতে একদের পশদ (Scoured Wool) ডুবাইলে পশমগুলি রাউন রংএ রঞ্জিত হইরা যাইবে।
• মিনিট ডুবাইয়া রাখিবার পর পশম উত্তমরূপে জলে ধেতি করতঃ
পুনরায় দোডাবাইদালফাইট্ বা অক্জেলিক এসিডের জলে ধুইয়া
লও। দেখিবে পশম দাদা হইয়া পিয়াছে। ইহাই পশম ধোলাই
করিবার ফুলর এবং সহজ প্রণালী।

হাইড্রোজেন্পারক্সাইড ্লিচিং-

একটি পাত্রে পরিমিত জল রাথ। উহাতে কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত কর। পরে সাবধানে উহাতে উত্তম-ক্লপে নাড়িতে নাড়িতে ৪ তোলা হাইড্রোজেনপারক্সাইড্ বা সোডি- য়াম পারক সাইভ্ মিশ্রিত কর এবং নাল লিট্মাস-কাগজ ডুবাইলে বলি
লাল না হয় তবে লাল না হওয়া পর্যন্ত তাহাতে কোঁটা কোঁটা
করিয়া আরও নালফিউরিক॰ এসিড মিশ্রিত কর। এখন প্নরায়
উহাতে সিলিকেট্-অব-সোডা, এরপ ভাবে মিশ্রিত কর যেন লাল
লিট্মাস-কাগজ নীল হইয়া যায়। এইরপে যে সনিউশনটি প্রস্তুত
করা হইবে তাহাকেই ল্লিভিং আখা, বলে। এখন এই বাধ্রু
একসের পশম (Scoured Wool) কিছুক্লণ টুট্ করিয়া ১২ ঘণ্টা
ডুবাইয়া রাখ। এই ১২ ঘণ্টাকাল সর্বাদ্ধ বাধ্রের জল যাহাতে (5০° c)
গরম থাকে তাহার ব্যবস্থা কবিতে হইবে। তংপর নিংড়াইয়া
ভকাইবে। ইহাকে বলে পাল্লক্ সাইড্ রিভিং। ইহাতে খরচ
সর্বাপেকা বেশী, স্বরাং খুব ম্লাবান জিনিষ ধোলাই করিতে হাইড্রোজেন
পাবক সাইড্ ব্যবহৃত হয়।

ক্রেবিং (Crabing)— পশম বস্ত্র, বিশেব করিয়া union goods

রং বা ধোলাই করিবার কালীন কোক ড়াইয়া জমাট্ বাধিতে চায়।,
রঞ্জিত কাপড় সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া ছুটন্ত সাবানের জলের মধ্যে চালাইয়া
নিয়া বীমে জড়াইয়া টান করিতে হয়। এই কাপড় আর কখনও
কোক ড়াইবেনা, কিন্তু লক্ষা রাখিতে হইবে—এই কাপড় যেন জেবিংএর

Tempezature অপেক্ষা বেশী গরম রাখে কদাচ ডুবান না হয়।

রেশম ধোলাই (Silk Bleaching)

কোরা রেশমে প্রধানতঃ তুইটি জিনিষ দেখিতে পাওয়া যাঁর, বিধা—
১। Fibroin (বাহা আদল তস্ত), ২। Sericin (ইহা শিরিদ
আঠার মত জিনিষ)। এই Sericin থাকাতেই রেশম ম্যাড় ম্যাড়ে

দেশার এবং খন্ধনে হয়। বেশমের প্রকৃত রং ত্থের সরের ভার এবং অত্যন্ত চক্চকে। রেশমের স্বরূপ অবস্থা অর্থাৎ ঠিক চক্চকে অবস্থা পাইতে ইইলে Sericin দ্রীভূত করা প্রয়োজন। সাবান দ্রারা সিদ্ধ করিলে Sericin দ্রীভূত ইয়া রেশম খুব কোমল ও হালকা হয়। ইহাকে কোন কোন স্থানে কোন স্থানের জলকে Boiled oft Liquor বলে। ইহা রেশম রং করিবার সময় রংপাতে বাবহৃত ইয়া থাকে। কমকারযুক্ত উৎকৃষ্ট সাবানই রেশম সিদ্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। রেশম সিদ্ধ করিবার পর শতকরা ২২ চুইতে ২৮ ভাগ ওজনে কমিয়া যায়। রেশম রং করিবার উপযোগী করিতে ক্রেকে স্ব সময়ই যে সাদা এবং সমস্ত Sericin দ্রীভূত করিতে হইকে গ্র সময়ই যে সাদা এবং সমস্ত Sericin দ্রীভূত করিতে হইকে তা নয়। আধা আধি সিদ্ধ করিবার ওবং ইহাকে বলে "Soupling." রেশম স্থাদিক করিতে হইকে ১৫ ভাগ কমিরা থাকে এবং ইহাকে বলে "Soupling." রেশম স্থাদিক করিতে হইলে /> সের রেশমের জন্ত—রেশমের ওজনের ৩০ খন জলে—

সাবান ৪ হইতে ৮ ভোলা

সময়
১ হইতে ১॥ ঘণ্টা ৫
উত্তাপ

১০ শ-৯০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, ।

রেশমের প্রকারানুদারে দাবান, সময় ও উত্তাপের ভারত্মা প্রয়োজন। স্থাসিজ হইবার পর রেশম উত্তমরূপে ধোওয়া দরকার, নচেৎ এই দাবান রেশমের উপর গুকাইয়া গেলে, রেশমের যথেষ্ট ক্ষতি হয় এবং রং করিবার পক্ষে অমুপ্রোগী হইবার বিশেষ দ্যভাবনা।

তৎপর রেশম পশমের তায় ব্লিচ্ করিতে হয়। রেশমের উপর স্চরাচর পারক্সাইড্ ব্লিচিং হইয়া থাকে। বদি অন্ন সময়ের মধ্যে ব্রেশম ব্রিচ্ করিতে হয় তবে ৪ ভাগ জলে

১ ভাগ হাইড্রোজেনপারক্সাইড্ মিশ্রিত করিয়া সেই জলে রেশম ০

ছবাইয়া রাথ, যতক্ষণ না প্রয়োজন মত ধোলাই হয়। গরম করার
কোন দরকার হয়না. রোদে রাখিলেই য়থেই। সাদা পশমী কাপ্ত ও

উক্ত প্রশালীতে ধোলাই হইতে পারে। ধোলাই হওয়ার পরে মহে

জলে ধ্ইয়া শুকাইতে হয় সাধারনতঃ থ সের রেশমের জন্ত অধাদের
হাইড্রোজেনপারক্সাইড্ ২৪ মণ জলে মিশাইয়া ব্যবহার করিবে।

তসর পোলোই:

তসর পোলোই:

তসর পিশ্ব ব্রিচ্ করা খুব শক্ত ।

শতকরা থভাগ সোডা এবং ১০—১৫ ভাগ সাবানের ফট্রেড্র জ্বের্মে

শতকরা e ভাগ সোডা এবং ১০—; e ভাগ সাবানের ফুটন্ত জাবণে ১ই — ২ ঘণ্টাকাল সিদ্ধ করিবে। তসরের Gum দ্রীভূত কুরিতে এইরূপ অন্ততঃ ২ বার সিদ্ধ করা প্রয়োজন—তৎপর তসর ধৌত করিয়া হাইড্রোজেনপারক্সাইড, ছারা ব্লিচ্কবিবে।

পাট ধোলাই (Jute Bleaching)

পার্ট ধব, ধবে সাদা করা কঠিন, কারণ ধোলাই করিবার কিছুকাল পরেই পার্ট আন্তে আন্তে তাহার প্রাকৃতিক রংটী ধারণ করে। স্তরাং স্থায়ীভাবে সাদা হয় না। পার্ট একরাত্রি জলে ভিজাইয়া রাখিয়া শতকরা ১ ভাগ সোডা ঘারা আধ্দণ্টাকাল সিদ্ধ কর। পরে ধুইয়া ১ ভিগ্রী টোয়াডেল হাইড্রোক্লোরিক অথবা সালফিউরিক এসিডের জলে আধ্দণ্টা টিট্র করিয়া নিংছাইয়া শতকরা ২ ভাগ পটাশিয়াম পারমেলানেট্ দ্রাবণে ১ ঘণ্টাকাল টিট করিয়া ধৌত করিবে এবং পুনরাম আধঘণ্টাকাল শতকরা ০ ভাগ সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইট,-জাবণে ট্রিট, করিয়া উত্তম রূপে ধুইয়া শুকাইবে।

भाष्ट्रक छेन मनुभ करान

(Woolly appearance on Jute)

গরম ক্টিক সোডা জাবণে পাটের শক্তি তাড়াভাড়ি নষ্ট প্রাপ্ত হয়; পক্ষান্তরে কার্পাসের উপর Mercerisation এর প্রক্রিয়ায় ঠাও। concentrated ক্টিক দ্রাবণে পাটের হতালী ফ্লিয়া দৈব্যা ক্ষিয়া, গিয়া উল বা পশম সদৃশ হইয়া থাকে।

প্রথম প্রক্রিয়া —পাট পূর্বে ভিজাইয়া রাখিয়া শতকরা ৪ ভাগ সোডা জাবনে ১ ঘণ্টাকাল দিদ্ধ করিবে, তৎপর ধুইয়া—দিন্তীয় প্রক্রিয়া—

১০ ডিগ্রী টোয়াডেল কষ্টিক জাবনে (ঠাণ্ডা অবস্থায় অর্থাং ক্ষিক ঠাণ্ডা সকে গুলিলেই জাবন অত্যন্ত গরম হইয়া থাকে, এই জাবন ঠাণ্ডা হইলে পর) ১০ মিনিট কাল ট্রিট্ করিবে। উত্তমরূপে ধুইয়া—তৃতীয় প্রক্রিয়া—

১০ ডিগ্রী টোয়াডেল হাইড্রোক্রোরিক অথবা সালফিউরিক এদিড জাবনে ১০ মিনিটকাল ডুবাইয়া রাখিয়া ধুইয়া, প্নরায়—৪র্থ প্রক্রিয়া—

১০ ডিগ্রী টোয়াডেল হাইড্রোক্রোরিক অথবা সালফিউরিক এদিড জাবনে ১০ মিনিটকাল ডুবাইয়া রাখিয়া ধুইয়া, প্নরায়—৪র্থ প্রক্রিয়া—

১০ ডিগ্রী টোয়াডেল হাইড্রোক্রোরিক অথবা সালফিউরিক এদিড জাবনে ১০ মিনিটকাল ডুবাইয়া রাখিয়া না ধুইয়া নিংড়াইয়া এম্ প্রক্রিয়া—শতকরা ২ ভাগ পটাশ পারমেন্সানেট্ জাবনে ১৫ মিনিটকাল ট্রিট্ করিয়া ধুইয়া স্বকাইবে।

অথবা

২•, ১ই• এবং ১^০ ডিগ্রী টোয়াডেলের ২টি ব্লিচিং পা**উডারের** ক্লাবণ-প্রস্তুত করিয়া উপরোক্ত তৃতীয় প্রক্রিয়ার পর উক্ত**্রিচিং** দ্রাবণে ঠাণ্ডা বা সামাত গরমে পর পর ৩০ মিনিট করিয়া পাট তিট্ট করিবে। তৎপর ঠাণ্ডাজলে ধুইয়া ১° ডিগ্রী টোয়াডেল সালফিউরিক অথবা হাইড্রাক্লোরিক এসিড দ্রাবণে কিছুকাল ট্রিট করিয়া পরিকার জলে ধুইয়া শুকাইবে। ইহাতে যে কোন পাট অতি মনোরম উল সদৃশ দেখাইবে। এইরূপ উল দদৃশ পাটের সহিত প্রকৃত পশম বহুল পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া বাজারে মিশ্রউল (Blended Wool) বলিয়া বিক্রেয় হইয়া থাকে।

नित्न (धानाइ (Linen Bleaching)

লিনেন খোলাই অনেকটা কার্পাদের ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। ১০ একসের লিনেনের জন্ত—সম্পূর্ণ
ধোলাই করিতে ৮ তেংলা সোডা সহ সিদ্ধ করিয়া পরিক্ষার্ম জলে
মুইয়া নিংড়াইয়া ২° ডিগ্রী টোয়াডেল ব্লিচিং পাউডার দ্রাবণে কিছুকাল
ট্রিট্ করিখে এবং উন্তমরূপে ধুইয়া ১° ডিগ্রী টোয়াডেল সালফিউরিক
এসিড দ্রাবণে ১ ঘণ্টাকাল ড্বাইয়া রাখিবে। তৎপর ধুইয়া প্নরায়
২২ তোলা সোডার জলে ৩৪ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া আবার
পূর্বের লায় ব্লিচিং দ্রাবণে কিছু কাল ট্রিট্ করিবে। উত্তমরূপে ধুইয়া
১ ছিগ্রী টোয়াডেল সালফিউরিক এসিড দ্রাবণে ট্রিট্ করিয়া ধূইয়া
ভকাইবে। আরও ধোলাই করিতে হইলে পুনরায় ২২ ভোলা সোডার
ছলে সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া এবার কটনের লায় Grass Bleach করিবে।

সাদা বা নীল রং এর পশমী আলোয়ান পরিষ্কার করিবার প্রণালী

প্রালোয়ান ব্রুশ কর এবং ঝাড়। তৎপর একটি টেবিলের উপরে পাতিয়া যথেষ্ঠ পরিমাণে চাউলের গুঁড়া অথবা গোল আলুর পালো আলোমানের ভাজে ভাজে ছড়াইয়া, আলোমান থানা ছোট ভাজে

একদিন রাথিয়া দাও: পর দিবস বাহিরে নিয়া খুব ভালরপ
ঝাড় এবং পুনরায় বৃরুণ কর। উক্ত শুঁড়ার সঙ্গে অল পরিমাণে
নীল মিশ্রিত করিয়া দিলে আলোয়ানের শুত্রতা আরও বৃদ্ধি পাইবে।
কাপড় আর পরিকার জলে ধোওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না।

যে কোন গরম জামা বা কাপড় যাহা বৈশী মগ্নলা ধরে নাই তাহা পরিকার করিবার প্রণালী

এক কোয়ার্ট জলে > আউন্স নালফিউরিক ইথার এবং > আউন্স এমোনিয়া মিশ্রিত করিয়া সেই জল একথানি স্পঞ্জ দ্বারা কাপড়ের সমস্ত গায়ে একই দিক্ হইতে ঘরিয়া ঘরিয়া লাগাইতে হইবে। স্পঞ্জ দারা ঘরিষার সময় মাঝে মাঝে স্পঞ্জ হইতে জল চিপিয়া বাহিরে ফেলিতে হইবে। ইহাতে সাধারণ দাগ ও ময়লা উঠিয়া বেশ পরিকার দেখাইবে। ময়লার অংশ একটু বেশী থাকিলে পুনরায় টাট্কা সলিউশন প্রস্তুত করিয়া উক্ত প্রণালীতে ব্যবহার করিতে হইবে। কাপড় জার পরিকার জলে ধোওয়ার কোন প্রয়োজন হয় না।

রঙ্গিন গরম কাপড় পরিফার করিবার প্রণালী

একদের ভাল সাবান ৬।৭ গ্যালন জলসহ গরম করিয়া শুলিয়া তাহাতে > চামচ তারশিন তৈল এবং ২ চামচ এমোনিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত কর। গরম অবস্থায় (খুব বেশী গরম নয়) ঐ জলে কাপড়
ভিজাইয়া পাত্রটীর মুখ ঢাকিয়া ১ ঘণ্টাকাল রাখিয়া, পরিজার জলে
ধুইয়া লও। সোহাগা (৪৫ гаж) বারা পরিশেষ ক্রিয়া করিলে কাপড়
কোমল ও চক্চকে হইবে।

রেশ্মী ফিতা পরিকার করিবার প্রণালী

ডিমের কুসুম হারা ফিতা ঘষিয়া সামান্য গ্রম জলে ধুইয়া নিংড়াইয়া শুকাও। তারপর উৎক্লিই সাদা ভিনিগার এবং সমপরিমাণ ভাল গঁদ (g г v) স্বচ্ছ জলে গুলিয়া কাপজে ছাঁকিয়া তাহাতে ফিতাগুলি ভিজাইয়া রাখ। তৎপর উক্ত গঁদের জল হইতে ফিতা উঠাইয়া ভালরূপ বৃক্ষশ করিয়া তাড়াভাড়ি শুকাইয়া ইস্তারি করিয়া লও।

রেশ্ম পরিষ্কার করিতে সভর্কতা:--

- ১ বে কোন রেশম ফুটস্ত জলে ডুবান নিষেধ। রেশম ভলে ডুবাইয়া আন্তে আন্তে জলের উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে হয়।
- ২। কমক্ষারযুক্ত উৎকৃষ্ট সাবান রৈশম সিদ্ধ করিতে ব্যবহৃত হুইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট সাবানে ৬৪ ভাগ খাটী চকিব, ২৫ ভাগ জল এবং ১১ ভাগ মাত্র ক্ষার থাকে। সাবালে চর্বি যত বেশী থাকিবে, যে কোন-রেশম পরিকার করিতে সেই সাবান পরিমাণে তত কম-লাগিবে।
- ৩। রেশফু পরিষ্কার করিতে জলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাশা প্রয়োজন। জলে সাবান দেওয়ার পূর্বের জলটা সোডা ধারা ফুটাইয়া শইতে পারিলে ভাল হয় (২০ সের জলে আধ্যোলা সোডা)।

দাগ তোলা (Spot removing)

রেশম, পশম কাপাস ও লিনেন হইতে নানা প্রকার দাগ ভূলিবার নানা প্রকার উপাদানের তালিকা:—

দাগের নাম, রেশম্ পশম কাপাস এবং লেনেন

গ্রিজ, তৈল এবং বেজিন, অথবা রেশমের ভায় রেশমের ভায়ে মাম (grease, বেজল, পেট্রল,

oil & wax) । हाट्य हो हैन,

ক্লোবোক্ম',

কাৰ্বনটেট্ৰাক্লোৰাই छ।

এনামেল এদিটোনের দছিত ঐ ঐ (Enamel) এমিল এদিটেট।

বার্ণিশ (varnish) মেগিলেটেড় স্পিরিট ্ ঐ এ,

পিচ এবং আল - বেঞ্জিন, বেঞ্জন প্র প্র

কাত্রা (Pitch) অপবা ইথার।

& Tai)

গালা মেথিলেটেড ্ ক্র ক্র

(Sealing wax) স্পিরিট্।

মার্কিং কালি পটাশিয়াম ফেরো এ এ

(Marking ink) সায়নাইড সলি-

্ 'উশন।

দাগের নাম রেশম্ পশম কাপাস এবং লিনেব •

চা, কৃফি এবং মদ (Yea, Coffee & Wine) সাদাবেশমে — প্রথম বেশমের
পটাশিরাম পারমেঙ্গা- ভার
নেট্ সলিউশন তৎপর
সালফিউরিক এসিড
সলিউশন। রঞ্জিন
রেশমে—হাইড্রোজেন
পারকৃসাইড্। রং °
পাকা না-হইলে মেধি-

অথবা ব্রিচিং সলিউশন।

সাবান এবং এমো-

নিয়া মিশ্রিত জল।

লৌহ (Iron)

অক্জেলিক এসিড, গোডিয়াম হাই-ডোগালফাইট, ক্রিম. অব টারটার অধবা সাইট্রিক এসিড সলিউশন। (রঙ্গিন কাপড়ে নয়)

লেটেড ্ম্পিরিট ও সাবান।

ঐ অক্জেলিক এসিড,

টিটেনান্ ক্লোরাইড,

অধবা সোডিয়াম

ভাইড্রোসালফাইট্

সলিউশন।

(রঙ্গিন কাপড়ে নয়)

কপিং কালি[°] (Copying Ink) মেধিলেটেড স্পিরিট এবং এমোনিয়া। ্রি রেশমের ন্যায় অধবা দাদা জিনিষ হইলে ক্টিকদোডা দলি-উশ্ব।

লিখিবার ক্রালি (Writing ink) অক্জেলিক এসিড সলিউশন। ঐ প্রথম এসিটক এসিড সলিউশন তৎপর অক জেলিক এসিড সলিউশন।

দাগের নাম রেশম পশম কাপাস এবং

রেশমের ভাষ ইথার অথবা সাবান ও রেশমের ঘাস (Grass stain:)মেথিলেটেড স্পিরিট। ভায় জলে ভিজাও কাদা 8 জতার পলিশ 🛭 সাবানে ধোও পরে ছাপার কালি) Oxalic Acid. ডাইরেক্ট এবং মেথিলেটেড ক্র সাদা জিনিষ-স্পিরিট্ও এমো-টিটেনাস্ ক্লোবাইড বেসিক রং সলিউশন (গরম। নিয়া অথবা (Direct & Basic colour হাইড্রোজেন-রজিন জিনিয— পারক্সাইড । stains) টিটেনাস ক্লোৱাইড সলিউশ্ৰন (ঠাঙা)। হাঁড়ী অথবা লোহার পেট্রল। ক্র বেশমের ভায় কডাইয়ের কালি ৰক্ত (Blood) নিউট্যাৰ সাবানের ঐ **দোডিয়াম হাইপো-সহিত মেপিলেটেড**ু ক্লোরাইট্। স্পিরিট। চিনি এবং গ্র 3 জলু | রেশমের তায় (Sugar & Glue) খাগ্য দ্রব্য মেথিলেটেড, স্পিরিট। ছাতা পড়া া সাবান ও লেব। (Mil-dew) ইকুইলিপ্টাস্
 ,
 Iodiae অয়েল ও উফজ।।

কাপনি বা লিনেন হইতে খয়েরের দাগ তুলিতে ক্টিকসোডা বারা নিদ্ধ করিয়া পটাশিয়াম আয়োডাইড্ও সালফিউরিক এসিড সলিউখনে ট্রিট্ করিতে হয় এবং তৎপর ব্লিচিংপাউডার ও সালফিউরিক এসিড সলিউখনে টিট্ করিলেই দাগ উঠিয়া থাকে।

দেশস অপ্যান্ত্র টেক্সটাইল প্রিণ্টিং (Textile Printing)

"টেক্স্টাইল প্রিণিটং" শদ্বের অর্থ, বে,কোন টেক্স্টাইল ফ্যাত্রিকের উপর রং ধারা রঙ্গিন নক্সা বা ডিজাইন গঠন করা। ইহাও এক রকমের রং প্রকরণই। ডাইং এর দহিত প্রিণ্ডিং এর পার্থক্য এই যে, রং দ্রাবণে ডুবাইয়া ডাইং হয়, খার গাম বা আঠানুক্ত রংএর পেষ্ট্ ধারা ছাপান স্থানগুলিতে রঙ্গিন নক্সা বা ডিজাইন কুটাইয়া প্রিণিটং হয়। এই আর্ট সর্ব্ব প্রথম হিল্ এবং চাইনীজদের ধারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। বর্তুমানে পৃথিবীর সর্ব্বিই প্রিণ্টংএর প্রচলন। ছাপের কাজ সাধারণত: প্লেন, বা সাদাসিদে জমিনের উপর হয় বলিয়া ইহাকে ক্যালিকো প্রিণিটং (Calico Printing) বলিয়া থাকে।

' প্রিণ্টিং প্রণালী বছবিধ (Various Processes of Printing)
যথা— •

)। স্থাও ব্লক্ প্রিণিটিং। ২। ম্যাসিন ব্লক্ প্রিন্টিং। ৩। সারফেস্ প্রিন্টিং। ৪। ক্লাট্ প্রিন্টিং। ৫। জ্রিণ, প্রিন্টিং। ৬। টেন্সিল অধবা স্থো প্রিন্টিং এবং ৭। কপার রোলার প্রিন্টিং।

প্রিন্টিং এর পূর্ব্বে কাপড়কে প্রিন্ট করিবার উপস্থোগী কর্ম: – কোরা কাপড়ের উপর প্রিন্টিং ভাল হয় না; স্বতরাং ধোলাই কাপড়ই সাধারণতঃ ছাপান হইরা থাকে। কোরা কাপড় প্রিণ্ট করিতে হইলে সাবান ও সোডার সাহায্যে সিদ্ধ করিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া অর্থাৎ Scouring করিয়া বা ধোলাই (Bleach) করিয়া লইতে হয়, অন্তথায় ভাপ সর্বত্ত সমান (Even Printing) হয় না, দিতীয়তঃ ছাপের চাক্চকাও বৃদ্ধি পাইবে না এবং ছাপের বং আশান্তরূপ স্থায়ীও হইবে না। কাপড় ধুইয়া শুকাইয়া কালেগুলার বা ইন্ত্রী করিয়া লইতে হয়।

১। হ্যাণ্ড ব্লক প্রিন্টিং (Hand Block Printing)-সাধারণ কাঠের ব্লকেরু সাহায্যে হাতে কাপড় ছাপান কাজটা খুব ধীরে ধীরে হয় বটে, কিন্ত ছাপ খুব ফুল ও স্থলর হট্যা থাকে। নিশেষ শক্ত এবং ২।৩ ইঞ্চি ভারী কাঠের উপর এই ব্লক প্রস্তুত হয়। ১ খানা টেবিল ৬ হইতে ৩০ দুট लघा এবং ৩ হইতে ৪ দুট চওড়া প্রয়োজন এবং টেবিলের উপর কমল এবং তাহা অয়েল ক্রথ ধারা মোড়ান থাকে। একটি বাক্সাকার ফ্রেমে গদের জল এবং ততুপরি একখানা ভাসমান ফ্রেম্ থাকে। এই ফ্রেমের surfaceএ ফ্লানেশ কাপড় বারা একটি প্যাড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ব্রাশের দাহায়ে রংয়ের পেই মাথাইয়া লইয়া তাহা হইতে ব্লকে বং ধরাইয়া কাপড় ছাপাইতে হয়। ব্লকের কিনারে বা कारण भिन् यमान थारक, समहे भिरनत मारण मिल ताथिया अन्त भन्न ব্রক মারিয়া ছাপিয়া গেলে ব্লকের সংযোগ গুল ছাপে দৃষ্ট হয় না। এক ব্লকে একটি মাত্র রং ছাপান হয়; কিছ একাধিক রংয়ের ভিজাইন (Multi-Colour Design) ছাপাইতে একাধিক প্লকের প্রয়োজন; অর্থাৎ এক কাপড়ে যত রং ছাপিবে ততথানা ব্লক, ব্রাশ, পাল, প্যাড্, ফ্রেম ইত্যাদি পৃথক পৃথক লাগিবে, এবং ব্লুংগুলি এমন ভাবে কাটা হয় বে, যে যে স্থানে একটা রং থাকিবে, অভ ব্লকে দেই দেই হুনে আর কোন রং ধরিবে না। এই প্রণাদীতে এক এক ব্লকে এক একটি বং ছাপিতে হইবে।

২। স্যাসিন লক প্রিন্টিং (Machine B'ock Printing)
—এট মাসিনকে Perrotine Press Machine বলে। ইহাতে
সমন্ত কাজগুলিই আপনা হইতে হইয়া থাকে; কিন্তু তিন রংয়ের
বেশী ছাশান সন্তব হয় না এবং ব্লকগুলি কাঠের নির্দ্ধত থাকে বলিয়া
ব্রক খুব বেশী নই হয়; তবে ছাপান কার্য্য খুব তাড়াতাড়ি হয়।
বর্ত্তমাণে এই মাসিনের প্রচলন বিশেষ নাই।

ত। সাবহেন্দ্ প্রিল্ডিং (Surface Printing)—
ইহাকে কাঠের রোলারের সাহায়ে আগসিন প্রিল্ডিং বলে।
বৈথানে প্রিলিটং টেবিলের পরিবর্ত্তে বড় একটি কাষ্ট-আয়রণ
সাইলে তার আছে এবং ভাহার চতুদিকে কাঠের নির্মিত প্রিলিটং
রোলার ফিট্ করা থাকে। রক প্রিলিংএর রক যে প্রণালীতে প্রস্তুত হয় এই প্রিলিং রোলার গুলিতে সেই একই প্রণালীতে রক কাটা
হইয় থাকে; কিন্তু এক একটি রোলার পূথক পূথক রংয়ের কাজ্
করে। সাইলে তার বড় হইলে যে কোন সংখ্যক রোলার ফিট্
করা সন্তব হয় বভরাং যে কোন সংখ্যক রংএর কাজ এই ম্যাসিনে
হইতে পারে। ছাপান কার্য্য খুব ভাঙাভাড়ি হয়, কিন্তু রোলারগুলি
কাঠের হওয়ায় প্রায়ই নষ্ট হইয়া থাকে।

৪। হ্ল্যাট প্রিন্টিং (Flat Press Printing)—

এই ম্যাসিনে ডিজাইনগুলি কপার প্লেটে খোদা থাকে (Designs are engraved on a Copper plate). পূর্ব্বোক্ত প্রিণ্টি ম্যাসিনের , তার এই ম্যাসিনেও একটি বড় সাইলেগুরি আছে। এই ম্যাসিনে মাত্র এক বং প্রিণ্টি সম্ভব। ছাপের সংযোগ স্থল নিখুত হয় না এবং এই ম্যাসিনে কাজও তেমন তাড়াতাড়ি হয় না।

ए। জিল প্রিভিট (Screen Printing)—

কাপছের উপর ডিজাইন আঁ, কবে, তারপর কাপড়ের undesigned অংশগুলি insoluble মোম দারা আবৃত করিবে। কাপড় খানা ব্লকণ প্রিণিটং এর ন্থায় টেবিলের উপর স্থাপন করিবে। এখন কালার পেই, ব্রাশ দারা অথবা স্প্রেকরিয়া ডিজাইন অংশগুলিতে ধরাইবে। ইহাকে আভিক্রের কাক্তেও বলে।

৬। প্টেন্সিল অথবা স্প্রে প্রিন্টিং (Stencil or Spray Printing)—

ষ্টেন্সিল প্লেট্গুলি সাধারণতঃ ওয়াটার প্রফ কাগজ অথবা পাতলা মেটাল দীট্ নির্দ্দিত হইয়া থাকে। পূর্বেষ্টেন্সিলের সাহায্যে গাঁইটে (Bale) মার্ক দেওয়া হইত, কিন্তু বর্তমানে ইহার সাহায্যে ব্রাশ অথবা প্রে দিয়া নানাবিধ ক্যান্সী ছাপের কাজ হইয়া থাকে।

ত । কপার রোলার প্রিন্তিং ম্যাসিন (Copper Roller Printing Machine):—ম্যাসিন থি ণ্টিং এর মধ্যে ইহাই সর্বোংকুট—কারণ থুব তাড়াতাড়ি ছাপান হয় এবং ব্লক্ডানি

প্রিভিৎ পেন্ত প্রত করিতে আঠাজাতীয় জিনিব প্রকাজনীয়তা:—প্রয়োজনীয় উপাদান, সহ রং আঠাজাতীয় জিনিব (adhesive substance) এর সহিত গুলিয়া পেন্ত বা সলিউশন প্রস্তুত করিয়া অবিধামত উপরোজ্জ যে কোন প্রণালীতে কাপড় ছাপিতে হয়। ছাপিবার পর রং যাহাতে চারিদিকে ছড়াইয়ানা যায় ডজ্জ্য প্রিটিং সলিউশন প্রস্তুত করিতে আঠাজাতীয় জিনিব ব্যবহৃত ইইয়া থাকে।

আঠা জাতীয় জিনিষ নানাবিধ, বধা:-

শ্রেক্ত সাব্ধ — ময়দা, বার্লি, আলুর পালো, পালো প্রভৃতির ,
মণ্ড ছাপের কাজে Thickening Agent হিদাবে ব্যাপক ব্যবহৃত
হয়। তথাধ্যে ময়দাই উৎকৃষ্ট ।, ৭০ ° ৫ তে পরিমান মত জল সহ সিদ্ধ
করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। এই মণ্ড প্রস্তুত করিবার কালীন
ইহার সহিত একটু টাকিরেড অয়েল মিশ্রিত করিলে পেই
অপেক্ষাকৃত মোলায়েম (smooth) হইবে। ময়দার মণ্ড ঠাণ্ডা অবহায়
একটু ক্ষিক সোডা মিশ্রিত করিয়াণ্ড প্রস্তুত করা বীয়।

ু পাম বা গঁদেৱ আঠা-ইহার ওজনের বিগুন জলে ১২ বণ্টা ভিজাইয়া রাথিয়া আন্তে আন্তে গরম করিবে, ইহাতে সম্পূর্ণক্ষপে গলিয়া থাকে এবং ইহা গাঢ় রং এর ছাপ দিতে ব্যবহৃত হয়। গাম নানাবিধ, যথা •Gum Tragacanth, Karaya Gum, Gum Arabic and Gum Senegel.

ডেব্র ডিল অথবা ব্রিটিশগাম—ইহাও গামের পরিবর্তে ব্যবহাত হয়। জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে সহজেই মণ্ডরূপে পরিণত হয় কিন্তু পেই, গরম করিয়া লইবে।

ডিমু বা এগলবুমেন—এ্যালবুমেনের সহিত ১ই গুন জ্ল মিশ্রিত করিয়া তাহাতে এমোনিয়া অথবা সোহাগা (Ammonia or Borak) মিশ্রিত করিলে এ্যালবুমেন দ্রাবণ প্রস্তুত হয়। গরমের সময়

প্রিণ্টিংএ আঠাজাতীয় জিনিষের ঘনত্বের নিদ্দিষ্ট কোন নিয়ম নাই।
 ইহা সম্পূর্ণ নির্ভর করে কাপড, রংয়ের গাঢ়তা এবং টাইলের উপয়।

বেমন — মিহিস্থাপড় ও গাঢ় বংগ্নের জন্ম ঘন-আঠা, মোটাকাপঁচ ও হালকা বংগ্নের জন্ম পাতলা-আঠা এবং স্প্রে প্রিণ্টিং এ বিশেষ হালকা আঠার,প্রয়োজন হয়।

একটু কারবলিক এসিড মিশাইলে সহজে পচিবার ভয় থাকিবে না। যে বং গলান সম্ভব নয় বা Figment Colour ছাপিতে এই এগালবুমেন প্রয়োগ হয়।

কেছিল (Casin)—ইহার অপর নাম ছানা। ইহা গরম জলে গলে। এই জাবণ এগালবুমেন জাবণের ভার অজাব্য রাজন পদার্থ ছাপিবার বোগ্য; কিন্তু এই ছাপ এগালবুমেনের ছাপ অপেক্ষা কম পাকা।

প্রা শিক্তীম্ব—ঠাও জলে প্রথম ভিজাইয়া রাথিবে, পরে সামাত গরম করিবে। ধাতৃর গুঁড়া অর্থাৎ অন্তাব্য রঙ্গিন পদ্বি দিয়া কাপড় ছাপিতে ময়দার আঠার সহিত ম মিপ্রিত করিয়া থাকে'।

ষ্টাইল অব প্রিণ্টিং (Style of Printing)

ছাপিবার নানাবিধ প্রণালীকে প্রাইল অব প্রিণ্টিৎ বলে, যথা—

সা ভাইব্লেক্ট প্রাইল (Direct or Steam Style):অর্থাৎ সোজাসোজি বংয়ের পেষ্ট, ছারা কাপণ্ট প্রিণ্ট করিয়া ষ্টাম
করা হয়।

২! ডাইড প্টাইল (Dyed style):--

- (ক) মরডেণ্ট ছারা কাপড় ছাপিয়া মরছেণ্ট রং ছারা কাপড় রং শ্বিতে হয়। ইহাতে ছাপান স্থানগুলিতে রং ধরিবে, জ্মিনে কোন রং ধরিবে না।
- (খ) সমস্ত কাপড় মরডেণ্ট কর, তৎপর এসি**ড ছারা কাপড়** ছাপিয়া কাপড় খানা মরডেণ্ট রং কর। ছাপান স্থানে কোন রং ধরিবে না, সমস্ত জমিনে রং ধরিবে ।

নঃ ৩। কাটাই প্তাইল (Discharged Style):-

রঞ্জিন জমিনের উপর ফাটাই হয়। রঞ্জিন কাপজ কোন রাসায়নিক

অব্য দিয়া ছাপাইলে ছাপান স্থানের রং টা কাটিয়া গিয়া সাদা হয় অধবা

ঐ কাটাই মশলার সহিত বিভিন্ন রং মিশ্রিত করিয়া লইলে ছাপান
স্থানগুলিতে বিভিন্ন রংও দৃষ্ট হয়। ইহাকে Discharge Printing
বলে।

. ৪। রেজিষ্ট অথবা রিজার্ড ষ্টাইল (Relist or Reserve style):—

সাদা কাপড় কোন রাসায়নিক দ্রবা ছারা ছাপান হয়, পরে
সমও কাপড় খানা রং করিলে দেখা যার যে উক্ত ছাপানস্থান
গুলিতে কোন রং না ধরিয়া বাদবাকী স্থানে রং ধরিয়াছে।
ছাপা স্থানে প্রিক্তিং সলিউশন অনুষায়ী অভারংরের° ছাপও
প্রতিফলিত ইইডে পারে। ইহাকে বলে Reserve or Resist

Printing

ে। এাজো প্তাইল (Azo style):-

গ্রাপথল অথবা ব্রেনথল দারা কাপড় প্রিণ্ট করিয়া ডেভেলপিং Salt অথবা Base দারা ট্রিট্ করিন্তে হয়।

ত। কৈশন না প্রতিল (Crimp or crepon style)—
ক্টিকের strong solution (১০' ডিগ্রী টোয়াডেল) হার। কাপড়
ছাপাইলে ছাপান স্থানগুলি কুচ্কাইয়া কুচ্কাইয়া অভি মনোরম
ডিজাইন (crinkling effect) স্টিকরে। ইহা খুব সাবধানের সহিত
করিতে হয়। ছাপাবার পর ২০ মিনিট গরম ঘরে রাথিবে,
পরে ভাল করিয়া ধুইয়া দিবে এবং ই ডিগ্রী টোয়াডেল সালফিউরিক
এসিড জাবনে ট্রিট্ করিয়া ধুইয়া গুকাইবে।

৭। ব্ৰোঞ্জ ষ্টাইল (Bronze style) :—

লিন্সিড, অয়েল, গ্লু, আলব্দেন, দেরিকোছ প্রভৃতি বোগে পাতৃর প্রভৃতি দিয়া কাপড় ছাপাইয়া প্রীম করিয়া লইতে হয়। এটালব্দেন Nitrogenous Substance, ডিমের ভিতরে কুস্থম বাদ দিয়া বে অংশ থাকে ভাহাই এটালব্দেন। ইহা সাধারণ জলে গলে। এই এটালব্দেনের সহিত রং মিশ্রিত করিয়া কাপড় ছাপাবার পর শুকাইয়া প্রীম করিলেই এটালব্দেন শক্ত এবং অদ্রবণীয় (insoluble) হয়। স্বতরাং ধাতুর প্রভা দিয়া ছাপিলে ভাহা সহজে উঠিতে পারে না।

উপরোক্ত যে কোন প্রণালীতে একই নক্স। (Design) একাধ্রিক রং

দারাও ছাপান হইয়া থাকে, ইহাকে আলেতি কালোর প্রিণ্টিৎ

(Multi Colour Printing) বলে। এই স্থলে নক্সাম যত বং
থাকিবে ব্লক্ খানা তত অংশে বিভক্ত হইবে অর্থাৎ যদি ৩ রংয়ের

নক্স। হয় তবে ০ ৭তে ব্লক্র সেট্ হইবে। এইরপ প্রতি খণ্ড ব্লকের জন্ম প্রিন্টিং দলিউশন পৃথক থাকিবে এবং প্রত্যেক প্রিন্টিং , দলিউশনের পাত্র , বৃরুশ , প্যাড্ইত্যাদিও পৃথক থাকিবে।

ডাইরেক্ট কালার প্রিন্টিং—(Direct Colour Printing).

ভাইরেক্ট রং ৩ ভাগ সভিয়াম ফস্ফেট ২ ,, গ্লিসারিণ— ১• ,, প্রম জল— ২৫ ,, গাম সলিউশন—৬০ ,, মিদারিপের সহিত রং পেষ্ট্ করিয়া
তাহাতে গরম জল মিশ্রিত করিবে এবং
নাজিতে নাজিতে সভিয়াম ফস্ফেট্ মিশ্রিত
করিবে এবং তৎপর গাম মিশ্রিক করিবে।
উক্ত পেষ্ট্র, ছারা কাপ্ত ছাপিয়া শুকাইবে
এবং ১ ঘণ্টা কাল ষ্টাম করিয়া গাঁদের
আঠা দ্রীভূত করিবার জন্ত পরিষ্কার জলে
উত্তমরূপে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইবে।
থেখানে পাকা রংয়ের প্রয়োজন হয় না,
স্বোধানেই ভাইরেক্ট প্রিটিং চলিতে পারে।

এসিড় কালার প্রিণ্ট –(Acid Colour Printing)

এসিড ব্বং ৫ ভাগ

সালফিউরিক

এসিড ৫ "

অপবা এসিটিক

এসিড ১০ ১১

জল ২৫ "
সাম সলিউশন ৬৯ ১

পেষ্ট তৈরী করিয়া ডাইরেক্ট কালারের ভাষ প্রিণ্ট করিয়া অভাভ প্রক্রিয়া করিবে।
ইহা কটনের উপর মোটেই স্থায়ী নয়,

এমনকি সাধারণ জলে ধুইলেই উঠিয়া যায়।
ইহা সাধারণতঃ উল ও সিক্রের উপর[®] স্থায়ী।

১০০ ভাগ

বেসিক কালার প্রিণ্টিং (Basic Colour Printing)

বেসিক বং ২ ভাগ

এসিটক এসিড ৫ ,,

জল ১২ ,,
গাম সলিউশন ৭২ ,,
টারটারিক এসিড ১ ,,
টেনিক এসিড
সলিউশন (১:১) ৮ ,,

১০০ ভাগ

রং সাখাল এসিটিক এসিড ও জল সংযোগে গুলিয়া লও এবং ভংগর তাহাতে গাম
মিশ্রিত কর এবং বাদবাকী এসিটিক এসিড
মিশ্রিত করিয়া ভাহাতে টারটারিক এসিড
মিশ্রিত করিয়া ভাহাতে টারটারিক এসিড
মিশ্রিত করিয়া কাগড়ে নাড়িতে টেনিক
এসিড সলিউশন মিশ্রিত করিয়া কাগড়
ছাপিবে, গুকাইবে ভংশর ১ ঘণ্টা কাল স্থাম
করিবে এবং শর্কশেষে টারটার এমেটীক
(২ ভাগ টারটার 🕂 ১ ভাগ চক্ 🕂 ২৭ ভাগ
জল) দ্বাৰণে কাপড় ট্রিট্ করিবে।

এাকো কালার প্রিন্টিং (Azo Colour Printing)

েরেনথল অথবা ভাপথল

৪ ভাগ
টাকিরেক অয়েল ৮ ,,
কষ্টিক সোডা ৪ ,
ফরমেলিন, টারটারিক
এসিভ অথবা টারটার
এমেটীক্
গরম জল ২৫ ,,
গাম সলিউশন ৫৭ ,,

১০০ ভাগ

টার্কিরেড অয়েলে গ্রাপথল পেই কর।
গরমজলে কষ্টিক গুলিয়া দেই গরম জল পেষ্টে
নাড়িতে নাড়িতে ঢাল যে পর্যান্ত পরিষ্কার
অচ্চনা হয়। যদি শ্বচ্ছ না হয় তবে তাহাতে
আরও একটু কষ্টিক মিশাও এবং গরম কর।
ঠাণ্ডা করিয়া তাহাতে ফরমেলিন মিশাও এবং
সর্কাশেষে গাম মিশ্রিত করিয়া কাপড় ছাপ,
শুকাও, এবং ডংশর নিমলিখিত যে কোন
ঠাণ্ডা বাথে ছাপান কাপড় ১০ মিনিট কাল
ট্রিট্ করিয়া ডেভেলপ, কর।

১ৰং বাথ—জল কাপড়ের ২০ গুন। ফান্ট সন্ট কাপড়ের ৮ ভাগের ১ ভাগ। সৰণ ফাই সল্টের সম্পরিমাণ। ২নং বাণ—জল ২০ গুন। ৪ ভাগ ফাষ্ট বেশ (Base)। ৬ ভাগ হাইডোকোরিক এসিড। ২ ভাগ সভিয়াম নাইট্রাইট্। ৮ ভাগ সভিশাম এসিটেট্। ১২ ভাগ এলুমিনিয়াম সালফেট্।

ফাষ্ট বেস্ অল্পরিমাণ জ্লে গুলিয়া তাহাতে হাইড্রাক্রারিক এসিড মিশিত কর। তৎপর তাহাতে দডিয়াম নাইট্রাইট্ মিশাইয়া উত্তমরূপে নাড়িবে এবং সভিয়াম এসিটেট্ ও এল্মিনিয়াম সালফেট্ মিশ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা অবস্থায় ১০ মিনিট কাল ছাপান কাপড় ট্রিট্ করিয়া ধুইয়া দাবান কাচা করিবে। সাবানের জলে কিছু (Bleaching powder) ব্যবহার করিতে পার।

িফাষ্ট সল্ট অথবা বেস, ছারা কাপড় প্রথমে ছাপাবার পর তাপধন বা ত্রেনধন ছারা পরেও রং ডেভেলপ করা যায়, যথা:—

৮ ভাগ অথবা—ফাষ্ট বেস ৪ ভাগ ফাষ্ট সন্ট क्रम 90 হাইড্রোক্লোরিক এসিড ল্বণ 5. **শোডিয়াম নাইট্রাইট**ে 2 গাম সলিউশন ৫২ এলুমিনিয়াম দালফেট 1) 32 গাম সলিউশন 🤊 ১০০ ভাগ ১০০ ভাগ।

উক্ত যে কোন পেষ্ট্ ছারা কাপড় ছাপাবার পর শুকাইবে এবং তৎপর নিম্লিখিত ভাপধল বা ত্রেনধল বাথে ট্রিট, করিয়া বং ডেভেলপু করিবে।

গদের আঠা বা গাম সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:— > ভাগ গদ হই ভাগ জলে গুলিয়া ট্রাকিয়া লইবে। ট্যানিক এসিড সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:— এমিটিক এসিড ও ট্যানিক এসিড সমপরিমাণে মিশাইয়া লইবে। স্যাপথিল বাথে শতকরা ২ ত ভাগ ভাগথল। শতকরা ২ ত ভাগ কষ্টিক। শতকরা ৩ তাগ T. R. oil, ২০ গুল জল।
শতকরা ৮ ভাগ সডিয়াম এসিটেট্। এই বাথে ৩ ত মিনিট কাল
ডিট্ করিয়া দাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া, ধুইয়া শুকাইবে।

এতডিন্ন আর এক প্রণালীতে এ্যাকো প্রিন্টিং করা যায়, যধা :—

সমস্ত কাপড় খানা ভাপথল অথবা ব্রেনথল দ্রাবণে ডুবাইবে—
(বেমন—ভাপথল রং করিবার জভ impregnate করা হয়)। তৎপর
কাপড় শুকাইবে এবং যথা নিয়মে সল্ট বা বেস্ছারা ছাপিবৈ। ছাপাবার
পর শুকাইবে, ধুইবে, সাবান কাচা করিবে এবং শুকাইয়া লইবে।

সালফার কালার প্রিন্টিং (Sulphur Colour Printing)

সালফার রং ১০ ভাগ
মিসারিণ ৫
ক্টিক সোড়া ১৫
গরম জল ১৫
চারনা ক্লে ৮
(১ঃ ১)

সোডিয়াম সালফাইড অথবা ফরমছল ৪ " গাম সলিউশন ৪৩ ,,

১০০ ভাগ

রং গ্রিসারিণে কাদা করিয়া কতকটা
কটিক গরম জলে গুলিয়া ভাহাতে মিশাও।
তৎপর নাড়িতে ২ সোডিয়াম সালফাইড্
মিশ্রিত কর। এখন ইহাতে চায়না ক্লে,
গাম এবং অবশিষ্ট কটিক মিশাও। প্রয়োজন
বৌধ করিলে সোডিয়াম সালফাইড্ মিশাবার
পূর্বে পেট্ গরম করিবে। ছাপাবার পর
কাপড় আধাগুক্না করিবে। ভাপাবার পর
কাপড় আধাগুক্না করিবে। তৎপর
১০ মিনিট কাল দ্বীম করিবে। দ্বীম করিবার
পর ১০০০ ভাগ জলে ১০ ভাগ সালফিউরিক
এসিড, ২ ভাগ কপার সালফেট্ অথবা
ধ ভাগ পটাশ বাইজোমেট মিশাইয়া ভাহাতে
টিট্ করিবে। তৎপর ধুইয়া স্থবান কাচা
করিয়া পুনরায় ধুইয়া গুকাইবে।

ব্লাক্ প্রিন্টিং

এনিলিন্ ল্লাক্ প্রি উৎ:-

> নং প্রণালী—এনিলিন্ সন্ট.(Aniline salt)

পটাশিয়াম ক্লোবেট্ (Potash chlorate)

তুঁতে (Copper Sulphate)

ক্লোবে আঠা (Gum solution)

৮০ তোলা

উক্ত জিনিষ্দ্য্হের সলিউশন প্রস্তুত করিয়া তাহা **ছারা কাপড়** ছাপিয়া, রোদে শুকাইয়া হাওয়া লাগাইলে ছাপান স্থান শুলি গাড় গ্রীণ্ রং ধারণ করিবে। এই গাড় গ্রীণ্ কে কালতে পরিণত করিবার জন্ত ১২ ঘণ্টা পর চূণ, সোড়া বা নাবানের জলৈ (গরম অবস্থায়) অথবা পটাশ বাইক্রোমেটের জলে (ঠাণ্ডা অবস্থায়) কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিলেই গাড় কাল রং হইবে তৎপর পরিদার জলে ধুইয়া শুকাইবে। ছাপান কাপড় উত্তম রূপে oxidised না হইলে কাল রং গ্রীণে পরিণত হয়।

२ नः खंगानी —

" এনিরিন সল্ট ৮ তোলা, সোডিয়াম ক্লোরেট্ ৪ তোলা, তুঁতে ২ তোলা, কপার ক্লোরাইড ্ স তোলা। গদৈর আঠা ৬৮ তোলা। ছাপিবার প্রণালী ও অভাভ প্রক্রিয়া—পূর্ক্বং।

ওঁ নং প্রণালী—

ু এনিলিন্ সল্ট ৪ তোলা, পটাশিয়াম কোরেট্ ২ তোলা, কপার সালফেট্ (তুঁতে) ২ তোলা, ময়দা ৬ তোলা, জল ৬০ তোলা।

^{*} গাঁদ্রে আঠা বা গদ-সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:—একভাগ গদ
হুইভাগ জলে গুলিয়া ছাকিয়া লইতে হয়।

পটাশিয়াম ক্লোরেট্ জলের সঙ্গে গুলিয়া লও। আর একটি পাত্রে ভূঁতিয়া গোল। পটাশিয়াম ক্লোরেটের জলে ময়দা মিশ্রিত করিয়া গরম করিবে—এবং গরম করিবার কালীন ভাহাতে তুঁতিয়ার জল মিশ্রিত করিবে। ষধন মণ্ডে পরিণত হইবে তথন এনিলিন্ দল্ট মিশাইয়া ঠাণ্ডা করিবে—পরে এই মণ্ড মারা কাপড ছাপাইয়া শুকাইবে, ২৪ ঘণ্টা হাওয়া লাগাইয়া চ্পের জলে ট্রিট্ করা মাত্ৰ বং গাঢ় কাল হইবে। এই প্ৰণালীতেও ষ্টামেৰ প্ৰয়োজন হয় না।

দেশী ব্যাক্ প্রিভিৎ—(Black Printing on Country Process):-

১ মণ জলে ৫ সের পোড়া লোহ ভিজাইয়া রাখিয়া ৫।৬ দিন পরে তাহাতে ২॥ • সের চিটাগুড়, কয়েকটা পান, ১॥ • সের মাধকলাই, আধপোয়া হরিতাল এবং এক কাঁচচা তুঁতে দিবে। যথন জলের রং লালাভ হইবে তখন উক্ত জল হইতে প্রয়োজন অমুদারে কতকটা জল ভিন্ন পাত্রে গরম করিয়া ঘন করিতে হইবে। ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে ময়দা বা গদের আঠা এবং সরিবার তৈল মিশ্রিত করিয়া কিছুকাল ঢাকিয়া রাখিয়া কাপড় চাপিবে।

রেড প্রিণিটং

দেশী রেড প্রিভিং (Red Printing on Country Process on Cotton Silk & Wcol)

ফট্ৰিরি ২০ ভোলা, লেড্ এসিটেট্ ০১ ভোলা, এলুমিনিয়াম ক্লোরাইড বা এমোনিয়াম ক্লোরাইড্ ৫ ভোলা, টেনাস্ অক্জেলিয়ান ে তোলা, গদৈর আঠা ৬০ তোলা।

উপরোক্ত জিনিষ সমূহের সলিউশন প্রস্তুত কর এবং ইহাদের সহিত একটু গোহুগ্ধ, স্বৃত ও খড়িমাটী মিশাও, তৎপর—

- ১। উক্ত সলিউশন বারা কাপক ছাপিয়া ভালরপে ভকাও, পরে
 •গলার জলে অথব। স্রোভের জলে ধুইয়া পুনরায় ভকাও।
- ২। তারপর একটি পাত্রে পরিমিত জলে গোবর* ও গমের ভূষি শুলিয়া ভাহাতে ১২ ঘণ্টা উক্ত কাপড় ভিজাইয়া রাশিয়া পরিকার জলে ধৌত করিরা, পুনরায়—
- ু একটি পাত্রে পরিমিত জলে মঞ্জিষ্ঠা, ধাইজুল ও গমের ভূষি সূহ > ঘণ্টাকাল অথবা যে পর্যান্ত পছল মত রং না ধরে সেই পর্যান্ত কাপড় সিদ্ধ কর। রং ভালরপ না ধরিলে, উক্ত পাত্রে কিছু এলিজারিণ এবং কোচিনাল মিশাও। পরে পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া সারানের জলে সিদ্ধ করতঃ শুকাইয়া লইবে।

এলিজারিণ বা টার্কিরেড প্রিণ্টিং (Turkey: Red Printing with Alizarine):—

এলিজারিণ (২০%) ২ তোলা, এলুমিনিয়াম এসিটেট্ ১-ভোলা, কেলশিয়াম এসিটেট্ ভোলা, অলিভ'অয়েল॥॰ ভোলা, গদৈর আঠা ভ ভোল

ক্রিয়া ওল্লেখ করা হইয়াছে।

^{*}বর্তনানে গোররের পরিবর্থে সোভিয়াম-ফদ্ ফেট্ অথবা দিলিকেট্ বাবহাত হয়।

উক্ত জিনিষ সমূহের সলিউশন প্রস্তুত করিয়া তাহা ছারা কাপড় ছাশ এবং লাল রং ধারণ না করা পর্যান্ত অভি উভমন্ত্রে গুকাও, প্রে খীম্কর।

রং ৭॥ তোলা, জল ২৫ তোলা, সোডিয়াম-ফস্ফেট্ ৪ ডোলা, টারটারিক এসিড ২ তোলা এবং গলের আঠা ৪৬ তোলা উত্তর্জণে মিশ্রিত কারয়া ছাপাও, শুকাও এবং খ্রীমৃ কর।

ডাইরেন্ট, বেসিক এবং এসিড রং দ্বারা রেশম প্রিণ্টিং (Silk Printing with Direct, Basic & Acid Colours):—

ডাইরেন্ট রংগ্রর প্রিণ্টিং সলিউশন প্রস্তুত প্রধালী:—

নরং ৭। ভোলা, জল ২৫ তোলা সোডিরাম-ফস্ফেট্ ৪ তোলা, টারটারিক এদিড ২ তোলা এবং গদের আঠা ৪৬ ভোলা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ছাপাও, শুকাও এবং খ্রীম্ কর্ব।

বেসিক রংএর প্রিন্টিং সমিউশন প্রস্তুত প্রণালী:-

রং ২ ভোলা, জল ২৩ ভোলা, ৯° ডিগ্রী টোরাডেল এসিটিক এসিড ৮ ভোলা, গ্লিসারিণ ২ তোলা, গ্রাদের আঠা ৪২ ভোলা এবং টারটারিক এসিড ২ ভোলা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গরম কর এবং ঠান্তা হইলে ভাহাতে আরও জল ৪ ডোলা এবং এসিটিক এসিড ৮ ভোলা মিশ্রিত করিয়া ভাহা বারা রেশম ছাপ্তর, শুকাও এবং সীম্কর।

এসিড রংএর প্রিণ্টিং সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:—

সনং প্রণালী:—বং ২ ভোলা, জল ২৫ তোলা, মিসারিণ ২ তোলা এবং গাঁদের আঠা ৪৪ তোলা গরম করিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত কর। ভংপর ঠাণ্ডা হৈইলে তাহাতে জল ৮ তোলা এবং টারটারিক এসিড ২ ভোলা মিশ্রিত করিয়া তাহা দারা রেশম ছাপাণ্ড, শুকাও এবং খ্রীম্কর।

২নং প্রণালী:—রং ৩০ তোলা, জল ১০০ তোলা, গাঁদের আঠা ৬৬০ ভোলা, এলুমিনিয়াম দালফেট্ ৪০ ভোলা (পূর্ব্বে ১০০ ভোলা জলে ভিলিয়া) এবং অক্জেলিক এদিছ ২০ ভোলা (পূর্ব্বে ৫০ ভোলা জলে ভালিয়া) উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ভাহা দারা রেশম ছাপাও, শুকাও এবং খ্রীষ্কর।

তনং প্রণালী:—রং ৪ তোলা, গ্রায়েদিন A ৪ তোলা, ডিজলভিংসল্ট B ২ তোলা, গরম জল ৩০ ভোলা (গ্রাদের আঠা ব্যবহার করিলে গরম জল ২০ তোলা) এবং এদিটিক প্রদিড ৮ তোলা একত্রে মিপ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা ইইলে ভাহাতে ৫০ ভোলা কলোরেদিন-থিকেনিং (অথবা ৬০ ভোলা গ্রাদের আঠা ১:১) প্রবং জক্জেলিক প্রদিড ২ তোলা মিপ্রিত করিয়া ভাহা ছালা রেশম ছাপাও, শুকাও এবং পরদিষদ সা—২ ঘণ্টাকাল ছীম্ কর। প্রাম করার পর ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া টেনিক প্রদিডের জলে ১ ঘণ্টাকাল ভ্রাইয়া রাখিয়া নিংড়াইয়া টারটারএমেটিকের জলে আধঘণ্টাকাল ভিজাও এবং পরিকার জলে ধ্রেত কর। প্রয়োজন হইলে ১ ভাগ আই-জি-পন িত্র সঙ্গে ১ ভাগ এদিটিক অথবা লাইটি ক প্রিমিত জলে কিছুকাল টি ট করিয়া পরিকার জলে ধুইয়া ভক্তাইরে

ভ্যাট্ কালার প্রিণ্টিং (Vat Colour Printing)

যে কোন ভাাট বং ৩ ভাগ টার্কিরেড অয়েল ৫ ভাগ হাইডোসালফাইট ফ**রমেল**ডিহা**ইড**ু ৮ ভাগ গরম জ্ল গাম

প্রথমে টার্কিরেড অয়েল সহ রং উত্তমরূপে পেষ্ট্ করিয়া গরম জল মিশাইবে এবং পর পর অভাভ জিনিষগুলি মিশাইয়া নাডিতে নাড়িতে গ্রম করিতে থাকিবে। ঠा el : इहेरन छात्राक हाहेर्डामानकाहेरे কৃষ্টিক সোড়া ২০ ভাগ ফরমেল্ডিহাইড অথবা Rangalite C ২৫ ভাগ মিশাইবে। উর্জ্ন সলিউশন স্থারা কাপড় ৩১ ভাগ কিছু কাল হাওয়া লাগাইয়া শতকরা ১ ভাগ সংগ ভাগ সাবান স্কাবণে দিদ্ধ করিয়া ধুইয়া গুকাইবে।

এন্থাকুইনোন্ ভ্যাট্ প্রিন্টিং পেষ্ট্, প্রস্তুত প্রপানী:-

उन् थ्वानी - Durenthrene, Indanthrene, Hydronthrene Cibanon, Algole ইজ্যাদি যে কোন বং-৩ ভাগ, টার্কিরেড অয়েল— ভাগ, গরম জল—২৫ ভাগ, ফেরাদ-দালফেট (Fe SO4'— ১২ ভাগ, ষ্টেনাস ক্লোরাইড-২ ভাগ, টারটারিক এমিড-১০ ভাগ এবং গাম স্লিউশন-৪৩ ভাগ=১০০ ভাগ।

টার্টারিক এসিড গাম সলিউখনের সহিত মিশ্রিত কর। তৎপর ইহার সহিত টেনাস্-ক্লোরাইড মিশাও। অবশেষে ৮. SO4 মিশান: হইলে পর টার্কিরেড-অয়েলের সাইত রংএর পেষ্ট্ প্রস্তুত করিয়া ভাহা মিশ্রিত করিবে। এখন ইহা ছারা কাপক ছাপাও, শুকাও তৎপর শতকরা ০০ ভাগ কৃষ্টিকসোডা দ্রাবনে ১৬০° F to ১৭৫° F এ ১ মিনিট কাল কাপড় ট্রিট্ কর। পরে কাপড় না নিংড়াইয়া হাওয়া লাগাও। পুনরার ঠাতা কৃষ্টিক দ্রাবনে কাপড় ট্রিট্ কর. নিংড়াও, সাবান কাচা করিয়া শুকাও।

২নং প্রণানী—যে কোন বং—ওভাগ, গ্রিসারিণ— ভোগ, টেনাস-অ্রাইড — ৮ ভাগ, কষ্টিকদোডা — ১৫ ভাগ, গরম জল — ২৫ ভাগ, গাম সলিউশন—৪৪ ভাগ = ১০০ ভাগ।

্ এই পেট্ছারা কাপড় ছাপাবার পর ৫-১০ মিনিট কাল খ্রীম করিয়া সাবান কাচা করিয়া শুকাইবে।

তনং প্রণালী—রং ৬ ভাগ, গ্লায়েদিন এ (Glyecine A) ৪ ভাগ, জিল্লাভিং দল্ট বি ২ ভাগ, এবং ঠাণ্ডা জল ৪৩ ভাগ উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া ০ ঘণ্টাকাল রাখিয়া দাও। তৎপর— উক্ত দলিউশনের সহিত ইচ্চে থিকেনিং ১৫ ভাগ করং কলোরেদিন থিকেনিং ৩০ ভাগ মিশ্রিত করিয়া কাণ্ড ছাপ, শুকাও, ২৪ ঘণ্টা পর যে কোন সময়ে ছেভেলশিংসলিউশনে ডুবাও, প্নরায় শুকাও, একটু ভিজা অবস্থায় কাপড়খানা আধঘণ্টাকাল গ্রীম কর, তৎপর কাপড়ে একরাত্রিহাওয়া লাগাও এবং ২ মিনিট কাল গরম অক্সিডাইজিং-বাবে ডুবাইয়া রাখিয়া পরিলার জলে ধুইয়া ১৫ মিনিট কাল সাবানের জলে সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া লও।

ষ্টাৰ্ক্তাথকেনিং প্ৰস্তুত প্ৰণালী:-

ভাগ আলুর পালো (Farina) ১০০ ভাগ জলের সহিত ১০
 মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া ঠাণ্ডা করিয়া লও।

কলোরেসিন্থিকেনিং প্রস্তুত প্রণালী:-

8• ভাগ কলোরেদিন্ D. K্রাইত ১৪০ ভাগ গরম জল আন্তে আন্তে মিশাও এবং ঐ অবস্থায় একরাত্রি রাথিয়া পরদিবস ভাহাতে ২০ ভাগ এমোনিয়াম সালপো-সান্ধেনাইড্মিশাও।

(ইহা > গেনের জন্ম প্রস্তুত করিয়া রাখা চলে)

ডেভেঙ্গপিৎসলিউশন প্রস্তুত প্রবাদী :-

রঙ্গলাইট্ C ১০ ভাগ, ঠাগু জল ৬১ ভাগ, পটাশিয়াম কারবনেট্
১০০ ভাগ, প্রবারসল্ট ট্রী১২ ভাগ, নেকল DX Dry । ভাগ
উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লও (পটাশিয়াম কারবণেটের পরিবর্তে
আর্দ্ধেক পরিমাণ সোডা এবং গ্রেবারসল্টের পরিবর্তে আর্দ্ধেক পরিমাণ
লব্দ ব্যবহার করা যায়।

অক্সিডাইজিং-বাথ প্রস্তুত প্রধালী:-

১০০০ ভাগ গরম জলে ০ ভাগ পটালিয়াম বাইক্রোমেট্ এবং ধ্রাগ দালফিউরিক এসিড।

সাবানের জল প্রস্তুত প্রণালী:--

১০০০ ভাগ গরম জলে ৪ ভাগ দাবান এবং ৪ ভাগ দোডা ভুরিণ্ডোন ভ্যাট্ প্রিন্টিং পেন্ট প্রস্তুত করিবার একটি ফরমুলা—

ভুরিণ্ডোন বং ৫ ভোলা, গ্লিসারিণ ৫ ভোলা, কষ্টিক সোডা ৫ ভোলা, গরম জল ২৫ ভোলা, গাম-সলিউশন ৪০ ভোলা, সোডিয়াম হাইড্রো সালফাইট্-ফরমেলডিহাইড্ অথবা ফরমস্থল বা Rangalite C ১০ ভোলা সোভিয়াম বাইকারবনেট্ ১০ ভোলা ⇒্যোট ১০০ ভোলা।

র্যাপিড্ প্রিন্টিং (Rapid Printing)

বর্ত্তমানে বাজারে হতি কাণড়ের উপর যে সমস্ত স্থানর স্থানর নানা রংএর ছাপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের প্রায়ই ব্যাপিড প্রিটিং। ইহা বেশ পাকা এবং ছাপা প্রণালী খুব সহজ ও স্থানর। যে কোন র্যাপিড রংএর সলিউশন প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘারা কাপড় ছাপিয়া উত্তম্রূপে শুকাইতে হইবে এবং ঐ অবস্থায় ১২ ঘণ্টা রাখিবার পর একটি পাত্রে পরিমিড জলে সালফিউরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া (.১ গ্যালন জলে ৩ আউল্ল সালফিউরিক এসিড) গরম অবস্থায় ভাহাতে ১ মিনিট কাল মাত্র ছাপান কাপড় ভ্রাইয়া ভূথিবে অথবা ১০০০ ভাগ জলে ৩০ ভাগ এসিটক এসিড এবং ২৫ ভাগ মবারস্থাবি শিশ্রিত করিয়া ৬০ ০ ভিত্রী উত্তাপে ৫ মিনিটকাল ট্রিট করিবে—এবং পরিষার জলে ধৌত করিয়া প্ররায় সাবানের জলে কিছুকাল সিজ করিয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া শুকাইবে। ইহা ৪০০ ছাত্রের রং। এই রং ছায়ৢায় শীতল স্থানে রাখিতে হয় এবং বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে যেন বান্ডাল না চুকিতে পারে।

ন্ত্ৰ্যাপিড, ন্তংএর তালিকা (List of Rapid Colours):—

ব্যাপিড ফান্ট ইয়লো এ G H পাউডার — হল্দে

 ব্যাপিড ফান্ট অরেঞ্জ R H পাউডার — কমলা

 ব্যাপিড ফান্ট অরেঞ্জ R G পাউডার — কমলা

 ব্যাপিড ফান্ট স্কারলেট I L H পাউডার — ফিকেলাল

 ব্যাপি ্লান্ট রেড C Z H পাউডার — লাল

61	র্যাপিড্ফাষ্ট রেড R H	পাউডার 🗕 লাল
9.1	র্যাপিড ফাষ্ট বেড G L	পাউডার 🗢 লাল
6 1	র্যাপিড ফাষ্ট রেড B B	পাউডার = লাল
5 1	র্যাপিড্ ফান্ট বড় ভে । B	পেষ্ট = চকলেট
>01	র্যাপিড ফাষ্ট বন্ধতো R H	পাউডার = চকলেট
25,1	র্যাপিড্ ফাষ্ট গ্রীণ্ 321	পাউডার = সবুজ
1 50	ব্যাপিড্ফাষ্ট ব্লু B	পাউডার =-নীল
201	র্যাপিড্ফাই ব্রাউন G G H	পাউডার = ব্রাউন
58 1	ব্যাপিড ফাই ব্রাউন I B H	পাউড়ার 🚍 বাউন

নিম্নলিখিত র্যাপিড, রং বারা কাপড় ছাপাবার পর ২।৩ মিনিট কাল খ্রীম, করিলে অধিকতর পাকা ও উজ্জ্ব হইবে।

- (क) ব্যাপিড্ফাই ব্রাউন G টে H, ব্যাপিড্ ফাই রেছ R H, ব্যাপিড্ ফাই রেছ G Z H, ব্যাপিড্ ফাই রারকেট I L H, ব্যাপিড্ ফাই ব্রডো R H, ব্যাপিড্ ফাই ব্রডো R B H এবং ব্যাপিড্ ফাই অরেঞ্ R H পাউডারের প্রিন্টিং-সলিউশন প্রস্তুত প্রধালী:—
- েভাগ উক্ত যে কোন ব্যাপিভ বং। ২ ভাগ কৃষ্টিকদোডা (১:২)। ১০ ভাগ মনোপল সোপ (১:২)। ১৫ ভাগ গ্রম জ্ল (হাতে সহ্য হয়, ১০°C)। ৬৮ ভাগ নিউট্টালগদের আঠা ⇔১০০ ভাগ
- (খ) ব্যাপিড্ফার্ট রেড G L এবং ব্যাপিড্ ফার্ট অরেঞ্জ R G পাউডারের প্রিন্টিং-সলিউশন প্রস্তুত প্রধানী:—
- ে ভাগ উক্ত যে কোন বাণিড বং। ২ ভাগ কষ্টিকসোডা (১:২)।
 > ভাগ মনোপল সোপ (১:২)। ১৫ ভাগ ঠাঙা জল। ৬৮ ভাগ
 নিউট্রালগঁদের আঠা = ১০০ ভাগ।

- (গ) র্যাপিড্ ফান্ট ইয়েলো 2GH পাউডারের প্রিন্টিং সলিউশন প্রস্তুত প্রধালী: —১০ ভাগ র্যাপিড্ ফান্ট ইয়েলো 2GH পাউডার। ৩ ভাগ ক্ষিক্সোডা (১:২)। ৫ ভাগ নিউট্রাল ক্রোমেট্ সলিউশন। ১০ ভাগ গ্রম জল (হাতে প্রস্তুর 50°C)। ৭২ ভাগ নিউট্রালগদের আঠা=১০০ ভাগ।
- (ব) ব্যাপিড, ফাষ্ট গ্রীণ, 32 ম পাউডারের প্রিন্টিং সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী :—১০ ভাগ ব্যাপিড, ফাই গ্রীণ, 32 ম পাউডার। ০ ভাগ কষ্টিক-সোডা (১:২)। ০ ভাগ মনোপল সোপ (১:২)। ১৫ ভাগ গরম জল (হাতে সহা হয় 50°°C)। ৬৯ ভাগ নিউট্রাল গলের আঠা। =২০০ ভাগ।
 - (ভ) র্যাপিড ফাই রেড B B পাউডার এবং র্যাপিড ফাই বছডো B পেই এর প্রিণ্টিং-সলিউশন প্রস্তুত প্রধালী:—
 - ১০ ভাগ উক্ত যে কোন র্যাণিড্রং। ১০ ভাগ মনোপশ সোপ (১:২)। ২ ভাগ কটিকসোডা (১:২)। ৭৮ ভাগ নিউট্রাল গদের আঠা = ১০০ ভাগ।
 - (চ) র্যাপিড্ ফান্ট রু B পাউডারের প্রিণ্টিংসলিউশন প্রস্তুত্ত প্রণালী কলে ভাগ র্যাপিড্ ফান্ট রু B পাউডার। ২ ভাগ কষ্টিকসোডা (১:২)। ১০ ভাগ মনোপল সোপ (১:২)। ১০ ভাগ ঠাণ্ডা জল। ১০ ভাগ নিউট্রাল কোমেট্ সলিউশন। ৬০ ভাগ নিউট্রালগদের আঠা। = ১০০ ভাগ। অল্ল পরিষাণ জলে রং পেষ্ট্ অর্থাৎ কালা করিয়া ভাষাতে গর্ম জলে কষ্টিক গুলিয়া মিশাইবে। ঠাণ্ডা হইলে পর নিউট্রাল ক্রোমেট্ সলিউশ্ন মিশ্রিত করিবে। সর্বাশেষে গা্ম মিশাইবে। যাহাতে ভাড়া ভাড়ি রং ধরে ভজ্জাে T. R. oil বা মনোপল সোপ মিশ্রিত করিবে।

দ্ৰপ্তব্য:-

- নিউট্রাল-গঁদের আঠা কাহাকে বলে ?
 ১০০০ ভাগ গঁদের জলে ২০ ভাগ কষ্টিকসোডা ১:২।
- ২। নিউট্রাল ক্রোমেট্ সলিউশন কাহাকে বলে ?

 >৫০ ভাগ বাইক্রোমেট-শ্ব-দোডার মধ্যে ৮৩০ ভাগ জ্ল মিশাও

 এবং আন্তে আন্তে নাড়িতে নাড়িতে ২০ ভাগ কষ্টিকস্যোডা

 (ক্রিষ্টাল) মিশাও।
 - ৩। কষ্টিকদোভা ১:২ অর্থ কি ?
 - ১ ভাগ কষ্টিকসোভা (ক্রিই্যাল) মধ্যে ২ ভাগ জল মিশাও ।
 - 8। মনোপল সোপ সঃ২ অর্থ কি ?
- ্ভাগ মনোপল সোপের মধ্যে ২ ভাগ জল মিশাও।

ইণ্ডিগোসল প্রিণ্ডিং (Indigosal Printing)

ইহাও রাণিড প্রিন্টিংএর অন্তর্গত। ছাপ প্রণালী সমস্তই রাণিড প্রিন্টিংএর ভাষ। একমাত্র প্রিন্টিং-সলিউশন প্রস্তুত করিতে রাসাম্বনিক উপাদানে কিছু পার্থক্য আছে। বাজারে র্যাপিড, এবং ইণ্ডিগোলন উভয়েরই সমান আদর। কাপড় ছাপাবার পর প্রমান করিলে ভাল হয়। ১২ ঘণ্টা পর ৫ সের জলে ১৫ তোলা ফরমিক এসিড ও ৩০ তোলা লবণ দিয়া ৬০°০ উভাপে ই মিনিট কাল ট্রিট্ কারবে। ফরমিক এসিডের পরিবর্ত্তে অক্রেলিক এসিড দিয়াও ফিট্ করা যাইতে পারে।

ইণ্ডিগোসলের তালিকা

(List of Indigosal colours)

১। ইঞ্জিগোলৰ গোলডেন ইয়লো I G K পাউভার = হন্দে

र। देखिरगामन देशला H C G भाषेषात = रन्म

ত। ইণ্ডিগোসল ভায়লেট্ A Z B, 1BBF পাউডার = বেগুনী

B। ইণ্ডিগোসল ব্লাৰ্ 1 B পাউডার = নীল

৬। ইণ্ডিগোসল ঝারলেট্ H B, ! B পাউডার = ফিকে পাল

1। ইতিগোদৰ বাউন I R R D পাউডার = বাউন

৮। ইজিগোসল O 4 B পাউডার = উজ্জ্ব নীল

ন। ই থিগোদল গ্রীণ I B A · পেই , লেবুজ

(ক) উক্ত ১—৭ নং ইণ্ডিগোদল পাউডারের প্রিন্টিং-দলিউশন প্রভত প্রণালী:— (কার্পাদ এবং ক্বত্রিম রেশম বস্ত্রের জন্ম)

ভোগ উক্ত যে কোন ইণ্ডিগোসল পাউডার। ৫ ভাগ প্লামেসিন A (Glyecine A)। ১৭ ভাগ ফুটন্ত জল এবং ৭০ ভাগ নিউট্রালগদৈর আঠা মিশ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা হওয়ার প্র ৩ ভাগ সোভিয়াম নাইট্রাইট্

—মোট ১০০ ভাগ।

খে) ইণ্ডিগোসল পেষ্ট এর প্রিণ্টিং-স লিউখন প্রস্ত প্রণালী:—
(কার্পাস এবং ক্রন্তিম রেশম বস্তের জন্ম)—১০ ভাগ ইঞ্জিগোসল ত্রীণ্
I B A পেষ্ট (অথবা যে কোন পেষ্ট), ব ভাগ মামেলিন A
(Glyecine A), ১৫ ভাগ ফুটস্ত জল এবং ৬৪ ভাগ নিউট্রালগদের
আঠা মিপ্রিত করিয়া ঠাণ্ডা হওয়ার পর ৩ ভাগ সোডিয়াম নাইট্রাইট্

—মেটি ১০০ ভাগ।

(গ) ই.গুগোদল O4B পাউডারের প্রিণ্টিং-সলিউশন প্রশ্বত প্রাণালী:— (কাপাস এবং কৃত্রিম রেশম ব্যন্তের জন্ত)—৫ ভাগ ইণ্ডিগোদল O4B পাউডার। ৩ ভাগ ডিজল্ভিংসল্ট B, ৫ ভাগ গ্লিসারিণ। ১৫ ভাগ ছটন্ত জল এবং ৬৯ ভাগ নিউট্র্যালগদের আঠা মিশ্রিত করিয়া ঠাওা হওয়ার পর ৩ ভাগ সোভিয়াম নাইট্রাইট্ = ১০০ ভাগ।

(ঘ) র্যাপিড ও ইণ্ডিগোসল মিশ্রগ্রীণ বংএর একটি প্রিণ্টিং-সলিউশন প্রস্কৃত প্রধানী :— '

ঠ নং পাত্রে— ৮ ভাগ রাপিড্ ফান্ট ইন্নলো 2 G H পাউডার। ২ ভাগ কষ্টিকসোডা (১:২)। ২০ ভাগ গ্রম জল (50°C) ৪৫ ভাগ নিউট্যালগদের আঠা।

২ নং পাত্রে—২ ভাগ ইণ্ডিগোদল O4B— ২০ ভাগ গ্রম জল (কুটস্ক)। ১ও ২ নং পাত্রের দলিউশন একদঙ্গে মিশ্রিত কর। তৎপর গণ্ডা হইলে ভাহাতে ৩ ভাগ দোভিয়াম নাইট্রাইট্ মিশাও = ১০০ ভাগ। ব্রেশ্বেম ইণ্ডিলোফাল প্রিভিং (Indigosal Printing on Silk)—দলিউশন প্রস্তুত প্রধালী:—

১০ ভাগ যে কোন ইগুগোদল রং। ৩ ভাগ প্রায়েদিন A (Glyecine A)। ২০ ভাগ ফুটস্ক জলা ৬০ ভাগ নিউট্যালগঁদের আঠা। ৩ ভাগ এমোনিয়াম-সাল্ফো-সায়েনাইড্। ৪ ভাগ ক্লোরেট্ অব-সোডা (জলে গুলিয়া)=১০০ ভাগ।

উক্ত'দলিউশন দারা রেশম ছাপাও, শুকাও এবং অদ্ধিবন্টাকাল প্রীম কর। ওৎপর ১ হইতে ২ মিনিট কালের জন্ম নিম্নিখিত ঈষত্ঞ জনে রেশম ডুবাও— ভাগ সালচ্চিউরিক এসিড। ৫ ভাগ নাইট্রাইট্-অব-সোভা।
 ১০০০ ভাগ জল। তৎপর পরিকার জলে উত্তময়পে ধৌত কর, সাবান
কর, পুনরার ধোও এবং শুকাও।

Indigosal এর বিভিন্ন কোম্পাণীর পৃথক পৃথক টেড নাম, যথা—
N. C. O.=Indigosal. SANDOZ=Sandozol. CIBA =
C bantine. GEIGY=Tinosol. M. L. I²=Anthrasol.
ICI=Soledon.

সোণালী এবং রূপালী প্রিণ্টিং (Bronze Printing)

এলুমিনিয়াম, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতুর গুঁড়া রূপালী ও সোণালীরংএর গুঁড়া বলিয়া বাজারে বিক্রয় হয় তাহাই নিমলিশিত প্রণালীতে
কাপড়ে লাগান বা ছাপান হইয়া থাকে। কাঠের ব্লকের পরিবর্গে
টীন্ অথবা তামার পাতে নক্সা (Stencils) প্রশ্বত করিয়া তাহা
ছারা তুলির সাহায্যে ছাপিতে হয়:—

সেরিকোছ ২ ভোলা, কারবলিক এসিড ৮ ভোলা, ফরমেলডিহাইড ১০ ভোলা এবং সোডিয়াম এসিটেট ১ ভোলা একটি পাত্রে রাখিয়া পাত্রটী জলের উপর রাখিবে এবং গরম করিবে। যথন সেরিকোছ গলিয়া যাইবে তথন তাহাতে যে কোন ধাতুর গুঁড়া মিশাইবে। ৬ ভোলা সেরিকোছ স্লিউশনে ২ ভোলা ধাতুর গুঁড়া (এই হিসাবে) মিশাইবে—তংগর ছাপাও, শুকাও এবং অবশেষে সাবানের জলে ধৌত করিয়া পুনরায় শুকাইয়া লও। ৪৯০বং পৃষ্ঠা—ভোজ ষ্টাইল মন্ট্রা।

ডিশ্চাৰ্জ ও রেজিষ্ট প্রিণিট

(Discharge and Regist or Reserve Printing)

ডাইরেন্ট কালার কাটাই ≀Direct Discharge⟩ Printing)—...

১'নং প্রণালী —ডাইরেন্ট কালার রঞ্জিত কাপ্ড শতকরা ১৫ ভাগ ফরম-সল-হাইড্রোসালফাইট অধবা ফর্মেলডিহাইড পেট বারা ছাপাইয়া শুকাইবে; ভৎপর ২া৩ মিনিটের জ্ঞ ২১৪ দি উদ্ভাপে খ্রীম করিবে। ইহাতে চাপান স্থানের রং নষ্ট প্রাপ্ত হইয়া সাদা হইবে।

২ নং প্রণালী – রঞ্জিত কাপড় শতকরা ৩৮ ভাগ রঙ্গলাইট ্C, ২ ভাগ সোডা, ৬০ ভাগ গাম-দলিউশনের সহিত পেই কার্য়া ভাহা দারা ছাপাইয়া শুকাইবে এবং ১০ মিনিটকাল খ্রীম্ করিলেই ছাপান স্থানের বং উঠিয়া যাইয়া দাদা হইবে।

বে**লিক কালা**র কাটাই ("asic Discharge Printing) —ইহা হুই প্রণানীতে কাটাই হয়, ম্থা :—

Oxidation Discharge:— গামসলিউপন ৩৮ভাগ, গায়না ক্লে ১০ ভাগ (৫:৫ অর্থাৎ সম্পরিমাণ জলে গুলিয়া), ক্লোরেট-অবএমোনিয়া (৫২° ডিগ্রী টোয়াডেল) ৪০ ভাগ, ক্লোরেট-অব-সোভা ১০
ভাগ। উল্লিখিত জিনিবগুলি একত করিয়া সিদ্ধ কর এবং ঠাতা
করিয়া তাহতে ২ ভাগ Red Prusiate of Potash মিশ্রিত

করিয়া তাহা থারা বেসিক রঞ্জিত কাপড় ছাপাও, শুকাও এবং তাচ মিনিট কাল স্থাম কর—তৎপর ধুইয়া লও। দেখিবে ছাপান খান সাদা হইয়াছে।

2. Reduction Discharge—গাম সলিউপন ২৫ ভাগ, জল
২০ ভাগ, কষ্টিকসোডা (৭৭°ডিগ্রী টোয়াছেল) ৫ ভাগ, এবং সালফাইট,
অব-পটাশ (১০° ডিগ্রী টোয়াডেল) ৫০ ভাগ মিশ্রিত কয়িয়া এই পেষ্ট্র
দাবা বেদিক রঞ্জিত কাপড় ছাপাও, শুকাও, এবং এ৪ মিনিট ষ্টীম্
করিয়া ধুইয়া লও দেখিবে ছাপান স্থান সাদা হইয়াছে ।

বেহ্নিক কালার রেজিপ্ট প্রিন্টিং – ধোলাই কাপড় রোধ্যে 4% l'annic Acid এ টিট্ কর। শুকাও এবং নিমনিথিত পেই ্ছারা ছাপাও – কষ্টিক সোডা (বিগত টোয়াডেল) ৎ ভোলা, গাম-ক্ষিতিশন ৪ ভোলা, এবং চায়না কে (১:১ অর্থাৎ সমপরিমাণ জলে শুলিয়া) ১০ ভোলা। পরে কাপড় ৪০ মিনিট স্থান্ কর, টারটার এমেটিক জাবণে (3%) টিট্ কর পরে যে কোন Basic colour খারা রং করিশে ছাপান স্থান সালাই থাকিয়া যাইবে।

সাক্রহার কালার কাটাই (Sulphur Discharge Printing—গাম-সলিউশন ১৫ ভাগ, ক্লোরেট-অব-এল্মিনা (৪২° টোয়াডেল) ৬০ ভাগ, চায়না ক্লে ৫ ভাগ এই জিনিষগুলি একত্র করিয়া ৮৫ ⁰ C তে গরম কর এবং ঐ অবস্থায় ১৫ ভাগ ক্লোরেট-অব-সোভা মিশ্রিত কর এবং টাভা হইলে ভাহাতে ৫ ভাগ Red Prusiate of Pota h মিশাইয়া ছাপাও, ভকাও, এবং ২০০ ত তে ৫ মিনিটকাল স্থীম্কর। তংশর ধোও, সাবান কর, পুনরায় ধুইয়া ভকাও। ভকাবার পূর্বে 2 তে 3%, ক্ষিক্সোভা জাবণে সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া ভকাইলে ছাপান স্থানগুলি অধিকতর ভল দেখাইবে।

এনিলিন ল্ল্যাক, রেজিন্ট প্রিন্টিং (Anilloe Black Resist Printing)—

প্রকৃত প্রস্তাবে এনিলিন ব্লাক্ একধার রং হইয়া গেলে কাপড় থেকে সেই রং কটে। যায় না, কিন্ত ছাপ্তাম্থানে যাহাতে রং না ধরিতে পারে তাহাই করা সম্ভব, অর্থাৎ যাহাকে বলে Resist Style.

>নং প্রণালী — >। ত তোলা এনিলিন সন্ট ৮ তোলা জলে গোল।

२। > তোলা পটাশিয়াম-ফেরোসায়নাইড্ ৪ তোলা জলে গোল।

০। ২ তোলা পটাশ-ক্লোরেট্ ৮ তোলা জলে গোল। ১, ২, এবং

া নং পাত্রের জল একত্র মিশাও এবং তাহাতে কাপড় ঠাণ্ডা অবস্থার আধ্বণ্টাকাল ট্রিট্ করিয়া নিংড়াইয়া শুকাও। তৎপর—২ তোলা
সোড়া গা তোলা গঁদের আঠার সঙ্গে মিশ্রিত ক রয়া তাহা বারা কাপড
ছাপিয়া প্ররায় শুকাও এবং ১ মিনিট কাল দ্বীম্ কর, অথবা ১২ ঘণ্টা
হাণ্ডয়া লাগাও। তৎপর পটাশবাইক্রোমেটের জলে কাপড় কিছুকাল
ভিজাইয়া রাধিয়া উদ্ভমরূপে ধুইয়া শুকাইয়া লও।

২নং প্রণালী—কাপড় প্রথমে নিম্নিখিত জাবণে ভিজাইয়া তাড়া-ভাড়ি ভকাইয়া লইবে—

এনিলিন সন্ট ২ ভোলা, পটাশ-ক্লোরেট্ ১ ভোলা, তুঁতে ৮ ভোলা, জল ১০০ ভোলা। তৎপর নিম্লিখিত পেষ্ট্ ছারা ছাপিবে—

কলিচ্ণ ১ ভাগ, জিঙ্ক-অক্সাইড ্ ১ ভাগ, ময়দার মণ্ড ০ ভাগ।
ছাপাবার পর ২৪ ঘণ্টা বাতাদে রাখিলে কাপড়ের জমিন সবুজ রং
ধারণ করিবে, কিন্তু ছাপান স্থানগুলি সাদা থাকিবে, পরে চুণের জলে
ট্রিট করিলে ছাপাস্থানগুলি সাদা ধব্ধবে রাখিয়া জমিন পাঢ় কালঃ
হইবে।

তনং প্রণালী— > নং প্রণালীর প্রথম তটা পাত্রের মিশ্রিত দ্রাবণে আধাবণ্টাকাল ট্রিট্ করিয়া শুকাইয়া তত্পরি নিম্নলিখিত পেষ্ট্র্ছারা ছাপ দিবে— ত ভাগ জিঙ্ক অক্সাইড্, ১২ ভাগ সোডিয়াম প্রদিটেট্, এভাগ গ্রিসারিশ এবং ৮০ ভাগ গাম সলিউশন।

ছাপাবার পর কাপড় শুকাইয়া । মিনিটকাল স্থীম, করিয়া ২ ভাগ পটাশবাইক্রোমেট দ্রাবণে কাপড় গরম অবস্থায় কিছু সময় ট্রিট, করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে, দেখিবে ছাপান স্থান সাদা রহিয়াছে।

টান্চিরেড সাদা কাটাই (Turkey Red White Discharge Printing):—

সনং প্রধাদী—(Alkali Processi)—

টাকিরেড রঞ্জিত কাপড় ২০% কষ্টিকসোডার গাঢ় পেই বারা ছাপাও গুকাও এবং ১০২০—১০৪০ তে ৪াৎ মিনিট কাল সীম্কর। গাঢ় কষ্টিক-পেই ছাপানস্থানেব লাল রং নষ্ট করিয়া সাদা করিয়া থাকে। সীম্ করিবার পর ২% সোডা সিলিকেট্ জাবণে কাপড় সিদ্ধ করিবে এবং তৎপর সাবান কাচা করিয়া ধুইয়া গুকাইবে। প্রিণ্ট করার পূর্বের রঞ্জিত কাপড় খানা ২৫% গ্রেজাজ জাবণে ট্রিট, করিয়া গুকাইয়া কইলে অপেক্ষারত ভাল ফল পাওয়া ধার।

२नং खेनानी-(Acid Process)-

টাকিব্ৰেড বঞ্জিত কাপড় ২৫—৩০% Citric Acidএর গাঢ় পেষ্ট্ দারা ছাপাও, শুকাও এবং তৎপর ১২০ ডিগ্রী টোয়াডেল ব্লিচিং পাউডার্ল লাবণে ড্বাও, দেখিলে ক্য়েক সেকেণ্ডের মণ্যে ছাপান শ্বান সাদা হইয়া গিয়াছে। ত নং প্রণালী—টার্কিরেড রঞ্জিত কাপড় নিম্নিথিত সলিউশন ছারা চাপিয়া শুকাও—সাই ট্রিক এসিড ৪ তোলা, অক্জেলিক এসিড ই তোলা, গাম সলিউশন ১৮ তোলা। তংপর ১২৭ ডিগ্রী টোয়াডেল ব্রিচিং পাউডারের জলে ৩।৪ মিনিট খোলা অবস্থায় ট্রিট্ করা মাত্র চাপাস্থান গুলি ধব্ধবে সালা হইয়া যাইবে। ব্রিচিং পাউডারের জলে একটু খড়ি বা চক্দিলে ভাল হয়।

টাৰ্কিরেড হলদে কাটাই (Turkey Red Yellow Discharge Printing):--

টাকিরেড রঞ্জিত কাপড় নিম্নলিখিত সলিউশন দারা ছাপিয়া শুকাও —
লেডনাইট্রেট ১ ভোলা, টারটারিক এসিড ১ তোলা, সাই ট্রিক এসিড
২ তোলা, গাম সলিউশন ৩ তোলা। তৎপর—১২° ডিগ্রী টোয়াডেল
ব্রিচিং পাউষ্টারের জলে ১ মিনিট খোলা অবস্থায় ট্রিট্ করা মাত্র
ছাপান স্থানগুলি ধব্ধবে সাদা হইবে। তৎপর কাপড়খানা উত্তমন্ধণে ধৌত
করিয়া ২° ডিগ্রী টোয়াডেল পটাশবাইক্রোমেটের জলে ১ মিনিট কাল
ট্রিট্ করিলেই দেখা যাইবে যে উক্ত সাদাস্থানগুলি হল্দে বং ধারণ
করিয়াছে। পরিশেষে পরিষ্ণার জলে ধৌত করতঃ শুকাইবে।
ভাকিত্রেড ব্রেজিপ্ট প্রিকিট্র (Turkey Red Resist Printing):—

সর্কপ্রথম কাপড়খানা এল্মিনিয়াম এসিটেট্ ছারা মরডেণ্ট কর, শুকাও এবং তংপর ৩০ — ৪০% Citric Acid পেই ছারা কাপড় খানা ছাপাও, শুকাও এবং ষ্টাম, কর। তংপর গোবর ছারা Dunging করিয়া অথবা সোডা-ফদফেট্ ছারা ধুইয়া জমিনের মরডেণ্ট পাকা কর এবং ছাপান স্থানের Materials, দ্রীভূত কর। তংপর উত্তম রূপে ধৌত কাপড় খানা এলিজারিণ ছারা রং কর, দেখিবে ছাপানস্থানে

Chite Contract Ville

কোন রং না ধরিয়া অর্থাৎ দাদা রাখিয়া জমিনটী গাঢ় লাল রং ধারণ করিয়াছে। ধৌভ কর, T. R. oil ছারা চাক্চকা বৃদ্ধিকর, শুকাও, খীম্কর; পুনরায় দোপ দোডায় ধুইয়া শুকাইয়া লও।

न্যাপথল Resist প্রিণ্টির্থ:-

ষ্টেনাস্কোরাইড ৪০ভাগ, টারটারিক এগিড ৫ ভাগ, গাম ৫৫ ভাগ =>০০ ভাগ।

ভাপথল করা কাপড় (Impregnated Cloth) শুকাও এবং উক্ত পেই বারা কাপড় খানা হাপাও এবং গুনরায় শুকাও। জংপর Base অথবা Salt বারা ডেভেলপ কর; দেখিবে হাপানস্থানগুলি বাতীত কাপড়ের সমস্ত গায়ে রং ধরিতেছে। এই হলে টারটারিক এদিড বাবহার করাম হাপান স্থানগুলি good white দেখাইবে, মহাথায় শুধু টেনাস,কোরাইডে হরিদ্রাভ সাদা দেখাইবে। তৎপর সাবান কাচা করিয়া ধুইয়া শুকাইবে।

ন্যাপথল সাদা-কাটাই প্রিণ্টিং (Naphtol White --

১০ তোলা চায়না ক্লে, ১২ জোলা গরম জলের সহিত উত্তমরণে
মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা দোডা ভাহাতে দাও, তৎপর ৫০ ভোলা
গদৈর অঠি। নাড়িয়া নাড়িয়া মিশাও এবং ২০ ভোলা রঙ্গলাইট C
পূর্বে চুর্ন করিয়া উক্ত সলিউশনের সঞ্জে মিশাও। অবশেষে
০ ভোলা এন্থাকুইনোন পেই ভাহাতে মিশ্রিত কর। উক্ত সলিউশন
প্রস্তুত ক্রার ২০০ ঘন্টা বাদে ব্যবহার করা উচিত, কারণ
মঙ্গলাইট C সহজে গলে না।

ভাপথর্ন-রঞ্জিত কাপভ না ধুইয়া গুকাইবে এবং উক্ত সলিউশন দারা কাপড় ছাপাবার পরপ্রানরায় ভাড়াতাড়ি গুকাইবে। গুকান মাত্র আধ্বন্টাকাল স্থাম্করিবে। অবশেষে সোড়া ও সাবানের জলে >৫ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে। স্থাপথল-ব্রেড হল্দে-কাটাই প্রি-টিং (Naphtol-Red Yellow-Discharge Printing):—

গ্রাপথল-রঞ্জিত কাপড় না ধুইয়া শুকাইবে। তৎপর হল্দের জ্ঞানিয়লিখিত সলিউশন ধারা ছাপিবে— ৭ তোলা রঙ্গলাইট ুে, ৩ তোলা সোডা, ৯ • তোলা গদের আঠা এবং আ তোলা এন পুাকুইনোন পেই । ছাপাবার পর তাড়াভাটি শুকাইবে এবং শুকান মাত্র ১ মিনিট কাল খ্রীন করিবে। অবশেষে সোডা ও শাবানের জলে ১ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে।

ন্যাপথল-রেড গ্রীপ্-কাটাই প্রিভিৎ (Naphtol-Red Green-Discharge Printing):—

গ্রাণথল-রঞ্জিত কাপড় না ধুইয়া গুকাইবে, তংশর গ্রীণের জন্ত নমলিথিত সলিউশন দারা ছাণিবে—৭ তোলা রলনাইট (C, ৩ তোলা সোডা, ৯০ তোলা গাঁদের আঠা, ২ তোলা ব্রিলিয়ান্ট ইণ্ডিগো 4B পেই এবং ২ তোলা এন্ধ্রাকুইনোন্পেই। অন্তান্ত প্রক্রিয়া পূর্ববিং।

দ্রষ্টবা—ন্যাপথিক ডাইব্রেক্ট প্রিণ্টিং এ কাপড়ের জমিনে ছোপ, ধরিয়া যায় বলিয়া বাজারে অচল; স্তরাং গ্রাপথন ডাইরেক্ট প্রিণ্টিং প্রণালী সম্বন্ধে কিছু না লিখিয়া ক্ষেক্টী কাটাই-প্রণালী সম্বন্ধেই লিখিলাম।

ইণ্ডিলো এবং অন্যান্য ভ্যাট্ কাটাই (White Discharge on Indigo and other Vat colours):—

সাধারণতঃ ২ প্রণাদীতে কাটাই হয়, যথা—(1) Reduction Discharge and (2) Oxidation Discharge. ইণ্ডিগোকে

শোডিয়াম হাইড়োসালফাইট (Reducing Agent) দারা রংহীন পদার্থে পরিণত করা হয়, পরে হাওয়া লাগাইয়া অর্থাৎ এছ তিয়াবালে ইণ্ডিগোর মূল বাংকে ফিরিয়া পাওয়া যায়; হুতরাং অভিনারি হাইড়োসালফাইট্ খারা ইণ্ডিগো কাটাই করা কঠিন, অত্তর্ব Reducing Agents—য়ধা—Leucotrop W, Leucotrop O, Metabol BDC, Rangalite CL, Hydrosulphite CL উক্ত যে কোন Reducing Agent ইণ্ডিগো Discharging Agent হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রিণ্টিং প্রেন্থ্র প্রস্তান্ত প্রকাশী: — ১নং প্রণাণী — ১৫— ২০% উজ বৈ কোন Reducing Agent এবং ২ — ০% জিল্ল অক্ সাইড ্প্রেন্থালন মত গাম সলিউশনে পেই প্রস্তাকর করিয়া তাহা দারা রিম্ন্ত কাপত ছাপাও, ভকাও এবং ডাইরেক্ট কালারের তার স্থীম্কর। তংপর ২ — ০% কটিক জাবণে (কুটস্ত অবস্থায়) কাপড় ত্রিট্ট কর। ইহাকে বলে Reduction Discharge.

২নং প্রণালী—নীল (Índigo) রংএ রঞ্জিত কাপড় শুকাবার
পর নিম্নলিথিত দলিউশন দারা ছাণিয়া শুকাও এবং পরে
দালফিউরিফ এসিড ও অক্জেলিক এসিডের মিশ্র জাবণে ৬০০c
তে ট্রিট্ ফরিলে ছাপাস্থানের নীল রং উঠিয়া যাইবে:—

পটাশ বাইকোমেট্ ও তোলা, কষ্টিক সোডা ৬০ তোলা, অলিভ অয়েল অথবা তারপিন্ ৷ তোলা এবং গঁদের আঠা ১৫ তোলা। তৎপর দালফিউরিক এসিড ১০ ভোলা এবং অক্জেলিক এসিড ৪ তোলা, ১৪৬ তোলা জলে মিশ্রিত করিয়া (৬০০c) গরম অবস্থায় উক্ত ছাপান সাপড় থানা আধ মিনিট বা এক মিনিট কাল ডুবাইয়া রাখিলেই ছাপাস্থানগুলি সাদা হইয়া যাইবে। তৎপর উত্তমরূপে ধৌত করত: শুকাইবে। যাহাতে ছাপান-খান নরম না হয় সেই জ্ঞাই Oxalic Acid ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাকে বলে Oxidation Discharge.

ভাটি কালার রেজিষ্ট প্রাণ্টিং (Vat Colour Resist Printing):—

Picric Acid > তোলা, Copper Sulphate है তোলা,
ময়দা ০ ভোলা, জল ২৪ ভোলা, চায়না ক্লে ৩ ভোলা। প্রথমে চায়না
-ক্লে সমপরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত ক্রিয়া পেষ্ট্ কৈরী করিবে।
পরে ময়দার মও তৈরী করিবে। উভয় মও একক করিয়া উহার
মধ্যে তুঁতিয়া-জাবণ ও পিক্রিক্ এসিজ-মও মিশ্রিত করিয়া কাপজ্
ছাপিবে। পরে ভাল করিয়া শুকাইবে: তৎপর কাপজ্ ভ্যাট্ কালার
নারা রং করিবে। ইহাতে ছাপা হান সাদা থাকিবে।

ইণ্ডিলোসল সাদ। কাটাই প্রিন্টিং (White Discharge Printing on Indigosal Dyed Cloth in Light Fancy shades):—

ইণ্ডিগোদল-রঞ্জিত কাপ্ড নিম্নলিখিত সলিউশনে ১৫ মিনিটকাল ডিট্ট কর:—

১ তোলা লিউকোট্রোপ W. Conc. ह তোলা মায়েদিন A (Glyecine A)। এক পাউও জল। তৎপর উত্তমরূপে গুকাও এবং নিম্লিখিত প্রিটিং সলিউশন দারা কাপড় থানা প্রিট কর—

ত ভাগ Zinc White, ৬ ভাগ Glyecine A', ১৫ ভাগ Rangalite C (উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া), ১ ভাগ লিউকোটোপ W. Conc., ৫ ভাগ সোডা, এবং ৩৫ ভাগ গাম-সলিউপন (১:২)=>••

ভাগ। কাপ ছ প্রিট করিয়া প্রেরি আলোতে গুকাইবে। তৎপর প্রোতের ফলে আধ্বণটাকাল এইবে, তখন দেখিতে পাইবে যে ছাপান্থানগুলি সাদা ইইয়া গ্লিয়াছে।

N. B. ইণ্ডিগোদল গ্রীপুরঞ্জিত কাপড় দর্বশ্রেষ দাবানে দিদ্ধ করা দর্শার। রং গাঢ় হইলে যে কোন ইণ্ডিগোদল রং হউক না কেন, শুধু স্থোর আলোতে রাখিলেই রং কাটিবে না। অধিকন্ত ১০ মিনিটকাল স্থাম করা প্রয়োজন, তংপর উত্তমরূপে ধুইয়া শুকাইবে। ব্রেম্পান্সে প্রসিক্ত ব্রং কাটিই প্রাক্তার (Acid Colour Discharge Printing on Silk)—এদিত রঞ্জিত রেশম নিম্নলিখিত শ্বনিউশন ধারা ছাপিবে :—

২০০ ভাগ Rangalite °C, ৭০০ ভাগ গদৈৰ আঠা (১১১), ১০০ভাগ জন = ১০০০ ভাগ ।

প্রকাদেশ অধ্যান্ত্র ফিনিশিং (Finishing)

ফিলিকিং—শব্দের অর্থ, কাপড় তুঁতে হইতে নামিবার পর বাজারে যাওয়ার উপযুক্ত করিতে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। ফিনি-শিংয়ের প্রক্রিয়া কাপড়ের রক্ষ এবং বাজারের চাহিদার উপর নির্ভির করে। ফিনিশিংয়ের উদ্দেশ্য—কাপড়ের সৌলর্ম্য বৃদ্ধি করাই প্রধান, বিভীয়তঃ ইহাতে কাপড়কে ব্যবহারোপযোগীও করা হয়। ফিনিশিং প্রধানী সুক্তঃ ২ ভাগে বিভক্ত,

যথা— (১) স্বাক্তিক (Mechanical) এবং (২.) ব্ৰাসাহনিক (Chemical).

- া আক্রিক উপায়-গ্রিমের সাহায়ে। ওকান হইতে আরম্ভ করিয়া ইন্থারী করা (Calendering or Ironing), কাপড়ের চাক্চকা বৃদ্ধিকরা (Schreinering, to give silk like lusture), কাপড় মুগুর ধারা পিটাইয়া লিনেনের মন্ড নরম করা ও চাক চকা বৃদ্ধি করা (Beetling), সম্বোচন বন্ধ করণ (Sanforizing) ইন্ড্যাদি।
- ২। ব্রাসাম্রনিক উপাত্র—সাধারণ রিচিং হইতে আরম্ভ করিয়া মারসেরাইজ করণ (Mercerising), ফিলিং, মিলিং, ওজন বৃদ্ধি করণ, মোলায়েম করণ (softening) ইত্যাদি। এই সমস্ত করিতেও যন্তের সাহাব্য একান্ত প্রয়োজন। ফিনিলিংভোৱ ফলোফল দ্বিবিশ্র—বথা, স্থামী এবং অন্থামী স্থামী ফিনিলিং—যথা, রিচিং, মারসেরাইজিং, ইত্যাদি। আহামী ফিনিলিং—যথা, ক্যানেণ্ডারিং, বীট্.লিং, ইত্যাদি।

সিন্জিং (Singeing)-

কোরা কাপড় তাঁত হইতে নামিয়া আসিলে তাহা হইতে আলগা বাজে আঁশ, নেণ্ ইত্যাদি পোড়াইয়া দুরীভূত করণকে সিন্জিং বলে। ফ্যান্সী জিনিষ, ব্লিচিং এবং ডাইংয়ের পূর্ব্বে এই প্রক্রিয়াটী করা একান্ত প্রয়োজন। ৩ প্রণালীতে সিন জিং হয়, যথা-

. >। প্রেট্সিন্জিং ২। রোলার সিন্জিং ৩। গ্যাস সিন্জিং।


বহোলিং (Boiling)-

ব্লিচিং বা ডাইংয়ের জন্ম যে কোন কোরা স্তা বা কাপড় সোড। বয়েল করিয়া লইতে হয়। " এই কাজের জন্ম মিল বা বড় ২ ফ্যাক্টরীতে কিহার (Kier) ব্যবহৃত হয়। ১৭৮ নং চিত্র দ্রাইবা। যত ভাল সিদ্ধ (Beiling) হইবে ব্লিচিং বা ডাইং তত ভাল হইবে। সিন্জিংএর পর কাপড়গুলি ভিজা অবস্থায় স্তপাকারে এক রাত্রি রাথিয়া দেও, ইহাতে কাপড়ের ষ্টার্চ কিছুটা আলগ। হইবে, তারপর কিয়ার মাাসিনে দৃত্তি আকারে (Rope formএ) কাপড়গুলি Man-holeএর ভিতর দিয়া নিয়া ` প্যাক কর। এই প্যাকিং এর কাজ একটি ছোট বালক দারাও হইতে পারে। প্যাকিং এর পর কিয়াবে প্রয়ৌজনীয় সোডা সলিউশন দিয়া পূর্ণ করিবে। এথন কিয়ারের ভিতর থেকে বাতাস ষ্টামের সাহাযো বাহির কারিয়া Man-holeটি বন্ধ করিয়া ব্যেলিং আরম্ভ করিবে।

Kier Machine নানা প্রকার, বথা- Kier with External Injector. Kier with Internal Injector, Kier External Multi tubuler Heater. Horizontal Kier. ইভাাদি। ওয়ালিং ম্যালিন-

वरमुनिः एम न कां भड़ छे उमक्राभ स्थी ज ना कतिरन स्थानाई वा রং অসমান হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণতঃ মোটা বা মাঝারি

কাপড়ের জন্ম বোলোর ওয়াসিং আগসিনই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ওয়াসিং মাসিন নানা প্রকার, যথা—Roller Washing Machine, Square Brater Washer, Wince Machine (কিয়ার এবং রোলার ওয়াসিং এ বে কাপড় নুই হওয়ার সন্তাবনা থাকে তাহা এই Wince Machine এ বয়েলিং এবং ওয়াসিং উভয়ই হইতে পারে । Ripple Washing Machine (very suitable for fine, light and fragile fabric.)



Retter washing washing

:৮০ নং 6িত। ছোলার ওয়াসিং ম্যাসিন।

ম্যাঙ্গলিং (Mangling)—


হতা হইতে জল নিকাশন করিতে যে ম্যাসিনের প্রয়োজন তাহাকে বলে "Hydro-Extractor". ১৭৯ নং চিত্র ফট্টবা। কাপড় ইইতে জল নিকাশন করিতে Squeezing Roller এর প্রয়োজন এবং ইহাকে ই Mangling বলে। বং ত ধোলাইয়ের পর এই Mangling এর সাহায্যে কাপড়ে নানারকমের Finish দেওয়া হয়, যথা—Stiffening—টার্চ, ডেক্সট্রিণ, গাম, গ্লু ইত্যাদি। Filing—ম্যাগনেশিয়াম সালফেট, চায়না কে ইত্যাদি। Softening—সাবান, তৈল, মেমি ইল্যাদি। Deliquisent—ম্যাগনেশিয়াম জিল্প-কোরাইড,

প্রিচারীণ ইত্যাদি। Antiseptic—বরিক এসিড, ফরমেলজিহাইড, জিল্পন্নোইড ইত্যাদি। Fire Proofing—মেটালিক অক্সাইড, ফসফেট, বোরেট, সিলিকেট্ ইত্যাদি। Water Proofing— করমেলডিহাইড, জেলাটাইন, প্যারাফিণ, মোম, রাবার, সেলুলোজ এসিটেট্ ইত্যাদি।

েক মিকিং (Chemicking) — নবম অধ্যায়ে ৪৬৫ নং পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য— মারসেরাইজিং (Mercerising) — নবম অধ্যায়ে ৪৬১ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য—

ওপ্রেনিং (Opening)—

ু কাপত যথন ধোলাই বা ধোওয়া হয় তথন দড়ির মত (Rope forma) থাকে। ইহা খুলিতে Scutcher মাসিনের প্রয়োজন।



্ঠিচ্চ নং চিত্র—স্কাচার ম্যাসিন। ইহার অপর নাম scroll opener.

তেন্টাব্রিং (stentering)—

ধোলাই, রং, ম্যাঙ্গলিং প্রভৃতিতে কাপড়ের বহর কিছুটা সঙ্কোচিত (contracted) হইয়া থাকে। সঙ্কোচিত বহর পুনরুদার করিবার জ্ঞান বে ম্যাসিনের সাহায়্য লইতে হয় তাহাকে বলে Stenter or Tenter. ষ্টেন্টার ২প্রকার, য়থা—Simple Stenter এবং Hot Air Stenter. Simple Stenter এ বাবহুত হয় যে সমন্ত কাপড় পূর্বেই শুকান থাকে। Stentering এর সময় Damping Machine এর সাহায়্যে কাপড় সামান্য ভিজাইয়া লইতে হয়! S entering Machine এর feeding side Damping Machine টী ফিট করিয়া লইতে হয়। 🎺 💛 💛 🔻

Hot Air Stenter—কাপড়ে মাাসলিংএর সাহায্যে ফিনিশ णिया Stenter कतिएक Hot Air Stenter वावश्व कतिया थारक। এখানে আরু Damping Machine এর প্রয়োজন হয় না।

ক্যালেন্ডারিং (Calendering)—

কাশভ ইস্ত্রী করার যন্ত্রের নাম Calender Machine. ক্যালেনভা রিং এর পুর্বের Damping Machine এর সাহায্যে কাপড় আর্চ , করিতে হয়। কাপড়ের রকম অনুসারে Calender Machine এর প্রয়েজন। ইহা ২ হইতে >> রোলারের (2 to fa Bowls or Rollersএর) হইয়া থাকে ৷ সাধারণতঃ ৫ হইতে ৷ Bowls এর ক্যালেণ্ডার ম্যাসিনই ব্যবস্থত **東京 1**/2 1/2

শ্রাইনারীৎ (Schreinering)—

ইহাও এক প্রকার ক্যালেণ্ডারিং। সাধারণতঃ সাটীন জাতীয় কাপড়ের উপর রেশম সদৃশ চাক্চক্য আনম্বন করিতে এই ম্যাসিন বাবজত হয়। এই কালেণ্ডার ছুই Bowl এর থাকে। নীচের Bowl টীতে বেশ নরম ও কোমল প্যান্ত, এবং উপরের Bowl টীতে ইঞ্চি প্রতি ১২৫ হইতে ৫০০ Parallel lines 200 Angled engrave 'ক্রা থাকে। এই effect মারসেরাইজ করা কাপছের উপরই ভাল হয়।

ব্রীউলিং (Beetling)—স্তী কাপছকে নরম ও লিনেনের মত ক্রিতে যে যন্ত্রের প্রয়োজন তাহাকে, বলে Beetling Machine.

রিজিত ও ছাপান কাপড় ফিনিশিং (Finishing of Dyed and Printed Textiles) :—

॰ একটি ফিনিশিং সলিউশন প্রস্তুত প্রণালী:—

ঠ পাউত্ত র্যামাজিট্ । (Ramasit ।) এবং ৪ আউন্স আই-জি-পন
(ÎgeponT) ২০ গ্যালন গ্রম জলে গোল। যদি রেশম ফিনিশ
করিতে হয় তবে ইহার সঙ্গে ৪ আউন্স নাই ট্রিক এসিড মিপ্রিত
করিবে। তৎপর উপলোক্ত সলিউশন কাপড়ে চিটাইয়া বা স্প্রে
(Spray') করিয়া কাণড় খানা ভিজাইবে অথবা অল্ল সময়ের
জন্ম উক্ত সলিউশনে কাপড়খানা ড্বাইয়া তুলিবে এবং সামান্ম ভিজা
খাকা অবস্থায় কাঠের রোলারে খুব টানের সহিত জ্জাইবে। এই
রোলার ২ খণ্ডে বিভক্ত থাকে, স্কতরাং কাপড় জড়ান হওয়ার পর
রোলারের তুই শার্মে ভিতর দিক হইতে কাঠের অথবা বাঁশের
থিলের সাহাযো জড়ান কাপড় আরও টানের উপর রাখিবে। এই
অবস্থায় কিছুকাল রাখিবার পর, কাপড় খুলিয়া আনিয়া ইন্ডারী করিবে।
ইহাতে কাপড় খুব কোমল ও চক্চকে ইইয়া থাকে।

ব্জিন কাপড়ের চাক্চক্য পুনক্রজার-

প্রতি গ্যালন জলে বন্ধ চামচের এঁক চামচ ভিনিগার মিশাইয়া সেই জলে রগিন কাপড় একবার ডুবাইয়া হুইলে রন্ধিন কাপড়ের ওজ্জলা ফিরিয়া আসিবে।

পরিশিষ্ট

(১) সূতার আদে ও শানা নির্বাচন—(Determination of Diameter of yarn and Selection of Reed)—

যত ৰম্বরের হতা তাহাকে ৮৪০ দিয়া গুন করিলে যে সংখ্যা-হইবে তাহার বর্গমূল বাহির করিবে এবং তাহা হইতে শভকরা ৭ বা ১০ ভাগ বাদ দিবে। (উৎকৃষ্টু স্তার জন্ম শতকরা ৭ ভাগ এবং নিক্ন? স্থতার জন্ম শতকরা ১০ ভাগ)। বাদ দিয়া যে সংখ্যাটী হইবে তত সংখ্যক হতা পাশাপাশি রাখিলে > ইঞ্চি হইবে। কিন্ত শানার কাঠিওলিই প্রায় অদ্বিহান জুর্ভিয়া থাকে; সেই জগ্র উক্ত সংখ্যার অর্দ্ধেক^{্ত} সংখ্যক হতা ([°]məximum) শানার প্রতি ইঞ্চিতে রাথিয়া বোনা বাইতে পারে। সাধারণতঃ ও ভাগের ১ ভাগ স্তা শানার প্রতি ইঞিতে রাধিয়া বোনাই সহজ, যেমন—৪০ নম্বর স্তা=৪০ ×৮৪০ = ৩৩৬০০ গজ। ইহার বর্গমূল = ১৮৩৩, ইহা হইতে শতকরা ১০ ভাগ বাদ দিলে অর্থাৎ, ১৯৫৩ বাদে অবশিষ্ট ১৬৫ পাকিল। ইহার ০ ভাগের > ভাগ= ৫৫, অর্থাৎ প্রতি ইঞ্চিতে ৫৬টী স্তা রাখিয়া বুনিবে। ৮২টি পর্যাস্ক প্রতি ইঞ্চিতে হতা রাখিয়া বোনা ষাইতে পারে। স্ভার নম্বর অনুসারে বাজার প্রচলিত ক্তকগুলি শানার তালিকা এই পৃত্তকের ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) প্রঃ একটি টানায় ২০ নম্বর, ৩০ নম্বর ও ৪০ নম্বরের স্তা আছে, উ্ক্টিটানা স্তার Average Count কত ০

উ: ২০ নম্বর স্তা — ০০ হ্যাক্ = ১ পাউগু। ৩০ নম্বর স্কা = ৩০ । হ্যাক্ষ = ১ পাউগু। ৪০ নম্বর স্তা = ৪০ হ্যাক্ষ = ১ পাউগু। মোট হাাই সংখ্যা=১০ এবং মোট ওজন =৩ পাউও। স্তরাং Average Count=১০+০=৩০ নম্বন্ন (১০২ নং পৃঃ দুইবা)।

্ত) প্র:-২০, ৩০ ও ৪০ নং হতা একত্রে পাকাইলে কত নম্বরের পাকান হতা ইইবে । (Resultant Count)

(৪) এঃ—গৃহটী স্তা পাকাইয়া ২০ নম্বর করিতে হুইবে। ইংীর মধ্যে একটি ৩০ নম্বরের অপরতী কত ?

উ: ত॰ X২০ ৬০০ = ৬০০ নম্বের স্তা ৩০ নম্বর স্তার স্থিত পাকাইতে হইবে।

- (৫) মিলে তাতের সরজ্গমাদির আয়ু-স্থালের গড় মিজার্ল — (Average life of weaving accessories in a Mill working 8 hours a day)—
- ব (Cotton Vernished Healds)—নাধারণত: ৪ হইতে ৬টা টানা (warp) পর্যান্ত টিকিয়া থাকে। ইজিপশিয়ান ইয়ার্ণের Heald হেইলে ৯ হইতে ১০ টানা পর্যান্ত টিকে। মোটা হতা এবং Heavy sizing হিল্ডের পরমায়ু কমায়।

তাব্রের ব (Wire Healds)—কাজের উপর থাকিলে e বংসর পণ্যস্ত টিকে। স্বান্ধা (Steel Reeds)— থুব সাবধানে রাখিয়া বাবহার কর্নিলে ২ বংসর টিকে। আব্রু (Shuttles)—এক জোরা মাকু ১৬ হইতে ১৮ মাস প্র্যাস্ত কাজ করিতে পারে। Buffers—

৮ মাস। Pickers-e হইতে ৬ মাস। Picking straps-প্রতি মাদে ১০০ তাঁতের জন্ত ৭ পাউও।

(৬) ইণ্ডিয়ান ক্যাপক ও জাভা ক্যাপকে পাৰ্থক্য-

ইণ্ডিয়ান ক্যাপক -Bombax Malabarica জাতীয় ৷ বালিশ, ভোষক, গদী ইত্যাদির জন্ম ব্যবহৃত হয়। জাভা ক্যাপক-Ceiba Petandra জাতার। Absorbent cotton এর পরিবর্ত্তে এই ক্যাপ্রক Surgery তে ব্যবহৃত হয়। এতান্তির Life Buoys, Belts, Waist coats, Seat covers এবং সমূদ্রবাত্রীদের পথে উপধোগী যাবতীয় Life Saving Appliances প্ৰস্তুত করিতে এই Java Kapok ব্যবস্ত হইয়া থাকে। জাভা ক্যাপক খুব চাপে (compressed condition এ) রাখিয়া জলে ভাসাইলে ততুপরি ্ ইহার নিজের ওজনের ২০--০০ গুন ওজন অনায়াদে বহন করিতে পারে পক্ষান্তরে Indian Kapok বহন করিতে পারে মাত্র ১০ হইতে ১৫ 🗠 গুন। (২৯৩ পুঃ দ্রষ্টবা। 👌 😹 🧎 🖖 🧴

(4) সাবান প্রস্তুত্ত প্রথালী:--

উপাদান (Ingredients)— গরু, ভেড়া, শুকর প্রভৃতির চবিব, নারিকেল, সরিষা, মহ্যা নিম, করঞা, পুরাল, চিনাবাদাম, তিল ও ত্লার বীজ প্রভৃতির তৈল > উক্ত তৈল বা চক্তির সঞ্চে কষ্টিকনোভার বা কটিকপটাশের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে সাবান প্রস্তুত হয়। কষ্টিক্সোডায় সাধানকে শক্ত করে, কিন্তু কষ্টিকপটাশে সাধান নরম থাকে। সাধারণতঃ ২ প্রণালীতে সাবান তৈরী হয়, ফণ্-চাওা

লিউপন ৭২ ডিগ্রী টোয়াডেল শক্তির প্রস্তুত কর এবং কৃষ্টিক দ্রাবন ।
কিন্তুলন ৭২ ডিগ্রী টোয়াডেল শক্তির প্রস্তুত কর এবং কৃষ্টিক দ্রাবন ।
কিন্তুল যতটা তৈল বা চর্কিরে সাবান করিবে তাহার, অর্ক্ষেক্টিক কৃষ্টিক দ্রাবন তৈল বা চর্কিরতে মিশাইবে এবং ২৪ ঘণ্টা কাল ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখিয়া দিলেই সাবান জমিয়া থাকিবে। এই সাবান পরে জলের সহিত্ত মিশ্রিত্ত করিয়া এমন ভাবে পেট তৈরী করিবে ঘেন ছাচে ঢালিলে নানা আকারের সাবান প্রস্তুত হইতে পারে। এই প্রণালীতে "বার সোপ" তৈরী হইয়া থাকে: Cold Process এ নারিকেল তৈলেই ভাল হয়। নারিকেল তৈল ৮০ ভাগ+রেড়ীর তৈল ১০ ভাগ+অতাত্ত তৈল, য়থা—তিল, বাদাম ইত্যাদি ১০ ভাগ=
১০০ ভাগ। সাবান তৈরী ক্ষরিতে ২০০ পাউপ্রে বিভিন্ন তৈলে বা চ্বিরির জেন্য ক্ষত্তিক সোডা বা ক্ষতিক প্রভাশের প্রিমান—

বিভিন্ন তৈল কষ্টিক সোডা বিভিন্ন তৈল কষ্টিক সোডা বা চর্বি। • বা চর্বি রেড়ীর তৈল ১২ ই পাউও তিল তৈল ১৩ ই পাউও আলিভ অয়েল ১৩ ই পাউও গরুর চর্বি ১৩ ই পাউও নারিকেল তৈল ১৭ ই পাউও শ্করের চর্বি ১৩ ই পাউও তুলার বীজের তৈল ১৩ ই পাউও রজন ১২ পাউও

কৃষ্টিক পটাশ ছারা সাবান করিতে হইলে কৃষ্টিক সোডার ১'৪
ভান লাগিবে অর্থাৎ যে পরিমাণ ভৈলে ১ পাউগু কৃষ্টিক সোডা
লাগিবে সেই পরিমাণ ভৈলে ১'৪ পাউগু কৃষ্টিক পটাশ লাগিবে চ

প্রম প্রানার (Hot, Process)—কষ্টিক সোড বা কষ্টিক পটাশের দ্রাবণ হাল্কা শক্তির করিবে। অরপরিমাণ কষ্টিক দ্রাবণ সহ জাল দিবে এবং আন্তে আন্তে তৈল ও কটিক অৱ জালে নাড়িতে নাড়িতে মিশাইবে। এই প্রকারে এক এক লট্ সাবান জালাইয়া উঠাইতে প্রায় ১ সপ্তাহ লাগে।

সাবানের ফেণা (Lather) বৃদ্ধির জন্ম রন্ধন এবং ওজন বৃদ্ধির জন্ম সোডা দিলিকেট্, সোডা, সাজিমাটী, সোপটোন, চায়নাকে ইত্যাদি মিশ্রিত করিবে। রং করিবার জন্ম এসিড বা ক্ষারঞ্জাতীর রং ব্যবহার করিবে। স্থগন্ধি করিতে হইলে সাবানের শেষভাগে এসেন্স, আতর, চন্দন তৈল ইন্যাদি মিশাইতে হয়। সাবান হইতে অতিরিক্ত কঠিক দ্রীভূত করিঙে সাবান ভৈরীর শেষ ভাগে সাবানের ওজনের অর্দ্ধেক লবণ জলে গুলিয়া সেই জল সাবানের সঙ্গে জাল দিবে। তৎপর একরাত্রি ঠাণ্ডা অবস্থায় রাখিলে বিশুদ্ধ সাবান উপরে ভাসিয়া উঠিবে। এই সাবান জলে গুলিয়া তাহাতে রঞ্জন পদার্থ ও গরুদ্বা সাহাব্যে নানাবিধ উয়লেট সাবান তৈরী হইয়া থাকে।

দ্রাবক সাবান (Soft Soap) প্রস্তুত প্রণালী—

বড় চামচের এক চামচ টারপেণ্টাইন, এক চামচ দাবানের
ভাষা এবং ছোট চামচের এক চামচ ম্পিরিট্। উক্ত জিনিমগুলি
একতা করিয়া একটি ছোট পাত্রে রাথ। তারপর পাত্রটি গ্রন জলের
মধ্যে বসাইয়া নাড়িতে থাক, ষঞ্জল না লেইয়ের মৃত হয়।

মনোপৰ সোপ প্ৰস্তুত প্ৰণালী—(Preparation of Monopol Soap)—

প্রথম পাত্রে—রঙ্গন (Rosin) ৭০ তোলা, রেড়ীর তৈল (Castor oil) ১৮ তোলা, তিসির তৈল (Linseed oil) অভাবে তিল তৈল (Sesamum oil) ২০ তোলা=১০০ তোলা।

দিতীয় পাত্তে—কৃষ্টিক সোজা ১৩ ভোলা অথবা কৃষ্টিক পটাশ

বিতীয় পাত্রে ক্টক দোড়া বা ক্টক পটাশ গুলিয়া অর্দ্ধিক ক্টক দ্বিউশন প্রথম পাত্রে ঢ'বিয় আত্তে আত্তে গ্রম করিবে একং দম্ভ জিনিষগুলি গলিয়া একত হইলে বিতীয় পাতের বাদবাকী সলিউশন স্বাল করিয়া শিশ্রিত করিবে। যে পর্যান্ত কাদার মত অর্থাৎ একটা পেষ্ট্ না হয় দেই পর্যান্ত ধীর জালে জাল দিতে পাকিবে। দর্বশেষে নিট্মাস পেপারের সাহায়ে ক্টিকের আধিক্য পরীক্ষা করিয়া नामाहे(व।

শ্বাপ্ত

চিত্রের ভুল সংশোধন

ं भृष्ठ। वर ३७७ -



८७न१ िख




४ १नर हि व



৫৮নং চিত্ৰ (শংশোধিত)

• পৃষ্ঠা কুং ২৪৬

১৫১ক নং চিত্ৰ (मरलाधिक)



>৫৯নং চিত্র (সংশোধিত)

১৫১গ নং চিত্ৰ (সংশোধিত) ३६३४ न१ हिंड

(সংশোধিত)

প্রাপ্তিস্থান

- ১। **প্রেসিডেন্সী লাইত্রেরী**—বাংলা বাজার, ঢাকা।
- ২। প্রতিসিয়াল বুক ডিপো—ভিক্টোরীয়া পার্ক; ঢাকা।
- ও। **জয়শ্রী ভাগুার**—টানবাজার, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) •
- ৪। শ্রীশান্তি প্রসাদ বসু—রাউৎভোগ, ঢাকা।
- পাকিস্তান কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটীজ
 লিমিটেড্—ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা।
- ৬। **প্রেসিডেন্সা লাইত্রে**র্নী—১৫, নং কলেজ স্ফোর, কলিকীতা—১২
- ৭। **দাশ গুপ্ত এগণ্ড কোং** লিঃ—৫৪।৩ কলেজ খ্লীট**্** কলিকাতা—১২
- ৮। আসাম বুক ডিপো—২১ নং পট্য়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯
- ৯। সায়েণ্টিফিক বুকু এজেন্সী—৩।২ ম্যাডাণ খ্রিট্, কলিকাতা—১৩
 - ১০। দি ইপ্তার্প প্রোস ৪২নং ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা— ৭
- ১১। ইষ্টার্ণ ষ্টোর্স এয়াণ্ড এজেন্সী—১০৩ নং নেতাজ্ঞী স্বভাষ রোড, কলিকাতা—১

For the Products of

Messrs. Badische: Anilin-& Soda-Fabrik A.G.

Farbenfabriken Bayer AG.

Cassella Farbwerke Mainkur AG.

Farbwerke Hoechst AG.

"Degussa" (Deutsche Gold-und Silber-Scheideanstalt.)

Contact and take technical advice from


CAPCO AZIZ LIMITED

Importers of and Dealers in

Dyes - Cemicas - Auxiliaries.

Head Office:
344, Jubilee Road,
Chittagong.

Branches at
Narayanganj, Karachi,
Lahore.



Whichever way

you look at it..

excellence, which can be realised only after much experience and research combined with the utmost care in manufacture.

I.C.I. stands for "Imperial Chemical Industries," whose products range from chemicals and dyestuffs to leathercloth and explosives—to name but a few. Whenever you see the I.C.I. symbol, you know that Imperial Chemical Industries have seen to it that the product you are buying is the best of its kind."

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES (PAKISTAN) LIMITED

(4 subsidiary of Imperial Chemical Industries Limited, London)

KARACHI

LAHORE

CHITTAGONG

DACCA

CP-91

textile auxiliary Oyes for all purposes

TTAGENGE

Narayanganj Telegram-"Goldcastle" & Chittagong

Karachi

ंडिक्कांक निर्मिटिक (श्रेष्णार्गेत्र वह श्रेष्ट्र)

Phone-7181 Narayanganj

6925 Chittagong

31986 Karachi

কোরবানীগঞ্জ, দ্টেগ্রাম। (রেজিষ্টার্ড অফিস)

RAZAK LIMITED

IMPORTERS and EXPORTERS of and DEALERS in Dyes, Chemicals, Yarns, Piece goods and Weaving Accessories,

Regd, Office-

Kurbaniganj, Chittagong.



वाक :-- वम्मन खामाना पाडि,

नाजाम्बन्धः, (जिका)।

दन्द द्रायेक माधिन,

(वरिक् वर्गिक, कारी-१।

কাপড় এবং ভাতের সরঞ্জামাদির यांवणीय तः, तंकिमत्कल, स्रुखा, পाईकाती प श्ठता बिक्कण।

By anches: - Bandar Gudara Ghat, Narayanganj.

5. Rauf Manjil, Borrbay Bizar, Karachi-2.

ইষ্ট বেঙ্গল ভ্রেডার্স লিঃ

(পাকিস্তানে সমিতিভূক্ত)

৩৬নং হাটখোলা রোড, পোঃ উয়ারী, ঢাকা।

পূর্ব্বপাকিস্তানে নিযুক্ত একমাত্র এজেও ঃ

- 🖖 জে এগণ্ড আর এশ্লে লিঃ (ইংল্যাণ)
 - —হিড, রিড্ ও তাঁতের বিবিধ যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক।
- নিশিন তুশো কাইশা লিঃ (জাপান)
 - —বস্ত্রশিল্পের যাবতীয় যন্ত্রপাতি রপ্তানীকারক।
 - —টয়োড়া অটেম্যাটিক লুম (বিহাৎ চালিত স্বয়ংক্রিয় ও সাধারণ এবং হস্ত চ'লিত) ও টাকু প্রস্তুতকারক।
- ক্রটিশ পিকার এ্যাণ্ড কোং লিঃ (ইংল্যাণ্ড)
 - —যাবতীয় "Beta" পিকার প্রস্তুতকারক।
- 🛞 চালস্ ওয়াকার এয়াও কোং লিঃ (ইংল্যাও)
 - —"Beta" পিকিংব্যাণ্ড, বাফার প্রস্তুতকারক।
- · 😵 গ্র্যাটন গ্রাপ্ত নাইট (ইংল্যাও ও আমেরিকা)
 - চামড়া ও রাবার বেল্টিং প্রস্তৃতকারক।

JOYSREE BHANDAR

Tan Bazar, Narayanganj, (Dacca).

জৰূত্ৰী ভাণ্ডাৰ

টানবাজার, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)

সর্ববিপ্রকার ভাঁতের যাবতীয় সুরঞ্জাম পাইবার । নির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার।

শানা, মাকু, ব, নলি, ববিন, পিকার, টাকু, মেল আইজ, লিলোজ, জ্যাকার্ড কার্ড, ডিজাইন পেপার, তাঁতের চিরুণী, চিত্তরঞ্জন লুমের হুইল পিনিয়ন, "তাঁত ও বং" পুস্তক ইত্যাদি বিক্রেতা। আমাদের নিকট মহাজনী খাতা, কাগজ এবং অফিসিয়াল স্টেশনারী জ্বিনিষ্ড সর্ববদা বিক্রয়ার্থে মজুদ থাকে।

Phone-7570

THE NARAYANGANJ TEXTILE STORES

Manufacturers, Representative and Importers of
Textile Machinery spare parts,
General Merchants & Order Suppliers.
Tan Bazar, Narayanganj.

হস্তচালিত ও যন্ত্রচালিত তাঁতের যাবতীয় সরঞ্জামাদি পাইকারী ও থুচুরা বিক্রেতা। Telogram: AUTOLOOM.

THE EASTERN STORES


Dealers in Mill Stores, Handloom Accessories and Government Contractors.

42, STRAND ROAD, CALCUITA-7.

দি ইন্টাপ টোস

৪২ নং স্থ্যাত রোড, কলিকাতা—१





জ্যাকার্ড, ডবি, সেমি অটোমেটিক এবং সকল প্রকার তাঁত ও চরকা, ওয়ার্পিং ও বিমিং ম্যাদিন প্রস্তুতকারক। মাকু, লোহার শানা, স্থতার "বু", নলি, ববিন, পিকার, টাকু, কাউটিং গ্লাস ইত্যাদি তাঁতের যাবতীয় সরঞ্জাম শাইকারী ও থুচরা বিক্রেতা। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ও পাকিস্তানে সরকারী ও বেসরকারী উইভিং স্কুল ও কলেজ সমূহে আমাদের প্রস্তুত ম্যাদিন তাঁত ও সরঞ্জাম প্রভৃতি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। "তাঁত ও রং" পুসুক আমাদের নিকট লিখিলেও পাইবেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্ম উপরোক্ত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

EASTERN STORES & AGENCY

103, Netaji Subhas Road, Calcutta—1
P. O. Box—239

আধুনিক উন্নত ধরণের সকল প্রকার
তাঁত, ডবি, জ্যাকার্ড ও শানা, মাকু, স্থতার 'ব',
তারের 'ব', নলি, ববিন, পিকার (চামড়ার মেড়া), জ্যাকার্ড কার্ড,
লিঙ্গোজ, ফল আইজ, ডিজাইন পেপার ইত্যাদি
যাবতীয় তাঁতের সরঞ্জাম পাইবার নির্ভর
যোগ্য বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান।
আপনার প্রয়োজনীয় জব্যের জন্ম পত্র লিখন।

ইষ্টার্প ষ্টোর্স এণ্ড এজেন্সী ১০৩, নেতাজী সভাষ রোড, কলিকাতা—১

পো: বন্ধ—২৩৯

हेनिबाम—सिमनुम

টেলিফোন—২২—৬৭৬৭

